

**نحو وعي حضاري معاصر
سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية
مشروع المائة كتاب**


١٩

**الآثار والزلزال
إجراءات الطوارئ
وتقدير الأضرار بعد الزلزال**

تأليف : بيير بيشار

ترجمة : د. علي غالب

م. هبه الشوقيات



مراجعة .د. / محمد ابراهيم بكر



وزارة الثقافة
هيئة الآثار المصرية

جامعة عين شمس
كلية الآثار

تصميم وتنفيذ : أمال صفت الألفي
مطبع هيئة الآثار المصرية

**نحو وصب حغارى معاصر
سلسلة الثقافة الاثرية والتاريخية
مشروع المائة كتاب**

١٩

**الآثار والزلزال
اجراءات الطوارئ
وتقدير الضرار بعد الزلزال**

تأليف : بيير بيشار

**ترجمة : د . علي غالب
م . هبه النشوقاتي**

مراجعة د.ل / محمد ابراهيم بكر

**studies and documents
on
the cultural heritage**

**Emergency
measures and
damage
assessment
after an
earthquake**

unesco

دراسات ووثائق
في
التراث الحضاري

الأثار والزلزال

اجراءات الطوارئ
وتقدير الأضرار
بعد الزلزال

يونسكو

مقدمة الطبعة العربية

تعرضت جمهورية مصر العربية في الثاني عشر من أكتوبر ١٩٩٢ لزلزال كان من بين نتائجه إصابة عدد ضخم من الآثار بأضرار . وعلى الفور قامت هيئة الآثار المصرية بإتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على سلامة هذا التراث القومي والأنسانى الفريد .

ومن خلال تجربة مواجهة ما أصاب الآثار من أضرار بعد الزلزال يتصبح أن هناك الكثير من الاجراءات التي يجب أن لا تقتصر معرفتها على بعض المتخصصين فحسب ، بل يجب نشرها على نطاق واسع ، ليس فقط بين المسؤولين والعاملين في حقل حماية الآثار ، بل وكذلك بين المسؤولين والعاملين في عديد من أجهزة الدولة الأخرى ، مثل الدفاع المدني والإنقاذ والشرطة والحكم المحلي وغيرهم ، ومن يتداخل عملهم في أوقات الطوارئ مع متطلبات حماية الآثار .

وقد استطاع مؤلف هذا الكتاب ، بيير بيشار ، بما له من خبرات في التعامل مع الآثار التي تعرضت للزلزال في عديد من بلدان العالم أن يقدم في أسلوب واضح المبادئ الأساسية للعمل في مواجهة خطر زلازل على الآثار .

ويود المترجمان التعبير عن عميق شكرها للسيد الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم بكر ، رئيس هيئة الآثار المصرية لتفضيله بمراجعة هذا الكتاب ، وكذلك السيدة أمال صفت الألفي ، مدير عام مطبعة هيئة الآثار ، التي أمكن بفضل جهدها إخراج الكتاب بهذه الصورة وسرعة حتى يكون في متناول كل من يحتاج إليه في هذه الفترة .

وأخيرا نرجو أن يكون هذا الجهد مفيدة في حماية الآثار المصرية
الغالبة .

المترجمان

د/ على غالب
م/ هبة النشوقاتى

القاهرة في ١٩٩٢/١١/١

« تمهيد »

لقد كانت هيئة اليونسكو دائماً معنية بحماية التراث الحضاري الانساني من الأخطار العديدة المحدقة به سواء كانت طبيعية أو من صنع الانسان . ومن بين عوامل التدهور الطبيعية تلك التي تسبب انهياراً سريعاً ودرامياً مثل الكوارث التي قد يكون سببها أرضياً (كالهزات التي تحدث على الأرض أو في البحر والانزلقات الأرضية وثورات البراكين) أو جوياً « متغيرولوجياً » (مثل العواصف والأعاصير) أو مائياً « هيدرولوجياً » مثل الفياضانات وال WAVES البحرية والانهيارات الجليدية وما إلى ذلك . إن كل تلك الكوارث ، بالإضافة إلى تأثيرها المأساوي على أرواح البشر تطلق قوى عمياء تدمر التراث الحضاري للإنسان .

وما زال من غير الممكن إلى حد كبير الإنذار مسبقاً بحدوث تلك الظواهر (رغم أن ابحاث التنبؤ بحدوث الزلازل تحقق تقدماً كبيراً) ، على أي حال فقد أظهرت الدراسات أن الضرر بالممتلكات الحضارية يمكن الحد منه بدرجة كبيرة إذا ما اتخذت الاجراءات الصحيحة للحد من عنفه ولتأمين الحماية العاجلة .

إن حماية التراث الحضاري نادراً ما تدخل ضمن خطط الدفاع المدني والعسكري . لذا فعند حدوث كارثة يمكن أن يتبعها أيضاً خسائر وأعمال إزالة لا ضرورة لها . وعلى سبيل المثال فإن القليل من المباني التاريخية مدعماً لمقاومة الزلازل رغم أن المبادئ الهندسية العامة لمقاومة الزلازل معروفة الآن جيداً .

ان مدى الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية لا حدود له . ولكن الزلازل هي التي تبدى أكبر قوة تدمير وتحصد في الوقت ذاته قدراً أكبر من أرواح البشر .

لقد تعرضت مدينة كوزكو (Cuzco) وتروجيللو (Trujillo) القديمتان الجميلتان في بيرو لأضرار جسيمة على أثر زلزالين عامي ١٩٥٠ و ١٩٧١ ، على التوالي . ودمر زلزال ١٩٧٥ في بورما مدينة باجان (Pagan) القديمة ذات الآلفي معبد بوذى (Pagoda) وضررت الزلازل عام ١٩٧٦ مدينة أنتيغوا (Antigua) في جواتيمالا وفريولي (Friuli) في إيطاليا .

وتعرضت مدينة الأصنام الجزائرية لضربات الزلازل ثلاث مرات خلال ٤٦ عاماً كان آخرها عام ١٩٨٠ ودمر الموضع الأثري في الأقليم المحيط بها . وتأثرت جمهورية الجبل الأسود عام ١٩٧١ بوحد من أعنف الزلازل التي حدثت في السنوات الأخيرة ، وسوى زلزال في عام ١٩٨٣ بالأرض مدينة بوبایان (Popayan) التاريخية جوهرة العمارة الكولومبية الاستعمارية ، وليس هذه سوى مجرد أمثلة قليلة للقوة المدمرة للزلازل .

وفي كل هذه الحالات تقريباً قامت هيئة اليونسكو فور حدوث الكارثة بالتعاونة في التغلب على تأثيرها على التراث الحضاري وتقديم المشورة في اجراءات الترميم والحماية . وفي الحملات العديدة التي اجريت لتبهئة التضامن العالمي لحماية التراث الحضاري كانت نقطة الانطلاق هي اجراءات الطوارئ المطلوبة على أثر الكارثة الطبيعية ، مثل حملات انقاذ مدينة فينسيا التاريخية ، والتي تلت الفيضانات وهبوط الأرضى ، والحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية التي دمرها زلزال ١٩٧٦م في جواتيمالا وخاصة في انتيغوا وجواتيمالا ستي وتشيشيك ستيانجو ، وحماية التراث الحضاري للجبل الأسود (يوغوسلافيا) حيث دمر الزلزال الأجزاء التاريخية للعديد من المدن القديمة المسورة وكذلك المتاحف والارشيفات .

وقد اتسع نطاق امكانات التعاون التقنى بتبني الاتفاقية المعنية بحماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي والتي يمكن طبقاً لها منح المساعدة للدول المشاركة فيها لحماية الممتلكات الحضارية التي تم تصنيفها كجزء من « التراث العالمي » فقد امكن على سبيل المثال تقديم العون العاجل الطارئ لاعمال الترميم في انتيغوا بجواتيمالا وفي كوتور في الجبل الأسود وكلاهما معلن كموقع للتراث العالمي .

كما تم ايضاً إرسال بعثات فنية طارئة عاجلة فقد زار فريق من ثلاثة افراد (منهم مؤلف هذا الكتاب) منطقة فريولي عقب زلزال عام ١٩٧٦ لدراسة تأثيره ، وقام بالتشاور مع السلطات المحلية لتطوير خطط حماية وترميم الآثار التاريخية والخدمات التعليمية المتضررة . وكذلك قامت

الهيئة مستعينة بخدمات المؤلف بالتعاون مع حكومة بورما لتقدير الأضرار
البالغة التي أصابت معابد بagan واعداد خطط الترميم لها .

وكذلك ساهمت هيئة اليونسكو في دفع الدراسات الدولية وتبادل
الخبرات بهدف تطوير الممارسة المهنية في هذا المجال . ولذلك عقد
لقاءان للخبراء على مستوى عال عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٩ . وأضيفت نتائج
اللقاء الأخير وهو ندوة البحث التي عقدت في جواتيمala والمنخصصة
أساساً لمشاكل مناطق الزلازل في أمريكا اللاتينية إلى البحوث العلمية
والتقنية المقدمة في اللقاء ونشرت عام ١٩٨٣ بواسطة المشروع
الإقليمي ، لليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ، للتراث الحضاري
في ليما ككتيب بعنوان "La Proteccion de monumentos historicos en area
sismicas" وقد اتضح أيضاً أنه من الضروري نشر بعض المعلومات الفنية
بهدف :

أ — تنبيه سلطات الآثار ، قومية ومحلية ، إلى خطر الزلازل واحتمال
حدوث كارثة تؤثر على الممتلكات الحضارية الواقعة تحت
مسؤوليتهم .

ب — وضع قواعد وقاية بسيطة مصممة لتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى
في حالة الكارثة للاعداد لإجراءات الطوارئ .

ج — تحديد إجراءات الطوارئ التي يمكن اتخاذها بعد الزلزال لحماية
التراث المتضرر والمساعدة في أعمال الاصلاح والترميم فيما
بعد .

ويحاول هذا الكتيب تحقيق الهدف الثالث . ومؤلفه هو بيير بيشار ، معماري فرنسي عمل لفترة طويلة في برامج ترميم وحصر الآثار التاريخية وخاصة في آسيا وبعد زلزال باجان (بورما) عام ١٩٧٥ شارك في اللقاء الأول الذي نظمته هيئة اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والواقع التاريخية (ايكوموس) "Icomos" حول حماية الآثار التاريخية في مناطق الزلازل . وهو يقوم حاليا بتنسيق المشروع الدولي لحماية التراث الحضاري في بورما وهو عضو في لجنة الزلازل في ايكوموس وعضو الكلية الفرنسية للشرق الأقصى منذ عام ١٩٧٩ . وقد أدت خبرته المكثفة في المجال إلى شعوره بالحاجة إلى تحديد منهج لتقدير الأضرار التي تحدثها الزلازل بالآثار التاريخية .

* * * *

المؤلف مسئول عن اختيار وعرض الحقائق التي يحتويها هذا الكتاب وعن الآراء التي عبر عنها فيه والتي ليست بالضرورة هي اراء اليونسكو وهي غير ملزمة للهيئة .

« التعريفات »

الادارة :

هي الجهة أو الهيئة المسئولة عن الحفاظ على الممتلكات الحضارية والتي من أجلها وضع هذا الكتيب . وهي قد تكون مكونة من بضعة افراد فقط (أمين وحارس الأثر أو المتحف) أو قد تكون الوكالة المحلية أو الأقليمية للادارة القومية للحفاظ على الآثار التاريخية والتي يطلق عليها اسماء مختلفة في البلدان المختلفة مثل مكتب الاشراف على الممتلكات أو ادارة الآثار ... الخ .

الفترة الحرجة :


هي الأيام الأولى بعد الزلزال (تصل أحيانا إلى أسبوع) والتي تكون كل الأنشطة خلالها مرتبكة تماما بينما تكون فرق العمل تصل لتوها واجراءات الطوارئ لم تسيطر على الموقف بعد .

الأثر :

هو في المعنى الواسع (اثر منفرد ، مجموعة من الآثار ، مدينة قديمة ، موقع أثري ... الخ) عنصر من الممتلكات الثقافية غير المنقولة مصنف على أنه « اثر محمى » طبقا لقوانين الدولة ويقع تبعا لذلك في مسؤولية الادارة ومسجل في القوائم وقد تكون ملكيته عامة أو خاصة ، كما تطبق توصيات هذا الكتيب ايضا على المباني المحتوية على مجموعات من الممتلكات الثقافية المنقولة مثل المتحف والمكتبات والأرشيفات

وما الى ذلك وخاصية اذا كانت تلك المباني قديمة (في حالة المباني الحديثة من المؤمل ان تكون لوائح (كود) الزلازل السارية قد تم تطبيقها في انشائها) .

* * * *



مقدمة

زلزال يضرب مدينة وضواحيها أو ربما منطقة بأكملها ، خلال بضعة الأيام الأولى توجد حالة طوارئ . مشاكل الاتصالات على كل المستويات (الطرق مقطوعة ، الكباري مدمرة ، الكهرباء وخطوط التليفونات مقطوعة) تعقد تنظيم عمليات الإغاثة والانقاذ ونقل الأشخاص والمعدات . هذه هي الفترة الحرجة .

من الواضح أن الأولوية المطلقة تكون لحماية السكان . وفي الحالات التي تكون فيها خطة الطوارئ معدة قبل وقوع الكارثة فإن خدمات الحماية (السلطات المدنية والعسكرية والتنظيمات التطوعية والمبادرات المحلية) يمكنها تنسيق عملها بشكل أسرع وأكثر كفاءة .

ومن غير المعتمد في خطط الطوارئ ، إن وجدت ، أن تشمل حماية التراث الحضاري . في تلك الأيام الأولى تعبأ كل الجهود والموارد لإنقاذ الضحايا والحفاظ على أرواحهم واصلاح الأنشطة الضرورية . وتبعاً لذلك فإن المسؤولين عن الحفاظ على التراث الحضاري لا يمكن أن

يعولوا على تلقى أى عون خارجى خلال الفترة الحرجة ويجب أن يعتمدوا على مواردهم الذاتية للحماية المبدئية للممتلكات الموضوعة تحت رعايتهم . وفيما بعد سيضم الضرر الواقع على هذه الممتلكات إلى الحصر الاجمالى للكارثة وستتشكل إجراءات الاصلاح والترميم والحفظ جزءا من برنامج اعادة بناء منطقة الكارثة تبعا للاولويات التى تحددها السلطات القومية أو الاقليمية .

إن هدف هذا الكتيب هو مساعدة أولئك المسؤولين عن الحفاظ على الممتلكات الثقافية على المستوى المحلى خلال الفترة الحرجة والأسباب التالية . أما تلك الأمور مثل ترميم الآثار المتضررة والتدعيم الوقائى للمبانى القديمة الموجودة فى منطقة زلزال أو الأنشطة على المدى البعيد فلن يتم تناولها هنا ، وان كانت الإجراءات المقترحة مصممة بحيث تسهل الاستعداد لمثل هذه الأنشطة والقيام بها فيما بعد .

ومن المؤمل أن يصبح هذا الكتيب فى متناول من هم فى الموقع ، مكتب الأمانة وفى الوكالات المحلية للادارة فى مناطق الزلزال وأن يكون الموظفون المعنيون قادرين على الاستفادة منه بأسرع ما يمكن حتى يكونوا أفضل استعدادا للعمل بكفاءة إذا وقعت الكارثة .

من الواضح أن الادارة يجب ، نظريا ، أن تكون مزودة باحتياجاتها بشكل ملائم ، لكن المسألة ليست دائما كذلك فى الأوقات العادية . وخلال الفترة الحرجة سيكون عدد الأفراد دائما غير كاف حيث أن بعضهم يمكن أن يكون غائبا (لكونه ضحية مباشرة للكارثة أو إصابة أسرته ، فقد منزله ، اخلاوه ... الخ) .

لذا يجب ان يكون هناك رد فعل فوري لموقف خاص بوسائل وامكانيات ناقصة .

إن الأعمال الموصوفة في هذا الكتيب في ترتيب زمني بدءاً بلحظة الكارثة هي أعمال خطيرة ، لأنها تتضمن الاقتراب من مبانٍ مهترئة وضعيفة ودخولها . ويوجد خطر مستمر للانهيار .

ورغم أن هذا الكلام لا يتكرر في كل صفحة إلا أن الحذر الكامل حتمي . وقبل كل شيء يجب أن لا يقوم أحد بالدخول إلى مبني مهدم إلا إذا كان ذلك ضرورة لا مناص منها من أجل تنفيذ مهمة محددة . وإذا كانت المهمة يمكن تأديتها بفرد أو فردان فيجب عليهم مراعاة ابقاء المساعدين غير اللازمين ، أو أفراد الجمهوه المدفوع بالفضول خارج المبني .

إن التوجيهات العامة المعطاة في هذا الكتيب ستكون قابلة للتطبيق في معظم الحالات . إن كل زلازل هو بالطبع حالة خاصة ، وهناك أوقات ستكون فيها بعض الاجراءات المقترحة غير عملية أو لاتخدم غرضا . مرة أخرى ، يمكن أن يحدث أن يكون تتبع الأنشطة غير ملائم للموقف المحلي أو أن بعض العمليات الموصوفة هنا على أنها منفصلة ومتتابعة يمكن أن تتم في آن واحد . وكل إدارة ترغب في تطبيق سياسة للوقاية تحسن صنعا إذا رسمت على أساس توصيات هذا الكتيب خطة عمل وتعليمات ملائمة ، بشكل أكثر تحديدا ، للظروف المحلية . وتوجد بصفة عامة ثلاثة أنواع من الحالات التي تختلف بحدة في مجال

المشاكل التي سيتحتم على الادارة حلها في حالة الكارثة :

- ١ . أضرار مركزة في بضعة أماكن : سواء أثر الزلزال على منطقة محددة فقط تحتوى على بضعة آثار محمية فقط أو أن الادارة مسئولة عن أثر واحد أو بضعة آثار أو موقع فقط . هذا هو أسهل المواقف .
- ٢ . أضرار حادثة في نقاط عديدة على منطقة متعددة نسبياً : هذا هو الموقف الشائع الذي تواجهه ادارة اقليمية للحفاظ على الآثار التاريخية عند حدوث زلزال كبير . والأنشطة حينئذ تكون معقدة نظراً لصعوبة الاتصالات والحركة .
- ٣ . أضرار مؤثرة على المباني والتراث الحضاري وجزء كبير من السكان : يحدث هذا على وجه الخصوص عندما يضرب الزلزال مدنًا قديمة أو أحياء تاريخية في مدن كبيرة ، وستكون جهود الادارة مضطربة إلى أن تكون تابعة وتالية لأوليات عمليات إنقاذ وانحصار السكان ، وسيحتاج الأمر إلى التعاون الوثيق (الذي يصعب تحقيقه أحياناً) بين الادارة والسلطات المدنية أو العسكرية . وعلى مستوى آخر ينشأ موقف مماثل عندما يوجد ضحايا (موظفون أو زوار) في أنقاض أثر محمى .

* * *

« تحذير »

بعد الزلزال يجب أن تؤخذ كل القرارات مع مراعاة إحتمال حدوث هزات تابعة . فكما نعلم أن كثيرا من الزلال يتبعه مثل تلك الهزات التابعة ، بمعنى حدوث زلزال جديدة ، عادة ما تضرب نفس المنطقة ، ولا يمكن التنبؤ لا بعدها ولا زمنها ولا مقاييسها ، ويمكن أن تحدث سواء بعد دقائق معدودة أو بعد بضعة شهور من الهزة الأولى . وهذه الهزات التابعة يمكن أن تكون أقل عنفا من الزلزال الأول ولكنها تبقى غاية في الخطورة لأن المباني المصابة تكون قد فقدت قدرتها على تحملها ، كما يمكن أن تكون أيضا مماثلة للهزة الأولى أو حتى أكثر عنفا .

مثال :

زلزال ٦ مايو عام ١٩٧٦ وقوته ٦٥ ريختر بمنطقة فريولي شمال إيطاليا . وحدثت عدة هزات تابعة كانت أقوىها التي حدثت يوم ١٥ سبتمبر ، (بعد أربعة شهور) أدت إلى الانهيار الكامل لعديد من الآثار والمباني التي لم تصمد سوى بسروخ عقب الهزة الأولى يوم ٦ مايو .
لذا يجب لعدة شهور اعتبار الزلزال بداية فترة خطر مستمرة مع إحتمال أن يكون الأسوأ آتيا .

الفصل الأول

الفحص الأول

بأسرع ما يمكن بعد الزلزال (في نفس اليوم أو اليوم التالي) تكون المهمة الأولى للادارة هي معاينة مدى الاضرار . وليس الهدف هو عمل تقدير تفصيلي (سيأتي هذا فيما بعد) ولكن الحصول فقط على الصورة الأولية للموقف بغرض :

- أ — ابلاغ السلطات المحلية والاقليمية والقومية .
- ب — تحديد الاحتياجات العاجلة والاجراءات الأولى التي يجب اتخاذها .
- ج — الاستعداد للمرحلة الثانية من العمليات .

ويجب على وجه السرعة فحص كل الآثار المسئولة عنها الادارة وتصنيفها في درجة أو أكثر من الدرجات التالية :

- أ — أثر مدمر بالكامل .
- ب — أثر مدمر جزئيا .
- ج — أثر مصاب باضرار .
- د — مطلوب حراسة .
- ه — ممتلكات منقوله مطلوب اخلاقها .
- و — مطلوب غطاء مؤقت .
- ز — الأثر سليم .

١-١ معايير التصنيف :

- أ - أثر مدمر بالكامل : انهيار كامل للمبنى .
- ب - أثر مدمر جزئيا : انهيار جزئي ، سجل الأجزاء المدمرة وصنف الأجزاء التي ما زالت قائمة في درجتي (ج) و(ز) .
- ج - أثر مصاب باضرار : الأثر ما زال قائما لكن مع وجود عدة عناصر (حوائط) أو أجزاء من حوائط ، قبو ، أرضية ، سقف ... الخ منهارة أو مصابة بشروخ . أشر باختصار إلى العناصر ذات الأضرار خطورة .
- د - مطلوب حراسة : حدد الحالات التي يجب فيها اعطاء الأثر حماية فورية من النهب . وينطبق هذا أولا على المتاحف والمكتبات وما إلى ذلك ولكن يمكن أيضا أن ينطبق على المباني المحتوية على ممتلكات حضارية منقوله (مجموعات فنية ،اثاث ... الخ) والتي أصبح من السهل الوصول إليها بإنهيار حائط أو فتح فجوات . سجل أيضا الآثار التي إنفصل فيها بعض العناصر الزخرفية الثمينة بسبب الزلزال وأصبح من السهل أخذها مثل التماثيل ، والخشب المحفور وما إلى ذلك ، والتي ما زالت في مكانها أو سقطت بين الأنقاض .
- ه - ممتلكات منقوله مطلوب إخلاؤها : حيث أن وضع الآثار تحت الحراسة اجراء قصير المدى فقط ، حدد الحالات التي يتطلب فيها الأمر إخلاء الأثر من كل الممتلكات المنقوله من أجل ضمان

حماية أفضل . سجل أى مبانى مجاورة ما زالت سليمة ويمكن أن توفر مأوى لهذه الممتلكات المنقوله .

و - مطلوب غطاء مؤقت : حدد الآثار التى يوجد بها أعمال هشة غير قابلة للنقل وتحتاج الى حمايتها بغطاء مؤقت (مشمع ، الواح مموجة من المعدن المجلفن أو البلاستيك ... الخ) وينطبق هذا خاصة على الرسوم الجدارية المكسوفة بسبب انهيار أسقف ، والأرضيات الباركيه الثمينة والتى يمكن أن تتلف بسرعة أو تدمر اذا تركت مكسوفة للعوامل الجوية (خاصة المطر) . قدر المساحة المطلوب تغطيتها أو حددها على رسم المسقط الأفقي للأثر .

ز - الأثر سليم : لا يمكن وضع الأثر فى هذه الدرجة الا اذا تم فحصه بالتفصيل (من الخارج والداخل ، السقف ... الخ) فى حالة الشك من الأفضل وضعه فى الدرجة (ج) (الأثر مصاب باضرار) فى الفحص الأول ثم تصنيفه عند الضرورة بعد فحص أكثر دقة .

٢-١ التنظيم العملى :

تبعا للأفراد والمعدات (خاصة السيارات) المتوفرة وعدد الآثار المطلوب فحصها ومساحة منطقة الكارثة (والتى من المحتمل أن لا يكون قد تم تحديدها) كون فرق من فردین أو ثلاثة مع سيارة لكل فريق وحدد لكل فريق قطاعا معينا ، وحاول أن ترسل لكل قطاع شخص أو اشخاص على معرفة به (من يعرفون الطرق والممرات والعارفين بالآثار ولديهم اتصالات شخصية مع السكان) .

يجب أن يكون لدى كل فريق قائمة دقيقة بالآثار المطلوب فحصها وموقعها وخريطة تفصيلية للقطاع وإذا كان ممكناً :

- طاقم إسعافات أولية ونحوذ وأحذية ذات نعال سميكه .
- آلة تصوير وأفلام وفلاش .
- مصباح كهربائي بالبطاريات .
- أدوات لوضع علامات على الآثار مثل دهان وفرش واستنساخ أو ملصقات وصمع .

وإذا تطلب الأمر أضف أدوات لمقاومة السرقة مثل السلالسل والأقفال ، سلك شائك ، زرادية ، مطرقة ، مسامير ... الخ .

عند فحص كل آثر :

- ١-٢-١. سجل حالته طبقاً لدرجات أ - ب - ج - د - ه - و - ز (يمكن بالطبع أن يوضع نفس الآثر في أكثر من درجة) .
- ١-٢-٢ . صور أكثر الأضرار توضيحاً للموقف .
- ١-٢-٣ . ضع علامة على الآثر : خلال الفترة الحرجة ستأتي تنظيمات مختلفة (السلطات المدنية ، القوات المسلحة ، فرق الأطفاء ، الشرطة ، الصليب الأحمر ، جماعات المتطوعين ... الخ) لتنظيف الركام والبحث عن الناجين وتنظيم الإسعافات الأولية وتوزيع الطعام والمعدات ... الخ .

سيكون من الضروري العمل بسرعة وسيكون التعاون صعباً ، وكيفما اتفق ، في البداية . وفي هذه المرحلة يوجد إحتمال إزالة دون


اشراف ، أحيانا لا يمكن تجنبها ولكن غالبا باستعجال ، فمثلا لتطهير ممر دخول أو لتقليل خطر الانهيار يتم اتخاذ قرار بازالة قطاع من حائط أو مبني مشعر بشدة (صورة ١) يشكل خطورة حقيقة . وفي حالة المبني التاريخية أدى الاسراف في هذه الممارسات الى أعمال تدمير لا ضرورة لها (*) أصبحت محل ندم فيما بعد . وكقاعدة عامة فان الحلول الأخرى ممكنة ، مثلا تطهير ممر آخر ، إغلاق المنطقة أو الممر المنكشف بدلا من إزالة المبني الخطر . ومن أجل تقليل المخاطرة بحدوث إزالة دون إشراف فان الاحتياط الأول هو وضع علامة واضحة على الأثر التاريخي الذي تحميء الادارة . وسيكون هذا فعالا بالطبع فقط في حالة إذا ما كان كل الآخرين الذين لديهم أعمال يؤدونها يعلمون معنى هذه العلامة .

أثناء هذا الفحص الأول سيكون من المفيد زيارة السلطات المحلية (البلدية ، قسم الشرطة ... إلخ) من أجل الإبلاغ عن الاجراءات التي تم اتخاذها (آثار وضعت عليها حراسة ، علامة تم تثبيتها) ولتوسيع أهدافهم وطلب أن يتم إبلاغ كل التنظيمات التي تأتي إلى الموقع طبقا لذلك .

ما هي العلامات التي يجب وضعها على الأثر ؟ أبسط خطة هي تبني الشعار ذى اللونين الأزرق والأبيض لمعاهدة لاهى الدولية

(*) في ٢٣ ديسمبر عام ١٩٧٢ دمرت مدينة ماناجوا عاصمة نيكاراجوا في ثوان معدودة وقتل الآلاف الأشخاص . تدفقت كميات كبيرة من المساعدات الدولية قادمة من كل أنحاء العالم ومقطبة إحتياجات السكان المصطفين في طوابير ومع المساعدات الدولية وصلت أيضا البلوزرات لتبدأ حملة إزالة مكثفة وقضت إلى الأبد على تاريخ وطابع وشكل المدينة .

(١٩٥٤) والذى يحدد الممتلكات الحضارية المحمية فى حالة النزاع
المسلح (شكل رقم ١) .



شكل ١

ويجب على أى حال ملاحظة أن حق إستخدام هذا الشعار مقصور على البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية . وفي البلدان غير المصدقة على الاتفاقية يمكن استخدام علامة أخرى ، من الأفضل أن تكون « أزرق وأبيض » أيضا بالإضافة إلى أن يكون معناها موضحا لكل الأطراف المعنية .

ومميزة شعار لاهى أن السلطات العسكرية عادة ما تكون محاطة علما من قبل بما يعنيه . ويمكن تلوين العلامة مباشرة على حوائط الأثر (صورة ١٤) كما يمكن استخدام استنسيل كارتون .

هناك حل آخر بشرط أن تكون الاستعدادات قد تمت مسبقاً (انظر الفصل العاشر بند ١٠—٤ فقرة ٥) وهو تثبيت ملصقات ملونة على حوائط الآثار تظهر بوضوح نفس الشعار (شكل ٢) مع رسالة تحذير باللغة أو اللغات المحلية . يوصى بأن يوضخ مثل هذا الملصق عنوان ورقم تليفون الادارة المسئولة عن كل آثر .



شكل ٢ :

٤—٢ . نظم خدمات الحراسة على الفور وحيثما يتطلب الأمر . إذا كان الحراس التابعون للادارة متوفرين محلياً إستكشف معهم أفضل طريقة لتنظيمها . طبقاً للظروف المحددة والامكانات نظم عملية سد الثغرات

بحواجز وسلك شائك ، أمن الأبواب والنوافذ بأقفال وسلالس ووضع
ألواح على المصاريغ ... الخ .

نظم الحراسة ، دوريات نهارية وليلية ، وفي الحالات الهامة
(المجموعات الشمية) عين حارس أو أكثر طول الوقت على الأثر .
ومن الخطر إسكان الحراس في مبانى غير ثابتة أو حتى مصابة بأضرار
خفيفة إذ يوجد دائما خطر الانهيار وخاصة في حالة الهزات التالية .

الحل الأفضل هو إسكانهم في مقر مؤقت (خيمة ، كارافان ،
سيارة ، كوخ ... الخ) في الخارج أمام أكثر طرق الاقتراب تعرضها
للاستخدام وبعيدا بدرجة كافية عن المبنى (على مسافة تكفى
لاستيعاب ارتفاعه) حتى لا يدفن أحد تحت الانقاض إذا إنها .


إذا لم يتوفّر حراس تابعون للادارة محلية يجب العمل للحصول على
أفراد من السلطات المحلية (البلدية ، ادارة الاطفاء ، الشرطة ... الخ)
أو تجنيد متطوعين (من هنا تأتى أهمية علاقة أعضاء الفريق بسكان
القطاع الجارى فحصه) وغالبا ما سيكون هذا أمراً صعباً في الكوارث
سيكون كل الأفراد القادرين بدنيا قد سبقت تعبيتهم للحفر وإنقاذ
الضحايا .

١-٥ . الاخلاء الفوري للممتلكات المنقوله :

إذا أمكن تنظيم خدمة حراسة حيثما كان ذلك مطلوبا لا تبدأ
إخلاء الممتلكات المنقوله خلال هذا الفحص الأول إلا في حالة

الطارىء القصوى (تحف ذات قيمة استثنائية ، خطر عظيم سريع ... الخ) أو اذا لم يكن يوجد سوى قطع معدودة يجب اخلاقها . اذا كانت المسألة هي بضعة تحف متميزة فسيأخذها فريق الفحص مباشرة الى مقر الادارة بعد استكمال نموذج الاخلاء ووضع العلامات على القطع (انظر بعده) والتقاط صور توضح كل قطعة في الوضع الذى وجدت فيه . أما اذا كانت القطع المعروضة لخطر محقق أكثر عددا حركها الى أقرب مأوى بعد تصويرها في الموقع ، رتب قائمة دقيقة بالقطع المنقوله .

* * * *



الفصل الثاني

المعلومات

بمجرد عودة الفريق الى الادارة يتم عمل قائمة جرد عام كامل
بالأرقام توضح على سبيل المثال :

١٤٨	عدد الآثار
١٥	عدد الآثار المدمرة تماماً
٢١	عدد الآثار المدمرة جزئياً
١٥٧	عدد الآثار المصابة باضرار
١٧	عدد الآثار المطلوب حراستها
١٥	عدد الآثار المطلوب اخلاوتها
٩	عدد الآثار المطلوب تغطيتها
٢٦	عدد الآثار السليمة

يتم إبلاغ هذا الجرد الأول على الفور للسلطات المعنية (محلية ،
إقليمية قومية ، فدرالية) ، أما التحليل الأكثر تفصيلاً (حالة الآثار
الأكثر شهرة ، المساحة المطلوب تغطيتها مؤقتاً ، عدد ونوع القطع
المطلوب اخلاوتها ... الخ) فيتم عمله بأسرع ما يمكن على أساس قائمة

الآثار المحمية والملحوظات التي دونتها فرق الفحص وهذا التحليل بدوره سيتم إبلاغه للسلطات مع الصور المتقطعة خلال الفحص وتقرير عن المتطلبات العاجلة من الأفراد والمعدات (وسائل نقل ، سيارات ، مواد تغليف مواد خفيفة للتغطية المؤقتة ... الخ) .

كذلك يجب أن يقوم مدير الادارة بإعلام التنظيمات المحلية والسكان بشأن الاجراءات الجارى اتخاذها والمشاكل التي يواجهها . وكما نعلم غالبا ما يكون الراديو ، خلال الفترة الحرجة ، هو وسيلة الاتصال الوحيدة المتوافرة ، ولا يمكن للسكان خاصة فى القرى المعزولة ، معرفة الموقف والتعليمات سوى بواسطة أجهزة الراديو الترانزستور فقط . وستضطر الادارة أحيانا الى طلب وقت للاذاعة فى أجهزة الارسال المحلية من أجل أن توضح لسكان المناطق التي لم يتمكن افرادها من الوصول اليها بعض الأمور مثل رقابة وحراسة الممتلكات الحضارية المنقولة وضرورة تجنب أي إزالة غير واجبة . ومن الممكن أيضا التنبيه بأن فريقا متخصصا سيأتى (en route) إلى قطاع منعزل .

أثناء الأيام الأولى عادة ما تغدق المجتمعات تنسيق من أجل تنظيم عمليات الإنقاذ وتحديد أولويات المهام . ومن المرغوب فيه أن يقوم موظف كبير بالادارة ، المدير نفسه إن أمكن ، بحضور بعض تلك المجتمعات على الأقل من أجل تقديم نتائج الفحص الأول وتقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة وتوضيح الأهداف والتأثيرات اللاحقة .

* * *

الفصل الثالث
اخلاء الممتلكات المنقوله

إن وضع حراسة على الآثار المتضررة المحتوية على ممتلكات حضارية منقوله (قطع فنية ، صور ، كتب ، مجموعات متنوعة ، أرشيفات ، آثار ، سجاد ... الخ) هو إجراء فوري لمنع النهب ولكن يجب بأسرع ما يمكن إخلاء الممتلكات المنقوله الى مكان آمن لحمايتها من التلف بتأثير العوامل الجوية (المطر والثلج والصقيع ... الخ) ومن خطر إنهيار تالى على أثر هزة تابعة . بالإضافة إلى ذلك فان عددا من تلك القطع سيكون قد تضرر خلال الزلزال (مثل قطع الفخار التي سقطت على الأرض) وغالبا ما يتضح في مثل تلك الظروف أن القطع الفنية المحفوظة في آثار منفصلة أو ثانوية (كنائس القرى — البيوت القديمة ، المعابد ، الأديرة ، القلاع ... الخ) كانت في حالة سيئة من الحفظ حتى قبل الكارثة وتتطلب معالجة خاصة أو إصلاح . لذلك يجب تنظيم إخلاء الممتلكات المنقوله الى مكان آمن أو أماكن آمنة بأسرع ما يمكن وأن يلحق به ترتيبات لاستخدام أو وضع خدمات للحفاظ عليها (معمل معالجة ، تخزين عليه إشراف) مع خبراء ذوى كفاءة .

١٣ إختيار مراكز الاستقبال :

تعتمد ترتيبات الاخلاء على الظروف المحلية ، ولا يمكن وصفها في هذا الكتيب سوى بصورة عامة فقط . ستنوع العمليات جدا طبقا لمساحة منطقة الكارثة وتوافر وسائل النقل وحرية الحركة والآثار المطلوب تفريغها وعدد وطبيعة وصلابة القطع المطلوب نقلها . ستبدل بالطبع جهود لضم التعصيـد من الهيئات الموجودة ، فإذا كان هناك مركز أو أكثر للاستقبال سبق تزويده بأفراد متخصصين ومعدات بجوار الآثار المتصورة فسيكون من الأفضل طبعا إرسال المهمـات التي تم إخـلاؤها إلى هناك . ويمكن أن تكون مراكز الاستقبال تلك إما مبانـى آمنـة واقـعة في منـطقة الكارـثـة لكنـها تحـمـلتـ الـزلـزالـ جـيدـاـ ويـمـكـنـ الـاعـتمـادـ عـلـيـهاـ لـمـقاـومـةـ أيـ هـزـةـ تـابـعـةـ (ـ منـشـأـ مقـاـومـ لـلـزـلـازـلـ)ـ ،ـ أوـ هيـئـاتـ وـاقـعـةـ خـارـجـ منـطـقـةـ الكـارـثـةـ .

عند إرسال القطع إلى هيئة موجودة من المفترض أن يكون قد تم الحصول على موافقة إدارتها كما تم تقدير إمكانات الاستيعاب لديها . ويـسـتـلزمـ هـذـاـ الـاتـجـاهـ بـصـفـةـ عـامـةـ تـوزـيعـ القـطـعـ فالـكـتـبـ تـرـسلـ إـلـىـ مـكـتبـةـ أوـ أـرـشـيفـ إـقـلـيمـيـ وـمـجـمـوعـاتـ التـحـفـ إـلـىـ مـتـاحـفـ مـتـخـصـصـةـ وهـكـذاـ .

وـعـلـىـ أـىـ حـالـ لـاـ يـكـونـ هـذـاـ الخـيـارـ مـفـتوـحاـ دـائـماـ وـغالـباـ ماـ يـتـطـلـبـ الـأـمـرـ اـخـلـاءـ القـطـعـ إـلـىـ مـأـوىـ مـرـتـجـلـ .ـ وـاـذـاـ لمـ يـوجـدـ سـوـىـ بـضـعـ قـطـعـ فـقـطـ مـطـلـوبـ نـقـلـهاـ يـمـكـنـ غالـباـ العـثـورـ عـلـىـ مـأـوىـ مـنـاسـبـ فـيـ الجـيـرـةـ الـقـرـيـبـةـ لـكـلـ آـثـرـ مـثـلـ مـبـنـىـ حـدـيـثـ جـيدـ الـانـشـاءـ إـحـتـمـلـ الـزـلـزالـ أـوـ مـبـنـىـ ذـوـ إـنـشـاءـ مـرـنـ

وبالتالي لا يضار بسهولة ، مثل مظلة تخزين ذات هيكل معدني . وفي تلك الحالات قد يكون ضروريا وضع مبانى الاستقبال تحت حراسة .

من جهة أخرى إذا كان هناك عدد ضخم من القطع مختلفة الأنواع مطلوب إخلاؤها غالباً ما يكون من الأفضل البحث عن مكان بعيد مناسب ل إعادة التجميع خارج منطقة الكارثة وعلى مسافة معقولة من الآثار . ونقل الممتلكات أبعد ٥٠ أو ١٠٠ كم أفضل من إخلائهما إلى مبانى معرضة بدورها للتدمير بهزة تابعة . وفي منطقة التجميع هذه سيقوم فريق متخصص من موظفى الادارة ، وربما مدعوم من الاقاليم المجاورة ، بعمل جرد وتشخيص وتطبيق الاجراءات الأولى للحفاظ على الآثار .


وطالما أنه عادة ما لا يتوفّر نظام تخزين (أرفف ودوالib وما شابهها) يمكن العمل به فمن المتوقع أن الأمر سيتطلب أولاً نشر القطع على الأرض وعلى طبقة من الرمل كلما امكن . لذا يحتاج الأمر إلى سطح مغطى كبير ومن الأفضل أن يكون في مستوى الطابق الأرضي .

٣-٢ التنظيم العملى :

يجب أن يبدأ الاخلاء فور اختيار مراكز الاستقبال ، ونكرر مرة أخرى أن الترتيبات العملية ستعتمد على حجم المهمة والامكانات المتاحة ، وعندما يكون هناك عدد ضخم من الآثار مطلوب تفريغه وعدد ضخم من القطع مطلوب نقله ، يجب وضع قائمة أولويات على أساس القيمة النسبية للمجموعات ومدى الخطر المحدق بكل آثر .

أحياناً سيكون بحوزة الادارة سيارات مناسبة (فان ولاندروفر) ومواد تغليف (اكياس بلاستيك ، فوم ، قش ... الخ) ولكن غالباً يجب اللجوء للجهات الأخرى (السلطات المدنية أو العسكرية والتنظيمات التطوعية أو الشركات الخاصة) ، لطلب العون ، وغالباً ما يحدث في الممارسة العملية أن تتوافر الموارد الحيوية بعد بضعة أيام من التزلزال فالعديد من شركات الصناعة والنقل والتجارة يضطر لوقف نشاطه العادي ومن الممكن البحث معهم بالاتفاق مع الجهة المنسقة لأعمال الاغاثة عن إمكان استخدام موظفيهم وسياراتهم .

ويجب أن تكون الادارة حاضرة في كل حالة سواء عند نقل القطع أو عند تسليمها ومن الضروري تعريف كل قطعة بدقة وأن يتم في المقام الأول تحذير الخلط بين القطع الآتية من آثار مختلفة . وقبل تحريك أي قطعة يجب ، بطريقة منهجية منتظمة ، وضع بطاقات عليها وتصويرها إن أمكن في المكان الذي أدى بها إليه التزلزال . ومن الحكمة استخدام بطاقات سبق ترميمها بها جزء يمكن فصله لربطه بالقطعة أو وضعه معها في كيس بلاستيك شفاف مع الاحتفاظ بالجزء المقابل من البطاقة في دفتر يحفظ في مكاتب الادارة (شكل ٣) .



شكل ٣

دفتر بطاقات إخلاء ممتلكات منقولة

يجب تسجيل المعلومات التالية :

- أ — على الجزء المحفوظ بالدفتر :
- رقم البطاقة (مطبوع مسبقا) .
- وصف القطعة (النوع : قناع ، خزف ... الخ) .
- التلف الظاهر (مكسورة ثلاثة اجزاء ، مبتلة ... الخ) .
- المصدر الدقيق (مثلا قلعة س ، الطابق الأول غرفة ج ، الركن الجنوبي الشرقي ... الخ) .

- تاريخ الاحلاء إلى (اسم مركز الاستقبال)
- رقم الفيلم الذى تم تصويره .
- رقم التسجيل (أى رقم مكتوب على القطعة إن وجد)

ب - على البطاقة :

- رقم البطاقة (مطبوع مسبقا) .
- تاريخ الاحلاء .
- المصدر الدقيق .

ويمكن وضع القطع ذات النوع الواحد في مجده وعات في عبوات وعندئذ لا يرقى سوى المجموعة (مثلا صندوق كرتون أو صندوق شحن كتب) وبالاضافة إلى وجود الرقم المطبوع على البطاقة يجب كتابة نفس الرقم بوضوح كامل على الصندوق من الخارج . ويجب إتخاذ الاجراءات لفتح العبوات فور الوصول إلى مركز الاستقبال وتسجيل محتوياتها بالتفصيل وفحص القطع المنقوله .

بداية سيقتصر الاحلاء على القطع المرئية فورا أو التي يمكن تخلصها بسهولة ولن يجرى بحث منظم في الركام . وحيث تكون المبانى غير مستقرة وغاية في الخطورة يستبقى حارس لفترة أطول ولا تجرى محاولة لاخلاء الممتلكات المنقوله حتى تتم اجراءات تأمين المنشأ (الفصل السادس) .

* * * *

الفصل الرابع
التغطية المؤقتة

على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها في الفحص الأول ستقوم الأدارة بطلب إمداد عاجل من المواد لعمل تغطيات مؤقتة (مشرع « تاربولين » ، حبال ، عروق خشب ، سلام ، مواد تغطية خفيفة مثل اللباد ، الواح مموجة من المعدن أو البلاستيك ، مسامير ، خطاطيف تثبيت الخ) .


ويمجرد توفر هذه المواد يمكن تجهيز الحماية المؤقتة . ومن الضروري أحياناً أن يمكن عمل ذلك على مرحلتين ، أولاً ستتم حماية الآثار الأكثر أهمية والأسوأ تعرضها بواسطة أغطية من المشمع أو البلاستيك يتم تثبيتها ووضع أثقال عليها (صورة ٢) فيما بعد ستستبدل بمواد أصلب (صورة ٣ ، ٤) . في بعض الحالات لن يمكن وضع هذه الأسفاف المؤقتة إلا بعد إتمام تأمين سلامة المبني (الفصل السادس) .

عندما يكون الزلزال متبعاً بفترة ممطرة يجب عمل مراجعة بأسرع ما يمكن ، وفي المقام الأول للآثار التي تحوى أعمالاً هشة لا يمكن إصلاحها (رسوم جدارية ، أسقف مزينة وملونة ، باركيه ثمرين الخ) ، من أجل التأكد أن مياه المطر يجري تصريفها بصورة

سليمة ، حتى لو كان السقف يبدو سليما . إذ أن قنوات وأنابيب الصرف يمكن أن تكون مسدودة بالركام (مثلا إذا كانت بعض مداخن المدافئ قد انهارت) سيكون من الضروري عندئذ تنظيفها أو ربما عمل ترتيبات مؤقتة لتصريف المياه بطريقة مباشرة .

وحيثما أمكن يجب بذل الجهد لتحويل المياه المنصرفة بعيدا عن الآثار المتضررة ومنعها من التسرب إلى الركام المكدس أسفل الحوائط وخاصة داخل المباني . إن نظام الصرف العادي (المجاري) يمكن أن يكون معطلا ، عندئذ يجب إرتجال نظام مؤقت طبقا لطبيعة الأرض (مع الاستفادة من المنحدرات الطبيعية والاخاديد والجداول ... الخ) .

* * * *



الفصل الخامس

تقدير الاضرار

عند هذه المرحلة تكون أحراeات الطوارئ الأولى (العمىة من النهب ، اخلاء الممتلكات الممكن نقلها ، صرف المياه بعيدا) قد تمت أو جارى عملها ، والآن يجب تقدير نتائج الكارثة بدقة بالنسبة لكل أثر من أجل :-

أ - تحديد أي الأجزاء أصابها الضعف ، والعناصر غير المستقرة التي يجب تأمينها بأسرع ما يمكن .

ب - الاعداد لاعمال التأمين الفضفورة وعمل قائمة بالمتطلبات عن أفراد ومعدات .

أعطاء السلطات معلومات أكثر دقة فيما يخص الاضرار التي سببها الزلزال .

ويستدعي هذا فحص أكثر دقة لكل أثر ، وسيكون تقدير الاضرار أسهل وأدق بكثير اذا كان متوفرا مجموعة رسومات أو حتى كروكيات لكل أثر للرجوع اليها عند فحصه .

٥ - ١ - سلوك المباني :

في الاوقات العادية تكون المباني خاضعة للجاذبية بمعنى عجلة اربع رأسيات ثابتة (المعلمات)، والمباني منشأة لتقاوم هذه العجلة بحيث لا ينتج عنها في البناء سوى قوى ضغط (على الحوائط والاكتاف والاعمداء والاقبية) ودرجة أقل قوى انحناء (على الاعتاب والكمارات والكوابيل) وجعلت قوى الانحناء الأشد من الضروري استخدام عناصر من الخشب (كمارات وعروق وأرضيات).


في حالة الزلزال تتعرض المباني فجأة لعجلة غير منتظمة تتعلقها الأرض ويتغير معدلها واتجاهها عدة مرات في الثانية الواحدة، والمحصلات الافقية لهذه العجلة هي الأكثر خطورة لأنها تعرض المبني

لقوى أفقية لم يصمم لتحملها وتعرض المباني لقوى شد لا يمكنها تحملها، والاكثر من ذلك أن المحصلات الرئيسية الآنية تؤدي كل لحظة إلى تقليل أو الغاء تأثير الجاذبية وبالتالي قوى الضغط التي تؤكّد تماسك المبني وتمكنها من تحمل العجلة الافقية بصورة أثبتت . وهكذا يتزايد التأثير المدمر لقوى الشد وينتج عن ذلك أما ظهور شروخ تتتنوع في العرض والعمق أو أن ينكسر المنشأ أو حتى ينهار .

أمثلة : —


١ — الحائط المبني :

أ — في حالة أقصى عجلة أفقية في الاتجاه العرض (شكل ٤)




شكل ٤

ب — حالة أقصى عجلة أفقية في الاتجاه الطولى : تعتمد على خصائص الحائط (أبعاده ، نسبة ، طريقة البناء ، قوة المواد وخصائص مونة اللصق ، ... الخ) فاما أن يهتز الحائط ككل (شكل ٥ وصورة ٦) أو ينقسم إلى عدة أجزاء سوف يستجيب كل منها للاهتزازات الأرضية مستقلاً وعلى حدة (شكل ٦ صور ٧ ، ٨ ، ١٣) .




لتحقيق سلامة المبنى لابد من اتباع اسلوبات
البناء وتحقيقه بناء على معايير محددة
حيث ان البناء في الواقع يختلف عن المنشآت
المبنية في المختبرات فنوع المنشآت التي تقام
في الواقع يختلف عن المنشآت المختبرية



شكل ٦

لأن الحائط قلما يكون منشأ متجانسا ونادرًا ما يقف منفردا .
 أن الفتحات على وجه الخصوص نقاط ضعف والشروح التي تسرى على
 إمتداد الخطوط ذات المقاومة الضعيفة (*) عادة ما تجتمع على الأبواب
 والنوافذ (شكل ٧ صور ٧ ، ٨ ، ١٣) .




شكل ٧

* من أجل فصل طابعى بريد فانتا نشدهما متبعدين (نحن نجهد قوى الشد) ويسيء المزق مع التثقيب (خط المقاومة الضعيفة) . ويحدث نفس الشئ عندما يمزق الزلزال حائطا فالشرخ يسيء من نافذة إلى نافذة ومن نقطة ضعيفة إلى نقطة أخرى ضعيفة .

٢ - الأقبية :


خلال فترة الاهتزاز يميل كل حائط إلى الاهتزاز مستقلاً تبعاً لخواصه الذاتية ، وتؤدي المراحل التي تنجذب فيها الحوائط بعيداً إلى إلغاء قوى الضغط التي تمسك بمواد القبو مع بعضها وينتزع عن ذلك شروخ طولية (أ) تشوه في القبو (ب) أو إنهيارات (ج) شكل ٨ صور (٢١، ١١، ١٠).



شكل ٨

٣ - الأرضيات :


عندما لا تكون كمرات ودعائم الأرضية مثبتة بعمق داخل الحائط فإن الانفصال المؤقت للحوائط خلال مراحل معينة من الاهتزاز يمكن أن يسبب انهيار الأرضية (شكل ٩) .



٤ - مبنی منفرد :

تبعا لنوعية الرباط الانشائى (أركان الحوائط ، الرباط بين الواجهة وحوائط القواطيع وثبت الكمرات ... الخ) سوف يختلف سلوك المباني وسلوك كل عنصر انشائى ، ولكن يمكن ملاحظة أن كل حائط يميل إلى أن يكون رد فعله طبقا لخواصه الديناميكية وتبعا لذلك لأن ينفصل عن المكونات الأخرى بزحزحة المنشأ (شكل ١٠ صور ٧ ،

(13, 9, 8)




شكل ١٠

٥ — الأضرار بالأساسات :-


إن الأضرار التي تحدث للأساسات حتى إذا كانت أضراراً بالغة فإنها لا تظهر في الفحص الأول دائمًا (خاصة عندما تكون قواعد الحوائط مخفية تحت الركام المتختلف من سقوط الأجزاء العليا) لذلك يجب الاستدلال عليها بمشاهدة المنشأ .

ويستدل على مثل هذه الأضرار بصفة خاصة بالميل العام للعناصر الانشائية (الحوائط والأعمدة) بدءاً من القاعدة ويشير هذا إما إلى سحق موضعى لأساسات أو المداميك السفلية (شكل 11 صورة 12) أو إلى هبوط الأرض تحت الأساسات (شكل 11 ب صورة 8).



شكل 11


وتمزق الأساسات محتمل أيضاً حيث تصل الشروخ إلى الأرض وخاصة إذا كان البناء في أحد جانبي الشروخ هابطاً عن الجانب الآخر (شكل 12).



شروع مع هبوط

شكل ١٢



كما يمكن الاستدلال على أضرار الاساسات بوجود شروع أو تشوهات بالطابق الأرضي وخاصة إذا كان هناك اختلاف في مستوى الأرضية على جانبي الشروع (شكل ١٣ أ) أو ميل واضح في الأرضية (شكل ١٣ ب)



شكل ١٣

وتزيد الأساسات المضاربة من خطر أمكان حدوث انهيار لاحق حتى لو لم تحدث هزات تابعة ، كما أنها تجعل أعمال الحفاظ على الأثر أكثر تعقيدا واجهادا ، وعندما يكون من المعتقد أو من المعروف أن الأساسات مضاربة فإن أول خطوة يجب عملها هي وضع فتananات مكتوب عليها التاريخ (شكل رقم ١٤) فوق الشروخ ذات الدلالة ، وسيشير كسر الفتانة إلى أن الهبوط ما زال مستمرا كما يعطي إمكانية قياس معدل الهبوط . وإذا انفتحت ثغرة في الفتانة يجب اتخاذ إجزاء عاجل لعمل تأمين مؤقت (سقالات تدعيم ... الخ) للمنشأ . ويجب اختيار الاجراء المناسب وتطبيقه بواسطة أفراد مؤهلين مهنيا .

فتانة على شرخ




فتانة موضوعة حديثا

إتساع الشرخ وهبوط الجانب الأيمن

شكل ١٤

إن سلوك الآثر أكثر تعقيداً بالطبع من تلك الأشكال الأساسية لكن المبدأ يظل سليماً ، فتحت تأثير عجلة خفيفة يهتز المبني ككل وعندما تصبح عجلة الهزة الأرضية حادة للغاية نجد أن كل عنصر إنساني (كل حائط ، كل عمود ، كل كتلة مبنية ، وفي الحالات القصوى كل حجر وكل طوبة) يميل إلى الاهتزاز مستقلاً طبقاً لخواصه الذاتية (الكتلة ، والشكل ، الصلابة ، التردد الطبيعي ... إلخ) عندئذ تظهر قوى الشد محدثة شروخاً في المبني أولاً (شكل ١٥) وتزحزح أو انهيار في الحالات الأشد خطورة .



ان المراحل الثلاث الموضحة في الاشكال السابقة (أ) شروخ (ب) تزحزح أو انهيار جزئي و (ج) انهيار كامل تمثل الزيادة المتتالية لسوء حالة الضرر والتي تعتمد على تقنية البناء الأولى وحالة الحفظ وخواص الزلزال (أقصى عجلة ، زمن الفترة النشطة ، تردد الاهتزاز الخ) على سبيل المثال يمكن أن يؤدي الزلزال إلى حالة (أ) في عنصر انشائي مبني جيدا وحالة (ب) أو (ج) في عنصر مماثل أسوأ بناء وصيانة . ومن جهة أخرى فان زلزال ضعيف نسبيا يؤدي

إلى حالة (أ) وزلزال أقوى إلى حالة (ب) وزلزال أكثر عنفا إلى حالة (ج) في نفس المبني .


وهكذا يمكن بفحص الشروخ في مباني الآثار ، المضاراة أو المدمرة جزئيا ، تحليل سلوك الأثر وسلوك عناصره الانشائية . ويمكن ، في المقام الأول ، الكشف عن الأجزاء التي أضعفها الزلزال والتي يجب تأمينها بأسرع ما يمكن .

وقد تتطور حالة الآثار ، من حالة (أ) إلى حالة (ب) أو (ج) ، طبقا لما سبق تعريفه ، نتيجة لعدم ثبات المنشآت او تردد حركة الالاحوال الجوية السيئة والهزات التابعة في المقام الأول . وللتتأكد من هذا التطور يجب تطبيق اجراءات التأمين (الفصل السادس) . ومن أجل عمل تقدير صحيح هذه المخاطر من الضروري أيضا التمييز بين الدرجات المختلفة المتعددة للشروخ المصحوبة بضرر متنوع الشدة .

(أ) شروخ شعرية في البياضن : إن البياضن (جبس أو جير أو اسمنت) الموضوع على الحوائط والاسقف معرض بشدة للتسرخ ، ويمكن ظهور شروخ دقيقة به دون أن يعني ذلك أي شيء ذي خطورة حقيقة بالمباني . والأكثر من ذلك أنه قد يصعب تحديد ما إذا كانت تلك الشروخ قد حدثت نتيجة الزلزال أم سابقة عليه . على أي حال فإنها تدل على بعض التشوهدات الصغرى المسموح بها في المباني وتشير إلى أماكن تطور الاجهادات الرئيسية .

ب) شروخ عريضه : تدل الشروخ الاعرض على بدء حدوث تزحزح في المبانى وعندما تظهر فى جانب واحد من الحائط فقط فانها غالبا ما تكون نتيجة قوى الانحناء اثناء الاهتزازات ، لكن التشخيص يمكن ان يكون أكثر تعقيدا فى الحالة الشائعة للحوائط المركبة (كسوة وحشوة) . والشروخ التي تظهر فى الحائط من الجهتين وتتبع نفس الخطوط الاساسية ، تشير بوضوح إلى بداية التزحزح إلى عدة اجزاء .

ج - شروخ عميقه مع سحق للمواد : ان وجود مواد بناء منسحقة (حجر أو طوب) داخل الشروخ يوضح أنه فى مراحل معينة من فترة الاهتزاز انفتح الشرخ باتساع بين الجزيئين اللذين أهتزوا بصورة مختلفة عن بعضهما . وهكذا يكون قد حدث تزحزح فعلى حتى لو كان الشرخ قد إنسد بعد توقف الاهتزاز ساحقا المواد المحبوسة (شكل ١٦) .



شرح مع مواد بناء منسحقة

شكل ١٦

د — الشرخ العرض المفتوح : الذي يشق العنصر الانشائي كليه (صور ٧، ٨) وتزحزح المنشأ واضح للعيان .

٤ — شروخ شعرية : (عادة نسيج من الشروخ) في مواد البناء .

إن مجموعة من الشروخ الدقيقة في قطع الحجر (وبدرجة أقل في الطوب) نشير إلى قوى ضغط أو انحناء حادة أحدثت سحقاً للمواد ، وهذا دليل على وجود عدم اتزان خطير للمبني (صورة ١٢) غالباً ما يكون مصحوباً ببعض الاضطراب في منسوب الأساسات (شكل ١١ أ) .

٥ — ٢ — عملية تقدير الأضرار :

على أساس نتائج الفحص الأول فإن كل أثر مصنف (ب) « مدمر جزئياً » أو (ج) « مصاب بأضرار » يجب أن يعاد فحصه ، وأخيراً سيكون من الأفضل إعادة فحص الآثار المصنفة (ز) « سليم » من أجل تأكيد أو تغيير التصنيف المبدئي .

إذا كان هناك عدد كبير من الآثار التي سيعاد فحصها يجب تقسيم منطقة الكارثة مرة أخرى إلى قطاعات يوكل كل إلى فريق تقدير .

ولهذا التقدير الفني الدقيق يجب أن يضم كل فريق عضواً مؤهلاً مهنياً : معماري أو مهندس أو فني ماهر له خبرة سابقة في الحفاظ على المباني القديمة .

ومن المهم أن تكون الفرق المختلفة قادرة على جعل تقديرها على نفس النمط بقدر الامكان ، لذا يجب أن يسترشدوا بنفس معايير التقدير . وفي هذا الصدد قد تنفع المعايير التي وضعت لتقدير أضرار زلزال منطقة البلقان والتي وضعت في الاعتبار الخبرة الناتجة من زلزال

الجبل الاسود (يوغوسلافيا عام ١٩٧٩) ^(*) وقد قسمت المبانى
المضارة إلى ست درجات :-

درجة ١ - مبني صالح للاستعمال (الاتزان لم يتأثر)
١ - مبني سليم : لا يوجد ضرر مركب فى العناصر الانشائية ، قد توجد
شروخ دقيقة فى البياض على الحوائط والأسقف .

أ - ب . لا توجد أضرار إنسانية . شروخ فى البياض على الحوائط
و / أو الأسقف . سقوط قطع بياض (بالحوائط و / أو الأسقف) .
شروخ أو انهيار جزئي فى المداخن والدراوى ... الخ . سقوط عناصر من
السقف (بلاطات إردواز) شروخ رفيعة فى العناصر الانشائية .

درجة ٢ - مبني غير صالح للاستخدام مؤقتا : وهو الذى تأثر اتزانه
والذى لا يمكن إعادة استخدامه قبل تقوية المنشأ .

٢ - أ . ضرر إنسانى : شروخ كبيرة (مائلة أو غيرها) فى الحوائط
الحاملة مع سحق فى مواد البناء . شروخ مائلة فى الحوائط بين النوافذ .
المداخن والدراوى والفرنونات وغيرها مصابة بأضرار جسيمة أو منهاة .
ضرر جسيم بالأسقف ، إنزلاق وسقوط لعناصر السقف .

* أنظر :

Building construction under seismic conditions in the Balkan region-

UNDP UNIDO project RER 015-Working Group D-

Damage evaluation and assess-of seismic resistance of existing buildigs,

**skopje, December 1982 (the information relating to reinforced concrete components has
not been mentioned here).**


٢ - ب . ضرر إنشائي جسيم : شروخ في الحوائط العاملة مع سحق في مواد البناء ، سواء انشق الحائط تماماً أو لم ينشق ، شروخ عريضة مع سحق في المواد في الحوائط بين النوافذ ، تدمير جزئي أو كامل لحوائط القواطيع ، العلامات الأولى لتزحزح عناصر المبني أو المبني كله .

درجة ٣ — مبني لا يعاد استخدامه : دون اصلاحات إنشائية أساسية .
أن النظرة العامة هي أن اصلاح مبني في هذه الدرجة غير اقتصادي وأن من الأوفر إزالتها وبناء مبني جديد بنفس المساحة . لكن في حالة الآثار التاريخية يكون هذا المعيار الاقتصادي ثانوياً بالنسبة للقيمة التاريخية أو الحضارية للاثر .

٣ - أ . زححة إنشائية : العناصر الانشائية مصابة بأضرار جسمية أو مزححة ، الحوائط مشقوقة ومنفصلة ، الوحدات الانشائية مدمرة ، عديد من العناصر الانشائية منسحق ، توجد حركة عامة للمبني . هبوط أو انهيار في مستوى الأرضية و / أو السقف .

٣ - ب . تدمير جزئي أو كلي : العناصر الانشائية منسحقة أو مزححة ومدمرة كلياً أو جزئياً ، المبني منهار كلياً أو جزئياً .

وهكذا يمكن تسجيل الدرجة المناسبة لكل اثر سواء للمبني كله اذا كان اثراً بسيطاً أو لا جزائه المختلفة . ويمكن لهذا العمل ان يتم بصورة اكبر منطقية وساطة بوضع علامات الاضرار على مجموعة كروكيات مبسطة للاثر (شكل ١٧) .



شكل ١٧

مجموعة من الرسومات المبسطة للأثر مستخدمة لتسجيل الأضرار التي لوحظت .

ويمكن وضع هذه المجموعة من الكروكيات او الرسوم البسطة في استماره تقدير اضرار نمطية (استماره لكل اثر أو مبني) واستخدام هذه الاستمارات هو افضل وسيلة للحصول على نتائج دقيقة ومتفرقة . وقد ثبتت صلاحية الاستمارات المصممة خصيصا لتقدير الاضرار بالاثار التاريخية للجبال الاسود في يوغوسلافيا بعد زلزال 15 ابريل 1979 وهي تتكون من اربع صفحات مقاس 297×210 مليمتر (شكل ١٨ ملحق ١) .



استماره تقدير اضرار
(انظر ملحق ١)

شكل ١٨

- الصفحة الأولى : تعريف بالاثر ومساحة كل طابق والضرر الملاحظ .
- الصفحة الثانية : مجموعة رسومات بسطه للاثر مبين عليها الاضرار .
- الصفحة الثالثة : خواص المواد والانشاء ووصف للتتشوهات واجراء الطوارئ المقترح وبرنامج الاصلاح المقترن .
- الصفحة الرابعة : التصنيف طبقا لدرجة الضرر (٣ - ٢ - ١)

والتكلفة المبدئية للاصلاح وتفاصيل فريق التقدير ومرجع للصور
الفوتوغرافية .


ومن الممكن طبع هذه الاستثمارات خارج منطقة الكارثة ، في
العاصمة او مدينة مجاورة ، خلال الفترة الحرجة بحيث تكون متاحة
عندما يبدأ التقدير المنظم للأضرار واذا تم عمل مسح شامل بهذه
الاستثمارات يمكن تنظيم حماية التراث الحضاري بكفاءة في كل
المراحل : وضع اولويات العمل ، طلب المعدات ، توزيع الموارد
والافراد .. الخ بالإضافة إلى جرد الاضرار س يستفيد فريق التقدير من هذا
الفحص الثاني لكل اثر في استكمال التغطية الفوتوغرافية والتحقق من أن
إجراءات الطوارئ (التغطية المؤقتة الاخاء ... الخ) قد تمت كما
يجب أو أنها تسير في طريقها السليم .

اصطلاحات الألوان :

ان التصنيف طبقا لدرجة الضرر (١ - ١ ، ١ - ٢ ، ب ، ٢ -
أ الخ) يمكن ان يوضع على كل اثر باستخدام اصطلاحات
الألوان المستخدمة في الجبل الاسود عام ١٩٧٩ . أخضر لدرجة ١ (مع
وضع خط واحد لدرجة ١ - أ وخطين لدرجة ١ - ب) ، وأصفر
لدرجة ٢ (مع وضع خط واحد لدرجة ٢ - أ وخطين لدرجة ٢ - ب)
وأحمر لدرجة ٣ (مع وضع خط واحد لدرجة ٣ - أ وخطين لدرجة
٣ - ب) . ويكتب رقم التعريف الخاص بكل فريق تقدير على المبني
بلون درجته ويتبعه الرقم المسلسل الخاص بكل مبني (صورة ١٤) .

ويوصى على وجه الخصوص باستعمال هذا النظام حيث تتركز اعداد كبيرة من المباني في قطاع محدود ، مثل كل المنازل في مدينة تاريخية . وهذا يجعل من السهل تسجيل الضرر على خريطة المدينة التي ستكون أداة ضرورية في أعمال الترميم فيما بعد وعادة مالا يقتصر استخدام اصطلاحات الالوان في الممارسة العملية على التراث الحضاري بل سيكون اجراءا شاملا تتخذه السلطات وتطبقه على كل المباني في منطقة الكارثة (المساكن ، المتاجر ، المدارس ، المباني العامة ، المصانع ... الخ) وستكون الاثار التاريخية مجرد حالة خاصة في العملية العامة لتقدير الاضرار .

* * * *



الفصل السادس
تأمين المنشآت

٢٠١٣) في اجتماعات
الجنة العامة للأمم المتحدة
للمطالبة بـ (الإعفاء من
الضرائب على التأمين على المباني
المترتبة على الكوارث) ،
وذلك لتجنب تدهور المنشآت
القديمة والمتقدمة ،

ان تقدير الاضرار يمكن من ترتيب الاولويات بمعنى تحديد الاثار
واجزاء المباني التي جعلها الزلزال في حالة عدم اتزان بالغة وايضا يجب
تأمينه باسرع ما يمكن لتجنب اي زيادة في الاضرار وتحطيم الاثار
المفتككة والضياع الدائم للتراث الحضاري .

وليس الغرض من هذا التأمين على الاطلاق هو اصلاح الاثر ولا
ترميمه . ان الهدف هو الابقاء على المنشآت التي لم تنهر لتظل قائمة
بواسطة تحسين مؤقت لازانها الانشائى من أجل زيادة مقاومتها للهزات
التابعة المحتملة وتجنب خطر الانهيار حتى يجيء الوقت الذى تتحدد فيه
سياسة اعادة البناء ويمكن تخطيط وتنفيذ اجراءات الاصلاح بعيد المدى
والتفوية والحفاظ على الاثار وهى عملية يمكن ان تستغرق سنينا عديدة .


بما ان الفساد الحادث نتيجة الزلزال يرجع اساسا إلى قوى الشد فى
المباني ، والتى تتهيأ عندما يتصرف كل عنصر انشائى بشكل مستقل ،
فإن هدف عمليات التأمين (وعموما هدف اجراءات التقوية التى ستطبق
فيما بعد) سيكون هو ان يعاد إلى المباني حد ادنى من الاستمرارية
الانشائية بحيث يتصرف المنشأ كوحدة واحدة .

٦ - ١ استعادة الاستمرارية الانشائية :

ان موقع واتجاه الشروخ يمكننا من تحديد العناصر المفككة المرجع انهيارها والاتجاه المرجع ان تنهار فيه . وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الشروخ حالة وسط بين الحالة العادية والدمار ، او وقفه في عملية السقوط : فهي توضح ، مثل اللقطة الفوتوغرافية ، منشأ في حالة إزاحة .

٦ - ١ - ١ التحريم :

ان افضل وسيلة لتأمين المبنى ستكون ربطه ، كلما امكن ، بسيور محكمة تلف حوله في المستويات الاكثر حرجا مثل الجزء العلوي من الحوائط وبداية دوران الاقبة ومستويات الادوار (شكل ١٩) .




تحريم المبني

شكل ١٩

وت تكون هذه السيور من كابلات معدنية أو أسياخ حديد تسليح توفر مرونتها ميزة الاحتفاظ بحد أدنى من الحركة في المبني . وهذا مطلوب من أجل امتصاص طاقة الهزات الأرضية والاحتفاظ بقدرة احمد مرغوب فيها . على أي حال ، هذه المرونة (وهي في الكابلات أكبر من حديد التسليح) لها عيب وهو أنها تسمح في البداية بتطور قوى الشد وفتح الشروخ مع استطالة الحديد ، قبل أن يبدأ الإحساس بتأثير الزنق . لهذا السبب يجب أن تكون السيور سابقة الاجهاد قليلا بحيث تتفاعل بمجرد حدوث أي إجهاد بها . ويمكن عمل هذا باستخدام آداة شد مثل الزرجينة (شكل ٢٠) .

زرجينة



ب

سيور من حديد تسليح

أ


سيور من كابل حديد

شكل ٢٠

ويوجد عديد من الأدوات المماثلة في السوق .


وهناك وسيلة أخرى لجعل السيور سابقة الاجهاد ، وهي أسهل في الاستعمال ولكنها مناسبة أكثر لخصائص حديد التسليح ، وتم بلوبلة اطراف الأسياخ وشدها بالربط بصواميل في زوايا . ويجب أن تكون هذه

الزوايا مصنعة خصيصاً بلحام مفرد حتى تعطى ارتكازاً جيداً على البناء
وشد دقيق على كل من واجهتي المبني (شكل ٢١)



شكل ٢١

من أجل الحصول على ارتكاز أفضل على البناء ومن أجل حماية
الزخارف المعمارية (الحلبات ، والاكتاف ، البياض ... الخ) غالباً ما
سيكون من الضروري وضع مساند من الخشب بين السيرور والمبني
(شكل ٢٢) .




مساند خشب بين المباني والسيور

شكل ٢٢

وأخيرا من المفضل دائما استخدام سيور (كابلات او حديد تسليح) بقطر صغير من ١٠ إلى ١٦ ملimetرا . و اذا كانت كتلة المواد المطلوب امساكها بعضها ضخمة فان استخدام اثنين او ثلاثة من السيور المتوازية افضل من استخدام واحد اقوى . بمعنى اخر توزيع الاجهادات بدلا من تركيزها .

٦ - ١ - الشدادات العرضية :


عندما يكون المبني كبيراً إلى حد ما وبالخصوص إذا كان ذي استطالة فإن التحريم وحده ليس كافياً ، ويجب إضافة شدادات عرضية . وبسيط حل هو استخدام النوافذ ، ولكن هذا الأمر فيه مخاطرة عادة لأن المستوى الذي ستركب فيه الشدادات غير مرضي . لذلك من الضروري وضع سنادات رأسية بين الحوائط والشدادات وتركيب الشدادات في وضع متماثل بالنسبة للأدوار (شكل ٢٣) وسيكون الهدف كلما أمكن هو وضع الشدادات العرضية على محاور تماثل بالنسبة للعناصر القابلة للضغط والتى تقسم المنشأ مثل أسقف الأدوار والحوائط العرضية والعقود الحاجزه الخ .



شكل ٢٣

٦ - ١ - ٣ تقوية الفتحات :


ان الفتحات نقاط ضعف في المنشآت حتى في الاوقات العادية . وبعد انتهاء الزلزال تكون قد جذبت الشروخ واصبحت عامل مخزن للانهيار . وبالاضافة إلى التحريم يجب تقوية الفتحات من اجل جعل الحوائط متجانسة بقدر الامكان .



شكل ٢٤

ويمكن استخدام الطريقة التقليدية بعروق خشب (شكل ٢٤ ، صور ١٥ ، ١٦)


لكن اسهل حل سيبقى غالبا هو بناء حائط لسد الفتحة (شكل ٢٥) بالطوب او البلاوكات الاسمنتية مع مونة الجبس او الجير او بنسبة صغيرة من الاسمنت عند الضرورة . ولهذه الطريقة ميزة اضافية هي منع او تضييق امكانية دخول الاثر (صورة ١٦ ، ١٧) .



شكل ٢٥

وفي حالة الانهيار الجزئي سيكون من الضروري غالبا استعادة استمرارية تكوين الحائط قبل تركيب السيور ويتم هذا اما بملء الفجوات او


استبدال الاجزاء المنهارة بهيكل (شكلات او صلبات افقية) أو باعادة بناء الحائط المنهار مؤقتا (شكل ٢٦).



إستعادة الاستمرارية الانشائية

شكل ٢٦

وبالجمع بين بناء حواطط لسد الفتحات وتركيب السيور يمكن تثبيت المنشآت حتى المليئة منها بفتحات عديدة (شكل ٢٧) .



سد الفتحات بحوائط مع التحريم

شكل ٢٧

وفي حالة الآثار المصابة باضرار مثل الشروخ الجسيمة او تزحزح اساس فان الجمع بين هذه الاساليب (السيور والشدادات العرضية ، سد الفتحات بحوائط او شكلات) يمكن ان يعود إلى المنشئات الترابط

المطلوب . وبالفعل فانه يجعلها اقوى مما كانت قبل الزلزال و مقاومتها للهزات التابعة افضل ومع استعادة الاتزان يمكن ان يستمر العمل في الآثار تحت ظروف مقبولة امنيا .

وفيما عدا الحالات البسيطة (اثار صغيرة او ذات كتلة ضخمة) فان التحزيم وحده غير مناسب ، بل ويمكن ان يكون خطرا بسبب الانطباع الزائف بالامن اللذى يعطيه التحزيم . وينطبق نفس الشئ على تقوية الفتحات ، فهذه الاجراءات تكون فعالة فقط اذا ما طبقت معا . ومن اجل سلامة العاملين يجب بقدر الامكان ان تسير العمليات فى كل اثر تبعا للترتيب التالى .

- ١ — تركيب السيور حول المبنى من الخارج دون شد قوى .
- ٢ — سد الفتحات والفجوات بحوائط او تقويتها بشكالات .
- ٣ — جعل الاجزاء الحديد سابقة الاجهاد بشد السيور والشدادات .

٦ — ٢ الصلب :

تستخدم الصلبات التقليدية ذات السنادات المرتكزة على الأرض خارج المبنى فقط في حالة ما إذا كانت السيور والشدادات غير مناسبة او لا يمكن تركيبها . وتحتاج تلك السنادات إلى تثبيتها في الأرض وعادة ما يكون هذا صعب التحقيق بفاعلية . وفي حالة الهزات التابعة على وجه الخصوص فانها تنقل حركة الأرض مباشرة وسرعة مفاجئه إلى الاجزاء العليا من المنشأ (التي تكون حينئذ في ذروة مرحلة الاهتزاز) ويمكن

أن تعمل كحداقة مائلة ، مسببة تدمير العناصر التي كان مفترضاً ان تستند لها (صورة ١٨، ١٩) . وعادة ما نحتاج إلى صلبات فقط في حالة الميل الواضح (عندما يميل المبني ككل en bloc) أو لتخفييف الحمل عن الاساسات او لسند منشأ منفرد بتشبيته على الأرض (صورة ٢٠) .

من جهة أخرى تكون وسائل السند الرأس (الصلبات والهيكل) مطلوبة للتخفيف عن الاعمدة أو قطاعات الحوائط المت Sanchez والمعرضة لاحمال ثقيلة أو من أجل تحسين توزيع الاحمال، في المباني ذات الاساسات غير المستقرة او لسند عناصر غير مستقرة مثل عتب مكسور او سقف مفكك او قبو مشوه (صورة ٢١) . وتركيب مثل هذه السنادات المؤقتة مهمة تتطلب الدقة دائماً (وخاصة في اوقات النشاط الزلزالي) ويجب أن يعهد بها إلى اخصائيين ذوي كفاءة عالية .

٦ - ٣ الفك :


غالباً ما سيتطلب الامر فك المنشآت الضعيفة التي تعرضت للاهتزاز بشده وخاصة العناصر الزخرفية الصغيرة ، وتخزين المواد في مكان آمن . ويجب تصوير العملية تصويراً مكثفاً وترقيم العناصر المفكوكـة (قطع الاحجار خصوصاً بدنهان لا يسهل محوه قبل نقلها وتسجيل الارقام في كراسة . ويجب تخزين العناصر في تتابع منطقي لتسهيل إعادة التجميع (شكل ٣١) . وفك مثل هذه المنشآت أكثر صعوبـة عندما تكون المباني من الطوب . وخاصة اذا كان الطوب مغطـى ببلاستيك زخارف أو نحت . ويجب أن يكون الهدف هو نقل العناصر إلى أقرب

مكان ممكّن قطعة واحدة سليمة مكونه من عدة طوبات ما زالت متربطة بالمونة الموجودة بينها .

٦ — ٤ الاطارات الخشبية :

غالباً ما تكون المنشآت المبنية باطارات خشبية أكثر مقاومة للزلزال نظراً لمرورتها الفائقه وللتقويات والشكالات الموجودة بها لمقاومة الضغط الأفقي للرياح . لكن إذا كانت عجلة الزلزال قوية للغاية فان التقويات المقاومة لضغط الرياح قد تنهار وبذلك يفسد اتزان المنشأ كله لدرجة أن يميل أو ينهار .

تتضمن اعمال تأمين المنشآت المضار عمل تقويات مؤقتة (شدادات معدنية وشكالات خشبية ... الخ) لثبيت الميل (شكل ٢٨) وفي الحالات الأكثر جسامه غالباً ما يكون الأفضل هو فك المنشآت ووضع الأخشاب ومواد التغطية في مخزن .



الحالة بعد الزلزال

أ

الثبيت المؤقت

ب



شكل ٢٨

٦ - ٥ اصلاح السطح :

ان تركيب اسقف مؤقتة لحماية العناصر الهشة قد تم الحديث عنه من حيث المبدأ (انظر الفصل الرابع) . وفي الحالات الاخرى عندما يتم جعل المبني في حاله استقرار مؤقت يجب اصلاح الاسقف من أجل صد مياه الأمطار ومنعها من التسرب إلى المباني او الاضرار بالعناصر الانشائية (الأخشاب ، الاسقف ، السلاالم ... الخ) . وتبعا لنوع وحالة السطح يجب اما استعمال مواد خفيفة مؤقتة (الواح من المعدن او البلاستيك المموج او المضلع) أو استعمال المواد الاصلية التي تم انقادها (بلاط ، اردواز) اذا كانت موجودة . ومن المفضل دائما على اي حال الاقلال من وزن الاجزاء العليا للمبني من أجل التخفيف عن عناصره الانشائية التي اصابها الضعف .

٦ - ٦ حماية العناصر غير القابلة للنقل :

يتطلب الأمر احيانا عمل حماية مؤقتة للعناصر غير القابلة للنقل وذات القيمة المتميزة (مذبح ، مقبرة ، تمثال أو مجموعة نحت ... الخ) وفي المرحلة الاولية (الحرجة) تكون اكياس الرمل اجراءا مقبولا . وفيما بعد يمكن عمل حماية فعالة ضد سقوط المباني المعلقة عن طريق مأوى متين مبني من الخشب أو المعدن بالتربيط المناسب ومصمم بحيث يقاوم السحق (شكل ٢٩) ومغطى بالواح لا يقل سمكها عن ٢٥ ملليمتر .



حماية تمثال غير قابل للنقل

شكل ٢٩

الفصل السابع
ازالة وتصنيف الركام

بعد اتمام التثبيت المؤقت لللأثر يصبح دخوله والعمل بجواره أقل خطوره . وعندئذ يحين وقت تصنيف ركام الأجزاء العلوية المنهارة .

اذا كان الأفراد متوفرين يمكن ان تبدأ هذه العملية مبكرا بالبدء على سبيل المثال بالأثار التي انهارت كلية والمنشآت التي بقيت قائمة لا تشكل خطرا على العمال ، أو بالعكس حيث يجعل الركام المتجمع الأثر في خطر ، مثل حالة انهيار قبو كامل يشكل ركامه ضغطا على الحوائط المنخفضة نسبيا ، والتي ما زالت قائمة ، بحيث أنها تصعب معرضة للانقلاب (شكل ٣٠ أ) او عندما يكون ركام احد المباني قد تكدس ملاصقا لمنشأ آخر (شكل ٣٠ ب) .




كقاعدة عامة ، ومن اجل سلامة العمال يجب عدم السماح ببدء اي ازالة للرخام حتى يتم تحسين ثبات كل عناصر المبنى الضخمة التي مازالت قائمة (صورة ٢٢) .

وفي كل الحالات يصنف الرخام بمجرد نقله . ويجب تحصيص مساحة للتخزين لكل نوعية : كسر حجر ، حجر غير منحوت ، طوب كامل ، حجر منحوت ، مواد تسقيف صالحة للاستخدام ، كمرات ، عروق وأخشاب انشائية ، اعمال نجارة (ابواب ، شبابيك سلام ، الخ) ، عناصر صغيرة ثمينة (مثل قطع بياض عليها رسوم جدارية يعتقد ان من الممكن اعاده تجميدها فيما بعد) ويتم ترحيل القطع الفنية وعناصر المجموعات إلى مراكز الحفاظ على الممتلكات المنقوله (شكل ٣١) .

ويقدر الامكان ستخزن هذه القطع وتصنف بعيدا عن الاثر .
وستكون المساحات المختارة مفصولة بممارات يسمح عرضها بمرور ناقلة يدوية بعجلة واحدة (١ متر) أو اذا امكن سيارة (٢٥ متر) . ويتم رص اكوام الرخام بحيث يمكن تجنب اختلاط المواد القادمة من مبانى مختلفة .

واخيرا فانها فكرة جيدة ان تكتب او تحفر ارقام تمييز على القطع الضخمة سواء كان من الممكن اعاده استعمالها او لا (احجار البناء ، اللمرات ، الابواب ، الشبابيك الخ) وتدون هذه الارقام في كراسة خاصة بالإضافة إلى تسجيل المصدر الدقيق للقطعة ، اذا كان معلوما ، أو




شكل ٣١
تصنيف الرکام

على الاقل المكان الدقيق الذى عثر عليها فيه (ويمكن ايضا وضع هذه الارقام على مسقط افقي للاثر) وبهذه الطريقة سيكون من الممكن حفظ الاجزاء التى وان لم يمكن اعاده استخدامها ستكون مفيدة عندما يأتي وقت ترميم الاثر (على سبيل المثال قطعة شباك لاستخدامها كنموذج لاعادة تصنيع قطاعات النجارة) .

والمكان المثالى هو موقع الاثر نفسه بشرط ان يكون به فناء كبير او مساحة مكشوفة يمكن لعربات النقل دخولها . واذا لم يكن ذلك متوفرا يتم اختيار اقرب قطعة ارض خالية ويقام حولها سور .

واذا كان هناك اي خطر لاحتمال النهب يجب نقل القطع الصغيرة إلى مكان آمن يغلق بأقفال .

* * * *



الفصل الثامن
الحفظ على الممتلكات المنقوله

الفصل التاسع
العنوان الخارجى

الفصل الثامن

في مراكز إعادة التجميع والتخزين سيقوم أخصائيو الحفاظ على الآثار بتنظيم عملية تصنيف القطع وتقدير حالتها وتقرير اجراءات معالجتها والحفظ على المدى الطويل . وهنا يمكن مرة أخرى استخدام الاستثمارات المستخدمة عقب زلزال الجبل الاسود لجمع الجرد العام للكارثة وتقرير أولويات العمل والتحديد الدقيق للافراد والمعدات والمواد المطلوبة (انظر ملحق ٢) .

* * * *

الفصل التاسع

بمجرد انتهاء الفترة الحرجة نجد الادارة عادة ان الدعم والمساعدة آتية من المنظمات المختلفة .

٩ - ١ العون القومي :

يمكن ان تأتي القوى البشرية التابعة لادارة الحفاظ على التراث الحضاري من العاصمة و / أو المدن الأخرى بالبلاد لدعم الافراد المحليين . ويجب عمل اجتماع تنسيق باسرع ما يمكن لتوزيع الافراد على العمل المطلوب .

ولنأخذ على سبيل المثال زلزال الجبل الاسود في الخامس عشر من ابريل عام ١٩٧٩ . ان الوكالة المسئولة عن الآثار التاريخية العديدة ، هي ادارة حماية الآثار في الجبل الاسود في سينينجي ، العاصمة السابقة للجبل الاسود ، والتي كانت على حافة منطقة الكارثة . وكل جمهورية من الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ، لديها ادارة مماثلة لحماية الآثار واجتمع ممثلو كل الادارات في سينينجي وتولت كل جمهورية مسئولية احدى المناطق الادارية في الاماكن التي تأثر التراث الحضاري فيها بشدة . وبالاتفاق مع ادارة الجبل الاسود تولت كل ادارة من الادارات الاخرى بافرادها مهمة تقدير الاضرار واعداد اعمال التأمين في المنطقة المحددة لها .

ونظرا للتوقف الاجباري للانشطة العادية والانقطاع المتكرر لمصادر الطاقة (كهرباء ، وقود) غالبا ما يحدث ان يصبح من غير الممكن تنفيذ المهام التي تكون سهلة في الاوقات العادية ، حينئذ يصبح من الضروري اتمامها في أقرب مدينة خارج منطقة الكارثة . وفيما يلى بعض الامثلة :

— طبع دفاتر بطاقات اخلاء الممتلكات المنقوله (الفصل الثالث

(٣ - ٢) شكل ٣) .

— طبع استمرارات تقدير الاضرار (الفصل الخامس (٥ - ٢) شكل ١٨ ملحق) ، واستمرارات تقدير الاضرار للممتلكات المنقوله (الفصل الثامن وملحق ٢) (لكل اعمال الطباعة وضع النص الدقيق ومقاس الورق وعدد النسخ) .

— تجهيز او تصنيع معدات تأمين المنشآت : الزرجينات ، الزوايا
الحديدية ، الكابلات ، حديد التسليح ، المقصات ، مخارط لولبة ،
صواميل ، مسامير مختلفة ، اخشاب ... الخ (انظر الفصل
السادس) .

— توريد معدات البناء : سلالم ، مكونات سقالات ، الواح ،
جواريف ، معاول ، ناقلات يدوية ذات عجلة واحدة ، عربات نقل
خفيف الخ .

— توريد معدات امان (خوذ ، احذية ، مصابيح وبطاريات ، معدات
اسعافات اولية ... الخ) .

— كميات اضافية من سيارات العمل او الاجهزة .

سيأتي التدعيم بالافراد اساسا من الوكالات الاقليمية الاخرى للادارة .
وبمجرد مرور الفترة الحرجة ستكون الحاجة شديدة إلى افراد للاشراف
(اخلاء الممتلكات المنقوله) و خاصة ذوى الاهلية المهنية
(المهندسين ، المعماريين ، الملاحظين) من أجل تقييم الاضرار
و اتمام اعمال التأمين ، واذا كان هناك عدد كبير من القطع الفنية المطلوب
نقلها سيكون من الضروري ايضا التوجه إلى المؤسسات القومية والاقليمية
(المتاحف ، المكتبات ، الارشيفات ... الخ) من اجل التدعيم
بالاخصائيين المؤهلين والمعدات والادوات المطلوبة لحفظ مختلف انواع
القطع .

٩ - ٢ العون الدولى :

فى الأيام الأولى ستكون المساعدات الدولية المباشرة موجهة إلى عمليات الإنقاذ العاجلة ومساعدة ضحايا الكارثة . أما العون فى حماية التراث الحضارى فسيأتى فى البداية من المنظمات المسئولة عن هذا النشاط : اليونسكو (شعبة التراث الحضارى ^(١)) ، الايكوموس ^(٢) ، الايكوم ^(٣) ، والايكروم ^(٤) وهذه الهيئات سوف ترسل أولاً ، بناء على طلب البلد المعنى ، اخصائى يقوم بعمل تقرير عن الموقف المحلى . واذا تمكنت الادارة من تزويده فى الحال بالحصر والتقدير التفصيلي الدقيق

Unesco Division of Cultural Heritage
7 place de Fontenoy
75700 paris, France.

(١)
Cable: UNESCO PARIS
Telex: 204461 Paris.

ICOMOS (International Council of Monuments and Sites)
Hotel Saint-Aignan
75 rue du Temple
75003 Paris, France.

(٢)
Cable: ICOMOS PARIS
Telex: 240918 TRACE F.
ref. 617

ICOM (International Council of Museums)
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15.

(٣)
Cable: ICOM PARIS
Telex: c-o UNESCO

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)
13 via di S. Michele
00153 Rome, Italy

(٤)
Cable: INTERCONCERTO
ROME
Telex: 613114 ICCROM

ستكون زيارته قصيرة وفعالة^(٥). ويجب أن تتم اجراءات تنسيق المساعدة من هذه الهيئات عن طريق الادارة من أجل تجنب ازدواجية المجهود.

ويمكن أن يطلب من هذه الهيئات :

— ارسال خبراء ومتخصصين لأداء مهام محددة (تقدير الاضرار ، تأمين المباني ، الحفاظ على الممتلكات المنقوله ، تجهيز مشروعات الترميم ، التصوير الفوتوغرامترى الخ) .


— ارسال معدات أو مواد غير متوافرة في البلاد (سيارات ، معدات سواعق ، وحدات سقالات ، معدات ومواد تصوير ، مواد حفظ ... الخ) .

ومن الوجهة العملية ، نظرا لان شراء ونقل المعدات يستغرق وقتا فان العون الدولي سيكون مفيدا على وجه الخصوص في المرحلة التالية . بمعنى عند التقويه النهائية للمنشآت وترميم الآثار وحفظ الممتلكات المنقوله الخ ، وهي كلها أعمال تخصصية ودقيقة للغاية في منطقة زلزال ويمكن الإستفادة من العون الدولي في عمل استعدادات مسبقة لهذه المرحلة بارسال أفراد إلى الخارج في منح تدريب خاصة (هندسة الزلازل ، الحفاظ على الآثار والقطع الفنية ، الحفاظ على الرسوم الجدارية ،

(٥) في أغلب الأحيان تضطر الادارة لاصطحاب ممثلى كل هيئة في جولة لمشاهدة العديد من الآثار في كل منطقة الكارثة وتشغل بذلك سيارة وسائق وموظفين عدة أيام . سيكون من الأكثر اقتصادا مجرد رؤيتهم لبعض الحالات المتمثلة وتزويدهم بملف معد جيدا (صور ، خرائط ، رسومات للآثار ، وصف للاضرار) يغطي كل المنطقة .

المساحة التصويرية المعمارية الخ) وعند عودة هؤلاء المبعوثين سيصبحون موظفين في الادارة ويتولون مسئولية ترميم التراث الحضاري في منطقة الكارثة .

* * * *



الفصل العاشر
اجراءات الوقاية


رغم انه في الفرحة الحالية من بحوث الزلزال لا يمكن التنبؤ بالهزات الأرضية (مع بعض الاستثناءات) الا أننا على الأقل نعرف المناطق التي يحتمل ان تحدث فيها ومن الممكن في تلك المناطق الاستعداد لاحتمالات حدوث زلزال ، وتبعاً لذلك اتخاذ اجراءات من اجل تجهيز افضل للتغلب على الكارثة .

١٠ - ١ تقييم خطر الزلزال :

ان مناطق الزلزال في العالم معروفة بدرجة كافية من الدقة . وهى تناظر حواط التراكيب الكبيرة للقشرة الأرضية التي تستند اليها القارات والمحيطات (شكل ٣٢) كما أن خرائط الزلزال منشورة في كل البلاد وتم مراجعتها واستكمالها وتصحيحها دوريًا . ونظراً لتقسيم التخصصات والهيئات فان هذه الخرائط لا توزع عادة بشكل كاف ، وفي معظم الأحيان لا تكون معروفة ، على سبيل المثال ، للمسؤولين عن حماية الآثار .

وتوضع هذه الخرائط مناطق عديدة تختلف في درجة الخطورة مقاسه بمؤشرات مختلفة مثل : الكثافات القصوى الملاحظة تاريخياً والكثافات القصوى المتوقعة والتسارعات القصوى المتوقعة الخ .

يمكن ان يضاف الى هذه الخرائط خرائط ما يسمى بالمناطق الزلزالية المحدودة . وقد بدأت الان تنشر لمدن ومناطق معينة وهى تأخذ فى الحسبان السلوك المحلى للتربة التى يمكن أن تضعف أو تقوى تأثير هزة أرضية محددة ، وتقدم بذلك أساسا لتقدير دقيق جدا لخطر الزلازل فى نقطة محددة ، لاثر مثلا .



مناطق الزلازل في العالم

المدن والأثار التاريخية

شكل ٣٢

ان درجة التقدم فى بحوث علم الزلازل والقشرة الأرضية ، الالازمة لتلك الدراسات تختلف من بلد لآخر ، ولكن توجد على الأقل خريطة قومية متوفرة في كل مكان . لذا يوصى بأن تطلب الادارة القومية المسئولة عن حماية الآثار في كل دولة من الهيئة المسئولة نسخة من أحدث خريطة زلازل وتوقع عليها الآثار التاريخية المحمية والمدن والأحياء القديمة

والموقع الأثرية والمتحف والمكتبات الرئيسية في البلاد . وسيعطي هذا صورة واضحة عن أكثر المواقع تهديدا والأولويات التي يجب ملاحظتها .

وبعد تجميع المعلومات يجب توصيلها إلى الادارة المختصة في كل منطقة مع نسخة من خريطة الزلازل موضحا عليها موقع كل أثر بالنسبة لمناطق الزلازل المختلفة .

١٠ - ٢ خطط الطوارئ :

أحيانا تقوم السلطات المدنية والعسكرية في مناطق الزلازل باعداد خطط طوارئ حتى يمكنها العمل فور حدوث الكارثة وتتضمن هذه الخطط عدة سيناريوهات ، معأخذ الظروف المحلية في الاعتبار ، توزيع المهام الضرورية وتنسيق أنشطة الأغاثة . ومثل هذه الخطط تراجع وتحسن من وقت لآخر من حيث المبدأ . ويجب على المسؤولين في الادارة سواء على المستوى القومي أو الاقليمي أن يطلبوا الاطلاع على هذه الخطط وان يضعوا ملاحظاتهم عليها وان يشاركوا في مراجعتها أو في اعدادها (وهو الأفضل) من أجل التأكد من أن هذه الخطط تتضمن حماية التراث الحضاري .

١٠ - ٣ التوثيق :

بعد حدوث زلزال تكون المعرفة الدقيقة بكل أثر من أهم العوامل الحاسمة في عمل تقدير دقيق للأضرار ولمتطلبات التأمين . والتسجيل التفصيلي ، الذي يوضح الشكل والحالة التي كان عليها الأثر قبل الزلزال ، ضروري من أجل الاصلاح والترميم والحفاظ على الأثر فيما بعد .

ومن الضروري تجميع العناصر التالية بالنسبة لكل أثر : -

- تسجيل دقيق بالرسم بمقاييس رسم مناسب للأثر (على الأقل ٥٠/١ مع رسومات تفصيلية ٢٠/١ أو ١٠/١) متضمنه مساقط أفقية على مناسيب مختلفة وكل الواجهات والقطاعات الضرورية .
- الملف الفني لكل أعمال الاصلاح والصيانة والتغيير .
- مجموعة شاملة من الصور الأبيض وأسود والملونة (لقطات عامة ولقطات مقربة من الحاج والداخل) .
- حصر كامل ودقيق للممتلكات المنقوله التي يحتويها المبنى (قطع فنية ، مجموعات ، اثاث ، كتب الخ) .
- قائمة مراجع وتسجيل لتاريخ الاثر منذ انشائه حتى الوقت الراهن .

ويجب حفظ وايداع عدة نسخ من هذه الوثائق ، وبعضها على ميكروفيلم ، في عدة أماكن معروفة وخاضعة للاشراف وفي أمن مكان ممكн . اما الاصول على وجه الخصوص (سلبيات الصور ، الرسومات الاصلية ... الخ) فيجب حفظها في مبني منشأ طبقاً لاقتى مواصفات مناطق الزلزال .

عندما تقوم ما بعمل مسع فوتوجرامتري لآثارها فان اختيار الاثار التي يجب تغطيتها وترتيب الاولويات بينها يجب ان يبنى انساناً على الشدة النسبية للزلزال في المنطقة الواقعه بها . فمثل تلك يمكن ان تصاب باضرار جسيمة وتدمير في اي لحظة ، وامكانية الاستعانة برفع فوتوجرامتري تم قبل الكارثة يمكن ان يوفر أفضل فرصه للترميم الناجح . ويجب عمل حملات رفع فوتوجرامتى منظمه لتغطية الاثار في مناطق الزلزال مع امكانيات من اجل حفظ لقطتى التعريض في مبني آمن (او ، وهو الافضل ، عمل نسخ) وطبعها عند الحاجة .

ويمكن ان يتم تجميع هذه الوثائق على المستوى القومى او
الاقليمى او المحلى .

وعلى أى حال من المرغوب فيه ان يكون لدى الادارة فى كل من
مكاتبها المحلية نسخه من المساقط الافقية للاحارات المسئولة عنها ومجموعة
من الصور الفوتوغرافية .

واهم ما تحتاجه الادارة خلال فترة الطوارئ هو ان يكون لديها
رسومات مبسطه لكل اثر لاستخدامها فى تسجيل الاضرار (انظر الفصل
الخامس وشكل ١٧) وفي حساب متطلبات المعدات والمواد (مساحة
الغطاء ، طول وارتفاع السقالات ، طول السيور الخ) وهذه الرسومات
المبسطة والدقيقة يجب ان تكون بمقاييس صغير لسهولة التداول فى الموقع
(وبصرف النظر عن الحالات الاستثنائية يجب ان تتناسب مختلف
رسومات الاثر الورقة النمطية مقاس 210×297 ملليمترًا والتى يمكن
استنساخها بسهولة . تعد هذه الرسومات بواسطة الادارة وتحفظ منها
نسختان او ثلاث فى اماكن منتقاه بعناية وتفهرس بدقة (فى كل منطقة
ب بواسطة الادارة المحلية فى ترتيب ابجدى او عددي) بحيث يمكن
استعادة ملف كل اثر بسرعة وبدون خطأ .

١٠ - ٤ المحافظة على الاستعداد للعمل :

من مشاكل الزلازل أنها لا تحدث كثيرا . ومع أن هذا ليس مبررا
للشكوى بأى حال فإنه يعقد بدرجة كبيرة مهمة الاستعداد المسبق ،

فحتى في منطقة ذات حركة زلزالية عالية لا يمكن تعين فرقه طوارئ خاصة يطلب منها البقاء على أهمية الاستعداد والخوذ على الرؤوس من أجل زلزال قد لا يأتي حتى القرن القادم .

ولكنه بنفس القدر من الاحتمال يمكن أن يأتي غدا . وعلى مستوى ادارة محلية او اقليمية للحفاظ على الاثار يجب ان تكون تلك الاجراءات التي يمكن اتخاذها موجهة لتحسين قدرتها على العمل بسرعة خلال الفرة المحرجة ، والعمل مستقلة عن الموارد الخارجية .

١٠ - ٤ - ١ الكهرباء :

لما كانت الكهرباء غالبا ما تنقطع بعد الزلزال يجب أن يكون لدى الادارة مصدر مستقل للتيار في الموضع مثل مولد متنقل يعمل بالنفط بقدرة حوالي ٢٥ كيلوات و ٢٢٠ فولت و ٥٠ هرتز ، سواء لانارة الموقع (سيتطلب الأمر العمل ليلا خلال الأيام الأولى لأن ساعات النهار ستمضي في ميدان العمل) أو لتشغيل المعدات مثل آلة تصوير المستندات ، معمل التصوير لتحميض وطبع الصور التي تحضرها فرق الفحص وما إلى ذلك . كما يجب وجود لفتين ٥٠ متر من السلك ورصيد من الوصلات الجيدة (أكباس ، محولات ، سلك توصيل الخ) .

١٠ - ٤ - ٢ الحرائق :

غالبا ما يلى الزلزال حرائق ، لأنها تسبب قفلات كهربية وتفجر أنابيب الغاز وانهيار المباني على نيران مشتعلة (أجهزة البوتاجاز والمدافئ الخ) . ويمكن لمثل تلك الحرائق أن تصل بسرعة إلى

مقاييس هائلة (سان فرانسيسكو ١٩٠٦ وطوكيو ١٩٢٣) لانه من المستحيل غالبا مكافحتها فالعديد من الحرائق يشب فى أن واحد ومصادر المياه مقطوعة والشوارع مسدودة بالحطام وما إلى ذلك . لذا يجب عمل اجراءات خاصة لتزويد كل من موقع الادارة وكل أثر تبعا لدرجة تعرضه ، بمجموعة منفصلة من الأدوات (جهاز اطفاء يعمل بالمساحيق ، كمية من الرمل ، مضخة مياه تعمل بالنفط اذا كان هناك مصدر مياه قريب) وتدريب الحراس وكل الموظفين على مقاومة الحريق .

١٠ - ٤ - ٣ المركبات :

خلال فترة الطوارئ من الحيوي توفر مركبات (موتسيكلات وسيارات وعربات فان) من أجل فحص الآثار واخلاء الممتلكات المنقولة وتقدير الاضرار وتنظيم اجراءات الطوارئ الخ . لذا لا يمكن أن تتحمل الادارة السماح بتعطل سياراتها أو سيارات موظفيها (التي سيتكرر استخدامها في مثل هذه الظروف) بسبب الزلزال (صورة ٢٣) لذلك يجب اختيار موقع الجراجات وموافق السيارات بعناية . وفي مناطق الزلازل تكون الجراجات المصنوعة من مواد خفيفة (معدن ، خشب ، اسبستوس ... الخ) على هيكل خشب أو معدن ولكن مقواة

لمقاومة ضغط الريح مفضلة على الجراجات المبنية (*). ويجب الانتباه على وجه الخصوص إلى عدم وضع المركبات بين الأعمدة في مبني مكاتب أو سكن متعدد الطوابق . وحتى الانتظار المؤقت للسيارات (صورة ٢٣) يجب أن يكون محظورا بالقرب من المبني (على مسافة تعادل ضعف ارتفاع المبني) وليس مجرد حظر بوضع علامات ولكن بوضع عوائق مثل الأشجار أو الرصف أو بناء حواطي منخفضة أو حفر خندق الخ .

١٠ - ٤ - وقود المحركات :

يمكن أيضا أن تتوقف امدادات وقود المحركات لعدة أيام . لذا ينصح بالاحتفاظ بإحتياطي صغير من الوقود للسيارات والمولدات (برميل أو اثنان سعة ٢٠٠ لتر من النفط ، واذا كان ضروريا ، زيت ديزل) في مكان معزول (مأوى مستقل) ولكن محصن ضد السرقة . ويجب الاحتفاظ في نفس المكان بمضخة يدوية أو على الأقل أنبوب من لملء خزانات الوقود .

(*) في زلزال سان فرناندو (الولايات المتحدة الأمريكية ٩ فبراير ١٩٧١) في مستشفى أوليف فيو ، هبط السقف الخرساني على السيارات في موقف سيارات الأسعاف . ولا توجد ضرورة لتأكيد مدى أهمية الأسعاف بعد الزلزال خاصة أنه في هذه الحالة تطلب الأمر إخلاء مبني المستشفى الذي أصيب باضرار جسمية ، وادى تعطل جهاز توليد الكهرباء إلى انقطاع اتصالات التليفون والراديو . وفي حالة الكارثة تعادل أهمية السيارات بالنسبة للادارة للادارة سيارات الاسعاف بالنسبة للمستشفى .

٤ - ٥ الاستعدادات المسبقة :

قليل من الاستعدادات المباشرة ، يمكن عمله مسبقا . من السهل بالطبع طباعة استثمارات تقدير الاضرار والاحتفاظ بمخزون من الزوايا الحديدية وشراء أسياخ حديد للتخرير ، ولكن ما هي فرصة العثور على هذه الأشياء بسرعة وفي حالة جيدة اذا حدث زلزال بعد خمسين أو مائة سنة ؟ مثل هذه الاستعدادات من الأفضل غالبا أن تنظم على المستوى القومى مثل طباعة الملصقات لوضع علامات على الآثار ، والتي يمكن ارسالها إلى كل ادارة محلية أو اقليمية واستبدالها كل عشر سنوات (ويتيح ذلك ميزة تذكير الموظفين بخطر الزلزال) ، وطباعة الاستثمارات المختلفة والاحتفاظ برصيد من المواد التي يمكن ارسالها إلى منطقة الكارثة بمجرد الابلاغ عن وقوع زلزال .

على مستوى الادارة المحلية بدلا من الاحتفاظ برصيد من المواد مخزنا دون جدوى ، ويمكن أن يتضح في أي وقت انه قد أصبح غير صالح للاستعمال ، أو يمكن أن يدمره الزلزال ، من الأفضل جعل التوريدات منتظمة بحيث يوجد دائما رصيد كاف من أجل الفترة الحرجة . على سبيل المثال ، بالإضافة إلى الأشياء المذكورة اعلاه (فقرات ٢ ، ٣ ، ٤) يجب أن يتتوفر باستمرار رصيد من الأفلام وأوراق ومواد التصوير ، والبطاريات للمصابيح الكهربية والمعدات (الآلات الحاسبة ، الكاميرات ... الخ والأدوات المكتبية وأدوات الرسم) . ولكن من الخطأ الاحتفاظ بهذه المواد في دولاب مكتوب عليه « يفتح في حالة الزلزال فقط » .

ويجب استهلاك الرصيند بانتظام بحيث لا تصبح منتجات مثل الأقلام والورق الحساس منتهية الصلاحية ، يجب الاحتفاظ برصيند عادي يكفي لسنة واحدة وهذا يمكن ان يستهلك فى أسبوعين أو ثلاثة اذا حدث زلزال .

١٠ - ٥ صيانة الآثار :

أخيرا يجب التأكيد على أن حالة حفظ الأثر لها أهمية حيوية عند حدوث زلزال وقد وضح مما سبق (الفصل الخامس) ان الزلزال يسبب كسر المباني خلال الخطوط الأضعف مقاومة بها . وبعض نقاط الضعف مثل الفتحجات تشكل جزءا متكاملا من المبني ولا يمكن الغاؤها ، ولكن بعض الضعف الحادث في المبني مثل الرباط السعى بين العوائط (سواء كانت مبنية في أن واحد أولا) ، وهبوط الأساسات والشروع ووصلات الخشب سيئة الحال الخ ، يكون عاملا في زيادة سوء الاضرار .


ان الصيانة الدورية والصحيحة للأثر بالوسائل المقبولة للممارسة العملية للحفاظ على الآثار أكثر أهمية في مناطق الزلازل عنها في أي مكان آخر . وقد أظهرت الخبرة المكتسبة في عديد من الزلازل أن المباني التي تم اصلاحها وصيانتها كما يجب ، وحتى بدون تحريم أو تدعيم احتياطي ، قد صمدت بادنى قدر من الاضرار وأحيانا بدون أي اضرار بينما المباني المجاورة تماما والتي كانت صياتتها سيئة أو غير مصانة على

الاطلاق حدث بها زححة أو انهيار . ان الأهمية الحيوية للصيانة الجيدة تعنى أولاً وقبل كل شئ أن كل الآثار يجب أن تفحص دوريًا وأن يسجل على الفور اي ضعف ويعالج باسرع ما يمكن .

ان اساليب اصلاح الخلل البسيط لا تختلف اطلاقاً عن القواعد العادية لاحفاظ على الاثار ، ومن الطبيعي انه عند اصلاح المبانى القديمة يجب تجنب استخدام مونة الاسمنت لأنها صلبة أكثر مما ينبغي ومن الأفضل استعمال مونة الجير من أجل الحصول على أفضل تجانس ممكن في المبنى الجارى اصلاحه .

على أي حال في مناطق الزلزال في أكثر من مكان آخر ، يجب أن يجري العمل بأكبر قدر من العناية لأن أدنى أهمال يمكن أن يكون خطيراً جداً . حتى أعمال التغيير والتطوير اليومية يجب أن تتم باحتراس . وقد لوحظ بعد زلزال فريولي (ايطاليا ١٩٧٦) أن أعمال التحديث الروتينية في المنازل القديمة كان لها عواقب خطيرة . ففي عملية وضع مواسير المياه وكابلات الكهرباء في الحوائط الحجرية ، لخدمة الحمامات التي تغيرت حديثاً ، تم عمل فجوات عريضة لأنها كانت من الأسهل إزالة حجر كامل عن ثقب حجر . وأصبحت هذه الفجوات المملوءة بمواد مختلفة ومونة مختلفة خطوطاً غير متجانسة في البناء تصدعت الحوائط على امتدادها خلال الزلزال . وبذلك أدى الضعف الانشائي إلى زيادة جسامته الضرار .

وفي حالة الخلل الخطير الذى يتطلب اصلاحاً أو تدعيمياً واسعاً
النطاق يجب أخذ حالة الآثار الواقعة في منطقة زلزال في الإعتبار فيما
يتعلق بالأساليب التي يجب استخدامها . ففي مثل تلك الحالات يجب
دائماً استشارة اخصائى في هندسة الزلازل ، وهذه مهمة غاية في
الخصوص ، عادة ما لا يكون المعماريون والمهندسوون مهنيين لها جيداً .
ويجب أن تتضمن العملية دراسة مدى القابلية للتصدع ومسح لتركيب
الأرض بالمنطقة وتحليل لترابة الأساسات وتحليل ديناميكي للمنشأ
ودراسة للسلوك المتوقع طبقاً للمعدلات الزلزالية المختلفة .



نموذج تقييم أضرار

ملحق ١ - ١

أ) ممتلكات حضارية غير منقولة

الرقم											حصر الأضرار		
	القرن											اسم الأثر	
	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	موقع أثري	٢
											مجموعة مبانى حضورية		
											منطقة حضورية محصنة		
											دور — أديرة		
											مجموعة مبانى ريفية		
											أثر منفرد		
											أثري ديني		
											إسكان		
											مبني عام		
											مبني يخدم غرضا اقتصاديا		
											عمارة حربية		
											(محصنة)		
											منشآت خاص بسلامات البشر		
											مبني يخلم غرضا تقنيا		
											نصب تذكاري للكفاح من		
											أجل التحرر الوطني		
٢٣											المنطقة	٣	
٢٤											المكان		
٢٥											البلدة		
٢٦											العنوان		
٢٧											رقم تسجيل الأرض		
٢٨											الملك		
٢٩											الحالة قبل الزلزال		
٣٠											٥ جيد ٥ متوسط ٥ ردئ		
٣١											درجة الأثر		
٣٢											نظام العمارة		
٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	مدمر	٤
٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	الضرر الذي أحدثه الزلزال	
٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	المدخلة — المداخن	
٣٧	٣٨	٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	التقطعة	
٣٨	٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	الانهاء	
٣٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	القبة — القباب	
٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	القبو — الأقبية	
٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	السقف — الأسف	
٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	الأرضيات الخشب	
٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	أرضيات أخرى	
٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	حوائط حاملة	
٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	حوائط غير حاملة	
٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	العقد — العقود	
٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	الأعمدة	
٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	السلم — السلاسل	
٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	الأساسات	
٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	٣٢١١	البرج — الأبراج	
٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	٣٢١١	٣٢١٢	المئذنة — المآذن	
٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	٣٢١١	٣٢١٢	٣٢١٣	الزخارف المعمارية	
٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	٣٢١١	٣٢١٢	٣٢١٣	٣٢١٤	الحجاج	
٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٢١٠	٣٢١١	٣٢١٢	٣٢١٣	٣٢١٤	٣٢١٥	الرسوم الجدارية	

ملحق ١ - ب

إجراءات الطوارئ	حالة الأثر	درجة الخطورة	٥
<input type="radio"/>	لم تغير	<input type="radio"/> الإصلاح ممكن	٥
<input type="radio"/>	تغيرت		٦
<input type="radio"/>	غير قائم	<input type="radio"/> الإصلاح مستحيل	٧
	مخطط (عند منسوب الأرض) للأثر وعليه الأبعاد الرئيسية صور فوتوغرافية وعلامات على الأضرار (الصفحة الثانية يأكملها)		٦
	الخواص الإنسانية (نوع ونوعية مواد البناء ومكونات الربط)		٧
	وصف التشوه والضرر الإنساني		٨
	إجراءات الطوارئ المقترن		٩
<input type="radio"/>	إزالة كاملة		
<input type="radio"/>	إزالة جزئية		
<input type="radio"/>	تفطية مؤقتة		
<input type="radio"/>	صلب		
<input type="radio"/>	شدات خارجية		
<input type="radio"/>	شدات داخلية		
<input type="radio"/>	حماية للرسوم الجدارية		
<input type="radio"/>	حماية للزخارف المعمارية		
<input type="radio"/>	برنامج الإصلاح المقترن		١٠
<input type="radio"/>	الإزالة		
<input type="radio"/>	المدخنة / المداخن		
<input type="radio"/>	التغطيات		
<input type="radio"/>	المنشآء الخشبي		
<input type="radio"/>	القباب		
<input type="radio"/>	الأقبية		
<input type="radio"/>	الأسقف		
<input type="radio"/>	الأرضيات الخشبية		
<input type="radio"/>	أرضيات أخرى		
<input type="radio"/>	الحوائط المحاملة		
<input type="radio"/>	الحوائط غير المحاملة		
<input type="radio"/>	العقد / العقود		
<input type="radio"/>	الأعمدة		
<input type="radio"/>	الأكتاف		
<input type="radio"/>	الكمرات		
<input type="radio"/>	السلم / السلالم		
<input type="radio"/>	فحوص جيو ميكانيكية		
<input type="radio"/>	الأساسات		
<input type="radio"/>	الأبراج / المآذن		
<input type="radio"/>	البياض الخارجي		
<input type="radio"/>	البياض الداخلي		
<input type="radio"/>	إجراءات الحفاظ		
<input type="radio"/>	ترميم		

تصنيف الأضرار وحالة قابلية المبني للاستخدام

١١

الدرجة الخضراءصالح للاستعمال

١

سليم عدا أضرار سطحية ٥ درجة ١
 لا توجد أضرار إنسانية ٥ درجة ٢

١ - أ
١ - ب

الدرجة الصفراءغير صالح للاستعمال مؤقتاً

٢ - أ
٢ - ب

أضرار إنسانية ٥ درجة ١
 أضرار إنسانية جسمية ٥ درجة ٢

الدرجة الحمراءغير صالح للاستعمال

٣ - أ
٣ - ب

أضرار إنسانية جسمية جداً ٥ درجة ١
 انهيار جزئي أو كلي ٥ درجة ٢

(إن تصنيف الأضرار وحالة قابلية المبني للاستخدام قد تحدد طبقاً للمعايير المطبقة بواسطة اللجنة الفنية لتقدير الأضرار في جمهورية الجبل الأسود الإشتراكية)

١٢ التكلفة التقديرية للإصلاح

١ - قيمة المبني قبل الزلزال

دينار _____ دينار ٢م × _____

٢ - قيمة ترميم المبني لإعادته لحالته قبل الزلزال (إصلاح إنساني)

دينار _____ دينار ٢م × _____

٣ - القيمة الإجمالية للإصلاح (التقوية)

دينار _____ دينار ٢م × _____

١٣ ملاحظات

١٤ أعضاء اللجنة

عدد السلبيات

التصوير الفوتوغرافي :

المصور

صاحب حق النشر

المكان والتاريخ

نموذج تقدير أضرار
ب) ممتلكات حضارية منقولة

ملحق ٢ - أ


الرقم											حصر الضرر											
											اسم القطعة											
											طبيعة القطعة											
القرن	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢													
											دينية	١										
											دنية	٢										
											خاصة بسلامات البشر											
											أثرية											
											أدبية / أرشيف											
											تقنية											
											قطعة من النصال في سبيل التحرر الوطني											
											المادة	٣										
											معدن											
											خشب											
											نسج - قماش											
											جلد											
											ورق											
											خزف											
											زجاج											
											بورسلين											
											حجر											
											عظم											
											قرون											
											أحجار كريمة											
											المنطقة	٤										
											المكان											
											المدينة											
											العنوان											
											المالك											
											الحالة قبل الزلزال											
	<input type="radio"/> ردئ										<input type="radio"/> متوسط	<input type="radio"/> جيد										
	نعم	جزئي	غير جيد	غير											درجة التصنيف							
	ـ	ـ	ـ	ـ											نظام الحماية							
																					اضرار بسبب الزلزال	٥
																					اجراء الطوارئ	٦
																					حاله القطعة	درجة الخطورة
																					<input type="radio"/> لم تتغير	<input type="radio"/> الإصلاح ممكن
																					<input type="radio"/> تغيرت	<input type="radio"/> الإصلاح غير ممكن
																					<input type="radio"/> غير موجودة	

ملحق ٢ - ب

- | | |
|---|----|
| رسم القطعة والأبعاد الرئيسية
صور فوتوغرافية وعلامات توضح الأضرار
(الصفحة الثانية بأكملها) | ٧ |
| الخواص الرئيسية للقطعة | ٨ |
| وصف التشوهات والأضرار | ٩ |
| اجراء الطوارئ المقترن | ١٠ |
| <input type="radio"/> التنظيف | |
| <input type="radio"/> الفك | |
| <input type="radio"/> التعبئة | |
| <input type="radio"/> النقل | |
| <input type="radio"/> التعقيم | |
| <input type="radio"/> التخزين | |
| <input type="radio"/> التجفيف | |
| <input type="radio"/> العجرد | |
| <input type="radio"/> صور فوتوغرافية | |
| برنامجه الإصلاح المقترن | ١١ |
| <input type="radio"/> حفاظ كامل | |
| <input type="radio"/> حفاظ مع إعادة تركيب | |
| <input type="radio"/> حفاظ مع ترميم | |

١٢	تصنيف الأضرار وحالة قابلية القطعة للاستعمال
٥	قابل للاستعمال
٥	غير قابل للاستعمال مؤقتاً
٥	غير قابل للاستعمال
١٣	التكلفة التقديرية للإصلاح
دينار	تكلفة إعادة القطعة إلى حالتها السابقة
١٤	ملاحظات
١٥	اعضاء اللجنة
_____	الصور الفوتوغرافية :
_____	عدد السليمان
_____	المصمر
_____	صاحب حق النشر
_____	المكان والتاريخ

الصور



صورة (١)

فريولي : (شمال ايطاليا) ازالة البيوت القديمة في فريه تضررت بسبب زلزال ٦ مايو ١٩٧٦ .

صورة (٢)

باجان : (بورما) مشمع مستخدم كتغطية مؤقتة لسطح معبد نجاميينا رقم ١٨٣١ ، والذي تضرر بزلزال ٦ يوليو ١٩٧٥ .





صورة (٣)

دير بود لاستفا : داخل الكنيسة ورسومات جدارية على حائط الشرقية تحت سقف مؤقت .


صورة (٤)

دير جراديس : (الجبل الاسود) كنيسة سان نيكولاوس انهيار جزئي للقبو يعرض رسوم جدارية ترجع لعام ١٦٢٠ م للخطر .




صورة (٥)


دير جراديست : تسقيف حماية مؤقت .



صورة (٦)

انتيغوا : (جواتيمالا) كاتدرائية متضررة بسبب زلزال يوليول ١٧٧٣
وزلزال ٤ فبراير ١٩٧٦ . شروخ مائلة على شكل X تدل على اهتزاز
الحائط في الاتجاه الطولي .






صورة (٧)

باجان : دير رقم ٢٢٣ . الحائط الغربي انقسام على اليسار بشرخ يتبع التوافذ من طابق لطابق . على اليمين ركن المبني انهار مع كامل الحائط الجنوبي وفي الوسط شرخ رأسى يوصل بين الفتحات .

صورة (٨)

باجان : معبد رقم ١٨٢٨ : انقسام الحائط الغربي إلى ٣ أجزاء وانسحاق القاعدة وهبوط الاساسات الذى يدل عليه ميل الحائط الجنوبي (على اليمين) والجزء الأوسط .






صورة (٩)

براجيسى : (الجل الاسود) . تزخر حواضر منزل بشروخ تتبع الفتحات .

صورة (١٠)

باجان : دير رقم ٢٣٩ : قبو تشرخ وتشوه مع سقوط عديد من قطع الطوب .





صورة (١١)

براجيسى : (الجبل الاسود) : انهيار قبو الكنيسة بالكامل جزء من برج النواقيس (Campanile a vela) بقى في مكانه، عنصر زخرفي غير متزن من الصعب حمايته من الافضل فكه ووضعه في مكان آمن لحين اجراء أعمال ترميم الاثر بالكامل .



صورة (١٢)

جيمونا : (فريولي) : عمود في الكاتدرائية مال مع انسحاق المداميك السفلية .




صورة (١٣)

جيمونا : (فريولي) واجهة كنيسة « مادونا دى فوسالى » مقسمة بفجوة عريضة تتبع الفتحات ومتذبذبة بشروخ مائلة جهة الاركان .



صورة (١٤)

وضع العلامات على أثر تضرر بزلزال ١٥ ابريل ١٩٧٩ (الجبل الاسود) بواسطة منظمتين مختلفتين : على اليسار الشعار الازرق لمعاهدة لاهاي مثبت بواسطة الادارة يوضح أن المبنى أثر تاريخي محمي . على اليمين الارقام توضح رقم المبنى لدى اللجنة الفنية لتقدير الاضرار : الارقام الصفراء وتحتها خطان ١٦ / ٢ تشير الى التصنيف في الدرجة ٢ ب (غير صالح مؤقتا للخدمة) أضرار انشائية جسمية . الترقيم الجديد أسفله ، أضيف بعد الهزة التابعة في ٢٤ مايو ١٩٧٩ ويشير إلى الدرجة ٣ أ تزحزح انشائى ، لا يعاد استخدامه .



صورة (١٥)

انتيغوا جواتيمالا : بالاسيد ايونتامينتو : تقوية الفتحات بالقرب من ركن الاثر لكن هذا الاجراء يجب أن يضاف اليه تركيب سبور وشدادات حتى يكون فعالا في حالة الهزة التابعة .


صورة (١٦)

جيمونا : (فريولي) إلى اليسار تقوية للعقود وتغطية مؤقتة لمبني البلدية الى اليمين عقود المساكن وقد تم بناء حواجز داخلها لسندتها .



صورة (١٧)

جيمونا : (فريولي) تفصيلة لممر معقود تم بناء حائط لسنته .



صورة (١٨)

جيمونا : (فريولي) بالاتزوجوريجاتى .

بعد زلزال ٦ مايو ١٩٧٦ ، صلب الواجهة من الخارج لكن دون تقوية

الفتحات أو الركائز الداخلية .



صورة (١٩)


جيمونا : (فريولي) بالاتزوجوزيختى : نفس المكان بعد الزلزال
التابعة يوم ١٥ سبتمبر ١٩٧٦ انهار الاثر على نفسه تماما خلف
الدعامات . المباني المجاورة دمرت جزئيا .



صورة (٢٠)

انتيغوا جواتيمالا : كاتدرائية : صلب لكتف مفرد في الخطام تبقى
بعد زلزالى عام ١٧٧٣ وعام ١٩٧٦ .





صورة (٢١)

باجان : أوبالى ثين (رقم ٢١٢١) القبو المبني بالطوب وسطحه الداخلى به رسوم على البياض (رسوم من القرن الثامن عشر الميلادى) وقد تشهو بشدة بزلزال ١٩٧٥ . هيكل تدعيم من عقود معدنية تم تركيبه لعمل تدعيم عام للمنشأ .

صورة (٢٢)

فينزونى : (فريولي) ركام مساكن قديمة مدمرة حول مبنى البلدية الذى اصيب باضرار جسيمة .





صورة (٢٣)

بودقا : (الجبل الاسود) أسوار مدينة العصور الوسطى وقد انهارت محطمة عديد من السيارات الواقفة بما في ذلك سيارة تابعة لادارة حماية الاثار التاريخية في الجبل الاسود .

المحتويات

الصفحة	الموضوع
١١	مقدمة الطبعة العربية
١٣	تمهيد
١٨	التعريفات
٢١	مقدمة
٢٧	الفصل الأول : الفحص الأول
	١-١ معايير التصنيف
	١-٢ التنظيم المعملى
٣٩	الفصل الثاني : المعلومات
٤٣	الفصل الثالث : اخلاء الممتلكات المنقولة
	٣-١ اختيار مراكز الاستقبال
	٣-٢ التنظيم العملى
٥١	الفصل الرابع : التغطية المؤقتة
٥٥	الفصل الخامس : تقدير الأضرار
	٥-١ سلوك المباني
	٥-٢ عملية تقدير الأضرار
٨١	الفصل السادس : تأمين المنشآت
	٦-١ استعادة الاستثمارية الانشائية
	٦-٢ الصلب
	٦-٣ الفك

	٦-٤ الاطارات الخشبية
	٦-٥ اصلاح الأسطح
	٦-٦ حماية العناصر التي لا يمكن نقلها
٩٩	الفصل السابع : ازالة وتصنيف الركام
١٠٥	الفصل الثامن : الحفاظ على الممتلكات المنقوله
١٠٥	الفصل التاسع : العون الخارجي
	١-٩ العون القومى
	٢-٩ العون الدولى
١١٣	الفصل العاشر : اجراءات الوقاية
	١-١٠ تقييم خطر الزلزال
	٢-١٠ خطط الطوارئ
	٣-١٠ التوثيق
	٤-١٠ المحافظة على الاستعداد للعمل
	٥-١٠ صيانة الآثار
١٢٧	الملاحق
١٣٥	الصور
١٥١	المحتويات

سلسلة الثقافة الأثرية

مشروع المائة كتاب

صدر منها

١ - المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية

تأليف : د. أحمد قدرى

ترجمة : مختار السويفى - محمد العزب موسى

مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار

٢ - تراثنا القومي بين التحدى والاستجابة

منجزات ١٩٨٢ - ١٩٨٥

إعداد وصياغة

د. أحمد قدرى

عاطف عبد الحميد

أمال صفت

٣ - الشرطة والأمن الداخلى في مصر القديمة

تأليف : د. بهاء الدين ابراهيم محمود

مراجعة : د. محمود ماهر

٤ - الإيجازات والتوقعات المخطوطية في العلوم النقلية والعقلية

من القرن ٤٤ / ١٠ م إلى ٥١٠ / ١٦

تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان أحمد

٥ - لمحات في تاريخ العمارة المصرية

تأليف : د. كمال الدين سامع

- ٦ - الديانة المصرية القديمة
- تأليف : ياروسلاف تشنري
ترجمة : د. أحمد قدرى
مراجعة : د. محمود ماهر
- ٧ - تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط « العصر الوسيط »
- (٥٣٥ / ٦٥٥ م - ٩٧٨ هـ / ١٥٧١ م)
- تأليف : د. أحمد رمضان أحمد
- ٨ - فن الرسم عند قدماء المصريين
- تأليف : وليم ه بيك
ترجمة : مختار السويفي
مراجعة : د. أحمد قدرى
- ٩ - نصوص الشرق الأدنى القديمة
- ترجمة : د. عبد الحميد زايد
مراجعة : محمد جمال الدين مختار
- ١٠ - الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة
- في مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة
- تأليف : أبي حامد المقدسي الشافعى
تحقيق : د. أمال العمري
- ١١ - دراسات في العمارة والفنون القبطية
- تأليف : د. مصطفى عبد الله شيخة

١٢ — إيمحتب

تأليف : هارى

ترجمة : محمد العزب موسى

مراجعة : د. محمود ماهر

١٣ — الفن المصرى القديم

تأليف : سيريل الدريد

ترجمة : د. أحمد زهير

مراجعة : د. محمود ماهر

١٤ — جبانة اليجوات فى الواحة الخارجية

تأليف : د. أحمد فخرى

ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب

مراجعة : د. أمال العمري

١٥ — العمارة المصرية القديمة (جزء أول)

تأليف : د. اسكندر بدوى

ترجمة : د. محمود عبد الرازق — صلاح رمضان

مراجعة : د. أحمد قدرى ، د. محمود ماهر

١٦ — تاريخ مصر القديمة (الجزء الأول)

تأليف : د. رمضان السيد

١٧ — مصر الإسلامية (درع العروبة ورباط الإسلام)

تأليف : د. إبراهيم أحمد العدوى

١٨ — صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم

تأليف : د. محمد إبراهيم بكر

١٩ — الآثار والزلزال

إجراءات الطوارئ وتقدير الأضرار بعد الزلزال

تأليف : بيير بيشار

ترجمة : د. على غالب

: م. هبة النشوقاتى

مراجعة : أ. د. محمد ابراهيم بكر

كتب تحت الطبع

- ١ - واحة سيوة
تأليف : د. أحمد فخرى
ترجمة : د. جاب الله على جاب الله
- ٢ - المراسيم منذ أقدم العصور حتى اليوم
تأليف : د. ناصر الأنصارى
- ٣ - الدليل العام لرشيد
تأليف : عبد الرحمن عبد التواب
- ٤ - تراث مصر القديمة
النسخة الانجليزية اشراف : هاريس
النسخة العربية اشراف : د. محمد ابراهيم بكر
د. محمود ماهر
- ٥ - المسلاط المصرية
تأليف : لبيب حبشي
ترجمة : د. أحمد عبد الحميد يوسف
مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار
- ٦ - مصر القديمة (دراسة طبوغرافية)
تأليف : هرمان كيس
ترجمة : د. محمود عبد الرازق
مراجعة : د. جاب الله على جاب الله

٧ - التناسب في عمارة مدارس العصر المملوكي في القاهرة

تأليف : د. على غالب أحمد غالب

مراجعة : د. أمال العمري

٨ - سجاجيد جورديز في متحف محمد على بالمنيل

تأليف : كوثر أبو الفتاح

٩ - نهب آثار النيل

تأليف : بريان فاجان

ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب - محمد غطاس

مراجعة : د. أحمد قدرى

١٠ - دراسات في اللغة المصرية القديمة

تأليف : أحمد باشا كمال

رقم الايداع / ٩٧٥٥ / ١٩٩٢
دولى ٩٧٧ — ٢٣٥ — ٠٧٦ — ٩
مطبعة هيئة الآثار المصرية

