

تأخرت وسائل الإنقاذ  
ففرقت الشارعوقفت وحده  
غارقا في مياة المجارى

كالعادة المسئولون يتحركون بعد وقوع الكوارث

# مراقف القاهرة فرقت في الأوبرا



فاروق سيف النصر



عبد الرحيم شحاته

مركز معلومات مراقف القاهرة:

المراقف بريئة  
وتجاوزات  
بعض  
المواطنين  
سبب  
المشاكل

تحدث من جانب بعض المواطنين وليس من جانب المراقف الأساسية موضحا ان المركز انشئ عام ١٩٨٨ وهناك ٥ فروع للمركز في القاهرة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بتعميم خدمات المركز على المحافظات فقد تم انشاء مركزين بالقليوبية اقدمهما في شبرا والآخر في بنها وجارى انشاء مركزين في كل من المنوفية والجيزة بحيث يكونان جاهزين للعمل في بداية عام ٢٠٠٢. ويضيف اللواء خميس انه يعمل بالمركز مهندسو مساحة ونظم معلومات وكمبيوتر مشيرا الى ان هؤلاء ينزلون لمناطق الحفر لعمل كشف للمراقف بواسطة اجهزة تقوم بتحديد المراقف بدون اى اعمال حفر ثم يتم استخدام الاجهزة المساحية لوضع ذلك على الشبكات الجغرافية للجمهورية. ويطلب المواطنين بالإبلاغ عن اى اعمال حفر تتم في الاماكن العامة لمعرفة ما اذا كان القائم بهذه الاعمال طريق الضبطية القضائية الموكولة للقائمين على الاعمال بالمركز.

## اتهامات

ويشير المهندس محمد عبدالظاهر نائب رئيس مرفق مياه القاهرة الكبرى انه يجب عدم اطلاق الاتهامات جزأاً خاصة عندما يتعلق الامر بمشكلة في مياه الشرب مشيراً الى انه بالنسبة لمسورة مياه الاوبرا فقد تلقينا البلاغ من المواطنين فور حدوث الكسر وبعد ثوان معدودة كان جميع المسئولين في الموقع لكى يتابعوا بانفسهم عمليات شفط المياه والتي استمرت عدة ساعات وقد تم استبدال الجزء المكسور من الماسورة وطوله ٣ امتار بجزء اخر سليم واتمام اعمال اللحام لهذا الجزء والكوع الخاص به.

ويضيف د.محمد سعيد يوسف رئيس هيئة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ان الهيئة المصرية لايتوانى عن الشكاوى المستمرة مشيراً الى ان الهيئة شاركت في شفط المياه وهناك غرفة عمليات طوال ٢٤ ساعة لتلقى الشكاوى بجميع احياء القاهرة الكبرى والقطاعات الاربعية الرئيسية في شبرا الخيمة وغرب النيل والجنوب لحلوان وشرق النيل وفور تلقى البلاغات يتم توجيه فرق العمل فوراً باللاسلكى لمكان الاعطال وتعمل الفرق على ثلاث دوريات.

## تحقيق : على تركى

الاتصالات وكذلك الطرق لانه يكون بها كافة اعمال الحفر مشيراً الى ضرورة وجود تخطيط للمراقف في مسارات هذه الطرق وان تكون هذه الدراسة جادة لانه قد تتطلب المسارات مسافات عريضة في الرصيف والآخر قد لا يستوعبها، وكل هذه المشاكل لابد من دراستها دراسة فنية هندسية جادة مع توفير الكشف اليسر على وصلات هذه الشبكات موضحا انه يوجد جهاز تخطيط القاهرة الكبرى بهيئة التخطيط العمرانى وهى الجهة المسؤولة عن تخطيط القاهرة وتستعين بأشخاص متخصصين اجانب في هذا الشأن وهناك اتجاه نحو عمل تخطيط عام للنقل والرواد على مستوى القاهرة الكبرى وتقوم به مؤسسة يابانية بالاتفاق مع كلية الهندسة جامعة عين شمس والى جانب ذلك يجب ان يكون هناك تخطيط مواز للمراقف حتى نقضى على العشوائية الموجودة حالياً في شوارع القاهرة.



د. محمد عبد الباقي

## خريطة المراقف

ويؤكد اللواء مصطفى خميس نائب رئيس مركز معلومات شبكات مراقف القاهرة الكبرى على ان المركز يقوم بعملية كشف المراقف ووضعها مساحياً على خرائط وتكوين قاعدة بيانات مشيراً الى ان كل ما هو موجود في باطن الأرض مسجل في قاعدة البيانات الخاصة بالمركز ويطبق لقرار د.عبدالرحيم شحاته محافظ القاهرة فانه لا تقوم اى جهة باعمال الحفر الا بعد الحصول على موافقة فنية من المركز وهذه تقتضى اعطاة خريطة عليها كل المراقف والزمام بايلاغ المركز بتاريخ الحفر وتوقيته حتى تتواجد اطعم المركز خلال عملية الحفر حيث تقوم بتحديد اماكن المراقف الاخرى واعماقتها وتتواجد خلال اعمال الحفر لتأمين كل المراقف، ومن اجل ذلك اعطى المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل للمركز سلطة الضبطية القضائية لاي اعمال حفر تتم بدون ترخيص او تصريح من المركز. ويؤكد اللواء خميس على ان التجاوزات التي تحدث اثناء عمليات الحفر

الاسمنتية ثم يتم صب خرسانة مسلحة بدلا منها دون وجود حاجة ملحة لهذا التغيير وما يتبعه من استبدال لبلابل الارصفة في حين تقتصر بعض المناطق للارصفة اصلاً. لذلك فان الامر يتطلب احكام السيطرة من جانب المحافظة على اعمال الحفر مع ايجاد جهة محايدة لمراقبة اداء المحافظة وتقييمه ومن ثم تقويمه ويمكن للجامعات او مراكز البحوث ان تقوم بهذا الدور حفاظا على اموال الدولة حتى لا يتم اهدارها في بالوعات الفساد ويتسائل هل ستوافق المحافظة على وجود جهة رقابية فنية على ادائها؟ نأمل ذلك.

## معلومات المراقف

ويقول د.عبدالله عبدالعزيز رئيس قسم التخطيط بهندسة عين شمس ان هناك جهازا لمعلومات المراقف يعمل عن طريق الكمبيوتر بحيث يمكن معرفة المشاكل التى تعترض القائمين على اعمال الحفر مشيراً الى انه يجب ان يتم عمل كشف صيانة بصفة مستمرة لجميع المراقف حتى يكون الوصول الى الوصلات الرئيسية سهل بالاضافة الى ضرورة عمل قياسات للضغط الهوائية في المواسير سواء كانت خاصة بالمياه او الصرف الصحي حتى لا تتعرض للانفجار خاصة في فصل الصيف.

ويؤكد على انه يجب ان يكون هناك مخطط عام لمراقف القاهرة وهذا المخطط يجب ان يكون هو الاساس في عملية التعريف بالخطوط الرئيسية والفرعية للكشف عليها موضحا ان الصيانة تمثل مشكلة اساسية في مصر ويجب الاهتمام بها ويكون ذلك عن طريق شركات متخصصة ولا يتم ذلك للمطليات لان امكانياتها ضعيفة مؤكدا على ضرورة ان تقوم احدى الشركات المتخصصة باستلام شبكات المراقف بحالتها الحالية ودراسة ما يجب تغييره او تطويره مع الاتفاق على الصيانة الشاملة للشبكة بمعرفة هذه الشركات المتخصصة.

ويشير الى انه لا يوجد تنسيق بين الاجهزة المختلفة ويجب ان يكون هناك منسق عام يبين كافة شبكات المراقف سواء كانت للمياه او الكهرباء او الصرف الصحي او الغاز او

كشف انفجار ماسورة المياه الرئيسية بميدان الاوبرا عن مدى العشوائية والارتجالية التى يتم التعامل بها مع شبكات المراقف فى القاهرة الكبرى حيث قرر د.عبدالرحيم شحاته محافظ القاهرة احالة مهندسى شركة المقاولين العرب واربعة من العاملين فى حفر نفق المشاه بشارع الجمهورية الى التحقيق لعدم التزامهم بالخرائط الخاصة بالمراقف الموجودة بباطن الارض واستخدام اللوبر بشكل عشوائى اثناء عمليات الحفر مما تسبب فى انفجار ماسورة المياه الرئيسية بالمنطقة.. ادى الحادث الى غرق كثير من المحال التجارية بمنطقة الاوبرا وذلك لتأخر سيارات شفط المياه فى الوصول لموقع الحادث لسوء الحالة المرورية جاء ذلك رغم وجود مركز شبكات مراقف القاهرة الكبرى الذى يمكنه عمل خرائط للمراقف قبل القيام باعمال الحفر وقد فجر الحادث تساؤلات عديدة خاصة بالحفر العشوائى وعدم التنسيق بين شبكات الخدمات المختلفة مما يؤدى الى اهدار المال العام.

فى البداية يقول د.محمد عبدالباقي ابراهيم استاذ التخطيط العمرانى بهندسة عين شمس ورئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ان هناك مركزا بشبكات مراقف القاهرة الكبرى تابع لمحافظة القاهرة وهو يعمل على تسجيل مسارات جميع شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز على خرائط مسجلة على اجهزة الحاسب الآلى باستخدام احدث نظم المعلومات الجغرافية.

ويؤكد د.محمد عبدالباقي على ان المشكلة تكمن فى عدم وجود تنسيق بين الاجهزة العاملة فى الدولة حيث ان شركات المقاولات والاجهزة المشرفة عليها والتي تعمل فى مجال مد شبكات المراقف تعمل فى جزر منعزلة وهناك قصور فى تبادل المعلومات فيما بين الاجهزة المختصة بالمراقف لذلك تتكرر مثل هذه المشاكل بالرغم من استمرار المطالبة بايجاد نوع من التنسيق بين الادارات الهندسية خاصة فى عمليات الحفر وضرورة وجود موافقة كتابية من مركز شبكات القاهرة الكبرى قبل الشروع فى عمليات الحفر.

ويضيف ان عدم وجود تنسيق بين اجهزة الدولة العاملة على مد المراقف والخدمات واعمال الصيانة يؤدى الى اهدار شديدا لاموال الدولة ذلك انه يوجد العديد من الشوارع التى يتم رصفها وبعد فترة يتم حفرها مرة اخرى لمد احدى الشبكات وكذلك الامر بالنسبة للارصفة فنجد مثلا ان العديد من الارصفة يتم ازلتها وهم بحالة جيدة بعد رقم البردورات

خبراء التخطيط الهندسى:

تكسير  
الشوارع بعد  
رصفها..  
علامة الأداء  
السيئ للهيئات  
الحكومية