

مجمع البحرين



١٠  
١٩٣٩

١٥

• قوّة  
 • متانة  
 • أناقة  
 • جمال




استوديو ٥٥٥



اذا رغبت في اجود أنواع البناء فمستردود في اختيار اجود أنواع الطوب  
 الذي صنعت معه لكم

شركة الطوب العربي

المساقى الحديثة تستعمل طوب البونسييت المصنوع من الحجر الخفاف  
 متين كالحديد . خفيف كالهواء . عازل للحرارة . مقصد في التسليح  
 الاستعمالات المشتركة مع الأعمال الأخرى بسطح ٢١ شارع فؤاد الأول عمارة لاجنقوارز بالقاهرة



منبني بالبونسييت  
 عتقنا الاقتصاد والمنفعة

## PONCIT

- Le matériel extrêmement léger,
- permet des portées hardies
- économise les fers d'armature
- et les frais d'échaffaudage,
- vous abrite de la chaleur.

Tous renseignements concernant PONCIT seront donnés par

**The Misr Concrete Development Company S.A.E**

21, Avenue Fouad 1er - "La Genevoise" Le Caire



# THE MISR CONCRETE DEVELOPMENT Co.

S. A. E.

21, Sh. Fouad Al Awal  
LE CAIRE

Les Etats Unis ont construit un réseau de routes en béton dont la longueur pouvant égaler 40 fois la circonférence du globe et l'Égypte vient de commencer de confectionner ce type de route.



السطح النسي في



قسط الخرسانة



التسليح



مخزن السمات

## الطرق الخرسانية


الولايات المتحدة بأمر بكم  
أنشأت من الطرق  
الخرسانية ما يقدر  
بنحو ٤٠ ضعفاً محيط الكرة  
الأرضية في الوقت  
الذي تبدا فيه  
مصر انشاء  
الطرق الخرسانية

شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح

٢١ شارع فؤاد الأول عمارة لوجنطونز بالقاهرة



بعد انتهاء العمل



في أثناء العمل



- الصورة تبين حوض ميكانيكي clarifier لترسيب ١٠٠٠٠ متر مكعب من المياه في اليوم لمشروع مياه مدينة حلوان
- بكفر العلو تصميم وتنفيذ دبونني وأولاده
- المهندسين والمقاولين الاخصائين في المنشآت الصناعية

## ايديال رمز الثقة ونخز الصناعة الوطنية


- بالأمس كنا في عصر الخشب وكان الأثاث معرضاً للانكماش من الحرارة والرطوبة والتآكل بالمخثرات والسوس .. ولا يمكن وقايته من التبران
- واليوم نحن في عصر مطلة العلب.. وقايته مؤكدة من التبران وللاء والتبارمقوام لجميع العوامل الجوية فضلا عن قوة لزدحام الأثاث في الأمتعة وجمال الشكل لا تشتروا إلا أثاث ايديال لحفظ أوراقكم ومستنداتكم

شركة النعمين  
المصرية

شركة مساهمة مصرية

٤٦٥٥٥ تليفون  
٤٦٥٤٦





منظر عام لمباني شركة مصر للغزل والنسيج  
بمصانع المحملة الكبرى وقد تم بنائه  
حضرة صاحب العزة

**محمد حسن العبد بك المقاول**

٨ شارع سليمان باشا للنفوت ٥٩٠٠٣



العدد العاشر

١٩٣٩

المهندس المعاري ... هزى برنو	عمارة أسعد باسيلي باشا ...	٤٩٥
المهندس المعاري الاستاذ علي لبيب جبر	عمارة أحمد كامل باشا ...	٥٠٠
... القسم الفني بوزارة الأوقاف	مسجد المعاري ...	٥٠٢
... دكتور سيد مرصفي	برج بيزا المائل ...	٥٠٤
المهندس المعاري الاستاذ أنطوان سليم نحاس	عمارات عزيز بحري ...	٥١٠
	أبحاث فنية	٥١٨
... دكتور سيد كريم	صاكنات الاجتماع وتوزيع الصوت	
المهندس المعاري ... فريد نجم	عمارة ساكبرس ...	٥٢٠
... محمد حماد	الفنونه الجميلة ... مامبي أكسبزا	٥٢٢



عمارة سعادة أسعد باسيلي باشا  
شارع فؤاد الأول بالاسكندرية  
المهندس المعماري Henry Bernau



منظر داخلي لصالاة المدخل

ولنا أرت تنوه بالفائدة الكبرى التي تمنحها العمارة  
والشركة المذكورة من فتح هذا الشارع ولقد كان الفضل  
في ذلك لسعادة ياسين باشا نفسه الذي أبدى رغبته في فتح  
هذا الشارع مما يدل على بعد نظر وصحة رأى كبيرين .  
ولقد زودت العمارة بجميع أسباب الراحة من السخانات  
الأوتوماتيكية للدا والتدفئة ومفرغات القاذورات للاجماعية  
والستيرال للتليفون وخلافه .

وتشمل العمارة خلافاً لذلك على مصعدين وآخر للخدمة  
وتكفيها نظرة واحدة إلى المساحات لتتنوع بمميزات هذا  
المشروع ومن ذلك أن جميع الحجرات تظل على الخارج  
عما يساعد على تهويتها وانارتها بطريقة متساوية وكذا لا  
نسى جمال المدخل الرئيسي ونسبة الباب . كلنا الفكرة



منظر لركن من أركان المصاعد

السعيدة في حل مشكلة السلام والمصعد . ولاحظ أن المهندسون قد حلوا هذه التقلبة بطريقة بسيطة وجذيلة .

والمبنى بالحُرسانة المسلحة والواجهات مغطاة بالحجر الصناعي ذو اللون المائل إلى الصفرة كما أن أسوار البلكونات من ألواح أفقية من الحجر الصناعي الأسود - الأساسات ميكانيكية

وحقق لنا هنا أن نشيد بذكر صاحب السعادة أسعد باسبل باشا الذي كان له فضل كبير في إبداء الآراء السديدة في حل بعض النقاط الهامة مما ساعد كثيراً على الوصول بهذا المشروع إلى السكّال من جميع الوجوه مالياً ومعمارياً .

« برنور »

## عمارة أممر كامل باشا

مدير بلدية الاسكندرية

تقع هذه العمارة على أرض مثثة الشكل عند تقاطع شارعى الحدويى اسماعيل وشارع خصوصى.

• الدور الأرضى — يعوى المدخل العمومى وحجرة البواب وستة دكاكين وشقة صغيرة مكونة من صالة وحجرة لجلوس والأكل وحجرة نوم بجمام والمطبخ .


• أدوار السكن — يتكون كل دور من شقتين إحداها خمسة حجرات والأخرى أربعة — المصالح منفصلة عن الصالة بأوفيس ولها سلم خاص للخدم — الصالونات لها مداخل خاصة من السلم العمومى .

• الدور السابع — سكن خاص على شكل فيلا منفصلة لصاحب العمارة .


• طريقة الانشاء — الأساسات ميكانيكية والهيكلى من الخرسانة المسلحة الحوائط من الطوب الرمل الأبيض .



الهندس المدنى  
الاستاذ على لبيب جبر



مسقط الأدوار



مسقط  
البود الأرضي

شارع

مسجد المعادي




تصميم المكتب الفني  
وزارة الأوقاف

يقع المسجد عند مدخل ضاحية المعادي تحيط به الحدائق والأشجار العالية من كل جانب ولذا فقد روعي في تصميمه أن يتمتع مع جمال الطبيعة وروحها وقد أقيم على قطعة من الأرض مساحتها ٣٤٧٤ متراً مسطحة ومساحة المبنى نفسه ٧١١ متراً وبلغ ارتفاع الحوائط الخارجية حوالي عشرة أمتار وارتفاع المئذنة ٣٤ متراً عند الهلال الذي يترجها والذي يبلغ ارتفاعه ٢٠٦٠ متراً



FOLEA  
1908



الهيكل من الحراسة المسلحة ، تغطية الحواض الخارجية  
بالحجر المسن والمخالية بالرخام الاصفر ، الاعمدة المخالية  
من الحراسة المسلحة المكسوة بالحجر الصناعي الفخيل ،  
شخشيخة صحن الجامع يغطيها سقف خشبي ذو نقوش  
عربية المنبر والكرسي من خشب البلوط والزمان الخراب  
مغطى بمادة الازمانو وعلى جانبيه اعمدة عمادية أرضيات  
المسجد مغطاة بالموزايك الاخضر والاسود ، الباب  
الخارجي من خشب الجوز التركي به حصة من النحاس المنارة  
من الحجر المسن ودرجاتها من الحراسة المسلحة ، والمسجد  
في مجموعة يدل على مهارة ودقة في التنفيذ .

اصم بك عمري


القاويل

# برج بيزا المائل

وأسباب ميله

بحث في

للككتور سهر مرعفي




زار العلامة الفذائع السيد الأستاذ تراجي هذا البرج في سنة ١٩٣٣ وتمكن بمعاونة الأساتذة سبي جدرسة الهندسة بمدينة بيزا من دراسة الأحوال الجيولوجية التي تسبب عنها ميل هذا البرج الاثري الذي نال من جراء وضعه المائل هذا شهرة عالمية حتى عد من عجائب الارض السبعة . وقد نشر تراجي نتيجة دراسته هذه في مجلة Bauingenieur سنة ١٩٣٤ في مقالة عرج فيها الى تطبيق علم ميكانيكة التربة وهو العلم الذي كان له ولا يزال الفضل الاكبر في تهذيبه بل واستنباطه في تفسير ميل البرج ولما احتوته هذه المقالة من بحث طريف رأيت أن أقفها إلى القراء للإطلاع عليها.

فترة عامة : — يرتكز البرج على طبقة من الرمل الناعم بسوك ثمانية أمتار كبيرة المسام نسبيا تليها طبقة أقيبة أكثر صلابة وتأفل مسامنا من الطين . ولا يزال الاعتقاد الراسخ في الاعتقاد إلى الآن في تعليل ميل البرج هو إما إلى سحب المياه الارضية لجزيئات التربة تحت المبنى أو إلى عدم كفاية سطح الطبقة العليا على الضغط الواقع عليه . وقد وصل تراجي بناء على نظريات ميكانيكة التربة الى تعليل المهبوط بانضغاط الطبقة الطينية التي تمد تحت الطبقة السطحية مع مرور الزمن . وفي هذه المقالة يتناول البحث نتائج الدراسة التي عملت وتطبيق النظريات الحديثة لميكانيكة التربة عليها

## طبقات الأرض الواقع عليها الحمل

تقع مدينة بيزا في منطقة مصب نهر الأرنو على أرض شاطئية مستوية ترتكز تربتها إلى عمق خمسين مترا من ذوات السكاريز ورواسب الشواطئ . وتحتوي على مياه باطنية في مناطق متقطعة .



(شكل ١٥) مقطع من برج بئرا

ولمعرفة طبيعة التربة عند موقع البرج عملت إبان العصور الحديثة عدة حسات بالقرب من البرج لأعماق بلغت ١٥ متراً . وتتلخ هذه الحسات موضحه في شكل ( ٢ ) . وبين هذا الشكل أيضا ابعاد البنا في البرج .

فلمنع تجماع أضرار تحت أسفل الأساس تتركب التربة من طبقات غير مرتبة من الطين الخالص والرمل الخالص ويخيلط من الاثنين بأشكال مختلفة . وتحت هذه الطبقات المسامية تمت طبقة متجانسة من الطين الدسم لم يتوصل إلى نهاية سماكتها بما حمل من الحسات . ووسط الطبقة الطينية عند موقع بحرى موازيا للأساسات لكنه يقع في قاع التجويف الذي ترسبه هذه الطبقة .

أساسات البرج :

نرى من شكل ٢ أنه بالرغم من قلة العمق الذي عملت عليه الأساسات فإنها تقف على الارض مباشرة دون أن تدعم بأساسات من الأعمدة . ولما كان هبوط البرج من تاريخ وضع الحجر الأساسى سنة ١١٧٤ قد بلغ في المتوسط ٢٠٤ متراً فإن منسوب الأساس على ما يظهر كان معمولا في الأصل على مستوى سطح الأرض المجاورة له .

وضف الأرض في هذا الموقع كان معروفا من قديم الزمن فإنه من قبل بناء البرج تمت التين ظهر نفس الضعف في أساسات قبه بئرا إذ هطت هذه هبوطا كبيرا . ومن ذلك التاريخ فإنه اعتيد إقامة المباني التبتلية في مدينة بئرا على أساسات من الأعمدة .

ولا شك أن ذلك كان معروفا لدى مهندس البرج قبل إقامته وهذا ما يدعو إلى التساؤل فما الذي حدى به إلى إقامة البرج على فرشاة عادية بالرغم من ذلك . وفي الواقع فإن الاعتقاد كان سائما إلى أمديس بعيد على أن البرج مقام على مجموعة من الأعمدة .

فقد ذكر M. G. R. de Fleury في كتابه "Monument de Pise au moyen age" وضعه في باريس سنة ١٨٦٦ :


« يقف البرج على مجموعة كبيرة من الأعمدة تدعمها أشكال من الأعمدة أيضا . ولم يكن هناك إذا ما يدعو مهندس البرج أن يرتاب في مقدرة الأساسات على الحمل . »

وفي إحدى الهوامش كتب المؤلف

هذه البيانات مستمدة من أقوال أحاط العال كان يشتغل في سنة ١٩٣٨ في عمل حفريات بجانب البرج وقد أتبع له رؤية أساساته .

وفي سنة ١٨٨٤ كتب O. Mothes

طن يونانو (وهو مهندس البرج) أنه في ما من عند ما يقم على مجموعة من الأعمدة عامة قطرها ١٨٥٠ مترا ويركز على طين قطرها الداخلي ٧٤٠ مترا والخارجي ١٤٧٤ مترا بجوانب سماكتها ٤١٢ مترا يحيط بها ١٥ عمودا قطر ٥٥٠ مترا



(شكل ١٦) صدى الهبوط مع الزمن لبرج بئرا

وعلاوة على ما أورده الباحثون القدماء من البيانات فإنا نضيف إليها هنا ما أوردهنا في شكل ٢ وهو أن سطح الطبقة الطينية الدسنة التي تقع تحت أساسات البرج والتي تسير تقريباً موازية لسطح هذه الأساسات الأسفل تماماً نستنتج أن الطبقة العليا بسبب ثمانية الأمتار قد تبعث الريح في حركته دون أن يتسع ذلك الانضغاط يذكر فيها . ولما كانت مقدرة هذه الطبقة على اخل ضعيفة جداً فإن مقدار الضغط الكبير الواقع على حافة الأساس حالياً والذي يصل مقداره إلى عشرة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع على الأرض مع عدم وجود أعمدة تحت الأساس قد نتج عنه انضغاط كبير للتراب انتقل إلى الطبقة السفلى . واللجنة الأولى التي تألفت لدراسة حالة البرج لم تذكر شيئاً في تقريرها عن تعارض انخراط أعمدة الأساسات مع القواعد التي كانت تبنيها في فن الانشاء في القرون الوسطى ولا شيئاً عما ورد في التقارير القديمة بدون استثناء عن وجود أعمدة في الأساسات ولا إلى الطريقة التي وصلوا بها إلى التحقق من عدم وجود الأعمدة إذ أنه لم يتم لأن عمل أي جسات ماثلة . ومنذ نشر تقرير هذه اللجنة فإن السائد اعتناؤه هو عدم وجود الأعمدة .

### شكل الهبوط

تحوى المراجع القديمة كل ما يتصل به رسم منحى الهبوط مع الزمن . وقد سطر O.Mothes تاريخ بناء البرج فيما يأتي :  
 . وضع الحجر الأساسي سنة ١١٧٤ وبمجرد وصول البناء إلى ارتفاع ١١ متراً ابتداءً الأساس في الهبوط مصحوباً بميل محور البناء إلى الجهة الجنوبية ازدياد مقداره تدريجياً مع تقدم البناء .

ولمعالجة فعل الهبوط غير المنتظم على مائة البرج ومنظره كانت أرضيات الأدوار المختلفة تبني أقيمت بدون مراعاة لميل البرج . وبعد انقضاء الدور الثالث حوالي سنة ١١٨٦ خيف من تزيح المبنى بهذا الشكل لدرجة جعلت تقرير بناء المود الرابع يتأجل إلى سنة ١٢٢٣ وتبعه بناء الدورين الخامس والسادس وقطع في سنة ١٣٥٠ تم بناء قاعة الاجراس . .

والمواقع النسبية لأرضيات الأدوار المختلفة تعطى فكرة صريحة لمقدار الزيادة في ميل البرج في فترة مقدارها ١٧٠ عاماً وهي التي تم فيها بناؤه . وقد وردت بيانات أخرى عن موضع المحور في ساق ١٨٠٠ . ١٨٨٤ وفي القرن الأخير . وبناء على هذه البيانات أمكن رسم منحى الهبوط مع الزمن المبين في شكل ٣ . وقد تبين على الرسم أيضاً مقدار اخل الواقع على الأساسات في الأدوار المختلفة التي تم فيها البناء .

وأسفل الخط الأعمق أدراج الفرق في الارتفاع بين أعلى وأوطى نقطة في الأساس ولتصور ما هو عليه المقدار الكلي للهبوط نذكر تلك الحقيقة وهي أن عند مدخل البرج كانت في الأصل في منسوب مدخل قبب الكنيسة بينما هي كانت أوطى منها بمقدار ٢٠٤٠ متراً في سنة ١٨٦٥ . ولما كان من غير المعقول حدوث أي ارتفاع لعبنة مدخل القبة عن موضعها الأصلي فإن هذا آت بلا شك من هبوط البرج وبه يتبين هذا الهبوط بمقدار ٢٠٤٠ متراً بينما الهبوط النسبي لأساس البرج أي الفرق بين منسوبي أوطى وأعلى نقطة فيه ومنسوب النقطة المتوسطة لبرد عن ٥٨٠٠ (متر) شكل ٣) وعليه فإن الهبوط المطلق لأعلى نقطة في الأساس هو ١٠٦٠ متراً ولأوطى نقطة هو ٣٠٢٠ متراً .

والصعوبات الواقعة على الأرض تحت البرج في موقعه الحال مينة في شكل ٤ فإنما كانت البرج مقاماً قليلاً على أساس منبسط لكن توزيع الضغط على شكل متوازي المستطيلات المبين في شكل ٤ . ودو على عمق ثمانية أمتار من منسوب الأساس أي عند سطح الطبقة الطينية الدسنة فإنه بادعى نظرية بوزينسك لتوزيع الضغط يتخذ توزيع الضغط الصورة المبينة بشكل ٤ . د ومته يتضح أن موضع البرج المائل ليس له تأثير كبير في توزيع الضغط على سطح هذه الطبقة . ويسرى مثل ذلك فيما إذا كان وزن البرج يحمل على أعمدة تنقله إلى الطبقة الطينية . ومته نستنتج أنه في حالة ما إذا كان موضع الهبوط على عمق ثمانية أمتار فإن النسبة بين مقداري الهبوط

النسي والهبوط الكلي في أي وقت أثناء استمرار الهبوط تبقى ثابتة بدون تغيير .  
أسباب الهبوط :

يعلل سوسينو الهبوط بأحد هذين الفرضين :

الاول : نحر التربة تحت الأساس بفعل حركة المياه الارضية .


الثاني : عدم كفاية الارض لتعمل الضغوط التي وقعت عليها في الطبقة الواقعة بين سطح الارض والطبقة الطينية .

والفرض الاول يرتكز على الحالة التي وصفها سوسينو فيما يأتي :


• في سنة ١٨٣٨ لوحظ أن البرج وصل الى حالة السكون . ومن سنة ١٨٣٨ الى سنة ١٨٣٩ قام المهندس شيرادسكا برفع التربة من حول البرج وبناء حوائط سائدة حوله وذلك لزيادة اظهاره . ولما كان منسوب قاع الفتحة اوطى من منسوب المياه الارضية انساب فيه عيون أرضية كانت مياهها محملة بمواد صلبة جرفتها معها . وهنا يبرد بلا شك استنفاف البرج في زيادة ميله . وبالنظر الى منحنى الهبوط ( شكل ٣ ) نرى جلياً انه من سنة ١٨٣٨ يتبدى ثلاثي استمرار الهبوط الذي تزايد بسرعة كبيرة بالرغم من أن الحمل لم يتغير مقداره . وما تم ملاحظته سنة ١٨٣٨ من وصول البرج الى حالة السكون يرجع بلا شك الى النقص في دقة آلات القياس في ذلك الوقت والتي لم يكن في مقدورها تسجيل حركة قوامها مليونان في السنة .

وعين الماء التي انسابت في الحفرة كان تصرفها من ٠.١ الى ٠.٢ من المتر في الثانية . والمقدار الذي تم قياسه للواد الصلبة التي سحبها المياه معها لم يزد عن ٢٥ كيلو جراما في السنة . ولزيادة ميل البرج بمقدار مليون متر في السنة كان يجب على عيون المياصب مالا يقل عن ١٠٠ كيلو جراما من المواد الصلبة في السنين التربة التي تحت الاساسات . وعليه فان ارجاع سبب ميل البرج الى ظاهرة النحر لا تستدعي الا مجرد فرض ولا تفي لتفسير سير منحنى الهبوط مع الزمن ولا لتعليل ذلك الهبوط الكبير المبين بشكل ٣ .


والفرض الثاني القائم على ارجاع هذا الهبوط الى عدم كفاية الارض للعمل في طبقة الرمل الناعم يسدك ثمانية الامتار المبينة في شكل ٣ والواقعة فوق الارض الطينية الصلبة فان المعروف من الخبرة الطويلة أن الجزء الاكبر من الهبوط إنما يتم حدوثه أثناء البناء حتى ان منحنى الهبوط يتكسر بمدة عندئذ من انتهاء اقامة المبنى ولكن المنحنى المبين في شكل ٣ هو من ميزات انضغاط الطبقات الطينية الرطبة السميكة التي لا يختزق شي من مجاري المياه الارضية . فانه في حالة الطبقات المتعاقبة المسام فقط ينتج مثل ما نرى في المنحنى شكل ٣ من تباطؤ في الهبوط .



(شكل ١) توضح الضغط تحت البرج



١. قطاع دمج بها



(شكل ٥) قطاع دمج بمقداره

## مثال للهبوط نتيجة الانضغاط :

ان كنت ظاهرة الهبوط نتيجة تسلب طبقة طينية والطريقة المثبتة في تفسير ما يجري حدوثه يمكن توضيحه بالمثال الآتي المبني تصادف وجوده على طبقات من التربة متشابهة لتلك التي يقوم عليها برج بيزا .

حدث في هذا المبنى في بحر أربعين سنة من انمام بنائه هبوط يتراوح بين ٨٠، ٦٠ سنتيمترا وشكل ٦ بين خطوط الهبوط المتساوي وشكل ٧ بين منحنيات الهبوط مع الزمن لاركان البناء الاربعة .  
وتقف الاساسات على طبقة من الزلط والرمل سمكها سبعة أمتار . ويبلغ مقدار الضغط عليها من ٣ الى ٤ كيلو جراما على السنتيمتر المربع . ولما كان من المستحيل حدوث انضغاط في الطبقة الرملية مقداره ٨٠ سنتيمترا تحت هذه الضغوط ولما كان الهبوط كما هو مبين في شكل ٧ استغرق عشرات السنين . لم يكن هناك شك من حصر حدوث الهبوط في الطبقة الطينية .

وقد عززت القياسات الدورية للهبوط التي استمرت لمدة ٤٠ سنة في هذه الحالة ثم وضوح الظروف الجيولوجية دقة النظرية التي استنبطها تراجي الخاصة بالهبوط نتيجة لتساقط الطبقات الطينية . وبناء عليه فقد صرحت لجنة الاساسات بجمعية المهندسين المدنيين الامريكية في سنة ١٩٣٠ بعمل محاسن واستخراج عينات سائبة من طبقة الطين . ومن نتائج هذه الابحاث أمكن حساب سير منحنى الهبوط ومقارنته ما تم حسابه مع ما تم حدوثه في الواقع .

وقد حملت هذه المباحث سنة ١٩٣١ وفي شكل ٦ يرى الموضع الذي حملت فيه الجسة وهو يقع على امتداد خط الهبوط المار بالنقطة ١ في ركن البناء ومقدار هبوطها ٤٠ سنتيمترا .

ونتيجة هذا البحث مبين في شكل ٨ . ومنه نرى أن الاتفاق تام بين المنحنى الذي تم حسابه ومنحنى الهبوط في ركن البناء في النقطة ١ . في شكل ( ٧ ) . وفيه دليل قاطع على أن طبقة الرمل والزلط بسبك سبعة الامتار عانت نفس الهبوط الذي تم في المبنى وأن موضع الهبوط الفعلي إنما هو في الطبقة الطينية التي تقع تحتها .

والذي لا يمكن تفسيره هو أن المنحنى النظري ( شكل ٨ ) ينتهي طرفه الاعلى إلى تماس أفقي بينما المنحنيات الفعلية تنتهي إلى تماسات ذات ميل طفيف بمعدل سرعة في الهبوط مقدارها خمسة مليمترات في السنة . وقد تناول المؤلف هذه النقطة بالبحث في كتاب تقرير المؤتمر الدولي للكباري والمباني بباريس سنة ١٩٣٢ .

## النتيجة

إن التشابه بين الهبوط مع الزمن المبيّن ( شكل ٥ ) كثيرة .

ويمكن كذلك المقارنة بين توزيع الهبوط على مساحة القاعدة في كلا الحالتين . ففي شكل ٥ فإن أكبر هبوط ( شكل ٧ ) يزيد عن ضعف أصغر هبوط بالرغم من كون الطبقات المختلفة ذات سمك ثابت تقريبا ويغلب احتفاظها بغواصها تحت البناء كله . فذكرى إذا أي ازدياد ضعيف في كمية المياه الأرضية في الطبقة الطينية في أي جهة من الجهات لينتج عنها ميل عظيم في المبنى وهذا الوجهة فإذا فرض وإن كانت النسبة بين عرض البناء وارتفاعه شكل ٥ ل مثلها في برج بيزا يبلغ الهبوط في نقطة د شكل ٥ ل أكثر من ١٥٠٠ مترا . والفرق بين مقادير الهبوط الكلي والفترة التي تم فيها هذا الهبوط إنما يرجع إلى التباين في الظروف في كل من الموقعين . فإن مقدار الهبوط يتوقف على مقدار التحميل وعلى خواص الطبقة الطينية . ويتوقف طول الزمن يتم فيه الهبوط على سمك هذه الطبقة ودرجة مساميتها .

في المثال المبين بشكل ٥ ب وصل مقدار الضغط على سطح الطبقة الطينية  
 ٥٠٠ ك/سم<sup>٢</sup> بينما هو في برج بزا شكل ٤ ل ٥٨٨ ك/سم أي حوالي عشرة  
 أمثاله. وبناء على فان الهبوط في البرج كان حوالي أربعة أضعاف نظيره في المبنى.  
 وتأثير مسامية الطبقة الطينية ونسبتها يمكن تفسيره كما يأتي حسب النظرية  
 المعروفة في علم ميكانيكية التربة

إذا أخذنا طبقة من الطين بدمك س<sub>١</sub> ومسامية م<sub>١</sub> وكان الضغط الواقع  
 عليها من المبنى ض<sub>١</sub> في وحدة المساحة ، فإذا كانت فترة الزمن التي استغرقتها حدوث  
 ٩٥٪ من الهبوط هي ز<sub>١</sub> وكانت هناك طبقة طينية أخرى عمل عليها نفس  
 الضغط ض<sub>٢</sub> وكان مساميتها س<sub>٢</sub> ومساميتها م<sub>٢</sub> وكان الزمن اللازم لحدوث نفس  
 النسبة من الهبوط ز<sub>٢</sub> فان

$$Z_2 = Z_1 \cdot \frac{S_1}{S_2} \cdot \frac{M_1}{M_2}$$

في حالة شكل ٥ ب كانت س<sub>١</sub> = ١٥ مترا ، م<sub>١</sub> = ١٧ سنة وكانت  
 مقدار المسامية فيها عالي جدا ، فاذا اخترنا لبرج بزا س<sub>٢</sub> = ٣٠ مترا = ٢ س<sub>١</sub>  
 وم<sub>٢</sub> = ١٢ كان

$$Z_2 = 17 \times 10 \times 2 = 340 \text{ سنة}$$


وبناء عليه فانه من المحتمل جدا أن هبوط البرج كان موضعه بأكله في الطبقة  
 الطينية السائتة على عمق ثمانية أمتار

وحسب وجهات النظر السائدة حاليا ( نظرية نحر التربة ونظرية الضغط  
 الاستاتيكي على سطح الطبقة العليا ) ينحصر هبوط البرج في منطقة تغلر عن سطح  
 الطبقة الطينية. وهذه تعزز الفكرة السائدة القائلة بأنه يكفي لتضمن سلامة البرج  
 أن تقوى طبقات الرمل الواقعة بين أسفله وبين الطبقة الطينية بإكسابها صناعيا  
 صلابة كافية تصونها من فعل نحر المياه الارضية.


وفي حالة ما إذا صححت وجهة نظر المؤلف التي أدل بها فيما يتعلق بسير  
 الهبوط فان طبقة الارض العليا ترسم نفس الحركة التي يبعدها البرج

نرى مما سبق انه من الممكن في الاحوال البسيطة وبدون الحاجة إلى فحص  
 دقيق للتربة بناء على سير منحى الهبوط مع الزمن ومعرفة ترتيب الطبقات الارضية  
 لتوقوف على الموضع الذي يتركه فيما هبوط بطرقه مأمونة بعمل المقارنات بالاحوال  
 المماثلة ومنه يتبين ما يجب اتباعه من التحركات لحفظ الطبقات السفلى من الاضطراب.  
 ولا يمكننا الوصول الى تفسير سير الهبوط بطريقة قاطعة الا بعد القيام  
 بأبحاث دقيقة لخواص التربة ثم دراسته طبيعة الطبقات التي ينتقل خلالها  
 الهبوط الى الطبقات التي تليها.


دكتور - سير مرتضى



(شكل ٦) شروط كبريط التشاور بين المبنى وشكل ٥ -



(شكل ٧) منحنيات الهبوط مع الزمن ضمن نفس العمق



(شكل ٨) منحى الهبوط ضمن المبنى وشكل ٦

## عمارات عزيزة بحري

ميدان القديس يوحنا ابراهيم

باصمير

الميناء البحري الاضواء

الطور، سليم فاسي

الموقع : تقع العمارات الثلاثة على

ميدان القديس ابراهيم الذي يبعد عن

أم وكبري كيلين مدينة الناصرة السابعة

وعلى شارع القاصد الموصول من ميدان

القديم ابراهيم الى الميدان الجديد وتقع تحت

العمارين الاولين في وحدة واحدة وهي

الوحدة الثانية وشوارع كبري يوحنا السيل

ويحدها غربه حديقة مفتوحة وتقع على

جانبه ساحل البحريين أما العمارة الثالثة

أو الثالثة وتقع فيها شارع جوسفي

والاصحاب باناسم فاسي أو عن طريق

شارع القاصد

المساحة : تبلغ مساحة الارض التي

تقع عليها هذه العمارات ثلاث ١٨١١ مترا

مربعا تغطي منها العمارين الاربعةين ثلثه


من الارض مساحا ١٠١٠ مترا ، والعمارة


الثالثة ٥٢٢ متر وتقع تحت المساحة الباقية

وتحدها غربا من باب الانشاء شارع طاس



يقع على الجانب وشوارع آخر مجموعته ٨٨ متر

يقع على الجانبين من اعطاشها






مسجد جامع



مسجد جامع




مسجد جامع



(٣) السطح : خصص لسكن  
الخدم والمغاسل والهوش كالعازبين  
السابقين

- الأساسات : استعملت حوازيق  
فراكي الميكانيكية وقد قامت بتنفيذها شركة  
رولان وشدت عليها الميدة المسلحة  
ولوحظ أن الحوازيق وصلت بعد عمق  
بسيط إلى الطبقة الرملية لترتكز عليها
- الانتفاذ : أنشئت هذه العمارات من  
هيكل من الخرسانة المسلحة ومكثت  
الحواظ ببقايا الطوب الرمل الأبيض  
وقد قام بتنفيذ الياض الخارجي وأعمال  
الموزايك والحجر الصناعي المقاول  
عبدالقاسم احمد كما قام محل باريس بعمل  
جميع أعمال التجارة التي كانت من خشب  
السوسكي في بعض ومن خشب القرو  
في معظمها .



منظر عام لقرية الواسل بين ميدان الحديوي  
المتاحيل والطريق المخصص ويوجد على  
جانبيه مداخل العازبين الرئيسيين

منظر تفصيلي للامر جاني بالبر  
ميدان به امر الدخائل والجاري



الشفق : تحتوي كل شقة على مدخل وصالة وحجرات ومطبخ للخدمة بخلاف المطبخ ويحتوي بعضها على أوفيس بجوار المطبخ كذا الحمام ومرحاض منفصل للشقة التي تحتوي على أربع حجرات واستعمل بلاط الموزايك ( بالوانه المختلفة ) لأرضيات المدخل والصالة والحمام والمطبخ .

أما أرضيات الصالون وحجرة الطعام فهي من الباركيه من نوع La Chapelle وبأني أرضيات الغرف من الخشب السويدي .

ويحتوي كل حمام على بانيو مثبت في الحائط وحوض للمسبسل ويديه ومرحاض وكسيت الحوائط بالعائيت من أجود الأنواع

ويشمل المطبخ على أرفف من الرخام وحوض Silk مثبت عليها لوح من الخشب ورف رخام . وتحتوي كل شقة بخلاف ذلك على كلار داخل الحائط يضم عدة أرفف للإستعمال كدولاب داخلي

ويجري الماء الساخن في الحمامات التريكات الكهربائية . عادة بارزة والأجراس كلها مثبتة كما وصلت أنابيب الغاز في جميع المطابخ والحمامات وذلك حسب رغبة الساكن وتقع فوق الحمام مبددة للإستعمال .




تتصلب المداخل من الخارج والمداخل مبنية بها بيو  
المدخل الرخام والصاعد - الأيواب الخارجية من  
الخبث الطرقي والألومنيوم - أحواض الزرع  
من الحجر الصلبي

السلام : تضم كل عمارة سداً من الرعام الأبيض يصعد من الدور الأرضي حتى الدور الأخير كذا جميع البسطات من الرعام كما كسيت حوائط السلم وبارتفاع ١.٥٥ بالموزايك بزخرف خاص .


يتبين من المسقط الأفقي كيفية ائارة المطابخ من الحوش الداخلي وكيفية الوصول إليها سلم خدم خاص مزود بمصعد يبدأ من الدور الأرضي حتى الطبع .

الواجهات : تقع أكبر مساحة من الواجهات على ميدان الحديرواسماعيل كسيت أسفله بالموزايك الملون .

وتدل لاحظ في تصميم هذه العمارات مراعاة التوبة الكافية لكل من الشقق لضمان راحة السكان وتقل نواقد جميع الحجرات على الواجهات الخارجية وخلاصة القول لقد روعي أن تكون هذه العمارات مثالا للعمارة الحديثة في مصر .



سطح الدور الثاني




سطح الدور الأول - السابع

معمارات عزيز بحري      مبراه اقبونى وسماعيل بافانقرة  
 المهندس المماري      الاستاذ انطوان سليم نحاس



KOFLER  
LIRA



## صالات الاجتماع

البرلانية - الخطابة - المحاضرات

٢

• لقد وضع كل طراز من الطرازات المعارية عدة أمثلة لأبعاد ونسب مساقط وقطاعات صالات الاجتماع اتقى بها المعاريون في تلك العصور ثم تعبتهم فيها العمارة الحديثة في أوائل عهدها بعد الحرب الماضية... وقد نجحت تلك الصالات أو قامت بواجبها لأن الاعتدال فيها على توزيع الصوت كان على الامواج الرئيسية فقط وقد قامت زعارف الاسقف وزيناتها والاعمدة والستائر بواجبها خير قيام من حيث امتصاص كل ما يقع عليها من الامواج الصوتية فما تطورت مطالب الحديث وأمكن تقوية مصدر الصوت بالطرق الميكانيكية (المكبرات) والمرئيات نفسها (لوحة السينما) كبرت تيمناً لها صالة المسرح فوجد المعاري في بادئ الامر عدة مصاعب عندما التجأ إلى الاشكال الطرازية وحاول تكبيرها بنسبها لكي تسع الحاجة الجديدة فاصطدم بعدة مصاعب فية من جهة توزيع الصوت وتلافى الصدى والتداخل والتضارب مما اضطره في كثير من الامثلة إلى بناء سقف جديد تحت السقف الزخرفي وتغيير ملامح الصالة بأكملها حتى يمكنها أن تقوم بالفرض الذي بنيت من أجله ثم اضطر في آخر الامر للخصوع إلى نظريات علم الصوت التي أعطته طرازاً علياً جديداً وضعت نسبه وأشكاله النظريات العلمية والهندسية والحسابية يجتمع... أما صالات الاجتماع الخاصة بالمحاضرات والخطابة والصالات البرلانية والجامعية والتي اعتمد فيها على الصوت الطبيعي والتي بقيت النباهة العظمى فيها بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ شخص فقد بنى تصميمها متعلقاً بالطرازات والالوان الهندسية التقليدية وأخذت تكبير أحجامها مع التطور تبعاً للمطالب إلى أن اضطررت هي أيضاً إلى الانقلاب عند ما وجد المعاري عند تطبيق نظريات علم الصوت الحديثة أن هناك حداً لتكبير مشاهد المعاري لا يصلح المبنى إذا تعداه وقد كانت من أهم العوامل التي لفتت نظر المعاريين إلى هذا الاتجاه نتائج الأبحاث التي ظهرت بعد مسابقتي مبنى عصبة الامم والذي طلب تصميم الصالة الكبرى لنسب ٣٠٠٠ شخص والثانية مبنى اتحاد السوفيت . فسينتجش المعاري عند ما يتساجأ بأن بين ال ٣٧٧ مشروعا التي قدمت في المسابقة لم ينجح منها سوى مشروعين من حيث ضمان انتظام توزيع الصوت وإمكان استعمال الصالة أما في المشروع الثاني الخاص بمبنى اتحاد السوفيت فلم توجد بينها إلا عدة مشاريع تعد على الاصابع كانت قريبة من الصواب .

وقد كانت هذه النتائج والأبحاث التي ظهرت بخصوصها من أكبر العوامل على توجيه تصميم صالات الاجتماع في الاتجاه الصحيح والتي كانت من نتائجها ظهور معظم الصالات العالمية الكبرى والتي أخذت في تصميمها اتجاهها جديداً غير الذي تعوده المعاريون . أو ما سماه الكيبيرون بالطراز الحديث .

• تبعاً لنظريات الابتنائية في علم الصوت نعلم انه إذا أطلقت نغمة صوتية في صالة مغلقة ثم قطعت مرة واحدة لا يقف مع انقطاعها الرنين أو النبذة التي تصحبها والتي يكون أطول دواماً في الصالات الكبيرة والفارغة وذات الحوائط العما كمة عنه في الصالات الصغيرة أو

دكتور مبر كرم

الكثيرة الاثاث والتي بها عدد كبير من المخرفين . فكلما كبرت مساحة الفراغ المقل كلما طال دوام الذبذبة والتي بتحديد زمن دوامها تعدد ملامحة الصالة نوع المسدد كالموسيقى والغناء والقنيل والمحاضرات الخ ( راجع الاستعمال المتغير وانتظام توزيع الصوت العدد ٢ ) .

في الصالات البريانية والجامعية وصالات المحاضرات يجب تقصير زمن الذبذبة عنه في صالات الموسيقى والغناء حتى تظهر مقاطع الكلام واضحة ومفهومة في معظم الصالات الكبرى التي تسع أكثر من ٢٥٠٠ شخص يصل دوام الذبذبة أو الرنين بها من ٥ - ١٠ ثوان وهو ما ينطبق فعلا على أكثر من ٨٠٪ من الامثلة التي قدمت هنا فإنا نعرف انه في صالات الخطابة والمحاضرات ينطق الانسان من ٤ - ٥ مقاطع في الثانية أي أن السامع يسمع ٢٠ - ٥٠ مقطعاً في وقت واحد وهو ما لوحظ فعلا في الكثير من الصالات المعروفة الكبرى التي تستعمل للخطبات الموسيقية إذا استعملت للحاضرات والمؤتمرات فلا يسمع الانسان من مقاطع الكلمات إلا أواخرها كما أن اعدام الرنين بعد وصول المقاطع إلى الاذن مباشرة تحقق معها حيوية الصوت ويصبح جافاً ومتعباً للسمع ولذا فقد وضع علم الصوت لكل نوع من أنواع المسدد وكل لون من ألوانه زماً خاصاً لقبذبة تتبأ لتجارب الطبيعة والاجتات الفسيولوجية والذي به حدد زمن الذبذبة لصالات الخطابة والمحاضرات بين ٢ و ٣ ثانية حتى تظهر مقاطع الصوت واضحة وحية بدون اجساد اعصاب السمع لا تقاطعها كما حدد الحد الاعلى للفراغ المقل الذي يمكن فيه سماع الصوت الطبيعي بدون الاتجاه إلى الطرف الميكانيكية بين ٢٠ و ٢٥ الف متر في أحسن استغلال للصالة من حيث توزيع أمواج الصوت بها وقد وضع علماء الطبيعة والصوت تحت أيدينا عدة طرق لحساب زمن الذبذبة رياضياً وهندسياً لا محل له ذكرها هنا ولكن يصح معرفة النظرية التي تحدد الاتجاه الذي يجب فيه التفكير عند تصميم مثل هذه الصالات .

• يرسل مسدد الصوت موجات من الضغط والتخلخل تعمل جزئيات الهواء المجاورة على متابعتها بسرعة انبثاق تبلغ حوالى ٣٤٠ مترأ في الثانية وتحتفظ مقدمة الموجة بكمويتها طالما كان امتدادها في هواء متماثل ما لم يقفص في طريقها عائق . في الفراغات المحدودة سرعان ما يتصدع شكل الموجة الكروية بعد جزء صغير من الثانية على ما تقابله في سبيلها من الأسطح التي تحد الفراغ وتضطر بعدئذ أن تردع خط سيرها متبعة في ذلك قانون الانعكاس العام ثم لا تلبث بعد جزء صغير آخر من الثانية إلى التراجع مرة أخرى وهكذا . ولما كان في مقدورنا حساب الطول الذي قطعه الصوت حسب نظرية تصادم الذرات للغازات فيمكننا أن نعين بذلك عدد الانعكاسات في الثانية التي يالها الأشعة الصوتية . ولما كنا على علم بأن الموجة الصوتية تفقد في كل تصادم جزءاً من طاقتها ثم المعاملات المختلفة التي تضعف بها هذه الطاقة في كل انعكاس لكل نوع من مواد سطح الانعكاس الداخلية علاوة على تأثير الأشخاص في اضعاف الطاقة ومصادر الصوت الأخرى التي يوجها إلى المكان وطاقة كل منها - ولما كنا نعرف أيضا أن درجة لصوصت يمكن حاسة السمع البشرية من أن تتأثر بها ثم تأثير تكاسف الهواء وحر كته تبأ للتدفق والتهوية وما لا يمكن تناديه من جلبة الأشياء المجاورة أمكننا أن نحصل على جميع البيانات التي تتوصل بها إلى حساب دوام الرنين لأمى مبنى وهو لا يزال مخططاً على الورق وعليه فيمكننا الحكم مقدماً ما إذا كانت درجة الصوت في الفراغ المنتظر بما يتفق مع تناسب حاسة السمع البشرية ثم توزيعه بالنسبة لجميع أنحاء الصالة نفسها .

إن هناك عدة شروط يجب مراعاتها في تصميم صالات الاجتماع يجب على المعمارى أن يضعها نصب عينيه قبل تحديد أشكالها وإبعادها حتى يضمن أنها ستقوم بواجبها على الوجه الأكل وهو

١ - توزيع جميع المقاعد اللازمة على الصالة بأكلها توزيعاً موقفاً بالنسبة لميسول زوايا النظر الرأسية منها والاتقنية

بالنسبة لحدود فتحة المرح .  
 ٢ - رؤية جميع المرئيات واضحة  
 وبدون الالتصاق إلى المكبر وقد ثبت  
 بالتجارب أن الحد الاعلى بعد المرحج عن  
 المرح هو ٤٥ - ٥٠ متراً إذا كان مقياس  
 المرئيات طبيعياً كما هو الحال في السينما






٣ - ضمان سماع الصوت واضحاً  
 وطبيعياً بدون الالتجاء إلى الطرق الميكانيكية  
 ويرتبط بظافة الصوت وحجم الفراغ وقد  
 رؤى بالتجارب أن الحد الاعلى للحجم في  
 التصميمات المعيارية الزخرفية والظرارية  
 والقطاعات المعيارية المحورية المسروقة هو  
 ١٨٠٠ متر٣ ويصل في حده الاعلى عند  
 الاستغلال الكامل تبعاً لدراسة طبيعية توزيع  
 التوجات في أي القطاعات الهندسية الرياضية  
 والحساسة إلى ٢٥٠٠٠ متر ٣ .

٤ - توزيع الإضاءة الطبيعية والصناعية  
 وشمسيتها وأنواعها ثم تأثيرها على أمواج الصوت  
 نفسها من حيث الانعكاس والامتصاص  
 كالانسف الزجاجية وغيرها .

٥ - توزيع التوبة وتكييف الهواء  
 ثم طرق تغييره في الأحمال المحدودة  
 إذا زاد عدد القاعات المطلوبة أي التي لا يمكن  
 أن يتبها كبر الحجم ثم مراعاة اتجاه حركة  
 الهواء وسرعته عند تغييره على أمواج الصوت  
 نفسها .

٦ - الضوضاء والجلبة الداخلية  
 كلها كليات والآلات التي تكون داخل  
 المبنى أو الحركة الداخلية . والخارجية منها  
 كالشوارع والطرقات المحيطة بالمبنى والمداخل

أشكال (١ - ١٨) بين اثنتي من الصور الأولى في مسابقة  
 من صفة الاسم جيداً على شكل منها مساحة الصالة والشطوط والمجم  
 الشكل الفرق ، العروق الثمن (المبصر) منحرف الصالة التي  
 وضع تصديدا الأستاذ أوسداف




وطرق النقل التي في الطرقات المجاورة وتأثيرها على الصالة نفسها وهو ما يحدد وضع الصالة بالنسبة للبنى بأكله كما يجب معرفة طبيعة الأشجار العالية وقدرتها على امتصاص موجات الأصوات التي في الطرقات وعزلها عن المبنى ثم تأثير المبنى العالية واتجاه ميولها بالنسبة للصالة نفسها حتى لا تكون سببا في عكس أصوات الضوضاء الخارجة الى فتحات الصالة نفسها كذلك طرق الالتقاء المختلفة وطبيعة كل منها وصلابيتها .

كما أن هناك عدة عوامل معيارية أخرى كالانفصال والتفريغ أي حركة الدخول والخروج من الصالون والبيوت وإعادة الفتحات كالشاحل والمخارج وفتحات الإضاءة تبعاً للحجم الكلي والمساحة وعدد المتفرجين ثم اتساع الطرقات الموصلة للصالة وكذلك اتساع السلام والدرجات إذا وجدت وأبعاد المسرح وفتحه وسنفردها بجزءاً خاصاً في فرصة أخرى .


• في جامعة المشاريع التي قدمت في مسابقة مبنى عصبة الأمم بمدينة القاهرة عند ما يفاجأ بأنه قد وجد أن ٩٠٪ من الصالون لا تصلح صالة الاجتماعات بها التي هي أهم جزء في المشروع بأكله للقيام بالغرض الذي نشأ من أجله فقد وجد أن ٨٠٪ من المشروعات المقدمة يتراوح حجم فراغ صالة الاجتماع فيها بين ٣٥ و ٨٠ متر مكعب كما أن الحجم قد بلغ في عدة مشاريع أكاديمية ٢٠٠٠.٠٠٠ متر مكعب والتي لم تكن سوى تكبير النسب والأشكال الطرازية تبعاً لشكل المساط وما يقال عن الحجم يقال عن عدد المتفرجين أو السامعين عن المسرح تبعاً للشرط الثاني والذي جعل حده الأعلى بين ٤٥ و ٥٠ متراً فقد وصل في كثير من المشاريع تبعاً للمساحات السابقة إلى ١٠٠ - ١٣٥ متراً كما بلغ ارتفاع السقف خصوصاً في الحالات التي غطيت فيها الصالة بأقناب المعيارية الخرفي على اختلاف أنواعها ٦٠ وفي بعضها ٩٠ متراً أمهات من حيث توزيع أوضاع الصوت وعكسها كأن الصالة ليس لها سقف حيث أن طاقة أوضاع الصوت الطبيعي تتلاشى تماماً إذا انقلعت مسافة تزيد عن ٦٠ متراً وإذا استعملت مكبرات الصوت فقد يهدد صدى صوت الصالة بأكلها وقد ظهر في أكثر من واحد منها أنه تبعاً للقطاعات المقدمة وأبعادها لا يمكن الحطيط نفسه أن يكلم حيث يسمع كل مقطع يقوله بعد ٥ ثواني إذ ستعود الأمواج الى مكانها ثانية بعد ما تنكس مرتين أو أكثر بينما كثير من المقاعد في عدة حلول ثبت أنها سوف لا يمكن سماع الصوت عدداً بالمرّة لوجود منطقة الاضطراب عند مستوى النظر مباشرة بحيث تنقل مسطحة كبيرة من الأمام الى الخلف .

في الأشكال ١ - ١٧ عدة أمثلة لقطاعات صالات بعض المشاريع من التي كانت تعتبر من الوجهة المعيارية من أوائل المشاريع التي وقع عليها الاختيار وقد كانت كلها من حيث حجم الفراغ اللازم ليست موفقة أما من حيث توزيع الأمواج الصوتية فربما يكون المشروع الأول ذو شرائح السقف المتحرك لتغيير زوية انعكاس الأمواج الساقطة ويليته المشروعين السابع والتاسع أوفق من غيرها أما المشروعات ٨ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٥ - ١٦ - ١٧ فتعد مهددة بالهدم المتوالي كما أمثل المشروعين ١١ و ١٢ ربما كان من الأفضل الاستغناء عن الجزء الخرفي العلوي بأكله وتركيب السقف عن مستوى الحظ المنقط .


وقد عملت عدة محاولات لقطاعات الرياضية والهندسية كالقطع الناقص والمكافئ والاقواس الدائرية لتحديد اسطح الفراغ في جميع القطاعات الأفقية منها والعمودية والذي تركز به نقطة التجميع أو الاصدار في مصدر الاقناب على المسرح ولكنه نسي في معظمها ان لكل من تلك الأشكال الرياضية حد أعلى للحجم الكلي بحيث لا يمكن تكبيرها عنه وذلك تبعاً لطاقة الصوت واتجاه الأمواج المنعكسة وطريقة توزيعها تبعاً لشكل المسقط وميول الاسطح فبعضاً لمساحة المسقط الاتقي للحد الأعلى ستحدد النهاية العظمى لعدد المقاعد التي يمكن وضعها أما استعمال تلك المساطح كما هي بعد تكبير ابعادها تنسج العدد اللازم فهو خطأ كما ان هناك عدة مصاعب تقف في طريق استعمال القطاعات التي تحسب رياضياً أو بالتخطيط البياني وهو ان الدقة الاستثنائية لتوزيع



شكل ٢٠ - للسطح الأثني دائرة كاملة قطرها ٥٨ متراً - سقف الصالة لفضله الذي يغطي المسرح عبارة عن قطع مكافئ - والنصف الأخر دائري - المقاطع العرضي دائري كامل - الحجم الشكلي ٤٠٠٠٠ متر<sup>٣</sup> - خطأ من حيث تكون جيوب أو مناطق للانطراب على أي الصالة






شكل ١٩ - للسطح الأثني حشون متساوي الأنوع - مبالغ في الأبعاد والملمع - الحجم الشكلي ٧٠٠٠٠ لا يصلح للاستعمال بدون مكبر لأكثر من ١٢٠٠ شخص توزيع الصوت غير منتظم فيما لقطاع السقف الزخرفي للمخرج




شكل ١٨ - للسطح الأثني حشون - السقف فيه قطعاً قطع متشاكل - انقطاع توزيع الصوت طويلاً بعد استعمال الفراغ الشكلي ١٢٠٠٠٠ متر<sup>٣</sup> - احتمال تكون مسدود الصوت لما زادت طاقة المصدر بواسطة مكبر

الصوت في جميع أنحاء الصالة أي بتحديد نقطة الإصدار بقفلة التركيز والتي تسقط ميول جميع الأسطح تبعاً لما معناها ان الانعقاد العكس للأمواج سيجعلها كلها في نقطة الإصدار أي أن كل جلبة أو حركة أو ضوضاء في أي مكان من الصالة سترسم من قفلة الإصدار بما يجعل الانعقاد متشجلاً اذا حدثت أي حركة أو صوت بالصالة نفسها فان كانت تلك الأشكال قد أعطت نتيجة باهرة في صالات الموسيقى والسبنا الا انها يجب الاحتراس منها في صالات الخطابة والمحاضرات ويفضل عنها عند استعمال القطع الهندسية مراعاة وجود نقط التركيز في أعلى المسرح - فالطريقة التي يجب اتباعها في هذه الحالة أي إذا زاد عدد المقاعد المتطوية عن ٢٠٠٠




شكل ٢٢ - سقف المقاطع الطولي جزء من قطع مكافئ كذلك الجزء ١ ب في المقاطع العرضي - المواضع الجانبية ب د ه - أجزاء من قطع ناقص مراکز عالم - البسكووات الخلفية تجتمعت من حيث توزيعها كالمقطع حاس كذلك جميع توزيع جميع المقاعد بالنسبة للمسرح والتي لا يزداد أبعادها عن ٤٥ متراً - سطح السقف الناحية من تعاقب الأضلاع الصوتية تجتمعت كلها على شكل خط مولد للمقاطع الجانبي في السطح الأثني وعلى ارتفاع مستوى النظر - أما حجم الفراغ الشكلي فزيد زاد عن ٤٠٠٠٠ متر<sup>٣</sup> - يمكن استعمالها في الصالات الصغيرة ١٢٥٠ - ١٥٠٠ متر

شكل ٢١ - حل ابتكارى يمكن به تلافى خطأ تعاقب الأضلاع وجعل متوازية منتفضاً عن مستوى سطح الأرض المقاطع الطولي عبارة عن قطع مكافئ - مكمل طاقم المسرح الخلفي - فراغ الصالة عبارة عن دائرة المقاطع الطولي في نصف دائرة مركزها مصدر الصوت يمكن استعمالها لشيئ تتسع ١٢٠٠ - ١٧٥٠ شخصاً




شكل ٢٢ مشروع صالة الأبحاث بين عصبة الأمم التي وُضعت بتصميم المهندس الهنديس الهاري Corbusier بالتعاون مع الأستاذ جوستاف ليون

قطع السقف يتكون من عدة أنوار معلقة التي كل منها عبارة عن جزء من قطع مكافئ مركزه على بعد ٤ أمتار والمركزين الآخرين ب ٤ م مركز كل منها على بعد ٤ أمتار والجزء ٤ مرة أما الجزء الأخير عبارة عن سقف مائل - توزيع الصوت بالنسبة لجميع أجزاء الصالة تابع إلا أنه يخضع من التأثير العكسي لمساحات الكبيرة من الزجاج التي تغطي الحوائط الخارجية التي قد تعذيب أكبر مساحتها بدل عكس الأمواج - الأمواج الخارجية ( للقطعة) يتك في صلاحيتها -



شكل (٢٤) قطاعات الصالة التي وضع تصميمها الأستاذ أوسفاله بين عصبة الأمم والتي تعد الصالة الوحيدة بين جميع الصالات التي بُنيت من جهة توزيع الصوت وحجم الفراغ الكلي بالنسبة لطاقة الصوت الطبيعي

هوالحل الوسط بين التوزيع الرياضي والتخطيطي أي بتحديد حجم فراغ الصالة ٢٢٠٠٠ متر ٢ ثم توزيع المساحة اللازمة لعدد المقاعد داخل هذا الفراغ على شكل جاليري بحيث تساعد كل منها الاخرى على توزيع جميع الأمواج المتمكة توزيعاً منظماً على ألا يزيد ارتفاع السقف عن ١٥ متراً ثم الاحتراز ما أمكن من وجود جيوب الانعطاب المقفلة عند غلخ الأماكس الحلقية في الجاليري ثم البقعة في توزيع سطح الانعكاس والامتصاص بالنسبة للأمواج الساقطة. ومن أحسن الأمثلة التي قدمت في المسابقة لقطاعات الهندسية المشروع الذي قدمه المهندس السويسري Corbusier بالتعاون مع أستاذ علم الصوت الفرنسي Gustaue Lyon (شكل ٢٣) ويتك في استعمال هذا المشروع حيث أنه تعدى الحد الأعلى لفراغ الكتل والمشروع الوحيد بين ال ٣٧٧ مشروعاً التي قدمت والذي استوفى جميع الشروط بعد مراجعة جميع قطاعاته وتجهيزها بالطرق المعروفة. هو المشروع الذي قدمه الأستاذ Osswald (شكل ٢٤) والذي تمكس به من توزيع ال ٣٠٠٠ متر مجت حيث لم يزد الحجم الكلي في الصالة عن ٢٠٠٠ متر (شكل ٢٤)



شكل (٢٥) نموذج من نتائج الهندسية الرياضية . السطح عبارة عن إدارة القطع الهندسية الرأس حول نقطة الأصغر - المليم الكلي ١٠٠٠٠٠ متر ٣ قطع السقف جزء من قطع مفرطح - العلاقة بين طاقة الصوت وحجم الكلي غير واضحة خصوصاً عند مقارنة قطاعاته وحجمها بالقطع شكل ٢٤

ويكمن اعتبار هنا العدد من المنفرجين بالنهاية العظمى لصالات الاجتماع والمطابخ والقاعات وغيرها بما يتعدى فيها على مصدر وطاقة الصوت الطبيعي بدون الانتباه الى المكبر



فإنه أمكن وضع تصميم آخر لقطاعات صالة تسع أكثر من ذلك العدد مع بقا الحجم كما هو فيسقف المصمم أمام عدة عقبات من حيث تغيير الهواء وتنظيم دوراته إذ أن سرعة تغييره ستعدي الحد الأعلى تبعاً لارتفاع عدد المخرجين . وزيادة عدد مرات تغيير الهواء في الساعة ثم تأثير اتجاهات حركة الهواء على أمواج الصوت نفسها .


وفي الأشكال ( ٢٦ - ٢٧ ) نموذج مبكر للتصميم لمشروع مركز ثقافي عام وهو محاولة لعمل مشروع معماري بحيث يتكون بأكثره ميكانيكياً على أساس النظريات العلمية والاحتياجات حتى رسمت المساط نفسها . فتوزيع الوحدات بالنسبة لبعضها حددته الحركة الماخلة والإدارة كان أشكال ومساحات وإبعاد جميع الوحدات حددتها الشروط العملية وإبعاد الاحتياجات Standards تحددت مساحات جميع الوحدات الرئيسية كالمصالات والرسوران ومكلائها كعجرات الملابس والتواليات ثم إبعاد ومساحات جميع الطرقات والسلام ثم فحات الاتصال كالأبواب وكذلك فحات التهوية والإضاءة وتوزيع كل منها تبعاً لعدد المخرجين والمطالب الاحتجاجية أما الأوجهات كلها فاعتمدت على الاسقاط هندسي الساقط الاقضية والقطاعات . وتتكون المجموعة المعمارية من مدرسة الموسيقى والقتال والألقاء وإدارة مسرحية مدخلها من الشوارع الجانبية ثم صالة كبرى المؤتمرات والحفلات الموسيقية الكبرى تسع كل منها ١٥٠٠ ، ١٧٥٠ ، شخصاً على التوالي ثم صالة أخرى تسع ٤٠٠ يمكن ضمها إلى الصالة الكبرى أما تصميم المصالات نفسها فتقدمت بالطريق الرياضي والرسم البياني والذي به مصدر الصوت هو مركز التجمع وقد روعي الأبعاد حجم الصالة

### مشروع مركز ثقافي لعموميين والمخاضرات المعمارية


وبعد كدولة رسم مشروع بأنه تبعاً لطريقة التوزيع والاسقاط التي الذي تقدم به كل الأبعاد والتوزيع الداخلي وشكل الوحدات - الأوجهات وهي الاسقاط هندسي الساقط - مثلا كالمعارة العلمية

↓ أصل (شكل ٢٦) مسقط الدور الأرضي الأول مدخل الرسوران والصالة الكبرى والإدارة  
↓ إلى اليسار (شكل ٢٧) مسقط الدور الأرضي الثاني مدخل الصالة الكبرى والمؤتمرات





(شكل ٢٠) منظر عام للواجهة الرئيسية للواجهة المحمدية العامة والبحيرة وتظهر بها مساكن الرستوران والبار






(شكل ٢١) الواجهة الرئيسية للواجهة للبهان العام وتظهر بها مساكن الصالات الكبرى الواحدة فوق الأخرى




(شكل ٢٢) مسطح الدور الثالث التراس والجاري العليا للصالات ←

↓ (شكل ٢٣) مسطح الدور الأول مساحات الصالات والسرسة والامارة





• شكل ٢٢ • منظر واجهة من الواجهات الجانبية



• شكل ٢٣ • قطاع طول


الكبرى بعد ضم الصنرى إليها عن ٢٢٠٠٠ متر<sup>٢</sup> وقد جمعت مداخل الصالات كلها على ميدان عام مواجه للشامل البحر وقد روعي في طريقة توزيع المداخل الرئيسية ( فوق بعضها ) إمكان استغلال جميع الصالات في وقت واحد مع انفصال حركة سير كل منها عن الأخرى وقد وضعت الصالات في المساط بحيث تكون مسارحها جميعا على اتصال بقسم الإدارة والقرن والمدرسة .

• أما إذا زاد حجم الصالة عن الحد الأعلى فيجب في هذه الحالة الاتجاه إلى مكبرات الصوت ويعتبر توزيعها من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد أنواعها وأوضاعها في المساط والقطاعات فطريقة توزيع مكبرات الصوت بوضع أجهزة الالتقاط على المسرح والاداعة في الاتجاه البعيدة من الصالة تكون فائتها عكسية في الصالات الكبيرة لاحتمال ظهور التضارب في كثير من اتجاه الصالة لاختلاف سرعة انتقال الصوت بالطريقة الطبيعية أي بسرعة ٣٤٠ مترًا في الثانية والطريقة الكهربائية في الحال أي أن الاماكن التي على بعد ٥٠ متر من المسرح ستسمع كل مقطع مرتين في الثانية بينما حساسية التميز للاذن تبلغ ١٠٠ مترًا في الثانية كما أن تركيز الالتقاط والكبير والاداعة عند نقطة الاصدار تكون نتيجة مطابقة طاقة الصوت المكبر لكل من المستكلم والسامعين في الصفوف الأولى على مسافة تختلف تبعًا للطاقة وابعاد الصالة كما أنها تنفذ الصوت رنينه ولونه الطبيعي . وقد أمكن حديثا الوصول إلى حل يعتبر أوفق من نظرية المصدر نفسه وذلك بتوزيع المكبرات في السقف المجدد على مسافات بحيث تقوم كل منها بالقطب الأمواج الرئيسية الساقطة ثم عكسها بمسد تكبيرها بحيث تنق الطاقة مساوية في جميع اتجاه الصالة وبلا حظ أن تأخذ الأمواج المكبرة الساقطة اتجاه الانعكاس الرئيسي بحيث تظهر رنة الصوت طيبة ولذا يجب تلافى جميع الأمواج التي تنقل إلى المستمعين من اتجاه مضاد لاتجاه المسرح وتبعًا لاستعمال المكبرات يمكن تكبير القطاعات الهندسية والرابضة تبعًا لعهد المفرضين من المحاولات المبكرة والتي تستحق الذكر مشروع صالة مبنى اتحاد السوفيت بموسكو والتي وضع تصميمها المهندس السويسري المعروف Corbuser (شكل ٤٠٠٣٦) لتسع ٥٠٠٠ شخص . والطريقة التي لجأ إليها لحل مشكلة الحجم وعلاقتها

بطاقة الصوت ثم حين توزيع الصوت على جميع أنحاء الصالة على اتساع مساحتها  
 هي طريقة السقف الرنان Conque Sonore والتي فيها سقف الصالة عبارة عن  
 لوح عاكس رنان غير مرتكز وعميق بواسطة أسلاك سميكة في كرات معلقة  
 بدورها في أحد طرفيها في الأعمار الخرساني الذي يطوق المين وترتكز بطرفها  
 الآخر على أعمدة المالحط الخلفي وقد حاول في مشروع تطبيق نظريته طلبة الأذن  
 من حيث التقاطها للصوت ثم تضخيمه وتوزيعه على سقف الصالة الذي توجه  
 إليه أمواج الصوت المتباعدة من المصدر ويقوم بدوره بإعطار جميع مقاعد الصالة  
 بها بانتظام وقد ترك حقله خالية حول مصدر الصوت (منصة الالتقاء) أي بين  
 المشكلم والسامعين فهدا ١١ متراً حتى لا يعنارب الصوت الطيبين مع الصوت  
 المشكبر وقد وضع جهاز الانكساق في أعلى سقف المسرح وعلى ارتفاع ٢٤ متراً  
 من مصدر الصوت ويقوم بالتقاط الصوت وتكبيره ثم نقله الى قطعة الاصدار  
 التي توجه الأمواج الى السقف رأساً ومنه توزيع على جميع المقاعد بواسطة  
 الانعكاس فقط وقد عملت عدة تجارب على التوزيع (المالكيت) المين في شكل  
 (٣٦) بوضع كشاف صوتي موضع الصوت ووجه نحو السقف تبعاً لزاوية ميل  
 محور الاصدار الهندسي والذي حسب رياضيًا فوجد أن توزيع أمواج الضوء  
 المنعكس من السقف على جميع المقاعد كان متساوياً.

ولكنه لو ثبت نظرياً نجاح تلك الطريقة الا انه لا يمكن الاعتماد عليها حيث  
 ان الطرق المعروفة لمراجعة القطاعات بواسطة الأشعة الضوئية أو الأمواج  
 الكبريتية (راجع العدد ٢ / ١٩٣٩ من مجلة العمارة) لا يمكنها أن تعطي نتائج  
 يمكن الارتكان اليها فيما يخص توزيع الصوت بواسطة رنين الأسطح العاكسة  
 وعملها على تقوية الصوت نفسه كما ان المميزات التي يمكن الحصول عليها من تلك  
 الطريقة لا توازي الصعوبات والتكاليف الباهظة التي يجب تكديدها في سبيل  
 اخراجها الى حيز الوجود.


أما مشكلة النهاية العظمى بعد المسرح عن المقاعد الخلفية والتي حددت  
 بـ ٤٥ - ٥٠ متراً فلم تحل طبعاً حلاً موفقاً في جميع المشاريع التي وضعت في  
 مسابقات المسارح الكبيرة الحجم والتي وضع تصميمها لسك تسع أكثر من  
 ٣٠٠٠ شخص فكلما زاد عدد المتفرجين عن هذا العدد اتجه توسيع الصالة نفسها  
 في الاتجاه الموازي للسرحة ونفسه والذي لا يجب أن يزيد عن ١ ١/٢ طول الصالة  
 وهو ما لا يمكن تحقيقه من زيادة العدد السابق من المتفرجين أما في صالات  
 السينما فإن النهاية العظمى لا تتقيد بعد حيث يمكن دائماً تكبير لوحة المراتب تبعاً  
 بعد المقاعد الخلفية.



(شكل ٣٤) مسقط ومقاعات الصالة المصرية بين أنحاء السوفيت مع  
 ٦٥٠٠ شخص سقف عمبر رنان ومعلق متلفاً حراً



(شكل ٣٥) صورة ماكيت الصالة وتظهر بها طريقة تعليق السقف  
 في الاشارات الخلفية




شكل ٣٦ مسطحة أنشغال الكبرى




شكل ٣٥ ماكيت مشروع صالة أجنات اتحاد السوفيت بمسكو التي وضع تصميها  
الهندس السويسري Corbousier لسك مسج ١٥٠٠٠ شخص


بجملته القول أن العصر قد اقتضى .. الذي تعود فيه المعمارى أن يضع تصميم صالات الاجتماع بانواعها ليرضى رغبة العين فقط ناسياً أن اجال الفن الزخرفى لا يرضىها إذا لم تقم الصالة بواجبها من حيث توفير الراحة وتوزيع الصوت وضمان رؤية ما يدور على المسرح كما اقتضت فترة الانتقال التي نلتها والتي بقى تصميم الصالات يتخطى بين فن العمارة وعلم الصوت فينبى المعمارى ما يرضى الفن فقط ثم يترك اخصائى علم الصوت يحور ويعدل ما يشارك تصميمه أو فى مبناء بعد انشائه لكي يمكن استعماله للفرض الذى يستعمل من اجله وبما اضطره فى الكثير من الاحوال من تغطية مساحات واسعة بالستائر والمواد المختلفة التي تحلها السوق لانخفاض أمواج الصوت المتعكسة وبما اضطره فى كثير من الاحوال من تغيير مقاعد الصالة باكملها كما كانا الحال فى صالة Pleyel بباريس التي غير شكلها ثلاث مرات قبل امكان استعمالها - أو لازالة الجزء الكبير من الزخارف التي كانت تزين الأسقف والحوائط أو اضطره الحالة إلى استعمال المكبرات فى صالات لا يزيد عدد المتفرجين بها عن ١٥٠٠ بينما الحد الأعلى لطاقة الصوت يمكن استعمالها طبيعياً اتسع ٣٠٠٠ شخص فيجب قبل تصميم صالة الاجتماع مراعاة أسطح الفراغ وميولها وابعادها ثم حجم الفراغ الشكلى وتوزيع مواد الانعكاس والانصاف والمبنى لازال على الورق كما يجب دراسة طبيعة الصوت وطريقة انتقاله وحسن استغلاله ومعرفة العلاقة بين مدة دوام رنينه ونوع المصدر طاقته ثم ابعاد الأسطح وميولها تبعاً لتلك العوامل مشتركة وأخيراً يجب إيجاد العلاقة بين الأوصاف والقطاعات الهندسية والرياضية وفن العمارة بهال نسبها .

دكتور مبر كرم



مشروع مبنى اتحاد السوفيت الذي وضع تصميمه المهندس المعماري « Corbusier » وتتكون المجموعة المعمارية كما في شكل رقم ٤٠ من : - (من اليسار إلى اليمين) الصالة الكبرى سعياً ٦٥٠٠٠ نسمة ؛ مدرج في الهواء الطلق يسع ٥٠٠٠٠ نسمة ؛ حائط مقوس عاكس الصوت لمدرج الهواء الطلق ؛ مبنى الإدارة للتسجيل ؛ المكتبة ؛ مكاتب البث ؛ الصالة الصغرى وسعتها ٦٥٠٠ نسمة معدة للاجتماعات السياسية لتمثيل « لدينا » أو الموسيق . أما الشكل رقم ٣٩ فيبين الواجهة الجانبية قبل دراسة الصالات نهائياً وبلاضافة الدرومات وكيف تمكنت مفتوحة لتسمح بمرور السيارات جانباً إلى آخر وهذه اللباني جميعها تسع في وقت واحد ٣٥٠٠٠ نسمة في الداخل وأكثر من ٥٠٠٠٠ نسمة في مدرج الهواء الطلق . أما شكل رقم ٣٨ فيبين اسفل واجهة الصالة الكبرى ويظهر به القعد الخرساني الحامل لسقف الصالة الكبرى التي عُلقت بها بلاطة السقف الرنان






وجبة أمامية




واجهة جانبية

قطع

● عمارة تجارية على ناصب شارع نوس بك وشارع موصرى مساحتها الكلية ٢٩٠ مترا مربعا ومساحة الجزء المبنى ٢٦٠ مترا مربعا وهي مكونة من سبعة أدوار بخلاف الدور الأرضي والسطوح . ويشمل كل دور على ثلاث شقق . الشقة الأولى شرقية وتحتوى على غرفتين احدهما نوم والأخرى للجلوس يسبقها صالة الاستقبال وحمام ومطبخ والشقة الثانية شرقية قبيلة وتحتوى على ثلاث غرف وصالة ومطبخ بملحقاته . والشقة الثالثة بحرة قبيلة وتحتوى على أربع غرف وصالة ومطبخ بملحقاته . أما الدور الأرضي فيحتوى على أربع شقق بخلاف هو الدخول والراحة متوفرة في جميع الاستعمالات وشاملة على مياه ساخنة بالمآزون



سطح الدور الأول



مستوا الدور الأعلى

عمارة ساكبرس



المهندس المعمارى  
فريد محمد

ماجى اكسبرا  
بقلم محمد حماد



صورة المصورة بريشتا

ولدت رسامة .. وترعرعت في مصر واستشقت هوائها وشربت من ماء نيلها فأبسم قلبها وتمكمت بريشتها ونطقت  
**لقم** مصريتها في كل حركة من حركاتها .. فرسمت صفاء الماء وحرارة الهواء وزرقة السماء .. هذا هو استاذها لدى تعلت عنه  
وأصبحت ترسم بنفس السهولة التي يستشوق غيرها بها المواد .. تعبر عن خواص نفسها بالوان الزيتة والقلم في بساطة وجرارة ..  
ولكن طبيعة هذه النفس الصاخبة لا تجد راحة إلا في هذه الحى التي تدفع بها إلى تأليف دقائق الاشكال المتداخلة والألوان  
المهازجة بلا كلفة ولا عناء ...

المسرح  
لوحة زيتية بريشة المصورة



قضى لوحاتها شعر مرسوم يعبر عن دقائق نفسها في حرية وجرأة ...  
وإليك ما كتبه عنها جان سيابتيان سنة ١٩٣١ في مجلة « ماري » بمناسبة ما عرضته للمرة الأولى هذه الفنانة .. إن في لوحاتها  
بل في أبسط رسوماتها ارتكازاً جلياً في التخطيط وطبيعة بارزة في وضوح لا تحمك الناظر المدعته منها ولقد نجحت كل النجاح في  
المواقف التي يخيل للناظر إليها أن الاكتران وشيك الاسيار بين المفاجأة الحرة والحضوع للقوانين الدقيقة التي تبيمن على كل فن  
من الفنون ..



- ولقد أجمعت آراء النقاد في الصحف بمناسبة معروضاتها على القول دائماً بأن في ألوانها المرتمدة طبيعة صاخبة وجرأة في التأليف والانشاء... وإن مصرية هذه الفنانة خدمت لها النجاح الذي شهده بروكسيل في معرض اكيزا سنة ١٩٣٠... وقد قالت عنها جريدة الاستقلال البلجيكي أن ماجي اكيزا الفنانة الرسامة التي ولدت في مصر شامت بعد أن لاقت في بلادها العزيزة من حسن الضيافة أن ترسل لها بعض لوحات حافلة يشتمس مصر ورماتها الزرقاء ونورها المتألق في السماء... وقد تجلّت روح هذه الفنانة الشابة المولعة بالجمال والمشربة بالضياء المادى والمثالي في هذا النور الذهبي والبيوت اللوردية وقد ودت النساء العربيات المموجة الفنانة المرسومة في لوحاتها... وأن رسوما تحدثنا عن جمال الشرق في مصر القديمة تحت قبتها الزرقاء... وإن نفوسنا لتشعر بكثير من الراحة أمام هذا الجو الصافي وأتوار الشمس الراضخة فيه على الرغم مما في روية هذه الفنانة الشابة من الفلق فهي تنظر إلى الأشياء بجرأة ولكنها تشعر في لين وحنون...
- إن قبا شخصي ليس فيه تلك القواعد التقليدية فهي توالى ابتكاراتها بلا كلل ولا ملل يسعها خيال خصب... وأن قطعها الفنية الجميلة وطريقها الجديدة لكثيرة بأن تضمن لها مستقبلاً يبرأ انارة الشمس المشرقة...
- وبعد سنين قليلة عرضت ماجي اكيزا بين جماعة المستقلين، و الفن الاستعماري، بعض مشاهد من تلك التي تأخذ بمجامع النفس بمجالها وقتها. وقد لفتت لوحاتها الأنظار حتى ان فرنسيس كلاركو و جاك هولتزر نقدا معها حديثاً لجرىنى المرأة، و كنديد.



• عادت إلى مصر حتى تنفص من جديد في هذا الجو الذي ولدت فيه عازدات نجاحا بمرور السنين وأجمع القواد على أن ماجي اكسيرا بطبعها ومواهبها في تأليف الألوان والموضوعات هي فنانة ينتظر منها الانتاج الطيب ومن الذين أن تناولوا تلخيص ما قاله عنها أمثال مرييل ودويرير بلوم وفيشتر وغيرهم من كبار القواد واشادتهم بديونها وعبقريتها في هذه السنوات الأخيرة الا أننا نقف قليلا على ما كتبه الأستاذ جوزي كاتنيري بمناسبة آخر معرض لهذه الفنانة سنة ١٩٣٨ إذ قال انا نقول بلا تحيز أن ماجي اكسيرا تهرب دائما عن مشاهدة . وتعالج الحقيقة على نحو . قصة الحرافية . فان لوحات ماجي اكسيرا تتشارك في النظر والشعور ولكنها لا تتناكر . وما أجرته على اللوحات من الزيوت والألوان هذه الفنانة الشابا مدينة في قسم كبير من مصر فهي تعيد زهو المشاهد وتعلق عليها بكثير من الاستاذية وفي الوقت نفسه لها ميزة شخصية . . . ومن الضروري مشاهدة هذه اللوحات حتى تتساق إلى لذة استكشافها لذة متواضعة هي الانجاب بها . . . وفي أقل واحدة من اللوحات يتجلى نوع وغضب وحياة لا تكتفي قواعد الفن لتفسيرها . . . لانها خارجة عن كل قاعدة وكل قيد . . .

• ان الألفه هي التي توحي إلى ماجي اكسيرا وتتزعها الاسفاف إلى الاشكال العادية وتدفع بها إلى رسم هذه الاشياخ المزخرفة التي يجوز أن ترتكز قواعدها على الارض ولكن قمها ثابتة بلا ريب . انا لا ترى ما يمكن أن يضاف إلى هذا الانتقاد الذي شدت فيه مظاهر الحاسة المقدسة التي تستفز الصحافي المنموذبالر وائع الجميلة الصحيحة ذلك أن تصور ماجي اكسيرا انما هو تصوير خيالي قوي يأخذ بجماع القواد ويغري العقول وانه ليسرنا أن نراها بيتنا في مصر حيث يرتفع بها مستوى هذا الفن الجليل وترتفع به . .

• فكر المهندسون المعاريون المصريون في تأسيس جمعية لهم قتم لهم ذلك في سنة ١٩١٧ وكان الغرض من تأسيسها العمل على تقدم فن العمارة وترقية عقول المشتغلين بها وتبادل المعارف بين الأعضاء. وحفظ حقوق الذين درسوا هذا الفن أو لهم كفاءة تامة فيه، وليرد عدد أعضائها في ذلك الوقت عن ٤٥ عضواً ثم توقفت لظروف طارئة لمدة ثم عاد إليها نشاطها في سنة ١٩٣٩. ومن هنا التاريخ أخذ عدد أعضائها في الزيادة حتى بلغ الآن ما يقرب من المائتين وعشرين عضواً متفرقين في مختلف البلاد يردون رسائلها في مختلف نواحي النشاط المعاري سواء في الإدارات والمصالح الحكومية أو الهيئات الأهلية أو العمل الحر.

• وقد كان للجمعية قانون خاص يحدد أغراضها ومدى أعمالها وتكوينها وشروط عضويتها وإدارتها وتمسكاتها وإجراءاتها وفي سنة ١٩٣٧ أعيد بحث هذا القانون وتم تصحيحه ليلائم حالة المجتمع الحالية وينص هذا القانون المقرر من الجمعية العمومية في ديسمبر سنة ١٩٣٧ في مادته الأولى بأن أغراض الجمعية تنحصر فيما يلي :-

١ - رعاية حقوق ومصالح وكرامة المهندس المعاري .

٢ - تشجيع وتكافل. وتساعد على تقدم الدراسات العليا الفنية والاحترافية في فن العمارة وذلك بواسطة النشر والمحاضرات وتنظيم المسابقات والمعارض وغير ذلك من الوسائل .

٣ - تسي إلى تنفيذ المهام التي تخول لأصحابها الاشتغال بمهنة الهندسة المعمارية كما تسمى

لكيلا يسمح بإقامة أى بناء بدون إشراف مهندس معاري في حدود خدمة الصالح العام

٤ - تعمل في سبيل اشتراكها في الإشراف على المسابقات العامة والخاصة وتحفظ أعضائها

عن كل مسابقة لم يقبل أصحابها إشراك الجمعية في الإشراف عليها وخالفته الشروط

الواجب اتباعها في عمل المسابقات أو في شروط التحكم التي أقرها المؤتمر الدولي

للمهندسين المعاريين

٥ - تقبل القيام بالتحكيم في الخلاف الذي ينشأ بين المهندسين وبعضهم أو بينهم وبين عملائهم

وذلك بشرط قبول الطرفين حكمها .

٦ - تقوم بالدعاية بكافة الوسائل المشروعة لإتهام الرأي العام قيمة القانون الجميلة بوجه عام

والفن المعاري بوجه خاص ومقدار الفوائد التي يمكن أن يجنيها عند الاستمارة بالمهندس

٧ - تمد بالعمرة المالية والأدبية - عند الطوارئ - المهندسين المعاريين أو عائلاتهم بقدر

ما تسمح به مالية الجمعية .

٨ - لا تتدخل في الشؤون السياسية أو الدينية ولا تسمح بمقدمات اجتماعات خاصة بذلك في مقرها.

٩ - مقر الجمعية القاهرة ولا يتحدد مكانها أو أغراضها بمدة .

• ويشرف على إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من رئيس الجمعية رئيساً للجلسة ووكيل وأمين

المستودق وسكرتير وأمين السكينة وعشرة أعضاء. ويتجدد انتخاب الرئيس وهيئة المجلس سنوياً

الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وقد كان أول رئيس للجمعية حضرة صاحب العمرة اسماعيل

بك ثم أعاد رئيس الجمعية الحالي فهو حضرة صاحب العمرة فرج أمين بك ويتكون مجلس الإدارة

القائم من سعاده رئيساً وسعاده على بك فريد وكريلا ومحمد خالد سعد الدين أئدى أميناً للصندوق  
وابراهيم نجيب أئدى بك سكرتيراً وجمال الدين أئدى حسين أئدى أميناً للكتابة وسعاده  
نجيب بك استينو وحضرات عبدالعزيز أباطه أئدى وعبد المنعم هيكل أئدى وأحمد شاكر أئدى  
وحسين شافعي أئدى وأبو بكر خيرت أئدى وأحمد صدق أئدى ومحمود رياض أئدى وعبد  
مرجان أئدى وعبد الفتاح الجبيني أئدى أعضاء .

• وليس للجمعية في الوقت الحاضر مقرأ تملكه فهي تستأجر لذلك شقة غمة في عمارة  
اليونين بشارع فؤاد الأول بمصر حيث مركز إدارتها ومكان عقد اجتماعاتها ومكتبها ( وهو  
في نفس الوقت مكان نادي المهندسين المعاريين المؤسس سنة ١٩٣٧ ، لتكوين رابطة بين أعضائه  
أساسها الأعداء والتضامن وترقية مستواهم العلمي والأدبي ) .

• ويمكن تلخيص أعمال الجمعية في السنة الحالية فيما يأتي :-

١ - تقرير منح جائزة مالية سنوية للفائز الأول في أحد مشروعات السنة الثابتة بقسم العمارة  
بكلية الهندسة .

٢ - تقديم مذكرة إلى أولى الأمر رجاء العمل على تحسين حال حضرات المهندسين المعاريين  
الموظفين في الحكومة .

٣ - الكتابة إلى الشركات والجمعيات والهيئات المختلفة بأن أعضاء الجمعية على استعداد  
للدخول في أي مسابقة خاصة بأعمال الانشائيات التي يقيمونها وأن الجمعية ترجو  
اشتراك من ينوب عنها في لجان التحكيم لهذه المسابقات .

٤ - دعيت الجمعية لإرسال مندوبين عنها لحضور المؤتمر الخامس عشر للمهندسين المعاريين  
المتعقد في واشنطن في سبتمبر سنة ١٩٣٩ وقد كان في نية الجمعية إرسال مندوبين  
في هذا المؤتمر لولا الظروف الدولية الطارئة .

٥ - تقديم مذكرة إلى السلطات الحكومية المختصة بمناسبة تكرار حوادث تهديم المنازل للظفر  
جدياً في وجوب سرعة العمل على تنظيم حركة البناء في القطر المصري بإخراج قانون  
الماني وقانون حماية مهنة الهندسة المعمارية ولقب المهندس المعماري بحيث لا يسمح بمزاولة  
هذه المهنة لمن هم بدون مؤهلات علمية ورجاء الإسراع في إخراج مشروع إنشاء بلدية  
لمدينة القاهرة ليسيل بذلك ضبط نمو المدينة وضمان اتساعها وتعميلها وسلامة أهلها .

٦ - تقديم مذكرة إلى السلطات الحكومية المختصة للظفر في استصدار القوانين اللازمة  
لحماية مهنة الهندسة المعمارية ووضع القيود الكافية لمن يزاولون هذه المهنة الفنية وحماية  
مصالح رجالها لضمان سلامة الأهل ورفع مستوى فن البناء في القطر المصري .

٧ - تقرير إصدار مجلة للجمعية وتأييف لجنة خاصة للبد في دراسة الموضوع .

• والجمعية سائرة في طريقها تؤدي رسالتها باطمئنان في ظل مولانا حضرة صاحب الجلالة  
الملك فاروق الأول حفظه الله .

# Prix Mouktar 1940

POUR LA

## SCULPTURE

6ème Concours  
dédié à la mémoire  
de Monsieur P. A. Fils

Le Concours Mouktar de cette année est dédié à la Mémoire de Monsieur P. A. Fils, à qui les artistes égyptiens et l'art en général en Egypte, doivent beaucoup, qui fut un ami sincère de Monkatar et, jusqu'au dernier jour, un animateur dévoué de la Société des Amis de Monkatar.

Ce Concours est doté de quarante cinq livres de prix, offertes par Mme Hoda Charaoui Pacha et se répartissant comme suit :

- 1er Prix de L. E. 20  
2ème » » L. E. 15  
3ème » » L. E. 10

**Sujet du Concours 1940**  
Les marchands ou les métiers ambulants en Egypte

Le choix du personnage ainsi que son attitude seront laissés au gré des concurrents. Pour plus de détails nous donnerons comme exemples de marchands ou de métiers ambulants en Egypte: le vendeur de réglisse, le montreur de singes, le prestidigitateur, la diseuse de bonne aventure, le réveilleur de Ramadan, le remouleur, la marchande de fromage, le porteur d'eau, la marchande de aly-bou (sorte de friandise), le marchand de hab el-aziz (bonnets comestibles), le vendeur d'encens, eg ha za la k rabha ou le marchand de bersim le restaurateur ambulante, etc. etc.

La clôture des inscriptions est fixée au 29 Février 1940.

Les oeuvres devront être présentées avant le 25 Mars à la Salle d'exposition qui sera prochainement indiquée.

Les artistes qui désirent prendre part à ce Concours sont priés de s'inscrire auprès du Secrétaire de la Société des Amis de Monkatar, M. Gabriel Bocter, 6, rue Antikhams, le Caire, Tel. 52947.

N.B. — Aucun droit d'inscription n'est perçu.

# جائزة مختار للنحت عام ١٩٤٠

المسابقة السادسة لتخليد ذكرى مختار

واحياء لذكرى المرحوم الميروفيس



مسابقة مختار هذا العام تقام احياء لذكرى المرحوم الميروفيس الصديق المخلص للمرحوم مختار والذي سام بقط وافر في نهضة الفنون الجيلة بمصر كما انه ظل لآخر لحظة من حياته عضواً عاملاً في جمعية اصدقاء مختار.

وبجائزة هذا العام قدرها خمسة وأربعون جنياً مقدمة من حضرة صاحبة العصمة السيدة الجيلة هدى هاتم شرراوى صاحبة الأيادي البيضاء لتشجيع الفنون الجيلة في مصر.

وهذه الجائزة تقسم كالآتي :

جائزة أولى قدرها ٢٠ جنياً

» ثانية » ١٥ »

» ثالثة » ١٠ جنيات

موضوع المسابقة

« الحرف الجواللة »


ويترك للمشاركين في المسابقة الحرية في اختيار نوع الحرفة ووضع الحرف الجوالل وزيادة لايضاح موضوع المسابقة تضرب أمثلة للحرف الجواللة فيما يلي :  
بائع العرق سوس - قرداني - مسحراتي - حاوي - بين زين - سن السكين  
وسن المقص - بالغة اللبن - بالغة على لوز - السقاء - غزالك ربع - باجار - بخود  
عاشوراء - حب العزيز ... الى اخره .

وأخر موعد لقبول الاشتراك في هذه المسابقة هو ٢٩ فبراير سنة ١٩٤٠

ويجب أن يقدم المشتركون في المسابقة تماثيلهم قبل نهاية يوم ٢٥ مارس ١٩٤٠  
بصالة العرض التي سيعلن عنها في الوقت المناسب .

والمرجو من حضرات الفنانين الراغبين في الاشتراك في هذه المسابقة أن يقدموا طلباتهم الى سكرتير ( جمعية اصدقاء مختار ) حضرة جبرائيل بقطر اذنى بشارة الانتكحانة المصرية رقم ٦ بالقاهرة تليفون ٥٢٩٤٧

ملحوظة — لا يحصل أي رسم للاشتراك في هذه المسابقة



Carrier  
Air Conditioning



آجهزة كاربير لتكييف الهواء تجعلك  
في مأمن من تقلبات الطقس صيفا وشتاء  
وتحسين لك جو الطينما متعشا


كاربير مصر شركة مصر  
مصنعيها اختصاصيين في كل ما يتعلق بتكييف الهواء وتبريد التجهيز  
٣ شارع نصر النيل بالقاهرة





# APPLICATION DU HOURDI pour PLANCHER et TOIT

# استعمال قواب البونست للإسقف والأسفلت



شكل ١

Poids inobil = 300 kg m<sup>2</sup>

Armature par rein:


portée = 4.00 m.  
2 diam. 5/8 pouce

portée = 5.00 m.  
2 diam. 3/4 pouce


portée = 6.00 m.  
2 diam. 7/8 pouce

portée = 8.00 m.  
2 hourdis haut. de 15 cm.  
1 diam. 1 p. + 1 diam. 1 5/16 p.

portée = 12.00 m.  
2 hourdis de 15 et de 20 cm. de hauteur.  
2 diam. 1 p. + 2 diam. 1 5/16 p.



شكل ٢



شكل ٣

لفتحة باب 2 متر يزمها من التسليح  
2 سبيغ قطر 5/8

لفتحة باب 5 متر يزمها من التسليح  
2 سبيغ قطر 3/4

لفتحة باب 6 متر يزمها من التسليح  
2 سبيغ قطر 7/8

لفتحة قدرها 8 متر يستعمل القواب  
مزدوجة كما في الرسم ويزمها من حديد

التسليح 1 سبيغ قطر 1 بوصة + سبيغ  
قطر 1 1/16 بوصة

لفتحة قدرها 12 متراً يستعمل  
قواب الأول بارتفاع 15 سم والثاني



بارتفاع 20 سم كما في الرسم ويزمها من  
حديد التسليح 2 سبيغ قطر 1 بوصة

2 سبيغ قطر 1 1/16 بوصة

**PRODUITS**  
**"PONCIT"**

منتجات  
 البونسييت

*Servez vous des avantages  
 du hourdi.*



**SECTION TYPIQUE D'UNE DALLE**



GRAND CHOIX POUR  
 TOUTES DIMENSIONS  
 DE BRIQUES PLEINES  
 ET CREUSES.


THE MISR CONCRETE  
 DEVELOPMENT CO. S.A.E.  
 21 RUE FOUAD 1ER, LE CAIRE

مجمع الاستعدادات العامة بالبونسييت تطلب من  
 شركة مصر للاسمنت المسلح  
 ٢١ شارع فؤاد الاول عمارة ديمسترازا بالقاهرة

- المذيابة الفسردية لمبرد كاليفينا تور
- الكباس ذات الراس المبردة
- المتانة ووقت الصنع
- العمل بدون صوت
- رخص الشكاليق
- تعمر طويلا



حجرة التبريد استعمل في  
محلات اسكاس العشاء  
وتستعمل لحفظ وتخزين العنبر  
وحتى حجرة بجوارها كاليفينا تور



ماكينات كاليفينا تور للتبريد

استعملوا الحارة حمار

ص ١٤ شارع عماد الدين ت ٤٣٢٢٩  
البيروت ٧ شارع كحلته ص ٢٧٢٥٧

الشركة المساهمة للمهندسة والمحاريت  
منضمها اليها عوصيري كوريل وشركاهم

بالطائرة



بالبحر



مشركه مصر

للسياحة

٣٦ شارع الميمني

تليفون ٤٦٢٠٢



بالقطار

تودى لكم ابر الخدمات في رحلاتكم الى جميع انحاء العالم  
تذاكر سحن تخليص تأمين فنادق  
وكل ما يجمع انحاء العالم

## سكك حديد وتلفارات وتليفونات الحكومة المصرية

ليكن معلوماً للجمهور انه بموجب اتفاق مع الوكالات الوجه القبلي وشركة غريات اليوم تصرف مصلحة سكك حديد وتلفارات وتليفونات الحكومة المصرية تنازك مشتركة بأجور مخفضة لسفر بالسكك الحديدية والبيت في غريات اليوم والاقامة والأكل في الوكالات وتشمل هذه التنازك أجره الاقامة في الوكالات يومين وليه أو ٥ أيام و٦ ليال أو ٧ أيام و٦ ليال أو ١٠ أيام و٩ ليال كرويات السكك الحديدية تعتمد العودة بها في خلال ١٤ يوماً من تاريخ صرفها أي مساء اليوم الحادى عشر وثم السفر اليوم التالى عشر هذه التنازك نافذة للفعول طوال العام .

الخطوط	١٠		٥		١٠		٥		الخطوط	نوع	الاصناف
	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥			
١	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١	١	١
٢	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢	٢	٢
٣	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣	٣	٣
٤	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤	٤	٤
٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٥	٥	٥
٦	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٦	٦	٦
٧	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٧	٧	٧
٨	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٨	٨	٨
٩	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٩	٩	٩
١٠	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	١٠	١٠
١١	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١١	١١	١١
١٢	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٢	١٢	١٢
١٣	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٣	١٣	١٣
١٤	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٤	١٤	١٤
١٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٥	١٥	١٥
١٦	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٦	١٦	١٦
١٧	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٧	١٧	١٧
١٨	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٨	١٨	١٨
١٩	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٩	١٩	١٩
٢٠	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢١	٢١	٢١
٢٢	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٠	٣٠	٣٠
٣١	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣١	٣١	٣١
٣٢	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٣	٣٣	٣٣
٣٤	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٤	٣٤	٣٤
٣٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٥	٣٥	٣٥
٣٦	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٦	٣٦	٣٦
٣٧	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٧	٣٧	٣٧
٣٨	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٨	٣٨	٣٨
٣٩	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٣٩	٣٩	٣٩
٤٠	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٠	٤٠	٤٠
٤١	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤١	٤١	٤١
٤٢	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٢	٤٢	٤٢
٤٣	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٣	٤٣	٤٣
٤٤	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٤	٤٤	٤٤
٤٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٥	٤٥	٤٥
٤٦	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٦	٤٦	٤٦
٤٧	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٧	٤٧	٤٧
٤٨	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٨	٤٨	٤٨
٤٩	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٤٩	٤٩	٤٩
٥٠	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	١٠	٥	٥٠	٥٠	٥٠

وتشمل أجور الدرجة الأولى السابق ذكرها والبيت في غريات اليوم بين مصر والاصفر واسوان والنكس والاقامة والأكل في ووتر بلاس اوبيل في الاصفر وفي كاتراكت اوبيل وفي اسوان . وانا أراد شامل مجموعة التنازك للشركة الدرجة الأولى في عمر ثلاثة من ٢٦ باير ال ٣١ مارس استعمل غريات اليوم تشمل من الشركة مبلغاً وبنصره ٥٠٠ ملياً فرق الأجرة سواء في الغاب أو الأياب .

ولزيادة الايضاح الرجاء الاتصال بقسم النشر بالإدارة العامة

كرويات السكك الحديدية تعتمد العودة بها في خلال ١٤ يوماً من تاريخ صرفها أي مساء اليوم الحادى عشر وثم السفر اليوم التالى عشر هذه التنازك نافذة للفعول طوال العام .

كرويات السكك الحديدية تعتمد العودة بها في خلال ١٤ يوماً من تاريخ صرفها أي مساء اليوم الحادى عشر وثم السفر اليوم التالى عشر هذه التنازك نافذة للفعول طوال العام .

بيت مطمان... في نكحون الليل

امن اهلوه على حياتهم وعلى بيتهم لدى

شركة مصر لعموم التأمينات

المركز الرئيسي ١ ميدان سليمان باشا بالقاهرة

تليفون ٤٦٢٩٤

مكتبه الاسكندرية ١٨ شارع فؤاد الاول

تليفون ٢٩٧٣٨

جميع الاموال  
في مصر



Le dernier étage aménagé en roof-garden forme de sortes de villas particulières.

La terrasse haute en buanderies, sècheirs douches, chambres de domestiques.

Outre les aménagements de confort il a été prévu un monte charge de service ainsi que l'eau chaude courante.

● **Recherches techniques.**

**Le salles de conférences.**

**Dr. Sayed Kerim**

Pages  
528 - 529

Recherches techniques sur les lois de l'acoustique moderne et son application aux salles de conférences.

Les conditions requises pour l'élaboration des plans ainsi que la corrélation entre le volume du vide total et la garantie de la parfaite distribution du son.

Les méthodes géométriques pour le dessin des plans, leur valeur basés sur les différentes études faites pour le concours de la salle de conférences de la S. D. N.

● **Immeuble Tsakiris Frères.**

**F. Negme Architecte**

Pages  
530 - 531

L'immeuble est situé à la rue Nams Bey (Antikham) sur une parcelle de terrain de 290m<sup>2</sup>. Surface bâtie 260m<sup>2</sup>, le restant en cours.

Distribution : 3 appartements par étage.

Particularité de l'escalier d'une seule volée occupant la moindre surface, chaque étage ayant son escalier invisible des volées inférieures ou supérieures.

● **Le peintre Maggy Axisa**

**par Mohamed Hammad.**

Pages  
532 - 535

Maggy Axisa est artiste par nature de temperament particulier sublissant l'évolution de son Ame sensible

Sa riche palette augmente la hardiesse de ses compositions et rehausse l'inspiration de la vie qui l'environne dans la splendeur de l'atmosphère égyptienne.

A différentes expositions tant à l'étranger qu'en Egypte, la critique lui reserva les plus flatteuses éloges pour ses riches colories et pour le pinceau tremblant de sa fertile imagination.

pourvues d'un escalier de service, sont séparées des halls par un office; les salons ont une entrée indépendante sur le palier principal.

Le septième étage comprend une habitation privée sous forme de villa habitée par le propriétaire.

Construction moderne, fondations mécanique, béton armé et brique silico-calcaire.

● **La Mosquée de Méadi**

Pages  
502 - 503

Bureau Technique du Ministère des Wakfs.

● **La tour de pise et les raisons de son obliquité**

Pages  
501 - 509

Dr. Ing. Sayed Mortada

Historique de sa construction. — Nature du sol du point de vue géologique.

Distribution de la pression des fondations par rapport aux couches souterraines.

Application de la théorie dynamique du sol quant à la tour de Pise comparée à des phénomènes analogues survenues en Amérique suivant l'étude magistrale du professeur Terzagui.

**Immeuble Aziz Bahari**

Pages  
509 - 517

Place Khelive Ismail - Le Caire

Architecte : Antoine S. Nahas

Entreprise générale : Siam Mohamed & Cie

Construction moderne pourvue de tous comforts et composée de 3 blocs dénommés A, B et C.

Les blocs A et B accolés sont construits en bordure de la Place tandis que le bloc C se trouve sur la rue Kasred le séparé des deux premiers blocs par une rue privée.

Superficie : totale du terrain 1811 m<sup>2</sup> dont 1010 m<sup>2</sup> de surface bâtie pour les blocs A et B y compris 93 m<sup>2</sup> de cours.

La surface bâtie du bloc C est de 542 m<sup>2</sup>.

Un passage voûté de 8 mètres de large richement composé sépare sur la hauteur des magasins et du 1er étage, les vestibales d'entrée des deux immeubles, ce passage est également desservi par deux galeries latérales.

Le rez-de-chaussée est réservé aux magasins.

Le premier étage destiné à des bureaux.

Les 7 étages supérieurs sont réservés à des appartements d'habitation de 3 et 4 pièces. (Le plan de ces étages présente la particularité très intéressante de rendre facilement possible l'agrandissement ou la réduction des locaux suivant la demande des locataires).

# "AL EMARA"

**10**  
1939

- ARCHITECTURE
- TECHNIQUE
- CONSTRUCTION
- DECORATION
- ARTS·MODERNES
- PHOTOGRAPHIE
- URBANISME

p.T. 15