

جامعة الأزهر
كلية الهندسة
قسم العمارة

نحو الحفاظ على التراث المعماري و العمري (دراسة حالة قاهرة العصور الوسطى)

رسالة مقدمة من المهندس / يوسف عمر الرافعى
المدرس المساعد بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الأزهر
للحصول على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في العمارة

تحت إشراف

الأستاذ العماري بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الهندسية - جامعة مصر
الدولية والأستاذ بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة
الأزهر .

الأستاذ بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الأزهر .

الأستاذ الدكتور / يحيى محمد الزيني
الأستاذ الدكتور / صلاح الدين زكي سعيد

الأستاذ الدكتور / مصطفى عدل بهدادى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مناقشة

رسالة العالمية (دكتوراه الفلسفة)

في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف يوم الخميس الموافق ٣ ديسمبر ١٩٩٨ م ، وبقسم هندسة العمارة بالكلية تم مناقشة رسالة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في هندسة العمارة تحت عنوان :

نحو الحفاظ على التراث المعماري والعمرياني " دراسة حالة قاهرة العصور الوسطى "

المقدمة من المهندس / يوسف عمر الرافعي - المدرس المساعد بقسم هندسة العمارة بالكلية .
وهيئه الفحص والمناقشة مكونة من السادة :

- ١- أ.د/ يحيى محمد الريسي أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
"مشيرفا"
- ٢- أ.د/ صلاح الدين زكي سعيد الأستاذ بقسم هندسة العمارة جامعة الأزهر وعميد كلية العلوم والفنون الهندسية - جامعة مصر الدولية .
"مشيرفا"
- ٣- أ.د/ مصطفى عدنى بغدادى أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر .
"مشيرفا"
- ٤- أ.د/ محمد توفيق عبد الجود أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
"متحسن خارجي"
- ٥- أ.د/ محسن عبد القادر الحناوى أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر .
"متحسن داخلى"

الإهداء ...

إلى ...
والدی
والدتی
زوجتی
أستاذتی
شعب مصر

يوسف عمر الرافعی

شكراً وتقديراً

أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الاحلاء وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور / بخيت محمد الزيني لتعاونه الصادق والمتصر ، والذي جاء بالنفع والفائدة في إخراج هذا العمل بهذه الصورة المشرفة .

وأتقدّم بالشكر والتقدير إلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور / صلاح الدين زكي معيid نعطاوه واعلاجهة هي تقديم التوجيهات والأفكار وتشجيعه الدائم ; وزياراته الميدانية معنى تصور المشاكل الحقيقة وإنجاد الأسلوب الأمثل حلها .

وأيضاً أتقدّم بالشكر والتقدير إلى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور / مصطفى عدلى بختادى لتعاونه على إخراج الرسالة في صورة بحثية وعلمية مرتبة الأفكار ووجهه إلى الهدف .

وأشكر زميلي الدكتور / حسن السيد حسن المدرس بالقسم على تشجيعه الدائم لي ; وتعاونه معنى في الزيارات الميدانية .

وأخص بالشكر زميلي الدكتور / أشرف سلامة المدرس بالقسم على مراجعة البحث في المرحله النهائية وأقتراح بعض الأفكار التي جعلت الندوة منهجية محكمة .

أقدم شكري إلى اهليات والجهات الرسمية لتعاونهم الصادق وأستاذى بانبيات والمعلومات . وأشكر زملائي بقسم الهندسة المعمارية على إبدائهم في بالرجوع والأفكار ومشاركتهم في إبداء الرأى وحصول مشاكل البحث .

وأتقدّم بالشكر والعرفان إلى والدى لتشجيعهما الدائم لي على مدوّنة التحصيل من العلم وبذل الكثير لنقدم ورفي الأمة وتقديم الإبن النافع للمجتمع .

وأشكر زوجي الذي شاركتنى كل كبيرة وصغيرة وسيرت وأعطيت الكثير وهىت لي انظروf المناسبة لإخراج هذا العمل على هذا المرجع .

وأخيراً أتقدّم بالشكر والتقدير إلى كل من كان له الفضل في إخراج هذا العمل ولو بالتفكير أو المشورة .

الفهرس

٤	شكراً وتقدير
١٤	مقدمة
<u>الجزء الأول : التحليلي (النظري)</u>	
٢٦	باب الأول : محاولات الحفاظ على التراث المعماري والعمالي لـ القاهرة العصور الوسطى .
٣٧	باب الثاني : أمثلة محلية وعالمية للحفاظ على التراث المعماري والعمالي .
<u>١-٢ أمثلة محلية للحفاظ على التراث المعماري والعمالي .</u>	
٢٨	١-١-١ مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وترميم المنطقة الخبيطة .
٤٣	١-٢-١ مشروع إعادة تعمير منطقة تاريخية مخضبة بالباطنة .
٥٠	١-٢-٢ مشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية .
٥٩	١-٢-٣ دراسة مشروع لإعادة توظيف قصر ابن آفی الحسامي بشارع باب الوزير .
٦٢	١-٢-٤ ترميم وتحديث المساكن الراقية بمشاركة الأهالي .
<u>٢-٢ أمثلة عالمية للحفاظ على التراث المعماري والعمالي .</u>	
٧١	٢-٢-١ الارتفاع بمنطقة تاريخية بسيورات، فيلا (المدينة القديمة) به شلونة بأسيايا .
٧٩	٢-٢-٢ الارتفاع بالمباني العصرانية حتى لمaries بباريس بفرنسا .
٨٧	٢-٢-٣ الحفاظ على طابع المدينة التاريخية بيافاريا بآذربيجان بمشاركة الأهالي .
٩١	٢-٢-٤ الحفاظ على مدينة صناعة القراءة باليمن .
٩٨	باب الثالث : الحفاظ على التراث المعماري والعمالي بالتسجيل والترميم .
٩٩	٣-١ التسجيل والتوثيق .
<u>٣-١-١ الاستراتيجيات الواجب توافرها في اختيار المبنى ذات القيمة بقائمة</u>	
١٠٠	العصور الوسطى .
١٠٢	٣-١-٢ أساليب رفع وتسجيل المباني ذات القيمة المعمارية والثقافية والأثرية .
١٠٦	٣-١-٣ مثال تسجيل وتوثيق المباني ذات القيمة والمسجلة من بلاد العالم (فرنسا) .

٤-٤ الحفاظ على التراث المعماري في القاهرة التاريخية بتسجيل المباني ذات القيمة المعمارية والتراجمة الفرع مسجلة .
١٠٩

٤-٥ شرح أمثلة للمباني ذات القيمة التي يفتقر تسجيلها في قائمة الآثار بقاهرة العصور الوسطى .
١١٣

٣-٣ أعمال الترميم .
 ١٢٢ ١-١ إتجاهات بلاد العالم في مجال الترميم وتنوعاته ومتطلباته .
 ١٢٣ ٢-٢-٣ أساليب ترميم ومعالجة مواد البناء ونماذج المستخدمة في المباني الأثرية .
 ١٤٤ ٣-٢-٣ عرض أمثلة لأعمال ترميم بعض البعثات الأجنبية بقاهرة العصور الوسطى .
 ١٤٨ ٤-٢-٣ الإعداد لمشروع ترميم المباني الأخرى مع عرض أمثلة من قاهرة العصور الوسطى .
 ١٥٥ ٥-٢-٣ عرض فقرات من قوابين الترميم العالمية والاستفادة منها في تقييم بعض
أعمال الترميم .
١٥٨

الجزء الثاني : التطبيق (الدراسة الميدانية) .
١٥٨

الباب الرابع : دراسة ميدانية للوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير .
 ١٦٤ ١-٤ مدخل تاريخي بوضوح تطور مشكل المسبيح العماراتي لمنطقة الدراسة .
 ١٦٦ ٤-٤ المباني الأثرية بمنطقة شارع باب الوزير .
 ١٧٨ ٤-٣ المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمنطقة شارع باب الوزير .
 ١٩٥ ٤-٤ المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ على التراث بمنطقة الدراسة .
 ٢٠٦ ٤-٥ دراسة ميدانية للتعرف على إمكانية مشاركة الأهلية لحفظ التراث .
 ٢٢٠

الباب الخامس :

١-٥ النتائج والتوصيات .
 ٢٣٦ تلخيص ،
 ٢٤٩ المراجع العربية .
 ٣٠٥ المراجع الأجنبية .
 ٣٠٧

فهرس الاشكال

نکل	صفحة
١	مبني سكنى بمدينة دور كبيح بأنجولا
٢	فيلا محمد باشا صبحى بشارع النيل بالجيزة (اعمال اقدم)
٣	فيلا محمد باشا صبحى بشارع النيل بالجيزة (اعمال اقدم)
٤	فيلا أمرتون تحرم بك بالاسكندرية
٥	ريع المناسرى بشارع سوق السلاح (قبل وبعد الحادم)
٦	قصر المسافرخانه منطقة الجمامية (اعمال الصلب)
٧	مشاكل منطقة قاهرة العصور الوسطى
٨	مشاكل منطقة قاهرة العصور الوسطى
٩	حربطة الخملة الفرسية (١٨٠٠) لقاهرة العصور الوسطى
١١	بدائل الخلل المقترنة للمخطط العام (المكتب العربي)
١٢	منطقة الدراسة بحي الباطنية (اعادة تعمير منطقة تاريخية)
١٣	موقع عام لمنطقة الدراسة بحي الباطنية
١٤	مسقط افقى لربع سكنى (الارضى ، الاول)
١٥	النشاطات الاقتصادية والورش (اعادة تأهيل منطقة القاهرة الشارعية)
١٦	ذكرة مشروع اعادة التأهيل
١٧	حركة المرور والسيارات بممشروع اعادة التأهيل
١٨	المناطق ذات الاولويات بممشروع اعادة التأهيل
١٩	مسقط افقى قصر ابن ابي الحسامي
٢٠	تغطية سقف اسفل القاعات بقصر ابن ابي الحسامي
٢١	موقع عام لبيت عبد القادر سكر بشارع المحر
٢٢	مسقط افقى الدور الارضى لبيت عبد القادر سكر
٢٣	مساقط افقية لبيت سكر (ميراثين ، اول ، ثانى)
٢٤	اصلاحات الاسقف الخشبية لبيت سكر
٢٥	سور وبراءة مدخل بيت سكر
٢٦	الحائط الجنوبي لبيت سكر (قبل وبعد الترميم)

- ٧١ النسيج العام للمنطقة التاريخية بسيورات فيلا ياسبانيا
٧٢ حتى روندا بسيورات فيلا (قبل وبعد الترميم والاصلاح)
٧٥ المخطط النهائي لمدينة سبورات فيلا
٧٦ تحديد احد المبادين المطلة على شارع راميلا بسيورات فيلا
٧٧ اسلوب الحافظة على شكل واجهات محلات بسيورات فيلا
٧٩ حدود القطاع الاول حتى لومارييه بباريس
٨٠ حتى لومارييه عام ١٧٣٩ م
٨١ حتى لومارييه الحالي بباريس
٨٢ المباني الالزامية بحي لومارييه بباريس
٨٢ قصر دو سيلي حتى لومارييه (قبل وبعد الترميم)
٨٣ فندق شالون لاكسبروج بيدان الفرج بحي لومارييه
٨٣ الانشطة التجارية بحي لومارييه
٨٤ شارع حدائق سان بول بحي لومارييه (قبل وبعد الترميم)
٨٤ منطقة شارع حدائق سان بول (قبل وبعد عملية الخلخلة)
٨٥ المخطط النهائي لحي لومارييه بعد التجسيس
٨٨ المنطقة السكنية بديجندرورف ببافاريا
٨٩ منى سككى بمدينة او جسبورج (قبل وبعد الترميم)
٩٠ مسرح الكورتاين القديم بأوجسبورج (اثناء الترميم)
٩١ الطابع العام لمدينة صنعاء باليمن
٩٢ اللوحات الارشادية نلاصلاح والترميم (اليمن)
٩٤ واجهات المباني ذات الطابع باليمن
١٠٠ النسيج القديم بانقذرة الفاطمية
١٠١ سبيل وكتاب عبد الرحمن كصحدا بالجمالية
١٠٤ تسجيل المباني ذات القيمة بالكمبيوتر
١٠٨ واجهة منى قوس النصر بمارسيليا (فرنسا)
١٠٨ سقط المقهى لبني قوس النصر بمارسيليا (فرنسا)
١١٠ خريطة المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية
١١٣ موقع وواجهة بيت عائلة الغندور بشارع المحجر

١١٤	مسقط افقي الارضي والتكسر لبيت عائشة الغندر	٥٥
١١٥	واجهه بيت عائشة الغندر	٥٦
١١٦	تفصيله بمشربية بيت عائشة الغندر	٥٧
١١٧	واجهه وتفصيله محل بيت عائشة الغندر	٥٨
١١٨	موقع عام لبيت القربي	٥٩
١١٩	بيت القربي من جهة ربع رضوان بك	٦٠
١٢٠	مسقط افقي الارضي والتكسر لبيت القربي	٦١
١٢١	مشربات بيت القربي	٦٢
١٢٢	واجهه بيت القربي	٦٣
١٢٣	موقع عام لبيت زرع النوى	٦٤
١٢٤	واجهه بيت زرع النوى	٦٥
١٢٤	مسقط افقي الدور الارضي لبيت زرع النوى	٦٦
١٢٥	مسقط افقي الدور الاول لبيت زرع النوى	٦٧
١٢٥	مدخل بيت زرع النوى	٦٨
١٢٦	مشربات بيت زرع النوى	٦٩
١٢٦	واجهه بيت زرع النوى	٧٠
١٢٧	موقع عام لبيت القلعة	٧١
١٢٧	واجهه بيت القلعة	٧٢
١٢٨	المسقط الافقية لبيت القلعة	٧٣
١٢٩	مسقط الدور الاول لبيت القلعة	٧٤
١٣٠	واجهه بيت القلعة	٧٥
١٣٠	قطاع لبيت القلعة	٧٦
١٣١	مشربات بيت القلعة	٧٧
١٣١	بلكونية بيت القلعة	٧٨
١٣٢	زاوية فرج بن برقق (قبل الفك)	٧٩
١٣٢	زاوية فرج بن برقق (اشاء الفك)	٨٠

- | | | |
|-----|--|-----|
| ١٣٧ | ترقيم القطع لمشروع الفك واعادة التركيب | ٨٣ |
| ١٤٠ | دراسات الرفع لمشروع الترميم | ٨٤ |
| ١٤٥ | مياه المرشح بمسجد الصالخ علابع | ٨٥ |
| ١٤٨ | خربيطة المباني التي تم ترميمها بمعونة المعهد الألماني | ٨٦ |
| ١٤٩ | مسقط الارضي لسبيل وكتاب كتحدا بالجمالية | ٨٧ |
| ١٥٠ | بركيب القيشاني بحوائط سيل كتحدا | ٨٨ |
| ١٥١ | حائط سيل كتحدا (قبل الترميم) | ٨٩ |
| ١٥١ | حائط سيل كتحدا (بعد انتهاء الترميم) | ٩٠ |
| ١٥٢ | مذنة الصالخ بضم الدين ايوب اثناء الترميم | ٩١ |
| ١٥٣ | ترميم مقرنصات وشبائك مذنة الصالخ بضم الدين | ٩٢ |
| ١٥٤ | القطع الخشبية التي تم اكتشافها اثناء الترميم (عصر الفاطمي) | ٩٣ |
| ١٥٦ | دراسات اعداد مشروع ترميم المبنى الائري | ٩٤ |
| ١٥٩ | اهمال التجديد بجامعة الاقصر | ٩٥ |
| ١٦٠ | ترميم سور بحرى العيون | ٩٦ |
| ١٦١ | ترميم مذنة بضم الدين ايوب | ٩٧ |
| ١٦٤ | منطقة شارع باب الوزير | ٩٨ |
| ١٦٦ | تعداد سكان القاهرة (١٧٩٨م - ١٩٢٧م) | ٩٩ |
| ١٦٨ | الاقسام الادارية والشياحات لقاهرة العصور الوسطى | ١٠٠ |
| ١٦٩ | تطور النسج العمراني المتعلقة الدراسة | ١٠١ |
| ١٧٠ | النسج في الحملة الفرنسية عام ١٨٠٠م | ١٠٢ |
| ١٧١ | استعمالات الاراضي بمنطقة شارع باب الوزير | ١٠٣ |
| ١٧٢ | شبكة الطرق بقاهرة العصور الوسطى | ١٠٤ |
| ١٧٣ | رسم بياني لارتفاعات المباني المتعلقة شارع باب الوزير | ١٠٥ |
| ١٧٣ | رسم بياني حالات المباني المتعلقة شارع باب الوزير | ١٠٦ |
| ١٧٤ | ارتفاعات المباني بمنطقة شارع باب الوزير | ١٠٧ |
| ١٧٥ | رسم بياني لاعمار المباني بمنطقة شارع باب الوزير | ١٠٨ |
| ١٧٦ | العمارة المباني بمنطقة شارع باب الوزير | ١٠٩ |
| ١٧٩ | خربيطة للمباني الائريه بمنطقة شارع باب الوزير | ١١٠ |
| ١٨٠ | واجهه بيت الرزاز بشارع باب الوزير | ١١١ |

- | | | |
|-----|---|-----|
| ١٨١ | الافية الداخلية لبيت الرزاز | ١١٢ |
| ١٨٢ | مسقط افقى الدور الارضى لبيت الرزاز | ١١٣ |
| ١٨٢ | مسقط افقى الدور الاول لبيت الرزاز | ١١٤ |
| ١٨٣ | واجهه مدرسة ام السلطان شعبان | ١١٥ |
| ١٨٤ | مسقط افقى لمدرسة ام السلطان شعبان | ١١٦ |
| ١٨٥ | ابوان القبلة بمسجد الطبغا المارداني | ١١٧ |
| ١٨٦ | مسقط افقى لمسجد الطبغا المارداني | ١١٨ |
| ١٨٧ | واجهه مدرسة قجماس الاسحاقى | ١١٩ |
| ١٨٨ | مسقط افقى لمدرسة قجماس الاسحاقى | ١٢٠ |
| ١٨٩ | القناه الداخلى بمسجد الصالح طلائع | ١٢١ |
| ١٩٠ | مسقط افقى لمسجد الصالح طلائع | ١٢٢ |
| ١٩١ | القناه الداخلى للجامع الازرق | ١٢٣ |
| ١٩٢ | مسقط افقى للجامع الازرق | ١٢٤ |
| ١٩٣ | بقايا قصر بين اق الحسامى | ١٢٥ |
| ١٩٤ | مسقط افقى الدور الارضى لقصر بين اق الحسامى | ١٢٦ |
| ١٩٤ | مسقط افقى الدور الاول لقصر بين اق الحسامى | ١٢٧ |
| ١٩٥ | استماره تحديد المبانى ذات القيمة بقاهرة العصور الوسطى | ١٢٨ |
| ١٩٧ | خربيطة البيوت ذات القيمة بمنطقة شارع باب الوزير | ١٢٩ |
| ١٩٨ | ربع التبانة (منازل ابراهيم لها) | ١٣٠ |
| ١٩٩ | بيت محمد مراد | ١٣١ |
| ٢٠٠ | بيت الفرازин | ١٣٢ |
| ٢٠١ | بيت زرع النوى | ١٣٣ |
| ٢٠٢ | بيت عائشة العذور | ١٣٤ |
| ٢٠٣ | بيت عبد القادر سكر | ١٣٥ |
| ٢٠٤ | بيت ابو الحسن | ١٣٦ |
| ٢٠٥ | بيت القربي | ١٣٧ |
| ٢٠٧ | خربيطة مشاكل منطقه باب الوزير | ١٣٨ |
| ٢٠٨ | المياه التحت سطحية بمسجد الصالح طلائع | ١٣٩ |
| ٢٠٩ | النهيار ارضية ايوان القبلة بمسجد الصالح طلائع | ١٤٠ |

- ١٤١ تصادع الاخيرة والغازات الملوثة للبيئة الارضية
١٤٢ رسم بياني لتطور عدد السكان بالقاهرة (١٨٨٢ م - ١٩٨٦ م)
١٤٣ بيت ابراهيم اغا مستحفظان
١٤٤ عدم انتهاج الجديد مع القديم بشارع باب الوزير
١٤٥ المساكن الشعبية بجوار الجامع الازرق
١٤٦ ربع التبانة بمنطقة شارع باب الوزير
١٤٧ حركة المرور بشارع احمد ماهر
١٤٨ انتشار القمامنة امام بيت البرزار
١٤٩ واجهه بيت محمد مراد بشارع باب الوزير
١٥٠ واجهه بيت الفزانين
١٥١ واجهه بيت زرع النوى
١٥٢ بيت عائلة الغندور بشارع المحجر
١٥٣ بيت عبد القادر سكر
١٥٤ بيت ابو الحسن بشارع المحجر
١٥٥ بيت القربي
١٥٦ التطور التاريخي لمدينة القاهرة خلال العصور الاسلامية
١٥٧ مشروع المكتب العربي لاصحاء قاهرة العصور الوسطى ١٩٨٠ م
١٥٨ مشروع اليونيسكو للحفاظ على المدينة القديمة ١٩٨٠ م
١٥٩ مشروع تنظيم حي من احياء القاهرة الاسلامية ١٩٨٨-٨٥ م (فرسان)
١٦٠ مشروع شمال الخدالية ١٩٩٠ م (هيئة التخطيط العمراني)
١٦١ مشروع اعادة تأهيل بالدرب الاصغر ١٩٩١ م (هيئة التخطيط العمراني)
١٦٢ مشروع ترميم الجامع الازهر وتحسين المنطقة الخبطة ١٩٩٢ م (المكتب العربي)
١٦٣ مشروع تحسين مدينة تونس القديمة ١٩٨١ م
١٦٤ دليل لقطات الرفع الفوتوغرافي بالمساقط
١٦٥ دليل لقطات الرفع الفوتوغرافي بالواجهات والقطاعات
١٦٦ ربع وقف المناسقى
١٦٧ بيت السن ساكنة
١٦٨ بيت العفريت
١٦٩ بيت النبي

٢٧٧	بيت الخضرى	١٧٠
٢٧٨	حوش عثمان السكري	١٧١
٢٧٩	بيت حيصان الموصلى	١٧٢
٢٨٠	بيت بشارع احمد ماهر	١٧٣
٢٨١	بيت الدرنعلى	١٧٤
٢٨٢	بيت القلعة	١٧٥
٢٨٣	بيت محمد الحرزى	١٧٦
٢٨٤	بيت بخاراء احمد باشا يكن	١٧٧
٢٨٥	بيت فاطمة عبد العظيم	١٧٨
٢٨٦	بيت بخاراء احمد باشا يكن	١٧٩

فهرس المحتوى

جدول رقم	
صفحة	
١	نتائج دراسة المحاولات التاريخية السابقة للحفاظ على التراث
٢	مقارنة بين برشلونة وسيدات فيلا
٣	نتائج دراسة الامثلية المحلية والعالمية للحفاظ على التراث
٤	أثبيوت ذات القيمة المعمارية والتراثية
٥	اساليب ترميم ومعاجنة مواد الابشاد
٦	المبانى الارثية محيطة شارع باب الوزير
٧	المبانى ذات القيمة المعمارية والتراثية محيطة شارع باب الوزير
٨	نتائج الدراسة الميدانية للمبانى الارثية محيطة شارع باب الوزير
٩	نتائج الدراسة الميدانية للمبانى ذات القيمة محيطة شارع باب الوزير
١٠	مدى رغبة مشاركة السكان فى تحصين بيورتهم ذات القيمة بباب الوزير
١١	أشهر المبانى الارثية المسجلة بمدينة القاهرة
١٢	اساليب التعامل مع المبانى والمناطق التاريخية
١٣	مبانى ذات قيمة معمارية وتراثية بمصر
١٤	اهم مراكز ترميم الاثار فى العالم
١٥	دراسات الرفع وتحديد الوضع الراهن ، مشروع الترميم (الجامع الازرق)

مقدمة :

تعتبر مصر من أكثر بلاد العالم من حيث التراثية التي تغطي حضارات مختلفة لعصور كثيرة حاصلت متعاقبة من فرعونية وبيطلمية ورومانية وقبطية وإسلامية وحديثة وهذه الحضارات المتتابعة يكاد يندر وجودها في بلاد العالم ، لهذا فإن مصر تحمل مكانتها كمهده للحضارة ومركز مرموق لتراثه التاريخي الإنساني مثلاً في آثارها الباقية على مر العصور . وفي إطار سياسة الدولة للاهتمام بتحسين المناطن التاريخية فقد أولت موضوع الحفاظ على التراث المعماري والمعماري بالاهتمام البالغ واعتبرته من الموضوعات الأساسية التي يجب أن تحظى من مكانة محورية في مجالات البحث والدراسة وذلك للتعرف على الآباء والمشاكل التي أدت إلى تدهورها وتذاعوها بهدف الوصول إلى الحلول والمعالجات المناسبة لإنقاذ هذا التراث واستمراره الحفاظ عليه على مر الأجيال .

إن مشكلات الحفاظ على التراث المعماري والمعماري واحتياجاته وتواجده بعض بلاد العالم وخاصة بعد الحرب العالمية الأخيرة حيث تهدمت أحياء ومدن بأكملها وقد تطلب تحديد هذه الأحياء الكثير من الجهد والبحث عن الوثائق والسجلات التي تضم أصول هذه الأحياء لامكانية إعادتها إلى صورتها الأصلية دون إضافة أو تشويه ، كما يتعرض التراث المعماري والمعماري للتعدديات والإزالة ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى عدم وجود وعي عام بقيمة التراث ، وذلك على مستوى السياسات العمرانية والمارسات المختلفة من الأهالي ومثال ذلك ما حدث في إخلاء من هدم مبنى سكن ذو قيمة معمارية وتراثية بمدينة دور كينج برج تاريخي ينادى إلى مائه عام وكان المفروض تسجيله كأثر وحفظه عليه وصيانته - انظر شكل رقم (١) .




شكل رقم (١) يوضح مبنى سكني بمدينة دور كينج بالإنجليزية يرجع تاريخه إلى مائة عام ذو قيمة معمارية وتراثية يستحق الحفاظ عليه قد تم هدمه (١) .

ومن أمثلة إغفال الوعي بقيمة المبانى التراثية سعي قبار الأراضى إلى هدم القصور والقبيلات وإقامة الأبراج السكنية للاستفادة منها مادياً وتحقيق أرباح سريعة . فعلى سبيل المثال شروع شركة عقارية في هدم فيلا محمد باشا صبحى بشارع النيل «أجذرة» بمحوار متحف أحمد شوقي ، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى بداية القرن الح资料ى وتحتير من المبانى ذات القيمة المعمارية والتراثية . وقد حصلت الشركة على قرار هدم برقم ٤ لسنة ١٩٩٦م من مجلس بلدية الجيزة - انظر شكل رقم (٢) .




شكل رقم (٢) يوضح لافته قرار هدم فيلا محمد باشا صبحى بشارع النيل «أجذرة» .

وقد بدأت، بالفعل، الشركة في إزالة المباني حيث تم نزع التوجيهات الرخامية بالواجهات والعناصر الخشبية من أبواب وشبابيك . تم جلاء قرار بوقف المدحوم برسوم حكومى أعلنه مكتب السيد رئيس الوزارة كمال الجنزورى وإعادة ما تم نزعه من عناصر معمارية وزخرفية وترميمه (١) - انظر شكل رقم (٣) .



شكل رقم (٣) يوضح أعمال إزالة وتزويق العناصر المعمارية والزخرفية بفيلا محمد صبحى «أجذرة» .

ومثال آخر بمدينة الاسكندرية يوضح إغفال الوعي العام بقيمة المباني ذات القويسنة المعمارية والتراثية لاعتبار هدم فيلا أمرورن بشارع مؤمن رقم ١٩ بمحرم بك . ويرجع تاريخها للفنان الإيطالي ألدو أمرورن الذي عاش فيها هو وعائلته . والفيلا على الطراز الباروكي وقد استأجرها الكاتب الإنجليزي العالمي Lawrence Durrell وبعض أصدقائه خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، وأخيراً عاشت بها الفنانة عفت ناجي وزوجها الفنان سعد الخادم . وهذه الفيلا اشتهرت بها شركة مقاولات لمدema وإقامة مسحه معروفة بأبراج سكبة ، وقد بدأت الشركة أعمال البناء في مايو ١٩٩٥م على أنها أعمال ترميم تاركة مبني الفيلا كستار لأعمال البناء ثم بدأت في أغسطس عام ١٩٩٥م بهدم دور السطح والدور الأعلى . وهذا شعرت السلطات بأعمال اهتمام وأنه تم دونأخذ تصاريح بذلك : وعلى هذا تم وقف أعمال الهدم وتكونت جنة من المعماريين والإنسانيين والآخرين لترميم المبني وإعادة توسيعه كمتاحف أو مراكز للدراسات - انظر شكل رقم (٤) .



شكل رقم (٤) يوضح البرج الشمالي بفيلا أمرورن حيث به المزولة الشمسية .

ومن أمثلة إغفال النوعي عن قيمة المباني التراثية بقاهرة العصور الوسطى هدم مبنى ذي قيمة معمارية وتاريخية يرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٦٤٥م وهو ربع المناسيرلي بشارع سوق السلاح تابع للأوقاف وغير مسجل أثر . وهذا المبنى له أهمية تاريخية حيث انه كان مخصصاً لسكن الطلاب الدارسين في مدرسة الجامعي اليوسفى ١٣٧٣م . والربع يتكون من دور أرضى عبارة عن محلات وورش ، ودور أول عبارة عن حجرات مخصصة للسكن ، وقد تم هدمه عام ٩٧م - انظر شكل رقم (٥) .



شكل رقم (٥) ربع المناسيرلي بشارع سوق السلاح قبل هدمه بجواره مدرسة الجامعي اليوسفى .



تابع شكل رقم (٥) ربع المناسيرلي بشارع سوق السلاح بعد هدمه (١) .

١- صور التقطها الباحث لربع المناسيرلي قبل وبعد هدمه في عامي ٩٦ ، ٩٨م .

ومن أمثلة اهمال قيمة التراث يقاهرة العصور الوسطى حريق قصر المسافرخانة (أئر رقم ٢٠) باجمالية نتيجة تركه مغلق ومهمل بدون توظيف . فمنذ زلزال أكتوبر ١٩٩٢م تم صلب المبنى شروعاً في إجراء أعمال الترميم الازمة له ، وحتى وقت احراقه في أكتوبر ١٩٩٨م لم يتم اي أعمال للترميم بالإضافة إلى أن المنطقة الخيطية به في حالة سيئة وهذا انعكس على ما قد حدث له . وهذا المبنى يرجع قيمته الأثرية إلى منشئ القصر وهو الحاج محمود عزم (١٧٧٩م) وهو من أشهر تجار مصر في هذا الوقت ، وقد أنشأه بعرض السكك وضيافة التجار ، وأشارته أسرة محمد على وقد شهدت إحدى فاعاته ميلاد الخديوي إسماعيل . وقد أمتاز القصر بشرائه ذات القوش الإسلامية الفريدة والمطعم بالصدف والفصوص والأحشاب المرسومة بالألوان وكانت فيه أطول مشربية في مصر وكانت أبواب القصر تحفًا نادرة في الهمال والروعه وهي بها مشغولة ولاتقدر بثمن ، وأن ما حدث له كان نتيجة الإهمال والتسيب وعدم ادراك الفيضة الحقيقة للتراث - انظر شكل رقم (٦) .



شكل رقم (٦) يوضح إحدى مشربيات القبو الداخلي وأعمال صلب الجزء التعلق للقصر (٢) .

١- جريدة الاهرام - تحت عنوان "مرة أخرى .. مطلوب وزارة الآثار" - العدد رقم ٤٠٨٧٢ - السنة ١٣٣ - بتاريخ ١٩٩٨/١١/١ .

٢- زيارة ميدانية قام بها الباحث عام ١٩٩٤م للتعرف على أعمال الصلب والأضرار التي لحقت بقصر المسافرخانة .

مشكلة البحث :

كما يظهر من الأمثلة السابقة أن عملية الحفاظ على التراث المعماري والعمري في منطقة القاهرة العصر الوسطى وأمناطق الأخرى تواجه المشاكل والعقبات نظراً لكثره عدد المبانى التراثية وعجز موارد الدولة وامكانياتها عن القيام بما يتطلبه صيانتها والحفاظ عليها .

وتحتطلب عمليات الحفاظ على التراث ضرورة حصر المشاكل التي تواجهه وتصنيف نوعياتها وتحليل أسبابها حتى يمكن وضع الخطط المناسبة في إطار الإمكانيات المتاحة والأولويات العاجلة .

وبصفة عامة يمكن تصنيف المشكلات المتعلقة بالتراث المعماري والعمري كالتالى :

١- المشكلات الإدارية :

- أ- القصور في التشريعات والقوانين .
- ب- تضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بالحفاظ على التراث المعماري .
- ج- إهمال القيادة العامة .
- د- الخلط في استعمال الأراضي بوجود استعمالات ضارة بالمناطق التاريخية .
- هـ- عدم كفاءة المرافق والخدمات .

٢- المشكلات الاجتماعية :


- أ- ارتفاعات معدلات التراحم والكتافات السكانية .
- ب- موجة زيادة السكان في منطقة القاهرة العصرية الوسطى في الموالد والاعياد .
- جـ- انخفاض المستوى الاجتماعي للسكان .
- دـ- انخفاض مستوى الخدمات العامة والإجتماعية .
- هـ- تدخل الإنسان والاستخدامات السيئة للآثار .

٣- المشكلات البيئية المتصلة بعوامل الطبيعة :

- أ- الأتربة الداتمة عن تلال المقاطم .
- بـ- الأمطار الخفيفة .
- جـ- التدخن وغواصات السيارات .
- هـ- الزلزال .
- دـ- الرياح والعواصف الترابية .
- وـ- ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية .




ارتفاع مسوب المياه الجوفية بشور العلات
مسجد الصالح طلائع (شارع أحمد ماهر)



ظاهرة مرور عربات الكرو وانتشار القمامة
(شارع حمام المصيبة منطقة الازهر)



نكوص اكواخ القمامة بالقرب من
(منطقة الازراك منطقة الازهر)



تعدي اليابسة على باب زويلة عمرو خاتيم
(باب زويلة من جهة شارع العز)

شكل رقم (٧) يوضح مشاكل منطقة القاهرة الع سور الوسطى .



الحالة المتردية لشارع القاهره القديمه
بالقاهرة القديمة (منطقة الحماية)



سوء حالة دورات المياه بالمناطق السكنية
بالمدن القديمة (منطقة الحماية)



كثرة المناطق الضردية بالمدن القديمة (الجهة الشرقية لباب زويلة)

شكل رقم (٨) يوضح مشاكل منطقة قاهرة العصور الوسطى .

الهدف من البحث :

يهدف البحث إلى تحقيق هدف أساسي وهو :

الوصول إلى توصيات للحفاظ على التراث المعماري والعمري والوصول إلى أفضل الوسائل والحلول اللازمة لإنقاذ مدناتق قاهرة العصور الوسطى .

ويستيق من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية والتي يمكن صياغتها كالتالي :

- دراسة متقدمة من قاهرة العصر الوسطى والتعرف على مبانها الأثرية ذات القيمة المعمارية والتراثية وحصر مشاكلها .

- التركيز على دراسة المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية التي لم توليها الدولة الاهتمام الكافي ووضع الحلول والوسائل اللازمة للحفاظ عليها ، حيث أن هذه المباني تمثل نسيج المنطقة التاريخية القديمة وبذورها تضفي قيمة وأهمية المباني الأثرية وسط غابة المباني العشوائية .

- دراسة محاولات الحفاظ على التراث من خلال أمثلة عملية وعلمية ، والتعرف على الأساليب المتعلقة بإثبات عملية الحفاظ على التراث المعماري والعمري .

- الوصول إلى توصيات للحفاظ على التراث المعماري والعمري والوصول إلى أفضل الوسائل والحلول اللازمة لإنقاذ مدناتق قاهرة العصر الوسطى .

منهج البحث :

أنهت البحث أسلوب المنهج العلمي ذو الشقين التحليلي والميداني (التطبيقي) :

أولاً : المنهج التحليلي ويشمل الجزء النظري .

وقد اشتملت الدراسة على الآتي :

- استعراض بعض المحاولات التاريخية السابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمري لقاهرة العصر الوسطى والتي ساعدت على بقاء العديد منه حتى العصر الحديث .

- عرض بعض الأمثلة والمحاولات المحلية والعالمية للحفاظ على التراث بهدف التعرف على الأساليب المتتبعة مصر وببلاد العالم لنجفاظ على التراث المعماري والعمري .

- دراسة تفصيلية لأهم أساليب محاولات الحفاظ على التراث المعماري والعمري .

وقد تم إجراء تلك الدراسات من خلال البحث في الكتب والأدبيات والمراجع المتعلقة بموضوع البحث وكذلك البحث في مشروعات الحفاظ التي قام بإجرائها بعض الجهات الأجنبية أو المحلية سواء في القاهرة أو في مدن العالم التاريخية .

لائياً : المنهج التطبيقي ويشمل الجزء الميداني

دراسة متعلقة تاريجية بقاهرة العصور الوسطى من ناحية تطورها التاريخي عمرانياً وعممارياً وشكل التسجيل الحالي ومبانيها الأثرية المسجلة ومبانيها ذات القيمة العقارية والتراثية الغير مسجلة . ودراسة المشاكل التي تواجهه عمليات الحفاظ على هذا التراث الغير مسجل بالتعاون مع سكان المنطقة للارتفاع بها والحفاظ على المباني التي يسكنونها ،

وقد تمت الدراسة التاريجية والأثرية من خلال الأطلاق على المراجع العربية والأجنبية وكتب الآثار ، أما الدراسة الميدانية فكانت من خلال إعداد استبيان اللازم لذلك والزيارات الميدانية ومقابلة الأهالي وتحليل النتائج ووضعها في صورة جداول .

هيكل الوسالة :

ويشتمل على خمسة أبواب رئيسية :

الباب الأول : محاولات الحفاظ على التراث المعماري والعمري في القاهرة العصور الوسطى .

يهدف هذا الباب إلى استعراض بعض المحاولات التاريجية السابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمري لقاهرة العصور الوسطى والتي ساعدت على بناء العديد منه حتى العصر الحديث .

الباب الثاني : أمثلة محلية وعالية للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

يهدف هذا الباب إلى دراسة محلية للتجارب المحلية والعالية والوصول إلى أساليب التعامل للحفاظ على التراث المعماري والعمري مع تضمينها وشرحها وتوضيح الأساليب التي أدت إلى نجاحها .

١-٢ أمثلة محلية للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

١-١-٦ مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وترميم المنطقه الخديعة .

١-٢-٢ مشروع إعادة تعمير منطقة تاريجية بمدينة الباطلة .

١-٢-٣ مشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريجية .

١-٢-٤ دراسة مشروع لإعادة توظيف قصر الباي الحسامي بشارع باب الوزير .

١-٢-٥ ترميم وتحديث المساكن التراثية بمشاركة الأهلية .

٢-٢ أمثلة عالية للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

٢-٢-١ الارتفاع بمنطقة تاريجية بسيورات قيلا (المدينة القديمة) برشلونة بأسبانيا .

٢-٢-٢ الارتفاع بالبيئة العمرانية حتى لوماريه بباريس بفرنسا .

٢-٢-٣ الحفاظ على طابع المدينة التاريجية بباربارا بألمانيا بمشاركة الأهلية .

٢-٢-٤ الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة باليمن .

باب الثالث : الحفاظ على التراث المعماري والعماري بالتسجيل والترميم .

خطوات الحفاظ على التراث المعماري والعماري .

١- التسجيل والتوثيق .

- ١-١-٣ الاشرطة النواحى تواجدها فى اختيار المبنى ذات القيمة بقاهرة العصور الوسطى .
- ٢-١-٣ أساليب رفع و تسجيل المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية والأثرية .
- ٣-١-٣ مثال لتسجيل و توثيق المباني ذات القيمة المسجلة من بلاد العالم (فرنسا) .
- ٤-١-٣ الحفاظ على التراث المعماري فى القاهرة التاريخية بتسجيل المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية الغير مسجلة .
- ٥-١-٣ شرح أمثلة للمباني ذات القيمة التى يقترح تسجيلها فى قائمة الآثار بقاهرة العصور الوسطى .

٢- أعمال الترميم .

- ١-٢-٣ اتجاهات بلاد العالم فى مجال الترميم ونوعياته ومتطلباته .
- ٢-٢-٣ أساليب ترميم ومعالجة مواد البناء والخامات المستخدمة فى المباني الأثرية .
- ٣-٢-٣ عرض أمثلة لأشخاص ترميم بعض البختات الأختبية بقاهرة العصور الوسطى .
- ٤-٢-٣ الإعداد لمشروع ترميم المبنى الأثري مع عرض أمثلة من قاهرة العصور الوسطى .
- ٥-٢-٣ عرض فقرات من قواعد الترميم العالمية والاستفادة منها فى تقييم بعض أعمال الترميم .

باب الرابع : دراسة ميدانية للوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير .

والمدلف منه تطبيق ما أمكن استخلاصه من الدراسات السابقة من أساليب للتعامل مع المباني والمناطق التاريخية للحفاظ على جزء من قاهرة العصور الوسطى ، ويتناول الآتى :

مقدمة والمدلف من إجراء الدراسة الميدانية وأسباب اختيار منطقة الدراسة .

١- مدخل تاريخي يوضح تطور شكل النسيج العماراتي لمنطقة الدراسة .

٢- المباني الأثرية بمنطقة شارع باب الوزير .

٣- المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمنطقة شارع باب الوزير .

٤- المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ على التراث بمنطقة الدراسة .

٥- دراسة ميدانية للتعرف على إمكانية مشاركة الأهلى للحفاظ على التراث .

باب الخاتمة .

صياغة التوصيات للوصول إلى أسلوب للتعامل يتم الاسترشاد به للحفاظ على التراث المعماري والعماراتى في قاهرة العصور الوسطى .

الباب الأول:

محاولات الحفاظ على التراث المعماري والعمري لقاهرة العصور الوسطى .

الباب الأول : محاولات الحفاظ على التراث المعماري والمعماري لقاهرة العصور الوسطى .

مررت منطقة قاهرة العصور الوسطى بعصور مختلفة بدأية من القاهرة الفاطمية (٩٦٩م) ، والقاهرة الابورية (١١٧١م) ، وعصر المماليك البحرية (١٢٥٠م) ، والمماليك الشراكسة (١٣٨٢م) ، والعصر العثماني التركى (١٥١٧م) ، وفترة الحملة الفرنسية (١٧٩٨م - ١٨٠١م) ، وعصر محمد علي (١٨٠٥م - ١٨٤٨م) ، وعصر الخديو إسماعيل (١٨٦٣م - ١٨٧٩م) ، وحتى فترة الاحتلال الإنجليزى (١٨٨٢م - ١٩٥٢م) - انظر شكل رقم (٥٦) .

ومن خلال هذه العصور ظهرت توعيات مختلفة من المباني ذات استخدامات مختلفة تم تسجيلها فيما بعد بقائمة الآثار ، وأصدرت هيئة المساحة عرائط وفهارس بهذه المباني عام ١٩٥١م .

وقام الباحث من خلال هذه القائمة بعمل جداول لتصنيف هذه المباني حسب توعياتها واستخدامها مرتبة تاريخيا ، حتى يمكن حصر ما تبقى من كل نوعية في كل عصر من العصور الإسلامية .
كما يمكن الاستفادة من هذه الجداول في معرفة المباني التي أمكن الحفاظ عليها خلال العصور الإسلامية
وتعذر كدليل يمكن الاهتماء به خلال تبع خطوات البحث انظر جزء الملاحق صفحة ٤٥٠

ويهدف هذا الباب إلى تحليل واستبيان وتصنيف المحاولات التي أجريت للحفاظ على التراث المعماري والمعماري لقاهرة العصور الوسطى ، تلك المحاولات قد ساعدت علىبقاء هذا التراث حتى العصر الحديث . وبصورة عامة يمكن تصنيف تلك المحاولات إلى ثلاثة أنواع يتدرج من خلال كل منها مجموعة من الاجراءات . ويعين توضيح هذه المحاولات والاجراءات المتبقية عنها كالتالى :

١- إجراءات ادارية :

- تاريخ وتسجيلخطط قاهرة العصور الوسطى .
- حماولة الحفاظ على التراث بإصدار القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تعامل مع المباني والواقع الأثري .
- تاريخ وتسجيل خطط قاهرة العصور الوسطى بسمية الشوارع والمناطق بأسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس فيها .
- محاولة الحفاظ على التراث بسمية الشوارع والمناطق بأسمائها القديمة .

٢- اصلاحات وصيانة واستحداث مبانٍ تراثية جديدة :

- محاولة الحفاظ على التراث من خلال أعمال الترميم وإعادة البناء واستكمال المباني الأثرية في عصور لاحقة .
- ظهور مبانٍ تراثية جديدة في العصور المختلفة .

٣- معاجلات بيئية و عمرانية :

- محاولة الحفاظ على التراث بإزالة ونقل الصناعات الضارة والملوئه للبيئة بالمناطق الاقرية .
- محاولة الحفاظ على التراث بممشروعات راعت في تنفيذها تحفب الإضرار بالآثار .

وفيما يلى نعرض الخواولات السابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمانى على مر العصور المختلفة مع ذكر أمثلة لهذه الخواولات ، والتي جاءت كالتالى :

١- إجراءات ادارية :

تمثلت في أعمال التسجيل للتراث بكافة الوسائل كالتسجيل بكتابات المؤرخين والرحالة أو التسجيل بالرسومات والخرائط . أيضاً حافظت القاهرة على تراثها من خلال إصدار القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تعامل مع البيئي والواقع الأقرية . وحافظت على تراثها بسمة الشوارع والمناطق بأسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس بها . كذلك بسمة الشوارع والمناطق على أسمائها الفنية ، وفيما يلى نوضح ذلك تفصيلاً :


١-١ تاريخ و تسجيل خطط قاهرة العصور الوسطى :

وكانت أعمال التسجيل إما بكتابات المؤرخين والرحالة أو التسجيل بالرسومات المعمارية والخرائط . أما عن كتابات المؤرخين فكان من أشهرهم والمعروفين لنا ابن دقماس الموفى عام ٤٠٦م ، والمقربي الموفى عام ١٤٤٠م ، والجغرافي الموفى عام ١٨٨٢م ، وعلى ياشا مبارك الموفى عام ١٨٩٣م .

أما عن كتابات الرحالة فقد كان من أهم أسبابها الرحلات كنادبة فريضة الحج وزيارة قبر الرسول والتي عرفت بالرحلة الحجازية تدى الرحلة المغاربة والأندلسيين ، حيث مثلت مصر تحصراً أهم طرق الحج الرئيسية . وكذلك فقد كانت هناك الرحلات الدراسية حيث الأزهر الشريف الذي به رواق خاص بالمغاربة وكان من أشهر الرحالة ابن بطوطة الذي ولد عام ١٣٠٤م بمدينة طحص بالمغرب وزار مصر في رحلة أربع عام ١٣٢٥م ، وأiben جابر الاندلسي الذي ولد عام ١٤٥م وزار مصر في طريقة لتأدية فرائض الحج عام ١١٨٣م (١) .

أما من ناحية تسجيل التراث بالرسومات والخرائط فكان من أشهر تسجيلات ت تسجيل الحملة الفرنسية المسماة بوصف مصر عام ١٨٠٠م - انظر شكل رقم (٩) ، وتسجيل مدينة القاهرة في عهد الخديرو إسماعيل عند تفاصيل مشروع تنظيم مدينة القاهرة ، وأيضاً تسجيل كرسى رسول مدينة القاهرة في أوائل القرن .

(١) أكثر مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين - د/ محمد محمد الكھلدری - استاذ الاتر الاسلامية المشارك في جامعة القاهرة ربطة سعد - الطوبه الاولى ١٩٩٤م .



شكل رقم (٩) خريطة قاهرة العصور الوسطى في زمن الحملة الفرنسية ١٨٠٠ م (١).

١- سريعة القاهرة العصر الوسطى من تصميم المسادة سموبل ، جوسار ، بيرن ، ليسن ، قن ، أشراف ، إسكندر ، غن ، تشار ،
وصف مصر لجودن ، الدولة الحديثة لوست رقم ٤٦ زهر الدايم ، طبعة الشابة ١٩٩٤ م.

٢-١-٢ محاولة الحفاظ على الموراث من خلال اصدار القوانين والتشريعات والنظم والسياسات التي تتعامل مع المالي والواقع الأثري.

صدرت أول قوانين بناة في العصر العثماني عام ١٥٧٤م وكانت نابعة من العادات والتقاليد وطبيعة ظروف البلاد ، حيث نظام الأحوال الداخلية والمباني المشلاصة وقد حندت هذه القوانين الأمور الخاصة بتحديد الارتفاعات للواجهات وعلاقتها بعرض الشارع والبروزات بالواجهات .

وفي أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر عام ١٧٩٨م تم نقل بعض القوانين الخاصة بالبناء إلى مصر ، وفي عهد الاحتلال البريطاني صدر أول قانون ينظم المباني بمصر وهو القانون رقم ٥١ لعام ١٩٤١م ، وجاءت بعده قوانين أخرى وتطورت إلى وقتنا هذا . فجاءت هذه القوانين تنظم العلاقة بين عرض الشارع وارتفاع المباني والبروزات على الشارع وتحدد الفتحات المطلة على المساور سواء الداخلية أو الخارجية . تم جلاء قانون رقم ٤٥ لعام ١٩٦٢م ، وبعده قانون رقم ١٠٦ لعام ١٩٧٦م الخاص بتوحيد وتنظيم أعمال البناء ، تم صدور قانون التخطيط العمراني رقم ٣ لعام ١٩٨٢م (١) .

وفيما يتعلق بشأن البناء في المناطق الأثرية فهناك بحنة خاصة بهيئة الآثار تقوم بإعطاء تراخيص البناء ، فمثلاً للبناء في القاهرة القديمة حالياً يراعى أن يكون المبني دورين وأرضين فقط بالإضافة إلى أن الواجهات لا بد أن تتسم بالطابع الإسلامي وأن تحرم المباني الأثرية الخصبة . وبذلك بعد أنه بسن القوانين قد حاولت القاهرة الحفاظ على نسيجها الزرني معمارياً وتحفظياً ، والالتزام نوعاً ما بالبناء في المناطق الأثرية .

٢-١-٣ تاريخ وتسجيل خطط القاهرة بسمية الشارع والمنطقة بأسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس فيها

حيث كثيرون من شوارع قاهرة العصور الوسطى على أسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس فيها فعلى سبيل المثال شارع النحاسين كان مخصصاً لبيع الأوعية النحاسية ، وشارع الحمام لبيع وصناعة الحمام الذي تستعمل هي السردادات التي تنصب في المراسم والاحتفالات وأيضاً حمام السنو الذين يقيمون في الصحراء ، وشارع الفحامين لتجارة الفحم ، وشارع الصناديف الذي يمتد في صناديق العروس التي كانت تطعم بالصفاف والعاج ، وشارع السيرفيه وكان يختص بصناعة وتجارة السيرف والذى أنشأ بها السلطان عدلاج الدين الأيوبي مدرسة السيرفيه ، وشارع السروجية وبه تجارة تجهيزات الحيوان للفرسان من سروج مطعم بالذهب والفضة ، وشارع سوق السلاح الذى يمتد فيه أسلحة الفرسان كالأقواس وأدوات الحرب (٢) .

١- قانون المباني والتنظيمات العمرانية النافذة - آدا جلال مزمن - المؤشر العجمي لأوز كلية الفنون الجميلة بالقاهرة - ١٤١٤٢١م .

٢- شارع دا تاريج - سباحة في عالم الآباء - عباس العطار - الطبعة الأولى ، يناير ١٩٩٧م .

وهناك شوارع كثيرة سميت حسب نوع الصناعة أو الحرف أو التجارة مثل العطارين والزراقيين والمناخيل والمغribين والمسكرية والعقادين والموازين والفحامين والقرية والمدابغ وغيرها .

وهناك كثير من هذه الحرف وأنواع التجارة قد اندرت وحل محلها حرف وأنواع آخرى كتجارة الفصوط والروائح والبخور ومستلزمات التدخين بالإضافة إلى بعض الصناعات الملونة للبيئة الأثرية كصناعة الألومنيوم .

١-١-٤ محاولة الحفاظ على التراث بتسميه الشوارع والمناطق بأسمائها القديمة ،

كما الحال في عصر الخديوي إسماعيل تحدى أن في مشروع إعادة تحيطط القاهرة أمر الخديوي بالاحفاظ بالأسماء القديمة للشوارع والمناطق ، فعلى سبيل المثال شارع المدابغ (شارع شريف) سمى على نفس الأسم القديم حيث كانت به صناعة دبغ الجلود . وأيضاً تسمية قصر عابدين عابدين وليس بقصر الخديوي نسبة إلى اسم صاحب البيت الذي كان يقع مكان قصر عابدين (١) .

وهناك الكثير من الأسماء لشوارع حيث على أسمائها القديمة مثل شارع بركة الأزبكية ، وشارع برركى الرطلى ، وشارع الخليج المصرى ، والكثير من الشوارع التي احتفظت بأسمائها القديمة .

١-٢-١ محاولة الحفاظ على التراث من خلال أعمال الورميم وإعادة البناء واستكمال المباني الأثرية في عصر لاحقة :

١-٢-١ محاولة الحفاظ على التراث من خلال أعمال الورميم وإعادة البناء واستكمال المباني الأثرية في عصر لاحقة .

ازدهرت وتحت مدينة القدس في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي ، وفي أواخر أيامها دمر جزء كبير منها في القرن الحادى عشر الميلادي ولم يعاد سكتة بسبب الأوبئة والمجاعات والاضطرابات التي اجتاحت مصر في هذه الفترة وحرب الجزء الشرقي للمدينة وأعيد تعميره ومناطق أخرى بنفس الأحجار القديمة فكان منها المتعلقة بين المشهد النفيسي وباب زويلة (٢) .

وفي أعقاب هجوم البيزنطيين كان بجزء الروضة أهمية عسكرية ، وعندما دمرت أعيد بناء "دار الصناعة" في عصر العولميين عام ١٩١٠ م .

أيضاً في زمن الخليفة العباسى المركلى عام ٤٧٨ م تم تجديد مقياس التسلق بجزء الروضة وإعادة بناء أجزاء منه ، وعرف المقياس باسم "المقياس المركلى" .

١- شوارع لها تاريخ - مساحة في عقل الأمة - عبد الطراطى - الطبعة الأولى يناير ١٩٩٧ م .

٢- انصور العمارات لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الان - د/ لعن فؤاد سيد - الطبعة الأولى ١٩٩٧ م .

اما من اقدم مساجد القاهرة الجامع الأزهر الذي وضع حجر أساسه الفالاد جوهر وافتتح عام ٩٧٢ م وكان مكوناً من ثلاثة إيوانات حول الصحن وفيما بعد بني حوله مجموعة من الآثار ضمت إليه في أزمة لاحقة ولم يبق من الجامع القاطمni سوى المحراب المتوجه إلى المحراب القاطمni .

قامت جنة حفظ الآثار العربية في أوائل هذا القرن بترميم وإعادة بناء جامع الصالح طلائع الذي بني عام ١١٦٠ م ويختبر من المساجد المعلقة (١) .

وقد أعيد بناء أسوار القاهرة التي بناها جوهر بأسوار أخرى بناها بدر الختماني عام ١٠٨٧ م من الحجارة . وفي عام ١١٦٨ م احتاج القسططاط حريقاً متعيناً استمر أربعة وخمسين يوماً آتى على تغلب الأماكن حول جامع عمرو بن العاص وفر أهل القسططاط إلى القاهرة ، وقد تم إعادة بناء القسططاط عام ١١٧٦ م وإعادة إصلاح العديد من الكھالیس .

وقام صلاح الدين الأيوبي عام ١١٨٣ م بإعادة تشكيل الأحجار التي حصل عليها من هدم الأهرامات الصغيرة بالجيزة ، وهذا لغرض بناء القلعة والسور .

وقد قام بيروس الجاشنكير عام ١٣٠٧ م بإعادة بناء جامع الحاكم بأمر الله (٩٩٠ م) الذي تهدم اعياً بزلزال عام ١٣٠٢ م وهو من أقوى الملاجئ التي تعرضت لها منطقة القاهرة القديمة (٢) .

وفي عام ١٦٥٢ م قام إبراهيم الخا مستحفظان بأعمال ترميم جامع القستنطيني ١٣٤٦ م الذي يُعرف بالجامع الأزرق حالياً .

قام عبد الرحمن كتخدا عام ١٧٥٦ م بعمل ترميمات وإضافات أدخلها على العديد من المساجد التي ترجع إلى عصور سابقة مثل المشهد الحسيني وقبة ومارستان قلازون والجامع الأزهر .

٢-٢ ظهور مبانى ثراثية جديدة في العصور المختلفة .

المرصد والمقياس : يُعد أنه عندما تأسست القسططاط عام ٦٤٢ م بني الوزير الأفضل مرصد سمى بأسطبل عنتر . وأيضاً أول مقياس للليل بني في العصر الإسلامي أقيم في جزيرة الروضة سنة ٧١٥ م وأقامه أسامة بن زيد عامل خراج مصر في زمن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك .

المأذنة : تعتبر أقدم مذنة بيت المقدس كانت في العصر الطولوني في جامع أخوند بن طولون الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام ٨٧٦ م ، حيث كانت المذنة عنصر معماريًّا منفصلاً عن المبنى .

البيمارستان : أول بيمارستان انشئ بمصر أقامه ابن طولون عام ٨٧٢ م ، وبعده أنشأ صلاح الدين الأيوبي البيمارستان الناصرى عام ١١٨٢ م (٣) .

١- تاريخ المساجد الازرة - منتدى الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - الجزء الأول - الطبعة الثانية ١٩٩٦ م .

٢- وحد، مصر - تأليف علماء الحملة الفرنسية - الجزء العاشر - الطبعة الأولى ١٩٩٢ م .

٣- التطور العرائى لمدينة القاهرة منذ نشأتها حتى الان - د/ لكن موسى سيد - الطبعة الأولى ١٩٩٧ م .

الأسوار والبوابات الدفاعية : في زمن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام ٩٦٩ م بنى خرهر الصقلي أول سور دفاعي لمدينة القاهرة بالطوب المصور من الطين الخفيف بحرارة الشمس .

كذلك تم عمل البوابات التسعة المعروفة بالسور ، وتم غطاؤها بالجصنة التي يدخل الأسور إلى عشر حارات ثم أخذت في التزايد مع امتداد المدينة وكان لكل حارة باب يغلق بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر وكانت المقابر تقع خارج السور بمنطقة شارع التبانية وشارع الدرب الأحمر حتى باب الوزير .

الجواهع : يعبر أول جامع بني بالحجر في العصر الفاطمي هو جامع الحاكم (٩٩٠ م) وتم الاستغناء عن الاستغناء بالصلاء الحصى . وأول جامع عني ببنائه وزخرفه هو الجامع الأقصى الذي افتتح للصلوة عام ١١٢٥ م وقد بني من الحجارة وقد ظهرت به أنواع المفرنصات لأول مرة في عمارة القاهرة .

وآخر المساجد الجاسعة التي أقامها الفاطميين بالقاهرة هو جامع الصالح طلائع الذي بني عام ١١٦٠ م وهو من المساجد المعلقة حيث تُقيَّم في مستوى تحت الأرض حوابيت وخازن .

المدفن والمشهد : يعتبر أقدم مدفن في مصر هو مدفن الـ ضباط (٩٤٢ م) من العصر الإخشيدى ، وقد ظهر أول مشهد فاطمى أقامه بدر الجمالى ليدهن به على هضبة المقطم عام ١٠٨٥ م والذي عرف بـ مشهد الجيوشى .

وظهرت أول أمثلة لتجميع الصنوج الحجرية المعلقة في بوابة النصر (١٠٨٧ م) حيث ذكر أن الذي هندس سور القاهرة وأبوابها شخص يدعى يوحنا الراهب وهو معماري أرمني الجنسية .

وقد ظهرت فكرة بناء قلعة صلاح الدين عام ١١٨٢ م من خلال التقاليد السائدة في بلاد الشام حيث موطنها الأصلى ، حيث كان الهدف من بناء القلعة هو استرداد المدينة بعد سقوطها .

لم يبن صلاح الدين مساجد بالقاهرة ولكن بني مدارس لإتمام الإصلاح السنى ومحاربة الدعوة الفاطمية (الشيعة) ، فبني حوالي ٤٢ مدرسة لم يبق إلا القليل منها .

ومن أضخم الجواهع في العالم الإسلامي جامع ومدرسة السلطان حسن الذي افتتح للصلوة عام ١٢٦٠ م وتتكلف أكثر من عشرين مليون درهما ، لذلك يعتبر أكبر منشآت القاهرة تكلفة .

الخانقاہ : أول خانقاہ أقيمت في القاهرة هي خانقاہ سعيد السعدا التي أنشأها صلاح الدين عام ١١٧٣ م في الركن الشمالي للقصر الفاطمي في مكان دار سعيد السعدا بشارع الجمالية ، وكانت مخصصة للتصوفة ، وتعتبر أقدم خان ولم يبق منها سوى بوابة الخان هي خان قوصون الذي يرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام ١٣٤١ م .

ومن المساجد التي جاءت على النزاع العثماني فأهمها جامع سليمان باشا بالقلعة ١٥٢٨ م ، وجامع سنان بيرلاي ١٥٧١ م ، وجامع المذكورة صعبة بالدرب الأحمر ١٦٠١ م ، وجامع أبوالذهب بالأزهر ١٧٧٤ م .

الأسبلة : أقدم الأسبلة في العصر المملوكي سبيل الناصر محمد بن قلاوون ١٢٢٦ م ، وسبيل شيخوخة ١٣٥٦ م ، وسبيل قايتباي ١٤٨٠ م (١) .

(١) - تطور المسرافى لذمة القاهرة مذ نبات رجت الان - زايد نور الدين سيد - الطبعة الأولى ١٩٩٧ م .

١-٣-١ محاولات الحفاظ على التراث بازالة ونقل الصناعات الفنية والملوحة للبيئة الأثرية.

ومن أهم مشروعات الحفاظ على البيئة الأثرية في القرن السابع عشر هو مشروع نقل المدابغ من منطقة باب زويلة إلى خارج القاهرة على الطريقواصل بين القاهرة وبولاق أبو العلا ، وهذا المكان كان يحرس بعيد عن الكثافة العمرانية والمنطقة الأثرية . وقد ثبتت بعض الأنشطة التي ترتبط بالمدابغ في أماكنها لعدم إضرارها بالبيئة .

في عام ١٦٧١ م شب حريق في محلات سوق البارود بحي الباستطية بالقرب من باب زويلة وأدى إلى حسائر كبيرة في الأرواح ، وهنا أمرت السلطات بنقل سوق البارود إلى الحمودية بجوار الرمليه وكان الحريق في وقتها أقل ازدحاماً ، وكان يقع قريباً من القلعة مركز الحكم (١) .

١-٣-٢ محاولة الحفاظ على التراث بمشروعات راعت في تحظيطها عدم الإضرار بالأثار الهامة.

انسعت المدينة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ففي عام ١٩٣٠ تم فتح طريقاً كبيراً يربط العتبة بالأزهر (شارع الأزهر) وهو أول طريق يربط شرق المدينة القديمة بغربها منذ تأسيسها . وقد روعى عند فتح شارع الأزهر عدم الإضرار بالأثار والمباني الهامة بقدر الإمكان (٢) .

وأيضاً من المشاريع التي راعت عدم الإضرار بالمباني الأثرية ذلك وإعادة بناء زاوية فرج بن برقوق (أثر رقم ٢٠٣) وتوسيعه المساحة الموجدة أمام باب زويلة بشارع أحمد Maher . ويرجع تاريخ بناء زاوية فرج بن برقوق إلى عام ١٤٠٨ م وقد ثبتت عملية الفك وإعادة البناء في أوائل القرن الحالي (٣) .

١- ذرة العمارة الإسلامية - خالد عزب - (طبعة الأولى ١٩٩٧ م) .

٢- التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ تشكيلها وحتى الان - دا لين فواد سيد - الطبعة الأولى ١٩٩٧ م .

٣- محمد لكريسل VOL A13 - مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية ١٩٩٧ م .

خلاصة الباب الأول :

من خلال دراسة المخاولات التاريخية السابقة لحفظها على التراث المعماري والمعماري خلال العصور المختلفة يتضح أن ما تبقى من مبانى أثرية كان نتيجة الحفاظ عليها بالوسائل المختلفة ومنها :

- التاريخ والتسجيل .
- الترميم وإعادة البناء .
- إصدار القوانين والتشريعات والتنظيمات اللازمة لتعامل مع المبانى الأثرية .

وأن غلوب مبانى تراثية جديدة خلال العصور المختلفة ساعد على وجود تراث يمكن الحفاظ عليه ، ويكون شاهداً على حضارة الأمة وما مر بها من خصوصيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية .
ويوضح الجدول رقم (١) تفصيلاً عما لأنواع المخاولات المختلفة والإجراءات المتبعة عنها والأمثلة المروضة لتلك الإجراءات .

أمثلة	الإجراءات المتبعة	أنواع المخاولات
<ul style="list-style-type: none"> - كنالات الريحة والمورجين ورسومات تسجيل التراث والخرائط . - إصدار أول قانون يسامي كانت فى العصر الحضانى عام ١٥٧٤ م . - شارع التحاسين وشارع الحسين وشارع الصناديق وشارع سوق السلاح . - تسمية قصر عابدين بعد تدرين وليس بقصر الحديبوى نسبة إلى صاحب ليت المقام عليه الفضل دون ذكرها . 	<ul style="list-style-type: none"> ١- تاريخ وتسجيل حفظ قاهرة العصر الومضى . ٢- إصدار القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تعامل مع المبانى والواقع التراثية . ٣- تسمية الشورع والكائنات بأسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس فيها . ٤- الاستفادة بأسماء الشورع وللسلطان المدرية دون ذكرها . 	١- إدارية
<ul style="list-style-type: none"> - قفت حلقة حفظ الآثار العربية بزمام وإعادة بناء مبانى أثرية في عصور لاحقة . - تحويل مبانى تراثية حديثة في أواخر القرن الحادى . - تحويل بيمارستان آشناه ابن طولون بمصر فى المحدثة . 	<ul style="list-style-type: none"> ١- تحمل المسؤولية وعامة البناء واستكمال المبانى الأثرية في عصور لاحقة . ٢- تحويل مبانى تراثية حديثة في العصر الحديث . 	٢- إصلاحات وصيانة واستبدالات مبانى تراثية جديدة
<ul style="list-style-type: none"> - إزالة ونقل الصناعات الصنارة وتنمية نيلية لأتارية . - إزالة سوق البارود بمنطقة باب زويلة فى الخردة عام ١٩٦١ م . - تحفيف شارع الأزهر عام ١٩٥٢ م للربط بين الجهة والأزهر . 	<ul style="list-style-type: none"> ١- إزالة ونقل الصناعات الصنارة وتنمية نيلية لأتارية . ٢- مرحلة انتقالية على التراث، تتضمنه راحت فى تحويلها تصب الإضرار بالآثار . 	٣- معاجلات بيئية و عمرانية

جدول رقم (١) يوضح المخاولات التاريخية السابقة والإجراءات المتبعة لحفظها على التراث .

- ويلاحظ أنه من الأساليب التي ساعدت على الحفاظ على شكل النسيج القديم بالمناطق التاريخية منها :
- الاحتفاظ بالطابع العام للمناطق التاريخية سواء تجارية أو حرفية أو ذات أنشطة معينة .
 - إزالة ونقل الصناعات الصاربة والملوئه للبيئة خارج المناطق التاريخية .
 - تجنب الإضرار بالمباني الأثرية عند إعادة تخطيط المناطق التاريخية .

وأن الحفاظ على شكل النسيج القديم بالمناطق التاريخية ساعد على بقاء العديد من المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية والتزارية .

وللنظر بصورة أدق لعمليات الحفاظ يتناول الباب الثاني مجموعة من الأمثلة المحلية والعالية للحفاظ على التراث المعماري والعمري ، كما يحاول استقراء وأستخلاص أساليب الحفاظ من خلال تلك الأمثلة ، والتعرف على الأساليب والعوامل التي أدت إلى نجاح تلك المحاولات .

الباب الثاني:

أمثلة محلية وعالمية للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

الباب الثاني : أمثلة محلية وعالمية للحفاظ على التراث المعماري والعمري

بعد التعرف على المحاولات التاريخية السابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمري بقاهرة العصر الوسطي ، كان من الضروري التعرض بصورة أكبر تحقيقاً لعمليات الحفاظ وذلك عن طريق إجراء دراسة تحليلية نظرية لمجموعة من الأمثلة لمشروعات محلية وعالمية ، وبذلك ينقسم هذا الباب إلى جزئين أحدهما يتناول أمثلة لمشروعات محلية تم إجراؤها في العقود الثلاثة الأخيرة أما الجزء الثاني في تعرض بالدراسة والتحليل إلى أمثلة لمشروعات عالمية .

أولاً : أمثلة ومشروعات محلية :

- ١- مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وترميم منطقة القيمة .
- ٢- مشروع بإعادة تعمير منطقة تاريجية بمنطقة الباطنة .
- ٣- مشروع بإعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية .
- ٤- دراسة لإعادة تونسيط قصر الدين آقى الحسامي بشارع باب الوزير .
- ٥- ترميم وتحديث المساكن التراثية بمشاركة الأهل .

هذا بالإضافة إلى أنه قد ثمت محاولات محلية سابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمري منذ أن نشأت بلجنة حفظ الآثار العربية عام ١٩٨٢ م تمنت في إصدار القرارات والتشريعات والقرارات المصرية ؛ أيضاً في المشروعات والدراسات الخاصة بالحفاظ على التراث - يمكن الرجوع إلىه في الملاحق صفحه (٢٥٥) .

ثانياً : أمثلة ومشروعات عالمية :

- ١- الارتفاعات بمنطقة تاريجية بسويسرا فيلا بيرشلونة بأسبانيا .
- ٢- الارتفاعات باليتة العمارة حتى لوماريه بباريس بفرنسا .
- ٣- الحفاظ على طابع المدينة التاريجية بيافاريا بأذربيجان بمشاركة الأهل .
- ٤- الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة باليمن .

ملاحظة :

بالرجوع إلى جزء الملاحق صفحه (٣٦١) يمكن التعرف على أمثلة محلية وعالمية أخرى يمكن الاستفادة منها من الوصوّر إلى أساليب التعامل الخاصة للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

١- أمثلة محلية للحفاظ على التراث المعماري والعمري:

تناول بالعرض والدراسة أمثلة محلية بهدف التعرف على أساليب الحفاظ على التراث المعماري والعمري بالقاهرة القديمة . وفيما يلى نعرض أربعة أمثلة لمشاريع ودراسات مختلفة في مجال الحفاظ على التراث ببدأها مشروع المكتب العربي لعام ١٩٩٣ .

١-١-١- مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وتحسين المنطقة الخضراء.

قام المكتب العربي بعمل مشروع لترميم الجامع الأزهر وتحسين المنطقة الخضراء به بعد العديد من الدراسات ، وقد تناولت الدراسات الدراسة السكانية والإجتماعية بقسمي الحمالية والتدريب الأآخر (قسم الحمالية ١٤ شياحة ، قسم التدريب الأآخر ٥ شياحات) كما قام بعمل الدراسات الاقتصادية وبناء على المخطط المبكرى الذي يقسم القاهرة إلى ١٦ قطاعاً متجانساً وفتح منطقة الدراسة ضمن القطاع السادس الأول الذي يضم ١٥ قسماً من بينهم قسم الحمالية والتدريب الأآخر الذي فيه موضوع الدراسة .
ويضم أيضاً مشروع المكتب العربي الدراسة السياحية ويشتمل على الأهمية الأثرية لمنطقة الدراسة والمعروقات الحالية للتنمية السياحية بالمنطقة . ومن الدراسات أيضاً دراسات البنية الأساسية وتشمل دراسات الطرق والتغذى والمرور وحركة النقل العام وحركة نقل البضائع وحركة المشاة وانتظار السيارات وأوجه الفصور في الشبكة الحالية ، كما تشمل الدراسات التغذى بالمياه والصرف الصحي والتغذى بالكهرباء والمدار الطبيعي .

الإطار العام للفكرة الأساسية للمخطط العام :

- احراوم المنطقة التاريخية وجعل منطقة شارع المعز لدين الله مشاهدة تشمل على الساحات الخضراء والمسارات والفراغات العامة حول المبنى الأثري مع تلافي عوامل التلوث البيئي من عوادم السيارات والاعتراضات النابعة عنها .
- الفصل بين حركة النقل والمرور الخاصة بخدمة المنطقة وتلك العابرية علاجها مع تسهيل فرص الاتصال بالأحياء السكنية داخل المنطقة دون التعرض للمبنى الأثري .
- تطوير وتحسين الوحدات السكنية بالمنطقة وإيجاد الخدمات الازمة لنسكان .
- صيانة وترميم المباني التاريخية بالمنطقة والحفاظ عليها وخاصة جامع الأزهر .
- توسيع بعض الشوارع وخلق ميادين لإظهار المبنى الأثري .
- رفع كفاءة المنطقة الأثرية وامدادها بالخدمات (السياحية ، الإجتماعية ، الثقافية ، الصحية . . .)

١- مشروع ترميم الجامع الأزهر وتطوير المنطقة الخضراء الخضراء به الجدول التفصيلي لجدول احياء القاهرة الإسلامية والذاتية - المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية - التقرير الأول - يناير ١٩٩٣ .

بدائل الحلول بالخطط العام :

وضع المكتب العربي أربعة بدائل للمخطط العام لمحافظة على الزارات المعماري والعمري للمنطقة التاريخية وذلك بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعات يحدُّها شرقاً شارع المنصورية وغرباً شارع بور سعيد ويقطعها ثلاث محاور الأول يمتد شمال الأسوار الشمالية وجامع الحاكم والثاني يتصل في شارع الأزهر والثالث شارع نحت الربع وامتداده في شارع التبانية .

ويمكن تلخيص البدائل الأربع التي وردت بتقرير المكتب العربي فيما يلى :

البديل الأول :

يهم البديل الأول بعمل مسار داخل المنطقة التاريخية وذلك بتحويل شارع المعز إلى مسار مشاه يبدأ من الأسوار الشمالية وحتى شارع الأزهر مع الإبقاء على الأوصاع ازراهنة لمحاور الثلاثة (شارع الأزهر وشارع حلال وشارع نحت الربع) الواصلة بين شارع بور سعيد وطريق صلاح سالم لحركة السيارات على أن يمتد مسار مشاه موازي لشارع حلال .

البديل الثاني :

يتأسس البديل الثاني على تحويل مسارات حركة السيارات لشارع المعز والجمالية إلى مسارات مشاه تستقر من الأسوار الشمالية وحتى مجموعة باب زويلة ومسجد المؤيد ومنطقة الخياطية مما يسهل الوصول إلى معظم المباني الأثرية الخديطة بهذه المسارات كما تتمد حركة المشاه شمالاً خارج الأسوار الشمالية لترتبط بمنطقة شمال الجمالية . كما يتم نقل حركة المرور الخالية الممتدة خلال المخور الشمالي إلى شارع الجيش (امتداد شارع بور سعيد) ليتنقى مع طريق صلاح سالم .

البديل الثالث :

يهم هذا البديل بتكامل القطاعين الأول الشمالي والثاني الأوسط من خلال إيجاد مخورين لمسارات المشاه وهما شارع المعز والجمالية ليصلَا دون انقطاع حيث يبدأ من مسجد الحاكم وحتى مجموعة مسجد المؤيد وباب زويلة والخياطية وذلك بتحويل حركة السيارات لشارع الأزهر إلى نفق مفتوح يصل بين شارع بور سعيد وطريق صلاح سالم مما يسمح بحركة المشاه في النسوب الأعلى الحالي ، ليصبح امتداد مسار المشاه خلال ساحة المشاه الرئيسية لساحة الأزهر والشهد الحسيني .

مع الإبقاء على المخورين الشمالي والجنوبي كما هما مع إيجاد مسار إضافي يصل بين امتداد المخور الجنوبي في اتجاه الجنوب ليُمتد شمالاً متداولاً الأسوار الشرقية ويحصل بشارع المنصورية عند الاتقاء .

البديل الرابع :


يشتمل هذا البديل على تحويل حركة السيارات بشارعى العز والحملية إلى مسار مشاه يمتد من الأسوار الشمالية وحتى مجموعة باب زويلة والخطامية ومسجد المؤيد وشق طريق حركة السيارات جنوب المنطقة (تحت الربع ، الربع الاحمر) مما يسمح بتجاوز اختراع المجموعة الائترية الخنزيرية مع ربط شارعى بور سعيد والمصورية ، مع الإبقاء على الطريق الشمالي الرابط بين طريق الجيش وشارع المصورية موازياً للأسوار الشمالية وبصاحب المور الشمالي مسار مشاه حدائقى أمام الأسوار وذلك بتحويل شارع الأزهر إلى نفق مفتوح مما يحول المنطقة الخضراء بمجمع الأزهر والشهد الحسيني وما حولها إلى مساحة مشاه رئيسية - انظر شكل رقم (١١) .

تقييم البدائل :


تم تقييم البدائل السابقة في إطار عدد من المعايير التي تحقق الأهداف العامة لتطوير المنطقة والتي تشمل ما يلى :

- ١- سهولة الاتصال بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم شرقاً .
- ٢- تقليل التلوث البيئي الناتج عن حركة السيارات خلال المنطقة .
- ٣- الحفاظ على القيم البصرية للمنطقة وخاصة بالنسبة للجامع الأزهر والشهد الحسيني .
- ٤- الحفاظ على المنطقة التاريخية والخصوصية العمرانية المميزة لها .
- ٥- تحقيق التكامل العضوي لمكونات منطقة القاهرة التاريخية .
- ٦- استغلال الإمكانيات السياحية بالمنطقة التاريخية .
- ٧- إحياء منطقة جامع الأزهر والشهد الحسيني وتأكيد الحصانة العمرانية والمعمارية الخاصة بهما وتسهيل الأنشطة الاحتفالية المرتبطة بهما .
- ٨- رفع انتشار الأنشطة الحرفية والتجارية وخدمة مواطنى المنطقة .
- ٩- الفصل بين حركة السيارات والمشاه وتلافي احراق المرور العابر خلال مكونات المنطقة (١) .


١- مشروع ترميم الجامع الأزهر وتطوير المنطقة الخضراء الخضراء به - المجهول التقني لتجديد أسماء القاهرة الإسلامية والذاتية - المكتب العربي للمسميات والاستشارات الهندسية - التقرير الأول - يناير ١٩٩٣ م .



- النيل الثاني**
- شارع المطر وشارع الحضانة مسار مترادف.
 - نفق للسيارات تحت شارع الأزهر.
 - منطقة باب زويلة مشاه.
 - شارع جلال مسار مشاه.




- النيل الأول**
- شارع المطر مصدر مشاه.
 - شارع جلال مسار سيارات.
 - الابلقاء على وجح شارع الأزهر.



شكل رقم (١١)
بدائل الحلول التخطيطية المقترنة
(المكتب العربي ٩٣)

- النيل الرابع**
- شارع المطر مسار مشاه.
 - نفق للسيارات تحت شارع الأزهر.
 - شارع جلال مصدر مسار سيارات ومشاه.
 - منطقة باب زويلة مشاه وساحة.



- النيل الثالث**
- شارع المطر وشارع الحضانة مسار مترادف.
 - نفق للسيارات تحت شارع الأزهر.
 - شارع جلال مصدر مسار سيارات ومشاه.
 - شارع احمد ناصر والبناية مسار سيارات.

وقد حققت البديل النتائج التالية:

- أ- البديل الثاني : الرتبة الأولى في ثمانية معايير والرتبة الثانية في معيار واحد .
- ب- البديل الثالث : الرتبة الأولى في معيار واحد والرتبة الثانية في خمسة معايير والرتبة الثالثة في ثلاثة معايير .
- ج- البديل الرابع : الرتبة الثانية في ثلاثة معايير والثالثة في ستة معايير .
- د- البديل الأول : الرتبة الرابعة في جميع المعايير (١) .

وكانت نتيجة دراسة مشروع المكتب العربي التوصل إلى أن أفضل الحلول التخطيطية المقترنة البديل الثاني حيث أنه يفصل بين حركة السيارات وحركة المشاه عن طريق عمل أنفاق تحت الأرض بشارعى الأزهر وحلال ، ومنع مرور السيارات بشارعى المعر واجمالية وتحويلهما إلى مشاه مما يساعد الحفاظ على البيئة والأثرية وأبعاد مصادر التلوث عنها .

١- مشروع ترميم الحمام الأزهري وتطوير المنطقة المشربية الخضراء به .. الجهة التنسيقية لتنفيذ أحياء القاهرة الإسلامية والقاطمية - المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية - التقرير الأول - يناير ١٩٩٣ م .

٢-١-٢ مشروع إعادة تعمير منطقة تاريخية بمنطقة الباطلية :

تناول هذا المشروع دراسة منطقة تاريخية بمنطقة الباطلية بالآزهر وتطورها تاريخياً خلال العصور المختلفة ، وقد أوضحت الدراسة أن هناك تغيرات كبيرة قد حدثت في التسقيف العماني وخاصة عند تنفيذ شارع الآزهر عام ١٩٣٠ م ، كذلك أوضحت الدراسة المناطق التي شملت التطوير مع اقتراح مشروع لإعادة بناء ريع سكني بمحاور لمسجد العيني بشارع الشيخ محمد عبده ، هنا بالإضافة إلى أن الدراسة شملت المبانى الأثرية وأسلوب إعادة توظيفها بما يتناسب مع ظروف المنطقة (١) - انظر شكل رقم (١٢) .



شكل رقم (١٢) يوضح منطقة الدراسة حيث شارع الشيخ محمد عبده ووكانة الدندلي والجامع الأزهر وسبيل وكتاب ووكانة قايسى وجامع العيني .

١- عن كتاب مؤتمر الزارات المعماري في إفريقيا - القاهرة ١٩٨٨م - عن موضوع للدكتور / صالح لمعن
تحت اسم : REHABILITATION & RESTORATION OF A HISTORIC AREA THE BATILIYA DISTRICT CAIRO

وفيما يلى عرض هذه الدراسة بأسلوب تجبيئي :

أولاً : الدراسة التاريخية :

النشتلت المدينه الفاطميه عام ٩٦٩ و كان خططاً ان تكون مقرأ للمحلية وقد تم تقسيمها الى احياء مختلفه لامكان القوات العسكريه المصاحبه للغزو الفاطمي من شمال إفريقيا .

والقاهره الفاطميه ذات تحطيط مستطيل الشكل مساحة ٣٤٠ فدان (١٢٠٠×١٦٠٠) منها حوالى ٦٠٪ مناطق سكنية و ٤٠٪ قصور ملكية ذات حدائق .

وحي الباطلية (الباختية) يقع جنوب الجامع الأزهر ، ويقول المقريزى (توفى عام ١٤٤٢) ابن اسم الباطلية يرجع تسميتها إلى قصة حدثت في عهد الخليفة المعز وهي أن المدايا كانت توزع على أهل المدينة إلا أن هناك جماعة لم تحصل على نصيبها فطالعتها ذهبنا عينا (باطل)، لذلك سميت بالباطلية . وقد مررت بالمنطقة تغيرات اسوأها حريق عام ١٢٤٦ وظلت أخرية وانفاساً حتى عام ١٢٨٣ .

كان حي الباختية خلال العصر الفاطمي منطقة سكنية بها قليل من الأنشطة التجارية على مقربة من مساحة الأزهر وكانت الشوارع رحمة واسعة ، وفي هذه المنطقة كانت تبني القصور مثل قصر ابن عمار وكانت المبانى السكنية ترتفع حتى ٤-٥ أدوار ،

وفي نهاية العصر الفاطمي أصبح الشعب يعيش في الأماكن المفتوحة والحدائق حيث يقول المقريزى أنه في عهد الأيوبيين (١١٧١-١٢٥٠) تحولت مساحة الجامع الأزهر إلى موقع للبناء لذلك أصبحت الشوارع ضيق وأصبح السور غير منتظم .


وفي عصر الملوك البحريين (١٢٥٠-١٢٨٣) كانت المنطقة لازرال من المناطق المفضلة للسكن واقتامت بها بنت السلطان حسن (خوند شقر) .

وفي عهد الملوك الحرسكية كانت هناك سياسة جديدة لتوسيع الطرق حيث أن الذي يهدم يتم البناء عليه بأسلوب يوفر طرقاً رئيسية جديدة واستمرت هذه السياسة خلال العصر العثماني .

وانتشر التحطيط الغير منتظم منذ العصر الأيوبي وخلال عصر الملوك .

ويظهر في خطط الحلة الفرنسية (١٧٩٨-١٨٠١) أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في التسريح العمراني وقد وصف على مبارك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بأن هذه المنطقة تحملت ثلاثة قطاعات هامة الأول ديني وبه بعض الأنشطة التجارية ، والثانى تجاري ينطلق بعض المساجن أما القطاع الثالث فمناطق سكنية .

وفي عام ١٩٣٠ تم تنفيذ فتح شارع الأزهر الجديد ، الأمر الذي عليه أحدث تغيرات في التسريح العمراني وبدأت تظهر المناطق ذات الميزارات المتعلقة .



شكل رقم (١٣) موقع عام لمنطقة الدراسة موضحاً عليها شبكة الشارع بعد التخطير .

ثانياً : الحالة الراهنة لمنطقة الدراسة :

تبلغ مساحة منطقة الدراسة حوالي ٣٠٠٠ فدانًا يسكنها حوالي ٢٠٠٠ شخص ، يحدّها من الشمال شارع الأزهر مع ميدان الحسين ، وفي الجنوب شارع الدرديرى ومن الشرق حارة العيني ومن الغرب شارع حمام المصيحة .

وتوطّد دراسة اليونسكو أن سكان المدينة القديمة تناقصوا بحوالي ٨٦٪ بين عامي ١٩٦٦ و ١٩٧٦ م لا سيما في قسم الترب الأهرى حيث منطقة الدراسة ، ويرجع النقص في السكان لمنطقة إلى قلة المساكن بسبب انعدام الصيانة وانتشار الأنشطة التجارية وقد هرر البنية الأساسية .

مياه الترب تصل إلى كافة المباني لكن شبكة المياه في حالة سيئة جداً وتصل المياه في بعض الأماكن بصعوبة ، أما الصرف الصحي فإنه يوجد طفع مستمر بالشبكة نظراً لسوء حالتها أيضاً .

ثالثاً : النمط العماني للمنطقة :

تم دراسة المنطقة عمرانياً وتحديد استعمالات الأراضي وحالة المباني وارتفاعاتها؛ وتسجيل المباني الأخرى بالمنطقة . كما جمعت بيانات ديموغرافية من خلال ٣٠٠ شخص في ٥٥ أسرة .

رابعاً : منطقة القطرين :

ركزت الدراسة على المباني الأخرى والتي تمثل ٤٪ من منطقة الدراسة ، وقد شملت المباني الخامدة :

١- الجامع الأزهر (أثر رقم ٩٧) :

بني في عام ٩٧٠-٩٧٢ م كأول مسجد في العصر الفاطمي . وتم توسيعه عدة مرات في عصر الممالق وائمه الحكم العثماني وعصر أسرة محمد علي . الجامع ذو فناء داخلي كبير وهو من المساجد ذات الأروقة .

٢- مجموعة أبو الذهب (أثر رقم ٩٨) :

بنيت المجموعة في العصر العثماني عام ١٧٧٤ م وهي تقع بجوار الجامع الأزهر . وهي تتكون من مسجد ونوبة وحوض مياه لسقاية النواب ، وبالدور الأرضي يردد محلات بخارية .

٣- وكالاتان من العصر العثماني :

هما وكالة فتوح بك ووكالة الدندلي ، وقد ظلت الوكالات سليمتين طوال القرن التاسع عشر وتحصصتا في بيع اللدهانات أما الآن فتحصصت في بيع المواد الغذائية وتهدمت الأدوار السكنية .

٤- وكالة السلطان قايصي (أثر رقم ٧٦/٧٥) :

وتحتوى على سبل يعلوه كتاب وتقع بشارع الشيخ محمد عبد حسوب الجامع الأزهر ، وقد بنيت عام ١٤٧٧ م ، وكانت الوكالة أصلاً قبورى على ١٤ محل بالدور الأرضي ، و٢٨ حجرة عبارة عن مخازن حول الفناء الداخلى . والوكالة لها باب رئيسي في متصف الواجهة والمخازن تستخدم للسلع المعده للتوزيع أما الأدوار العليا فيتم الوصول إليها من خلال مدخل جانبى متخصص وهى عبارة عن شقق توحر للمسافرين والتجار والحجاج . والشقق تتكون من غرفتين أو ثلاثة مع قاعة بارتفاع طابقين ترتبط بسلم داخلى بالستة وخلال السنوات العشرة السابقة احتل بعض الناس أرض الوكالة وبنوا مساكن لهم داخلها ولا يزال لم ينتهي من مبانى الوكالة إلا الواجهة فقط .

٥- حوض سقى الدواب (أثر رقم ٧٤) :

بناه السلطان قايتباى عام ١٤٩٦ م ، وهو يتكون من دور واحد ويستخدم كغرفة محزن مؤجرة لبعض الأفراد وهذا التوظيف سبب أضراراً بالغة على المبنى .

٦- مدرسة وضريح محمود العيني (أثر رقم ١٠٢) :

بني عام ١٤١١ م ويستخدم الأذن كمسجد للصلوة ، وقد حدث له تغيرات كثيرة إلى أن وصل إلى الحالة التي هو عليه .

٧- مسكن خاص باسم زينب خاقون (أثر رقم ٧٧) :

بني هذا المسكن في عصر المماليك وتم ترميمه ودخوله عليه بعض الإضافات في العصر العثماني عام ١٧١٥ م ، وهو يتكون من ثلاثة طوابق بقاعة ملوكية بالدور الأول وبه فناء داخلي ومدخل منكسر .

٨- مسكن خاص باسم الست وميلة (أثر رقم ٤٤٥) :

وقد بني المسكن عام ١٦٦٤ م وهو في حالة سيئة جداً حيث أنه مهدم ويحتاج إلى ترميم .

٩- مسكن خاص باسم عبد الرحمن الهراوي (أثر رقم ٤٤٦) :

بني عام ١٧٣١ م وقد تم ترميمه بمعرفة المعهد الفرنسي تحت إشراف المعماري برنار موريه سنة ١٩٨٧ م .

خامساً : معايير التصميم :

تم وضع بعض المعايير التصميمية لتحسين البيئة والمباني الأثرية بالمنطقة تهدف إلى :

- رفع مستوى الوعي العام بالتراث .

- إعادة ترميم وبناء نظام البنية الأساسية .

- عدم ترك الأثر ككيان منفرد ، وينبع الشروع في تحسين وضع المساجد .

- وضع معايير للأنشطة التجارية والحرفية تنسجم مع طابع المنطقة .

- إحلاء المباني الأثرية التي يسكنها الناس بالمنطقة .

- إعادة توظيف المباني الأثرية بما يناسب ظروف المنطقة .

- استغلال الإمكانيات السياحية بالمنطقة .

- وضع رقابة محكمة على المباني الجديدة التي يتم بناؤها بالمنطقة .

سادساً : فكره التصميم :

تعمل الفكرة على ت توفير البيئة المناسبة للحفاظ على القيم والمبادئ المتميزة للطابع المعماري والعرقاني والإسلامي بالمنطقة .

وقد تضمن المشروع ترميم الوكالات العثمانية وتحصيص الدور الأرضي بها للحرف اليدوية . و إعادة بناء الدورين العلويين كفندق سياحي يخدم السياحة الدينية حيث موقع الجامع الأزهر والحسين .

تناول المشروع أيضاً إعادة بناء وكالة قايتباي على غرار ما تم في وكالة الغوري . واعتبارها مسكن للأئمة والطلاب الأجانب بجامعة الأزهر ، مع دمج بعض محلات التجارية في المبنى .

وقد عمل تعديل لمحموعة المسيل والكتاب لاستخدامها كمفهي ، أما حوض صفي الدواب فيعاد استعماله كمكتب لوزارة السياحة .

تناول المشروع عمل ربع به فنادق بجوار جامع العيني وإزالة اتبانى الرديفة لتحسين وضع المنطقة - انظر شكل رقم (١٤) .

شارع الشيخ محمد عبد



شكل رقم (١٤) مسقط افقى الدور الأرضي للربع السكنى .



مسقط افقى الدور الاول للربع السكنى .

أما المازل فاللاتحة العثمانية فلهم توظيف أحدهم مسكوناً لرئيس جامعة الأزهر حيث أن المنطقة حتى بداية هذا القرن كانت محل إقامة رؤساء ومشايخ جامعة الأزهر . والمتزلان الآخران فيقترح باستعمالهما كمتحف للحياة اليومية في العصور الوسطى مثل منزل الكرتاله وذلك من أجل جذب واستغلال الإمكانيات السياحية بالمنطقة لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ،
وإنجاز الترميم وإعادة البناء تم التوصية باستعمال تقنية البناء القديم ، كما يقترح استعمال الحجر الجيري وعناصر الخشب الخضر (المشربات) في تشييد المبانى الجديدة بهدف الحصول على نسيج عمرانى جديد يتكامل مع النسيج القديم (١) .

ونتيجة لدراسة هذا المشروع يتضح أن توظيف المبنى الأثري يجب أن يتمشى مع ظروف ومتطلبات وضع المنطقة التاريخية . وأن إزالة المبانى الرديئة يجب أن يكون يهدف تحسين وضع المنطقة ، وأن إقامة مبانٍ جديدة يجب أن يتمشى مع الطابع العام للمنطقة التاريخية .

١- عن كتاب مؤتمر التراث المعماري في إفريقيا - القاهرة ١٩٨٨م - عن مشروع لدكتور / صالح معنى
تحت اسم : REHABILITATION & RESTORATION OF A HISTORIC AREA
THE BATILIYA DISTRICT CAIRO

٢-١-٣ إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية :

تم الاتفاق على مشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية من خلال إتفاقية بين البرنامج الإنمائي للولايات المتحدة وال مجلس الأعلى للأثار بالقاهرة .

وقد تأسس مكتب التعاون عام ١٩٩٦م لدراسة المشاكل الأساسية وهي :

١- إعادة تأهيل القاهرة التاريخية .

٢- دمج المخطط الهيكلي مع سلسلة الاتفاقيات وتوصيات الجهات الشرعية حتى توازى إعادة التأهيل في القاهرة التاريخية .

٣- وضع هذه المعلومات في نظم ودوائر المعلومات الدولية .

ومنطقة الدراسة بالمشروع في القاهرة التاريخية تغطي على ٢١٣ أكتار موزعه في مناطق مختلفة ، ومساحة منطقة الدراسة ٣٨٧ كم٢ ويسكناها حوالي ٣١٠٠٠٠ ساكن وحدودها باب النصر وباب الفتوح في الشمال وجامع ابن طولون في الجنوب وشارع صلاح سالم من الشرق وشارع يورسعيد من الغرب .

مشاكل القاهرة التاريخية :

إن مشاكل المنطقة تمثل في الاستعمالات الضارة كورش التحاصم والالتوبيوم والتحاصن وورش تقطيع الاخشاب والرخام وورش إصلاح السيارات ودهانها - انظر شكل رقم (١٥) . وهذه التورش تسبب ثلثوت بيئي ويعنى وبصري حيث الأدخنة والضوضاء والملحقات الناتجة عنها . بالإضافة إلى انتشار القمامه في الشوارع والخرابات والمباني الأثرية .

وهناك مشكلة أثرت على وضع المنطقة التاريخية وهى عدموعى المقاولين وبخار الأرضى بقيمة المباني التراثية وسعى الكثير منهم إلى هدم البيوت ذات القيمة المعمارية والترااثية .

وإن ظاهرة فقد هذه المباني التراثية تظهر من خلال تناقص عدد سكان المناطق التاريخية ، وعدم حمايتها نتيجة قوانين الإيجارات (١) .



شكل رقم (١٥) يوضح السمات الافتراضية والنوافذ .

فكرة المشروع :

المدف من مشروع إعادة التأهيل هو حفظ واحترام تراث القاهرة التاريخية وتحسين أحياء لساكنى هذه المجتمعات . إن إعادة التأهيل بالمناطق التاريخية يتطلب صيغة لمخطط هيكلى متزن له قاعدة ثبوطية ، ولإنجاز هذا العمل يجب أن تتصافر الجهود بين السلطات وإدارات التخطيط . إن المخطط الهيكلى يضع الحلول التي يمكن أن تطبق لإنجاز إعادة التأهيل ومواضيع التطوير والتحسين .

ويجب أن يكون المخطط مرناً يقبل ويلاائم مختلف الحالات والأوضاع المادية ويشجع الحكومة ويسهل دور عملية التطوير .

وفي مشروع إعادة التأهيل نجد أن المباني الأثرية الخامة قربة من بعضها وتشكل مجموعات طبيعية والتقليل منها منتشر في أماكن أخرى .

وعند هذه المجموعات طبقاً لهذا التقرير ٩ مجموعات وكل منها مثل مركزاً لعملية إعادة التأهيل والارتفاع - انظر شكل رقم (١٦) .

وهذه المجموعات تقع في نطاق شارع المعز وجاء من شارع الحمالية وممتدة إلى الدرج الأحمر ثم جامع السلطان حسن ثم إلى جامع أحمد بن طولون . وهذه المجموعات تمن نقاط جذب سياحي وطاولة أولوية في عملية إعادة التأهيل وتحتاج إلى أعمال الترميم السريعة وإعادة التوظيف .

وقد تضمنت فكرة المشروع عملية إحلال للسكنى منطقة القاهرة التاريخية ونقلهم إلى منطقة منشية ناصر بهدف عمل حلحلة واجراء أعمال إعادة التأهيل والارتفاع بالمجتمعات التاريخية .

وقد تناولت استراتيجية إعادة التأهيل الآتى :


١- تحسين البنية الأساسية :

وتشمل المرافق المائية والمصرف الصناعي حيث سيتم الكشف عن حالة الشبكات واستبدال السالف منها وعمل خطوط جديدة بدلاً . إصلاح وتنمية شبكة الكهرباء وإضاءة الشوارع . تحسين كفاءة الشوارع والمرور وتحويل شارع المعز إلى مشاه حيث يذكر عليه معظم المباني الأثرية - انظر شكل رقم (١٧) .

٢- زالة الاستعمالات الضارة :


شد بالقاهرة التاريخية الكثير من الورش الضارة بالبيئة الأثرية ، ومنها ورش النجارة وورش تقطيع الأحشاب وتقطيع الرخام وورش الألمنيوم وورش النحاس وورش إصلاح اسيارات .

ويتطلب الأمر زالة هذه الورش خارج المنطقة التاريخية وخصيص أماكن أخرى لها .



شكل رقم (١٧) يوضح فكرة المشروع .

طريق	سدس شارع	جادة	زنقة	زنقة جانبية	جادة جانبية
طريق (شارع انجليزي اوزون)	سدس شارع	جادة	زنقة	زنقة جانبية	جادة جانبية



شكل رقم (٢٧) حركة النزور والسيارات
— مرور الشارع العام
○ تفاصي عرض سهيم
— طريق تجاه واحد
— طريق تجاه واحد

٢- ترميم المباني الأثرية وتحسين المناطق المحيطة بها:

إن المسؤول عن ترميم المباني الأثرية هي هيئة الآثار وانتصريخ للجهات الأخرى بتمويل أعمال ترميم المباني المسجلة ، وهي أيضاً مسؤولة عن الترخيص بأية تعديلات أو إضافات للمباني المدرجة . وهذه المسائل تحال إلى هيئة الآثار من قبل المحافظة وتصدر المحافظة قرارتها حسب توصيات الهيئة . وإن أغلب المباني التراثية بالمنطقة ترجع ملكيتها إلى هيئة الأوقاف حيث تملك الكثير من المباني الأثرية المسجلة وغير المسجلة .

أما محافظة القاهرة فهي المسئولة عن التصريح بإنشاء المباني الجديدة والإزالة بالمنطقة التاريخية . وتتحسين المنطقة المحيطة بالآثار تم اقتراح عمل إحلال للمناطق الخبيثة بالمباني الأثرية بهدف تقليل الكثافة السكانية وتحسينها ونقل السكان إلى منطقة منشية ناصر القريبة من المنطقة التراثية .

٤- الاهتمام بالمباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية الغير مسجلة :

إن العديد من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية لم تقم الهيئة بإدراجها بأى من القوائم . ويقوم بعض أصحابها بتجزئتها وتغيرها بدون الرجوع إلى أي من السلطات . وهناك حاجة ماسة لاعداد قوائم بهذه المباني التي تحمل قيمة معمارية وتاريخية .

وقد تناول مشروع إعادة التأهيل تقسيم منطقة القاهرة التاريخية من حيث أولويات البدء في مشروع إعادة التأهيل حيث إن هناك أجزاء تحتاج إلى اصلاحات عاجلة وسريعة تتطلب اعمال الترميم والارتفاء ، وهذه الأجزاء تمثل بمجموعة الجمالية ومجموعة شارع السكة الجديدة ومجموعة جامع المؤيد وبمجموعة شارع باب الوزير ومجموعة شارع الصليبة ومجموعة ابن طولون (١) - انظر شكل رقم (١٨) .

وفكرة تقسيم منطقة القاهرة التاريخية إلى تسع مجموعات تشبه إلى حد كبير فكرة التقسيم التي جاءت في مشروع اليونيسكو عام ١٩٨٠ حيث تم تقسيم منطقة القاهرة التاريخية إلى ستة مجموعات تمثل مراكز عملية التحسين والارتفاع . وقد تناول مشروع المكتب العربي عام ١٩٨٠ الفكرة بتقسيم القاهرة التاريخية إلى خمسة مجتمعات متتابعة تبدأ من الشمال وهي مجتمع باب النصر ومجتمع فلاحون ومجتمع الغوري والازهر ومجتمع المؤيد ومجتمع الحيامنة وباب زويلة .



النوعية الأولى
النوعية الثانية
النوعية الثالثة

شكل رقم (١٨) مناطق ذات أنواعيات

ومشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية يعتر دراسة ابتدائية تحتاج إلى دراسات تفصيلية فايلة للتطبيق من خلال تكوين جهاز إداري يكون مسؤولاً عن المشروع .

فقد تم اقتراح تشكيل جهاز إداري يقوم بالإشراف على مشروع إعادة التأهيل يتكون من وزارة الثقافة ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة ووزارة السياحة والأوقاف والمحافظة .

وهذا الجهاز مسؤول عن تنظيم الجهد وتضارفها من خلال سكرتارية الجهاز المسئولة عن تنظيم جداول الأعمال ومتابعة جلسات الماشقة والتوصيات .

والجهاز مسؤول عن كافة التواهي المالية من إصدار شبكات وتسهيل الاجراءات التي تتعلق بالمشروع .

والمسئول عن الجهاز هو وزير الثقافة حيث أنه يعتبر رئيساً للجهاز ومسئول عن متابعة وتقديم المشروع ، ومسئول عن توفيق الأوضاع بين الجهات الأخرى المسئولة (الوزارات ، السلطات) .

وسيكون الجهاز مسؤولاً عن إعداد الرسومات التخطيطية والتفصيلية والاقتصادية للمشروع ، واعداد العطاءات لتقديمها للمعنيين والمقاولين ، ومتابعة تقديم مختلف المشروعات وتفاصيل البرنامج .

ادارة المشروع والاستشارات يجب إعدادها بالدراسات الازمة لها قبل البدء فيها لتجنب السلبيات والأضرار التي قد تحدث للبيئة التاريخية .

ومشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية يتضمن محوارين اثنين مما اعداه المشروعات التخطيطية والتفصيلية ، والشراف على هذه المشروعات .

تناول المشروع اقتراح بتكاليف أعمال الترميم للمبانى الأثرية بالمناطق الأثرية ، فعلى سبيل المثال قدرت تكاليف أعمال الترميم للمبانى الأثرية بمنطقة المحاكم بحوالى ٢٠ مليون جنيه ، وتم توزيعها على المبانى الأثرية كالتالى :

- بوابة الفتوح ٥٣ مليون جنيه .
- بوابة النصر ٣ مليون جنيه .
- وكالة السلطان قايتباى ٤ مليون جنيه .
- جامع المحاكم ٢٠٦ مليون جنيه .
- سور الشمال ٥٥ مليون جنيه .

أيضاً قدرت تكاليف أعمال ترميم المبانى الأثرية بمنطقة قلاوون بحوالى ١١٢ مليون جنيه وهي موزعة كالتالى :

- سبيل وكتاب عبد الرحمن كحدا ٥٠ مليون جنيه .
- خضر الأمير بشتاك ٥٤ مليون جنيه .

١٥ مليون جنيه .	مدرسة الظاهر بيبرس البدقدارى
٢٠ مليون جنيه .	مدرسة وقبة نجم الدين أثرب
٢٢ مليون جنيه .	بيمارستان وقبة السلطان قلازون
٣٥ مليون جنيه .	مدرسة وقبة الناصر محمد
٧ مليون جنيه .	قاعة محب الدين
٩٠ مليون جنيه .	سبيل وكتاب خسرو باشا
١٧٥ مليون جنيه .	مسجد السلطان برقوق
٢٥ مليون جنيه .	سبيل محمد على بالتحاسين
٧ مليون جنيه .	مدرسة الكاكيبلية
١٧ مليون جنيه .	سبيل الناصر محمد
١٥٥ مليون جنيه .	حمام ايتال

وتحتاج لدراسة مشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية يتضح أن فكرة المشروع تهدف إلى تحويل منطقة القاهرة التاريخية لمتحف مفتوح وتنميتها سياحياً ، وذلك من خلال عملية إحلال السكان إلى مباني أخرى دون التركيز على الخدمات الضرورية لسكان المنطقة .

٤-١-٤ مشروع لإعادة توظيف قصر ابن آف الحسامي بشارع باب الوزير

تناولت هذه الدراسة إعادة توظيف مبني أثري قديم من عصر المماليك البحرية وهو قصر ابن آف الحسامي بشارع باب الوزير بالقرب الأحمر ، وقد تضمنت الدراسة تقسيم البيت الإسلامي تارياً حيث تأثير الإسلام على الوضع الاجتماعي ويفلز ذلك في بيوت الفسطاط .

وعرض تاريخي للعمارة الإسلامية خلال الفترة المملوكية (المماليك البحرية) والأحداث التاريخية وأهمية حلال هذه الفترة ، وتحليل للتطور الحضري والتاريخي لشارع باب الوزير .

وتضمنت أيضاً دراسة مجموعة المباني الأثرية التي تقع في نطاق قصر ابن آف الحسامي ، ودراسة التوسيق التاريخي وعرض الوضع الحالي ووصف وتحليل العناصر .

وقد ثم افتتاح مشروع ترميم قصر ابن آف الحسامي وأسباب تدهور موقع المجموعة ونظرية ترميم الأثر ، وكذلك افتتاح توظيف الأثر بما يتناسب مع أهميته التاريخية .


وهذا في هذه التجربة سنعرض مشروع التوظيف وتناول الدراسة بصورة موجزة تحليلية .

يقع قصر ابن آف الحسامي بشارع باب الوزير ويحمل أثر رقم (٢٤٩) ويرجع تاريخ بنائه لعام ١٢٩٣ م من عصر المماليك البحرية ؛ وبجاوره مسجد خاير بك وجامع الأزرق . والقصر يحكون من دورين ومعظم مبانيه مهدمة عدا القاعدة وبعض المراصل بدون أسقف .

ومشروع إعادة التوظيف يقترح استعمال مبني القصر مكتبة للتحفيظ حيث أن المبنية في حاجة ماسة لنقل هذه الخدمات ، ويقترح استخدام الجزء السليم من المبني حيث الدور الأرضي به المدخل الكسر المؤدي إلى الفتنة ومنه إلى السلم المؤصل لصالة القراءة وكذلك غرفة المخزن والكتب ودورات المياه ، وتناول تنسيق الدور الأرضي عمل أماكن انتظار للسيارات أمام القصر وحقيقة بالخلف بين سور القاهرة الشرقي ومبني القصر ، ويمكن الدخول للحقيقة من خلال القصر أو من الطريق المجاورة المجاورة له .


ويحتوى الدور الأول على صالة قراءة تسع لعدد ٣٢ شخصاً ، وكوتشر الاستعارة والاستعلامات ، وقاعة للمحاضرات تسع لعدد ٥٠ شخص (١) - انظر شكل رقم (١٩) .

١- بحث مقام للحصول على درجة الدكتوراه - الدكتور أ. محمد صبور زكي - ١٩٧٠ م .



شكل رقم (١٩) مسحط انتقى الدور الاول يوضح الفواح التوظيف .

وقد تناولت الدراسة تصور لعمل سقف من الخشب لتغطية قاعات الدور الاول مع عمل شبابيك علوية لاصحاء القاعات . وكذلك عمل الفرش الداخلى للقاعات حيث ترايرات القراءة وارفف الكتب وكونتر الاستعارة وترايرات قاعة المحاضرات (١) - انظر شكل رقم (٢٠) .



شكل رقم (٢٠) يوضح تفصية سقف القاعات رايزر مزدوج ، لتفصيلة التغطية .

ونتيجة هذه الدراسة التعرف على أسلوب توظيف المبنى الأثري ، واقتراح توظيف إجزاءه السليم من المبنى وعمل أستف خشبية له ، وفرش قاعات القصر بما يناسب وضع الأثر وحالته .
وأن توظيف الأثر يتطلب تحسين البيئة المحيطة به ، و توفير أماكن لانتظار السيارات وتنسيق المرفق الخارجى
بأسلوب يناسب وضع و قيمة الأثر .

١- بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه - الدكتور / محمد سمير زكي - ١٩٧٠م .

تحت عنوان :
PALAZZO AL-NAK AL-NASSIRI
CAIRO - VIA BAB EL-WASIR
STUDIO E PROGETTO DI RESTAURO - UTILIZZAZIONE .

١-٤-٥ ترميم وتجديـد المساكن القـائمة بـشارـكـة الـاهـلـيـ:

هذه التجربة تم القيام بها بواسطة قسم العمارة جامعة الأزهر وهي تعتمد على فكرة بسيطة هي أن المباني الأثرية في القاهرة التاريخية يحيط بها نسج عمراني حتى يسكن به مكان هذه المنطقة الشعبية وضمن هذا النسج العمراني يوجد العديد من المباني التراثية التي يقيم بها السكان . وقد كان من الضروري التفكير في كيفية الارتكاء بهذه المساكن لمساعدة الأهالي الذين يقيمون بها ومن هنا أتت دراسة هذا الموضوع بقسم العمارة جامعة الأزهر وطبقت الدراسة بصفة مبدئية على بيت عبد القادر سكر بشارع الحجر .

وقد ثبت من تجربة بيت سكر أن من الممكن التحسين والترميم أثناء استعمال المبنى وممارسة النشاطات اليومية فيه ، وبهذا تكون قد ثبتت الاستفادة الكاملة وهي التحسين واستعمال المبنى في نفس الوقت .

ولتحقيق أسلوب التحسين بالتعاون مع الأهالي كان عن طريق أحد رأى السكان عن رغبتهم في التحسين وتحمل نفقات التحسين في منطقة شارع باب الوزير وشارع الحجر .

وقد اتضحت من الدراسة تباين رغبات السكان فالبعض يفضلون عدم صيانتها حتى لو لم يتحملوا نفقات الصيانة . وهذا رغبة في هدمها وبيع الأرض لتجار العمارـات .


إضاـءـيـشـيـ السـكـانـ أـهـلـيـ إـذـاـ ماـهـتـ أـعـمـالـ التـرـمـيمـ وـالـصـيـانـةـ لـلـبـيـتـ تـقـومـ هـيـةـ الـآـسـارـ بـتـسـجـيلـهـ وـضـمـهـ إـلـىـ قـائـمـةـ المـبـانـيـ الـأـثـرـيـةـ . وـهـنـاكـ سـكـانـ أـهـلـيـ مـوـافـقـتـهـمـ عـلـىـ فـكـرـةـ التـحـسـينـ لـارـتـبـاطـهـمـ بـلـيـتـ وـلـنـطـقـةـ وـلـقـرـبـهـاـ مـنـ أـمـاـكـنـ عـلـمـهـمـ .

وـمـنـ خـلـالـ دـرـاسـةـ بـعـضـ الـبـيـوتـ ذاتـ الـقـيـمةـ الـعـمـارـيـةـ وـالـتـرـاثـيـةـ مـنـطـقـةـ شـارـعـ الحـجـرـ وـبـابـ الـوزـيرـ أـمـكـنـ مـعـرـفـةـ الـسـكـانـ اـنـذـيـنـ طـمـ وـغـيـةـ الـمـشـارـكـةـ فـيـ أـعـمـالـ التـرـمـيمـ وـالـصـيـانـةـ وـتـحـمـلـ بـعـضـ الـنـفـقـاتـ (١)ـ .

تجربة ترميم وتجديـد بـيت عبد القـادر سـكـرـ بـشارـعـ الحـجـرـ:

يقع البيت بـشارـعـ الحـجـرـ رقمـ ٢ـ نـاصـيـةـ عـصـفـةـ الـرـيـاضـيـ بالـدـرـبـ الـأـحـمـرـ وـبـرـجـعـ تـارـيخـ بنـاءـ الـبـيـتـ إـلـىـ عـامـ ١٨٩٠ـ مـ - انـظـرـ شـكـلـ رقمـ (٢)ـ .


١ـ الحفاظ على المدنـاقـ التـارـيـخـيـ . أـسـلـوبـ عـمـلـ لـلـنـفـرـةـ وـالـتـحـسـينـ بـعـضـ الـأـدـالـىـ - ١.١ـ /ـ صـلاحـ زـكـىـ مـسـعـدـ - سـاـواـةـ الـأـهـلـاءـ الـقـدـيـمةـ بـالـدـيـنةـ - (٣ـ٥)ـ دـيـسـمـبـرـ ١٩٩٣ـ مـ - كـلـيـةـ الـفـنـونـ الـجـمـيـلـةـ بـالـزـمـالـكـ - الـقـاهـرـةـ .




شكل رقم (٢١) يوضح الموقع العام لبيت عبد القادر سكر بشارع الحجر .

وهذا البيت يتكون من خمسة أدوار دور أرضي عبارة عن حوش يفتح على عطفة التريليفي ومحلات تجارية نطل على شارع الحجر ، ودور ميزانين بارتفاع منخفض ، ودورين علوين ويعلو البيت دور مستجد وهذه الأدوار مخصصة للسكن . وهذا البيت مبني من الحجر والطوب والخشب فتحات المواتط الحجرية في الدور الأرضي ، والميزانين والأول ، والأدوار العليا بالطوب الأحمر ، والأسقف من العروق الخشبية (١) .


(١) - المعاط على المناطق التاريخية - اسلوب عمل للتنمية والتحسين مع الاهانى - ١٩٧٤ م سلاح زكى سعيد - ندوة الاحباء للنشمة بالندية - (٥-٣) ديسمبر ١٩٩٣ م - كلية الفنون الجميلة بالزمالك - القاهرة .




شكل رقم (٤٤) يوضح واجهة بيت اولاد سكر بشارع الحجر ،
والمساحات الافقية للبيت .




مسقط القوى الدور الأرضي



مُسْقَط لِقَصِيِّ الدُورِ الْأَرْضِيِّ



مُسْقَط لِقَصِيِّ الدُورِ الْأَوَّلِ



مُسْقَط لِقَصِيِّ الدُورِ الثَّانِيِّ

وقد قام جوته بالقاهرة بتقديم الدعم المادي للمشروع ، وقام قسم العمارة بجامعة الأزهر بتقديم المعونة الفنية اللازمة .

شملت المرحلة الأولى للترميم والتي دعمها معهد جوته بالقاهرة الأعمال الآتية :

- ١- الأعمال الصحية تغذية بالمياه والصرف الصحي .
- ٢- إصلاح الشروخ بالحوافظ وبعض الأسفف الخشبية - انظر شكل رقم (٢٤) .



شكل رقم (٢٤) يوضح إصلاحات الأسفف الخشبية لبيت سكر .

٣- أعمال النحارة لبعض الأبواب الداخلية .

٤- أعمال الكهرباء .

٥- أعمال البياض والنقاشة الداخلية .

وكان من أهم أسباب الحاجة هذه التحريرية :

- ١- مصدر للتمويل من أحد الجهات لترميم المساجن في منطقة القاهرة القديمة . ويتم تحديد مساحات الأولويات تبعاً لموقعها وأهميتها .
- ٢- قائمة بالمساجن التي يرغب الأهالي في ترميمها وتحسينها وإمكانيات الأهالي في المساعدة مالياً .
- ٣- تحديد بعض الجهات الفنية التي يمكنها أن تقوم بالإشراف على مشروع الترميم والتحسين .

المراحل الثانية لاستكمال أعمال التجديد لبيت سكر :

تم تغطية هذه المرحلة من خلال مركز البحوث الأمريكية بالقاهرة وبإشراف أ.د/ صلاح زكي سعيد .
وفي هذه المرحلة تم استكمال أعمال الترميم والتجديد وهي كالتالي :
١- عمل سور جديـد وبوابة مدخل البيت من جهة عطفة الريـاعي . الفـلـر شـكـل رقم (٢٥) .
٢- استبدال الأحـجار التـالـفـة بـحـارـفـ الدـورـ الـأـرـضـيـ بـالـجـهـةـ الشـمـالـيـةـ وـالـجـهـةـ الـجنـوـبـيـةـ وـالـقـنـاءـ الدـاخـلـيـ .
الفـلـر شـكـل رقم (٢٦) .
٣- تـغـيـيرـ أحـجـارـ السـلـمـ التـالـفـةـ بـحـجـرـ مـعـصـرـانـ أـيـضـ .
٤- إـصـلـاـحـ هـانـدـرـيلـ السـلـمـ الـجـدـيدـيـ وـاسـتـكـمـالـ الـأـحـزـاءـ النـاقـصـةـ .
٥- إـصـلـاـحـ الـأـيـوـابـ وـالـشـابـيـثـ وـكـنـدـلـكـ بـاـبـ مـدـخـلـ الـحـرـمـ جـهـهـ درـبـ كـجـيلـ ، وـإـصـلـاـحـ الـمـشـرـبـيـةـ الـمـطـلـةـ عـلـىـ شـارـعـ الـحـجـرـ وـعـلـىـ الـدـعـانـاتـ الـلـازـمـةـ هـاـ .
٦- إـصـلـاـحـ الـأـسـقـفـ الـحـشـبـيـةـ التـالـفـةـ بـعـضـ حـجـرـاتـ الدـورـ الـأـوـلـ .



شكل رقم (٢٥) يوضح بناء سور جديـد وـبـوـاـبـةـ مـدـخـلـ الـبـيـتـ منـ جـهـهـ عـطـفـةـ الـرـيـاعـيـ (١) .

١- صور ألتقطها الباحث أثناء زيارته للميدانية لبيت مركز خلال الفترة من ٤/٩/٢٠١٧ - ٥/٩/٢٠١٨ .




شكل رقم (٢٦) يوضح الواجهة الشمالية لبيت سكر قبل و أثناء تغيير الأحجار النائفة.

وتحتاج دراسة ترميم وتجديف المساكن التراثية بمشاركة الأهلية التعرف على أحد الأبعاد الهامة والتي تنهجها بلاد العالم للحفاظ على التراث المعماري والعماري ، وهذا الأسلوب يُعتبر مشاركة أهالي المجتمع التارخية في أعمال الحفاظ مع إيجاد مصدر للتمويل ، وأن تشجع الدولة لهذا الأسلوب وتسهيل الاجراءات اللازمة لذلك سيؤدي إلى الحفاظ على التراث بصورة واقعية ،
وأنه يمكن إجراء أعمال الترميم والتجديف أثناء استعمال السكان لمنزله ومارسة النشاطات اليومية به ،

١-٢-٢ الارتفاع منطقه تاريخية بسيوتات فيلا (المدينة القديمة) ببرشلونة بأسبانيا :

تعتبر بسيوتات فيلا المركب التاريخي لمدينة برشلونة وتعتبر امتداداً لعملية التقييم التي ثبتت في المراكز التاريخية بأوروبا ، حيث تقع مدينة العصور الوسطى في قمة المنطقه الرومانية امتداد منطقة ارينسيانس وبداية أول منطقه صناعية بالمدينة . وقد حدثت تغيرات للمدينة خلال الربعه المليانيه فقد تم بناء مبان على المبانى التي كانت مرجحه أصلاً وأصبحت أكثر ازدحاماً وضرراً - انظر شكل رقم (٢٧) .



شكل رقم (٢٧) يوضح اسماج بسيوتات فيلا حيث تظهر المبانى التاريخية .

وحتى عام ١٨٥٠ كانت أنشطة المدينة مرکزة في بسيوتات فيلا لذلك ثبتت المدينة بمحاجه وحدة الجماعة ، وكتبيحة لهذا فإن أول حركات الهجرة بدأت تتجه إلى الأحياء الأخرى من المدينة حيث المسطحات الواسعة والمفتوحة والمساكن المناسبة . وهذه تعتبر موسمه للهجرة للمدينة لتنطبقه العاملة إلى برشلونة والتي

١- عن كتاب "CUTAT VELLA : LA HORA DECISIVA - " BARCELONA " - عن موضوع مدينة بسيوتات مشروع في الطريق - ص ١٦٩ .

كانت سلسلة من المراحل بدأت عام ١٩٢٠م، وبعثر التكوين الاجتماعي لمدينة سبورات على درجة عالية في المستوى نتيجة العامل الاقتصادي الذي أسسه التجارة والخدمات.

وخلال النمو الاقتصادي في السبعينيات فإن عملية التحرك تجاه أجزاء أخرى بالمدينة أصبح أكثر قوه وانتشار وتكوين طبقة من أفراد المجتمع نازكة مدينة سبورات وهي الطبقة العاملة وصغار التجار الذين يتعلمون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي والإجتماعي وغير غبون في معيشة ذات مستوى محدود خارج مدينة سبورات، وفي نفس الوقت فإن قطاع الخدمات بدأ تدريجياً بتحرك إلى قطاع إقتصادي وبالتالي ارتفع مستوى قطاع الخدمات وحدث إنزان لوضع الجديد، وفي السبعينيات ظهرت مصانع حديثة مما ساعدت على سرعة تداعى وتهالك المدينة.

ويتضح من المؤشرات الخاجة بالسكان أنه في بداية هذا القرن كان عدد السكان حوالي ٢٧٠ ألف نسمة وفي عام ١٩٧٠م أصبحت ١٨٧٠ ألف نسمة واليوم أصبحت أقل بكثير ١٠٠ ألف نسمة.

وال المشكلة ليست في قلة عدد السكان ولكن هناك حوالي ١٠٠ ألف نسمة على مساحة ٣١٤ كم مربع، والنقص في عدد السكان هنا ليس لعامل الجغرافي ولكنه لعامل الإجتماعي وهذه التحولات في الماطئ القديمة كانت في الخمسينيات وأوائل السبعينيات وكانت هذه التغيرات نتيجة للسياسات الاقتصادية وظروف الخلية.

وكانت بداية التطوير في الشانينيات وكان على نطاق واسع نتيجة العوامل الاقتصادية، وبذلت مدينة سبورات، ومن خلال مجالس المدينة بدأ هناك خط من التفكير يأخذ شكلأً معيناً من خلال تطور جديد في أسلوب التخطيط الحضري والذي بدأ في فترة ١٩٨٠م إلى ١٩٨٥م وهذا الأسلوب يمثل في مشاركة السكان في رسم الشكل الأخير الذي يناسب مع وضع المدينة.



وكان أهداف الرئيسي هو تسهيل عامة الشعب وإعادة تأهيل المساكن بالإضافة إلى تنشيط التجاري للمدينة وكان من الضروري في التصميم الجديد مراعاة تخصيص أماكن لمرور المشاة.

و كانت العيوب المطلوب (اصلاحها سبورات تتمثل في الآتي :

- ١- تدهور التخطيط نتيجة تأثير التخطيط المتهك للمساحات المبنية خلال فترة النمو، حيث أن تكوين المدينة كان نتيجة قوانين العصور الوسطى وتنظيمات مدن البحر الأبيض المتوسط.
- ٢- تداعى وتدهور المباني بوجه عام بالمدينة وتزورها عن المستوى، وعدم قدرة شوارع مركز المدينة على تحمل حركة مرور المركبات.
- ٣- هناك ٧٠٪ من ٥٠٠٠ ساكن بالمدينة لا يزالون موجودين حتى الآن منذ عام ١٩٠٠م.

١- عن كتاب * LET'S IMPROVE CIUTAT VELLA - 'MILLOREM CIUTAT VELLA - عن مشروع العيوب المطلوب اصلاحها في سبورات فيلا - ص ٣ .

٤- وهناك ٢٪ من المنشآت الخاصة في حالة خربة نتيجة نامر بها من أحداث التسخين ، فهناك حوالي ٧٠٠٠ ساكن يعيشون بدون حمامات و ١٠٪ من الساكن تركت وهجرها السكان لانعدام الخدمات - اظر شكل رقم (٢٨) .



شكل رقم (٢٨) يوضح حالة سى روندا قبل وبعد اعمال الترميم والاصلاح .


- ٥- المساحة المتوسطة للوحدة السكنية في المدينة حوالي ٦٠ متر مربع وحوالى ٦٠٪ من المساكن يصعب الوصول إليها . لذلك اتضح أن مبانى المدينة تحتاج عاجلاً إلى إصلاح سريع .
- ٦- السكان وهم حوالي ١٠٠ ألف يعيشون في مساحة ٣٠٤ كم^٢ من الأرض ، والكثافة بالهكتار حوالي ٢٣٦ شخص / هكتار والتي تجاوزت متوسط مدينة برشلونة وهو ١٧٥ شخص / هكتار .
- ٧- هناك نقص شديد في الخدمات نتيجة المساحات الأثرية التي تعكس سلبية في إمداد الخدمات لباقي المدينة ، فنجد أن الكهرباء في أغليبية الأماكن ١٢٥ فوت ونظام الصرف الصحي حتى الآن غير موجود وحوالي ٦٠٪ من السكان بدون إمداد بالغاز (١) .

وجدول رقم (٢) مقارنة بين برشلونة وسبوتات فيلا :

وجه المقارنة	برشلونة	سبوتات فيلا
المساحة (كم ^٢)	٩٩٥٠٩	٤٠٣١
حجم السكان في ديسمبر ١٩٨٨ م	١٧٢٤٥٠١	١٠١٩٦٢
عدد السكان لسن ١٤ سنة	٢٧٣٢٦١٣	١١٦٦١٢
من سن ١٥ إلى ٦٤ سنة	١١٧٤٩٨٨	٦٤٠٥٧
من سن ٦٥ سنة فأكثر	٢٨٦٣٠٠	٢٦٢٩٤
الكثافة السكانية (شخص / كم ^٢)	١٧٥٠٤	١٢٦٥٧
الأراضي المسروقة بمعرفة الدولة		
لتقدير الضريب عام ١٩٨٨ م	١٠١٩٨٨٤	٧١٧٠٢
المساكن	٦٨٤٥٦٥	٥١٨٧١
اماكن الانتظار	١٧٥١٥٩	٨٤٦
مبانى اخرى	١٦٠١٦٠	١٨٩٨٥
مبانى عمرها أكثر من ١٠٠ سنة	٢٥٠١٧	١٦٣٤٤
وضع المباني السكنية عام ١٩٨٦ م (%)	١٣٧٥	٢٥٦
صاحب ملك	٥٦٣	٢٧١
مؤجر	٤٠١	٦٧٧
آخرين	٣٦	٢٥٩

وكان من أهم أهداف مشروع تحسين سبوتات فيلا:

- ١- إزالة مساحة حوالى ٢٦٥٠٠ م٢ من المساحات العامة طبقاً لخطط التطوير مع مراعاة عدم نزيف التسبيح .
 - ٢- توفير الأماكن الازمة لإقامة مبانٍ جديدة عامة و الخاصة .
 - ٣- استكمال عملية تحديد المباني للكتبة لسرعة تسكين الناس الذين تعرضاً لمشروع التحسين .
 - ٤- تعزيز عملية تحديد المباني والمنازل واستمراريتها .
 - ٥- إنهاء مسارات المتناه والسيارات على وجه السرعة ، راصدلاج كافة شبكات الصرف الصحي وأحياء الشوارع وتحديث شبكات التغذية ببنية .
 - ٦- تعزيز كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية نظراً لقيمة التارikhية للمدينة .
- وقد تم الموافقة على ثلاثة خطط، موافقة نهائية في عام ١٩٨٦م وهي تشمل الوضع الجديد الحالى على القبول من ناحية تحويل وتحديث المدينة .
- ومن خلال مجلس مدينة برشلونة تم تحديد العناصر العامة في مدينة سبوتات فيلا للعنوب نوع ملكيتها وتنفيذ المشروع المقترن للارتفاع بالمدينة القديمة - النظر في شكل رقم (٢٩) .



شكل رقم (٢٩) يوضح المخطط النهائي لمدينة سبوتات فيلا .

وعليه فإن الأنشطة الموجدة بمدينة سبورات فولايس بها حدود الاستثمار فهناك مجالات كثيرة يمكن عمل استثمارات فيها وتكون ذات عائد بجزى للمدينة .

ونظمت شركات الادارة التابعة لخلص مدينة سبورات التخطيط بحيث يحقق أعلى درجة للاستفادة الفيروز من المدينة ومن الأنشطة الاقتصادية بها .

وتعتبر مدينة سبورات مثلاً جيداً من حيث رفع درجة التحديث بها عن طريق مشروعات خاصة لترميم المباني والمساكن وتحديث المبادين - انظر شكل رقم (٣٠) ، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية بالمدينة وكذلك رفع مستوى الأنشطة الاجتماعية .



شكل رقم (٣٠) تجديد أحد المبادين المصطبة على شارع رامبلا .

أذ عن مشاركة المدينة العاصمة برشلونة في مشروع التحسين والتطوير ، فقد قرر مجلس مدينة برشلونة في ٢٢ يوليه ١٩٨٨م المشاركة ودعم المشروع بمبلغ ٢٨٠٠ مليون ييزتا إسباني ، وهذا المبلغ تم جمعه من عدة جهات بمدينة برشلونة وهي :


- مجلس مدينة برشلونة ١٥٠٠ مليون ييزتا إسباني .

- مجلس مدرييات برشلونة ٢٠٠ مليون ييزتا إسباني .

و كذلك ساهمت الشركات بالبالغ الآتية :

- شركة كاجا دي أهوروس دي كاتالونيا ٢٠٠ مليون بيزتا .
- شركة كاجا دي أهوروس موتسي دي بيدات دي برشلونة ٢٠٠ مليون بيزتا .
- شركة كاجا دي بيسينون برلا بيجز دي أهوروس ٢٠٠ مليون بيزتا .
- شركة بنكو بلباو فيركيا ١٠٠ مليون بيزتا .
- شركة بنكو أكتسيبرور دي إسبانيا ١٠٠ مليون بيزتا .
- شركة كومينا تليفونيكا تاسيونال دي إسبانيا ١٠٠ مليون بيزتا .
- شركة برومسيو سيريات نوفا ١٠٠ مليون بيزتا .
- شركة أبور . آس . آه ٥٠ مليون بيزتا .
- شركة سوشيات دى إبار كابيتوس دي برشلونة ٥٠ مليون بيزتا (١) .

ومن أمثلة الحفاظ على شكل واجهة المدينة قام اتحاد نقابات الصيادة والمخابز ببرشلونة بعمل هيكل للتعاون في توحيد واجهات محلات حتى يمكن الحفاظ على شكل المدينة وطابعها وذلك في إطار مشروع التطوير والتحسين بسيونات فيلا (٢) - انظر شكل رقم (٣١) .



شكل رقم (٣١) يوضح اسلوب الحفظة على شكل واجهات المحلات بسيونات .

١- عن كتاب " LET'S IMPROVE CIUTAT VELLA " MILLOREM CIUTAT VELLA " .
٢- عن مرجع CAMPAIGN FOR THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE URBAN LANDSCAPE 1986 - 1996 .

ونتيجة لدراسة هذا المكان يتضح أن مشروع الحفاظ على التراث يستلزم إيجاد مصادر للتمويل ،
وأن تضافر الجهود والمشاركة سواء من الجهات المختلفة بالدولة أو أهالي المنطقة التاريخية ، يؤدي إلى إتمام
عملية التحريين والحفاظ على التراث معمارياً وعمراً ،
وأن تحسين البنية الأساسية يستلزم إصلاح وتحديث المرافق والشارع والميادين ، والحفاظ على شكل النسيج
العماري لها والالتزام بوحدة الطابع لمباني المدينة التاريخية .

٢-٢- الحفاظ على التراث المعماري حتى لوماريه باريس بفرنسا .

يعتبر حتى لوماريه مورانا ذات قيمة كبيرة حيث أنه يضم مبانٍ تاريخية ومبانٍ ذات قيمة معمارية وتاريخية ترجع إلى عصر القرون الوسطى . وتحسين هذا الحي يعتبر غاية من الصعوبة لأنه ذو كثافة سكانية عالية وبها تناحرات كثيرة . وفي عام ١٩٧٧م قررت الحكومة الفرنسية تحسين حتى لوماريه مثل باقي المدن الفرنسية ، وتم عمل مخطط للتحسين بكل حذر للتعامل مع مشكل كل المدينة وظروفها .

وتعنى الحكومة الفرنسية دور رئيسى للحفاظ على التراث حيث أن له نتيجة فعالة وملحومة فقد قامت الحكومة برصد مبلغ حوالي مليار فرنك سنوياً لحساب وزارة الثقافة وتحصل إلى ٢ مليار فرنك بمساهمة حوالي ١٠٠ شركة . وتحصل المساعدة المادية التي تساهم بها الدولة إلى حوالي ٤٠٪ إلى ٥٠٪ من المصادر الكبيرة لمشروع ما سواء كان الائز المذكاري مدوناً أو مصنفاً في القائمة ، وتقوم البلدية بتمويل باقى المشروع (١) .

والخرائط التالية توضح حتى لوماريه بوسط باريس حيث يظهر متصرف اللوفر ونهر السين ، والخريطة توضح أيضاً حدود القطاع الأول والذي يظهر حدوده بالخط العائم - انظر شكل (٣٢) .



شكل رقم (٣٢) يوضح حدود القطاع الأول حتى لوماريه بباريس .

PARIS PROJET

١- عن كتاب :

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais
Protection et mise en valeur du patrimoine architectural - 1983.


وبهتم القانون التشارعي الفرنسي بحماية التراث قبل أن يعطى حق تملكه لها . ويوجد نوعان من الحماية التصنيف تحت بند (أثر تاريخي) بقرار من وزارة الثقافة تبعا لاقتراح المسؤول بالمنطقة وتراث يدون في السجلات ويقوم به قسم المسجلات . ولتنفيذ أي أعمال ترميم أو هدم يجب الحصول على تصريح من الدولة ، ويجب تطبيق الحماية للتراث حتى ولو كان ضد رغبة المالك وفي المقابل تكفل الدولة بجزء من مصاريف الصيانة والتجديد سواء بطريق مباشرة أو في شكل إعفاء من الضريبة .

وقدما كان حي لوماريه يكون المنطقة الشرقية للمستنقع الذي يمتد بين الذراع الشمالي لنهر النيل وغير المزجود حاليا . والخرائط التالية توضح حي لوماريه في فترة القرن الثامن عشر قبل التغيرات التي طرأت عليه ، ونلاحظ في المنطقة أعلى الصورة سجن المدينة والمياه والمنطقة الشعبية التي بنيت في الجهة الشرقية نتيجة حركة التوسيع العمراني وامتداد المدينة الذي حدث في القرن الثامن عشر - انظر شكل رقم (٣٣) .



شكل رقم (٣٣) حي لوماريه عام ١٧٣٩ م قبل التغيرات التي حدثت له .


والصورة التالية توضح المقطعة الغربية حتى لوماريه وحدود المنطقة الحضرية وتلاحظ أن مبانى لوماريه كلها قديمة ولا يوجد بها مبانى حديثة عكس ما نراه أعلى الصورة في بوليفار بومارسيه . انظر شكل رقم (٣٤).



شكل رقم (٣٤) يوضح شكل حتى لوماريه الحال وسط مدينة باريس .

وعليات الحماية للتراث بجى لوماريه يقوم بها قسم الآثار التاريخية بوزارة الثقافة وتقوم جذه على بالإشراف على نوعية المشروعات و تقوم معمل أبحاث الآثار التاريخية بإعداد الأبحاث الرئيسية وإعداد أساليب الترميم ، والأسلوب الذي يتبع في ترميم المبانى الأثرية هو أن يكون الترميم مشابها تماماً للعمل الأصلى . يعنى أن كل جزء مختلف في المبنى يجب أن يعاد ترميمه بحيث يكون مطابقاً تماماً للعمل الأصلى . وشركات ترميم المبانى التاريخية تتبع أساليب البناء التي كانت متاحة في العصور الوسطى وتطبقونها لترميم المبانى وينقص المعدات على نفس المواد التي كانت تستخدم من قبل .

والصورة التالية توضح المباني الأثرية بحى لوماريه حيث يظهر نهر السين وشوارع المدينة ووحدتها ومبانيها الأثرية فقط مرفوعة على قطع الأرضى - انظر شكل رقم (٣٥) .




شكل رقم (٣٥) يوضح المباني الأثرية بحى لوماريه بباريس .

وأول عملية ترميم تحت للقصور بالحي هي عملية ترميم قصر دوسيلى ، وقد اشتملت أعمال الترميم على تقوية الأساسات نتيجة الذبذبات وتسرب المياه ، وكذلك استكمال أحجار الواجهات واسبدال الشاف منها ، وقد شملت الأعمال الترميم المعاكى والترميم الدقيق - انظر شكل رقم (٣٦) .



شكل رقم (٣٦) قصر دوسيلى نهاية لرساريه قبل وبعد الترميم .

وهناك مجموعة حضرية أخرى بيدان فوج فرج للفرد الثامن عشر يعزها فندق شالون لا كسمبورج وقد تناوله أعمال الصيانة والزمام - انظر شكل رقم (٣٧) .



شكل رقم (٣٧) فندق شالون لا كسمبورج بيدان الفرج بحي لوماريه .

والصور التالية توضح تنوع استعمالات المباني بالمدينة حيث تظهر الأنشطة التجارية مع الأنشطة السكنية بشارع سانت أنتون ، وكذلك احتلت الأنشطة التجارية المناطق الحضرية والمناطق بالمدينة - انظر شكل رقم (٣٨) .



شكل رقم (٣٨) تداخل الأنشطة التجارية مع السكنية واستغلال المواقع المفتوحة لعمل الأسواق .

عملية إعادة تسكين حدائق سان بول :

بدأت عملية إعادة تسكين حدائق سان بول عام ١٩٧٢م وهي تعتبر خطوة هامة لمركز باريس التاريخي حيث ضم المشروع عدد ٥٠ بناية سكنية قديمة وعدد ٢٤١ بيت سكني . وقد تم هدم مبانى كثيرة بالمشروع وبناء مبانى جديدة بنفس الأسلوب السابق - انظر شكل رقم (٣٩) .




شكل رقم (٣٩) يوضح شارع حدائق سان بول قبل وبعد عملية الترميم وإعادة التسكين .

والخطط التالي يوضح شارع حدائق سان بول قبل وبعد عملية إعادة التسكين . حيث تظهر عملية إزالة مبانى وعمل همرات وفراغات داخلية بها مساحات خضراء - انظر شكل رقم (٤٠) .



شكل رقم (٤٠) يوضح معلقة شارع حدائق سان بول قبل وبعد إزالة مبانى وتحقيق فراغات داخلية .

والخريطة توضح المخطط التفصيلي النهائي لكافحة العمليات التي ثُمِّت حتى لوماريه حيث تظهر المباني الأثرية باللون القاتم وتمرات المنشآت تظهر بالدوائر القائمة وقطع الأرضى وحدود المدينة تظهر على الخريطة بعد إجراء عملية الحماية لمدينة لوماريه - انظر شكل رقم (٤١) .



شكل رقم (٤١) يوضح حدود حي لوماريه وشكلها النهائي بعد عملية التحسين والحماية .

١- عن كتاب : PARIS PROJET

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais
Protection et mise en valeur du patrimoine architectural - 1983.

ونتيجة لدراسة مثال الارتفاء بآلية العمارة حتى لو ماربه يضع أن اسلوب الارتفاع يستلزم توسيع مصادر التمويل له سواء من الحكومة أو البلدية أو الشركات ، و يجب تطبيق مبدأ حماية الزراث ولو كان ضد رغبة المالك والسكان . وضمناً لهذا المبدأ تتكلل الدولة بجزء من مصاريف الصيانة والتجديد في صورة فروض تمنع بدون فوائد أو في شكل إعفاء من الضرائب .

وأن أي أعمال ترميم أو هدم لا يتم إلا بتصریح من الدولة وبصورة محکمة ، حيث يقوم قسم الآثار بوزارة الثقافة من خلال عمل أبحاث الآثار التاريخية باحراة الابحاث وإعداد مشروعات الترميم والادراff على تنفيذها .

ويمكن أيضا الاستفادة من هذا المثال أنه في أعمال الارتفاع يمكن اتباع أساليب الازالة وعمل حلقة وحلق مرات وفراغات داخلية بها مساحات عرضاء .

٣-٢-٣ مثال لمشاركة الأهلية للحفاظ على طابع المدينة التاريخية بفالاريا بألمانيا :

يعتبر هذا المثال من الأمثلة الناجحة للحفاظ على المدن التاريخية ، حيث أن مشروع الحفاظ تناول جميع مبانى المدينة بكافة نوعياتها . وقد تم تدعيم عملية وضع برنامج التحسين مالياً عن طريق برامج تشجيع عمارة المدن . واهتم المشروع بإصلاح الدور السكنية القديمة مع بناء السكان في بيوتهم بنفس الإيجارات القديمة دون زيادة . وبالتعاون مع الأهلية يمكن مشاركتهم عن طريق تبادل الرأي ورصد الاموال الخاصة والجهود الذاتية في مشروع التحسين .

مشروع تحسين فالاريا القديمة :

إن برنامج تشجيع عمارة المدن يعتبر جهداً مشتركاً بينه الاتحاد الفيدرالي والولايات والاحياء للعمل على تدريم الترميم مالياً وتعمل حونة فالاريا على توفير مصادر التمويل .

وفي الفترة من ١٩٧١-١٩٩٠م حصلت الأحياء في فالاريا البرنامج التحسين على حوالي ٦٠٠ مليون مارك المائى من برنامج الاتحاد والولايات لتشجيع عمارة المدن . وهذا بالإضافة إلى مشاركة الأحياء حيث يصل الإجمالي إلى حوالي أربعة مليارات مارك .

وأن وسط المدينة يحكم موقعه كمركز ثقافي واقتصادي واجتماعي يتعرض لأضرار كبيرة بسبب التغيرات التي تطرأ عليه لاستثماره وبسبب الأضرار الناجمة عن حركة المرور والكلافة السكنية .

وهنا يتم مشاركة سكان الأحياء في وضع تصور تخطيطي للمناطق لمحافظة عليها وتجديدها وهذا يتضمن تخطيط الشوارع والميادين ومراعاة الأماكن العامة المقترنة في الأحياء .

ولكي يتم التحسين يجب اتخاذ إجراءات انتزاعية بطرح اقتراحات وإجراء دراسات دقيقة شاملة تكون متصلة بمتطلبات المعاشرة تشمل المتعلقة القديمة بأكملها ، وهي تتيح للمواطنين المشاركة في عملية التخطيط المعماري للمدن .

وكان أهم ماجاء في برنامج التحسين نقل المصانع خارج المنطقة السكنية مثل نقل مصنع لآلات الطياعة وإنشاء مكانه مساكن ومركز تجاري في وسط الحى بمدينة فورتسبورج (١) .

كذلك إخلاء المساحات التي كانت تشغليها التكتبات الخيرية وعمل مكانها مساكن وأسواق مثل مدينة ديجندورف التي تغيرت وصبحت موقعاً لمساكن جديدة تتمتع بموقع متميز - انظر شكل رقم (٤٢) .

(١) الأحياء تحاط وتبنى مع الأهلية - غاذج مدن وأسواق وقرى في فالاريا - تسجيل، معرض وزارة الدولة لشنون الدينية بفالاريا - الادارة العليا لتصدير - بالتعاون مع الشركة لبياناريا للمهندسين المعماريين ١٩٩٣م .



شكل رقم (٤٢) يوضح منطقة التحكبات الحربية والتي تحولت إلى منطقة سكنية بديجندورف .

وكذلك اهتم البرنامج بتشجيع عمارة المدن بتحديث الأبنية السكنية والمنطقة الحبيطة بها وذلك بإصلاح الدور السكنية القديمة والتي يرجع عمرها إلى مائة عام ، وهذا يحد أن إصلاح المباني القديمة سيمكن للسكان أن يظلوا في بيوتهم مستمعين بإيجار منخفض . و غالباً ما تكون أيضاً نفقات التحديث أقل من تكلفة إقامة مساكن جديدة في نفس المكان .

ومن الأمثلة التي تناولها مشروع التحسين عمارة تحديث مدينة او جسوزج وتنمية المنطقة الحبيطة بالمساكن وتغيير شكل الأقبية الداخلية حيث تم عمل حلحلة بها - انظر شكل رقم (٤٣) .
والقيمة التقديرية لترميم منزل سكني قديم حوالي ١٥ مليون مارك الماني .
أما المباني الأثرية فيتم ترميمها والإبقاء عليها مع خلق استغلال جديد لها وإدماجها في عملية تطوير المنطقة وإن رعاية الأبنية الأثرية القديمة تحمل المكانة الأولى في عمليات الترميم وهذا يعمل على حفاظ تراث المدن والقرى بعادتها التاريخية (١) .

١- الاحياء تحظى وتبني مع الاهالى - غاذج ملدن واسوافى وقرى فى بالاريا - تسجيل لمعرض وزارة الدولة للمشروع الداخلى بالازيا - الادارة العليا للعمارة - بالتعاون مع الغرفة الباراغوية للمهندسين المعماريين - ١٩٩٣ م .



شكل رقم (٤٣) يوضح مثالاً مبني سكني بمدينة او جسيورج
قبل الترميم وبعد الترميم وتحسين المنطقة الخبيطة .

ومن أمثلة المباني العامة مسرح الكورتياتير القديم في او جسيورج والذي كان في حالة سيئة ومن المحموم
الدماره . ومبني المسرح يرجع تاريخه إلى عام (١٨٧١-١٨٧٣م) وبفضل المعونة التي قدمها برنامج
تشجيع عمارة المدن أمكن اقناص هذا المبني وتحسينه .

وهنالك العديد من المباني تم تحسينها بباريسيا كمنزل تمس في أمور باخ والذي يعتبر أقدم منزل في باريسيا
مقام وبمحمل بالعروق الخشبية المتغاضعة . وهو من المباني التي تميزت بفن المعمار والحضارة السكنية في
العصور الوسطى (١) .

١- عاصمة عن مشاركة الأهل في اجراءات التجديد - للاستاذ/ كلاوس شولتس - ندوة الاحياء القديمة ٣ - ٥ ديسمبر ١٩٩٣م - كلية الفنون الجميلة بالزمالك - القاهرة .



شكل رقم (٤) مسرح الكورشيد القديم أثناء عملية الترميم بأو جيبروج .

ومن أمثلة توغليف المباني القديمة قيلاً قديمة يمتلكها صاحب مصنع في لامشات تم ترميمها وإعادة توغليفها كمدرسة للموسقي الأموية .
وكذلك من أمثلة التوغليف عنبر القاطرات بروز نهایم الذي يعتر من الآثار الصناعية والذي يضم
بالأشكال الكلاسيكية ، أصبح اليوم دار عرض ثقافية بالمدينة (١) .

وتعتبر الدراسات التحضيرية هي العامل اهام لتوضيح الصورة كاملة أمام أذهان المراقبين ومستشاري الحس
وبهذه الدراسات يمكن لفت الانتباه إلى مختلفات العمارة يتم حلها وكذلك إلى قيم يجب الحفاظ عليها .


ونتيجة لدراسة هذا المثال يمكن التوصل إلى أن مبدأ الإزالة يمكن أتباعه مع الواقع الغير مناسبة التي تقع في
نطاق المنطقة القديمة ، وأنه يجب إزالة أي استعمالات ضارة تسبب تلوثها .
أيضاً من الضروري توغليف المبنى الأثري بما يلائم ظروفه وحالته الإنسانية وتحسين البيئة المحيطة له .

(١) الاحياء تحفظ وتبني مع الاهالي - نماذج لمدن واسواق وقرى قديمة باداريا - تسجيل لعرض وزارة الدولة للشئون الداخلية
باداريا - الادارة العليا للعمارة - بالتعاون مع الغرفة الادارية للمهندسين المعماريين - ١٩٩٣ م .

٤-٢-٤ الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة باليمن :

تتميز مدينة صنعاء بالتراث المعماري الغني الذي يمثل في مبانيها المتعددة الطوابق ذات الزخارف الهندسية والأشرطة الأفقية المتقدة من الجبس وشوارعها الضيقة وحدائقها وما ذمتها الرشيقه .

ومع الامتداد العماراتي الكبير في السبعينيات والثمانينيات ، والذي صاحب تحول صنعاء إلى عاصمة اليمن الرسمية ، وبهذه التدهور العماراتي الذي أصبح يهدد المدينة القديمة وتراثها العماراتي . لذلك اتخذت بعض الاجراءات الخاصة مع بداية الانفتاح البدولي في منطقة الخليج العربي في عام ١٩٨٤ م . وتشكلت الهيئة العامة للحفاظ على صنعاء القديمة . والتي امتد نشاطها عام ١٩٨٧ م ليغطي كافة أنحاء اليمن وتغير اسمها إلى الهيئة العامة للحفاظ على التراث التاريخية باليمن (١) - انظر شكل رقم (٤٥) .



شكل رقم (٤٥) يوضح الطابع الذي تتميز به مباني مدينة صنعاء باليمن (٢) .


١- بحثرة ، «الإطارات للعمارة (الدوررة السادسة ١٩٩٣-١٩٩٥) - عالم البناء - العدد ١٧٣ - ديسمبر ١٩٩٤ م .

٢- عن كتاب RONALD LEWCOCK - THE OLD WALLED CITY OF SANA

وقد تم وضع خطط للحفاظ على صناعة بالتعاون مع اليونسكو والمعونات الفنية والتمويلية من إيطاليا وهولندا وكوريا والبروبيج وسويسرا والولايات المتحدة .

وقد تم عمل مشروع للحفاظ على صناعة في بداية عام ١٩٨٧م ولايزال مستمراً ، وقد تضمن المشروع على دراسة فنية لشبكات المراقب أعقبها تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف شبكة الطرق الداخلية باليازلت الأسود والحجر الجرانيت ، حيث انتهى العمل في ٥٠٪ من طرق المدينة ولايزال العمل مستمراً . وهذا العمل كان له الأثر العظيم لتحسين المظروف المعيشية لسكان المدينة القدية السابع عشر والذي أصبح مقراً للهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية باليمن .

وأيضاً من المباني التي تم ترميمها وإعادة استغلالها بيت مطهر الذي تحول إلى مدرسة فنية للبنات ، ومسرة التصورية الذي افتتح به معرضاً للفنون . كما تم تشجيع السكان لترميم مهنيتهم تحت إشراف الهيئة وعمل الخطط الإرشادية لعمليات الإصلاح والترميم (١) - انظر شكل رقم (٤٦) .



شكل رقم (٤٦) يوضح بعض الخطط الإرشادية لعمليات الإصلاح والترميم .

وقد غيرت أعمال الترميم التي قام بها القطاع العام والخاص بقدر كبير من الحساسية والأدراك الرابعى للإلمام بالعمارة التقليدية في صناعة مع الحفاظ على مواد البناء وطرق البناء التقليدية في عمليات الترميم . حيث أن في البناء في اليمن يراعى خصوصية كل منطقة على حدة من حيث الاختلاف في المناخ والبيئة ومواد البناء ، حيث نلاحظ أنهم استخدمو مادة الطين في البناء في المناطق الصحراوية ، واستخدمو الحجارة في البناء في المناطق الجبلية ، واستخدمو في البناء فروع الأشجار في المناطق الساحلية . ومشروع الحفاظ يجع في إنقاذ المدينة التي هجرها السكان في فترة السبعينيات ، حيث أن مع بداية أعمال التحسين بالمدينة أعاد سكان المدينة إليها ونشطت الحياة الثقافية والاجتماعية والحركة التجارية بالمدينة . وكان من أهم نتائج مشروع الحفاظ قيام المعماريين والمهندسين الأجانب بتدریب طاقمة من العمال والحرفيين على أعمال الترميم التقني الامر الذي جعل لعمادة الحفاظ الاستمرار (١) .

ومدينة صنعاء القديمة تتميز بوجود سور يحيط بها من جميع الجهات مني من الطين مع وجود بوابات كبيرة مثل المداخل الرئيسية للمدينة ، وشوارع المدينة ضيقة ومتعرجة وتشبه إلى ساحات واسعة . وتكون إشارات مدينة صنعاء من عدة طرائق تصل إلى ثمانية أو تسعة في بعض الأحيان .

وعادة يكون توزيع الاستعمالات داخل المنزل كالتالي :

الدور الأرضي يستخدم لتخزين الماشي والخيول وذلاستفادة من منتجاتها .

والدور الأول يستخدم لتخزين الغلال والحبوب التي تستخدم على مدار السنة .

والدور الثاني يوجد به غرف الضيوف الأغراض وغرفة كبيرة للمناسبات .

والدور الثالث يحتر أولاً دور سككي ومتخصص لزيارات العائلة اليومية .

والدور الرابع به المطبخ وغرفة الطعام حيث يمكن منه التحدث على الأدوار العليا والسفلية .

والدور الخامس والسادس متخصص لغرف النوم .


والدور السابع يوجد به غرف المناسبات الخاصة وهو أعلى دور بالمنزل حيث يتحقق رؤية المأخر الخضراء بالمنزل (٢) .

هذا وقد كان الاتجاه الغالب في دراسات الارتفاع بالمناطق السكنية بصنعاء القديمة هو الحفاظ على المساجن كما هي وكذلك على الوظائف الأساسية التي كانت مستعملة سابقاً .

١- جائزة لاعيان للعمارة (النورة السادسة ١٩٩٣م - ١٩٩٥م) - عالم البناء - العدد ١٧٣ - ديسمبر ١٩٩٥م .

٢- ورقة عمل عن العمارة اليمنية مقدمة إلى الندوة العلمية حول المسؤولية للمهندس في العمارة في بغداد في الفترة ١٤-١٦ أكتوبر ١٩٨٩م .

وواجهات المازل تميزت بالعلاقة الانسحامية المتاغمة الناتجة عن ترتيب الفتحات والترابط بين النافذة والعقد الذي يعلوها والاطار الائض الذي يربط بين القمرية والنافذة واندی برفع شاشا في القمة على طريقة بعض الأقواس الهندية (١) - انظر شكل رقم (٤٧) .



شكل رقم (٤٧) يوضح نوع وتغير احجام الفتحات ، والنافذ تعليها قمرات تصف دائرة .

ونتيجة دراسة المثال العرف على أسلوب التعامل مع أعمال الحفاظ بالمناطق التاريخية . حيث يجب أن تضمن أعمال الحفاظ ترميم وإعادة توظيف المباني القديمة . الاستعاضة بالتراث الأرشادي اللازم لأعمال الترميم والاصلاح تشجيعاً لسكن المناطق القديمة المشاركة في أعمال الحفاظ على المزارات المعماري والعمري . استخدام المواد اليدوية في أعمال البناء حيث أنها تقاوم تأثير الظروف البيئية من درجات حرارة ورطوبة .

خلاصة الباب الثالث :

في هذا الباب تم تناول التجارب المحلية والعالمية بهدف الوصول إلى استكمال أساليب الحفاظ على التراث المعماري والعماري التي تناولتها في الباب الأول . وقد عرضنا بالدراسة أمثلة محلية وعالمية تناولت أساليب مختلفة للتعامل مع المبانى والمناطق التاريخية بهدف الحفاظ على التراث المعماري والعمارى لقاهرة العصور الوسطى . وفيما يلى سنعرض كل مثال وأفاد من دراسته .

المسجل	المشروعات (التجارب المحلية)	الأهداف والملامح الأساسية للمشروعات ولنقط المدرسة الخورية .
-١	مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وقسرين المنطقة الخضراء - ١٩٩٣	الهدف من الدراسة الأرتقاء بالدولة العثمانية من خلال فوج حربى بين أفضل الحلول المقترنة التي تحقق الحفاظ على قيمة الأثرية ، ولتمويل ثانوى المقترن الذي جاء بالدراسة هو أحسن البديل حيث أنه يحصل بين حركة السيارات والمشاة من طرقى حماة المدنى تحت الأرض يشارع الأزهر وتحل ، ومنع مرور السيارات بشارعى المعز والحمد الله وعمرو ويتم فى مشاهدة مما يساعد الحفاظ على قيمة الأثرية .
-٢	مشروع إعادة تطوير منطقة الباطلية بالأزهر وقسرين المنطقة الخضراء - ١٩٨٨	تهدف الدراسة إلى إعادة تأهيل وتوفيق منطقة الباطلية ، حيث ركزت الدراسة على إزالة المباني الرديئة وإحلال مكان جديدة تمتثل مع الطابع العام للمنطقة الأثرية . وترتبط المبانى الأثرية بما يتصدى مع أحاجيات المنطقة وتعريف المبنى الأثري .
-٣	مشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية (البرنس) والآمالى للامم المتحدة - ١٩٩٧	يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل منطقة قاهرة العصور الوسطى معها متحف متعدد وتنمية المنطقة ساحراً ، وإحلال السكان إلى مداخلن أخرى يهدف عمل حلحلة وتحفيز الكثافة السكانية للحفاظ على قيمة الأثرية .
-٤	دراسة لإعادة توظيف قصر ابن آدم الحسني - ١٩٧٠	تهدف الدراسة إلى تفاصيل توظيف بين قصر ابن آدم الحسني بشارع سان الوزير إلى مركز حضاري ، وقد أقررت الدراسة توظيف ، الممر السليم من المبنى اندماج وترسيمه بمحاريب وغرس قاحلات القصر بما يناسب وضع وحدة الأثر .
-٥	ترميم وتجديد المساكن الرواية بمشاركة الأهالى - (١٩٧٦-١٩٧٣)	الهدف من الدراسة ترميم وتجديد المباني الرواية بالإضافة إلى حفظ التأثيرات المعاصرة لها سكانها ، وتناولت الدراسة تجربة ترميم يت عبد القادر سكر بشارع اخمر بالدرب الأحمر . وهذه الدراسة حملت على مرحلتين الأولى قام بترميمها مجده جزءه بالقاهرة ولثانية قام بترميمها مركز الأحداث الأمريكية بالقاهرة . ويمكن الاستفادة من هذه التجربة أنه يمكن إحياء أقصى الترميم والتجديد بشاركة الأهالى وكيان استخدامهم ليسى رهانة لنشاطات اليومية لهم ، وأن تشجيع شرطة ضد الإسراف وتبسيل الإجراءات ووضع الضوابط للإرادة لذلك سيؤدي إلى الحفاظ على التراث والطابع العام للمناطق التاريخية .

جدول رقم (٢) الأهداف والملامح الأساسية لتجارب المحلية .

سل	المشروعات (التجارب العالمية)	الأهداف والملامح الأساسية للمشروعات ونفاذ المراقبة الخوبية .
١	الارتفاع بمقدمة للمدينة بسورات فولا (المدينة القديمة) ببرشلونة (اسبانيا وليانين ، ومشاركة الأهل في ترميم وتحديد مبانيهم القديمة . ومن الأهداف الأساسية للمشروع الحفاظ على شكل النسيج العرائفي والتراثي بوجه الطابع الثاني للمدينة القديمة	هدف من المراقبة المعرف على أساليب الارتفاع بمقدمة للمدينة ، ينبع عن الجهد والمشاركة سواء من الجهات المختلفة بالدولة أو أ民航 المعلقة التاريخية لإنعام أعمال الحفاظ وقد طُلب مشروع الارتفاع تخمين البنية الأساسية وإصلاح وتحديث المراقب والشارع وليانين ، ومشاركة الأهل في ترميم وتحديد مبانيهم القديمة . ومن الأهداف الأساسية للمشروع الحفاظ على شكل النسيج العرائفي والتراثي بوجه الطابع الثاني للمدينة القديمة
٢	الارتفاع بالبيئة العمرانية على لوهارنه بباريس برنسا - (١٩٨٣-٧٢)	هدف المراقبة الارتفاع بالبيئة العمرانية على لوهارنه ، بتوفير مصادر التمويل سواء من الحكومة أو البلدية والشركات . وقد حلّت بدلاً من الارتفاع مشاركة الأهل ، وضمنها ذلك تحكّم الدولة بجزء من مصاريف الصيانة والتجدد على صورة قررض منح بدوره جرائد أو في صورة إعطاء من الضريب . وأن أي أعمال ترميم أو هدم لا يتم إلا بتصريح من الدولة وبصورة محكمة ، حيث يقوم قسم الآثار بوزارة الثقافة من خلال معمل آلات الآثار التاريخية بإشراف الأئمّات والإعداد للمشروعات الترميم والإسراف على تنفيذها . ويكون الاستدامة من هذا الدين أنه في تحكم الارتفاع يمكن اتباع أساليب الإزالة وعمل سندنة وخلق عادات وطرادات داخلية بها معايير حضارة .
٣	الحفاظ على طابع المدينة القارئية بباريس (المانيا) بمشاركة الأهل -	يهدف المشروع على الحفاظ على طابع المدينة القديمة ، بزيارة أي استعمالات صارمة بالبيئة التاريخية . ولذا ينبع من إزالة التكبات الحجرية وتحويلها إلى منطقة سكنية بالمدينة القديمة وتجديد دور ، وأهمّ تحسين الساكن والبيئة المحيطة وحلحلة الفساد ، وعمل آلية داخلية بنية أو جسر يوج . وقد لخصت مبادئ التحسين على مشاركة الأهل في إنعام الترميم والتجديد وأخذ آرائهم في اختيار مواد البناء وكوئتها لأعمال التجديد بالبيئة التاريخية .
٤	الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة باليمن -	تهدف المراقبة على الحفاظ على المانعات التاريخية بالمدينة القديمة من خلال أعمال الحفاظ بعمق و إعادة تغليف المباني القديمة . وقد قاتل فيه العارف للحفاظ على مساحة القديمة بالسن يوضع خطط للحفاظ بالتعاون مع لورنيسكي والعربيات العنية والتمويلية من إيطاليا و حولتها إلى كوريا وتزويج وسريسا ولوارات المتحدة . وأعتمدت أعمال الحفاظ على مشاركة الأهل ، وإدارات الأماكن القديمة والمحميات الإرشادية الازمة لأعمال الترميم والإصلاح ، وستخدم المزاد نية في أعمال إنشاء مقاماتها الظروف المعاصرة والبيئة وتحسّن مع تتابع المراقبة القديمة .

تابع شكل رقم (٢) الأهداف والملامح الأساسية للمجاري العالمية .

ويتبّع من خلال دراسة التجارب المحلية والعالمية أن أساليب التعامل للحفاظ على التراث المعماري والعصري بتجديد الأحياء مشاركة الأهل يغير أساليب مناسب لبيئة معظم بلاد العالم ، وقد أدى إلى نتائج جيدة لأنعام عمليات التحسين بما يتناسب مع احتياجات السكان ومتطلباتهم .

وتتيح لمراقبة الأمثلة المحلية والعالمية أنّ يمكن الوصول إلى أساليب التعامل المتّبعة للحفاظ على التراث المعماري العصري ، وتجديد ما يصلح من أساليب التعامل مع المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية والتراثية والمدنية والمناطق التاريخية - انظر جدول رقم (١٢) بالملحق .

الباب الثالث :

الحفظ على التراث المعماري والعمري بالتسجيل والترميم .
(خطوات الحفاظ على التراث المعماري والعمري)

باب الثالث : الحفاظ على التراث المعماري والعمري بالتسجيل والترميم .

من خلال دراسة الباب الأول الذي تناول المخوالات السابقة للحفاظ على التراث بمدينة القاهرة على مر العصور الإسلامية المختلفة ، ومن خلال دراسة الباب الثاني الذي تناول التجارب المحلية والعالمية للحفاظ على التراث ، يتضح أن من أهم عناصر الحفاظ على التراث هو أسلوب التسجيل وأسلوب الترميم .
لذا سوف تتناول دراسة هذين الأسلوبين دراسة تفصيلية بهدف الحفاظ على التراث المعماري والعمري .

وبالباب سوف نركز اختبار المبني التي تستحق التسجيل والاشارةات الواح توفرها لاختبار هذه المبني .
أيضاً تتناول اساليب رفع وتسجيل المبني الأثرية ذات القيمة بالطرق المختلفة .
وسوف تتناول مثالاً من بلاد العالم للحفاظ على التراث بالتسجيل يوضح الطريقة وأسلوب العمل .
وبعد تناول هذه الموضوعات نعرض دراسة للتعرف على المبني ذات القيمة المعمارية والتراثية التي تقع في نطاق قاهرة العصور الوسطى ، والتي يرجع تاريخ بنايتها إلى حوالي المائة عام .
ثم نعرض أربعة أمثلة من المبني ذات القيمة التي يجب الحفاظ على عليها وتناولها بالدراسة والتحليل .

أما باب الحفاظ على التراث بالترميم فتناول الاتجاهات ببلاد العالم في مجال الترميم ، ولوغيات ومستلزمات مشروع الترميم . وللحفاظ على التراث نعرض الطرق والأساليب المختلفة لترميم مواد البناء والخامات المستخدمة في المبني الأثرية والتراثية .

ونعرض أمثلة من أعمال الترميم لبعض البعدات الأجنبية بالقاهرة الإسلامية القديمة . ثم تناول طريقة الإعداد لمشروع ترميم مبني أثري بهدف الحفاظ على التراث مع عرض مثال من قاهرة العصور الوسطى .
وأخيراً تناول أهم الفقرات التي جاءت بالقوانين والمواثيق الدولية للحفاظ على التراث بالترميم والاستفادة منها في تقييم بعض الأعمال التي شتت بقاهرة العصور الوسطى .

٣- خطوات الحفاظ علىتراث المعماري والحضري:

١- التسجيل والتوثيق:

الواضح أن الآثار والمباني التي تم ضمها إلى قائمة الآثار في مصر قد تم تسجيلها بصرورة كاملة بواسطة هيئة الآثار والبعثات الأثرية المتعددة في مصر ، أما بالنسبة للمباني التراثية التي لم تشملها قائمة الآثار فالطبع لم يتم تسجيلها وهذه ثباتي في الواقع مثل قائمة طويلة من المساجد والقبطيات والقصور . وفي القاهرة العصور الوسطى يردد العديد من المساجد التي تستحق الحفاظ عليها ، وهذه المساجد هي مساجد بنيت في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي .

وتسجيل المباني الأثرية والتراثية يأتي في المقام الأول من عمليات الحفاظ على التراث نظراً لأهميةه في أعمال الترميم والحفظ والصيانة . وهذا في هذا الباب تناول المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية التي يجب تسجيلها بهدف الحفاظ عليها .

وإن الحفاظ على المباني أمر هام حيث أنها في القاهرة التاريخية مثل نسيج المدينة الإسلامية القديمة وبائيّة أهميتها بعد المباني الأثرية مباشرة وهي في نفس الوقت لا تقل أهمية عنها . وهذه المباني معظمها يمثل البيوت السكنية ويرجع ملكيتها إلى هيئة الأوقاف أو لأشخاص يملكونها بالبيع والشراء أو بالوراث ، ومعظم ساكنيها يسكنونها بالبخار الزهيد وهم يمثلون الطبقة الفقيرة بالمجتمع وفي نفس الوقت غير قادرین الحفاظ عليها .

ومباني ذات القيمة تتميز عادة بالمعالم المعمارية والفنية ، والأشكال الإنسانية والمعمارية في التصميم ، وأسلوب معالجة الواجهات .

ومن هنا يمكن أن نعرف المبنى ذو القيمة المعمارية والتراثية بأنه المبنى الذي يلزم تسجيله في قائمة الآثار إما لأن عمره تجاوز المائة عام ويحتاج إلى أعمال الصيانة والحفظ أو لقيمة فنية وعمارية أو لأسباب تاريخية قوية .

وفبل التعرف على أساليب التسجيل والرفع لهذه المباني تناول الاشتراطات الأساسية التي على أساسها يتم اختيار هذه المباني كالتالي :

٢- الاشتراطات الواجب توافقها في اختيار المبنى ذي القيمة بقاهرة العصور الوسطى :

إن هذه المشكلة واجهت بلاد العالم وخاصة أن هناك مباني ذات قيمة معمارية وتراثية تعرضت لأعمال المدحوم تعدد من الأسباب . وهناك كثير من بلاد العالم وضفت اشتراطات على أساسها يتم اختيار المبنى ذو القيمة المعمارية والتراثية بهدف الحفاظ عليه وتسجيله .

والاتجاهات المترحة الواح توافرها في اختيار المبنى ذاتي القيمة :

١- الأهمية التاريخية :

يراعى في المبنى القدم و تاريخ بنائه وأن يعبر عن فترة تاريخية هامة وأن يكون له طابع قس الماضي ، وتميز في هذا الوقت ، أو أن في حالة هدمه يمثل تهديداً لقيمة المباني الأثرية المطلوب الحفاظ عليها . و مراعاة مدى ارتباط المبنى بالأحداث التاريخية والظروف التي مرت به و التي أعطته أهمية خاصة ، وكذلك المبنى الذي ارتبط بحياة شخصية سياسية أو إجتماعية أو أديوية أو علمية أو مسي ارتبط بموقف أو حدث تاريخي .

٢- الأهمية المعمارية :

أن يمثل المبنى فترة ازدهار في العمارة لعصر ما أو أنه ذو أهمية من حيث وجود حالات مماثلة في نطاق المنطقة الخريطة به ، وقد ينبع أهمية من وجود عدد محدود من نوعيته . كذلك أن للمبنى مساهمة في التكوين العام وخاصة في مناطق الحفاظ . وقد يمثل الحرف والفنون المعمارية واليدوية قيمة معينة في المبنى .

٣- أهمية الموقع :

يراعى أهمية موقع المبنى وأهميته من الناحية العمرانية وأن المبنى يقع ضمن صنف عمومية تاريخية و مكمل لها من النواحي الحمالية بحيث أن موقع المبنى يحقق رؤية بصرية جمالية للبيئة الأثرية و المجموعات المعمارية التي تميز القاهرة القديمة - انظر شكل رقم (٤٨) .



شكل رقم (٤٨) يوضح التسريح القديم بقاهرة العصور الوسطى
و ما يضمه من مبانٍ مكملة لهذا التسريح مطلوب الحفاظ عليها (١) .

١- الاتجاهات المعمارية لمعالجة التصميم الحضري للمناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية - بحث لمهندس آبروسف، عمر الراغي للحصول على درجة الماجستير - ١٩٨٩ - صورة ملخص البحث .

٤- الأهمية الاقتصادية :

وهي تمثل حالة المبنى وتكلفة الاصلاحات والتزيميات الازمة لصيانته ، ودراسة أسلوب التمويل وتقدير تكاليف الإصلاح ، وكذلك دراسة أسلوب توظيف المبنى بما يحقق عائدًا لصيانته والحفاظ عليه (١) .

٥- الأهمية الانشائية :

المقصود بذلك أنه إذا كان هناك مبنى يعتمد عليه المبني الآخر إنشائياً فيجب الحفاظ عليه ، فعلى سبيل المثال المبني السكني الملحق لسبيل وكتاب عبد الرحمن كتجدد بشارع المعز إذا ما أزيل هذا المبني فإنه بهذه مبني السبيل بالانهيار (٢) . لذلك يجب الحفاظ عليه وصيانته مثله كمثل المبني الآخر - انظر شكل رقم (٤٩) .



شكل رقم (٤٩) يوضح مبني السبيل الآخر ويلاصقه مبني السكنى القديم .

-
- ١- مفهوم الحفاظ العمارات للمباني و المآذق ذات القيمة - دراسات في التجربة الالكترونية - أ.م.د. محمد الله احمد العريان .
 - كلية التخطيط الاقليمي العثماني - جامعة القاهرة - عن كتاب مذكر كلية الفنون الجميلة ١٩٩١ م .
 - ٢- تم اقتراح الاشتراطات الواجب توافرها في اختيار المبنى ذو القيمة بعنوانة أ.د/ يحيى الزيني ، وأ.د/ صالح زكي سعيد .

٣-١-٢- أساليب رفع وتسجيل المباني الأثرية ذات القيمة المعمارية والتراثية :

الهدف من التسجيل :

إن الهدف من تسجيل المبنى الأثري هو تحويله إلى مجموعة من وثائق يمكن استخدامها في كل النواحي العلمية سواء كانت دراسات معمارية أو تاريخية أو حضارية أو استغلالها في أغراض الترميم والصيانة للأثر (١) .

وهناك طرق مختلفة متعددة في تسجيل المباني الأثرية و كل من هذه الطرق لها أسلوب في العمل وأدوات خاصة يتم استخدامها . ومن النطرق المتعددة في التسجيل الرفع الفوتوغرافي والرفع المساحي والرفع اليدوي والرفع الفوتوغرافي .

وفيما يلي سيتم عرض هذه الطرق وأسلوب العمل بها :

١- التسجيل الفوتوغرافي لمباني الأثرية :

مقدمة :

إن التسجيل الفوتوغرافي يلعب دوراً هاماً في توثيق المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وأيضاً المباني الأثرية حيث أنه يسجل المبنى تسجيلاً دقيقاً ، ويمكن لها التسجيل حفظه على أسطوانات الليزر بالكمبيوتر ، و يعبر هذا التسجيل وثيقة غير قابلة للتلف مع مرور الزمن .

وقد تم أول تسجيل فوتوغرافي Photogrammetry سنة ١٨٦٧ م وهو تسجيل لمباني القرن التاسع عشر الأثرية . و التسجيل الفوتوغرافي بصفة عامة يستخدم في عمل الدراسات الخاصة بترميم المباني الأثرية وكذلك توثيق التراث العمارة (٢) .

وعن هذا التسجيل يحقق لنا دراسة و تقييم الفتوحات الزمانية المختلفة للمبني الأثري و التغيرات التي قد يتعرض لها ، وتفيد أيضاً في الدراسة خطوط المبني الرأسية و الأفقية و اتزان المبني إنشائياً وهذا مطلوب في صيانة و ترميم الأثر . و يعبر التسجيل الفوتوغرافي من أكثر الأساليب دقة و سرعة وبساطة في تسجيل التفاصيل الدقيقة .

١ - دراسة تحليلية لتحسين مسار عماراتنا المعاصرة للارتفاع بالقاهرة الإسلامية - د . احسان زكي دردير - المؤشر العلمي الأول لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة - ١٤ مايو ١٩٩١ م - صفحة رقم ٢٨٣ .

2 - Manual of Photogrammetry - Fourth Edition - American Society of Photogrammetry - Chester C Slama - 1980 - Page 810 .

وهذا التسجيل لا يترافق فقط على تسجيل المبنى الآثري ولكن يستخدم في تسجيل المبادين والشوارع والمواقع التاريخية . وبذلك يمكن الاستفادة منه في دراسة التخطيط الحضري للمواقع التاريخية . وهذا المنتج من الرسمومات يكون في صورة مساقط أفقية وقطعات وواجهات وكوتورات للعقود والأقوية (١) . وتحصل درجة الخطأ في دقة التسجيل للرفع الفوتوغرافي ما بين ١ سم إلى ١٥ سم .

ويستخدم التسجيل أيضاً في الدراسات الأثرية ، ومن أمثلة تسجيل المباني الأثرية بقاعة العصور الوسطى تسجيل وتوثيق بيت السحيمي (ائز رقم ٣٢٩) والذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٦٤٨ م ، ويقع بشارع بحارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع العز بحي الجمالية . وقد حللت أعمال التسجيل والتراث المساقط والواجهات والقطعات المعمارية ، وتسجيل دقيق لنذر حارف والعاصر المعمارية .

ويستخدم في الرفع كاميرات Wide - Angle ذات بعد بورى يتراوح بين ١٠٠ سم إلى ١٥٠ سم . وبهم إخراج الرسمومات في صورة مساقط أفقية وواجهات وقطعات بمقاييس رسم ١٠٠/١ ، ٥٠/١ ، التفاصيل بمقاييس رسم ٢٠/١ ، ١٠/١ .

والرفع الفوتوغرافي نوعين نوع يدوى Manual و نوع بالكمبيوتر Computer وسيتم شرح النوعين فيما يلى :

١ - Manual of Photogrammetry - Fourth Edition - American Society of Photogrammetry - Chester C Slama - 1980 - Page 813, 814, 817.

٢ - مشروع توثيق وترجمة بيت السحيمي - مجلة عالم البناء - العدد رقم ٢٠٠ - مارس ١٩٩٨ م .

أ- الرفع الفوتوغرافي اليدوي:

يتم في هذا النوع من ارتفاع التقاط صورتين لواجهه المبنى الأخرى بكاميرتين يتم تثبيتها على حامل تصوير لففي المسافة بينهما حوالي ١ متر ، ويراعى أن يكون البعد البؤري لكل من الكاميرتين فيما بين ١٠٠ مم إلى ١٥٠ مم . تم توضع الصورتين في جهاز خاص يسمى Manual Photogrammetry وتم النظر من خلال عدستي الجهاز على الصورتين ويتم توقيع الرسم يدويا . ويمكن التحكم في مقاييس الرسم من خلال العدستين والتدريع بالجهاز .

ب- الرفع الفوتوغرافي بالكمبيوتر:

يستخدم في هذا الرفع نفس الكاميرات المستخدمة في الرفع اليدوي إلا أن توقيع الرسم يتم بالكمبيوتر ، وفي هذه الحالة يستخدم جهاز الكمبيوتر من خلال برامج متخصصة تحتوى على الموديل والتوجيه في الأبعاد الثلاثة ، ومن هذه البرامج Arc/Info وبرنامج Auto Cad وبرنامج Micro Station وبرنامج Stereo ، ويستخدم مع هذه البرامج لوحة رسم تسمى digitizer - Stereo ، ويستخدم جهاز كمبيوتر ذو مواصفات خاصة من حيث الذاكرة وسعة المايندسك وسرعة الجهاز . ويتم إخراج الرسم حسب مقاييس الرسم المطلوب - انظر شكل رقم (٥٠) .



شكل رقم (٥٠) بروضح تسجيل بالكمبيوتر لمبنى ذات القيمة بمقياس رسم ٢٠٠/١

ومن ثنيات استخدام الرفع الفوتوجرافي بالكمبيوتر:

- ١ - اختصار الوقت اللازم للرسم وخاصة في المباني التي تميز بالكثير في الزخارف وفتحات الأبراج والشياطيك .
- ٢ - اختصار المساحة الالازمة للتحزير فبدلاً من تخزين كميات ضخمة من اللوحات وتكون عرضه مختلفاً فإن التخزين بالكمبيوتر يكون على اسطوانات تستوعب كميات هائلة من الرسومات والمعلومات في حيز ضيق ويمكن أيضاً عمل نسخ إضافية منها يتم الاستفادة منها في عدة جهات .
- ٣ - إمكانية التغيير والتعديل السريع في الرسومات دون إعادة رسم اللوحات من جديد ففي هذه الحالة يتم عمل التعديل وطبع الرسومات على الطباعة .
- ٤ - يمكن حساب أي أطوال أو مساحات بقعة متاهية وهذا يسهل عمل دراسة ترميم المبنى الأخرى (١) .

٤- الرفع المائي:

وفي هذه الطريقة أحد معايير للمبني باستخدام ميزان القامة والتوبوليت مع تحديد نقطة ثابته في الموقع مثل روبر أو بنوعة الصرف الصحي ومنها يتم تسلسل المعايير داخل المبني وخارجيه ويكون البناء عادة بالدور الأرضي ثم باقي الأدوار .

٥- الرفع المدوى:

ويمكن فيها أحد مقاسات للمبني أفقياً ورأسيّاً وذلك جمجمة الفتحات من أبواب وشياطيك وأيضاً الزخارف ويتم ترقيم هذه المقاسات في صورة رسومات من مساقط أفقية وواجهات وقطاعات . ويتم أيضاً ترقيم شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي .

٦- أسلوب الرفع والتسجيل الفوتوجرافي للمبني الأخرى :

هذا الأسلوب يُراعى فيه استخدام كاميرا ذات مواصفات معينة ، وأخذ نقاط من زوايا معينة سواء كانت نقاط داخليّة أو خارجيّة . ويراعى طبع الصور على ورق مقاسات معينة ، وعرضها مرفقة بمدخل به معلومات عن الصور . ويجب تصنيف الصور إلى مجموعتين لصور الأجزاء المسليمة للمبني ومجموعة لصور الأجزاء التالفة من المبني - انظر جزء الملاحق صفحة رقم ٣٦٩ .

٣ - مثال لتسجيل وتوثيق المباني ذات القيمة والمسجلة من بلاد العالم (فرنسا) .

من أهم أمثلة بلاد العالم للحفاظ على التراث مثال تسجيل المباني ذات القيمة التاريخية بفرنسا . وعني سبيل المثال نعرض أسلوب للحفاظ يعتبر من أهم الأساليب للتعامل مع المباني والموقع التاريخية وهو تسجيل المبني تسجيلاً دقيقاً وتفصيلاً يمكنا من المرجع إليه في حالة الترميم أو إعادة البناء .

والمثال الذي سنعرضه هو توثيق وتسجيل مباني مدن فرنسا الشهيرة برج عمرها حوالي ١٥٠ - ٢٠٠ سنة ومسجلة بعدة مجلدات تم طبعها بفرنسا خلال الأعوام ١٨٢٥ - ١٨٣٦ م . وقد روعى ذكر اسم المعماري وتاريخ البناء ووصف لكل مبني وتوثيقه بالرسومات المعمارية موضحاً عليها الزخارف وانقاصه العماري (١) .

وقد تناول الكتاب هذه المباني بطريقة مهنية توضيحية حيث تم تصنيف المباني وتقسيمها حسب نوعيتها كالتالي :

- ١ - مباني دينية RELIGIEUX .
- ٢ - مباني إدارية ADMINISTRATIFS .
- ٣ - مباني قضاء JUDICIAIRES .
- ٤ - مباني تعليمية INSTRUCTION .
- ٥ - مباني صحية SANITAIRS .
- ٦ - مباني خدمات UTILITE PUBLIQUE .
- ٧ - مباني أمن SURETE PUBLIQUE .
- ٨ - مباني أثرية MONUMENTS PUBLIQUE .
- ٩ - مباني جنائزية FUNERAIRES .
- ١٠ - مباني متعددة MIXTES .

والمثال الذي سترره من المثلث الأول PREMIER VOLUME هو مبني قوس النصر بمدينة مارسيليا بفرنسا ARC DE TRIOMPHE وهو من التصنيف رقم ٨ الذي يضم المائة الأولى .


وقد تم تناول هذا المثال بالرسومات التي تحتوي على موقع عام للشارع والميدان الذي يقع فيه قوس النصر ومستطيل افقي للمبني وكذلك الواجهات والقطاعات موضحاً عليها الزخارف والتماثيل وكافة العناصر المعمارية بدقة ووضوح - انظر شكل رقم (٥١) ، (٥٢) .

ويرجع تاريخ إنشاء مبني قوس النصر لعام ١٨٣٢م وقد صممه المعماري الفرنسي بوشيه دي روبيه PLACE DE LA PORTE D'AIX ميدان بوش دايس BOUCHES DU RHONE


بالقرب من ميدان البناجون PLACE PENTAGONE .

واعلا القوس يوجد عدد أربعة تماثيل لرعماء فرنسيين مدرونة أحياهم تحتها ، وكذلك لوحات جدارية بارزة تتضمن الانتصارات والمعارك الفرنسية واصفها معركة هليوبوليس BATAILLE D'HELIOPOLIS .

وأبعاد مبني القوس حوالي ١٢٨٢٠ متر وارتفاعه حوالي ٢٢ متر ، وهو مبني من الحجر وجدراته مكسوة بالرخام وبه أسمدة تعلوها نيجان وكرانيش مزخرفة (١) .



شكل رقم (٥١) واجهة بني قوس النصر بمدينة مارسيليا بفرنسا .



شكل رقم (٥٢) مخطط المبنى لبني قوس النصر بمدينة مارسيليا بفرنسا .

٣-٤ الحفاظ على التراث المعماري بالقاهرة التاريخية بتسجيل المباني ذات القيمة المعمارية وغير المسجلة .

القاهرة التاريخية هي منطقة مساحتها حوالي ٢٨ كيلومتر مربع وتحتوى على قائمة من أهم محميات الآثار الإسلامية في العالم وبعثر المحيط والنسبى العمرانى القديم حول هذه الآثار بنفس أهمية الآثار نفسها حيث أن توأمة الآثر في محيط لا ينالها معه يؤدي إلى تضليل قيمته الفنية .

ومنطقة القاهرة التاريخية تعتبر معبئتها وشوارعها وأرصفتها عن مجتمع وأسلوب حياة معينة وحضارة استمرت خلال الألف عام الماضية .

لذلك كان من الضروري الحفاظ على النسبى العمرانى للقاهرة القديمة كما هو كلما أمكن ذلك . ومن أهم مقومات النسبى القديم للقاهرة هو المباني التراثية القديمة التي تتوضع وتغير عن سامى بالقاهرة من حقبات تاريخية وأسلوب حياة لهذا كان من الضروري تسجيل النسبى عاصمة العمرانى والمباني ذات القيمة المعمارية في هذا النسبى العمرانى . ومعظم المباني التراثية في القاهرة يجب الحفاظ عليها بالرغم من كون معظمها مباني بسيطة ولكنها تتواءم مع المنطقة التاريخية وتتواءم مع الآثار بهذه المنطقة .

ومعظم هذه المباني يزدوج أعمارها بين ٥٠ - ١٥٠ عاماً إلى حوالي ١٥٠ عام وفي الواقع يلزم تسجيل كل هذه المباني بصفة عامة لأنها تحمل أسلوب معين في الإنشاء حيث أن أغلبها تم بناؤه بواسطة الخواص الخجورية والأسقف الخشبية .

أقسام المباني التي تصلح أن تسجل في قائمة الآثار ونبلة تاريخية عنها :

هناك العديد من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية التي تصلح أن تسجل في قائمة الآثار وقد قام الباحث باقتراح مبانى ذات قيمة معمارية وتراثية تصلح أن تسجل في قائمة الآثار جاءت وفقاً للادلة أدلة الآثار الواجب توافقها في اختيار المبنى ذي القيمة المعمارية والتراثية .

وهذه المباني عبارة عن بيوت سكنية جاالت نتيجة تطور للظروف الاجتماعية والإconomicsية والسياسية أثرت على شكلها من عدة أوجه مختلفة .

هذا وقد قام الباحث مع مجموعة من الباحثين وطلبة البكالوريوس بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر خلال الفترة من ١٩٩٠ م حتى عام ١٩٩٦ م بتسجيل العديد من البيوت التراثية في منطقة القاهرة التاريخية .

وعلى مدار السنتين سنتين أمكن لباحث حصر معظم المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية في منطقة القاهرة التاريخية .

وقد امكن للباحث استخلاص ما تم حصره من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية الهامة بمطفلة القاهرة التاريجية وقام بعرضها بصورة مرتبة ومنظمة جاءت مرتبة ترتيباً تاريخياً .

والجدول الثاني يوضح أنماط البيوت وعنوانها وتاريخ بنائها وعدد أدوارها ، وعدهما كما بالجدول ٣٥ يبيان ذا قيمة معمارية وتراثية .

وقام الباحث بتوريقها على خريطة القاهرة التاريجية - انظر شكل رقم (٥٣) .

وبالرجوع لجزء الملحق صفحة رقم ٢٧٣ يمكن التعرف على المزيد من البيوت ذات القيمة المعمارية والتاريخية بقاهرة العصور الوسطى بصورة أكثر تفصيلاً وإيضاً حما موضحة بالرسم والشرح .

أيضاً قام الباحث بإعداد قائمة لبعض المباني ذات القبة المعمارية والتاريخية الهامة التي تقع خارج نطاق القاهرة التاريجية وتقع داخل جمهورية مصر العربية - انظر جزء الملحق صفحة رقم ٢٨٧

١- ثبت دراسة مدبلج ذات القيمة المعمارية والتاريخية بالقاهرة التاريجية تحت اشراف د. صلاح زكي سعيد .

مسلسل	اسم البيت	عنوانه	تاريخ بناؤه	عدد الأدوار
١	ربع وقف العلماوي	١ شارع سوق السلاح - ميدان القبة	١٦٤٥م	أرضي + اول
٢	ربع الثانية	٢٠، ٢٢، ٢٦، ٢٨ شارع الثانية	١٦٥٦م	أرضي + ثلاثة
٣	حوش عثمان السكري	٢٠ شارع عفر الزخاري - الجمالية	١٧٩٠م	أرضي
٤	بيت المسن ساكتة	٥٠ عن الخليفة	١٨٤٠م	أرضي + اول
٥	بيت الكرساتي	٦ زقاق الكرساتي بالسروجية	١٨٤٠م	أرضي + دورين
٦	بيت باب الورزير	٥١ شارع باب الورزير	١٨٥٠م	أرضي + دورين
٧	بيت المغريت	١٥ درب الأشنة	١٨٥٠م	أرضي + دورين + بروم
٨	بيت المسووفي بلكسا	٩ عطفة درب الاتراك	١٨٦٠م	أرضي + اول
٩	بيت محمود عبد الوهاب سلام	١٦ شارع جامع العuman	١٨٧٠م	أرضي + اول
١٠	بيت القراءين	٤٥ درب القراءين - من ش باب الورزير	١٨٧٠م	أرضي + دورين
١١	بيت زرع الالوى	٢٠ شارع زرع الالوى - اول ش الثانية	١٨٧٠م	أرضي + دورين
١٢	بيت بالقرية	٥١ حارة القرية	١٨٧٥م	أرضي + اول
١٣	بيت عائشة العذور	٤٥ شارع الحمر	١٨٨٠م	أرضي + دورين
١٤	بيت طوالع النجوم	١ حارة الجزاز - من ش محمد عبده	١٨٨٠م	أرضي + ثلاثة
١٥	بيت الحنطة بلاده	١٦ حارة الشرهطوة	١٨٨٠م	أرضي + دورين
١٦	بيت عطفة يس	٤ عطفة يس	١٨٨٠م	أرضي + ثلاثة
١٧	بيت محمود ميزك	٢٢ شارع مختار بلكسا	١٨٨٠م	أرضي + دورين
١٨	بيت الفصر	٥ درب القصر من ش المغاربين	١٨٨٠م	أرضي + اول
١٩	بيت الترى	٦ حارة محمد الشرى	١٨٨٠م	أرضي + ثلاثة
٢٠	بيت الخضرى	١٠ أشارع لغيرنوى	١٨٨٥م	أرضي + ثلاثة
٢١	بيت عاطف اسماعيل	١ حارة عاطف اسماعيل من ش الخواامية	١٨٨٥م	أرضي + ثلاثة
٢٢	بيت حسون فناوى	٢٧ شارع مختار بلكسا	١٨٨٩م	أرضي + اول
٢٣	بيت احمد ماهر	٥٥ شارع احمد ماهر	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٢٤	بيت حيدران نهاد مصلي	١٧ شارع هضان قوموسلى	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٢٥	بيت الشيخ محمد الزبرى	٣ حارة الجزاز	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٢٦	بيت الشيخ محمد الزبرى	٥ حارة الجزاز	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٢٧	بيت العزيزين	١ زقاق القصر - ناصية حارة المدرسة	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٢٨	بيت السعد محمد ورده	١١ في حارة المندسة	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٢٩	بيت الشويخ عليش	١٣ حارة المدرسة	١٨٩٠م	أرضي + اول
٣٠	بيت الدرنالى	٧ عطفة درب الاتراك	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٣١	بيت عطفة يس	٢٢ حارة القرية	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٣٢	بيت محمد عبد الواحد العقاد	٥ حارة منان من شارع المغاربين	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٣٣	بيت حسن محمد على	١٨ شارع ابراهيم بك	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٣٤	بيت الحاج سعيد	٤ موقعة عصفور من شملكة عصبة	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٣٥	بيت بولاد سكر (الخطى)	٦ درب القراءين ناصية شارع الحمر	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٣٦	بيت عبد الحميد عباس	٢٨ شارع جامع العuman	١٨٩٠م	أرضي + دورين
٣٧	بيت ابو الحسن	٢ درب القاش ناصية شارع الحمر	١٨٩٥م	أرضي + اول
٣٨	بيت الترى	٣ شارع ابراهيم بك من املكة صنفية	١٨٩٥م	أرضي + اول
٣٩	بيت الشرقاوى	٤ في شملكة هوش الشرقاوى	١٨٩٥م	أرضي + دورين
٤٠	بيت حسن الدنى البقى	٦ حارة احمد يكن بلكسا	١٩٠٠م	أرضي + ثلاثة
٤١	بيت سوق السلاح	١٥ حارة احمد يكن بلكسا	١٩٠٠م	أرضي + دورين
٤٢	بيت التراوى	١٠ شارع البيطار	١٩٠٠م	أرضي + دورين + بروم
٤٣	بيت الدوتفلى	٤ حارة سيد الدوطي - زقاق العفري	١٩٠٠م	أرضي + ثلاثة
٤٤	بيت القرى	٥ حارة القرية - خلف ربيع رضوان	١٩٠١م	أرضي + دورين
٤٥	بيت ورقة الحاجة فاطمة مكاوى	١٩ حارة الدغشري	١٩٠٢م	أرضي + ثلاثة
٤٦	بيت سوق السلاح	١٢ حارة احمد يكن بلكسا	١٩٠٥م	أرضي + دورين
٤٧	بيت القلة (حسن راقد)	٩ شارع فرافعى - ميدان القبة	١٩١٠م	أرضي + اول + ٢ بروم
٤٨	بيت فاطمة النبوية	١٥ شارع فاطمة النبوية	١٩١٠م	أرضي + دورين
٤٩	بيت سوى السلاح	١٨ حارة احمد يكن بلكسا	١٩١٠م	أرضي + دورين
٥٠	بيت تسمجر	٦٦ شارع تسمجر	١٩١٠م	أرضي + دورين
٥١	بيت المعلم محمود طه	٤ عطفة المسلاوى	١٩١٠م	أرضي + ثلاثة
٥٢	بيت المستوفى القديم	٢١ شارع الدواوينية من شارع القرية	١٩١٠م	أرضي + اول





شكل رقم (٥٢) خريطة المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية.

٣-٥ شرح أمثلة للمباني ذات القيمة التي يقع تسجيلها بالقاهرة القديمة :

بعد عرض البيوت ذات القيمة بالقاهرة القديمة وأماكنها على الخريطةتناول بالشرح أربعة أمثلة من هذه البيوت شرحاً تفصيلياً تناولت الفكرة التصميمية والإنسانية ومعاجنة الواجهات والعناصر الزخرفية والنفيه .
وفيما يلى عرض مفصل لكل بيت نبدأ ببيت عائلة الغندور :

٤- بيت السيدة عائلة الغندور :

يقع البيت بمنطقة القلعة بشارع الحمر ويحمل رقم ٤٥ ، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٨٨٠ م ، والبيت يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية ، والدور الأعلى بالبيت يغير دوراً مستحدماً على الباب وقد تم إزالة دورين من البيت بعد زلزال أكتوبر ١٩٦٣ م (١) - الفنر شكل رقم (٤) .




شكل رقم (٤) يوضح موقع البيت بشارع الحمر وواجهته المعلنة على الشارع .

(١) بحث لأستاذ الدكتور / صلاح زكي، سعيد بالمؤتمر الدولي للمعماريين ١٩٩١م تحت عنوان :


"Apartment Houses of 19th. & 20th. Centuries in Old Cairo"

الدور الأرضى عبارة عن محلات منها عدد ٢ تطل على شارع الحجر و محل يطل على حارة المدرسة وبقية الدور الأرضى مخازن . أما الدور المتكرر فيتكون من وحدة سكنية واحدة تتكون من حجرة نوم رئيسية وحجرة نوم صغيرة وصالة معيشة مركبة وحجرة معيشة صغيرة وحجرة لاستقبال الضيوف ومطبخ وحمام ودورة مياه وسرفيس للخدمين وللوحدة مدخلان من قراغ السلم مدخل يفتح على صالة المعيشة المركبة ومدخل يفتح على حجرة استقبال الضيوف ، ويرجح بحجرة المعيشة المركبة متبربة من الخشب المطرط يطل على شارع الحجر ، أما حجرة المعيشة المركبة فتحدر كفراغ متعدد الأغراض وتضاء عن طريق نور (١) . يوجد بالدور المتكرر مترين أحدهما يفتح عليه صالة المعيشة المركبة وحجرة النوم الصغيرة ، والآخر يفتح عندها المطعم والنوم الصغيرة الأخرى ومنطقة الخدمة . انظر شكل رقم (٥٥) وشكل رقم (٥٦) .

٣٠٠ قدم




شكل رقم (٥٥) يوضح مسقط أفقى الدور الأرضى والدور المتكرر لبيت العندور .




شكل رقم (٤٨) واجهة بيت العبدور المطلة على شارع الحجر .

أما الواجهة فهي على الطراز الإسلامي المتأثر بالطراز الأوروبي وقد عربلت المكونات في الواجهة الامامية بالمشيرية لغرض الحصوصية فنجد هنا في المسقط الأفقي بلكتها في الواجهة عبارة عن مشيرية بها حره بارز للخارج يوضع به الأواني الفخارية - انظر شكل رقم (٥٧) .



شكل رقم (٥٧) يوضح تفصيلة في مشيرية بيت الغندور المنظلة على شارع الحجر .

من الملاحظ أن الدور الثالث فوق الأرضي قد تم عمل بلكونة مكشوفة به على الجانبين وفي المتصف بلكونة بها مشربية وعقود خشبية تعلوها كورنيش .
البيت من الخواص الخاملة الحجرية ، والأسقف من الخشب المغطى ب بلاطات حجرية . والعقود الخشبية والمشربية بالواجهة محمولة على كابولي من العروق الخشبية .
يوجد محل في ركن البيت عرلخت فتحة الباب بعقد وباب من الخشب المشغول وقد استبدل الجزء السفلي من الباب حديثاً بباب صاج معراج - انظر شكل رقم (٥٨) .



شكل رقم (٥٨) يوضح واجهة المدخل بيت عائشة الفنتور وتفصيله بالعقد .


كذلك هناك كورنيش خشبي أعلى كل مشربية في كل دور من الأدوار في البلكونة المتوسطة .
ويوجد أعلى مدخل البيت كورنيش من الفرنصات ذات بروزات مختلفة ، وكورنيش آخر من حرف أعلى آخر دور (١) .

١ - بحث للأستاذ الدكتور / صلاح زكي سعيد بالمؤتمر الدولي العالمي للمعماريين ٩٤م تحت عنوان : "Apartment Houses of 19th. & 20th. Centuries in Old Cairo"

٢- بيت القربي :

يقع البيت معلقة الدرج الأخر بالقرب من باب زويلة ويحمل رقم ٥ حارة القربي خلف ربع رضوان بك والاستعمال الأصلي للمنبى هو سكى تمارى . ويرجع تاريخ بناء البيت إلى عام ١٩٠١ م وحالة البيت سيئة وتحتاج لاعمال الترميم .

يتكون البيت من ثلاثة أدوار سكنية ، الدور الأرضي يتكون من وحدة صغيرة وعشرين صغيرين يطلان على حارة القربيه - انظر شكل رقم (٥٩) وشكل رقم (٦٠) .





شكل رقم (٥٩) يوضح الموضع العام لبيت القربي .




شكل رقم (٦٠) يوضح
بيت القربي من جهة ربع
رضوان بك .

اما الدورين الاول والثانى فكل منهما يتكون من وحدة سكنية واحدة . وتحتوى المسقط الأفقى للدورين من صالة مركبة تفتح من فراغ السلم . وهذه الصالة المركبة تفتح على حجرة الضيوف والمقدى وعلى العيشة العائلية . بالوحدة ثلاثة حجرات للنوم جميعها يفتح على العيشة العائلية - انظر شكل رقم (٦١) .



شكل رقم (٦١) يوضح مسقط الندور الأرضى والثكنر لبيت القرى .

المحجرات التي تطل على الشارع بها مشربيات مصنوعة من الخشب احترط الدقيق وبها صلف حشية بخمسية تفتح إلى الخارج . ويرجع ذلك بالمشريعة حزء ياز للخارج توضع فيه الأواني الفخارية الخاصة بالشرب والواجهة على الطراز الإسلامي الأندلسى وهذا الطراز يعتصر السائد في هذه الفترة - انظر شكل رقم (٦٢) وشكل رقم (٦٣) .




شكل رقم (٦٢) يوضح
بعض المشربيات المطلة على
حارة القرية .



شكل رقم (٦٣) يوضح واجهة بيت القرى المطلة على حارة القرية .

تحتوى واجهة البيت على عدد ٦ مشربيات تطل على حارة القرية . حجرة المقعد بالدور الأول تفتح على بلکونة واحدة كبيرة بارتفاع معدنى منحنى في المستوى الأفقى أما حجرة المقعد بالدور الثانى فتفتح على عدد ٢ بلکونات صغيرة بعض مواصفات الكبيرة . بلکونة الدور الأول تحتوى على عمودين على جانبى البلکونة بالإضافة إلى أن البلکونة ذات فتحة مستوية . أما بلکونة الدور الثانى فيه عقبان بثلاثة أعمدة على الطراز الإسلامى الأنجلوسى - انظر شكل رقم (٦٤) .



شكل رقم (٦٤) يوضح بلکونة الدور الاول والثانى لبيت القرى .


البيت من الحوائط الخاملة الخجورية أما الأسقف من العروق الخشبية . والمشربيات المنطلة على الشارع مسورة على كواكب خشبية مغطاه بالواح خشبية .

الوحدات الزخرفية بالجزء السفلى من المشربية بالدور الأول أدق تفصيلا وأصغر حجما من الدور الثانى . العقود بالواجهة على الطراز الأنجلوسى المزخرف بالوحدات الخصبة والخشبية . ويوجد أعلىها كورنيش من الوحدات الخصبة (١) .

١- بحث للأستاذ (دكتور) ملاح زكي سعيد بالتزقر الدولى العالى للمسارعين ١٩٩٣ تحت عنوان : "Apartment Houses of 19th. & 20th. Centuries in Old Cairo"



دكـل رقم (١٥) يوضح المـشـريـات بـوـاجـهـةـ بـيـتـ الشـرـقـاـ.




٣- بيت زرع النوى:

يقع البيت بشارع زرع النوى والسباعية بباب الرحمى . ويرجع تاريخ بناء البيت الى عام ١٨٧٠ م . وشكل موقع البيت غير منتظم كما يظهر بالخرائط نظراً لأنه يقع عند تقائه شارعين .
يتكون البيت من دور أرضي ودورين علوين ، الأرضي عبارة عن محلات تجارية والأدوار العلوية يتكون
الدور فيها من وحدتين سكنيتين - انظر شكل رقم (٦٦) ، شكل رقم (٦٧) .



شكل رقم (٦٦) يوضح الموقع العام لبيت زرع النوى .




شكل رقم (٦٧) يوضح
واجهة البيت المطلة على
شارع السبع .

كل وحدة بها صالة تؤدي إلى حجرة الضيوف من جهة والجهة الأخرى تؤدي إلى حجرات النوم .
الصالات المزوجة بالوحدات تطل على الشارع .


الوحدة الكبيرة لها مدخل واحد يؤدي إلى صالة المدخل ، وفي الجهة المقابلة لصالة المدخل يوجد حجرة ضيوف كبيرة تفتح على حجرتين نوم (١) .

فتحات الشبابيك التي تطل على شارع البناء يازرة للخارج وبها مشربية مستديرة .
سلم البيت الرئيسي يوجد بالخلف وعلى شكل حرف تا كبير .
السلم له بئر كبير حوالي 5×5 متراً يستخدم لعرض الإضاعة والتهوية لمدخل الوحدات السكنية وصالة التوزيع - انظر شكل رقم (٦٨) ، شكل رقم (٦٩) .




شكل رقم (٦٨) يوضح مسقط أفقى سور الأرضي لمتر زرع النوى .

١- بحث للاستاذ الدكتور / صلاح زكي سعيد بالمؤتمر الدولي العلني للمعماريين عام ١٩٩١م تحت عنوان :
"Apartment Houses of 19th & 20th Centuries in Old Cairo"




شكل رقم (٦٩) يوضح مسقط افقى ان سور الاول لبيت زرع النوى .

يوجد عدة تكسيرات مائلة بالواجهه تعطيها نوع من التشكيل الجميل الذي يميز الواجهه . تم معالجة الثلائة أدوار على الطراز الرينسانسي المعاصر حيث أن الفتحات المستديرة تظهر في المخلات والمشربات المستديرة للوحدات السكنية - انظر شكل رقم (٧٠) .



شكل رقم (٧٠)
يوضح الفتحات المستديرة
واجهه بيت زرع النوى .

المشريات المستديرة بالواجهة تعطى البيت طابعاً مميزاً ، ونلتف من المشريات البارزة بالواجهة هو محبس طرض الخصوصية - انظر شكل رقم (٧١) .




شكل رقم (٧١) يوضح المشريات المستديرة بواجهة بيت زرع التوى .
الدور الأرضي مغطى بحجر خاص بالواجهات بينما الدورين العلوين بالواجهة يصاص باللون الطوبى .
يظهر بالواجهة أكثاف رأسية تنتهي بكورنيش يوضح مكان الإلادعة بالواجهة - انظر شكل رقم (٧٢) .




شكل رقم (٧٢) يوضح واجهة بيت زرع التوى .

٤- بيت القلعة :

يقع بيت القلعة بشارع الرفاعي رقم ٩ بقسم الخليفة ويطل على ميدان صلاح الدين ومسجد الرفاعي ، وقد تُبنى البيت حوالي ١٩٢٠ م ومالكه الأصلي الجنرال حسن باشا راشد ، والمعماري الذي صمم البيت هو المعماري الاورورى ARCHILE PATRICOLO وأنهى كان يعمل في النجدة المنظمة والمشرفة على مشروع إعادة تخطيط ميدان الرفاعي في فترة ما بعد الانتهاء من إنشاء مسجد الرفاعي ١٩١٢ م (١) . والمتزوج من الحوائط الحجرية الخاملة ويكون من دور أرضي يعلوه دور علوى بالإضافة إلى دورين بدوره - انظر شكل رقم (٧٣) : (٧٤) .




شكل رقم (٧٣) يوضح الموقع العام لبيت القلعة .



شكل رقم (٧٤) يوضح واجهة بيت القلعة على شارع الرفاعي .

(١) - المراحل الانتقالية لعمارة المسكن القاهري من القرن التاسع عشر - د/ عبد الشكور علي احمد عرب - بحث مقدم للحصول على درجة العالمية (المهندسة) - جامعة الازهر - ١٩٩٤ م .


يوجد سلم يربط الدور الأرضي بالدور العلوي ودور البدروم . وسلالم آخر يربط البدروم بالدور الذي أسفله ويعلو هذا السلم فراغ عبارة عن مtower لاصحاء وتهوية باقى الحجرات بالادوار العليا .
تعبر فكرة تصميم الدورين الأرضي والأول واحدة ، حيث أن الدور يتكون من صالة مستطيلة الشكل تحيط الدور طولها ١١ متراً وعرضها ٤ متراً تقريباً . وتحول هذه الصالة توحّد باقى العناصر من نوم وخدمة وحجرات الضيافة (١) - انظر شكل رقم (٧٥) .



شكل رقم (٧٥) يوضح المساقط الافقية لبيت القلعة .

١- بحث لالأستاذ الدكتور / صلاح زكي، معيد بالمؤتمر الدولي للمعماريين عام ١٩٩١ تحت عنوان :
"Apartment Houses of 19th. & 20th. Centuries in Old Cairo"


وتحتى الدور على أربعة حجرات نوم ومطبخ وحمام ودوره مياه وحجرتين للضيافة . أما دور البدروم فيحتوى على حجرتين للخدم وتلذث حجرات للحرفين ومطبخ وحمام ودوره مياه .
البيت ملاصق للحجار من الثلاث جهات ولذلك فإن إضاءة وتهوية الحجرات بالداخل تتم عن طريق تلذث مناور موزعة بالبيت بالإضافة إلى فراغ سلم البدروم - انظر شكل رقم (٧٦) .





شكل رقم (٧٦) يوضح مسقط افقى الدور الاول لبيت القنعة .

تعتبر واجهة البيت ذات نسب وتفاصيل دقيقة وجميلة ، وهي من الحجر المنظم وبها مشربٍ وشبيك خشبية دقيقة الصنع ، وبالواجهة زخارف حجرية دقيقة وجميلة التفاصيل .

يرجح بالواجهة مشربية كبيرة 4×4 متر بالدور الأول تطل على الشارع وتفتح على حجرة متعددة السيدات وهي مصنوعة من العروق الخشبية وبها حشوات من الخشب الخرط ، وبها ثلاثة مشربٍ صغيرة مستديرة بارزة إلى الخارج لوضع الأواني الفخارية بها - انظر شكل رقم (٧٧) : (٧٨) .




شكل رقم (٧٧) يوضح واجهة بيت القلعة على شارع الرفاuchi .




شكل رقم (٧٨) يوضح قطاع رأسى لبيت القلعة ، والمشربية الكبيرة .

يوجد كذلك بالدور الأول مشربية خشبية مستديرة تفتح على حجرة النوم ذات تصاميم دقيقة ونسب جميلة ، كذلك يوجد ثلاثة شبابيك من الخشب المطرد بالدور الأول يعلوها ثلاثة فتحات صغيرة - انظر شكل رقم (٧٩) .



شكل رقم (٧٩) يوضح المشربية الصغيرة من الخارج والكبيرة من الداخل .

يوجد بالدور الأرضي باب المدخل يعلوه فتحتين صغيرتين من الخشب المطرد ، وكذلك يعلوهما عقد حجري مدبب به زخارف حجرية ودرابزين من الحجر به زخارف حجرية مفرغة انظر شكل (٨٠) .



شكل رقم (٨٠) يوضح العقد المدبب لمسكونة بيت القلعة .

٢-٣ أعمال الترميم:

يأتى بعد أعمال التسجيل للمبانى الأثرية أعمال الترميم ، وهو من أهم أساليب التعامل مع المبانى الأثرية ولا يقتصر عه للحفاظ على التراث المعمارى والعمارى . ومفهوم الترميم هو محاولة إعادة المبنى إلى حالة أفضل مما هو عليه عن طريق العلاج والصيانة والترميم للمبانى الأثرية ، مع المحافظة على البيعة الحافظة للأثر من المؤشرات الضارة لضمان إطالة عمره وعدم تعرسه للتصدعات والتداعى .

وإن زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢م كان له دور أساسى فى توجيه انتشار المسئولين بالدولة لإنقاذ الآثار الإسلامية والقبطية ، حيث أن حوالى ١٩٧ مبنى أثري إسلامى وقبطى قد تأثروا بالزلزال وفي حاجة ماسة لأعمال الترميم (١) .

وفي هذا الباب نعرض لبعض الاتجاهات بلاد العالم في أعمال الترميم وتقنيات الترميم ومستلزماتها وكذلك تقييم بعض أعمال الترميم من خلال عرض فقرات من قوانين الترميم العالمية .

ويضم الباب أيضاً أساليب ترميم مواد البناء والخامات المستخدمة في المبانى الأثرية ، وعرض أمثلة لبعض الأعمال التي ثبتت في القاهرة القديمة عن طريق البعدات الأجهزية بالاشتراك مع هيئة الآثار المصرية .

وأخيراً نعرض الطرق والأساليب المختلفة لإعداد مشروعات ترميم المبانى الأثرية مع التوضيح بأمثلة من القاهرة القديمة .

وهذه الدراسات ثبتت من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة القاهرة القديمة التي قام بها الباحث لجمع المعلومات التي تفيد البحث ، وكذلك اشترك الباحث مع مجموعة العمل التي ظهرت لها كلية الهندسة جامعة الأزهر بناء على دعوة جنة الطوارىء بهيئة الآثار المصرية لإنقاذ الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة القديمة . حيث قام الباحث مع مجموعة العمل بإعداد التقارير الخاصة بمعاينة الأضرار التي حلت بالآثار وإعداد مشروعات الترميم اللازمة لها .

كذلك اعتمدت الدراسة على المراجع العربية والأجنبية والاطلاع على المكتبات والدوريات ، مثل مكتبة كلية الآثار ومركز ترميم الآثار بجامعة القاهرة ومكتبة الكتب النادرة بجامعة الأمريكية ، ومكتبة مركز تسجيل الآثار بالزنمالك .

وفيمما يلى نعرض بعض الاتجاهات ونظريات بلاد العالم في مجال الترميم :

(١) عن جريدة الأدرايم بتاريخ ١١/٦/١٩٩٢م - مقالة تحت عنوان بدء العمل في إنقاذ ٦٥ آثراً إسلامياً وقبطياً بالقاهرة .

١-٢-٣- التحاهات بلاد العالم في مجال الترجمة ونوعيّاته ومُشتملاته .

هناك ثلاثة اتجاهات للترجمة تعمل بها بلاد العالم مستناداً لها فيما يلي ، وكذلك ستتعرف على نوعيات مشاريع الترجمة ، وتعرض مُشتملات مشروع الترجمة والدراسات المطلوب إعدادها قبل البدء في أعمال الترجمة وكيفية إجراء هذه الدراسات .

١-٢-٤- التحاهات بلاد العالم في مجال الترجمة :

١- الأسلوب التحليلي (الأثرى) :

وقد عُرف هذا الأسلوب في بداية القرن العشرين ، وتطور في مؤتمر أثينا عام ١٩٣١م . وغير عنها الميثاق الإيطالي للترجمة عام ١٩٣٢م وقد تم وضع المبادئ الأساسية للأسلوب التحليلي في مؤتمر فينيسيا الثاني لخواص الآثار عام ١٩٦٤م ، ويعتمد الأسلوب على السماح بالأعمال التكميلية البسيطة فقط التي تضمن سلامة الأثر ولا الغنى عنها . وكذلك يهدف هذا الأسلوب إلى الحفاظ على كل الفترات التي مرت بانشاء الأثر وعدم تشوييه بإضافات خارجية .

ومن المبادئ الأساسية للأسلوب التحليلي للترجمة أنه يجب أن توقف أعمال الترجمة حيث يبدأ التحمس وأن أي إضافات جزئية ضرورية للأثر يجب أن تربط بالتكوين الأثرى وأن تحمل طابعاً عصرنا ، وأن إضافات العصور الأخرى المختلفة يجب الحفاظ عليها ، حيث أن وحدة الطراز ليست من هدف الترجمة . وأن الأجزاء التي يتم ترجمتها يجب أن تتوافق مع الأثر ولكن يجب تغييرها عنه حتى لا يصل الترجمة على تزييف المظهر التاريخي والأثرى للنص .

٢- الأسلوب التكاملي للترجمة الشامل :

يهدف هذا الأسلوب إلى إعادة لبراز المظهر الكامل للمبني في فترة انشائه الأولى أو في فترة مبنى من تاريخه وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تتحقق إعادة إقامة بعض العناصر على أساس الافتراض والمقارنة (١) .

(١) دليل إعداد مشاريع حفظ وترجمة الآثار - وزارة الثقافة - هيئة الآثار المصرية - إعداد د.م.م عصام احمد عبد الله و د.م.م علي غالب احمد غالب - ١٩٩١م .

٣- نظرية الترميم التقدي:

يندخل في هذا الأسلوب من العمل الإبداع الفنى للمعمارى والفنان وتحول الأعمال إلى عملية إبداعية تنتج إبداعاً فيها ، وبالنالى فإن السمة الواضحة لنظرية الترميم التقدي هي الافتقار من موقف الاحترام الكامل للأثرى العمارى كوثيقة تاريخية (وهو ما يميز الأسلوب التحليلي) إلى موقف التقييم التقدي له كائنات متغيرة أو مشورة .

وعلى هذا فإن الأسلوب التحليلي (الأثرى) للترميم هو الذى يحظى باستخدام واسع النطاق عند ترميم أهم وأثمن المبانى الأثرية الموجودة بالعالم .

٤- ١- نوعيات مشروعات ترميم الآثار :

تطلب مشروعات ترميم الآثار معرفة تامة بكل الوسائل التاريخية والمعمارية و الهندسية التي تخص الأثر ، وكذلك تحتاج إلى تفهم لأساليب ومناهج الترميم وكيفية التعامل مع مكونات الأثر .
وننقسم مشروعات الترميم وصيانتها إلى النوعيات التالية :

١- ترميم جزئى :

وهذه النوعية من الترميم تختص بدراسة أعمال معينة كتأثير المياه الجوفية أو السطحية أو الرطوبة على الأثر وال موقف الإنساني لعذارى المبنى وأعمال الإضاءة وبقية الأعمال التي يحتاجها الأثر .
وهذه الدراسات بهدف تحديد الحصول العلمية والهندسية لمعلنة الأضرار الحالية أو المتوقعة ومقدرات جديدة لأعمال تكميلية قد يتطلبها الأثر فيما بعد .


٢- ترميم شامل :

وينطلب الترميم الشامل اشراك العديد من التخصصات في الحالات المصورة ، حيث أنه يحتاج إلى أكثر من دراسة لأكثر من مجال ترميمى .

٣- فك وإعادة البناء :

يتعذر في بعض الحالات تفكيك الحلول الهندسية للترميم وقد يضطر المترمم إلى الفك وإعادة البناء .
وهذا الحل نجحاً إليه في الضرورة الفخرى حيث أنه لا يكون هناك حل غير ذلك ،
ومن أمثلة هذه الأعمال فك وإعادة تركيب المعابد الفرعونية التي غمرتها المياه بعد إنشاء السد العالى .

و كذلك للجأ إلى الفك وإعادة التركيب في أعمال التطوير كشق الشوراع وتوسيع الميادين ومن أمثلة ذلك بالقاهرة القديمة أعمال ذلك وإعادة بناء زاوية فرج بن برقوق (الرقم ٢٠٢) والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام ١٤٠٨م والتي تمت في توسيع هذا القرد وذلك لتوسيع الساحة المؤجرة أمام باب زويلة بشارع أحمد منهر - انظر شكل رقم (٨١) ، شكل رقم (٨٢) .



شكل رقم (٨١) يوضح زاوية فرج بن برقوق قبل عملية الفك وإعادة البناء (١) .

١- صورة لذكرى مسول زاوية فرج بن برقوق، قبل عملية الفك وإعادة البناء - مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية عام ١٩٩٧م .




شكل رقم (٨٢) يوضح زواية فرج بن برقق أثناء عملية الفك وإعادة البناء (١) .

ويجب أتباع الخطوات الآتية في حالة الفك وإعادة البناء :

- يجب عمل دراسة متكاملة ودقيقة عن الوضع الراهن للأثر من أعمال الرفع المعماري والتسجيل القوتوغرافي .
- يجب عمل نظام لترقيم قطع المني يحدد أماكنها ويوقع على الرسومات . انظر شكل رقم (٨٣) .

١- صورة لكتاب سود، لرواية فرج بن برقق أثناء عملية الفك وإعادة البناء - مكتبة الكتب النادرة بجامعة الامير بحيرة عام ١٩٩٧ م .



شكل رقم (٨٣) يوضح ترقيم القطع ونوعية المونة لمشروع الفك وإعادة التركيب .

- ويجب مراعاه عدم تشويه أو إضرار بالقطع المرقبة والحافظة عليها . ويجب أيضاً توقيع القطع على كافة الرسومات بحيث يظهر رقم القطعة الواحدة في رسومتين مختلفتين مثل المساقط والواجهات .
- يتم عمل جدولة لتوصيف القطع المرقمة قبل عملية الفك ، يتم فيه تحديد رقم القطعة ومواصفاتها وتوصيفها من ناحية الحصانص الهندسية (الشكل ، الاتجاه ، المقاسات) والطبيعة والكيميائية ، وبفضل قسم الأجزاء المراد فكها إلى مناطق لتسهيل العمل .
 - يجب تخزين القطع تخزيلاً صحيحاً بعيداً عن أي تأثيرات ضارة مثل الرطوبة أو الانهيار أو التلوث .
 - قبل عملية فك الزخارف أو المفرصات أو الخلبات يجب عمل فورم وقوالب لكافة القطع ويراعى أن تكون الفرم من مادة قوية وحساسة ويجب تسليح الفرمالب وتقويتها .
 - يجب اختيار القطع المذكورة أولاً بأول وذلك لاستبدال التاليف منها بنفس مواصفاته .
 - تبدأ إجراءات عملية الفك من أعلى الفك العلوي فمدماك هذه بالإضافة إلى أنه يجب تغليف القطع أثناء تخزينها وحتى تخزينها ويراعى ذلك أيضاً أثناء إعادة التركيب .
 - يراعى توصيف القطع توصيفاً دقيقاً بحيث توضح علاقة التحاليف للقطعة المرقمة ما على كينها وبسانتها وفرقها وتحتها وتحديد سمك المونة ومواصفاتها .
 - قبل البدء في عملية الترقيم يجب أحد موافقة هيئة الآثار على خطة الترقيم واعتماد مشروع الفك ، ويجب توسيع مندوب من هيئة الآثار بضفة مستمرة أثناء عملية الفك .

٤- الصيانة الدورية والنظافة :

وهذه الأعمال تم للسيارات الأثرياء السليمة أو التي تم ترميمها واستكملت بها كلية أعمال الترميم ويجب اتباع الأساليب الصحيحة للنظافة النوروية والتوفيقيات المناسبة لذلك .

٥- مشروعات الوقاية :

وهي للوقاية من أخطار الحريق أو أخطار حركة المركبات أو أخطار تلوث الهواء بالغازات الضارة وخلافه وفيها يتم وضع معدادات الوقاية اللازمة للأثر لمواجهته تلك الأخطار أو التعديات أو سوء المعاملة ، وعلى هذا يتم وضع التوجيهات الهندسية والاحتياطات التي تكفل وقاية الأثر وحمايته في كافة الظروف .

٦- تأهيل الوسط المحيط بالأثر :

ويتم في هذه الدراسة تحديد وتنسيق الموقع المحيط بالأثر من شوارع وميدانين وساحات حضراء ومباني مجاورة للأثر وذلك بغرض تأهيل الوسط ليتلائم مع الأثر ويرزق قيمته .
وعلى هذا فإن مشروعات تأهيل الوسط المحيط تعامل مع الوسط البصري وعنصره التشكيلية سواء للأرضية المحيطة بالأثر ومسماطها كمواقف السيارات ومرات المشاه والمداخل الخضراء (١) .

١- دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الأثار - وزارة الثقافة - هيئة الأثار المصرية - إعداد د.م/ معاذ احمد عبد الله و د.م/ علي غرابي احمد غرابي - ١٩٩١ م .

٣-١-٤ مشتملات مشروع الترميم:

- يلزم لعمل مشروع ترميم متكامل مراعاة عمل الدراسات والاختبارات والقياسات لكل الحواف الآتية :
- دراسة تاريخية لأثرية .
 - دراسات واحتياجات الوضع الراهن .
 - الدراسات والخلول المقترنة (مشروع الترميم) .

١- الدراسات التاريخية والأثرية:

وفي هذه الدراسات يتم تحديد الظروف التاريخية وال الهندسية منذ نشأة الأثر وتطوره واستعماله الأساسي ومراحل تنفيذه وأساليب ومواد البناء التي استخدمت في بنائه ، والتشعبات المختلفة ونوعيتها وإزدادات وتعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخ إعداد مشروع الترميم وذلك تحديد أسلوب ومنهج مناسب للترميم ، وفيما يلى نعرض الطريقة لإعداد دراسة تاريخية للأثر :

طريقة إعداد الدراسة التاريخية الأثرية للأثر :

١- الوصف التاريخي :

هذه الدراسة يقوم بها متخصص ويكون الوصف متقدما بالمراجع العلمية ويكون الوصف سوجزاً ومروداً بالرسومات الهندسية كالمسلطات والقطاعات والتفاصيل كلما أمكن ، وبمحض مراعاه توضيح كافة المراحل التاريخية التي مر بها الأثر من أعمال زيادات وتعديلات .

٢- التقرير الفنى :

يشتمل على طريقة وأسلوب البناء الأصلي ومواد البناء المستخدمة ومراحل البناء المختلفة ; ويراعى تدعيمها بالرسومات والصور كلما أمكن . ويقوم بإعداد التقرير متخصص في الدراسات الأثرية وتحالل الهندسى .

٣- دراسات الرفع وتقرير الوضع الراهن للأثر :

وتختص هذه الدراسة بتحديد حصر بيان سلامه وازان عناصر المبنى وكذلك حصر الأضرار والتفسب والانهيارات التي قد تكون لحقت بالأثر . وتشمل الدراسة كافة العناصر كالأساسات والحواف والدعامات والعقراء والأسقف والمكملاة المعمارية والزخارف ومواد البناء ومواد النهو والتشطيب والتجهيزات والمرافق - انظر شكل رقم (٨٤) . والمدف من الدراسة تحديد أنساب انطرق ووسائل الترميم واصيائة للأثر .

ونشتمل أعمال الرفع وتقرير الوضع الراهن على الآتى :



شكل رقم (٨٤) يوضح دراسات الرفع وتحريف الوضع الراهن لمشروع الترميم .

سيق أن ثبت معالجة موضوع التسجيل المعماري والتوثيق الأخرى لمباني التراثية التي يلزم تسجيلها وثبت دراسة الخطوات المختلفة الالزامـة هنا الغرض (الرفع المعاصر - الرفع المعماري -).

١- الرفع المعاصر للأثار:

وألاعى فيه تحديد علاقة الأثر بالوسط الحيط في نطاق ١٠٠ متر ، وتحديد مناسبات الارتفاع والتشكلات .

٢- الرفع المعماري للوضع الراهن:

وبسم فيه تسجيل ورصد حالة وسلامة وازان المبنى بكافة عداصـره وحصر جميع التلفيات والأضرار ووصفـها

طريقة إعداد الرفع المعماري :

يجب أن يكون لكل أجزاء المبنى ومكوناته وعداصـره وتجهيزاته ومرافقـه ، و تكون كالتالي :

أ- المساقط الأفقية :

وتحتوى على الأبعاد والمناسب وكافة المعلومات من مواد بناء وتشطيب ونهر ، ويرفق بها جداول توضح مواد البناء وخصائصها الطبيعية والكيميائية .

ويراعى أن تحتوى المساقط الأفقية على رسومات للأرضيات والأسقف ومكوناتها كالباب والأفية والمفروشات .

ب- الواجهات :

يتم عمل واجهات للأثر من الخارج ومن الداخل وعليها كافة الأبعاد ومواد البناء ومواد النهر والتشطيب .

ج- القصاءات الرأسية :

ويراعى أن تكون مارة بكافة مكونات المبنى في اتجاهات مختلفة مواضعاً عليها المقاسات والمناسب والمواد .

د- الفاصل :

ونوضح كافة الأعمال الدقيقة كأعمال التجارة والكسوات والتجاليد والمشغولات ، ويراعى وضع المقاسات والبيانات والمواد ، والاستعانة برسومات إبروغرافية لاستكمال التوضيح .

هـ- جداول حصر وتصنيف التلفيات :

يتم عمل جداول توضح أماكن التلفيات وأماكنها على رسومات الرفع وتصنيفها وربطها بتفاصيل الاختبارات المعملية والجسات (١) .

٣- الرفع التصويري (الفوتوغرافي) :

ويكون جمجمة مكونات المبنى وعناصره وتفاصيله من الخارج والداخل - انظر الباب الثالث ٤-٢-٣ تحت عنوان أسلوب الرفع والتسجيل الفوتوغرافي للمبنى الأثري .

بـ- دراسة أعمال الترميم

٤- الجسات والاختبارات المعملية :

يتم عمل اختبارات معملية لمواد البناء المختلفة ومواد النهر والتشطيب لتحديد الخصائص الكيميائية والطبيعية وإجهادات التشغيل والتحميل . وفيها يتم عمل اختبارات للقربة والأساسات والرطوبة في أماكن تواجدها وانتشارها حيث أن تأثيرها يضار على الأخشاب والأخدود والأخجار (٢) .

وهذه الاختبارات تحدد التالف من المواد والتي يجب تغيرها واستبدالها بمواد مماثلة تتمتع بنفس الخصائص .

١- دليل إعداد مشروعات حفارة وترميم الآثار - إعداد د/ معاذ أحد عبده الله ود/ علي قابل لحمد غالب - هيئة الآثار المصرية - ١٩٩١ م .

٢- عن كتاب " RESTORATION & PRESERVATION - GOETHE INSTITUT EXHIBITION OF MODERN TECHNIQUES OF RESTORATION FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL PROPERTY - MUNICH 1989 .

٥- أعمال الرصد :

ونجد هذه الأعمال في معرفة مدى ثبات وازن عناصر المبنى ومكوناته مثل العناصر الإنسانية كالحوافظ والدعامات والأساسات والأسقف ومكملات المبنى مثل المآذن والأسوار والأبراج ، وتشمل أعمال الرصد معظم المواد والأشكال التي يمكن أن يحدث بها تغير ناتج عن تأثير العوامل البيئية أو فعل الزمن .
وأعمال الرصد تعتبر غايتها لأخذ الإجراءات الهندسية والعلمية الازمة للترميم والصيانة ، وتشمل أعمال الرصد الآتى :

أ- رصد حالة ثبات العناصر الإنسانية للمبنى ومكملاته :

وفيها يتم رصد كافة مظاهر الحركة الجانبية أو الرأسية أو الزاوية والهبوط والانزلاق والانبعاج وأى نشوئات توجد بالأثر ، ويراعى تحديد ثبات أو تفاوت الشروط بالأثر مع تحديد حالة الثبات بالبني .

ب- رصد حالة اتزان العناصر الإنسانية للمبنى ومكملاته :

وهذه الدراسة تم لوضع الإتزان الإنساني لكافة عناصر المبنى مثل الأساسات والدعامات والحوافظ والعقوف والأسقف بمحظوظ انواعها ، وكذلك يجب تحديد بدقة حالات الازان الخارج التي يمكن أن توجد في أي عنصر من الأثر .

جـ- رصد مدى توافد الرطوبة ومية الرشح وانتشارها بالأثر وموقعه :

وذلك لمعرفة مدى تحرك أو ثبات منسوب كل من المياه الجوفية ومية الرشح والرطوبة وانتشارها في أجزاء المبنى المختلفة وخاصة في الأساسات والدعامات والحوافظ والزخارف .
ويراعى تحسب إحداث آثار جانبية أو أضرار على الأثر نتيجة أعمال الرصد .
وأعمال رصد توافد المياه والرطوبة تنقسم إلى نوعين هما :

ـ رصد توافد وانتشار الرطوبة :

ويتم تحديد توافد الرطوبة في عنصر في ثلاثة أماكن السطح الخارجى والسطح الداخلى وعلى عمق كافى داخل العنصر ذاته ، وتترفع نتائج الاختبارات رصد الرطوبة فى حداول ورسومات وكذلك تتوضع على رسومات مبسطة لمساقط وواجهات ترضيحية ولكلفة ملائمة توافد الرطوبة بالأثر وموقعه وأيضا يحدد جميع العناصر والمناطق الجافة بالأثر .

- رصد منسوب المياه الجوفية والسطحية ومياه الرشح :

ونظم رصد منسوب المياه الجوفية ومدى ثبات هذا المنسوب ورصد مياه الرشح السطحية والتحت سطحية التي قد تكون في أرضية الآخر أو المنطقة المحيطة به ، ويجب تحديد نوعية المياه وخصائصها ومصادرها وكثياراتها وأشكالها ومحاجمتها للأثر ، وتحديد توقيتات متعددة للرصد بحيث تؤدي نتائجها إلى معلومات وافية ودقيقة . ويلزم توضيح الأضرار التي تنتج عن كل نوعية من أنواع المياه والرطوبة المنشرة بالأثر .

- رصد حالة ثبات الخصائص الكيميائية والطبيعية والألوان لمواد البناء والزخارف :

والغرض من الرصد تحديد تأثير العوامل البيئية المختلفة وعامل الزمن على الآخر ، وخاصة تأثير التركيب الكيميائي للهواء وملوثاته وتأثير كل من أشعة الشمس والضوء ورطوبة الهواء على تلك المواد وذلكر لاتخاذ الاحتياطات لوقاية وصيانة هذه المواد (١) .

١ - دليل اعتماد مشروعات صيانة وترميم الآثار - اعداد د/ معاذ عبد الله ود/ علي غالب احمد غالب - هيئة الآثار المصرية - ١٩٩١ م .

٣-٢-٢- أساليب ترميم ومعاجلة مواد البناء والخامات المستخدمة في المبانى الأثرية :

بعد العرض السابق لأهم ماجاء من فقرات في قوانين ومواثيق ترميم الآثار الدولية ، وتقديم بعض أعمال الترميم التي ثبتت بالقاهرة القديمة نعرض أساليب ووسائل ترميم مواد البناء والخامات المستخدمة في المبانى الأثرية طبقاً للمتبعة لدى دول العالم .

وهنالك أسباب عديدة تؤثر على مواد البناء والخامات كالرطوبة ، وارتفاع والانخفاض درجة الحرارة ، والرياح والأمطار ، وتلوث الهواء ، والزلازل ، والهشرات ، والزبرة ومانعويه من رطوبة وأملاح ، وكذلك الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام .

والذى يهمنا معرفة الأضرار التي تصيب مواد البناء وطرق ترميمها طبقاً للمعترف به دولياً وفيما يلى نتناول بالشرح الموجز كل مادة على حدة وأسلوب ترميمها ومعاجلتها :

١-٢-٣ ترميم الأحجار :

إن أكثر الأشياء تأثيراً على الأحجار هي مياه الرشح والرطوبة حيث أنها تختربى على كميات كبيرة من الأملاح الضارة التي تؤدى إلى تأكل الأحجار بسرعة .

ومن الأمثلة السيئة على ذلك والمحورة بالقاهرة القديمة مسجد الصالح طلاسم ١١٦٠ م الذي يعاني من فترة من ارتفاع منسوب مياه الرشح به ، والتي أدت إلى تأكل سريع للأحجار بفعل الأملاح للتراجمات ، وأنهيار في أرضية المسجد بالداخل - انظر شكل رقم (٨٥) .

وهنالك طريقتان لعلاج الأملاح المرحودة بالأحجار :

الأولى : طريقة الخيمات المائية : وفيها يتم وضع الأحجار في أحواض خاصة بها ماء عذب ويلزم تغيير الماء بها من حين لآخر .

الثانية : طريقة الكمامات : وتكون بتحضير عجينة من الطين والرمل بنسبة ٤:١ وذلك بعد غسلها واستخلاص ما بها من أملاح . وتعفن الأحجار بهذه العجينة وتترك حتى تجف وتبلور على سطوحها الأملاح التي تحركت إليها من داخل الأحجار بفعل الضغط الأزمرى (١) .



شكل رقم (٨٥) يوضح تأثير مياه الرشح على جدران مسجد الصالح طلائع .

أما في حالة اتساخ سطح الحجر فهناك طريقتان لتنظيفه :

الأولى : الطريقة الميكانيكية : أما عن طريق خدش سطح الحجر برفق بشاعع من الرمل المضغوط أو بتقفيض الحجر بالماء والبخار المضغوط تحت ضغط عالي .

الثانية : الطريقة الكيميائية : عن طريق سوانن التنظيف التي تحتوى على الأحماض أو القلوبيات مثل حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة ٥٪ الذي يوضع على سطح الحجر لفترة ثم يزال . وفي حالة تكون بلورات الأملاح نفع الرطوبة فيراضى استخدام المسبيكتات القلوية التي تذاب في الماء ليصبح محلول يقوم بالتفاعل مع أكسيد الكربون .

١- صورة ألتقطها الباحث لمسجد الصالح طلائع لم توضح تأثير مياه الرشح على جدران المبنى .

أما في حالة تأكل وتفت الأحجار فإن من أهم المواد التي تؤدي إلى استقرار حالة الأحجار هي المنتجات التي أساسها المواد العضوية (الزيوت ، الشمع ، الراتنجات) ومنتجات البزول . وأيضاً سليكات الائيل تحسن حالة ثبات تفت الأحجار حيث أنها تحمل التراث في حالة عاشر وقوه ، وفي حالة تلوين الأحجار فلابد من اتباعها أولاً بالسليكون قبل التلوين . عند ترميم الأحجار المقواة فبراعي استكمان العناصر الناقصة دون نسخ التفاصيل ، أما إذا كان هناك مثل لها فبراعي تميز القطع القديمة عن القطع الحديثة .

٣-٢-٢- ترميم الأخشاب :

إن الأخشاب من المواد السريعة التلف حيث أنها تكون عرضه لبرطوبة والخفارات والغطريات ، ويجب حمايتها والتغليف عليها حتى يمكن معرفة الإصابة ومعالجتها في مراحلها الأولى . ومن الأضرار التي تلحق بالأخشاب عادة هو الاعوجاج ومعالجتها تتم الأخشاب المتنورة والنبحة وتصب ربطها بإحكام أو وضع ثقال عليها حتى تأخذ وضعها الطبيعي ثم تفك ويزال المؤثر . أما في قطاعات الأخشاب الكبيرة فثبت زوايا حديد خلفها لي وضع معادن على إتجاه الآليات . وعند إصابة الأخشاب بالغطريات فتسقى أطراف الأخشاب بالشمع السائل أو بورنيش السليكون لسد مسامها وعمرها عن الجلو ، وتسقى الأجزاء الملائمة للأرضيات بمحاليل الميدات الفطورية . وأكثر الإصابات ضرراً للأخشاب هو تأكلها بفعل الخشرات مثل السوس والنمل ، وأكثر الأماكن عرض للخشرات هي الأماكن الرطبة حيث يكثر بها السوس (١) .

والمعاجنة الأخشاب المصابة يتم حقن الثقوب الموجودة بالخشب بالخائيل البزولي لقتل الخشرات ثم الاستبع الكبيرة فإنها ترش وتذهب بهذه المحاليل . وتدعم الأخشاب المتكللة بأنواع من الراتنجات الصناعية مثل راتنجات الإيبوكسي ، وإصلاح الشروخ وسد الثقوب فتستخدم بوفرة الخشب مع راتنجات الإيبوكسي .

وقد قام الباحث بأعداد قائمة تضم أهم ترميمات متخصصة في العام تضم المانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا ونيرلاند ، وهذه القائمة حصل عليها الباحث من المركز الثقافي الإيطالي بالرمانك - انظر جزء الملاحق .

ومن خلال الجدول التالي نعرض خلاصة أساليب ترميم ومعاجنة مواد البناء المستخدمة في إنجنيو الازمية مع توضيح الأضرار التي تصيب مواد البناء وطرق معالجتها - انظر جدول رقم (٤) .

أساليب ترميم ومعالجة مواد البناء المستخدمة في المبانى الأثرية

طريقة العلاج	المادة	الأضرار التي تصيبها
<p>١- طريقة الحففات الصناعية : يتم وضع الاحجار فى احواض خاصة بها ماء عذب ويترم تغمر الماء بها من حين لآخر . مع اختبار الماء من وقت لآخر بعمليات نترات الفضة حيث يكون راسب لبيوض .</p> <p>٢- طريقة التكمادات : وتكون بتحضير عجينة من الطين والزمن بنسبة ٤:٤ وذلك بعد غسلها واستخلاص ما بها من املاح . وتخطى الاحجار بهذه العجينة وتترك حتى تجف وتتبلور حتى سطوحها الاملاح التى تحرك اليها من داخل الكتل الحجرية بالضغط الازموزى .</p>	الحجر	الاملاح
<p>١- الطريقة العدكتونيكية : أ- عن طريق خدش سطح الحجر برقائق بشعاع من الرمل المضغوط بالهواء .</p> <p>ب- تنظيف الحجر بالماء او البخار المضغوط تحت ضغط عالى .</p> <p>٢- الطرق الكيميائية : عن طريق سوائل التنظيف التي تحتوى على الاحماض او القلويدات مثل حامض الهيدروكلوريك المخفق بنسبة ٥% الذى يوضع على سطح الحجر لفترة ثم يزال وبذلك تكون ازول معه طبقة الاملاح التى تحتوى على كربونات الكالسيوم .</p>	تساخ سطح الحجر	
<p>تساعد الرطوبة على تحويل الاملاح الى بلورات تساعد على نمو البكتيريا والاجسام العضوية والذى ينصح باستخدام السلوكيات القلويدية التي تذاب فى الماء لتصبح محلول يقوم بالتفاعل مع اسید الكربون .</p>	الرطوبة	
<p>من اهم المواد التي تؤدي الى استقرار حالة الاحجار هي المنتجات التي اسماها المواد العصبية (الزيوت ، الشمع ، الراتنج ، ومنتج البترول .</p> <p>ايضا سلوكات الاشيل تحسن حالة ثبات الاحجار حيث لها تجعل للذرات في حالة تماسك وقوه .</p> <p>وفي حالة تلوين الاحجار فلا بد من التباعها بالستيلكون قبل التلوين .</p>	تأكل وتفتت الاحجار	
<p>تندى الاختساب القلويدية والفنوجعة ويتم ربطها بـ الحکام او وضع لثاق طبها حتى تختلط وتصبها الطبيعي ثم تفك ويزال المؤثر .</p> <p>اما في قطاعات الاختساب الكبيرة فتحبب زوايا حادة خلفها في وضع متعدد على اتجاه الايات .</p>	اخواج الاختساب	الخشب
<p>تنسى اطراف الاختساب بالقصع المعاقل او يورنيتش السليكون لسد مسامها وعزلها عن الجو .</p> <p>تنسى الاجزاء الملائمة للارضيات بمحاذيل العبيدات الفطرية .</p>	القطروات	
<p>يتم حقن القوب الموجودة بالخشب بالمحايل البترولية لقتل الحشرات اما الاستبع الكبيرة فإنها ترش و تنهى بهذه المحايل .</p> <p>تنعم الاختساب المقاومة بأثواب من الراتنجات الصناعية مثل راتنجات الابوكسي . ولاصلاح الشروخ وسد القوب فتستخدم بودرة الخشب مع راتنجات الابوكسي .</p>	العشرات (السوں - النمل)	


جدول رقم (٥) أساليب ترميم ومعالجة مواد البناء .

٣-٢-٣ عرض أمثلة لأعمال الترميم بعض العيارات الأثرية بالقاهرة القديمة :

بعد عرض المطرق المخللة وأساليب ترميم مواد البناء والخامات المستعملة في المسارى الأثرية نعرض أمثلة لعمليات الترميم لمبانى أثرية مسجلة تحت من قبل البعثات الأثرية بالقاهرة القديمة . وهذه الأمثلة تتوضح بعض الأفكار والأساليب الحديثة في عمليات الترميم . وهذه الأمثلة لأعمال الترميم قام برصدها وتنوينها الباحث من خلال الزيارات الميدانية .

وفيما يلى نعرض مثالين مختلفين لأعمال قام بها المعهد الألماني للأثار بالقاهرة من ضمن عشرة آثار إسلامية في القاهرة بالتعاون مع مجلس الأعلى للآثار المصرية وكلها تقع بمحى الجمالية ، وهذه المبانى الأثرية هي كالتالى : ١- مدرسة الأمير مثقال (١٢٦١م) ٢- قبة الشیخ سنان (١٥٨٥م) ٣- مدرسة الامير تمار الحجازية (١٢٤٧م) ٤- سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا (١٧٤٤م) ٥- قصر بشتك (١٣٣٤م) ٦- مدرسة الكامل محمد (١٢٢٩م) ٧- مدرسة الناصر محمد بن قلاوون (١٢٩٦م) ٨- ضريح السلطان الصالح نجم الدين ايووب (١٢٥٠م) ٩- سهل وكتاب حسرو باشا (١٥٣٥م) ١٠- متذنة مدرسة الصالح نجم الدين ايووب (١٢٤٢م) .

وآخر يطة التالية تتوضح موقع العشرة مبانى التي تم ترميمها بتعاونه المعهد الألماني للأثار بالقاهرة - انظر شكل رقم (٨٦) .




شكل رقم (٨٦) خريطة توضح المبانى التي تم ترميمها بتعاونه المعهد الألماني بالقاهرة .

وفيما يلى نعرض مثال ترميم سبيل وكتاب عبد الرحمن كتحدا ، وترميم مذنة الصالح نجم الدين ابره .

١- ترميم سبيل وكتاب عبد الرحمن كتحدا (١٧٤٤هـ) بشارع المغر للدين الله :

يقع السبيل بحى الجمالية عند نقطة التحام درب فرمن بشارع المغر والسبيل له ثلاثة واجهات بها ثلاثة فتحات عقودها من الرخام الملون وضع عليها شبابيك خاصية ، ومحجرة السبيل رسم تصور الكعبة الشريفة على البلاطات الخزفية ومدخل السبيل يقع بشارع التمبكتشية ، وغرفة السبيل جدرانها مغطاة ب بلاطات من الفيشانى الملون المزخرف بزخارف نباتية وسقفه من الخشب وبه زخرفة بجمبىه ملوكية المطراز ، ويعلو السبيل كتاب ذا مظللات خشبية وسقفها محمول على سند عقود مدبة من الحجر ترتكز على أعمدة من الرخام ، وهذا درايزين من الخشب المخرط وتحمل الشرفة من الخارج كوابيل من المقرنصات (١) - انظر شكل رقم (٨٧) .




شكل رقم (٨٧) مسقط افقى لسبيل وكتاب عبد الرحمن كتحدا .

(١) القاهرة الاسلامية - قصر الامير بشتاك رسيل وكتاب عبد الرحمن كتحدا - هيئة الآثار المصرية - تصميم وكتاب : آمال محمد صفوتوت الالقبي - مطبعة هيئة الآثار المصرية .

قام ب أعمال الترميم المعهد الألماني للأثار بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار المصرية . وقد قام المعهد الألماني للأثار بالقاهرة بترميم ساقى للأثر بين عامي ١٩٨٤-١٩٨١ م وذلك بمحض مقدمة من مدينة هامبورج ، ولكن بعد زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢ م ظهرت بعض الشروخ في الحائطين الشرقي والغربي لحجرة المسيل . لذلك قام المعهد بعملية صيانة ترميمية في تلك الحجرة بدأ بزيارة القيشانى القديم بحرص شديد من الأجزاء السفلية لحوائط المسيل وذلك بعد التوثيق الكامل .

بعد زيارة القيشانى تم عمل كمادات بالسليلوز لإزالة الأملاح من الحوائط . وتم تنصيب القيشانى الجديد في ورشة فخار مطابقة للشبلونات الحرير التي صنعت طبقاً للتصميم الأصلى . وتم إعادة تركيب القيشانى على ألواح من الجبس مكسورة بطبيعة عازلة للرطوبة مثبتة على الحوائط بفرام من الحديد المخلب ، وتبعه هذه الألواح عن الحائط ما يزيد عن ١٠-٥ سم وهذا الفراغ يساعد على تسلب الرطوبة من الحوائط وضمان عدم سقوط القيشانى أو خلل في التثبيت . وهذه الطريقة متعددة في بلاد العالم الأجنبية ، وألواح الجبس يتم استردادها من الخارج ومقاساتها هي ٤٤×١٤٤ سم وبسمك ١ سم - انظر شكل رقم (٨٨) .



شكل رقم (٨٨) يوضح طريقة تركيب القيشانى على حوائط المسيل .

١- زيارة ميدانية لمسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا قام بها الباحث في ١٩٩٥/٦/٤ م ، والتعرف على أعمال الترميم من المهندسة نورى هدمون (المعهد الألماني) و آر عبد الناصر (هيئة الآثار) .



شكل رقم (٨٩) يوضح حجرة السيل قبل تركيب الواح الجبس على الخواطة .



شكل رقم (٩٠) يوضح حجرة السيل بعد تركيب الواح الجبس وانشاء لصق القيشاني .

٤- ترميم مئذنة الصالح نجم الدين أيوب (١٢٤٢م) :

تعتبر مئذنة الصالح نجم الدين جزءاً من مدرسة الصالحية التي بنيت على أنقاض بعض أحراة من القصر الشرقي ، حيث قام الصالح نجم الدين بهدم أحراة من القصر ووضع حجر الأساس لبناء المذيد في ١١ سبتمبر عام ١٢٤٢م . تقع المئذنة بخاراء الصالحية من شارع المعر لدين الله وتغمر الممر الرئيسي المواصل بين حناجي المدرسة الصالحية .

تتكون المئذنة من ثلاثة أحراة ، مفر سفلى وبذن رئيسي ذي قطاع مربع يتحول إلى متمن يعلوه جوسم . والدخول للمئذنة يكون عن طريق باب صغير في الجهة الشرقية للمسمر الكائن أعلى سقف الممر الرئيسي والواصل بين المدرستين والمدخل يؤدي إلى سلم خشبي يمتد إلى أعلى جزء بالمئذنة - انظر شكل رقم (٩١) .



شكل رقم (٩١) يوضح مئذنة الصالح نجم الدين أيوب من جهة شارع المعر أثناء الترميم (١) .

١- صورة التقطها الباحث أثناء أعمال الترميم لمئذنة الصالح نجم الدين أيوب عام ١٩٩٥م .

وبالمقدمة ميل ملحوظ في الاتساع الجنوبي الشرقي للمقدمة وهذا الميل آثار خلاف على سلامة المنشاء . وقد قام فريق من الانشائين بدراسة الإمكانيات الانشائية لكل جزء من أجزاء المقدمة على حدة وفحصه جيداً وتحليله ، وقد اخذت الدراسة أربعة اتجاهات أساسية :

أولاً : رفع معماري و تسجيل الرسم الخالي مع حصر شامل لأجزاء السلم الخشبي الداخلي كما تم تحديد نقط مساحية يتم رصدها مرة شهرياً على الأقل للكشف عن حركة المقدمة .


ثانياً : دراسة خصائص مواد البناء الأصلية للمقدمة والتي تضمنت دراسة تفصيلية لكل مادة مثل الطوب وأنواع الخشب والبلاستيك . وقد ثبتت هذه الدراسة عن طريق التحليل الميكروسكوبى والكمياتي والميكانيكي ، وكذلك تم دراسة خواص كل المواد الداخلة في الاتساع ودرجة تأكدها .

ثالثاً : دراسة كافة المراحل التاريخية التي مررت بالمقدمة خلال العصور المختلفة .

رابعاً : دراسة إنسانية لخصائص التربة وحالة الأساسات وتفاعل الأساسات مع التربة والصفات الاستاتيكية والديناميكية للمقدمة ، ومن هذه الدراسة أمكن تحديد النقط المخرجية إنسانياً بالمقدمة .


ومن خلال الدراسات والأبحاث والاستعanaة بالإنشائين الآلان والمصريين أمكن التوصل للحقائق الآتية :
- يرجع ميل المقدمة لعهد قديم يرجع حدوثه أثناء الزلزال المدمر الذي أصاب القاهرة عام ١٣٠٤م أي بعد ٦٢ سنة من تاريخ إنشاء المقدمة . ويؤكد هذا أنه هناك إصلاحات في المنطقة الانتقالية من المقطع المربع إلى المثلث وأكّد هذا أكثر من براءتين تاريخية وإنسانية ومعمارية .

- لا يوجد انهايار بالترابة ولا زيادة ميل المقدمة والذي يؤكد هذا أنقية مداميك الحجر في الممر تحت المقدمة .
- تمنع المقدمة ببراعة خاصة نظراً لأن عنصر الاتساع هو الخشب أما الطوب ما هو إلا حشو للفراغات .



شكل رقم (٩٢) يوضح لعمل ترميم مقتصات وشبائك مثلثة الصالح بجم الدين .

ومن الاكتشافات التي ثُمت أثداء ترميم المئذنة استخدام الخشب مزخرفة من العصر الفاطمي في أعمال بناء المئذنة أحدثت من خلافات القصر الفاطمي الشرقي وأعيد استخدامها أثناء بناء المدرسة الصاحبة . وقد تم فك هذه الأجزاء وتسجيلها وتوثيقها وترميمها لتسليم إلى المتحف الإسلامي ، وهذه الأجزاء الخشبية عددها ثلاثة عشر قطعة تضيف معلومات جديدة عن أشكال وأساليب الزخرفة على الخشب في العصر الفاطمي - انظر شكل رقم (٩٣) .



شكل رقم (٩٣) يوضح بعض القطع الخشبية التي تم اكتشافها أثناء عملية الترميم .

أما عن أعمال الترميم الخارجية لميادين المئذنة فقد خضعت لسياسة خاصة تتلخص في الحفاظ على طبقات البياض الأصلية بقدر المستطاع ، وقد تم ترميم منطقة المفرنصات والشاييك الخشبية ووضع البياض فقط عند الضرورة .

وأعمال الترميم التي ثُمت كانت عن طريق منحة مقدمة من القسم الثقافي التابع لوزارة الخارجية الألمانية وقد قام بها المعهد الألماني للآثار بالقاهرة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار ، وبعشر ترميم المئذنة هو المشروع العاشر الذي قام به المعهد الألماني للآثار بجامعة القاهرة لحفظه على الزارات الإسلامية (١)

(١) - عن كتاب أعمال ترميم مئذنة العالج تجم الدين أبو بكر الذي أصدره المعهد الألماني للآثار بالقاهرة عام ١٩٩٥ م .

٤-٢-٤ الاعداد مشروع ترميم المني الأخرى مع عرض أمثلة من القاهرة القديمة :

بعد عرض أمثلة للأعمال الترميم بالقاهرة القديمة نعرض الأسلوب أو الطريقة لإعداد مشروع ترميم مبني أخرى ، وهذه المرحلة من الدراسة تأتي قبل الشروع في أعمال الترميم حيث أنها تحدد الأعمال التي سيتم تنفيذها وتقدم الخلول العلمية والهندسية لعلاج الأضرار والتلفيات التي تهدد الآثار .

لذلك يعتبر مشروع الترميم من الأعمال الهندسية رفيعة المستوى وفيها يتم تقديم مستندات تنفيذية كاملة توضح فكرة الحل المقترن وطرق ووسائل تنفيذه وكذلك الخامات والمواد المستعملة والأجهزة والمعدات والاحتياطات لضمان نجاح مشروع الترميم .

ومشروع الترميم ينقسم إلى نوعيات تبعاً لخصائص الأعمال ومتطلبات التنفيذ :

١- أعمال الترميم المعماري:

- ترميم وتدعميم الأساسات .
- ترميم وتدعميم الحواجز (حجر ، طوب ، . . .) .
- ترميم وتدعميم الأسقف (قباب ، أقبية ، جمالونات ، . . .) .
- ترميم المكملاًت المعمارية (الشرفات ، المآذن ، السلام ، الدرج ، الكروابل ، . . .) .

٢- أعمال الترميم الدقيق :

- ترميم الكسوات التحاليد .
- ترميم أعمال البياض .
- ترميم الأرضيات .
- الترميم الدقيق للعناصر الحرافية (الأبواب ، الشبابيك ، المشربيات ، القمربيات ، . . .) .
- ترميم وإصلاح المشغولات المعدنية .
- ترميم وإصلاح الفناديل والثريات والقوانيں
- ترميم وإصلاح الزخارف والخليلات (المحوارات ، الزخارف الخصبة ، الزخارف الخشبية ،) .
- ترميم الرسومات الزرقاء والفرسكات (١) .

٣- أعمال غزل الروطوبة :

سواء أفقية أو رأسية (حوالظ ، أساسات ، أرضيات ، أسقف ،) .

١- دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار - إعداد د/ معاذ عبد الله ، د/ غالب محمد غالب - هيئة الآثار المصرية .

٤- أعمال ترميم وتجديد التركيبات الصاجة:

وتشتمل على أعمال تركيب الأجهزة الصاجية وعمل التوصيلات الالازمة لها.

٥- أعمال ترميم وتجديد وإنشاء نظم الاضاءة الصناعية:

وهذه الأعمال تختص نظم الاضاءة الداخلية والخارجية وأعمال التوصيلات وأن شبكات.

٦- مشروعات خفض منسوب الماء.

٧- مشروعات حقن التربة.

٨- مشروعات فك الأثار وإعادة بنائها.


٩- مشروعات الصلب والتدعيم.

١٠- مشروعات إزالة الرطوبة والأملال.

١١- مشروعات الأعمال التكميلية والميكانيكية.

١٢- مشروعات النظم الخاصة لمقاومة الطريق.

الدراسات الخاصة بإعداد مشروع ترميم المبنى الآخرى



شكل رقم (٩٤) يوضح دراسات اعداد مشروع ترميم المبنى الآخرى .

عرض مثال لمشروع ترميم وطريقة الإعداد له والدراسات المطلوبة:

والمثال الذي ستناوله بالعرض هو لمبى أثري يقع بمنطقة الدراسة التفصيلية للمشروع الخاص بالبحث وهو من المباني الأثرية الهامة بالمنطقة ويحتاج إلى أعمال ترميم عاجلة .

والمبنى الأثري هو الجامع الأزرق (ابراهيم اغا مستحفظان) اتر رقم ١٢٣ بشارع باب النزير وبرج تاريخ بنائه لعام ١٢٤٦م من حصر المصالك البحرية - يمكن الرجوع للباب الخامس ٦-٢-٥ للتعرف على شرح ووصف الجامع بالصور والرسومات .

إعداد مشروع ترميم الجامع الأزرق (ابراهيم اغا مستحفظان):

تم عمل هذه الدراسة بناءً على المعاينة الفاشرية للأثار التي قام بها مجموعة عمل من كلية الهندسة جامعة الأزهر عن حالة الأثار بعد زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢م بتكليف من هيئة الآثار المصرية .

وهذه الأعمال تناولت دراسات الرفع وتحديد الوضع الراهن واشتملت على الآتي : انرفع المساحي ، والرفع المعمارى ، والرفع التصويرى ، والجسات والاختبارات ، وأعمال الرصد وحسابات اتزان المبنى .

وتناولت أيضاً الأعمال دراسات مشروع الترميم والحلول المقترنة وشملت الآتي : أعمال الترميم المعماري ، وأعمال الترميم التحقيق ، وأعمال عزل الرطوبة وإزالة الرطوبة ، وأعمال ترميم وتحديد التركيبات الصخريّة ، وأعمال ترميم وتحديد نظم الإضافة الصناعية ، ومشروع حفظ منسوب المياه الأرضية .

ويمكن الرجوع بجدول رقم ١٥ للتعرف على تفاصيل الدراسة الخاصة بمشروع ترميم الجامع الأزرق .

٣-٢-٥ عرض فقرات من قوانين الترميم العالمية والاستفادة منها في تقييم بعض أعمال الترميم:

بعد أن تناولنا دراسة إعداد مشروع ترميم مبنى أثري وذى قيمة ، تناول موضوعاً هاماً ترتكز عليه عمليات الترميم الا وهو قوانين الترميم العالمية . حيث أنه يجب علينا إعادة النظر في كافة عمليات الترميم الخاصة التي ثبتت في الفترات السابقة ، خوفاً من أن تكون سبباً في إتلاف الآثار أو الأضرار بها . فيجب علينا تطبيق القوانين التي تحكم الترميم والتي لها ميثاق وقعت عليه دول العالم المختلفة في اتفاقية محمد الصواب والخطأ وترك الحرية للكبار فقط بأعمال الترميم .

المؤتمر الدولي للمعماريين والفنانين الآثريين ٣١ مايو ١٩٦٤ م (ميثاق فينيسيا) :

يعتبر ميثاق فينيسيا الدولي عام ١٩٦٤ م من أهم الموروث المعمول بها حالياً وعليه تعتمد أعمال الترميم . ومن أهم فقرات تضمنها هي : أن الحفاظ على الآثار وترميمها يهدف إلى إنقاذ العمل الفني وأيضاً الوثائق التاريخية ، وأن الحفاظ والترميم نظام يقبل جميع العلوم والطرق الفنية التي يمكن بها إنقاذ التراث الأثري . وأهم ما جاء بالميثاق أن الترميم يجب أن يتوقف حيث الافتراضات ، وأن الترميم يجب أن يسبق بدراسات أركيولوجية وتاريخية للأثر . وإذا كانت الطرق التقليدية غير قادرة على إلهام عملية التقوية والتدعيم فلا مانع من الاستعانة بجميع وسائل الإنشاء الحديثة .

وفي عملية ترميم الأثر يجب أن تحرم التعديلات أو الاختلاقات التي ثبتت في عمليات ترميم سابقة . ويجب ، تغيير أعمال الترميم التي يتم عملها بالمبني الأثري ، وأن استكمال الأجزاء المفقودة يجب أن تتحاصل بansonam وهامون في التكوين العام للمبني الأثري .

وبعد تناول أهم الفقرات التي جاءت بالمؤتمرات والمواثيق الدولية تعرض تقييم بعض أعمال الترميم التي ثبتت في القاهرة القديمة على يد المحيشات المحلية أو البعثات الأجنبية .

تقييم بعض أعمال الترميم التي ثبتت بالقاهرة القديمة :

١- أعمال طائفة البهيرة لترميم المائدة الأثرية :

قامت طائفة البهيرة منذ نهاية السبعينيات بأعمال ترميم المائدة الأثرية الإسلامية في القاهرة والتي تعود إلى العصر الفاطمي . وطائفة البهيرة من الضوائف الشيعية الإمامية بغرب الهند من أصل هندوسي يمنى . وتهدف أعمال الترميم التي تقوم بها الطائفة بإعادة المباني الأثرية جديدة كما كانت عند أول إنشائها بدون اختلاف على المعايير الحضارية التي أضيفت إليها خلال العصور المختلفة ، وهذا ما يخالف قوانين ومواثيق الترميم الدولية . وقد تم حتى الآن تجديد جامع الحاكم (الرقم ١٥) وجامع الأشرف (الرقم ٣٣) وقد قارب الانتهاء من مسجد الجيوشى (الرقم ٣٠) ومسجد المؤلولة (الرقم ٥١٥) .

وجامع الأقمر يقع بشارع المغر لدين الله ويني عام ١٢٥١م وهو يعتبر من أجمل المساجد الفاطمية ، وقد قامت طائفة البهرة بأعمال تجديد طمست حزناً من القيمة التاريخية والجمالية حيث استعمل الأسماء بصورة مفزعية وعطبت الواجهات الخارجية والداخلية بالبياض الحديث (١) - انظر شكل رقم (٩٥) .



شكل رقم (٩٥) يوضح أعمال التجديد التي قامت بها طائفة البهرة بجامع الأقمر (٢) .

وقد تكرر نفس الأسلوب في مسجد الجيوشى ومسجد اللولوة وبشكل عظيم مما دفع المجلس الأعلى للآثار إلى إيقاف الأعمال ولكن بعد فوات الأوان حيث أزيلت طبقات البياض القديمة والتي كانت تحمل زخارف نباتية ملوأة من العصر العثماني في أسفل القبة المركزية والخراب والحوافظ على جانبي المحراب واستكملت الزخارف الفاطمية على خلاف القواعد العلمية المتفق عليها دوليا . ونرى أن ما أربيل من زخارف لا يمكن إرجاعه ولو حتى بقوة القانون وقد تعارضت كل أعمال التجديد وليس الترميم مع كل معايير الأمانة الفنية .

١- البهرة والآثار الإسلامية - أ.د/ صالح ناعن مصطفى - الاهرام العدد ٣٩٦٤٢ بتاريخ ٦/٢٠ م ١٩٩٥م .

٢- صور فوتونغرافية للتقطتهاباحثة أذناء اعتمان التجديد التي قام بها طائفة البهرة بجامع الأقمر عام ١٩٩٥م .

٤- أعمال ترميم سور بحرى العيون منطقة قم الخليج :

بني سور الناصر محمد بن قلاوون عام ١٢١٢ م لتوصيل مياه النيل إلى القلعة لكنه مات قبل أن يستكمل بناؤه فقام الأمير يليغا السالمي سنة ١٤٠٨ م باستكمال بنائه .

وقد أعاد السلطان قانصوه الغوري بناء سور عام ١٥٠٥ م ، وفي العصر العثماني قام عبده داشا بإصلاح بعض أجزاء السور عام ١٧٢٨ م . ويدرك أن الحملة الفرنسية استخدمت السور كساتر أثناء الحرب .

أما حالة سور حاليا فقد التصقت به المبانى العثمانية وتکاثرت أسفله أكوام القمامه بالإضافة إلى خطورة تسرب مياه الأمطار من حوله بصفة مستمرة منذفعة من منطقة مدابغ الخلود ومشبعة بالمواد الكيماوية المستخدمة في معالجة وتصنيع الخلود والتي أدت إلى تآكل الأجزاء السفلى للسور مما دعا هيئة الآثار إلى إجراء أعمال الترميم لإنقاذه من الانهيار - انظر شكل رقم (٩٦) .



شكل رقم (٩٦) يوضح ترميم سور بحرى العيون وسط عربات الكارو وأكرام القمامه .

وما ذكر أنه قد تم الموافقة على شراء حوالي ٣٠٠طن أحمنت لاستخدامها في ترميم السور ، ونحن نعلم أن استخدام الأحمنت حرام دولياً ومرفوض تماماً في المبانى الأثرية لأنه يسبب تشوهات في الأحجار بسبب عدم التجانس بين المواد المستخدمة ، وعند الترميم تستخدم الرممه والخير السلطانى والخمرة حيث أنها مناسبة لترميم المبانى الأثرية القديمة لأنها تتجانس مع المواد المستخدمة قديماً (١) .

(١) سور بحرى العيون بالصور - جريدة الاخبار - الصنحة الثالثة - بتاريخ ١٩٩٥/٩/٣ م .

٣- اعمال المعهد الألماني للأثار لترميم الآثار الإسلامية :

قام المعهد الألماني للأثار بالقاهرة بترميم عشرة آثار إسلامية في القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية من بينها مئذنة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله بالجمالية .

وهذا الآثر روعي في ترميمه الالتزام بالقواعد والمواصفات الدولية ، حيث تم المحافظة على طبقات البلاط التي ثبتت في الصور السابقة وهي حوالي ٨ طبقات ، وكذلك الالتزام بعمل دراسة لخصائص مواد البناء الأصلية للمئذنة ودرجة تأكلها . وقد جاءت الدراسة الإنشائية دقيقة حيث أمكن تحديد النقط المحرجة إنشائياً بالمئذنة وحالة الأساسات - انظر شكل رقم (٩٧) . ويمكن الرجوع إلى ٤-٤-٢ بالباب الرابع للتعرف على المزيد من اعمال الترميم التي ثبتت لمئذنة الصالح نجم الدين أيوب .



شكل رقم (٩٧) يوضح اعمال الترميم لمئذنة الصالح نجم الدين أيوب بالجمالية .

١- صورة التقطها الباحث أثناء اعمال الترميم لمئذنة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله - عام ١٩٩٥ م .

خلاصة الباب الثالث :

تناول هذا الباب الحفاظ على التراث المعماري والمعماري بالتسجيل والترميم ، وهم من أهم أسلوب التعامل التي أدت إلى الحفاظ على ما تبقى من التراث إلى عصرنا هذا .

وكانت نتيجة دراسة هذا الباب الوصول إلى توصيات بشأن تسجيل وترميم المباني الأثرية ذات القيمة المعمارية والتراثية بمدينة القاهرة العصور الوسطى .

ونتيجة لدراسة موضوع التسجيل يمكن التوصل إلى وضع اشتراطات لاختيار المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية . وأمكن التعرف على الطرق المختلفة لتسجيل المباني الأثرية والمباني ذات القيمة .

ونتيجة لدراسة أعمال تسجيل وتوثيق المباني ذات القيمة والمسجلة بفرنسا يمكن التعرف على أسلوب وضع هذه المباني بالقوالب وتصنيفها وكذلك رسومها وتوضيح أهم ما يميزها .

ونتيجة لدراسة المباني ذات القيمة غير المسجلة بقاهرة العصور الوسطى توصلنا إلى وضع قوائم لبعض هذه المباني والتي جاءت طبقاً للاشتراطات مع توضيح أماكنها .

والوصول إلى الأفكار الإنسانية والمعمارية للمباني ذات القيمة المعمارية والتراثية ، وأسلوب معالجة الواجهات والعناصر الزخرفية والفنية .

أما بالنسبة لدراسة موضوع الترميم فكانت نتيجة هذه الدراسة التوصل إلى أهم اتجاهات بلاد العالم في مجال ترميم الآثار والمباني التراثية . وأن مشروع الترميم يجب أن يسبقه دراسات واحتياطات حتى يكون الترميم صحيحاً وعلىوجهه السليم . وأن من أهم الدراسات التي يجب تناولها عند إعداد مشروع الترميم الدراسات التاريخية والأثرية ؛ ورفع وتغيير الوضع الراهن والحلول المقترنة .

وكانت نتيجة أمثلة لأعمال الترميم هو التعرف على الأمثلة الجيدة بقاهرة العصور الوسطى وتوضيح السبب في جودتها والتزامها بالقواعد والمواصفات الدولية للترميم .

ومن خلال تقييم أمثلة لأعمال الترميم يمكن التعرف على الأعمال الجيدة والأعمال الرديئة . ونتيجة لتقييم هذه الاعمال يتضح أنه يجب متابعة خطوات إجراء أعمال الترميم حتى يمكن تناوله ظهور أي خطأ تؤدي إلى الإضرار بالبني الأثري .

الجزء الثاني:

الدراسة الميدانية - دراسة حالة قاهرة العصور الوسطى .

الباب الرابع:

دراسة ميدانية للوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير .

الجزء الثاني : الدراسة الميدانية - دراسة حالة قاهرة العصور الوسطى .

الباب الرابع : دراسات الوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير :

مقدمة والمهدف من إجراء الدراسة الميدانية وأسباب اختيار منطقة الدراسة .

إن منطقة شارع باب الوزير تحوى العديد من المباني الأثرية المسجلة ، والمباني ذات القيمة المعمارية وانشار مخبطة الشئ لم تحظى بأن تسجل في قائمة الآثار ، وهي لافتة أهمية عن المباني المسجلة لأنها تتل حقبة زمنية هامة فيها تطور في العمارة ، وهنا في هذه الدراسة نذكر على المباني ذات القيمة التي لم تحظى بالقدر الكافي من اهتمام الدولة - انظر شكل رقم (٩٨) .



شكل رقم (٩٨) يوضح بيت الرزاز ومدرسة أم السلطان شعبان بشارع باب الوزير (١) .

١- صورة عن كتاب "وصف مصر بالصور" - صور متوغرافية نادرة ١٨٥٠-١٨٩٠م - الطبعة الأولى - ١٩٩٣م .

والأهداف من الدراسة هو الحفاظ على التراث المعماري والمعماري لمنطقة شارع باب الوزير ، وافتتاح الأسلوب الأمثل للتعامل مع مبانى المنطقة لضمان صيانتها وتحسين البيئة المحيطة .

وقد تم اختيار منطقة شارع باب الوزير حيث أنها من المناطق أهتمامها التي تضم العديد من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية ومنطقة قاهرة العصور الوسطى . وكثير منها غير مسجل ويطلب سرعة اجراءات التسجيل والتوثيق تمهيداً للأعمال الإصلاح والترميم لتحفظ عليها والارتفاع بالبيئة المحيطة بها .

وبتناول البحث الميداني دراسة محلية وتاريخية لمنطقة شارع باب الوزير ، حيث توضح شكل المنطقة فديقاً وتطورها ووصف لشوارعها ومبانيها الأثرية وذات القيمة المعمارية والتاريخية .

وقد تم رفع بعض المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمعاونة طلبة البكالوريوس تحت إشراف الاستاذ الدكتور / صلاح زكي سعيد والباحث وبعض أعضاء هيئة التدريس . وأيضاً الاستعانة بمعلومات إدارات تفتيش الآثار ، هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية وجمع المعلومات اللازمة لإجراء الدراسة والرفع والتصوير .

كذلك يضم الباب الخامس المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ لمنطقة شارع باب الوزير ، وافتتاح أسلوب للتعامل مع مبانى المنطقة لتحسينها والارتفاع ببيئة المحيطة بها .

ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبيان بصورة مناسبة لظروف المنطقة التاريخية ووضع الأهالي الاجتماعي ، والاستعانة بالدراسات التي تتعلق بمشاركة الأهالي في تحسين المناطق التاريخية .

٤-١ مدخل تاريخي يوضح نظر شكل النسج العمراني لمنطقة الدراسة :

مقدمة :


مررت منطقة قاهرة العصور الوسطى براحل مختلفة تعرضت خلالها لمظروف سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت على شكل النسج العمراني والمباني بالمنطقة.

ويفتهر في منقطة القاهرة الذي رسّمه البعثة الفرنسية ١٧٩٨-١٨٠١ أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في النسج العمراني ، فقد تم تقسيم القاهرة إلى ثانية أقسام .

وقد ساعدت هذه الأقسام على إدارة المدينة والسيطرة عليها . وأصدروا أوامرًا بهدم البوابات المقامة على مداخل المدارك وذلك خشية اعتراضها تقدم قوات الجيش الفرنسي (١) .

ومن الملاحظ أن تعداد مدينة القاهرة وقت دخول الفرنسيين مصر عام ١٧٩٨ م كان ٢٦٣٠٠٠ نسمة منهم ٥٠٠٠ من الروم ، و١٠٠٠ من الأقباط ، و٥٠٠٠ من السوريين ، و٢٠٠٠ من الارمن ، و٣٠٠٠ من اليهود ، و٤٠٠ من الفرنجة والكاثوليك والبروتستانت ، والباقي من المسلمين .

وقد تطورت الريادة حتى عام ١٩١٧ م حيث وصلت إلى ٧٩٠٠٠ نسمة لمدينة القاهرة - انظر شكل رقم (٩٩) .



شكل رقم (٩٩) يوضح تعداد سكان القاهرة خلال الفترة ١٧٩٨ - ١٩٢٧ م .

١- التاجرة تاريخ حاضرة - تأليف : إدارية زيون - ترجمة : لطيف فرج - الطبعة الأولى ١٩٩٤ م .

وفي عهد الخديوي إسماعيل ١٨٦٤م - ١٨٩٧م تم إنشاء ثلاثة محور أزاله في طريقها ٧٠ بيتاً وائراً وهي :

- ١- محور شارع محمد على من جامع السلطان حسن إلى العبة الحضراء بطول ٣ كم .
- ٢- محور شارع كلوب بيك وهو يصل بين الفحالة والأزبكية .
- ٣- محور شارع الموسكى الذي تم توسيته وقد كان موجوداً من قبل (١) .

وفي عهد الخديوي إسماعيل ١٨٦٤-١٨٦٥م تم إنشاء وزارة الأشغال العمومية ، وفي عام ١٨٩١م تم عمل أول شبكة للسياه تعداد الأسمدة ومنها إلى ٤٢٠٠ بيت ومتربل .

وقد قام على باشا مبارك ١٨٦٨م بعمل تقسيم إداري جديد وإعادة تنظيم إدارة المدينة . وقد عهد إلى المهندس الفرنسي جرلاند بيك ١٨٧٤م بعمل خططاً وشق شوارع جديدة ، ورسم الخرائط للشوارع والأرقام (٢) - انظر شكل رقم (١٠١) .

وكذلك فتح شارع الأزهر عام ١٩٢٠م ، حيث أن المناطق ذات الاحارات المغلقة بدأت تظهر وتبعد للعيش شيئاً فشيئاً (٣) - انظر شكل رقم (١٠٢) .

ومن المشروعات الهامة التي تقع في نطاق منطقة الدراسة قصبة رضوان ١٦٤٧-١٦٢٩م وأهم عنصر فيها هو السوق الذي يمتد بطول ١٢٥م ومعظم جزء منه بطول ٥٠م من جهة جامع الصالح طلائع حيث يعرف هذا الشارع بشارع الخياضة الذي يوجد على جانبيه محلات وحوانيت بالدور الأرضي وربع بالأدوار العلوية .


- ١- القاهرة مذاكها الجمالية والمعمارية - المؤتمر العلمي الأول - كلية الفنون الجميلة بالقاهرة - ١٤ مايو ١٩٩١م - ثeses الميداني والتخصصيات للعمارة والandscape - د/ جلال مومن - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان .
- ٢- القاهرة تاريخ حاضرة - تأليف : أندريه ريمون - ترجمة : نظيف فرج - الطبعة الأولى ١٩٩٤م .
- ٣- إعادة بناء وترميم مدخلية تاريخية بمنطقة الباشوية بالقاهرة - د/ صالح نعى - مجلة عالم البناء - العدد رقم ١٠٠ .



شكل رقم (٤) يوضح الاصمام الادارية والشياخات
لملفقة القامسورة القديمة .



شكل (١١١) يوضح تطور الشبكة المرورية للسلطة المصرية حتى نهار العصر وباب الوزير واحد شهر واحد على مدار سنتين من ١٩٨٧ إلى ١٩٨٩.



صلحة الأسادة المصرية ١٩٣١

شكل رقم (١٠٢) يوضح شكل انتساع في زمن نابليون (المملكة الفرنسية)

عاصمة مصر عاصمة مصر في عام ١٩٣٠

شكل المسح العمراني الحالى لمنطقة شارع باب الوزير بقاهرة العصور الوسطى .

تقع منطقة شارع باب الوزير فى القطاع الجنوبى لقاهرة العصور الوسطى ويحدوها شمالاً باب زويلة ومسجد الصانع طلائع؛ ويحدوها جنوباً ميدان القلعة وشارع الحجر .

وبهذه المنطقة العديد من المبانى الأثرية التي تتمثل ثلاثة عصور إسلامية هي العصر الفاطمى والعصر المملوكى البحري والمملوكى الشركسي؛ مستناداً لها فيما بعد تفصيلها .

أيضاً تضم المنطقة مبانى ذات قيمة معمارية وتراثية تتراوح أعمارها ما بين ١٥٢٠ م إلى ١٩١٠ م . وتحت شارع باب الوزير يمتد حركة رئيسية تربط بين ميدان القلعة وشارع الخديج المصرى ماراً بقلب المنطقة التاريخية لقاهرة العصور الوسطى . وتمر بالشارع هبّع أنواع المركبات من سيارات وأنوبيات هيئة النقل العام وعربات الكارو - انظر شكل رقم (١٠٤) .


وصف منطقة شارع باب الوزير :

تم دراسة المنطقة من خلال تقييم عدة نقاط هامة تشكل الجوانب العمرانية للمنطقة وهي كالتالى :

١- استعمالات الأرض :

وجد أن الاستعمال الغالب في المنطقة هو الاستعمال السكنى بالإضافة إلى الاستعمال التجارى وهو عبارة عن محلات تجارية توحد غالباً في الأدوار الأرضية بالإضافة إلى بعض الورش الحرفية كورش الرخام والتجارة .

ومن خلال التدراسة وتقييمها وجد أن نسبة الاستخدام السكنى ٢٢.٨٪ ، وأن الاستخدام التجارى يمثل ٥٠.٩٪ ، والصناعات الحرفية والورش تمثل ١١٪ ، والخدمات تمثل ١٠٪ والأراضي الفضاء والمخربات تمثل ٦.٧٪ ، وأن الطرق الرئيسية والفرعية والخارات تمثل ٢٣٪ ، وأن المبانى الأثرية تمثل ١٥٪ من إجمالي المساحة الإجمالية للمنطقة .




شكل رقم (١٠٣) استعمالات الأرضية لمنطقة شارع باب الوزير .



٢- ارتفاعات المباني:


من خلال دراسة ارتفاعات المباني تبين أن المباني ذات ثلاثة أدوار تمثل الأغلبية بالنسبة لمباني المنطقة وهي تمثل ٢٩.٥٪، تليها المباني المكونة من دورين وهي تمثل ٢٤.٥٪، تليها المباني المكونة من أربعة أدوار وتمثل ١٦٪، ثم المباني المكونة من دور واحد وتمثل ١٢٪، أما المباني التي تكون من خمسة أدوار فما يقل عن ذلك فتمثل ١٢٪ من إجمالي المباني بالمنطقة - انظر شكل رقم (١٠٧) .




شكل رقم (١٠٧) ارتفاعات المباني بمنطقة شارع باب الوزير .

٣- حالات المباني:

من الدراسة تجد أن الغالبية العظمى من مباني المنطقة ذات حالة رديئة تمثل نسبة ٦٦٪، وأن المباني ذات الحالة المتوسطة تمثل نسبة ٤٪، وأن المباني ذات الحالة الجيدة تمثل ٢٪، وأن المباني المتهدمة تمثل ٢٪ من إجمالي مباني المنطقة .




شكل رقم (١٠٨) حالات المباني بمنطقة شارع باب الوزير .




٤- أعمار المباني:

تم دراسة أعمار المباني بالمنطقة وتبين عند تقديرها أن المباني التي عمرها حتى ٣٠ سنة كانت نسبتها ٥٥٪، وأن المباني التي عمرها ٣٠ - ٨٠ سنة نسبتها ٤٩٪، والمباني التي عمرها من ٨٠ سنة فأكثر تمثل ١٪، وأن المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية نسبتها ٧٪ - انظر شكل رقم (١٠٩).



شكل رقم (١٠٩) أعمار المباني - منطقة شارع باب الوزير.

١- تم رفع معلومات هذه الدراسة ب بواسطة طلبة قسم العمارة في صيف ١٩٩٦م بشرافه أ.د/ صالح ذكى سعيد.



٥- مواد البناء وطريقة الإنشاء :

معظم المباني القديمة بالمنطقة ذات حواجز حاملة حجرية وأسقف خشبية وتصل نسبة ٦٢٪ ، والمباني ذات المبكل الخرساني تمثل ٣٪ و٢٣٪ من مبانى المنطقة .

٦- المجموعات السكنية :

للاحظ من شكل النسيج أن المبانى السكنية توجد في مجموعات تمثل خلية سكنية ويتراوح عدد المساكن داخل كل مجموعة ما بين ١٥ - ٢٥ مسكنًا . وهذا يمثل النمط الاجتماعي الذي كان سائدا في هذه المنطقة .

٧- الكثافة السكانية :

تعتبر منطقة شارع باب الوزير ذات كثافة سكانية عالية تصل إلى ٣٠٠ شخص / فدان ، وهذا يمثل عبء كبيراً على المنطقة التاريخية من حيث المرافق والخدمات .

فتجد من الدراسة أن المبانى المحذومة بشكّات المياه والصرف الصحي ٨١٪ من إجمالي المنطقة وأن نسبة المبانى المخدومة بشبكة الكهرباء تصل ٩٩٪ و٩٪ من إجمالي مبانى المنطقة .

٤- المبانى الأثرية بمنطقة الدراسة:


يوجد منطقة شارع باب الوزير بمجموعة كبيرة من المبانى الأثرية تقع فى نطاقها وهى مسحولة بقائمة الآثار الإسلامية لمدينة القاهرة . وهذه المجموعة من المبانى الأثرية جمعت بين المسجد الجامع والمرسم وال سبيل والمحرض والزاوية والقصر والمنزل ، وقد تبرعت فيها العصور الإسلامية بداية من العصر الفاطمى ، فتحدد جامع الصالح طلائع ١١٦٠ م وهو المسجد الوحيد بمنطقة الدراسة من العصر الفاطمى .

يوجد أيضاً زاوية وسبيل فرج بن برقوق ١٤٠٠ م أمام باب زويلة والتى تم ذكرها وإعادة تركيبها فى أوائل القرن لتوسيع الساحة أمام باب زويلة . وأكمل ثلاثة مساجد بمنطقة الدراسة جامع السلطان المؤيد ١٤١٥ م ومسجد الطيبغا الماردانى ١٣٢٩ م ومسجد براهيم أغا مستحفظان (أفسنر) الجامع الأزرق ١٣٤٦ م وغيره تسميه بالجامع الأزرق لـ أحدى إبراهيم أغا مستحفظان فى عام ١٦٥١ م بعمل كسوه من القيشانى الأزرق بنسبة كبيرة بالجامع . والجدول资料 يعرض المبانى الأثرية بمنطقة الدراسة مرتبة تاريخياً ونوعية توضع أماكنها - انظر شكل رقم (١١٠) .

جدول رقم (٦) المبانى الأثرية بمنطقة شارع باب الوزير

رقم الأثر	اسم الأثر	تاريخه الميلادى	تاريخه الهجرى	العصر الذى بني فيه
١٩٩	باب زويلة	١٠٩٢	٤٨٥	الفاطمى
١١٦	مسجد الصالح طلائع	١١٦٠	٥٥٥	الفاطمى
٢٣٧	سارة زاوية المنور	١٢٦٠	٦٦٠	الممالىك البحرية
٢٤٩	قصر ابن اى احسانى	١٢٩٣	٦٩٣	الممالىك البحرية
١١٥	مسجد احمد انهصار	١٣٢٤	٧٢٥	الممالىك البحرية
٢٣٤	قبة أبو اليوسفين	١٣٢٩	٧٣٠	الممالىك البحرية
١٢٠	مسجد الطيبغا الماردانى	١٣٣٩	٧٣٩	الممالىك البحرية
١٢٢	مسجد الجامع الأزرق	١٣٤٦	٧٤٧	الممالىك البحرية
١٢٥	مدرسة أم السلطان شعبان	١٣٦٨	٧٧٠	الممالىك البحرية
٢٥٠	مسجد أيتمش البختاوى	١٣٨٣	٧٨٥	الممالىك الشراكسة
٢٠٣	روابة فرج بن برقوق	١٤٠٨	٨١١	الممالىك الشراكسة
١١٤	مسجد قجماس الاسحاقى	١٤٨٠	٨٨٥	الممالىك الشراكسة
٢٣٥	باب قاتبائى بمنزل الرزاز	١٥٠٠	٩٠٠	الممالىك الشراكسة
٢٤٨	مسجد خاير بك	١٥٠٢	٩٠٨	الممالىك الشراكسة

ويفيد نعرض دراسة لأهم المبانى الأثرية الموجودة بمنطقة شارع باب الوزير وشارع احمد ماهر .




شكل رقم (١١٢) المباني الأثرية في منطقة الدراسة .

٤-٢- بيت أحد كتّنخدا الرزاز (الرقم ٢٣٥) :

يرجع تاريخ إنشاء البيت إلى عام ١٧٧٨ م ، ويقع بشارع باب الوزير على مساحة حوالي ثلاثة أرباع فدان والبيت يتكون من مجموعة أبنية متلاحقة تلتف حول قنائين . وله مدخلان أحدهما على شارع باب الوزير والأخر على شارع سوق الملاح .

والبيت يتكون من حزتين الجزء الأول له فناء هامى الأضلاع غير منتظم يفتح عليه غرف صغيرة نسبيا بالدور الأرضي ويوجد بهذا الجزء البوابة الاتية للسلطان قاينباى والتي تؤدى إلى قاعة بالدور الأول . وفي حائط الفناء المقابل للمدخل الآخر يوجد آثار بوابي يرجح أنها كانت إسطبلات مما يشير أن المبنى كان ذا وظيفة تجارية قبل أن يكون بيتاً للسكن (١) .



شكل رقم (١١١) واجهة بيت الرزاز المطلة على شارع باب الوزير (٢) .

١- تم الحصول على هذه المعلومات من مركوز تسجيل الآثار عام ١٩٩٧ م - هيئة الآثار المصرية - وزارة الثقافة .

٢- صورة لواجهة بيت الرزاز المطلة على شارع باب الوزير - عن كتاب :

PALAIS ET MAISONS DU CAIRE - DU XIV AU XVIII SIECLE - I PAR -
JACQUES REVAULT ET BERNARD MAURY - 1975.

يوجد بانساحية القبلية من القناء ثلاث غرف في الدور الأرضي كان يعلوها المقدد الخاص بذلك الجزء . وعلى الجهة البحرية لهذا القناء يوجد بالدور الأول قاعة وغرفة نطلان على شارع باب الرزاز يوجد اسلقها المدخل الرئيسي وبعض الحالات التجارية . والجزء الثاني من البيت له مداخل وأبواب كثيرة تفتح على قناء مستطيل وغير هذا القناء توجد المقاهي الكبيرة ذات المقاييس الضخمة والتي تمتاز بالأسماع المنقوشة والملونة وكذلك وجود شخصية ضخمة تعلو قبة من الرخام في وسط أرضيتها . وبالدور الأول من هذا الجزء يوجد المقدد التقليدي بالإضافة إلى مجموعة من الغرف الصغيرة .




شكل رقم (١١٢) يوضح الأذنية الاداصلية لبيت الرزاز (١) .


١- صور داخلية لبيت الرزاز - عن كتاب :

PALAIS ET MAISONS DU CAIRE - DU XIV AU XVIII SIECLE - I PAR -
JACQUES REVault ET BERNARD MAURY - 1975.

وحالة البيت الراهبة سيدة نظرًا للتوفيق غير المناسب له حيث كان يستخدم في قبة المسجدات مدرسة ابتدائية ومخزن للفراشة . وقد أبدى مركز الأبحاث الأمريكي اهتمامه بترميم البيت في نفس الفترة ولكن الاتفاق لم يتم ، وفي عام ١٩٩٧م تم الاتفاق بين المركز الأمريكي والجهاز المصري على ترميم البيت .



شكل رقم (١٦) مخطط أفقى للدور الأرضي لبيت الوراز (١) .



شكل رقم (١٧) مخطط أفقى للدور الأول لبيت الوراز .


١- مركز تسجيل الآثار - رسومات البيت طبعة الآثار المصرية ثالثاً عن رسومات البعدة الفرنسية لعام ١٩٧٤ م .

٤-٢-٢ مدرسة أم السلطان شعبان (أثر رقم ١٢٥) :

يرجع تاريخ إنشاء الأثر إلى عام ١٣٦٩ م ، ويقع بشارع باب الوزير بجوار بيت الرزاز ويرجع نسبة المدرسة باسم شعبان نسبة إلى السيدة حلية عوند بركة أم السلطان شعبان . وقد بنيت المدرسة في عهد السلطان الأشرف شعبان حسین بن الناصر محمد بن قلاوون الذي راجح سوق العلم والعطاء في عهده . وقد دفنت أم السلطان شعبان بالمدرسة عام ١٣٧٣ م ثم دفن السلطان بعد ذلك عام ١٣٧٧ م .

وتكون المدرسة من صحن مكشوف تعماد عليه أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة ، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل تشرف على صحن بعقد مدبب ويتوسط الإيوان محراباً عبارة عن حنية نصف دائرة ،


ويحيط بـإيوان القبلة من الصبح الشمالي الشرقي منفن السلطان شعبان ومن الصبح الجنوبي الغربي مدفن أم السلطان شعبان (١) .



شكل رقم (١٢٥) واجهة مدرسة أم السلطان شعبان المقامة على شارع باب الوزير .

١- عن كتاب، أحسن التصاميم المعماري والتحيطي الحضري في العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة - منظمة العواصم والندى الإسلامية - ١٩٩٠ م .

تضم المدرسة كتاب لتعليم الآباء يعلو حوض شرب الدواب وللمدرسة مدخلان أحدهما يقع في الركن الشمالي عن يسار حوض سقى الدواب وهو المدخل الرئيسي ، أما المدخل الثاني فيقع بالواجهة الجنوبية الغربية . وللمدرسة مذكرة عبارة عن بدل مصن به ثمان دخلات ينحوها عقد مدبب وبالمذكرة شرفة منتهة وجوسق المذكرة غير موجود . وحالة المدرسة سيئة وتستعمل مدرسة للتعليم الأساسي ، وبها شروخ خطيرة وتعديلات كثيرة كالدهان بالخر وعمل أحواض للطلاب لاستعمالها داخل فناء المدرسة (١) .



شكل رقم (١١٦) مسقط افقي مدرسة أم السلطان شعبان .

١- معلومات حالة المدرسة عن إدارة تقييم الآثار لكل من شمال وجنوب المنطقة التاريجية .

٤-٢-٣ مسجد الطبيعة المارداني (الثغر رقم ١٢٠) :

يرجع تاريخ إنشاء الأثر إلى عام ١٢٣٩ م عصر المماليك البحرينية ، ومنشأه المسجد الطبيعاً بن عبد الله المارداني أحد مالك الناصر محمد بن قلاوون الذي عينه ساقياً ثم أميراً طبلخاناه ثم بوظائف أخرى بالدولة وزوجة إبنته . وتم الاحتفال بافتتاح المسجد بأول خطبة أقيمت في يوم الجمعة ٢٤ رمضان ١٢٤٠ هـ - مارس سنة ١٢٤٠ م . وقد وضع تصميم المسجد على مثال المساجد الجامعية أربعة إيوانات ذات أروقة يتوسطها صحن مكشوف أكبرها إيوان القبلة - انظر شكل رقم (١١٧) .




شكل رقم (١١٧) يوضح إيوان القبلة لمسجد الطبيعة المارداني .

والمسجد ثلاثة أبواب ومنارة مكونة من ثلاثة دروات وفوق محراب القبلة قبة كبيرة هلت على ثمانية أعمدة من الحجر الابيض الأحمر . ويحيط به إيوان القبلة بسجد دكة المبلغ المصوحة من الرخام وهي محمولة على اثنتي عشر عموداً من الرخام .

ومهندس هذا المسجد هو ابن السيفونى كثیر مهندسى دولة الناصر محمد بن قلاوون ، كما أنه مهندس المدرسة الأقبغاوية بجامعة الأزهر .

وفي عام ١٤٨٤ م قامت بلدية الآثار العربية بخاتمة المسجد و كان متخرجاً وجدرانه مائلة و مهدمة و متارنه ناقصة وأكثر رخامته مفقوداً فقام بصلبه و ترميمه .

وقد استمرت أعمال ترميم المسجد من سنة ١٤٩٦ م إلى سنة ١٤٩٣ م (١) . أما حالي المسجد حالياً تحتاج إلى ترميم ويوجد به صلبات منذ زواله عام ١٩٩٢ م (٢) .




شكل رقم (١١٨) مسقط افقي لمسجد الطبigha المأردانى .

- ١- تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة - منتشر الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - الجزء الأول - الطبعة الأولى
عام ١٩٤٦ م ردانية عام ١٩٩٣ م - الصفحات من ١٤٧ - ١٥١ .
- ٢- معلومات حالي المسجد عن إدارة تنفيذ الآثار بالمنطقة الأثرية .

٤-٤ مدرسة قحماس الاسحاقى (الرقم ١١٤) :

انشاء قحمس هذه المدرسة عام ١٤٨٠م ، وتقع بشارع ال درب الاحمر امتداد شارع باب الرزير بالقرب من باب زويلة . وقد أنشاء هذه المدرسة وألحق بها قبة ليدفن بها ولكن لم يدفن بها بل دفن بها أحد الصالحين الشيخ احمد أبو حرية المتوفى عام ١٨٥٢م ، وهذا يسبب أنه عين نائباً للشام فأنشأ بها مدرسة هناك ودفن بها عام ١٤٨٧م - انظر شكل رقم (١١٩) .




شكل رقم (١١٩) واجهة مدرسة قحماس الاسحاقى .

والمدرسة مرفقة عن الشارع ويوجده تحت واجهتها الأربعة حواجز ، والحق بالمدرسة سهل وحوض لشرب الدواب يعلوه كتاب لتعليم الأطفال . ويوجد على يسار باب المدخل مذكرة بها نلات دروات ويلي المدخل دركة تؤدي إلى الصحن الذي يفتح على أربعة أبواب من بينهم أبواب القبلة وهو بالجهة الشرقية ، ومن هذا الإيوان ياب ب يؤدي إلى القبة وهي قبة شاهقة مبنية بانطرب .

وقد كانت فكرة إنشاء المدرسة تكون جامعاً لإقامة الشعائر ثم الحق بها المدفن .

وقد عنيت إدارة حفظ الآثار العربية بإصلاح هذه المدرسة إصلاحاً شاملًا منذ عام ١٨٩٤م فكشفت عن جوانبها ، وكملت المذكرة ، وأصلحت المحرر والرخام والشبابيك والستور والأزغبيات الرخامية ، وصنعت لها نرعا خاصاً من المشكاكات الزجاجية المكونة والمقوشة بالميتسا (١) .

وحاليها تقوم هيئة الآثار المصرية بأعمال ترميم زخارف السقف والحوائط بالمدخل والصحن والإيوانات (٢) .



شكل رقم (١٢٠) مخطط أفقى لمدرسة قحماس الاسماعقى .


١- تاريخ المساجد الائمة في القاهرة - مقتنيات الآثار العربية / حسن عبد الوهاب ، - الجزء الأول - الطبعة الأولى عام ١٩٤٦م والثانية عام ١٩٤٢م - الصفحات من ٢٦١ - ٢٦٦ .

٢- زيارة ميدانية لمدرسة قحماس الاسماعقى قام بها الباحث في ١٩٩٧/١١م .

٤-٢-٥ مسجد الصالح طلائع (الرقم ١١٦) :

أنشأه الملك الصالح طلائع بن رزيلك عام ١٦٠ في العصر الفاطمي ، ويقع أمام باب زويلة بشارع الدهب الأحمر . وقد ولـى الصالح طلائع الوزارة في حلافة الفائز بنصر الله الخليفة الفاطمي عام ١١٥٤ م . وهو من أصل أرمني وقد قتل بذهليز القصر الفاطمي عام ١٦١ ودفن بقرنه التي أنشأها بجوار مسجده بالقرافة الكبرى . ومسجدـه يعتـر آخر مسـجـد أنشـيـه في الـدوـلـة الفـاطـمـيـة وـهـوـ مـنـ المسـاجـدـ المـعـقـةـ اـسـفـهـ حـواـيـتـ وـلـهـ أـرـبـعـ وـاحـهـاتـ مـهـبـةـ مـنـ الـحـجـرـ . وـكـانـ تـمـسـجـدـ مـنـارـةـ تـعـلـوـ الـبـابـ الـغـرـبـيـ وـقـدـ تـهـمـدـتـ فـيـ وقتـ ماـ وـحـلتـ مـحـلـهـ مـنـارـةـ حـدـيـثـةـ أـرـبـلـ عـامـ ١٩٢٦ـ مـ لـحـدـوثـ خـلـلـ بـهـاـ . وـالـمـسـجـدـ مـنـ الدـاخـلـ يـكـونـ مـنـ أـرـبـعـ أـبـرـاقـ يـتوـسـطـهـ صـحنـ كـبـيرـ بـهـ صـهـريـجـ كـانـ يـدـلـاـ وـقـتـ الغـيـضـانـ مـنـ الـخـلـيجـ . وـأـيـرـانـ الـقـبـلـةـ يـكـونـ مـنـ ثـلـاثـةـ أـرـوـقـةـ ذاتـ عـقـودـ حـمـوـنةـ عـلـىـ أـعـصـدـ رـخـاميةـ .


وـقـدـ تـأـثـرـ الـمـسـجـدـ بـالـرـئـالـ الذـىـ أـصـابـ مـصـرـ عـامـ ١٣٠٢ـ مـ فـقـامـ الـأـمـيرـ بـكـسـرـ الـجـوـكـنـدارـ بـعـمارـتـهـ . وـكـذـلـكـ قـامـ بـعـمارـتـهـ عـبـدـ الـوهـابـ الـعـبـيـ عـامـ ٤٤٠ـ مـ وـهـوـ أـحـدـ التـجـارـ . وـفـيـ عـامـ ٤٧٧ـ مـ كـانـ قدـ اـرـتـفـعـ مـسـرـبـ الـطـرـيقـ فـقـامـ الـأـمـيرـ يـشـبـيـثـ بـالـكـشـفـ عـنـ سـلـمـ الـجـامـعـ وـعـدـدـهـ عـشـرـ درـجـاتـ .



شكل رقم (١٢١) مسجد الصالح طلائع حيث يظهر التركن الشمالي وما ذكر من باب زويلة .

وفي عهد جنة حفظ الآثار العربية عام ١٩١١م كانت حالة المسجد سيئة للغاية فالدكاكين أسفله احتيجت نحت الأرض وأقيمت المنازل بداخله وملائصه لواجهاته كما تهدمت الإيوانات حول الصحن ولم يبق منها سوى الإيوان الكبير . فقامت بإزالة التعديات واعيدت الأرض إلى مستوىها وظهرت الدكاكين وعمل أمامها حندق والكشفت الواجهتان وفكك وأعيد بناؤهما وكمل الناقص منها مع المحافظة على الأجزاء القديمة بقدر المستطاع . وفي عام ١٩٤٥م كان هناك بقايا أثانية بالواجهة الشمالية للجامع فترعى ملكيتها وهدمت فانقضت أن منها أحراز من الجامع وظهر باب كبير للجامع (١) .

وتحاله المسجد الآن متدهورة بسبب ارتفاع متسوب المياه الجوفية ويظهر ذلك من خلال ارتفاع متسوب المياه بالخلالات أسفل المسجد . يقوم الآن مركز الأبحاث الأمريكي بإعداد الدراسات الازمة لمعالجة المياه الجوفية وأعمال الترميم الازمة للمسجد (٢) .



شكل رقم (١٢٢) مساجد أفنی مسجد الصاباغ حلائع ،


١- تاريخ المساجد الاتية في القاهرة - مقتني الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - بحث الأول - الطبعة الأولى ١٩٤٦م
ونطبعة الثانية ١٩٩٣م - الصفحات من ٩٧ - ١٠٥ .

٢- زيارة ميدانية لجامع الصاباغ حلائع قام بها الباحث، في ١٩٩٧/١١م .

٤-٢-٦ جامع اقى سقر (ابراهيم أغا مستحفظان) - (ادر رقم ١٢٣) :

يرجع تاريخ إنشاء الأثر إلى عام ١٢٤٦ م عصر المماليك البحرية . وقد بني الجامع الأمير اقى سقر الناصري أحد مالكـ اـنـاصـرـ مـحـمـدـ بـنـ قـلـاوـونـ الـذـيـ عـيـنـهـ فـيـ عـدـةـ وـفـالـفـ مـنـهـاـ وـالـيـ لـغـةـ وـأـمـرـاـخـورـ (ـمـشـرـفـ عـلـىـ الـاصـطـبـلـاتـ الـخـاصـةـ وـالـمـرـيدـ وـالـطـحنـ)ـ فـيـ دـوـلـةـ الصـالـحـ إـسـمـاعـيلـ بـنـ النـاصـرـ مـحـمـدـ وـآـخـرـهـاـ وـالـيـ نـيـابةـ طـرـالـسـنـ وـزـوـجـهـ أـحـدـيـ بـنـاهـ .ـ وـقـدـ اـنـتـشـرـ الجـامـعـ بـوـمـ الـجـمـعـةـ ٢ـ رـبـيعـ الـأـوـلـ سـهـ ٧٤٨ـ هـ (١٢٤٦ـ مـ)ـ .ـ

يتكون الجامع من أربعة أبواب تتوسطها صحن مكشوف ، أكبرها يتوان القبة المشتمل على رواقين أما الإبرادات الثلاثة فكل منها رواق واحد . وبالجامع على يسار المدخل يوجد قبة أنشئت قبل الجامع ليُدفن فيها السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجهث ابن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوفى عام ١٣٤٥ م .




شكل رقم (١٢٣) صورة من إيوان القبلة للواجهة الغربية والمقذنة وصحن الجامع .

وعلى بین الداخل بموضع الإيوان القبلي حجرة أنشأها إبراهيم أغا مستحفظان عام ١٦٥٢ م حدرانها مؤزرة بالرخام وبها محراب رخامي وكسوة بالقاشاني حتى السقف يتومطها قبر من الرخام ويجاور هذا المدفن الباب القبلي للجامع ولاصقه مربع بسيط من البناء بداخله قبر يسموه المساجدة وبه لوحة مشينة تشير إلى أنه قبر أبا سفيان الناصري .

وقد أحدث إبراهيم أغا مستحفظان تعديل في عمارته وكسى الجدار الشرقي حتى السقف بالقيشاني الملون وهي أكبر مجموعة منه وحدثت في أثر واحد يحصر ولذلك سمى الجامع بالجامع الأزرق .
وقد أجريت ترميمات بالجامع عام ١٣٠٧ هـ تناولت إصلاح المنارة في عهد الحديوي توفيق باشا ، ثم قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح العقود والقبشاني والمنبر ، وكشفت الواجهات من الألبية التي كانت تحجب الجامع (١) .

وبحرى حالياً ترميم الجامع حيث أن إيوان القبلة في حالة سيئة نظراً للرطوبة الشديدة به مما سبب هبوط في الزاوية وميل بالأعمدة وشروخ بالعقود (٢) .




شكل رقم (١٢٤) مخطط أعلى جامع أبا سفيان الناصري .

١- تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة - منتشر الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - الجزء الأول - الطبعة الأولى عام ١٩٤٦م والثانية عام ١٩٩٣م - الصفحات من ١٥٢ - ١٥٥ .

٢- زيارة ميدانية لجامع أبا سفيان قام بها الباحث في ١١/١١/١٩٩٧م .

٤-٢- قصر ابن اق الحسامي (ائز رقم ٢٤٩) :

يرجع تاريخ إنشاء القصر إلى عام ١٢٩٣ م عصر المماليك البحريه . يقع القصر بشارع باب الوزير بمحوار مسجد خاير بك والجامع الأزرق . ويشكون القصر من طابقين ، يتكون الطابق الأرضي من الإسطبل والملفورة والطاحون والتخبيوش . أما الطابق العلوي فيتكون من دور فاقعه يوجد على جانبها الجنوبي والشمالي ليوانات . ومعظم بقايا القصر اندثرت ولم يتحقق سوى بعض أطلال من ملحقات القاعات والخزائن وبدراسة المسقط الأفقى نلاحظ وجود المدخل المنكسر الذي يودى إلى الصحن والذي تفتح عليه المنظره والخواصل والإسطبل والطاحون والتخبيوش ، وكذلك وجود الدور فاقعه فى الطابق العلوي والتي تفتح عليها إدشين الدور الأرضي على المدخل ومخازن الغلال والإسطبل بينما اشتملت الأدوار العليا على القاعات والخزائن الترموية ومرافقها (١) .




شكل رقم (١٢٥) يوضح بقايا قصر ابن اق الحسامي .


(١) عن كتاب امس التصميم المعماري والتحفظ والتاريخي في العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة - منظمة العواصم والتراث الإسلامية - ١٩٩٠ م - صفحة رقم ١٤٧ ، ١٤٨ .

وقد نظمت القاعات لتكون في اتجاهات متقابلة للاستفادة من الرياح الماضفة في الصيف . واستعملت القمريات المستديرة والمطلولة ووضعت في الأماكن العلوية للتقوية والاشارة . وقد عوّلت واجهة المدخل على نقط مداخل المبنى الدينية حيث وجود المسطعين والغضادين والقرصان ، وبحمد المدخل المنكسر الذي يعمل على توفير الخصوصية من بداخل الدار من أعين المارين بالطريق . وحوافط القصر بالدور الأرضي من الحجارة الجزئية أما الدور العلوي فقد استعمل الآخر ، واستعمل الرخام في تكسية حوالظ القاعات والمنظرية وكذلك الأرضيات (١) .

حالة القصر مبنية وقد تم إخلاء الأسر التي كانت تسكنه وإغلاقه خين الترميم (٢) .



شكل رقم (١٢٦) مخطط أفقى الدور الأرضي لقصر ابن الهمام .



شكل رقم (١٢٧) مخطط أفقى الدور الأول لقصر ابن الهمام .

١- عن كتاب أسس تصميم العمارة والتحفظ المخترى فى العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة - مطبعة

العواصم والندى الإسلامية - ١٩٩٠ م - صفحة رقم ١٤٨، ١٤٢ .

٢- زيارة ميدانية للتعرف على حالة الازق قائم بها باحثتى ١٩٩٧/١١ م .

٤-٣ المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية غير المسجلة بقوائم الآثار بمنطقة الدراسة :

يوجد منطقة قاهرة العصور الوسطى الكثير من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية الغير مسجلة ، وهي تتمثل في البيوت السكنية التي تحتل جزءاً كبيراً من نسيج المدينة القديمة ، وهذه المباني لم تحظ بالقدر الكافي من اهتمام الدولة . فهذه النوعية من المباني لاتقل أهمية عن المباني الأثرية المسجلة لما فيها من فكر في التصميم وعناصر معمارية وزخرفية وفنية ، وتمثل الخيط العمري لآثار وتحسّن التسريح العمري لـ

التاريخي .

لذا رأى الباحث أنها تحتاج إلى تسجيل وتوثيق ، ودراسة الأساليب المناسبة للتعامل معها بالتحسين والترميم والتجديد حفظها من التدهور والاندثار .

وقد قام الباحث بتسجيل معظم المباني ذات القيمة بمنطقة القاهرة القديمة على وجه العموم ووضعها في جزء الملحق ، وكذلك تسجيل المباني ذات القيمة التي تقع في نطاق منطقة شارع باب الوزير ، وهذا التسجيل يتناول رسومات البيت من مسافط وواجهات وصور وخرائطه لموقع البيت بالنسبة لـ المنطقة الخبيطة كما يتناول أيضاً وصف البيت وعنوانه ومالكه وتاريخ بنائه .

ومن خلال معاونة طلبة البكالوريوس على مدار حوالي ٤ سنوات أمكن تحديد المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية ورفع معظم هذه المباني تحت إشراف أ.د/ صلاح زكي والباحث وبعض أعضاء هيئة التدريس وبناء على الاستماراة التي قام الباحث بإعدادها أمكن تحديد المباني ذات القيمة في منطقة قاهرة العصور الوسطى والتي تم اختيار الأمثلة الجيدة منها لرفعها وتوثيقها - انظر شكل رقم (١٢٨) .

دراسة عن المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية

بالقاهرة القديمة

١- اسم المبنى :

٢- تاريخ إنشاء المبنى :

٣- عنوانه :

٤- عدد الأدوار :

٥- اسم الملاك الأصلي :

٦- اسم الملاك الحالي :

٧- العمارة المقصورة :

٨- مواد البناء المستخدمة :

٩- أسلوب الإنشاء :

١٠- التغيرات التي طرأت على المبنى :

موقع عدم للبيت

صورة للبيت


شكل رقم (١٢٨) استماراة تحديد المباني ذات القيمة بـقاهرة العصور الوسطى .

ومن خلال هذه الاستماراة قام الباحث بعمل قائمة تضم حوالي أكثر من خمسين بيت (تم عرضها بباب الثالث) ، أمكن منها حصر المباني التي تقع في نطاق منطقة شارع باب الوزير ، وجدول رقم (٧) يعرض هذه البيوت مرتبة تاريخياً ومدون بها عنوان البيت وتاريخ بنائه وعدد الأدوار.

مسلسل	اسم البيت	عنوانه	تاريخ بناءه	عدد الأدوار
١	ربع الشابة	٣٨،٣٦،٣٢،٣٠ ش الشابة	١٩٥٢م	أرضي + ثلاثة
٢	بيت محمد مراد	٥١ شارع باب الوزير	١٨٥٠م	أرضي + دور
٣	بيت الفرازدين	٢٥ درب الفرازدين من ش باب الوزير	١٨٧٠م	أرضي + دوران
٤	بيت زرع النوى	٣١ ش زرع النوى - اول ش الشابة	١٨٧٠م	أرضي + دورين
٥	بيت عائشة الغدور	٤٥ شارع الحجر	١٨٨٠م	أرضي + دورين
٦	بيت نولاد سكر	٤ عصبة الزيلعى ناصية ش الحجر	١٨٩٠م	أرضي + ثلاثة
٧	بيت ابو الحسن	٦ درب القبانى ناصية ش الحجر	١٨٩٥م	أرضي + ثلاثة
٨	بيت القربي	٦ حارة القرية - خلف ربع رخوان	١٩٠١م	أرضي + دورين
٩	بيت يهاس الوزير	٦٦ شارع باب الوزير	١٩١٠م	أرضي + دورين

جدول رقم (٧) المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمنطقة شارع باب الوزير .

والخرائط بالصفحة الثانية توضح أماكن البيوت بمنطقة الدراسة وتاريخ بنائها - انظر شكل رقم (١٢٩) وبعدها نعرض كل بيت على حدة مدعماً بالرسومات وكافة البيانات ، والتي قام الباحث بعرضها في هذه الصورة ومرتبة تاريخياً .




شكل رقم (١٣١) البيوت ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمحيطنا الدراسة .

ربع العبدة (مدخل ابراهيم اغا)

رسومات البيت


ووصف البيت

موقعه رقم العقار
و تاريخ بدءه




الدخل ح

كامل هذا البيت مخصص للأيجار
ويحولها للصرف من ريعه على
جنيه اى ستفر .




لواجهه العبدة على شارع العبدة

حيت عام ١٩٠٠



يقع الربع بشارع
العبدة اندلاع شارع
بلب لوزير ويصل
إلى شارع ٢٨٠٣٦٣٠٣٠.
ويرجح تاريخ بنائه
الى قبل الهدنة المسماة
عشرين فبراير لادى
١٩٥٢م .
وهذه التوجيهة من
حارة الخربلية . والدور الأرضي
مصر يفتح ظفري حارث طفوري تسمى
شارع الخربلية . والدور الأرضي
يكون بارتفاع ٥ ورده دور مسروق
والأسقف من تقباوات المجرية .
والدور الأرضي عباره عن محلات
بارتفاع ٥ ورده دور مسروق
في نهاية القرن ١٩
طبقاً لما ذكره على
محلاته في ٢٤٥٣٢
محلاته في ٢٤٥٣٣ .
لذى ي تكون من بلكية واحد على
دورين . الستور الأول يضم
لابن تهدين (سلسلة)
والستور الثاني للحربيم والشوم
(سلسلة) .




الارضي مع ابواب متعددة
حيت رقم (١٣٠) ربيع العبدة (مدخل ابراهيم اغا) .
المعلم العربيه العمري في مصر يختتمى - الفديه رمداد - ترجمة نظيف طبع - قطمه الاولى ١٩٦١م - صحفة رقم ٣٤٠ .
شيك رقم (١٣٠) ربيع العبدة (مدخل ابراهيم اغا) .

حي محمد مراد (١٥٣ ش بباب الوزير)

رسومات البيت

وصف البيت

**موقعه وملكه
رقميًّاً**



يقع البيت بشارع باب الوزير رقم ١٥٣، وقد أربيل دور مستعد (مبني أرض)، يطل على الأذربيجان (باب الوزير) بعد الازفال، وهو مدخل الأراضي يحتوي على محلات تظل على شارع سبب الورزير، ومدخل يعود إلى قلعة دلدل ١٤٢١ به مدخل ووحدة سكنية ودرجه تاريخ ينتمي للبيت لعلم ١٤٠٨م، حيث يوجد وحدة سكنية أخرى وطريقه يؤدي إلى بقى آثاره، حيث يحيط بمنطقة مسكونية، وللدور الأول يحتوي على عدد ٥ وحدات سكنية.

الواجهة بشارع الأرضى تحوى على ٦ محلات وبطن البيت أما الدور الأول به عدد ٨ شبابيك كلها عراليس وكثير من زخارفية ولو لوجهه على بشارع الورزير، والبيت من المعمول الحساننة المعمارية وألاستقى من الكسرات الخشبية، والمعظمه بالأواح الخشبية.



مسقط الأرضي الدور الأول
مسقط الأرضي الدور الأول

شفل رقم (١٣١) بيت محمد مراد .

- تم رفع بيت محمد مراد بعد فضله عليه بعمالية طلبة بمقدار عددهم قسم العمارنة جامدة الظرف لمدة ١٢ - ١٣ - به بعد افتتاح زكي سعيد .

بيت القرارات

رسومات البيت

موقعه ولักษه
و تاريخ بنائه

وصف البيت


يقع البيت بمسنة درب
القرارات رقم ٢٥




مخطط بيته الدور الأرضي



مخطط بيته الدور العلوي



موقع بيته



واجهة سكة درب القرارات

شكل رقم (١٣٢) بيت القرارات .

- تم رفع بيته بمماردة طيبة بمطوريون قسم العارة جاسة المزبور سنة ١٩٩٤م تحت شرکة أ.د. مصطفى زكي سعد .

يوجد مدخل خارجي جانبى يؤدى إلى
باب المدخل .
يوجد مدخل آخر جانبى يؤدى إلى
باب المدخل .
والدور العلوى يحتوى على وحدتين
مقطفين تطلان على اليمين .
وحدة اليمين مدتها من القذاء تكفر
بسن صالية وحجر تبين نورم وحمد
ومطبخ ، ليس الوحدة الأخرى
وتحتوى على صالة وحجرة
لاستقبل الضيوف و ٣ حجرات نورم
وحمام ومطبخ . والبيت من العروق
الم Hammond الخديوية وأياستق خشبية ،
وأوجه بالواجهة مشربية نصف
دارية بها ثلاثة قنوات .

بيت زرع الوعي


رسومات البيت

وصف البيت

موقعه بالبلدة
و تاريخ بنائه

يقع البيت بشارع زرع الوعي والبلدة
وندريلن سكفين . الدور الأرضي
جبارية عند محلات تجارية تفتح
بشارب الرحمن .

بيهقى تاريخ بنائه
على الشارع ، والدور المكتدر
تحشوى على وظيفين مسكنين
لاداهما كبيرة والأخرى صغيرة .
البيت رقم ١٨٨٤م .



مخطط الدور الأرضي



موضع غرفة العرض



واجهة المدخل



مخطط الدور الأول

بعد خاص بالواجهة يلياضن باللون
الغربي . يظهر بالواجهة كتف
رشبة تقفيف بكورنيش يوضح مكان
الإلاعنة بالواجهة .

- قدر بيته زرع الوعي بمفرزية طيبة مكاريلور من قسم العشوائية الأولى لسنة ٩٣ - ٩٢ م تحت الفرقا ١٠٠ / اصلاح زكي سعد .



شكل رقم (١٣٣) بيت زرع الوعي .

باب عدشة المقدور

رسومات البيت

وصف البيت


موقعه وإ Malone و تاريخ بنائه

<p>يقع البيت بشارع المقدور رقم ٤٦ مع المدرسة بحي القبة الجديدة حي زارة</p> <p>يقع البيت من دور أرضى وأربعة أدوار مكورة، وقد تم إنشائه توقيتين بعد زلزال أكتوبر ١٩٩١ م. وللدور الأرضى يتكون من أربعة محلات ومتسطى للبيت ومخزن ، أما الدور المترکز فيتكون من وحدة سكنية واحدة تتكون من صلاح الدين .</p> <p>وتحىي بعد حوالي ٥٠٠ متر من ميدان صلاح الدين .</p> <p>ويرجع تاريخ بناء البيت لعام ١٩٦٦م.</p> <p>حيث تبين نسخة وصلحة مركبة لا يقبل المفهوف ومبني وخصم ودوره مياه وقويسن التدوير ، ويرجع سلوكان بدلليت أحدهما تفتح عليه التدعيمات والأخر تفتح عليه حجرات النوم والمعيشة .</p> <p>أواجهه على الطرف الأسلامي ليتأثر بالطراز الأوروبى ، وكذا حيثيات البكتونيات العظيمة على شارع المحجر بالمشيريات لتشبيه وليبيت من الحواشد الحامدة الجبرية والإيقاع من الخطب المعطى بيلدارات حجرية . ويعود في زينت مدخل به باب يعتقد كحبله لغير تصفات .</p> <p>تم رفع بيت عدشة المقدور بعمولية طلبة بكلوريوس المدارس جلسات الامتحان ٢٠١٣ - ٢٠١٢ تحت اشراف د/ صالح زكي سعد .</p>	   	<p>رسومات البيت</p> <p>وصف البيت</p> <p>موقعه وإ Malone و تاريخ بنائه</p>
--	---	--

شكل رقم (١٣٤) بيت عدشة المقدور

بيت لوك سكر (بيت العائلة) *

رسومات البيت

وصف البيت	موقعه وملكه
<p>يقع البيت بشذروج المحجر رقم ٢ الزبلجي بالشارب الاحمر - و ملكه لوك سكر .</p> <p>ويرجع تاريخ بناه إلى عام ١٨٩١م .</p> <p>حيث يحيى على ثلاث حجرات شرفة و عيشة مركبة وحمام وسبح و نحوه . وأحياناً يحيى من الخطا لادخنة فيدور الأرض من المحرر ويفتح الأدوار من الطوب ، أو الأسقف من العروق الخشبية . وينارجهه يوجد بكلوية من الخشب على شكل مشربية تدل على نزوح المحرر . والدور الآخر مستجد ويغتسل بصفة البيت .</p> 	<p>يكون البيت من دور ارضي و دورانه حوار علوية . يستثمر الارضي حوش يفتح على عطفة الاربع و محلات يطل على شارع المحرر ، وبيت لوك سكر الذين يلقائهم مقطض ، والدور المكتثر لوك سكر .</p> <p>يتكون على ثلاث حجرات شرفة و عيشة مركبة وحمام وسبح و نحوه . وأحياناً يحيى من الخطا لادخنة فيدور الأرض من المحرر ويفتح الأدوار من الطوب ، أو الأسقف من العروق الخشبية . وينارجهه يوجد بكلوية من الخشب على شكل مشربية تدل على نزوح المحرر . والدور الآخر مستجد ويغتسل بصفة البيت .</p>




شرح علم البيت

- تم رسم البيوت بسلسلة هدفه بطربيه من المساحة جامدة الامر لسنة ٤٣ - ١٣ مكتتب شرط أدداً / صلاح زكي سعد .

شكل رقم (١٣٥) بيت عبد القادر سكر .

بيت أبو الحسن

رسومات البيت




عنقه رسالته وال تاريخ بذلك	وصف البيت	رسومات البيت
<p>يقع البيت على بعد حوالي 'كم عن ميدان القبة ورقمه ٧٢ لطع درب القباتي وشارع المحجر . ومسافة اليهيت وروضة حصلن سيد مسند . ويوجع تاريخ بيته نعام ١٨٩٥م .</p> 	<p>يكون البيت من دور ارضي ودور دور مكرونة ودور يعبر بسلة على البيت . الدور الأرضي يتكون من وحدتين ودراسة تدخل عن شارع المحجر . الدور السكرر يكون من وحدتين كل واحدة مساحتها حوالي ٥٠ متر مربع . وتكون الوحدة من حجر لين ووصلة وحمام وليس هناك مكان محمد المطبخ . الجواجمبه العظيم على شارع المحجر والمدخل على درب القباتي بهما مشيدين خشبي . المساحة إنت ٥٥٠ متر وتقاده عن طريقه دورات لمياه . البيت من الوسائل الخداعة (الطروب والتجرب) يسمى ' س ، المواجه عbara عن مسكنين حجر ومدخل طوب وكل دور له رابطة من لعروق الخشبية لمشيدين خشبيه ومحمله على كل يوم من المروق الخشبية . وتحده ازخارف بالمشيدين فى الدور الاول اكثر دقة من الدور الغير . يوجد تقسيمات رأسية يوجعها المتردية كأنها أصداء يوجع .</p>	  

- تم رفع بيت أبو الحسن بمuarنة طلبة بكلوريوس قسم العمارة جامعة الأزهر لسنة ٩٢ - ٩٣ . حيث يحتوى المراقب بأدوات صلاح زكي صعب .

شكل رقم (١٣٦) بيت أبو الحسن .

حي القرافة

رسومات البيت

موقعه ومطالعه و تاريخ بنائه	وصف البيت	رسومات البيت
<p>يقع البيت بشارع القرافة رقم ٥ ربيع رضوان يبلغ بالمتر الأرضي .</p> <p>يتكون البيت من دور أرضي و شقة ٦ دور مكفر . لدور يتوسط بحتوى على مطبخ و وحدة سكنية صغيرة، أما الدور الأول والثاني فيكل منهسا يحوى نحوى على صالة مركبة للفرح على وحدة سكنية واحدة . والوحدة التي بها تفتح على مطبخ على باقى غلاصير البيت . وتحتوى ايضا على ثلاثة حجرات نوم وبها مشربيات تطل على الشارع الوطني . الواجهة على المدخل الإسلامي الأندلسى ، والباب يحتوى على عدد ٦ مشربيات ويكتفى بملون الأول والثانى لغيرها عذاب بلائعة اصعدة بهما زخارف يعطى كورنيش من الرخام الجمبة .</p>    	<p>موقعه ومطالعه و تاريخ بنائه</p> <p>يتكون البيت من دور بدوره دار أرضي و شقة ٦ دور مكفر . لدور يتوسط بحتوى على مطبخ و وحدة سكنية صغيرة، أما الدور الأول والثانية فيكل منهسا يحوى نحوى على صالة مركبة للفرح على وحدة سكنية واحدة . والوحدة التي بها تفتح على مطبخ على باقى غلاصير البيت . وتحتوى ايضا على ثلاثة حجرات نوم وبها مشربيات تطل على الشارع الوطني . الواجهة على المدخل الإسلامي الأندلسى ، والباب يحتوى على عدد ٦ مشربيات ويكتفى بملون الأول والثانى لغيرها عذاب بلائعة اصعدة بهما زخارف يعطى كورنيش من الرخام الجمبة .</p>	   

- كم رفع البيت بمغاربة ملبدة بمقدار علوى العمارة حاصله الاخر لسنة ١٩٦٣ - ٢٠٥ - نحت الصراف إد / صالح زكي سعيد .

شكل رقم (١٣٧) بيت القرافة .

٤-٤ المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ علىتراث منطقة شارع باب الوزير .


هناك العديد من المشاكل التي تؤثر على حالة المباني الأثرية وذات القيمة المعمارية والتراثية بالمنطقة . فمن أبرز المشاكل على سبيل المثال وليس بالحصر مشكلة مياه الرشح وهي موجودة بمعظم مباني المنطقة وهي تشكل عطلة كبيرة عليها ، وأسبابها كثيرة منها الرشح داخل المبنى منطقة الخدمات كالحمام والمطبخ ، ورشح نتيجة تسرب المياه من شبكة المياه والصرف الصحي . وهذه المشكلة من أكبر مشاكل المنطقة حيث أنها تهدد مباني المنطقة بالانهيار والتدمير السريع ، أيضاً من المشاكل انتشار القمامات ومخلفات المباني بالشوارع والغازات والأرض الفضاء ، وهذه المشكلة تهدد المظهر العام لمنطقة شارع باب الوزير التاريخية . والخرقية الموصحة بالشكل رقم (١٣٨) توضح أبرز مشاكل منطقة شارع باب الوزير . وهناك العديد من المشاكل الأخرى التي تواجه المنطقة سيتم عرضها بطريقة مرتبة ومنظمة وسلسلة ، وستناولها كما يلى مشاكل طبيعية ومشاكل اجتماعية ومشاكل إدارية :

٤-٤-١ المشاكل الطبيعية :

وهي نتيجة المؤثرات الطبيعية كارتفاع منسوب المياه تحت سطحية والزلزال والرطوبة والأمطار والرياح وتلوث البيئة وكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تدهور وتداعي مباني المنطقة . وفيما يلى نعرض هذه المشاكل على النحو التالي :

١- ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية :

وهذا ناتج عن عدة أسباب منها إنشاء السد العالي ونفيت مستوى التين الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية ، أيضاً يجد أن هناك فاقد من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة قدم ونهانث الشبكات بالمنطقة ، هذا بالإضافة إلى أن المياه تحت سطحية تحيطى على نسبة عالية من الكثريات التي تهدد تآكل أساسات وحدائق المباني الأثرية . ومن الأمثلة الواضحة بالمنطقة مسجد الصالح طلائع (١١٦٠م) أمام باب زويلة الذي تأثر بشدة من ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية - انظر شكل رقم (١٣٩) .



شكل رقم (١٣٨) يحدد أماكن مشاكل منطقة شارع باب الوزير .



شكل رقم (١٣٩) يوضح ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية بمسجد الصالح حلاب .

٤- الزلازل :

تعرضت منطقة شارع باب الوزير خلال القرن الحالي لعدة زلازل كان أقوىها زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢م حيث بلغت قوته ٦ و ٥ بقرياس ريختر ، وهو يعتبر من الزلازل المدمرة . وقد تعرضت المنطقة من قبل لزلزال آخر مدمر عام ١٣٠٢م وقد تسبب في إحداث أضرار بالغة بعمارات القاهرة والمدنية بشارع باب الوزير . لذلك أصبحت مشكلة الزلازل من المشاكل التي يجب وضعها في الاعتبار ، وأخذت كافة الاحتياطات لمواجهتها (١) .

١- وصف مصر - الجزء العاشر - تأليف الحملة الفرنسية - ترجمة وتحقيق زهير الشايب ومنى زهير الشايب - الطبعة الأولى ١٩٩٢ م .

ومن أمثلة المباني التي تأثرت بالزلازل منطقة شارع باب الوزير الجامع الأزرق (١٣٤٦م) ، ومسجد الصالح طلائع (١١٦٠م) الذي انهار جزء من أرضيته ببايرون القبلة - انظر شكل رقم (١٤٠) .



شكل رقم (١٤٠) يوضح
انهيار أرضية ببايرون القبلة
مسجد الصالح طلائع (١).

٣- الأمطار :

لالأمطار تأثير ضار حيث تسبب تداعى وتهدم كبير من المباني بالمنطقة ، فعند هبوطها على سطح المباني وتراتكها تسبب إزلاف الأسقف الخشبية والجدرية ، وكذلك تؤثر على بعض الخوالط الخارجية وعلى المشربيات الخشبية وعلى الأساسات إذا ما ثرأت بالغازات .

وهذه الأمطار تكون ملوثة بالغازات الحمضية نتيجة عوادم السيارات وحرق القمامات حول مدينة القاهرة والغازات المنبعثة من المناطق الصناعية والورش - انظر شكل رقم (١٤١) .



شكل رقم (١٤١) يوضح تصاعد الأغذرة والغازات الملوثة للبيئة الائتمانية .

٤- الرياح والعواصف الترابية :

تلعب العواصف الترابية والرملية دوراً مؤثراً على تداعى المباني الأثرية والتراث بالمنطقة ، حيث أنها توثر على البياض الخارجى لها وتؤدى إلى تساقطه وكشف الأحجار مما يعرضه للمؤثرات الجوية والتلف . فقد أكدت الدراسات أن مدينة القاهرة وحدها تستقبل يومياً حوالي ٧٥ مليونطن أتربة وأن معدلات تساقط الأتربة فوق مدينة القاهرة ٦٠ جم / متر٢ / شهر ، وهذه الدراسات لفتت على مدينة القاهرة في فصل الصيف عام ١٩٨٨م.

ومن أمثلة الرياح التي تهب على مدينة القاهرة هي رياح الخمسين التي تكون خصلة بالرمال الناعمة ويلغى ما يسقط على مدينة القاهرة من رمال عاصفة الخمسين نحو ٩٦٪ طن لكل ميل مربع في الساعة الواحدة وقد تصل هذه الكمية إلى نحو ٩٥٪ طن لكل ميل مربع في الساعة عندما تهب عواصف شديدة (١) . أيضاً تسبب الرياح والعواصف في حمل حرب الباتات وسقوطها داخل الشروخ وفواصل الخواص والأسوار مما يؤدي إلى ثبوتها وزيادة هذه الشروخ وزيادة عمقها (٢) .

٥- التغير في درجات الحرارة :

يحدث هذا التغير من خلال تعاقب الليل والنهار وكذلك اختلاف فصول السنة ، وهذا التغير في درجات الحرارة يسبب تشوهات بالأسطعاف الخارجية للمباني وبالتالي توثر على البياض والأحجار والأختام . كذلك آشعة الشمس المباشرة لها تأثير ضار على سواد البناء حيث أن الأجزاء التي تتعرض للأشعة المباشرة تصل حرارتها ما بين ٦٠ - ٨٠ درجة مئوية وهي قادرة على تلف مواد البناء (٣) .

٦- الصواعق :

إن لصواعق تأثيرها الدمر على المباني الأثرية وهي تصيب عادة المآذن والقباب . وتعتمد المنطقة قبلة التعرض لصواعق ولكنها تسببت في إصابة بعض المآذن بالضرر في مناطق أخرى من القاهرة . كذلك يراعى عمل صواعق المآذن والمباني المرتفعة بالمنطقة حتى نضمن سلامتها .

١- تأثر البيئة والتراث على الآثار في مدينة القاهرة - د/ ياسين السيد زيدان - بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول، لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة - عام ١٩٩٥م .

٢- أحيا ناصرة العصور الوسطى - تقرير لمسكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية - تحت إشراف أ.د/ مجتبى الزيني - عام ١٩٨٠م .

٣- عن كتاب " Restoration & Preservation - Goethe Institute - Munich 1989 "

٤-٤ المشاكل الاجتماعية :


من العوامل المؤثرة على التدهور في منطقة شارع باب الوزير ظاهرة ارتفاع معدل التراحم والكتافات السكانية وكذلك الزيادة الموسعة للسكان بالمنطقة .

وفيما توضح تأثير هذه العوامل :

١- ارتفاع معدل الفراخم والكتافات السكانية .

ويرجع السبب في ذلك إلى الأسباب الآتية :

- ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو المنطقة بسرعة لاتلاطم وسرعة التطور العمراني بها ، فنجد من خلال التطور العددي لسكان القاهرة ما بين عام ١٨٨٢ م وعام ١٩٨٦ م أنه
- تأثير المباشر على الكثافة السكانية ، وبالتالي على تدهور المنطقة - انظر شكل رقم (١٤٢) .



شكل رقم (١٤٢) يوضح التطور العددي لسكان القاهرة بين التعدادات ١٩٨٦-١٨٨٢ م (١) .

- ارتفاع معدلات اضطلاع المدنية والتاريخية وبالتالي يعكس هذا على منطقة شارع باب الوزير .
- ونظراً لزيادة السكانية ارتفعت القيمة الإيجارية عن مستوى دخل السكان فظهرت المشاكل السكانية في الوحدة السكنية لأكثر من أسرة أدى إلى ظهور مشاكل بمنطقة شارع باب الوزير .

١- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - تعداد السكان لعام ١٩٨٦ م - محافظة القاهرة .

٢- الزيادة الموسمية للسكان منطقة شارع باب الوزير.

إن المنطقة التارخية لها أهمية بوجود العديد من المباني الدينية الأثرية بها ، فإنها تستقبل أعداداً كبيرة من الوافدين لزيارة المباني الدينية وذلك في الأعياد والمناسبات والمواسم . وهذا يمثل عبء على المنطقة التارخية ومرافقها ومبانيها . بالأضافة أن هناك من ضمن الوافدين يفضل البقاء ويقيم في قلب المنطقة التارخية وينعكس هذا على منطقة شارع باب الوزير من عدة نواحي مختلفة .

٣- الخفاض المستمر الاجتماعي للسكان :

نجد أن معظم سكان منطقة شارع باب الوزير يمثلون الطبقة الفقيرة بالمنطقة والتي تكون من المؤلفين والعامل الذين يعملون في المهن المختلفة داخل وخارج المعلقة .

٤- الخفاض مستوى الخدمات العامة والاجتماعية :

وهي تشمل المرافق وأبخاري والكهرباء والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية ، فهناك قصور كبير في خدمات المنطقة حيث أنها تفتقد جميع هذه الخدمات بصورة كبيرة .
ويضيق ذلك في طفح الجاري بشارع باب الوزير وشارع المحجر بصورة مستدبة مما يؤثر على أساسات المباني الأثرية والزجاجية وكذلك على صحة السكان .

٥- استخدامات السكان السيئة للأثار :

وهذا نتيجة اقتحام الناس لعديد من الآثار والسكن فيها واستخدامها بصورة سيئة مما يهدى آثار المنطقة بالتداعي ، وكما ذكرنا أن هذا ناتج عن الزيادة السكانية وأيضاً بسبب هجرة الناس من الريف إلى المدن .
فعلى سبيل المثال نجد كثيراً من المباني الأثرية والتي تتبع هيئة الأوقاف يستأجرها أفراد ليس لهم دراسة بموضوع الحفاظ على الآثار فيستخدمون الأثر بصورة سيئة وهذا يؤدي في النهاية إلى تهدم الأثر .
ومن الأمثلة الواضحة في منطقة شارع باب الوزير أحد بيوت إبراهيم اغا مستحفظان الملحق للجامع الأزرق ، تسكنه أمراة مكونة من سبعة أفراد توجّه من الأوقاف بعوالي ٥٠ جبيه في الشهر وأساعت استخدام الأثر بما أدى في النهاية إلى نهاده بسبب عدم الرعى وإهمال صيانته وترميم المبنى الأثري - انظر أكل رقم (١٤٣) .



شكل رقم (١٤٣) يوضح بيت ابراهيم اغا مستحلفان الذي تهدم بسوء الاعمال .

٤-٤-٣ المشاكل الإدارية :

وتمثل هذه المشاكل في الآتي :

٦- عدم اندماج الجديد مع القديم :

وهذا نتيجة ظهور أشكال وطرز جديدة دخلة على منطقة شارع باب الوزير ، فنجد أن أغلبية المباني بالمنطقة ليس لها أى طابع غير ممزومة الآثار ، فنجد أن هناك مبانى كثيرة ذات ارتفاعات عالية حجبت رؤية الآثار وشوهدت الشكل العام لسيج المنطقة التاريخية . ومن أمثلة ذلك المبانى السكنية المحصرة بين بيت المرزاز ومدرسة أم السلطان شعبان وبين سيل ومدفن عمر اغا ، فقد حاولت تكون من ستة أدوار وكما توضح الصورة فإن المبانى السكنية حجبت رؤية ماذنه مدرسة أم السلطان شعبان - انظر شكل (١٤٤) .



شكل رقم (٤٤) يوضح عدم التماوج الحديدي مع القديم بمنطقة شارع باب الوزير ،
فظهرت مبانى ذات ارتفاعات كبيرة حجب رؤية المبانى الاتية .

ومن المظاهر السيئة والبارزة بشارع باب الوزير وجود مجموعة من الملوّنات السكنية الشعبية تقع جنوب
الجامع الأزرق ومواجهه لبيت الرزاز الأخرى ومدرسة أم السلطان شعبان - انظر شكل رقم (٤٥).
وهذه المساكن من أكثر الأشياء المشوهة لشكل المنطقة التاريخية حيث أنها مصدر تلوث للبيئة الاتية وتمثل
عقبة على شبكة المرافق بالمنطقة . وبذلك يصبح وجودها غير مناسب ومن الأفضل إزالتها وعمل مشروع
يخدم المنطقة التاريخية .



شكل رقم (١٤٥) يوضح بلوκات المساكن الشعبية بجوار الجامع الازرق والمواجحة لبيت الوزير
وهذه صورة من صور عدم الدماج الحديدي مع القديم لمنطقة شارع باب الوزير .

٤- إهمال النظافة :

إن إهمال النظافة لمنطقة شارع باب الوزير ظاهرة شائعة نتجة عن عدم القدر الكافي من الوعي للسكان ، فنجد تراكم القمامه بالشوارع والخارات ، فعلى سبيل المثال يحد أمام بيت الرزاز الأخرى كميات كبيرة من القمامه عبارة عن مختلفات للسكن تووضع يوميا و تمر عمره القمامه كل مدة لإزالتها . فيهذه الصورة تشهو المنطقة والمبني الأخرى حيث هذه ظاهرة غير مقبولة - انظر شكل رقم (١٤٦) .

أيضا من العادات السيئة وبصورة متشرة توحد مختلفات البناء فرق أسطح المباني وعدم إزالتها ، وهى تسبب أحمال إضافية على المباني وكذلك عرضه لحرائق وتهدم المنطقة بالخطر .



شكل رقم (١٤٦) يوضح بيت الرزاز الأثري وقد تراكمت أمامه أكوام القمامة .

٣- القدم والتداعى والتهالك :

نتيجة التركيز على مركز المدينة الحالي وإهمال المركز القديم ، ويفتهر ذلك في تهالك وتداعى معظم مباني المنقطة . فلا يوجد رقابة حادة تلزم السكان بصيانة وترميم مبانيهم وبيوتهم ، كذلك لعدم قدرة معظم السكان على القيام بهذه الأعمال نتيجة الحالة المادية المتدنية .

فحاجات الصورة العامة للعمالي سيدة ومشوهة للمدينة الأثرية ، فعلى سبيل المثال ربع التبانة بشارع باب الوزير وهو من أشهر ربوع القرن الخامس عشر يخده في حالة سيئة للغاية والمنطقة الخبوطة له أيضا سيدة نتيجة عدم قدرة الأهالى بالقيام بأعمال الصيانة والترميم - انظر شكل رقم (١٤٧) .

أيضا من النصوص السيدة بالمنقطة ظاهرة غلق المدارس الجامعية والتي تستخدم في التعليم كمدرسة أم السلطان شعبان نتيجة القدم والتداعى بسبب عدم الصيانة وسوء الاستعمال .

أيضا بيت الرزاز الأثري الذى به أحفل القاعات الإسلامية كان يستعمل مدرسة إبتدائية ومن قبل عزرن للفراشة ، وهو الآن معلق لحين أعمال الترميم حيث أن حالته سيئة .



شكل رقم (١٤٧) يوضح حالة ربع البانة بشارع باب الوزير والمباني المحيطة .

٤- عدم كفاءة المرافق والخدمات :

فنجد ضعف شبكة المياه بسبب قدمها ، وعدم قدرة شبكة الصرف الصحي على استيعاب مياه الصرف مما ينبع عنه ظفح دائم في الماء مما يؤثر على صحة السكان وعلى أساسات المباني الأخرى والتراكمية .
هذا بالإضافة إلى مشاكل المرور وحالة الطرق السيئة ، فنجد أن شارع باب الوزير يمر به المرور في اتجاهين وكذلك مرور أنوبيسات النقل العام مما يسبب اختناق وارتكاك بالشارع - انظر شكل رقم (١٤٨) .



شكل رقم (١٤٨) يوضح ارتباك المرور بسبب ضيق الشوارع ومرور أنوبيسات النقل العام .

٥- التداخل في استعمالات الأرض:

بعد بحثنا في شارع باب الوزير استعمالات طارة بالبيئة التاريخية كالورش الصناعية . فعلى سجين المثال ورشة الرخام التي تقع أمام بيت الرزاز بجوار سارة المنود وهي تقوم بقطع وحل الرخام . أيضاً هناك ورشة للرخام تقع بشارع الحجر بجوار بيت عبد القادر سكر ، وهذه الورش تسبب تلوثاً بيئياً بالصحة العامة والمباني الأخرى نتيجة الاهتزازات والأثرية الصادرة عن ماكينات قطع الرخام .

٦- الفصور في التشريعات والقوانين :

بعد أن المستول عن المباني الأخرى والمباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية بمنطقة شارع باب الوزير وبباقي مناطق القاهرة العصور الوسطى مما هيأه الأوقاف وهيئة الآثار . وأن معظم مبانى المنطقة كانت في الأصل تتبع الأوقاف وما تكانت هيئة الآثار قامت بتسجيلها بقوائم الآثار ولم تراع مصالحها . وهيئة الأوقاف تنقسم إلى نوعين : أ- أوقاف حirosة : وتقوم بالانفاق على المؤسسات الدينية والخيرية والخواص والمدارس من خلال شخص يهب أموالاً أو عقارات تدر عائدًا لأشخاص معينين وتكون وفقاً من أحدهم .

٧- تضارب الاختصاصات :

نتيجة تنازع السلطة بين هيئات حكومية منها هيئة الأوقاف وهيئة الآثار ومحافظة القاهرة و مجلس المدينة وهيئة تحفيظ القاهرة الكبرى .

ويمكن إيجاز اختصاص كل جهة ومسؤوليتها فيما يلى :

١- محافظة القاهرة :

وهذه المنطقة تتبع حى وسط القاهرة ، ومسئوليته الحفاظ على التراث تقع على جهاز ديوان المحافظة ومديرية الاسكان والمكتب الفني الخاص بجمع تراخيص البناء بالمنطقة وهو يتبع إدارة انتحفيط العمارات .

٢- هيئة الآثار المصرية :

ونقع مسؤوليتها في السماح والترخيص بعمل الترميمات أو التعديلات أو الإضافات لمباني الآثار المسجلة أو المباني التي تقع في نطاق المبنى الأخرى . الهيئة مسؤولة عن أعمال الترميم للمباني الأخرى بالمنطقة وإيصال إعطاء تصريح الجهات الأخرى سواء الحكومة أو الأخوية المتخصصة في مجال الترميم والصيانة .

٣- هيئة الأوقاف :

تتولى وزارة الأوقاف عدد كبير من المباني الأثرية بالمنطقة منها المسجل بقوائم الآثار والأخر غير مسجل ، بالإضافة إلى أحواز كبيرة من أراضي المنطقة . وتقسم هيئة الآثار بأعمال الحفاظ من ميزانية هيئة الأوقاف لاحكام المادة ٣٠ من قانون حماية الآثار ١١٧ لعام ١٩٨٣م . ويحق لجنة الأوقاف التصرف باليبيع للمباني الأثرية غير المسجلة .

٤- هيئة المرافق :

وتحل كل من مرفق مياه القاهرة والصرف الصحي ، وهيئة الكهرباء ، وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وشركة الغازات البترولية ، وهيئة النقل العام والمواصلات . وتختص كل جهة برفع كفاءة المرافق بالمنطقة وتوفير احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية .

٥- الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية :

تكون هذا الجهاز عام ١٩٩٠م نتيجة دراسة الجوانب التنظيمية والإدارية لعمليات الحفاظ على التراث بالمنطقة . ويقع على عاتق الجهاز تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع تجديد الأحياء بالمنطقة والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والأجنبية . إضافةً إلى إعداد الخطة ومشروعات الحفاظ على التراث المعماري والعمري بالمنطقة . ومن اختصاص الجهاز التعاقد مع الشركات والجهات وتلقي المساعدات المالية ، وبشتم المجلس عضوية ممثلين من الجهات السابقة بالإضافة إلى الاستشاريين وأساتذة كلية الهندسة المعمارية .

٥- دراسة ميدالية للتعرف على مدى وعية مشاركة الأهالي لحفظ التراث :

بعد أن تعرفنا على المشاكل التي تواجه الحفاظ على التراث منطقة شارع باب الوزير . حاول هنا حل المشاكل التي تواجه البيوت السكنية ذات القيمة المعمارية والتراجمة ، فالمسؤول عن المباني الأثرية المسجلة هيئة الآثار المصرية ، أما المباني ذات القيمة غير المسجلة فلا يوجد هيئة أو جهة تشارك في أعمال الحفاظ عليها .

فالطلوب هنا إيجاد الأسلوب أو الطريقة التي يمكن بها الحفاظ على المباني التراثية غير المسجلة بقوائم الآثار ومن أساليب الحفاظ على التراث التي تتبعها معظم دول العالم الآن هو الحفاظ بأسلوب المشاركة . وقد تناولنا في أبابل الثاني أمثلة محلية وعالمية للحفاظ على التراث المعماري والعمري ووضحت فكرة المشاركة ومدى تمايذجها ، وهذه التجارب يمكن الاستفادة منها وتطبيق فكرة المشاركة على منطقة شارع باب الوزير ومن خلال الدراسة الميدانية على البيوت ذات القيمة يمكننا معرفة مدى استعداد السكان في أعمال التحسين من خلال المشاركة ، وإمكانية تعليم هذا الأسلوب من التعامل بالمشاركة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة .


والدراسة التي سيتم عرضها للمباني ذات القيمة التي تقع في نطاق شارع باب الوزير . وجاءت بهدف التعرف على إمكانية مشاركة سكان هذه المباني في أعمال التحسين مادياً أو بالجهود الذاتية . والمباني التي أجريت عليها البحث الميداني قد تناولنا دراستها من قبل دراسة تفصيلية يمكن الرجوع إليها للتعرف على المعلومات الكافية عنها .

وفيما يلي تناول البيوت بالدراسة كما تم تناولها من قبل مرتبة من القديم إلى الحديث وكثيراً تقع منطقة شارع باب الوزير بالقرب الآخر . وقد تمت هذه الدراسة بناء على استئناف أعدها الباحث بمعاونة الأستاذ الدكتور / صلاح زكي سعيد الأستاذ المشرف ، ويمكن الرجوع إليها بجزء الملاحق .

وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية للبيوت ذات القيمة كالتالي :

١- بيت محمد مراد :

يقع هذا البيت أمام بيت الرزاز الأترى بشارع باب الوزير ويحمل رقم ٥١ ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٨٥٠ م وهو يتكون الآن من دور أرضي وأول فقط ، حيث قد تم إزالة دور منه بعد زلزال أكتوبر ١٩٦٣ م .
- انظر شكل رقم (١٤٩) .



شكل رقم (١٤٩) يوضح واجهة بيت محمد مراد المطلة على شارع باب الوزير .

وهذا البيت يمتلكه الأستاذ/ محمد عبد السلام حلبي وله شقه بالعمارة ، والدور الأرضي يتكون من ثلاثة وحدات سكنية والأول يتكون من أربع وحدات .
والوحدات كلها مؤجرة للسكان ، وللمالك وحدة سكنية بالدور الأول (مغلقة) لا يقيم فيها . وأنذى
بنوب عن السكان في شتون العقار هو الحاج / مبروك (مؤجر) ويسكن بالدور الأول .
وهذا البيت سكانه على أتم الاستعداد للمشاركة في أعمال التجديد والتحسين بالبيت ، حيث قام السكان
باقناع المالك بعملية التجديد . وأبدى أحد السكان بالدور الأرضي اهتمامه بتوفير بعض قطع الأدوات
الصحية والرمل والبلاط لاتمام الأعمال .
وتمثل أعمال الاصلاح والترميم في إصلاح الشروخ والشقوق بالحوائط وعمل النهارات البارزة ،
وإصلاح أعمال التحارة بالأبواب والشبابيك ، إصلاح دورات المياه وتغيير توصيلات الصرف الصحي (١)

١- قام بعمل هذه الدراسة الباحث مع د/ حسن السيد حسن للدرس يقسم المدرسة للمعارة جامعة الازهر عام ١٩٩٧ م.

٢- بيت القرزازين :

يقع البيت بمسكدة درب القرزازين من شارع باب الوزير وتحمل رقم ٢٥ ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٨٧٠م ، والبيت يتكون من دورين أرضي وأول فقط .

والبيت يسكنه أفراده بالإيجار من المالك ، وهم رغبة في إجزاء أعمال التجديد والإصلاح للبيت ولكن المالك ليس له رغبة ويريد هدمه للاستفادة من أرض العقار .

والسكان لهم رغبة في أعمال الإصلاح ولكن نظراً لظروفهم المادية لا يمكنهم المشاركة في ذلك .

والبيت يحتاج إلى أعمال ترميم وإصلاح للنحوتين والشقوق بالحوائط وأيضاً إلى أعمال البساط (١) . أيضاً من الأعمال المطلوبة عمل درازين نسلم البيت حيث أنه غير موجود ، إصلاح وترميم ودهان الشباك الداخلي بالواجهة الرئيسية للبيت ، بالإضافة إلى إصلاح الأبواب والشبابيك – انظر شكل رقم (١٥٠) .



شكل رقم (١٥٠) يوضح الشباك الداخلي الذي يحتاج إلى ترميم بواجهة بيت القرزازين .

١- قام الباحث بمعاينة حالة البيت مع ملئية المذكور بقسم العمارة جامعة الأزهر في ١٩٩٧ م .

٣- بيت زرع النوى:

يقع البيت بامتداد شارع باب الوزير عند تقائه شارع زرع النوى والشانة بباب الرحمى ، ويحمل رقم ٣٠ شارع زرع النوى - الباب الأحمر . ويرجع تاريخ بناء البيت إلى عام ١٨٧٠ م .

والبيت يتكون الآن من دور أرضى عبارة عن محلات ودورين سكينين ، والدور يتكون من وحدتين . وقد تم إزالة دور من البيت بعد زلزال أكتوبر ١٩٩٢ م .

ومالك البيت الحالى السيد / حسن السيسى تاجر مخانى الخلبى . والسكان يقيمون في البيت بالإيجار وطم رغبة فى المشاركة فى أعمال الترميم والإصلاح للبيت ، وهم على أتم الاستعداد للمشاركة المادية لكن المشكلة فى عدم رغبة المالك (١) .

وحللة البيت تحتاج إلى عمل ترميمات للشروع الذى بالخواصط والسلم ، وإزالة التعديات الموجودة بالواجهة حيث أن كل محل من محلات بالدور الأرضى أقام واجهه مختلفة عن الذى يجاوره .

أيضا يحتاج البيت إلى أعمال الترميمات والبلاط الخارجى وبنفس اللون السابق (الوردى) حيث أن هناك أحزاء كبيرة من البلاط قد أزيلت وتحتاج إلى ترميم - انظر شكل رقم (١٥١) .



شكل رقم (١٥١) يوضح حقيقة البلاط الذى أزيلت وتحتاج إلى ترميم لبيت زرع النوى .

١- قام الباحث بمعاينة حالة البيت مع طلبة الدبلوم بقسم العمارة جامعة الأزهر فى ١٩٩٢ م .

٤- بيت عائلة الغدور:

يقع البيت بشارع الحجر امتداد شارع باب الوزير جهة الجنوب ويحمل رقم ٤ وأيضا يقع على ناصية حارة المدرسة بيوار مدرسة صلاح الدين . ويرجع تاريخ الشاليه إلى عام ١٨٨٠ م .

والبيت يتكون من دور أرضي عبارة عن محلات ودورين سككين عنزيين ، الدور عبارة عن وحدة سكنية واحدة ، وقد تم إزالة دورين من البيت بعد زلزال أكتوبر ١٩٩٢ م - انظر شكل رقم (١٥٢) .

السكان يقيمون بالإيجار ، ومالك البيت له عل نقالة بالدور الأرضي ويريد هدمه ، ولا يريد أحد الإيجار من السكان منذ حوالي ٧ شهور . والسكان لهم رغبة في أعمال التجديد والبيت ، ولكن نظرا لظروفهم المادية وتقدمهم في السن لا يستطيعون المعاشرة .

رحالة البيت تحتاج إلى أعمال الإصلاح والترميم لكثير من عناصره كالأسقف والحوائط والأرضيات والسلالم والواجهة تحتاج إلى ترميمات البلاط والشرفات أعلى أبوروزات ، وإصلاح الأبواب والشبابيك (١) .



شكل رقم (١٥٢) يوضح بيت عائلة الغدور بشارع الحجر .

(١) قام الباحث بمعاشرة حالة البيت مع طلبة الديبلوم تقسم العمارة جامعة الأزهر في ١٩٩٦ م .

٥- بيت عبد القادر سكر :

يقع البيت بشارع الحجر رقم ٢ ناحية عصافرة الزيلعي بالدور الأحمر ، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٨٩٠ م ويكون من دور أرضي ومتذرين وتلاته أدوار علوية وبالدور الأرضي قناء جانبي يفتح على عصافرة الزيلعي والبيت كله سكني عدا محلين على الواجهة بالدور الأرضي - انظر شكل رقم (١٥٣) .



شكل رقم (١٥٣) يوضح واجهتي بيت سكر المطلة على شارع الحجر وعصافرة الزيلعي .

والبيت يسكنه ورثة البيت ، ومن الحجة الأصلية للبيت تجد أن مالك البيت الأول لسيدة تدعى حاتون والملك الثاني الدكتور / حفيظي والملك الثالث ، والدادة عبد القادر سكر (أحد الورثة وساكن بالدور الأول) وهذا البيت تم ترميمه عام ١٩٩٣ م بمشاركة الأهالي وتعاونة قسم العمارة بجامعة الأزهر وكلية الفنون الجميلة ويدعم مادياً من معهد جوته بالقاهرة . وفي المرحلة تم تغير الأعمال الصجية للبيت بالكامل . وحالياً يتم استكمال أعمال الترميم للبيت والتي بدأت في ٣/١٩٩٨ م وسوف تستغرق مدة حوالي ٦ شهور لحين الانتهاء منه . وتم هذه الاعمال بإشراف من أ.د/ صلاح زكي سعيد ، وبتمويل من مركز الأبحاث الأمريكي بالقاهرة .

وأعمال الترميم المقرر إلماها هي كالتالي :

- ١- صلب البيت وتغيير أحجار الخاطئ انتهائى بالدور الأرضى فى الجهة الجنوبيه ، أما الجهة الشمالية سيتم تغيير أحجار المدخل والخاطئ بالدور الأرضى .
- ٢- تغيير أحجار السلم الثالثة بعد صلب السلم (درجة على درجة داخل الخاطئ) بحجر أرض معصرانى .
- ٣- ترميم الهندريل الجديد ، سيتم ذلك الحديد وصيانته واستكمال الوحدات الناقصة ، وهناك بالبيت دور ونصف هندريل مباني طوب بالأدوار الأخيرة سيتم إزالتهم واستكمالهم بهندريل حديد .
- ٤- التجارأة فسيتم إصلاح باب المدخل واستكمال القطاعات الناقصة وصيانته ودعانه مع تغيير الخردوات الحديد (مفصلات وغرافيس) ، أبعاد الباب ١٩٠ × ٢٩٠ متر .
- ٥- إصلاح الشبابيك والأبواب ، سيتم إصلاح باب مدخل المطبى المطل على درب كحيل بالواجهة الجنوبيه للبيت ، وتغيير القطاعات الثالثة به ، وإصلاح عدد ٦ باباً بالبيت .
- ٦- إصلاح المشربة المطلة على شارع الحجر واستكمال الحلقات وصيانته وغسل وفتش ١٢ صفة شيش متحركة ، وعمل عدد ٢ وحدة جديدة بالمتصرف .
- ٧- إصلاح الأسقف الخشبية حيث سيتم تغيير عدد ٦ عروق خشبية بسقف الصالة المطلة على الفناء الداخلى بالدور الأول ، وتغيير العروق الثالثة بعض الحجرات الأخرى (١) .

١- زيارة ميدانية لبيت عبد القادر سكر بتاريخ ٤/٢٢/١٩٩٨م و مقابلة م/رشاد المنهانى المسئول عن ترميم البيت .

٦- بيت أبو الحسن :

يقع البيت بشارع الحجر وتحمل رقم ٢ درب القباني ، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٨٩٥ م . والبيت سكني يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة - انظر شكل رقم (١٥٤) .



شكل رقم (١٥٤) يوضح واجهتي بيت أبو الحسن المعللة على شارع الحجر ودرب القباني .

ومالك البيت الحالي ورثة حسين ميد محمد ، وهم لا يربدون المشاركة في أعمال الترميم وإصلاح البيت نظراً لرغبتهم في هدمه والاستفادة من أرض العقار .
أما السكان فلهم رغبة في الإصلاح ولكن نظراً لظروفهم المادية لا يستطيعون المشاركة في أعمال الترميم . والبيت حالته سيئة ويؤخذ به شرخ طولي ممتد من أعلى إلى أسفل البيت بالملمسى من حمه الحجار . وحالة الصرف الصحي بالبيت سيئة للغاية وتحتاج إلى تغيير . ومعظم حواضر البيت بها شروخ تحتاج إلى ترميم وأعمال بياض (١) .

١- قام الباحث بمعاينة حالة البيت مع طلبة الم Diploma بقسم العمارة جامعة الأزهر في ١٩٩٧ م .

٧- بيت القربي:

يقع البيت بشارع القربي رقم ٥ خلف ربع رضوان بك بالخيامية ، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام ١٩٠١ م .
ويتكون من دورين بدوره ودورين علوين . والبيت على الطراز الإسلامي الأندلسي وهو من أجمل البيوت السكنية بالقاهرة القديمة .
وحالة البيت سيئة جداً نظراً لوجود شروخ عظيمة بعوائط البيت ، بالإضافة إلى أعمال الصرف الصحي
تحتاج إلى تغيير وإزالة زيارة الصرف الصحي بالبيت - انظر شكل رقم (١٥٥) .



شكل رقم (١٥٥) يوضح أحد الشروخ بأحجار واجهة بيت القربي .

والبيت حالياً خالي من السكان حيث أنهم هجروا البيت خوفاً من انهياره عدا ساكناً واحداً فهو مقسم به لأنه ليس لدى مأوى آخر . ومالك البيت يرغب في هدمه للاستفادة من الأرض (١) .

١- زيارة ميدانية قام بها الباحث في ١٩٩٧م لبيت القربي ومقابلة الساكن لمعرفة على حالة البيت .

نتائج الدراسة الميدانية :

تناولنا في دراسة الوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير دراسة تارikhية توضح شكل التطور في النسخ العثماني وما تم من فتح شوارع ومبادرات ، وتطور في مادة البناء المستخدمة ، وتناولنا أيضاً المباني ذات القيمة المعمارية والتزانيم بالمنطقة وتطورها خلال القرون الماضية .

عرضنا دراسة للمباني الأثرية بالمنطقة تناولت الخلفية التاريخية ووصف للأثر موضحة بالرسومات والصور والمراحل التي مررت بها من أعمال ترميم واستعمالها السابق والأخلي .

وبعد دراسة المباني الأثرية قمنا بعرض دراسة تناولت المباني ذات القيمة المعمارية والتزانيم غير المسجلة بقوائم الآثار ، وعرضنا أسلوب اختيار هذه المباني ، وتناولنا كل مبني على حدة ودراسته من حيث الفكرة المعمارية ومعالجة الواجهات وأسلوب الإنشاء .

ثم قمنا بعرض المشاكل التي تواجه الحفاظ على التراث بمنطقة شارع باب الوزير والتي تتمثل في مشاكل طبيعية ، ومشاكل اجتماعية ، ومشاكل ادارية .

وحاء في آخر الباب دراسة ميدانية للتعرف على مدى رغبة مشاركة الأهلية لتحسين بيئتهم ذات القيمة .
وفيما يلى سنتorum بعرض نتائج الدراسة الميدانية كالأتي :

نتائج الدراسة الميدانية للمباني الأثرية :

وهذه الدراسة تناولت أهم المباني الأثرية المسجلة بقوائم الآثار ، وهذه المباني تمثل ثلاثة عصور إسلامية هي العصر الأموي وعصر المماليك البحرية وعصر المماليك الشراكسة .

وحيث نتائج الدراسة بهدف التعرف على مادة إنشاء الآثار وطبيعة الاستعمال السابق والأخلي ، وحالة الآثار والمنطقة المحيطة به - انظر جدول رقم (٨) .

نتائج الدراسة الميدانية للمباني ذات القيمة :

تناولت هذه الدراسة المباني ذات القيمة المعمارية والتزانيم غير المسجلة بقوائم الآثار والتي يرجع تاريخ بنائها إلى حوالي مائة عام ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة بهدف التعرف على ما بها من فكر في التصميم وعناصر معمارية ومعالجة للواجهات وأسلوب الإنشاء ، حيث أنها تحتاج إلى تسجيل للحفاظ عليها نظراً لأنها تمثل نسيج المدينة القديمة . أيضًا من نتائج الدراسة معرفة الغرض من استعمال المبني ، وحالته ومادة إنشاء المستخدمة وأعمال الترميم المطلوب عملها .

وفيما يلى نعرض هذه المباني مرتبة من القديم إلى الحديث - انظر الجدول رقم (٩) .

نظام الدراسات الجامعية للمجالس الأشرافية بمختلف شوارع باب الوزير

الإسرار ورقمه	العصر	مادة الأشواه	حالة المنطقة المحيطة	حالة الأرض	الإسرار تتعذر
				الحالات	السابق
١ -	الصلوة العصرية (١٣٥٣)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	مشهد وبرداج قبور	غير مستعمل حالياً
٢ -	الصلوة العصرية (١٣٥٤)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	مطردة أم السلطان قبور وهي ملائكة ذات حالة متغيرة .	غير مستعمل حالياً
٣ -	الصلوة العصرية (١٣٥٦)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	مشهد وبرداج قبور	غير مستعمل حالياً
٤ -	الصلوة العصرية (١٣٥٧)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	بيت قبور طلاق داوم سلق ومحبه	غير مستعمل حالياً
٥ -	الصلوة العصرية (١٣٥٨)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	بيت قبور طلاق داوم سلق ومحبه	غير مستعمل حالياً
٦ -	الصلوة العصرية (١٣٥٩)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	بيت قبور طلاق داوم سلق ومحبه	غير مستعمل حالياً
٧ -	الصلوة العصرية (١٣٦٠)	حجر يكسر على ركوب	بهرة ملائكة قديمة ، وبلاصق البه	بيت قبور طلاق داوم سلق ومحبه	غير مستعمل حالياً
جدول رقم (٨) لوضع نتائج الدراسة الجامعية التي كفت المجالدية إلى سلر مع باب الوزير .					

نتائج الدراسة الميدانية للمباني ذات الأقبية المعمارية والتراسية بمنطقة شارع باب الوزير .

الاسم	عنوانه	تاريفه	حاله المبنى	الماده الاستعمال	احمال المرويه المطلوبية
١ - بيت محمد فراه	٥٣٦٠	٢٠٠٧	غير مدقق	غير مدروس	غير مدروسي
٢ - باب الرانج	٤٠٣٠	٢٠٠٧	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٣ - بيت ابو العدين	٢٠٠٨٧٠	٢٠٠٨٧٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٤ - بيت ابيه مطر	٢٠٠٨٨٠	٢٠٠٨٨٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٥ - بيت ابيه مطر (الحق)	٢٠٠٨٩٠	٢٠٠٨٩٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٦ - بيت ابو العدين	٢٠٠٩٥٥	٢٠٠٩٥٥	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٧ - بيت العريش	٥٢٠١٦٠١	٥٢٠١٦٠١	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٨ - باب الرانج	٢٠٠٧	٢٠٠٧	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
٩ - بيت العريش	٢٠٠٨٣٠	٢٠٠٨٣٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
١٠ - بيت العريش	٢٠٠٨٣٠	٢٠٠٨٣٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي
١١ - بيت العريش	٢٠٠٨٣٠	٢٠٠٨٣٠	غير مدروس	غير مدروس	غير مدروسي

جدول رقم (٩) يوضح نتائج الدراسه الميدانية التي قمت للمبانى ذات القبة المعمارية والتراسية بمنطقة شارع بباب الوزير .

نتائج الدراسة الميدانية للمشاكل التي تواجه المنطقة :

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ على التراث المتعلقة شارع باب الوزير والتي مثل خطورة على مباني المنطقة . وكانت نتيجة هذه الدراسة التوصل إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور وتداعي مباني المنطقة . وكان من أبرز هذه المشاكل ارتقاض منسوب المياه الجوفية بسبب تسرب المياه من شبكتي الصرف الصحي والتنزية بالمياه والتي أدى إلى تأكل أساسات معظم مباني المنطقة . أيضاً مشكلة رفع المياه داخل حواضر المباني بالمنطقة نتيجة سوء التوصيلات الصحية داخل منطقة الخدمات الخدمات والطابع . ومن المشاكل الشائعة انتشار القمامه وخلافات البناء بالشوارع والخارات والأرض الفضاء ، وكان نتيجة ذلك انتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد سكان المنطقة .

نتائج الدراسة الميدانية التي قت على المباني ذات القيمة :

هذه الدراسة جاءت بهدف التعرف على إمكانية الحفاظ على التراث المتعلقة شارع باب الوزير عشرة الأهمى . وكان هذا من خلال دراسة سبعة مباني ذات قيمة معمارية وتراثية بالمنطقة تواجهت اعمارها مابين عامي ١٨٥٠ و ١٩٠١ . وقد أظهرت نتائج الدراسة مؤشرات هامة بشأن قبول المالك والسكان فكرة التحسين بالمشاركة . فمعظم ملاك البيوت أبدوا رفضهم لفكرة التحسين ، وأن الذى قبل فكرة التحسين منهم كان بسبب انه يمتلك بالعقار شقة مقيم فيها او تركها مغلقة للاستفاده منها فيما بعد . أما كل السكان أبدوا استعدادهم لقبول فكرة التحسين بالمشاركة ، ولكن معظمهم خروفهم المادية لا تسمح بالمشاركة المادية ، وأيضاً منهم سكان في سن متقدم لا يستطيعون المشاركة بالجهود الذاتي . فنجد من الدراسة التي تمت على عدد ٧ بيوت أن عدد ٢ من البيوت وافق فيها المالك والسكان على فكرة التحسين نظراً لاقامتهم الدائمة بالبيت ، وعذان البيتان هما بيت عبد القادر سكر وبيت محمد مراد . أما باقى البيوت وعددهم ٥ بيوت قد رفض المالك فكرة التحسين وقبلاها السكان ، نظراً لأن إسلام ليس لهم شرق بهذه البيوت وغير مقيمين فيها ولم رغبة في هدمها ، وهذه البيوت هي : بيت القرابين - بيت ذرع البوى - بيت الغندور - بيت أبو الحسن - بيت القربي . لهذا يجب على الدولة إلزام ملاك البيوت ذات القيمة بضمها وترميمها ، وتقديم لهم التسهيلات واعفائهم من الضريبة العقارية ، واعطائهم القروض الميسرة لأعمال الترميم بعون فرائد . والباب الخاص بالنتائج والتوصيات ستتناول موضوع مشاركة الأهالى ووضع الأسس والاقتراحات التي تحقق لهذا الهدف والوصول إلى أفضل النتائج . ويمكن التعرف على نتائج الدراسة الميدانية من خلال المذكور رقم (١٠) .

جدول يوضح مدى رغبة مشاركة السكان في تحسيين بيئتهم (ذات القيمة) بمقدمة شارع باب الوزير .

جدول يوضح مدى رغبة مشاركة السكان في تحسين بيئتهم (ذات القيمة) بمقدمة شارع باب الوزير .

العدد	البيت	عنوان	الربيع	ملك البيت	رعيه الملك	السكنى	رعيه الملك	البيت
١ - بيت محمد مراد	٦٥ نز باب	٦٥ درب	٦٧٣١	مثيم فؤه	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	اصلح اعمال
٢ - بيت فوزي	٣٠ شارع	٣٠ شارع	٦٨٥٤	نسم لـ	لا يقيم ولكن	لهم رحبة	لهم رحبة	اصلح الشوارع بالحواض وعمل الدعامات للأزمة : اصلاح اعمال
٣ - بيت زرع الدرو	٣٠ شارع	٣٠ شارع	٦٨٧١	لهم رحبة	نسمة سعد	لهم رحبة	لهم رحبة	اصلح واصلاح الشوارع بالحواض مع اعمال قياس ، عمل نوافذ
٤ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	الدجاج ، باب الباب والباب ، اصلاح دورات المياه وتغيير خطوط الصرف
٥ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	نسمة سعد	لهم رحبة	لهم رحبة	الصحى بليليت .
٦ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	فرعيم واصلاح الشوارع بالحواض ، اصلح نوافذ قياس ، عمل نوافذ
٧ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	واصلاح الابواب والباب ، والباب ، والباب ، والباب ، والباب ، والباب ،
٨ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	فرعيم للشوارع بالحمدانه والنسف ، وزالية التصدبات المسووجة بطورا وجهه ، حمل
٩ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	بياض خارجي للبيت ، اصلاح نوافذ الواجهه .
١٠ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	فرعيم العواشر والاسف والارضيات والاسف ، افرعيم يياض الواجهه
١١ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	والسرفات اعلى الفروزان ، اصلاح الابواب والباب ، والباب ، والباب ،
١٢ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	بعدت اصلح فرعم البيت لـ ٦٩٣١ وستفتر حرالي ٦ شهور ، وقد تم
١٣ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	احراه اصلح فرعم له من قبل في عام ٦٩٣١ .
١٤ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	اصلاح وفرعيم الشارع الفطري بمتصرف البيت على تحرير ، تغيير الاعمال
١٥ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	الصحبة بليليت ، فرميد الواجهه واستكمال المطربات .
١٦ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	صلب البيت واصلاح الشارع لـ فرميد الاحجار ، تغيير واصلاح الاعمال
١٧ - بيت ابراهيم	٦٩٣١	٦٩٣١	٦٧٣١	لهم رحبة	غير مقسم	لهم رحبة	لهم رحبة	الصحبة ، وفتح الباب ، الممر جودة بليليت .

تفصيلية :

١- تفصیل الدراسة لعلیة لـ ٧ درجات بمقدمة شارع باب الوزير شعرة مدنی مشارکة السكان لتحسين بيئتهم الـ ١ .

٢- رغبة المالك في التحسين الا كان يمتلك وحدة سكنية بالمنطقة .

٣- عدم رغبة المالك في التحسين الا كان البيت يسكنه طويلا .

٤- رغبة جميع السكان في التحسين مع ان معظمهم لا يستطيع المشاركة مثلاً .

٥- حدول رقم (١) لدى رغبة مشاركة السكان في التحسين يوم يوم ذات النسبه يوم الـ ١ .

四

— رغبة سعيد لسكنى في التحسين مع أن حكمه لا يُعطي المغاربة ملائمة.

يُبَصِّرُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْجَذَوَلِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صَالِحًا وَفَائِدَةً كَبِيرَةً لِلسُّكَانِ فِي أَعْمَالِ التَّحْسِينِ الْمُفْرَحةِ إِلَى أَنَّهُ يَصْعُبُ تَفْبِيدُ الْبَرَنَامِجِ بِدُونِ تَذْلِيلِ الْعَقَبَاتِ الَّتِي تَقْفَ إِمَامُ هَذَا الْبَرَنَامِجِ وَمِنْهَا مَا تَمَّ ذَكْرُهُ مِنْ تَضَارُبِ الْجَهَاتِ الْمُخْتَصَّةِ إِضَافَةً إِلَى أَنَّ قَبْلَلًا مِنَ السُّكَانِ يَرْغُبُونَ فِي الْوَاقِعِ فِي التَّحْسِينِ نَظِيرًا لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْأَهْدَمِ وَالْبَيعِ .

وَمَعَ ذَلِكَ وَنَظِيرًا لِهَذَا الْوَضْعِ الَّذِي يَثَبِّتُهُ وَاحِدَهُ كَثِيرًا مِنْ بَلَادِ الْعَالَمِ سَوَاءَ الْعَرَبِيَّةِ أَوَّلِ الْأَجْنَبِيَّةِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ التَّعَالَمُ مَعَ هَذِهِ الْمُشَكَّلةِ بِاسْلُوبٍ إِنْتَهَمَاعِيٍّ بِالْإِضَافَةِ لِاسْلُوبِ الْإِقْتَصَادِيِّ وَمِنْهَا مَا تَمَّ فِي أَسْبَابِيَا عَلَى سَبِيلِ الْمُشَانِ وَالَّذِي يَرْجِعُ إِلَى وُجُودِ اسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ لِلتَّحْمِيلِ يَضْمِنُ تَجَاهِلَ عَمَلِيَّةِ الْحَفَاظِ .
بِالْإِضَافَةِ إِلَى إِتَّبَاعِ اسْلُوبِ مُشَارِكَةِ السُّكَانِ فِي بَرَامِجِ التَّحْسِينِ وَالْتَّجَدِيدِ وَإِمْدادِهِمْ بِكُلِّهِ التَّرَاحِيِّ الْمَادِيِّ وَالْفَيْبَةِ ، وَتَشْجِيعِهِمْ عَلَى تَحْسِينِ مُسَاكِنِهِمْ بِالْجَهُودِ الْذَّاتِيَّةِ .

أَيْضًا مَا تَمَّ فِي تُونِسِ مِنْ تَأْسِيسِ جَمِيعَاتِ لَصِيَانَةِ مَدِيَّةِ تُونِسِ الْقَدِيرَةِ وَوُضُعُ قَوَافِنَنِ الْبَنَاءِ وَالْإِلْزَامُ بِهَا ، وَتَسْكِينِ الْمَبَانِيِّ ذَاتِ الْقِيمَةِ الْمَعْمَارِيَّةِ وَالْقَرَائِيبِ لِلْفَادِرِينَ وَكَبارِ الشَّخْصِيَّاتِ لِضَمانِ صِيَانَتِهَا وَالْحَافِظَةِ عَلَيْها .

وَهُنَا فِي مَصْرِ فَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ وَمَلْحَةُ لِدُعْمِ أَعْمَالِ الْحَفَاظِ مَادِيًّا وَفِيَّا ، وَتَوْعِيَةِ السُّكَانِ بِقِيمَةِ الْمَبَانِيِّ الْقَرَائِيبِ وَتَرْغِيَّبِهِمْ لِلْحَفَاظِ عَلَيْهَا ، وَتَحْفِيرِهِمْ مَادِيًّا وَمِنْهُمْ الْقَرْوَضُ الْمُسِرَّةُ وَإِعْفَافُهُمْ مِنَ الضَّرَائبِ الْعَقَارِيَّةِ .
وَتَشْجِيعُ إِقَامَةِ مُشَروِّعَاتِ اسْتِثْمَارِيَّةٍ لِتَحْسِينِ وَضْعِ أَفْرَادِ الْجَمِيعِ بِالْمَاضِيِّ الْتَّارِيَّةِ ، وَتَعَاوُنِ الْجَمِيعِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَ سُكَانِ الْمَبَانِيِّ ذَاتِ الْقِيمَةِ الْمَعْمَارِيَّةِ وَالْقَرَائِيبِ وَإِمْدادِهِمْ مَادِيًّا وَفِيَّا .

الباب الخامس

النتائج والتوصيات .

الباب الخامس:

١-٥ النتائج والتوصيات.

١-١-٥ النتائج :

عرضنا بأبواب الرسالة موضوعات تختص بالمحاولات السابقة للحفاظ على التراث المعماري والمعماري ، وقد توصلنا من خلالها إلى نتائج هامة توضع أساليب يمكنها من محاولة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية . وقد تناولنا موضوع محاولة الحفاظ على التراث من خلال الدراسة النظرية والدراسة الميدانية بهدف الوصول إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى الحفاظ على ما تبقى من التراث بمصر وببلاد العالم . وأيضا دراسة هذه الأسباب دراسة تفصيلية وفهمها ووضع القواعد والأسس للوصول إلى أسلوب للتعامل مع التراث . وفيما يلى نعرض النتائج الخاصة بكل باب من أبواب وليدأها بالدراسة النظرية :

اولاً : نتائج الدراسة النظرية .

١- نتائج دراسة الباب الأول:

محاولات الحفاظ على التراث المعماري والمعماري لقاهرة العصور الوسطى .

كانت نتيجة هذه الدراسة الوصول للأسباب التي من خلالها يمكن الحفاظ على ما تبقى من التراث المعماري والمعماري بقاهرة العصور الوسطى والتي ساعدت على بناء العديد منه حتى العصر الحديث ، ونتيجة هذه المحاولات ما يلى :

١- إجراءات ادارية :

- ١- تاريخ وتسجيل خطط قاهرة العصور الوسطى .
- ٢- محاولة الحفاظ على التراث بإصدار القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تهتم بالتراث والمواقع الأثرية .
- ٣- تاريخ وتسجيل خطط قاهرة العصور الوسطى ترتيباً بسمية الشوارع والمناطق بأسماء الحرف أو الصناعات أو التجارة التي كانت تمارس فيها .
- ٤- محاولة الحفاظ على التراث بسمية الشوارع والمناطق على اسمائها القديمة .

٢- إصلاحات وصيانة واستحداث مبانٍ تراثية جديدة :

- ١- محاولة الحفاظ على التراث من خلال أعمال الترميم وإعادة البناء واستكمال المباني الأثرية في عصور لاحقة ، ظهور مبانٍ تراثية جديدة في العصور المختلفة .

٣- معاجلات بيئية و عمرانية :

- أ- محاولة الحفاظ على التراث بإزالة ونقل الصناعات الضارة والملوثة لبيئة المناطق الأثرية .
ب- محاولة الحفاظ على التراث بمشروعات راعت في تخطيطها تحفظ الإضرار بالآثار .

٤- نتائج دراسة الباب الثاني :

أمثلة محلية و عالمية لمحاولات الحفاظ على التراث المعماري وال عمراني :

كان المدف من دراسة هذا الباب استكمال الأساليب التي يمكن بها الحفاظ على التراث المعماري وال عمراني التي تناولتها في الباب الأول . وكانت نتيجة هذه الدراسة الوصول إلى أساليب التعامل المختلفة مع المباني والمناطق التاريخية ، وفيما يلى نعرض الأمثلة المحلية والعالمية ونتائج دراستها :

اولاً : أمثلة ومشروعات محلية :

- ١- مشروع المكتب العربي لترميم الجامع الأزهر وتحسين المعلقة المحيطة و نتيجته التعرف على أسلوب التعامل وهو الترميم والارتفاع بالبيئة العمرانية والمناطق التاريخية .
- ٢- مشروع إعادة تعمير منطقة قارونية بمنطقة الباطنية و نتيجته توضيح أسلوب التعامل وهو الترميم وإعادة التوظيف والتأهيل .
- ٣- مشروع إعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية و نتيجته التعرف على الإجراءات المتبعة لإعادة التأهيل بالمناطق التاريخية .
- ٤- دراسة لإعادة توظيف قصر البن آق الحسامي و نتيجة لذلك أمكن التعرف على أسلوب التعامل وهو إعادة التوظيف .
- ٥- تجديد بيت عبد القادر سكر بشارع المحجر بالقلعة و نتيجته توضيح أسلوب التعامل وهو ترميم وتجديد المباني ذات القبة المعمارية والتراثية بمشاركة الأهلية .

ثانياً : أمثلة ومشروعات عالمية :

- ١- الارتفاع، منطقة تاريخية بسيونات فيلا برشلونة بأسبانيا و نتيجته التعرف على أسلوب التعامل وهو الارتفاع بالمناطق التاريخية و تجديد الأحياء بمشاركة الأهلية وأجهزة الدولة .
- ٢- الارتفاع بالبيئة العمرانية حتى نومارس بباريس بفرنسا و نتيجته التعرف على أسلوب التعامل وهو التجديد والترميم والإزالة .
- ٣- الحفاظ على طابع المدينة التاريخية ببافاريا بألمانيا بمشاركة الأهلية و نتيجته التعرف على أسلوب التعامل وهو إزالة الاستعمالات الضارة و تجديد الأحياء بمشاركة الأهلية .

٤- الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة باليمن وتحججه التعرف على اسلوب التعامل وهو الترميم وإعادة التوظيف والارتكاء بالمناطق التاريخية .

ونتيجة لدراسة الأمثلة العالمية أمكن الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى نجاح عملية الحفاظ على التراث في بلاد العالم والتي جاءت كالتالي :

- إن الحكومة المركزية تقدم بدورها المطلوبة لتوصيل وتفعيل أعمال الحفاظ ، وهذا أهم حانب لتحقيق أهداف برامج الحفاظ .

- تقوم أيضاً الحكومات المركزية بوضع الواقع التنفيذي وسياسات الحفاظ من خلال وزارة البيئة والسكان التابعة للسلطات المحلية بالمدن والإقليم والمقاطعات لأنها أكثر تفهمًا للمشاكل الأخلاقية وقدرة على التغلب على كافة المشاكل والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة .

- ومن أهم الأهداف العامة لبرامج تحديد الأحياء والحفاظ على التراث :

أ- الحفاظ على سطح المدينة القديمة وخاصة لمناطقها التاريخية والمناطق التي تحتوى على مبانٍ ذات قيمة معمارية وفنية وأثرية ، والتعامل مع هذه الثروة بأعمال الترميم والتجميد والتوظيف .

ب- الحفاظ على مستوى معيشة أفضل بالمناطق المتدهورة من خلال وضع برنامج التحسين للبنية العمرانية والاجتماعية .

جـ- تحضير سبل الدعم والإزالة الذي يتطلب في عملية الإحلال للسكان خارج مساكنهم .

دـ- إتباع أسلوب المشاركة للسكان في برامج التجميد ، وتحليلهم لتحسين بيئتهم بالجهود الذاتية . وهذا الأسلوب من التعامل اهتمت به دول العالم للوصول إلى أفضل النتائج للحفاظ على التراث .

- أيضاً من أسباب نجاح الحفاظ على التراث تقديم عمليات المسح الميداني الشامل على أكمل وجه للتعرف على المشاكل والظروف القائمة وتحليل نتائج المسح لتحديد الأهداف ورسم السياسات ووضع البرامج مع الوضع في الاعتبار الأولويات وأحتياجات السكان .

- ومن المحددات الأساسية التي أثرت على نجاح تنفيذ البرامج هي الواقع التنفيذي والإدارية مثل قوانين بناء الملكية والتعويضات ، وكذلك الإدارة وجود جهاز إداري متخصص يقوم بتقديم كافة الخبرات والمساعدة الفنية والمادية في حدود البرنامج والميزانية المتاحة .

ونظراً لأهمية عصر التصويب في مجال الحفاظ على التراث فقد تم وضع نظام تربيلي يحدد دور كافة الأطراف المساعدة ويحدد نسبة الدعم الحكومي ومشاركة السلطات إلى جانب البنوك والهيئات .

٣- نتائج دراسة الباب الثالث :

الحفاظ على التراث المعماري والمعماري بالتسجيل والتقييم :

و كانت نتائج هذا الباب دراسة أهم أساليب الحفاظ على التراث المعماري والمعماري دراسة تفصيلية والتي جاءت كالتالي :

خطوات الحفاظ على التراث المعماري والمعماري :

١- التسجيل والتوثيق :

و كانت نتيجة لهذه الدراسة وضع الاشتراطات الواجب توافرها لاختيار المبنى ذات القيمة بالقاهرة الفارغة التي تستحق أن تسجل بقائمة الآثار . وجاء من هذه الاشتراطات الأهمية التاريخية للمبنى والأهمية المعمارية وأهمية الموقع والأهمية الاقتصادية والأهمية الإنشائية .

و عرضنا أسلوب الحفاظ على التراث بالرفع والتسجيل للمباني والواقع الأثري ومنها التسجيل الفوتوجرامي اليدوي وبالكمبيوتر ، والرفع المساحي والرفع اليدوي ، التسجيل الفوتوغرافي وأساليب تعريفية بطريقة صحيحة شفقة أفضل النتائج .

و أيضاً من أساليب الحفاظ على التراث التي تناولتها مثلاً تسجيل وتوثيق المبنى ذات القيمة والمسجلة من بلاد العالم بفرنسا والذي عرضنا فيه مثال تسجيل مبنى قوس النصر بمدينة مارسيليا بفرنسا ، وهذا المثال من المhind الأول من مجموعة بحداد اصدرت عام ١٨٢٥م لتسجيل المبنى التراثية بكافة أنواعها في فرنسا .

و من أهم ما جاء بهذا الباب اقتراح بلياني التي تصلح أن تسجل في قائمة الآثار والتي تم تداولها بالشرح والخرس والتوضيح . فقد تم عمل قائمة جاءت بها أهم مبانى ذات قيمة معمارية وتاريخية بمختلف قواهر العصور الوسطى . و أيضاً تطور هذه المبانى وشرح أمثلة منها شرحها تفصيلاً تناولت فكرة التصميم والإنشاء و معالجة الواجهات والعناصر الزخرفية والفنية .

و نتيجة هذه الدراسة يمكن التعرف على أمثلة جيدة للمبانى ذات القيمة المعمارية والتاريخية بقاهرة العصور الوسطى وهى بيت السيدة عائشة الغدور (١٨٨٠م) بشارع الحجر بالدرب الأحمر ، وبيت القربي (١٩٠١م) بخارقة القربي حلقة ربيع رضوان بك ، وبيت زرع الترى (١٨٧٠م) الذي يقع عند تقاطع شارع زرع الترى والبلانة بドرب الرحن ، وبيت القلعة (١٩١٠م) بشارع الرفاعى بقسم الخديبة أمام مسجد الرفاعى بميدان القلعة .

بـ- أعمالي المؤميم :

- ونتيجة لدراسة اتجاهات بلاد العالم في مجال الترميم يمكن الوصول إلى هذه الاتجاهات وهي كالتالي :
- ١- **الأسلوب التحليلي (الأثري) :** ويهدف إلى الحفاظ على كل الفحارات التي مرت بانشاء الآخر وعدم تشييده بإضافات خاصة .
 - ٢- **الأسلوب التكاملى للترميم :** ويهدف إلى إعادة المظهر الكامل للمبنى في فترة إنشائه الأولى أو في فترة مثلى من تاريخه .
 - ٣- **أسلوب الترميم التقليدى :** ويعتمد على الإبداع الفنى للمعمارى والفنان وتحول الأعمال إلى عملية إبداعية تتبع إبداعاً فنياً .
وأن الأسلوب التحليلي (الأثري) للترميم هو الذى يخلى باستخدام واسع النطاق عند ترميم أهم وأثمن المبانى الأثرية ببلاد العالم .

ونتيجة لدراسة مشروعات الترميم يمكن الوصول إلى التعرف على نوعيات مشروعات ترميم الآثار وهي :

ترميم جزئى - ترميم شامل - فك وإعادة البناء - الصيانة الدورية والنظافة - مشروعات الوقاية - تأهيل الوسط المحيط بالآثار .

وكذلك مشتملات مشروع الترميم والدراسات والاختبارات الالزمة له وهي :

- دراسات تاريخية وأثرية .
- دراسات الرفع وتقدير الوضع الراهن للأثر .
- الدراسات والخلول المقرونة (مشروع الترميم) .

ونتيجة لدراسة الحفاظ على التراث بالترميم يمكن التعرف على أساليب الحفاظ على التراث بترميم ومعالجة مواد البناء المستخدمة فى المبانى الأثرية كترميم الأحجار والطرق المختلفة لمعالجتها ، وكذلك ترميم الأخشاب ومعالجتها ضد الحشرات والرطوبة .

وقام الباحث بعمل خالمة بأسماء أهم وأشهر مراكز الترميم فى بلاد العالم منها ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وإنجلترا .

ومن خلال الدراسة الميدانية لأعمال الترميم التي تمت بقاهرة العصور الوسطى أمكن عرض أمثلة لأعمال الترميم التي قامت بها بعض الجهات الأختبائية في قاهرة العصور الوسطى وقد جاء منها ترميم سبيل وكتاب عبد الرحمن كتحدا بشارع المعز ، وترميم مذنة الصالح نجم الدين أيوب بحارة الصالحة . وهي من أعمال الترميم التي تم الالتزام فيها بما جاء بالقوانين والمواثيق الدولية للترميم ، وقام بها المعهد الألماني للآثار بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية .

وقد تم وضع الأسس التي عليها يمكن إعداد مشروع ترميم مبني أثري ، حيث أن هذه المرحلة تأتي مباشرة قبل الشروع في أعمال الترميم ، والتي جاء منها أعمال الترميم المعاصر وأعمال الترميم التحقيق والأعمال الأخرى المكملة كالركبات الصحية والإضاءة والصلب وأعمال عزل الرطوبة وغيرها . ونتيجة الدراسة السابقة عرضنا مثالاً لإعداد مشروع ترميم مبني أثري ، وهو إعداد مشروع ترميم الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر ، والذي تضمن دراسات الرفع وتحديد الوضع الراهن ، ومشروع الترميم والحلول المقترنة .

ونتيجة لدراسة القوانين والمواثيق الخاصة بأعمال الترميم توصلنا إلى أهم القرارات من قوانين ومواثيق الترميم العالمية المعمول بها حالياً بمصر ودول العالم ، وقمنا بعرض تقدير بعض أعمال الترميم التي تمت بقاهرة القديمة . والتي جاء منها أعمال ترميم تمت دون المستوى وذكرنا لها أمثلة كأعمال طائفة البهرة في ترميم جامع الحاكم بأمر الله وجامع الأقمر ومسجد الجيوشى ومسجد التولوة ، وهذه الأعمال تعتبر أعمال تحديد وليس أعمال ترميم . أيضاً أعمال ترميم سور بحر العيون التي استخدم فيها كربات كبيرة من الامتنان ، وإن استخدام الأشنف قد تم منه دولياً في أعمال الترميم . أيضاً عرضنا أمثلة لأعمال ترميم ذات مستوى جيد كترميم مذنة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز والتي روعي فيها الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية للترميم .

ثانياً : نتائج الدراسة الميدانية .

تناولنا في هذه الدراسة الوضع الراهن لمنطقة شارع باب الوزير بقاهرة العصور الوسطى ، وعرضنا دراسة تاريخية توضح شكل التطور في التسبيح العماراتي وما تم من فتح شوارع ومبادرات ، وتطور في مادة البناء المستخدمة ، وتناولنا أيضاً المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية بالمنطقة وتطرّرها خلال الفترتين الماضيين ، وفيما يلي سنقوم بعرض نتائج الدراسة الميدانية لشكل التسبيح العماراتي الحالي والمباني الأثرية والمباني ذات القيمة والمشاكل التي تواجه الحفاظ على التراث بالمنطقة ، والتعرف على الأسلوب الأمثل والمناسب لتحسين المنطقة وهي كالتالي :

نتائج الدراسة الميدانية لشكل السبّع العمالي الحالي لمنطقة باب الوزير:

- أصبح من دراسة شكل السبّع العمالي التعرف على محاور الحركة الرئيسية والفرعية ومرات المشاه ، ومن خلال تقييم عدة نقاط هامة تشكل الحواف العمارة يمكن التوصل إلى الآتي :
- إن نسبة الاستعمال السككي بالنسبة للاستعمالات الأخرى هي الغالبة وتمثل ٢٢٪ من إجمالي الامتناعات الأخرى بالمنطقة .
 - إن ارتفاعات المباني بالمنطقة يغلب عليها المباني ذات الثلاثة أدوار وهي تمثل ٢٩٪ من إجمالي مباني المنطقة .
 - إن معظم مباني المنطقة ذات حالة رديئة وتمثل ٦٦٪ من الحالات الأخرى لمباني المنطقة .
 - إن نسبة المباني التي يتواءح أعمارها من ٣٠ - ٨٠ سنة هي النسبة الغالبة على مباني المنطقة وتمثل ٤٩٪ من إجمالي مباني المنطقة .
 - إن أسلوب الإنشاء الغالب على مباني المنطقة هو الخواص الخامدة الخجورية والأسقف الخشبية وتمثل ٦٢٪ من إجمالي مباني المنطقة .
 - الكثافة السكانية بالمنطقة عالية تصل إلى ٣٠٠ شخص / فدان ، والسكان يعيشون في مجموعات سكنية تمثل حليمة سكنية يتواءح عددها ما بين ١٥ - ٢٥ مسكناً .

نتائج الدراسة الميدانية للمباني الأثرية :

وهذه الدراسة تناولت أهم المباني الأثرية المسجلة بقوائم الآثار ، وهذه المباني تمثل ثلاثة عصور إسلامية هي العصر الفاطمي وعصر المماليك البحرية وعصر المماليك الشراكسة .
وحاجات نتائج الدراسة بهدف التعرف على مادة إنشاء الأثر وطبيعة الاستعمال السابق واللحالي ، وحالة الأثر والمنطقة أخيطه به - انظر جدول رقم (٨) .

نتائج الدراسة الميدانية للمباني ذات القيمة :

تناولت هذه الدراسة المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية غير المسجلة بقوائم الآثار والتي يرجع تاريخ بنائها إلى حوالي مائة عام ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة بهدف التعرف على ما بها من فكر في التصميم وعناصر معمارية ومعالجة للواجهات وأسلوب الإنشاء ، حيث أنها تحتاج إلى تسجيل للحفاظ عليها نظرا لأنها تمثل نسيج المدينة القديمة . أيضاً من نتائج الدراسة معرفة الغرض من استعمال المبني ، وحالته ومادة الإنشاء المستخدمة وأعمال الترميم المطلوب عملها - انظر جدول رقم (٩) .

نتائج الدراسة الميدانية للمشاكل التي تواجه المنطقة :

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ على التراث بمدينة شارع باب الوزير والتي تمثل خطورة على مباني المنطقة .

وكان نتائج هذه الدراسة تتوصل إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور وتداعي مباني المنطقة .

وكان من أبرز هذه المشاكل ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية بسبب تسرب المياه من شبكات الصرف الصحي والتغذية بالمياه والتي أدى إلى تأكل أساسات معظم مباني المنطقة . أيضاً مشكلة رفع المياه داخل حواضر المباني بالمنطقة نتيجة سوء التوصيلات الصحية داخل منطقة الخدمات الحمامات والمطابخ .

ومن المشاكل الشائعة انتشار القمامات وخلفات البناء بالشوارع والماركات والأرض الفضاء ، وكان نتائج ذلك انتشار الأوبئة والأمراض التي تهدى سكان المنطقة .

وهنالك أيضاً أنواع أخرى كثيرة من المشاكل والتلوث البيئي بالمنطقة يمكن حصرها وذكرها .

نتائج الدراسة الميدانية التي تمت على المباني ذات القيمة :

هذه الدراسة جاءت بهدف التعرف على إمكانية الحفاظ على التراث بمدينة شارع باب الوزير بمشاركة الأهالي وهي من الأساليب التي يمكن التعرف عليها من خلال التجارب المحلية والعالمية . وكان هذا من خلال دراسة سبعة مباني ذات قيمة معمارية وتراثية بالمنطقة تراوحت أعمارها ما بين عامي ١٨٥٠ و ١٩٠١م . وقد أظهرت نتائج الدراسة مؤشرات هامة بشأن قبول المالك والسكان فكرة التحسين بالمشاركة فمعظم ملاك البيوت أبدوا رفضهم لفكرة التحسين ، وأن الذي قبل فكرة التحسين منهم كان بسبب أنه يمتلك بالعقار شقة مقيم فيها أو تركها مغلقة لااستفاده منها فيما بعد .

أما كل السكان أبدوا استعدادهم لقبول فكرة التحسين بالمشاركة ، ولكن معرفتهم ظروفهم المادية لا تسمح بالمشاركة المادية ، وأيضاً منهم سكان في سن متقدم لا يستطيعون المشاركة بالتجهيز الذاتي .

فنجده من الدراسة التي تمت على عدد ٧ بيوت أن عدد ٢ من البيوت وافق فيها المالك والسكان على فكرة التحسين نظراً لإقامتهم الدائمة باليت ، وهذا البيان مما يبيت عبد القادر سكر ويبيت محمد مراد .

أما باقي البيوت وعددهم ٥ بيوت قد رفض المالك فكرة التحسين وقبلها السكان ، نظراً لأن المالك ليس لهم شقق بهذه البيوت وغير مقيمين فيها وضم رغبة في هدمها ، وهذه البيوت هي : بيت الفزارين - بيت زرع النوى - بيت الغندور - بيت أبو الحسن - بيت القربي .

٥-١-٢ العروضيات :

يجب الالتزام بالأساليب التي تحقق الحفاظ على التراث للعماري والعمري والتي يمكن استئاجها من خلال الدراسة النظرية ، والتي يأتي في مقدمتها حظر هدم المباني التراثية أو التعدي عليها ، والالتزام بالأعمال التي تحقق الحفاظ عليها والتي نوصي بها كالتالي :

اولاً : الحفاظ على التراث تسجيل المباني الأثرية ذات القيمة :

نوصي باتباع الآتي :

- ١- حصر وتسجيل وتصنيف المباني ذات القيمة للمعمارية والتراثية التي في سبيلها أن تسجل بقوائم الآثار وتحديد الحيزات لعقارات المبنية والأراضي الفضاء والملكيات سواء خاصة أو عامة أو أوقاف .
- ٢- وضع المباني ذات القيمة المسجلة بقوائم طبقاً للحالة المعمارية والإنسانية والقيمة التراثية ، وذلك بعد أعمال المعاینة والفحص الهندسي لها تسجيل ما يصلح منها بقوائم الآثار .
- ٣- يلزم تسجيل المباني والمناطق التاريخية بهدف الحفاظ على المعالم التاريخية لظاهرة القدوة حتى يمكن وضعها بالدوائر العلمية وشبكة الإثارة .
- ٤- تسجيل المباني الأثرية ذات القيمة بكلفة تفاصيلها ونشرها بالكتب والمراجع لأفراد الدارسين والمهتمين بمحاجل دراسة الآثار الإسلامية .
- ٥- الالتزام بالطرق الصحيحة للتسجيل وتنظيمها بصورة سليمة سواء التسجيل الفوتوغرافي اليدوي أو بالكمبيوتر أو التسجيل البيوبي أو المساحي أو التسجيل الفوتوغرافي .
- ٦- التعرف على اخترات سواء محلية أو أجنبية في شأن تسجيل المباني الأثرية والأسلوب الأمثل لحفظها من التلف ووضع المادة المسجلة في الصورة الصحيحة بها .
- ٧- الاستفادة من أعمال طلبة أقسام العمارة في تسجيل المباني ذات القيمة التراثية ، وأيضاً من وسائل الدارسين .

ثانياً : الحفاظ على التراث برميم المباني الأثرية ذات القيمة :

نوصي باتباع الآتي :

- ١- ترميم المباني الأثرية والتراثية والالتزام بالقواعد والمواقيع الدولية في أعمال الترميم .
- ٢- متابعة وتقييم أعمال الترميم أثناء إجراء عمليات الترميم للمبنى الأخرى لمعرفة صحة هذه الأعمال للاستمرار فيها .
- ٣- يجب الاعداد لمشروع الترميم قبل الشروع في أي أعمال ترميم للمبني الأخرى وحصر جميع الاعمال وتحديد المقاييس والمواصفات لبناء الأعمال وتقدير تكاليف أعمال الترميم .

- ٤- متابعة توثيق أعمال الترميم بالفيديو والصور الفوتوغرافية والشروح الملونة والرسومات الهندسية .
- ٥- تدريب أهالي المناطق التاريخية على أعمال الترميم وعمل مراكز حرفية وأقسام مختلفة لأعمال الترميم المختلفة والاستعانة بلوحات إرشادية .
- ٦- يلزم التعرف على الخبرات الأخرى في مجال الترميم سواء المحلية أو الأجنبية ، وانتعرف على الأفكار والطرق الجديدة للترميم .

ثالثاً : الحفاظ على الوراثة مشاركة الأهالي في تحسين المباني والمناطق التاريخية :

نوصي باتباع الآتي :

- ١- تشجيع الأهالي للحفاظ على مبانيهم القرانية بنشر النوعي الثقافي والأثري بينهم .
- ٢- تخفيف السكان مادياً بإعطائهم تسهيلات واعفاءات ضريبية للحفاظ على مبانيهم ذات القيمة .
- ٣- تشجيع الاستثمارات داخل المناطق التاريخية ومنح القادرين من الأهالي الفرصة على عمل مشروعات استثمارية تنهض بالمجتمع . والسماع لهم بإعادة توظيف المباني ذات القيمة بما ياسب اهتمام واحتياجات المنطقة مما يحقق استثمار أفضل .
- ٤- تعاون الجمعيات الأهلية مع سكان المباني ذات القيمة وإمدادهم بالمعلومة الفنية والمادية .
- ٥- عدم إخلاء المباني ذات القيمة والأثرية من السكان حتى لا تهدى إليها يد العابثين بالهدم والسرقة .
- ٦- عمل مراكز إرشادية لإمداد السكان بالمعلومة والاستشارات الفنية للحفاظ على مبانيهم وترميمها .
- ٧- عمل مراكز حرفية لتدريب الأهالي على أعمال الترميم وأعمال البناء .
- ٨- إلغاء الضوابط العقارية المقررة على المباني ذات القيمة القرانية وذلك تشجيعاً للسكن بترميمها .
- ٩- منح القروض الطويلة الأجل وألومنية بدون فوائد لسكان المباني ذات القيمة وذلك لإكمال أعمال الصيانة والترميم لمبانيهم .

وتحقيقاً لفكرة تحسين المباني والمناطق التاريخية. يشاركة الأهلية بوصي الباحث بعمل مراكز حرفية في عدة أماكن بالقاهرة القديمة وخاصة حول التجمعات الأثرية وافتتاحية لتدريبهم على أعمال الصيانة والترميم . وأن بالنسبة لمنطقة شارع باب الوزير يمكن عمل هذا المركز مكان بلوكتات المسakin الشعبية التي تقع أمام بيت المرزاز ومدرسة أم السلطان شعبان .

لذا يرى الباحث بازالة هذه البلوكات السكنية وعمل مكانها مركز حرفى تدريسي لاعمال الصيانة وترميم مبانى منطقة شارع باب الوزير والمناطق المحيطة ، حيث أن الموقع مناسب ويتوسط المنطقة الواقعة بين باب زويلة و ميدان القلعة .

وهذا المركز المخزني يمكن أن يضم أقساماً متعددة من المحرف كاعمال التجارة والسيادة والمعمار وفنaines،
واعمال المعادن، الخدادة، المخراطة، الريادة، التحام.

بالإضافة إلى أقسام الحرف اليدوية كصاعنة السجاد والكليم والقمار والنحاس والخيام والنذهب والفضة والحرف التي تغير منطقة القاهرة القديمة مثل حان الخليلي .

ويراعى أن يكون بالمركز الحرفى مكتب إرشادى يقىن العون والمشررة بالتصح والإرشاد لمواطينى المنطقة والعاملين بالمركز الحرفى ، حيث يمكن أن يقدم الآتى :

- توعية العاملين والمواطين بأهمية الحفاظ على التراث بالمنطقة .
 - يعرّفهم كيفية الحصول على احتمالات المختلفة وطريقة الحصول
 - إعطاء الإرشادات الفنية في أعمال التصنيع وطريقة استعمال الأ
 - تسهيل إجراءات الحصول على قروض ميسرة من البنك .
 - توعية المواطنين والعاملين باحتياجات السوق ورغبة المستهلك .

وهذا المركز المحرفي يمكن أن يجذب أهل المنطقة وأولادهم ويستغل طاقة الشباب في الإجازات الصيفية .

ومن هنا يمكن إدخال فكرة المشاركة بصورة صحيحة تقييد المنطقة التاريخية وتهذيف إلى تحديد وتحسين الأحياء والمجتمعات التاريخية.


ويرى الباحث أن مشاركة الدولة يأتى أولاً في المرحلة الأولى حيث وضع التواه الشئ توتى بالشمار . فبان مشروع كالمركر الحرفى سيكون قادرًا على استقطاب واحتضان أفراد اجتمع بكافه مستوياته وأفراده وأعماله المختلفة ، حيث يجد كل من الأعمدة المختلفة تعسراً بهم . المطلقة وتقع تحت قلم أصحابها .

ومشاركة المجتمع في مشروع المركز الحرفى سيكون من حلال تفاعليهم وتعاملهم معه وبالتالي سينعكس على تجديد الأحياء وضمان نجاح المشروع .
وبالتالى تكون قد ضمننا تجاوب المجتمع وأفراده لأعمال تحسين المنطقة التاريخية وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع .

وبحد أن هناك طرفاً في عملية المشاركة هما الدولة وأفراد المجتمع فكل منهما له دوره في المشاركة ويجب الالتزام به . فبأى دور الدولة لي أنها صاحبة القرار وتنفيذها من خلال السلطات المحلية وإصدارها لقرارات تجديد الأحياء وحتى المواطنين على التعاون والمشاركة .
إما عن دور أفراد المجتمع في المشاركة فمن الصعب التفاصيل معهم مباشرة ، والأصح اختبار من ينوب عنهم ويكونوا ممثلي لهم وقدرهم على توصيل أفكار الدولة للمجتمع .
ويزاعى عمل قهقهه صغيره بالمركز على الشارع حتى تكون ملتقى للعاملين وللطلاب وأيضاً مكان لبث روح المشاركة بينهم .

الملحق

التطور التاريخي لمدينة القاهرة خلال العصور الإسلامية



شكل رقم (١٥٦) التطور التاريخي لمدينة القاهرة خلال العصور الإسلامية .

الشهر مهاتي العصور الإسلامية في مدينة القاهرة و المساجد يقفلة الأفار

العصر و تاريخه	اسم المبنى الأخرى و رقمه و تاريخه	بيمارستان
جامع - مسجد مدرسة - إلاليه مدفن - مشهد	قبة - ضريح مقابر - مدرسة بيمارستان	جامعة - مسجد مدرسة - إلاليه مدفن - مشهد
الدولة العباسية والطونوية العصر الطاطمي	قصر - منزل فلاحة - منزل بيمارستان	اللهام - قصر النور - قصر اللهام - قصر
العصر العباسية والطونوية العصر الطاطمي	مسجد - منزل فلاحة - منزل بيمارستان	اللهام - قصر النور - قصر اللهام - قصر
العصر العباسية والطونوية العصر الطاطمي	مسجد - منزل فلاحة - منزل بيمارستان	اللهام - قصر النور - قصر اللهام - قصر

أشهر مدارس العصور الإسلامية في مدينة القاهرة و المقاصد الأدار

اسم المبنى الأثري و رفقه و تاريخه

العصر و تاريخه	جامعة - مدرسة - زاوية	قبة - ضريح مدفن - مشهد	قصر - قاعة - مقعد	بواية - سوار ـ مدارسة - قلعة	بمارستان
عصر المماليك البحرية	(٣٧) مدرسة المعلم بيطرس ١٢١٤ (٣٨) جامع السلطان بيطرس ١٢١٦ (٣٩) مدرسة برقى السلطان فاروق ١٢٢٤	(٤٠) قبر ابيون ١٢١٥ (٤١) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٤٢) مدرسة ابراهيم محمد ١٢١٧	(٤٣) قصر امير بطيه ١٢٢٤ (٤٤) قصر امير بطيه ١٢٢٥ (٤٥) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٤٦) قصر امير بطيه ١٢٢٥ (٤٧) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٤٨) قصر امير بطيه ١٢٢٦
عصر العثماني	(٤٨) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٤٩) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٥٠) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٥١) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٥٢) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٥٣) مدرسة عز الدين ١٢١٨	(٥٤) قصر امير بطيه ١٢٢٤ (٥٥) قصر امير بطيه ١٢٢٥ (٥٦) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٥٧) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٥٨) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦
عصر العثماني	(٥٩) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٦٠) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٦١) مدرسة عز الدين ١٢١٨	(٦٢) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٦٣) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٦٤) مدرسة عز الدين ١٢١٨	(٦٥) قبة مدرب الباشا ١٢٢٤ (٦٦) قبة مدرب الباشا ١٢٢٥ (٦٧) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٦٨) قبة مدرب الباشا ١٢٢٤ (٦٩) قبة مدرب الباشا ١٢٢٥ (٧٠) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٧١) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٧٢) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٧٣) مدرسة عز الدين ١٢١٨
عصر العثماني	(٧٤) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٧٥) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٧٦) مدرسة عز الدين ١٢١٨	(٧٩) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٨٠) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٨١) مدرسة عز الدين ١٢١٨	(٨٤) قبة مدرب الباشا ١٢٢٤ (٨٥) قبة مدرب الباشا ١٢٢٥ (٨٦) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٨٧) قبة مدرب الباشا ١٢٢٤ (٨٨) قبة مدرب الباشا ١٢٢٥ (٨٩) قبة مدرب الباشا ١٢٢٦	(٩١) مدرسة عز الدين ١٢١٦ (٩٢) مدرسة عز الدين ١٢١٧ (٩٣) مدرسة عز الدين ١٢١٨

أشهر ميلادي العصور الإسلامية في مدينة القاهرة و المسجلة بقائمة الأثار

أسم المبني الآخر ورقمه و تاريخه

أشهر ميلاد العصور الإسلامية في مدينة القاهره و المسجله يقليه الاذار

اسم المنهى الآخر و رقمه و تاريخه

أحصائية لأشهر مباني العصور الإسلامية في مدينة القاهرة و المسجلة بقائمة الآثار

العصر و تاريخه	المبنى الأخرى	المبنى	العصر و تاريخه
الدولة العباسية والطولونية ٩٦٧ / ٨٣٧م	بогبة - مشارقة قاهرة - تكية فاسعية - منزل خانقاه	بогبة - مسجد جامع - مسجد جامع - مسجد مسجد	بогорستان حمام
العصر القاطمي ١١٤١ / ٩٦٩م	ـ	ـ	ـ
العصر الأيوبي ١١٧١ / ١٤٥٠م	ـ	ـ	ـ
العاصي البرغوثي ١٢٥٠ / ١٣٨٤م	ـ	ـ	ـ
المناذلية	ـ	ـ	ـ
الشركسية	ـ	ـ	ـ
العصر الفركى و محمد على	ـ	ـ	ـ
المجموع	٣١	٢٨	٤

عرض المحاولات السابقة للحفاظ على التراث المعماري والعمري .

تعتلل المحاولات الحفاظ على التراث المعماري والعمري في القوانين والتشريعات والقرارات والدراسات والمشروعات سواء المحلية أو الأجنبية .
ويفعل عرض هذه المحاولات مرتبة تاريجيا من القديم إلى الحديث مع طرح موجز موضحاً ما تم للحفاظ على التراث .

١٩١- القوانين والتشريعات والقرارات المصرية للحفاظ على التراث .

- ١ - بلدية حفظ الآثار العربية التي تكونت عام ١٨٨٢م وهي أول هيئة للمحافظة على الآثار وكان من اختصاصها حصر الآثار العربية القديمة وتسجيلها في صور ورسومات ومتابعة صيانتها وترميمها .
- ٢ - القانون الأول العام للآثار المصرية القديمة والذي صدر عام ١٩١٢م وينص على اختبار الآثار الموجودة من أملاك الدولة مأخذًا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون ، وكذلك تنظيم عمليات التنقيب عنها وتحمارتها .
- ٣ - قانون حماية آثار العصر العربي وقد صدر عام ١٩١٨م وكان خلال فترة ما بين بداية الفتح العربي ونهاية عصر محمد علي . وكان هذا القانون يطبق ما صدر من أحكام وقرارات القانون الصادر عام ١٩١٢م ، وتنص حق الحكومة في نزع ملكية النشأت الآثرية التي في حيازة الأفراد وعلم حوار هدمها أو ترميمها إلا بتصریح من الحكومة (١) .
- ٤ - القانون العام لحماية الآثار المصرية القديمة والمعربة عام ١٩٥١م وحتى عصر الخديوي إسماعيل ، وكان لقانون حق نزع ملكية الآثار التي في حيازة الأفراد والاستيلاء عليها ومنع هدم أو تهديد أو ترميم الآثار التي في حيازة الأفراد إلا بتصریح من الدولة وان تتم العمالة الترميم والصيانة من قبل الدولة بنفسها وعلى تكفلها .

(١) - احياء قاهرة المصوّر النوسعى - تقرير من اعداد الكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية - تحت اشراف الاستاذ الدكتور / بخيت محمد الربيبي - نوافذ عام ١٩٨٠م .

٥- قرارات الهايس التنفيذية الصادرة عن محافظة القاهرة و هي بشأن اصدار القرارات لوضع السياسات العامة و عمل الاجراءات التنفيذية و تحديد الارتفاعات والاشتراطات البنائية التي يجب ان تضع في منطقة قاهرة العصور الوسطى .
و كذلك اصدار القرارات بشأن اعداد الدراسات المعمارية والتحيطية وكذا الدراسات التفصيلية لمناطق القاهرة القديمة .

(٢) المشروعات والدراسات الخاجة للحفاظ على المآثر المعماري والمدراني .

و كان على سهل التلال توسيع شارع الازهر في اوائل القرن العشرين ، اعادة تحفيط شارع الخليج المصري وشارع بين الع سورين ، والمنطقة الواقعة خارج اسوار القاهرة الشمالية ، ومشروع الامسان الحرفى لسوق حي الخليلى .

(٣) مشروع تحفيط مدينة القاهرة عام ١٩٥٥ م.

تناول تحفيظ هذا المشروع بعض الاتجاهات العامة لاعادة تحفيط المناطق الاثرية منها :

- عمل خلخلة حول الآثار اهتما بالمنطقة التاريخية .
- تحديد استعمالات هذه المناطق .
- ربط المناطق الحبيطة بالاحياء التاريخية بشبكة الطرق الرئيسية للمدينة .
- ازالة المناطق المتهالكة داخل المناطق الاثرية و تحويلها الى حدائق عامة .
- عمل خلخلة حول المنطقة التاريخية و عمل حدائق ومناطق مفتوحة .

(٤) مشروع تحفيط القاهرة الكبرى عام ١٩٦٠ م.

تناول هذا المشروع دراسات تفصيلية لحالة المباني وارتفاعاتها والآثار الموجودة في منطقة الجيزة المحددة بالسور الشimal وشارع الازهر حتىوبا وشارع الدراسة شرقا وشارع بور سعيد غربا ويهدف المشروع الى :

- المحافظة على المباني التاريخية واظهار المعالم الاثرية وارالة المباني الدخيلة .
- مراعاة حلابع المباني الرفيعة حول الاقر حتى تنسى مع روح المنطقة .
- توفير خدمات سياحية مثل المطاعم والتراس و المكتبات .
- اعادة بناء المناطق الخربة والارض الفضاء بما يلائم وضع المنطقة .

- مراعاه عدم المساس بالتوابع الخطرة والمعاربة الا بمحرض شديد .
 - وقد اظهرت الدراسة الخاصة بالمشروع ان حزء كبير من الاراضي والمساند عائضه للدولة والاقاف مما يسهل اعمال التعمير .
 - وقد شمل المشروع على الاتي :
 - منع سر الزمام بشارع الازهر .
 - عمل حلحلة حول مسجد الحسين وتحويل الميدان الواقع امامه بجيدان الازهر وتوفير اماكن انتظار للسيارات .
 - معالجة مشكلة المرور داخل المنطقة التاريخية .
 - تخصيص بعض شوارع بالمنطقة التاريخية للمرور الالى .
 - منع فتح ورش صناعية على الشارع مباشرة .
 - مراعاه ان تكون الواجهات على الطراز الاسلامي (١) .

هذا بالإضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية ١٩٩٢ - ١٩٩٧ للدولة لتحسين المناطق القديمة وهذه المشروعات تشمل :

- مشروع الدرج الاصغر
 - مشروع اعادة تخطيط وتطوير ميدان السيدة زينب .
 - مشروع شهاد الحسنه .
 - مشروع تخطيط منطقة الارهز .
 - مشروع انشاء حديقة الاشجاران .
 - مشروع تطوير منطقة الحياميه .
 - مشروع شارع المعز لدين الله .
 - مشروع اعادة تخطيط ميدان صلاح الدين بالقلعة .
 - مشروع تطوير شارع الصالبيه .

٦- احياء فاعلة العصوب الوعشي - تقرير من المجلد المكتب العربي للكضميات والاستشارات الهندسية - تحت اشراف د/ يحيى محمد الزبيدي .

قرار مجلس التفتيش لمحافظة القاهرة

- ١ - قرار مجلس التفتيش رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن وضع سياسة عامة لتنفيذ مشروع إعادة تخطيط القاهرة العصور الوسطى وعمل اجراءات تقنية واسطراتيات بنائية يجب اتباعها لمنطقة القاهرة العصور الوسطى ، واعداد الدراسات التخطيطية المعمارية وكذا التفصيلية للمناطق الظاهرة مثل المتعلقة حول الحسين والازهر والخيامية وميدان صلاح الدين ولا يصرح باقامة اي منشآت الا بعد اقرارها من المحكمة قبل اتخاذ الاجراءات القانونية للترجمص (١) .
- ٢ - تعديل قرار مجلس التفتيش لمحافظة القاهرة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ بشأن اعفاء المباني التي تقام في منطقة القاهرة العصور الوسطى من تطبيق بعض احكام قانون المباني ولائحته التنفيذية الذين كانوا معمول بهما ، وقد جاء تعديل القرار تحديد ارتفاع المبنى المطل على طريق عرضه ١٠ امتار او اكثر بأربعة أدوار فقط بحد اقصى اربعة عشرة مترا . وبصرح بالارتفاع الى عشرة أدوار في شارعي الازهر وبور سعيد وشارع النصورية (٢) .

- ٣ - قرار اللجنة التنفيذية لمحافظة القاهرة رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن تجاوز حد الارتفاع الاقصى للبناء في بعض مناطق القاهرة ، وتطبيق هذه الاحكام على المباني التي تقام على جانب الطريق التي لا يقل عرضها عن ثلاثة مترًا والمبادر التي لا يقل اधنف ابعادها عن اربعين مترا والتي تكون واقعة في المناطق الآتية :
 - ١ - المنطقة التي يمتد منها من الجهة الغربية نهر النيل ابتداء من كوبرى ٢٦ يوليو الى كوبرى الملك الصالح ومن الجهة البحرية شارع ٢٦ يوليو ابتداء من كوبرى ٢٦ يوليو حتى تقابلة مع شارع الحلاوة ثم ينكسر شمالا في شارع الحلاوة حتى نهاية ميدان باب الحديد ويمتد من الجهة الشرقية شارع كلوبت بل ابتداء من ميدان باب الحديد حتى تقابلة مع ميدان المخازن ثم ميدان المخازن ثمان ثم شارع البوسته ثم ميدان العتبة ثم شارع الازهر حتى تقابلة مع شارع الخليج المصرى حتى ت مقابلة مع الشارع الشقيق ريجمان ثم شارع المتدين حتى ت مقابلة مع شارع نصوص ثم شارع نصوص حتى ت مقابلة مع شارع على ياقا ابراهيم ثم شارع ابراهيم حتى ت مقابلة مع شارع القصرين العيني ثم شارع القصرين العيني حتى ت مقابلة مع شارع عمرو بن العاص ثم شارع عمرو بن العاص مع شارع كوبرى الملك الصالح ويمتد من الجهة الجنوبية كوبرى الملك الصالح (٣) .

١ - قرار رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٧٣ م الصادر عن محافظة القاهرة للمحافظ / محمد جعدي عاشور في ١٤/١/١٩٨٣ .

٢ - مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس التفتيش لمحافظة القاهرة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ في ٢٩/١٢/١٩٨٤ م الصادر عن مدير عام منطقة الاسكان .

٣ - قرار اللجنة التنفيذية لمحافظة القاهرة رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ م الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية د/ محمود عبد الحافظ ورئيس اللجنة / احمد عبد الرحمن .

- ب - شارع الازهر من تقاطعه مع شارع الخليج المصري حتى ميدان الجامع الازهر .
ج - شارع كورنيش النيل من الزرعة الاصناعية حتى ركن حلوان .
شارع الملك عبد العزيز آل سعود وشارع سيمالة الروضة .
شارع الجبلية وشارع ابو الفدا وشارع المنزه بالزمالك .
ويسرى هذا القرار ايضا على الاراضي الصادر بشأنها قرارات باشتراطات بنائية خاصة .

٤ - قرار المجلس المحلي نحو قرار اللجنة التنفيذية لمحافظة القاهرة رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن الموافقة على استئناف قوانين الارتفاع للمباني التي تقام على جانبى الطريق التي لا يقل عرضها عن ثلثين مترا والملايين التي لا يقل ابعادها عن اربعين مترا وهذا للمناظق السابقة ذكرها (١) .

٥ - قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٧٧م صادر من مكتب وزير السياحة بشأن اعتبار منطقة خان الخليلي منطقة سياحية ، وان حدود المنطقة كما يلى :
الحد الشمالي : الخط الوهمي الذي يبعد بمسافة ٣ مترا عن شارع البيمارستان وشارع خان الخليلي من جهة الشمال .

الحد الشرقي : شارع المشهد الحسيني وميدان المشهد الحسيني .
الحد الجنوبي : شارع جوهر القائد (السكة الجديدة سابقا) .
الحد الغربي : شارع المغر زدين الله (٢) .

٦ - قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م باصدار قانون حماية الانار ، وقرار وزير الدولة للثقافة (رئيس المجلس الاعلى للثقافة) رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٤م في شأن بعض الاحكام المقيدة لقانون حماية الانار . وقد تناول القانون احكام عامة وتسجيل الانار وصيانتها والكشف عنها ، والعقوبات (٣) .

٧ - قرار وزاري رقم ٥٠١ لسنة ١٩٩٠م الصادر بشأن تشكيل مجلس لإدارة الجهاز التنفيذي لتجديد احياء القاهرة الاسلامية الفاطمية برئاسة السيد المهندس / عبد الحميد محمد الطوردي وعضوية كل من المسادة

١ - مذكرة بالموافقة على قرار اللجنة التنفيذية لمحافظة القاهرة رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦م الصادر عن رئيس المجلس المحلي لمحافظة القاهرة د/ حلال يذكر .

٢ - قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٧٧م صادر عن وزير السياحة والطيران مهندس / محب رمزي في ١٠/٨/١٩٧٧م -
باعتبار منطقة خان الخليلي منطقة سياحية .

٣ - قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م باصدار قانون حماية الانار - مستخرج من الجريدة الرسمية العدد ٣٢ نافع في
١١/٨/١٩٨٣م - الهيئة العامة للكتابون المطبع الاسمي ١٩٨٥م - القاهرة .

الاتية اسماؤهم بعد طبقاً للترتيب الأبجدي للأسماء :

المهندس / محمد عبد المقصود - رئيس الهيئة العامة لموقف الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى .

المهندس / ابراهيم امين مرعي - مستشار وزارة الاوقاف .

المهندس / احمد لطفي محمد وهدان - رئيس الجهاز التنفيذي لتحديد احياء القاهرة الاسلامية والقاطنية .

الاستاذ الدكتور / فهمي عبد العليم - رئيس القطاع الاسلامي هيئة الآثار .

الاستاذ / فؤاد العرابي - مستشار وزارة الثقافة .

الاستاذ الدكتور / كمال الكفراوى - استشارى

المهندس / سعد الدبيب - رئيس الهيئة العامة لموقف المياه بالقاهرة الكبرى .

المهندس / ميشيل فؤاد - المستشار بالوزارة .

الاستاذ الدكتور / عيسى الزبيتى - استاذ العمارة وعضو المجالس القومية المتخصصة .

المهندس / يحيى السعيد - مستشار محافظة القاهرة .

الاستاذ الدكتور / عبد الباقى ابراهيم - استاذ العمارة بجامعة عين شمس .


وقد جاء بالقرار الوزارى سلطات المجلس لادارة شئون جهاز القاهرة القاطنية (١) .

- ٨ - قرار رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩٩م الصادر بشأن تحديد ارتفاعات المباني في بعض المناطق بالقاهرة التاريخية وقد جاء بالقرار ضوابط لحفظ على الطابع الحضاري للقاهرة التاريخية هي كالتالى :
- ١ - الحفاظ على التخطيط العرائى للمدينة وعدم دخال تغييرات جوهريه الا بحصص ثدید .
 - ٢ - ابراز المعلم الانثوي والالتزام بمحفظة الحرم التي تحفظ الموقع الانثوي .
 - ٣ - الالتزام بأن تكون الواجهات على الطراز الاسلامي البسيط .
 - ٤ - ارتفاع المباني بالمناطق التاريخية لا يتجاوز اثنى عشر متراً ، ولا يتعدى ارتفاع الآخر .
 - ٥ - الا يزيد ارتفاع المباني بالماراثن والازقة والدورب والمعطوف بالقاهرة التاريخية عن تسعة امتار ويحيط لا يتعدى ارتفاع الآخر .
 - ٦ - منع حرق المركوب على اي مبنى ثورى .
 - ٧ - عدم التنصيريع ببناء دور بدروم او على منسوب الشارع .
 - ٨ - الابقاء على اسما الشوارع كما هي .
 - ٩ - حظر البناء بمناطق المدافن والمخبات موى لعرض الدفن فقط .
 - ١٠ - عدم التنصيريع بالبناء في المناطق المحاورة للمواقع الاثرية الابعد موافقة الهيئة (٢) .

١ - القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٩م الصادر عن وزير التعمير وال計畫ات الجامدة والاسكان والمرافق ح / حسب ا.د. محمد الكفراوى .

٢ - قرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٩م الصادر عن وزير الثقافة / فاروق حسني في شأن تحديد ارتفاعات المباني في بعض المناطق بالقاهرة التاريخية .

شكل ٢٦: مسح لقرية المشروع




- مجمعات الاحياء:**
- ١ - محيط باب القرى.
 - ٢ - محيط الاردن.
 - ٣ - مجتمع الحدود.
 - ٤ - مجتمع القرى.
 - ٥ - مجتمع القرى.
 - ٦ - مجتمع القرى.
 - ٧ - مجتمع القرى.
 - ٨ - مجتمع القرى.
 - ٩ - مجتمع القرى.
 - ١٠ - مجتمع القرى.
 - ١١ - مجتمع القرى.
 - ١٢ - مجتمع القرى.
 - ١٣ - مجتمع القرى.
 - ١٤ - مجتمع القرى.
 - ١٥ - مجتمع القرى.
 - ١٦ - مجتمع القرى.
 - ١٧ - مجتمع القرى.
 - ١٨ - مجتمع القرى.
 - ١٩ - مجتمع القرى.
 - ٢٠ - مجتمع القرى.
 - ٢١ - مجتمع القرى.
 - ٢٢ - مجتمع القرى.
 - ٢٣ - مجتمع القرى.
 - ٢٤ - مجتمع القرى.
 - ٢٥ - مجتمع القرى.
 - ٢٦ - مجتمع القرى.
 - ٢٧ - مجتمع القرى.
 - ٢٨ - مجتمع القرى.
 - ٢٩ - مجتمع القرى.
 - ٣٠ - مجتمع القرى.
 - ٣١ - مجتمع القرى.
 - ٣٢ - مجتمع القرى.
 - ٣٣ - مجتمع القرى.
 - ٣٤ - مجتمع القرى.
 - ٣٥ - مجتمع القرى.
 - ٣٦ - مجتمع القرى.
 - ٣٧ - مجتمع القرى.
 - ٣٨ - مجتمع القرى.
 - ٣٩ - مجتمع القرى.
 - ٤٠ - مجتمع القرى.
 - ٤١ - مجتمع القرى.
 - ٤٢ - مجتمع القرى.
 - ٤٣ - مجتمع القرى.
 - ٤٤ - مجتمع القرى.
 - ٤٥ - مجتمع القرى.
 - ٤٦ - مجتمع القرى.
 - ٤٧ - مجتمع القرى.
 - ٤٨ - مجتمع القرى.
 - ٤٩ - مجتمع القرى.
 - ٥٠ - مجتمع القرى.
 - ٥١ - مجتمع القرى.
 - ٥٢ - مجتمع القرى.
 - ٥٣ - مجتمع القرى.
 - ٥٤ - مجتمع القرى.
 - ٥٥ - مجتمع القرى.
 - ٥٦ - مجتمع القرى.
 - ٥٧ - مجتمع القرى.
 - ٥٨ - مجتمع القرى.
 - ٥٩ - مجتمع القرى.
 - ٦٠ - مجتمع القرى.
 - ٦١ - مجتمع القرى.
 - ٦٢ - مجتمع القرى.
 - ٦٣ - مجتمع القرى.
 - ٦٤ - مجتمع القرى.
 - ٦٥ - مجتمع القرى.
 - ٦٦ - مجتمع القرى.
 - ٦٧ - مجتمع القرى.
 - ٦٨ - مجتمع القرى.
 - ٦٩ - مجتمع القرى.
 - ٧٠ - مجتمع القرى.
 - ٧١ - مجتمع القرى.
 - ٧٢ - مجتمع القرى.
 - ٧٣ - مجتمع القرى.
 - ٧٤ - مجتمع القرى.
 - ٧٥ - مجتمع القرى.
 - ٧٦ - مجتمع القرى.
 - ٧٧ - مجتمع القرى.
 - ٧٨ - مجتمع القرى.
 - ٧٩ - مجتمع القرى.
 - ٨٠ - مجتمع القرى.
 - ٨١ - مجتمع القرى.
 - ٨٢ - مجتمع القرى.
 - ٨٣ - مجتمع القرى.
 - ٨٤ - مجتمع القرى.
 - ٨٥ - مجتمع القرى.
 - ٨٦ - مجتمع القرى.
 - ٨٧ - مجتمع القرى.
 - ٨٨ - مجتمع القرى.
 - ٨٩ - مجتمع القرى.
 - ٩٠ - مجتمع القرى.
 - ٩١ - مجتمع القرى.
 - ٩٢ - مجتمع القرى.
 - ٩٣ - مجتمع القرى.
 - ٩٤ - مجتمع القرى.
 - ٩٥ - مجتمع القرى.
 - ٩٦ - مجتمع القرى.
 - ٩٧ - مجتمع القرى.
 - ٩٨ - مجتمع القرى.
 - ٩٩ - مجتمع القرى.
 - ١٠٠ - مجتمع القرى.

اسم المشروع	بيانات المشروع	هدف المشروع و رسومات التخطي
مشروع احياء قامرة المصادر للسكن العائلي السكن العائلي السكن العائلي السكن العائلي	تم عمل لدراسات متكاملة لمنتظمة المعاشرة الفريدة متضمنة دراسات طرس للسكن من حيث التكتون الاسلام الادارية والاجاهه ر الطبقي للبنية والاجاهه ر الادارية والراس السكانية ر الادارية والسكن العائلي ر الخدمات وشبكة الطريق و وسائل النقل الادارية ر مشكل المعلقة الادارية ر الاخذعه والطبيعة .	تهدف الدراسة الى : وضبط حل تطبيق الاجاهه الشيخ والدك لى عبره مخالقات حضرية متناسبة على طول شارع الماز تكون بمثابة موفر حضاريه وحرفيه وكلها محضه لى وحده واحدة واسطة السريران الرئيس المرکزى الذى تدور عليه الاسطله المعلقة .

عن كتاب : احياء قامرة المصادر الوسطى - المكتب للعربي للتعميمات والاستقرار التنموية - تحت اشراف اد / بعض الرينس .
شيك رقم (١٥٦) مشروع الملك الحسيني لاجاهه فاخرا العصور الوسطى ١٩٨٠ - ١٩٨١

شكل يوضح فكرة المشروع



عن كتاب «خدمات التوسع العمراني - حلقة الاتساع» - وقائع فلورا، لفاسعه ١١ - ١٥١٩٨٤ م.

اسم المشروع	دراسات المشروع	خط الم مشروع و سياسة التخطي
مشروع سلطنة البرسترو للطاقة على التدفية تقديمه في ١٩٦٠م	<p>خطط الدراسات دراسة الوضع الحالي ل المنطقة التي يعطى بباب التفوح ويب الصحراء في الشمال ومحمد بن طرطون لي الجنوب وشارع هرسجد لمغرب وطرق صلح سالم لمشرق .</p> <p>رلد نازار دراسة المسكن ر الاسباب التي أدت إلى تناقص عدد المسكن في المدينة القديمة .</p> <p>دراسة الأنشطة والاسلامات المحلية بمنطقة فالوراء المصرد الوسطى والحدود الملاكي توزيع أهم الانشطة الغرافية والصناعية والتجارية وتنظيم النموذج وتحسين البنية مثل أماكن تجارة الجملة والدعوى والمخازن السكن وحماية التموج السكن وتحفيزها من الاندماج .</p> <p>دراسة التمدد التقليدي للمسكن أعلى التقطف .</p> <p>دراسة البيان التاريخية وعددها حوالى ٤٥٠ أثر .</p> <p>براسة مدنكي حركة مرور السيارات ونساء داخل الطبقة العلوية .</p>	<p>تهدف دراسة في: ١- تحسين احوال دسكن والبعد عن توسيع فقط الصناعي والتجاري ، والبقاء الضروري في نهار ، والبقاء على تجمع سكان قبلي .</p> <p>٢- مواساة الفراعنة باتشط راجحه للناس .</p> <p>٣- التخلص بالاصلاح زالعيين والرسوخ الفرجي للشكك</p>

جموعات الدراسات


حدود منطقة الدراسة

مجموعات الدراسات كل
حيث تم وضع سلسلي
التعميم المرافق ونظم
العمل المقترن بكل منطقة .

شعل بورصي لقرية المشروع

اسم المشروع	دراسات المشروع	هدى المشروع و معاشرة الكمسين	شعل بورصي لقرية المشروع
<p>مشروع تطهير حى العجمى بالقاهرة</p> <p>الإسلامية للهلسلى (جامعة لوسان)</p> <p>تم عمل دراسة شاملة لمنطقة القبة و المجموعات السكانية و اعطتها خوارزمياً وظيفياً ينظم المنظمة و هو العمل الدخل لمicityها</p>	<p>تم عمل دراسة شاملة لمنطقة القبة و المجموعات السكانية و اعطتها خوارزمياً وظيفياً ينظم المنظمة و هو العمل الدخل لمicityها</p> <p>تم عمل دراسة شاملة لمنطقة القبة و المجموعات السكانية و اعطتها خوارزمياً وظيفياً ينظم المنظمة و هو العمل الدخل لمicityها</p>	<p>تهدف الدراسة إلى :</p> <ol style="list-style-type: none"> - حماية البيئة ذات القيمة و محمومات المساكن القديمة و اعطائها خوارزمياً وظيفياً ينظم المنظمة و هو العمل الدخل لمicityها - حل ميليون صنفرو راقص لآلات الألة - فتح شارع طولى يوازي شارع الفيومية و شارع العمالية يفهم بمصر كل شارع من شارع الأزهر و مجلس قصرى الازهر و مجلس قصرى الازهر و مجلس قصرى (انظر الشكل). <p>٣ - وضع قوانيين و اتفاقيات ملئية و عربية خاصة بالبيئة الجديدة .</p> <p>٤ - تحديد الارتكاع</p> <p>٥ - الاصسى للمباني الحديثة -</p> <p>٦ - ادوار مراحاة لارتفاع كورنيش المساجد المعاودة</p>	

شكل يوضح فكرة المشروع



اسم المشروع	دراستات المشروع	هدف المشروع و سياسة التصميم
مشروع شمال الجمالية - مدنى ١٩٩٠	<p>- دراسة محاور حركة المسير والسيطرة بمنطقة البحيرة للعامية - مدنى ١٩٩٠</p> <p>- دراسة ترميم الشور وازالة وصلبة رئيسية ذوار انفصال و الطريق السريعة (صلاح سالم ، رسميس).</p> <p>- دراسة التدمرات المحظوظة ، القمرية بالمنقطة ، دراسة لنهر واسع النهر والمقطف .</p> <p>- دراسة الكفالات السكانية والحملة الاجتماعية للسكان .</p> <p>- تعميم سرير العجلة الى تحسين البيئة .</p> <p>- تطوير وتحديث منشآت المطابخ ، الامانة عددة فنادق و مجمع سياحي لتنمية السياحة .</p> <p>- عدنى هي حلائق عمار ، عن منظمة سكبة حدود شرق مصرارف مواسنة لمدينة الدربة و سوق نعمم الامان ، قبر لبيبة الازدية للسكن .</p>	<p>نهذلت تدراسه الى : - عدل طرسى مسازى للحدث و ظعطى ، عبار عن الدور الشعائى .</p> <p>وصفت رئيسية ذوار انفصال و الطريق السريعة (صلاح سالم ، رسميس).</p> <p>تحديث مبانى بذل الفرعونى عما سببها الانفصال بين لاردة سوراچ روشيه .</p> <p>عمل مختار العجلة .</p> <p>الخطيرى ، والذى سببوا لانتظامية و تحليصه من المعدات .</p> <p>الأمانة عددة فنادق و مجمع سياحي لتنمية السياحة .</p> <p>عدنى هي حلائق عمار ، عن منظمة سكبة حدود شرق مصرارف مواسنة لمدينة الدربة و سوق نعمم الامان ، قبر لبيبة الازدية للسكن .</p>

شكل يوضح فكره المنشروع


اسم المشروع	بيانات المشروع	هدف المشروع و رسائلة التحسيين
الإسكندرية - سلطنتي بالمجلس - سلطنتي	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة لبحث الأخطاء - والإقليميات بالمنظمه . - دراسة التشكيلات من أوقاف - مشاريع إعدادية - دراسة التعليمية التقنية - دراسة التعليمية التقنية 	<ul style="list-style-type: none"> نهج الرسالة إلى : - إزالة العبرة من الاستقطاب - الصاردة المطردة للبيئة ، - حمل نفريخ في النسيج - خراسنة العبارات الازوية . - والمدنية وعامة . - خراسنة العبارات الازوية . - قرهم البهاس الازوية . - والتغير معهها . - خراسنة الكثارات السكنية . - والمدنية الاجتماعية . - دراسة الدوازع والمعربات - توسيع امساكى لتطور - وأمكانية فتح شوارع . - دراسة لاستهلاك - والانتظام للبيئة . - دراسة لـ (الاستهلاك) من - الآراضى الذى تخليها عدائي - وكهرولة أولى لم تغدو بذلك - السياسة قامت اليهيه بتعديل - محظوظ ظهورى بالرشيد - دراسة قردم وتحديث - المبنى (الاريادى) الصانى ذات - القيمة المعمارية الذى يحمله - عده .
الإسكندرية - سلطنتي بالمجلس - سلطنتي	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة لـ (الاستهلاك) من - الآراضى الذى تخليها عدائي - وكهرولة أولى لم تغدو بذلك - السياسة قامت اليهيه بتعديل - محظوظ ظهورى بالرشيد - دراسة قردم وتحديث - المبنى (الاريادى) الصانى ذات - القيمة المعمارية الذى يحمله - عده . 	<ul style="list-style-type: none"> نهج الرسالة إلى : - إزالة العبرة من الاستقطاب - الصاردة المطردة للبيئة ، - حمل نفريخ في النسيج - خراسنة العبارات الازوية . - والمدنية وعامة . - خراسنة العبارات الازوية . - قرهم البهاس الازوية . - والتغير معهها . - خراسنة الكثارات السكنية . - والمدنية الاجتماعية . - دراسة الدوازع والمعربات - توسيع امساكى لتطور - وأمكانية فتح شوارع . - دراسة لاستهلاك - والانتظام للبيئة . - دراسة لـ (الاستهلاك) من - الآراضى الذى تخليها عدائي - وكهرولة أولى لم تغدو بذلك - السياسة قامت اليهيه بتعديل - محظوظ ظهورى بالرشيد - دراسة قردم وتحديث - المبنى (الاريادى) الصانى ذات - القيمة المعمارية الذى يحمله - عده .

مخطط مشروع اتحادة تحالف بذارب الاصغر

- عن كتاب : الإرث ، بامتنان تاريخية القديمة - مشروع إحياء التأهيل بذارب الاصغر - التخطيط والتنمية - الهيئة العامة للتخطيط المصري - انربك ١٩٩١م .

شكل رقم (٦٦) مشروع اتحادة تحالف بذارب الاصغر .

شكل يوضح فكرة المشروع



اسم المشروع	دراسات المشروع	هدى المشروع وسبل التنفيذ
مشروع قرية الجامع الأزهر وتحسين المنطقة	<p>تناولت الدراسة الدراستين السكانية والاجتماعية لمنطقة الجامعية والدرب الآخر وتحسن المنطقة به، وكذلك الدراسات الفنية والدراسات السياحية التي تهدف لدراسة إلى:</p> <ol style="list-style-type: none"> - تحسين المنطقة المحظوظة ببلجاص الإزهري. - صياغة وترجمة المبادئ التوجيهية بالمنطقة والاحاطة بها. - حل مشاكل حركة المرور للشادى بمنطقة وتوسيع الشوارع وتنظيم مولفين لظهور المبادئ الأخرى. <p>ومن الدراسات اعتماد المنهجية البنية الأساسية وتتميل دراسات الطريق والتلال والمرور وحركة النقل العام وحركة تنقل المسافرين وحركة المشاه والتظار السيارات وأوجه التصور لـ(الشبكة) والحلية . كما شملت الدراسات الفنية بالبياء وتصريف الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي .</p> <p>وقد تدارل مشروع الحسين اربعين بشكل منتظم العلم تهدف إلى :</p> <ol style="list-style-type: none"> - سهولة الاتصال بين منطقتي وسط القاهرة وطريق صلاح سالم . - الحفاظ على منطقة التراثية . - تغطية التكامل لضخوى واستقلال الإمكانيات السياحية بالمنطقة التاريخية . - إحياء منطقة هامس الإزهري والشهدى الحسينى وكيفية تدعيمها . <p>عن طريق مشروع ترميم وتجديد المنطقة الخضراء المعروفة به - لعمارة التقليدى الجديدة واجهاء التأهله الاسلامية والقلوبية - المكتب العروض يناير ١٩٩٣م .</p>	<p>مشروع قرية الجامع الأزهر وتحسين المنطقة</p> <p>ويهدف الدراسات الفنية والدراسات السياحية التي تهم العروض للتحسينات و المستشارات الهندسية</p> <p>وهي تهدف إلى:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تحسين المنطقة المحظوظة ببلجاص الإزهري . ٢- صياغة وترجمة المبادئ التوجيهية بالمنطقة والاحاطة بها . ٣- حل مشاكل حركة المرور للشادى بمنطقة وتوسيع الشوارع وتنظيم مولفين لظهور المبادئ الأخرى . <p>ومن الدراسات اعتماد المنهجية البنية الأساسية وتتميل دراسات الطريق والتلال والمرور وحركة النقل العام وحركة تنقل المسافرين وحركة المشاه والتظار السيارات وأوجه التصور لـ(الشبكة) والحلية . كما شملت الدراسات الفنية بالبياء وتصريف الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي .</p> <p>وقد تدارل مشروع الحسين اربعين بشكل منتظم العلم تهدف إلى :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- سهولة الاتصال بين منطقتي وسط القاهرة وطريق صلاح سالم . ٢- الحفاظ على منطقة التراثية . ٣- تغطية التكامل لضخوى واستقلال الإمكانيات السياحية بالمنطقة التاريخية . ٤- إحياء منطقة هامس الإزهري والشهدى الحسينى وكيفية تدعيمها . <p>ابدأ أول الخطط العام المقترنة البنية الفنية</p>

شكل يوضح فكرة المشروع



اسم المشروع	دراستات المشروع	هدف المشروع و سبلة التنفيذ	شكل المشروع
مشروع تضليل مدينة تونس	ستاد المثلث— دوغ ياسسوش جمبيه	هدف المشروع تحسين الصغارى للمدينة القديمة (العاصمة) حتى القرن العاشر فى العصر الإسلامى لتأثير بالفن الفخارى والذانى .	
القديمة عام ١٩٨١م وكانت عبقيسا	صباتة مدينة تونس القديمة عام ١٩٨١م	ولقد تم إصلاح العزن بالقانون الجديد (الخاص بالصبة القديمة) ليتمها مع مبانى التحسين والذى كان من أهمها : ١- المحافظة على المطرى الرئيسية والرئيسيه وفتح حى اى طرق جديدة بالمدينة القديمة .	
نهب الاجياء	٢- لإيقاف ارتفاع المداني الحديث عن طريق توسيع الأراضى الائلى حالات خاصة .	٣- مثى عمل بكتوريات الاذا كانت طرق المدنية يسرط ان يعملى طابوها الفمارى الأصليل وتشد عرض الشارع صو ٣ م وان لا تذر الشرفة (ذكر من ١٠٠ م . ٤- وضع استعمال مزاد للبناء تغير شكله مثل الأصوليوم والراجات . ٥- منع تخلف وسائل الانشئار كال沐ملات والاعلات . ٦- المحافظة على جميع المنشآت الخضراء أشجاردة ور حليها . ٧- وحرب احترام المعايس الخاصة بالمساجن . ٨- العين ذو الطابق الاول يمكن مساحة المساجن به ٤٤ متر مربع . ٩- العين ذو الطابق الثاني يمكن مساحة المساجن به ٣٦ متر مربع . ١٠- زان لا يكرن المساجن أكثر من مستحبة زراع المساجن به ١٠٠ متر مربع . ١١- تحديد للمسلطات الممكنة بالتنمية للأسرى شعور جودة بالمدينة .	
صورة توضح الحفاظ على الطابق العلوي	صورة توضح الحفاظ على الطابق العلوي	صورة توضح الحفاظ على الطابق العلوي	
سبعين ابريل سبعين يكليل			
١- رضيع لافتون للاخراج وذلك عند تصدر شراء العقار من صاحبه وكلائه ثم وضع لفاتون يتعامل مع فيما .	١- رضيع قائمون للتشغيل (اعطاه الاذن بالملكية للدرلة لم شراء المشاريات فى اماكن محددة حسرا وذبح سعى يقام عليه للبيع او الشراء البار جموع اليها . ٢- ياخير العبائى ذات القيمة لغير المخدمين الاستدامها وصيانتها وخصوصا المحافظة عليه .	١- يوضع قائمون للتشغيل (اعطاه الاذن بالملكية للدرلة لم شراء المشاريات فى اماكن محددة حسرا وذبح سعى يقام عليه للبيع او الشراء البار جموع اليها . ٢- ياخير العبائى ذات القيمة لغير المخدمين الاستدامها وصيانتها وخصوصا المحافظة عليه .	
شكل رقم (١٦٣) مشروع تحسين مدينة تونس القديمة ١٩٨١م			
١- ممتلكى السكن فى المدينة الاسلامية ٢- يوسف السايفى - الوكالة الفقارية للسكن - وزارة الاسكان - تونس - ندوة المرأة ٢٧ مارس ١٩٨١م . ٢- التوفيق بين لوائح التعمير الاربعى الاسلامى وقانون المأهله الجديدة فى مدينة تونس تقييم - السيد عبد جمilla جمilla مدينه تونس - دار نشر ٢٥ يوليو ١٩٨١م .			

أساليب التعامل مع المباني والمناطق التراثية مع عرض أمثلة

أمثلة	الهدف منه	نطوب التعامل
<ul style="list-style-type: none"> - تجحيف بيت المسحيمي - تجحيف بيت زرع النوى - تجحيف بيت ابو الحسن 	الهدف منه تحويل المبنى او المنطقة الارثية الى مجموعة من الوثائق يمكن استخدامها في التواصي العلمية سواء كانت نراسن معمارية لتوظيفها لو تاريخية او حضارية ، وكذلك لاستفاده في اغراض الترميم واصحابه للتراث .	١ التسجيل (٤،١) Registration
<ul style="list-style-type: none"> - الحفاظ على مباني منطقة الجامع الازهر . 	الهدف منه هو الابقاء على الطابع المميز للمعلم الارثية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تمنع التلف والتآكل للمبنى الارثى .	٢ الحفاظ (١) Concervation
<ul style="list-style-type: none"> - اعمال الصيانة لوكالات التوزى . 	الهدف منه هو اعادة عمر المبنى الارثري انشائياً ومعمارياً ، وتكون عملية الصيانة بصفة منتظمة لمنع ظهور او حدوث ثغرات بالمبنى الارثى .	٣ الصيانة (٢،١) Maintenance
	الهدف منه منع عوامل للتلف عن المباني الارثية والابقاء على درام المبنى في حالة جيدة وحمايةه من التهديدات او التحديل فيه .	٤ الحفظ (١) Preservation
<ul style="list-style-type: none"> - ترميم ملائمه للصالح نجم الدين ابوب بالجمالية . 	الهدف منه اعادة المبنى الارثري لاصطه ووضعه من قبل وتحريره من اي تعديلات طرأت عليه ، كذلك الحفاظ على الهيكل الانشئي في حالة جيدة .	٥ الترميم (١) Restoration
<ul style="list-style-type: none"> - تدعيم وتفوية اسلات الجامع الازهر . 	الهدف منه تقوير الملامسة الاشائنية للمبنى الارثية كزيادة سعك الحروان في الاجزاء الخصبة والدعيم وتفوية الاسلاط وتحسين طبيعة التربة .	٦ التقوية والتدعيم (٢،١) Rehabilitation
<ul style="list-style-type: none"> - تجديد بيت اولاد سكر بشارع المحجر . 	وهو يختص بالمباني القديمة بالمناطق التاريخية ولا يقتصر على المباني الارثية . ويكون التجديد كتحفيز الابواب او الشبابيك او امداد المبنى بالسباوه والكهرباء .	٧ التجديد (٢) Renovation
<ul style="list-style-type: none"> - إعادة بناء زاوية فرج بن برقوق (ائز رقم ٢٠٣) . 	ويكون في حالة انهيارات اجزاء من المبنى الارثري مما يحتم اعادة بناء مرة اخرى : وتنطوي هذه العملية الدقة المترادفة في استخدام نفس مواد البناء .	٨ إعادة البناء (١) Rebuilding
<ul style="list-style-type: none"> - مكتبة مباركة بالجيزة . - مكتبة القاهرة بالزمالك . 	هذه العملية تختص بالمباني القديمة لاحتياتها في الحياة اليومية . وهذا يتطلب تتجديد والتحديث والترميم والاصلاح والتعديل .	٩ نوره حياه جديدة (٢) Recycling
<ul style="list-style-type: none"> - بيت زينب خاتون . - بيت الهراوي . 	اعادة توظيف المبنى الارثى في وظيفته الاصلية او توظيفه وظيفة اخرى تتناسب مع وضعه وحالته حتى لا يكون مهماً ومعرض للظهور والتاعني .	١٠ اعادة التوظيف (١) Reuse
<ul style="list-style-type: none"> - فندق ماريوت بالزمالك . - متحف محمود خليل . 	هو تغيير وظيفة المبنى القديم ليكون فندق او متحف او مدرسة او مسرح او معهد او سفارة .	١١ تغير الاستعمال (٢) Conversion
<ul style="list-style-type: none"> - وكالة الغوري 	وهي تكون للمباني الارثية والمباني ذات القيمة حيث يمكن للمبنى ان يعود الى الحياة المعاصرة وتحريره من التهديدات واعادة توظيفه بما يناسبه .	١٢ إعادة التأهيل (١) Rehabilitation
<ul style="list-style-type: none"> - إزالة التعديات الملاصقة . - وكالة ذو الفقار بالجمالية . 	وتكون الازالة عادة لاماكن المختلفة والبنية التي تشه شكل المدينة القديمة . وايضا تكون لاستعمالات الضزاره كالورش والمعبدات الملوثة للبيئة .	١٣ الازالة (٣) Clearance
	عملية الاخلاق تأتي في مرحلة تلى مرحلة الازالة حيث يتم وضع استعمالات مناسبة تحقق للهوض وتحسين المنطقة القديمة .	١٤ الاخلاق (٤) Replacement
<ul style="list-style-type: none"> - الارتفاع بالمباني التي تقع فيها المباني الارثية وتكون من خلال عدة مجالات العبيطة للجامع الازهر . - تحسين المنطقة التراثية بسوبرات قيلا بالسباعيا . - الارتفاع بمحى لمaries . - انارة بخي بشاربين فرتسا . 	هو الارتفاع بالمباني التي تقع فيها المباني الارثية وتكون من خلال عدة مجالات هي : <ul style="list-style-type: none"> - الارتفاع بالبنية الاسبانية . - الارتفاع بالخدمات الاجتماعية . - الارتفاع باتكتلة المبنية . - الارتفاع بالمجتمع . 	١٥ الارتفاع بالمناطق التاريجية (٤) Upgrading

ملحوظة : (١) نطوب يصلح للمبني الارثى .

(٢) نطوب يصلح للمبني ذو القسمة المعمارية وانواره .

(٣) نطوب يصلح للمبني الوديد .

(٤) نطوب يصلح للمناطق التاريجية .

٤- اسلوب الرفع و التسجيل الفوتوغرافي للمبنى الاثري :

يتم الرفع التصويرى لجميع اجزاء و مكونات المبنى الاثرى بالكامل وكذلك جميع عناصره ويحتوى الوضع على صور للمبنى من الخارج و الداخل ، وصور تفصيلية للعناصر الزخرفية وصور لواسع النطبات و الاضرار و الاجراءات السليمة .

ويجب مواعده عدة اهبارات عدد الرفع التصويرى وهي :

- ١ - ان تكون الة التصوير من نوعية حيدة و دقيقة و يفضل ان تكون من النوع الذى يحدد الوقت و التاريخ تقريباً على الصورة .
- ٢ - يراعى ان تكون الصورة الملونة مطبوعة على نوع من الورق الملفق و ان لا يقل مقامها عن ١٠ × ١٥ سم موصحاً على كل صورة تاريخ التصوير و بيانات الصورة و رقمها .
- ٣ - يراعى عدم استعمال العدسات التي تعطى تأثيرات مثل عدسات Wide Angle او عدسات عين السمكة و حلقات من العدسات .
- ٤ - يراعى عدم استعمال Flash و في حالة الضرورة التصوير عمودي على المترى المراد تصويره كالمواطن او الارضيات او الاستف ، فيما عدا صور الشابلات كالنواسن البارزة او الغائرة .
- ٥ - يراعى ان يكون اتجاه التصوير عمودي على المترى المراد تصويره كالمواطن او الارضيات او الاستف ، فيما عدا صور الشابلات كالنواسن البارزة او الغائرة .

يراعى عند عرض صور الرفع و التسجيل الفوتوغرافي ان يرافق معها جداول حتى يكون العرض في صورة صحيحة و حيدة . و هذه الجداول تتكون من جزئين :

الجزء الاول : جدول ارقام و بيانات الصور و يجب ان يحتوى على الآتى :

- رقم الصورة .
- تاريخ التصوير .
- موضع الصورة في التقسيم العام لرسومات الرفع .
- بيان يحتوى الصورة (هتب الباب رقم منزل) .
- بيانات العدسة المستخدمة (F 50 mm) مثلاً .

و يتم تقسيم هذه الجداول الى مجموعتين ، الاولى لجميع صور الشابلتين و الاجراءات السليمة ، و الثانية لجميع صور الاجراء و العناصر الثالثة و كافة الاضرار بالمبنى الاثرى .

الجزء الثاني: دليل اللقطات


و يحتوى الدليل على رسومات ميسّطة تقيس رسم مناسب للمسافط الافقية والواجهات والقطاعات - انظر شكل رقم (٢٦٧) - بحيث يوضع على هذه الرسومات ما يلى :

- أ - رقم الصورة .
- ب - اتجاه التصوير .
- ج - بحالة الصورة .
- د - موقع المصور .

هـ - مسافة التصوير (تؤخذ من نذر عدج العدسة مباشرة) .

و - مستوى الصورة (المستوى العمودي على اتجاه التصوير الذى يحدد ضبط البؤرة للعدسة) (١) .


١ - دليل أعداد مشروعات صياغة و ترميم الآثار - د/ معاذ عبد الله ، د/ علي فايلب احمد فايلب - هيئة الآثار المصرية ١٩٩١م - الصفحات ٣٦،٣٥،١٢،١١ .



- بـ - اتجاه التصوير .
- أ - رقم الصورة .
- د - موقع الصور .
- ج - مجال الصورة .
- هـ - مسافة التصوير (تزداد من تدريع العدسة مباشرة) .
- وـ - مستوى الصورة (المستوى العمودي على اتجاه التصوير الذي يحدد خط بؤرة العدسة) .


شكل رقم (١٦٤) يوضح دليل لقطات الرفع الفوتغرافي .

توضع بيانات الصور بالمسقط الافقى .



توقيع بيانات الصور
في الواجهات

شكل رقم (١٦٥) دليل لقطات الرفع الفوتوغرافي بالواجهات والقطاعات.




توقيع بيانات الصور
في القطاعات الرئيسية

ربع وقف الملاسترلي

رسومات البيت

موعده و مالكه	وصف البيت
طريق سارون مساري من جبهة مسدار	<p>شکرون الرابع من دور أرضي ودور اول ، الأرضي عبارة عن محلات تجاربة ومعمور على سفن انورف (أونز تحطم) . دو بعد مسدار</p> <p>الإراضي بمسار</p> <p>الغربي إلى اعلى من جهة شرفة نجاشي الارضي .</p>
الشارع الشمالي الأخيري و بمدار الجيوسي .	<p>الإراضي مصر يمرى إلى سلم نجاشي إلى اعلى من جهة شرفة نجاشي الجيوسي .</p>
الربع مطروف لجهة الأخير بالدور الاول	<p>الأخير بالدور الثاني يجدوا على امسا الدور الطيني يجدوا على رحفات سكبة ساحة الوحدة حوالي ٣٠ متراً ويخرج على الوحدات سفر طوبين ينتهي بالسلم ، والمبني شريطي الشكل طوله حوالي ٣٢ متراً مسفل عرضه حوالي ٩ أمتار وواجهة الربع بعربيه .</p> <p>والوحدة السكنية تتكون من صالة مصغير ، غرادي إلى شرفه نوم تظل على الشارع بمشربية مصنوعة بعلوها فتحة بعربيه . ويوجد سوراً للسلام دورات مياه مصممة وستتها مدخلان الرابع .</p> <p>ويذكر ان الربع كان مخصص للطلبة الدارسين يطرسه العدى اليه .</p>



واجهه دور الرابع

دیم وقف الملاسترلي

- تم رفع الربع بممارسة طلبية بمثوله يوم قسم عماره جامعه الازهر لسنة ١٩٩٤ تم تشكيل هئله أدرا مصالح زكي سعيد .

شكل رقم (١٦٦) رفع وقف الملاسترلي

بيت المست سلامة

رسومات البيت

موقعه وملوكه
وغرائب بيته

وصفت البيت

موقعه وملوكه
وغرائب بيته



الواجهة المطلة على شارع الحسين



مخطط الأرضي للدور الأرضي

مخطط المثلث على الدور الأرضي

- تم رفع بيت المست سلامة بمفردة في حملة تحرير جبهة تحرير جبهة تحرير جبهة الأزهر سنة ١٩٥٩م، تحت قبضته أداءً صلاح زكي سعيد.

شكل رقم (١٦٦) بيت المست سلامة.
شكل رقم (١٦٧) مخطط الدور الأرضي




بيانات المدرسة		وصف المدرسة	موقعه ومتانجه و تاريخ بناؤه	رسومات المدرسة
مقدار الأرض المسطحة ١٥ هكتاراً	مقدار الأرض المسطحة ٦ هكتاراً	يملكون المدرسة مساحتها و يشيرون إلى عدد ٦ دور متكون المدرسة من طبقتين و موجهة حذف الان، و درجات تاريج بناء، و مدخله مفتوحة عدا الدور الآخر البيت قدم ٨٥٠.	يقع المدرسة بشارب الإسكندرية على الطريقين.	
مساحة المدرسة الإجمالية ٣٧٦٠ متر مربع	مساحة المدرسة الإجمالية ٣٠٠٠ متر مربع	و هناك مدخله مسبح شنقيبة مدخل المدرسة يحيط المدرسة وهي ان السكان إذا ناموا في المسئء داخل المدرسة و خارجاً للبيت من طريقه واحدة و جد واجهة المدرسة واجهة مدخلها زخارف معمولية على قوابض خشبية وهي تتوسط واجهتها.	و درجات تاريج بناء، و مدخله مفتوحة عدا الدور الآخر البيت قدم ٨٥٠.	
نظام رأسى المدرسة واجهة مدخل المدرسة	نظام رأسى المدرسة وأوجهة المدرسة	ويواجهه المدرسة مدخل معلونة بعقد حجري . المدرسة من الخارج لها الحجر والطوب ، والاستفاف خلبيه والارصيات من البلاطات الحجرية . و الدور الآخر بالبيت يحيط اضفافه تحتاج لازلة .	تقع المدرسة على الطريقين .	

- تم رفعه بيت المدرسة بمغارلة طيبة بمقدار مساحة المدرسة ٣٧٦٠ متر مربع طبقاً لقرار مجلس زكي، رقم تخطيشه في ٩/٦/١٤٩٤م .

شكل رقم (١٦٨) يمثل المدرسة .

بيت الليبي (١١) حارة أحمد بخش يكين

رسومات البيت



موجه و مالكه	وصف البيت
شمس البيت بحارة أحمد بخش يكين رقم ٦١ بالنصر طهرين .	يشكون البيت من دور ارضي و دورين طرين عباره عن مجموعه داخلي ، للبيت مدخل رئيسى يفتح على للناء من حاره احمد يكين وبابا الدور الأرضي كان مخصوصاً لسكن بالاضافة إلى مدخل جانبى للخدم ، الدور الأرضي يفتح على مدخل جانبي للخدم ، والدورين لسكن العائلات .
شمس البيت بحارة أحمد بخش يكين بالاسا ، ولد عثيمها ودهتها عشا بيت ، ثم شنكه حسن الذي يعيش وقد كان مهلاين ديكور واحد مخصص لكرسون الكبسنة البشرفة ، ثم يأخذ الورته في السقيف ، لأخذ ثمار المروطيا ، و يرجع تاريج بناء البيت لعام ١٩٥٤م .	يشكون البيت من دور ارضي و سطح ارضي الدور الأرضي بشكل مربع ، والتكرن لوحده من محلة الخدم ، ويظهرها هنا بالاضافة إلى الخدمين (طبخ ، حطم ، دور) و حجران الخدم . ورجد بالدور الأرضي حرجاج . ونقليم البيت تأثر بالعمارة التركية والاوروبية بالإضافة إلى المسارء والاعلى في تلك الفترة . والبيت من الحراطة الحنطة الخمرية والأسقف من الخشب .



الفرج التقليدية نصارة العسكوني القاطري من طرق قطاع مصر ، رسملة المحصون على درجة المحملية ، د. عبد العظيم على أحد عرب ، قسم العماره جامعة الازهر ٢٠١٤م .

مسقط ارضي الدور الاول

شكل رقم (١١) بيت الليبي .

بيت الحضري

رسومات البيت

وصف البيت	مرجعه ومدائه و تاريخ بناؤه
 <p>يشتمل البيت بشارع الدرنيري رقم ١٠ اوبار طوبية ومساحة الدور ٩٥ متر مربع . ويتألف منه فناء خارجي حالي لا يصادف الدوران عدا الإغير بخطواي الدور الأرضي على مدخل وحجرة معيشة وحجرتين نوم وحمام وحجرة نجف السلق . اما الأدوار المبنية فالدور وحدة تشكل من صالة معيشة و ٣ حجرات نوم وحمام وطبخ إلا أن صالة المعيشة لم يذكر دور اكبر في المساحة . والبيت من العراقيات العائلة الخضرية والاسقف عصروف خشبية مسطحة بيارات حجرية . ويوجد بالواجهة بروازات على سطح مطسريلات تأخذ الطابع الإيطالي لم تشطيبها .</p>	<p>يشتمل البيت بشارع الدرنيري رقم ١٠ اوبار طوبية ومساحة الدور ٩٥ متر مربع . ويتألف منه فناء خارجي حالي لا يصادف الدوران عدا الإغير بخطواي الدور الأرضي على مدخل وحجرة معيشة وحجرتين نوم وحمام وحجرة نجف السلق . اما الأدوار المبنية فالدور وحدة تشكل من صالة معيشة و ٣ حجرات نوم وحمام وطبخ إلا أن صالة المعيشة لم يذكر دور اكبر في المساحة . والبيت من العراقيات العائلة الخضرية والاسقف عصروف خشبية مسطحة بيارات حجرية . ويوجد بالواجهة بروازات على سطح مطسريلات تأخذ الطابع الإيطالي لم تشطيبها .</p>
 <p>٦٤٧٦ - عينة المأثر</p>	<p>يشتمل الدوران باعة الدرنيري ندفع البلطى الشارع برج حمام سقاط رأسى سقاط دائرى سقاط دائرى</p>

- تم رفع بيت بمقدمة طيبة بالدار البيضاء لسم الاعمار جامعة الازهر لسنة ١٩٩٤م تحت قيادة أ.د/ صالح زكي سعيد .


شكل رقم (١٧٠) بيت الحضري .

جوش عثمان السكري

رسومات البيت

وصف البيت

موقعه ولذلك
و تاريخ بنائه



سرع عالم ١٠٠٠٠

يتكون المعرض من دور ارضي فقط يحتوي على ١٥وحدة سكنية غير مساحة حوالي ٤٨٠٠ متر مربع .
ولقد وضعت الحجرات الى صفوف اجمالى الطابق داخلية مبنية على شكل مدرج تضمن مدخلة عرض الافتراء ٣م ويدرس العروق على دورات مياهه ودرج تاريخ بناءه وعام ١٢٧٩م .

الشمال


جنوب

شرق

العروق

- ٢٧٨ -

ربطوم (السكن باداء جميع الشروط)
لـ العروض كفريه للدراجين ويعمل
في اسفلت ولسب الاظفال
والاحتياطات الاجتماعية (عرس ،
سرع ، طهور) .
يتكون الوحدة من صالة وحرير ، نوم
وأليزب ساحة الوحدة عن ٤٥
متر مربع .
وسكن العروق من دوى الدخول
ويعوده من العمال .
وقد يبلغ عدد الاحواض لما يذكره على
عنبر لـ ٦٣٣ حرشا مبنية في ١٧
نصفا .




حوش حصل السكري

ستة اعمى الدرر الارضي

+ قصر اقبال الاقليمية لعمارة العصرين الفخرى من قصر التصميم خضر - رسالة تصميمية على درجة العالمية للتطور / عبد الشافي على الحد عرب - ١٩٩٤ .




شكل رقم (١٢١) حوش عثمان السكري .



حصال طرق سار عوش حصل السكري

بيت حضن الموصلي

رسومات البيت



- رقم بيت حضن الموصلي معمارة طلبة بكلج عروس قسم العمارة، خاصية الامر لسنة ٩٣ - ٩٢ تحت اشراف أ.د / صلاح زكي سعد .

واجهة البيت

وتحت الواجهة يجلس بيات كفرا
ووضع غير طبيعي مدخل للقانون .
خاص يأخذ الشهريخ ، وهذا يغير
الدور الأرضي به وعادة صغيره
وتحجرة منقشة عبارا عن معلم
البيت مع اختلاف المطابق .

فتح على البيت (١٠٠٠٠)

عولجت الواجهة بஸير بيات كفرا
سالادوار للتزينة المتكسرة .
يدخل سير بيات ضلطف شبيه من
خارج وضلطف بزجاج طلون من
الداخل . واجهة الدور الأرضي
لبيت من الحجر اما الدور ، الطرو
لهم يرضيه .

وتحرج تاريخ بناء
البيت اعلم ١٨٩٠ .
حضرت يوم وبنيهما صالة لى
ستة دور الأرضي
مسكية واحدة ، الوحدة تكون من
الدور المتصدر يكون من ردها
صغير ، نسبها حوالي ٥٠ متر مربع
او ادار عتقر ، مساحة البيت
بنفس البيت من دور ارضي رائدة

وصف البيت



موقعه لمالكه
و تاريخ بنائه

بيت بشارع أحمد ماهر

رسومات البيت

موقعه وملاكه
و تاريخ بناؤه

بيت البيت بشارع
أحمد ماهر رقم ٥٥
في درب الاحمر.
ويوضح تاريخ بناء
البيت لعام ١٨٩٠م.



موقع عين الميدان

مسقط القوى للدور الأرضي

مسقط القوى للدور العلوي

اسا الدور المذكور ينكون من وحدة
سكنية واحدة، تحيطى على حجر،
مبيلة و حجريين نومن و حمام و
طبخ.
برجيت بطلواجهه عدد ٦ متر يزيد
على بقية متناظف لواجهته.
والبيت من التحوا فقط العاملة من
الحجر والطوب ، والأسقف من
الخطب .



واجهة شارع احمد ماهر

مسقط القوى للدور العلوي

بيت الدرنلي

رسومات البيت

برقم رساله
برقم بطاقة

وصف البيت

يقع البيت بمحلة
المحلة رقم ٦٦ جـ
ويكون من ثلاثة دورـ . الدور
الأرضي به المدخل ورضاة معلق
بباب زويلة . ويناء
المجلس الدار ينقلى
بها ملزرن ، ودوريان عربون
ويبكون الدار من حمرا واحدـ .
عام ١٨٩٠ مـ .

وحمام ، زوجد دور بالسطح يغطـ

أصحابـ البيت .
يرجـد بالواجهـ العـلـة على الشـارـعـ

عدد ٢ مـلـرـيـةـ ، وـمـدـنـ مـعـقـدـ يـغـطـ





حـمـرـىـ . رـقـشـرـ شـمـرـيـةـ لـدـورـ

الـأـولـ يـذـلـلـ فـقاـصـيـهـ أـصـاـ مـلـرـيـةـ

كـماـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ

الـدـورـ الـثـانـيـ لـفـلـيـةـ الـقـدـاصـيـلـ ،

يـوـجـدـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ يـوـجـدـ



سكنى الدرنلي

واجهـةـ الدـارـ

خـلـاعـ بالـمـرـبـةـ

٤٤٣ المقلمة

رسومات المباني

موقعه ومتلاذه و تاريخ بناؤه	وصف المباني	رسومات المباني
بنيت البيت بشارع الريلامي رقم ٩ بعدي البابنة بالقرب من مسجد صالح الدين ومسجد الرفاعي . ومن حي شارع بازار لعام ١٩١٠ .	يتكون البيت من دور ارضي ودور اول ودور اسفلت مسحور . يوجد سلم يربط الدور الأرضي بالدور الثاني ودور البدرور . وسلم اخر يربط الدورين بالدور الذي أسفله ويطل لإضاءه وتهوية سالي الحجرات الصالوار عليها . روكورا كسيبيم الدول الأرضي والدور راحده ، حيث ان المدار يكتفى من مدخل بركية تؤخذ حرليه بالعين العاصر عن قدم وخطوات رحمرانه العصابة والدور يكتفى على اربعة محراث السرور يعطيه وسام ودوره عدوه وحرنيين للبيالة . والبيت من الحوليد العائلة الحجرية ، رواجها ذات نسب وتفاصيل دقيقة وجميلة حيث تكتفى طى مشاهد فنتيه ويمكنها بذرها عند حجرى محبب ببه زخارف حمراء ولونه دهاد دراردين من لمحمر به زخارف طريقه .	<p>The figure contains three architectural drawings. At the top right is a floor plan of a two-story house labeled 'الدور الاول' (Ground Floor) and 'الدور الارضي' (Ground Floor). To its left is another floor plan. Below these is a detailed street map showing the location of the house at 'شارع الريلامي' (Rilami Street), marked with a red dot. A curved arrow points from the street map towards the house's location.</p>

دراجهه شارع الريلامي

قطاع راسى

- لم يرجع بيته المقلمة مصاربة عليه بمطرزه وليس لهم تصاريحاً جعلية الا لدوره لسنة ١٩١٢ - ١٣ تحت الفرالف أ. د. صالح زكي سعيد .

الى المجزى محمد سيد

رسومات البيوت



صف البيت

موقعه ببلدة

رسومات البيوت

صف البيت

موقعه ببلدة



و داخل البيت تقوس زوايا و مدخل رئيس منكسر . و يطل على هذا المurosن اربعة اجنحة كل منها ستة غردي الى الادوار الطورية و داخل البيت تقوس زوايا و الاسقف لذذبيبة .
و البيت يحيط بالبيوت السنية والحدائق الارضي من الحجر و باقى الادوار سفن طوب ، والاسقف خشبية ،
والارضيات من البلاط العجمي .

يقع البيت بشارع
الدر الأصفر رقم
٢٣ بالحالية .
و ملك البيت و دنة
محمد الغزاوى .
و درج تاريخ بهـ
١٩٥٠ .
و يقع في
حي العز الدين .
يتكون البيت من دور ارضي و ثلاثة
ادوار علوية و دفعات كثيرة .
و يتغير الطابع للمعمارى للبيت
بالماء فترى بالستانى طبع حلوى كبير
خطوى البيت طبع حلوى كبير
و يدخل رئيس منكسر . و يطل على
و يطل رئيس منكسر . و يطل على

بيت بحيرة محمد بشاش يكنى

رسومات البيت

وصف البيت

موقعه لـ صالح
لاريبي بـ طه

بني البييت بـ مساحة
أحمد بـ دارا يـ بن رـ لم
١٢ .
ويرجع تاريخ بنـاه
لـ ١٩٥٠م .



طابع راسـي

مـرحـ عـلمـ ١٠٠٠ـ٤ـ


يتكون البيـت من دور اـرضـي وـ عدد
٢ دور متـكرـر . وقد تم إـزـالـة
دورين منهـ الحالـات والـراسـع بعدـ
زـالـ ٦٤ـم .
لـ الدور الـأـرـضـي يـحتـوى عـلى وـهـذا
مـكـيـهـ رـاحـةـ وـكـلـهـ الدورـ المـكـرـرـ.
لوـحدـهـ بـ الدورـ الـأـرـضـي تـكـونـ منـ
أـربعـةـ حـجـرـاتـ وـصـلـةـ أـمـاـ بـ الدورـ
المـكـرـرـ تـكـونـ منـ خـصـيـهـ حـجـرـاتـ

وـصـلـةـ .
يـوجـدـ مـلـوـرـ صـغـيرـ لـاصـاهـهـ وـنـوـرـهـ

وـصـلـةـ .

يـوجـدـ مـلـوـرـ صـغـيرـ لـاصـاهـهـ وـنـوـرـهـ
الـعـامـ وـالـسـفـيـخـ رـادـرـهـ وـالـبـاهـ وـالـسـلـمـ
يـوجـدـ بـ الـبـيـتـ حـجـرـيـنـ تـقـلـانـ عـلـىـ
الـطـارـعـ وـمـجـرـيـنـ تـقـلـانـ عـلـىـ مـلـوـرـ

مـلـقـيـ كـبـيرـ .



الدور الأرضي








الدور العلوي

- تم رفعـ بيـتـ رقمـ ١٢ـ بـ بـحـيـةـ اـحـدـ بـشـاشـ يـكنـىـ بـعـرـلـةـ طـبـةـ تـحـيـةـ للـلـهـ تـحـيـةـ طـبـةـ تـحـيـةـ شـرـافـ الـأـسـلـانـ دـهـقـنـ /ـ اـحـدـ عـبـدـ خـلـدـ دـهـمـ جـمـسـ ٢٠٢٣ـ

شكل رقم (٧٧) بـيـتـ عـارـةـ اـحـدـ بـشـاشـ يـكنـىـ .

بيان المنشآت

رسومات المنشآت

وصف المنشآت	وصف المنشآت
<p>مقدمة لمنشآت المقبرة وبطشه</p> <p>يقربون المنشآت من بور لورى وعلاق دور الارضى بمقدمة على وحدة سكنية واحدة راسمل صغير .</p> <p>لسا الدور المترکر لمبنى على وحدة سكنية واحدة . وتتقrossون الوحدة من اربعة حجرات وصالحة موكبة وتحامى نارنج بناه لعام ١٩١٥م .</p>	    
<p>الدور الأرضى</p> <p>الدور العلوى</p> <p>الواجهة الرئيسية</p> <p>نطاق رئيسى</p> <p>مشروع عدم المساواة</p>	    

شكل رقم (٢٨٥) يبي ملخصة عيد الحظيم .

- تم تصميم المنشآت من قبل معماري طيبة تفاصيل المنشآت تحت تصرف المقاول / احمد محمد خليل العام الخامس ١٩٩٤ / ١٣٩٣ .

الدور العلوى

الدور الأرضى

بيت بحيرة أحمد بشاش يكن

رسومات البيت

موقعه ومالكه	وصف البيت	رسومات البيت
تقع البيت بشارع أحمد بشاش يكن رقم ١٦ ومالكه يسرى محمد ومسنة من الخواص .	<p>يتكون البيت من دور ارضي ودور علوي وعدد ٤ دور متكرر . والبيت استعماله سككي بالاضافة الى وجود محل صغير بالدور الارضي .</p> <p>ويرجح تاريخ بناءه عام ١٩٤٥م .</p> <p>يعتبر المدخل على اليمين من دخله داربة محجرات رمادية وحمام ودور نوابه .</p> <p>اسفل الدور الأرضي لم يحتوي على مدخل وعمل صغير وطلة واحدة تمخر من اربعة حجرات وصالحة .</p> <p>الدور المتكرر يكون من خمسة مدخل وصالحة .</p> <p>كل حجرات البيت تفتح على الشارع عدا المساحة الداخلية تفتح على منور داخلي .</p> <p>البيت في حالة سيئة جدا وخصوصا بعد زلزال ٢٠١٢م راسخ في حاله خطيرة ، حيث ان بعض السكان ذكرها للبيت والباقي لم يطبقهم لاحدله .</p> <p>البيت من الحراند الحاملة من العصر والطوب ، والأسقف خرسانية .</p> <p>والارضيات من البلاطات الخمرية .</p>	<p>The site plan shows the house's footprint and its location on "شارع أحمد بشاش يكن" (A). The house has a total area of 100 square meters. The main entrance is on the right side of the building. The house consists of a ground floor and four upper floors. The ground floor contains a bathroom, a laundry room, a kitchen, a dining room, a living room, and a central hall. The first floor contains a large hall, a bathroom, a laundry room, a kitchen, a dining room, a living room, and a central hall. The second floor contains a large hall, a bathroom, a laundry room, a kitchen, a dining room, a living room, and a central hall. The third floor contains a large hall, a bathroom, a laundry room, a kitchen, a dining room, a living room, and a central hall. The fourth floor contains a large hall, a bathroom, a laundry room, a kitchen, a dining room, a living room, and a central hall.</p>

مباني ذات قيمة تراثية ومعمارية (بجمهورية مصر العربية)

(القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)

١- النادى дипломاسي	ناصية خارع المستان وطلعت حرب .
٢- فيلا من دورين	١٠٩ شارع العباسية .
٣- فيلا خاصة	٥ شارع بستان الجيش - العباسية .
٤- معهد فرات ذيرو للمكتوفين	شارع شبرا .
٥- دار الحكمة	شارع القصر العيني .
٦- عسارة سكنية	شارع خليل اغا - حاردن مورتن .
٧- ادارة غرب القاهرة التعليمية	شارع الحرس - حاردن سيني .
٨- فيلا مزاج باشا	شارع الحمد باشا - حاردن سيني .
٩- المبانى الخديوية	شارع عماد الدين .
١٠- هيئة الواصلات السلكية واللاسلكية	شارع رمسيس .
١١- المصرف العربى الدولى	شارع عبد المخالق نبوت .
١٢- مبنى مطافئ القاهرة	ميدان العبة .
١٣- وزارة الخارجية	ميدان التحرير .
١٤- المتحف المصرى	ميدان التحرير .
١٥- وزارة البرى	شارع القصر العيني .
١٦- سفارة الهند	شارع محمد مظہر - الزمالك .
١٧- عسارة كساب	١٤ شارع السراي الكبير - حاردن مورتن .
١٨- سراي السكاكينى	ميدان السكاكينى - القاهرة .
١٩- عسارة سكنية	٣٣ شارع السكاكينى - القاهرة .
٢٠- عسارة سكنية	٦- شارع الشیخ قمر - القاهرة .
٢١- عسارة سكنية	٢٧ شارع رمسيس - القاهرة .
٢٢- قصر شخص لسفير الهند	شارع النيل - العجوزة .
٢٣- المستشفى النبطى	شارع رمسيس - القاهرة .
٢٤- عسارة اليهودى	شارع ٤٦ بوليو - القاهرة .
٢٥- وزارة الأوقاف	باب التلوف .
٢٦- قصر القناء	٢٣ شارع احمد عسر - الجديدة الجديدة .
٢٧- عسارة ترينج	ميدان العتبة - القاهرة .

٢٣ شارع سيد البلاوى - الخلدية .	٢٨ - قصر النثراء الروحية
شارع الشیع ریحان - القاهرة .	٢٩ - مدرسة التربية (بنات)
شارع يوسف الحنفى - القاهرة .	٣٠ - مدرسة الخویانی (بنات)
شارع شاهابیون .	٣١ - مدرسة الناصرية (قصر سعيد حليم بنادى) شارع شاهابیون .
ميدان سیمون بولیفار .	٣٢ - مدرسة على عبد العطیف (بنات)
شارع الجيش - طنطا .	٣٣ - بنك مصر فرع طنطا
ميدان المحطة - طنطا .	٣٤ - محطة سكة حديد طنطا
شارع المدارس - طنطا .	٣٥ - مدرسة الارهار الابتدائية
ميدان الساعة - طنطا .	٣٦ - مجلس مدينة طنطا
شارع الجيش - طنطا .	٣٧ - البنك الاهلي المصري
ميدان المحطة - طنطا .	٣٨ - عسارة الاوقاف
٢٩ شارع الجيش - طنطا .	٣٩ - قصر يهودي
شارع صدقى - طنطا .	٤٠ - كنيسة القديس لويس
شارع رمسيس - القاهرة .	٤١ - معهد الموسيقى العربية
شارع عبد الحالق نبوت .	٤٢ - البنك الوطني للتنمية
شارع الحسينية .	٤٣ - مدرسة الحسينية
ناصبية شارع شجرة الدر - الزمالك .	٤٤ - قصر بن زنگى
١ شارع الجمهورية - القاهرة .	٤٥ - عبارة سكنية
١٦ شارع افلاطون - ناصبية ابن سينا - مصر الجديدة .	٤٦ - فيلا سكنية خاصة
شارع ٢٦ بوليو - القاهرة .	٤٧ - دار القضاء العالى (بحجم المحاكم)
شارع رمسيس - القاهرة .	٤٨ - مصلحة الشهر العقارى
شارع السرايات - العباسية .	٤٩ - المستشفى الاميطانى
شارع رمسيس - القاهرة .	٥٠ - جمعية المهندسين المصرية
شارع السرايات - العباسية .	٥١ - المستشفى اليونانى
ميدان باب الحلق - القاهرة .	٥٢ - متحف القرن الاسلامى
شارع الفروع امام قصر الجاروا .	٥٣ - مدرسة مصر الجديدة العامة
ناصبية ميدان التحرير وشارع الشیع ریحان .	٥٤ - الجامعه الامريكيه بالقاهرة
شارع الفروع بجوار نفق العروبة .	٥٥ - مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات
٣ شارع ریدان - العباسية .	٥٦ - فيلا سكنية
١١٢ شارع العباسية - القاهرة .	٥٧ - فيلا البارودى
١٣ شارع احمد عسر - الخلدية الجديدة .	٥٨ - قصر على بنادى ابراهيم

١٧ شارع مصطفى سرى بالذى - الخلية الجديدة . ناصية شى على ياشى ابراهيم - الخلية الجديدة . شبرا - القاهرة .	٦٥ - مدرسة مصطفى سرى بالذى المشتركة ٦٦ - مدرسة الخلية الثانوية الخاصة بنات ٦٧ - مدرسة السيدة حنيفة الاعدادية
شارع ابراهيم محمد - الزمالك ، منيل الروضة - القاهرة . القزح - الجيزة . شبرا - القاهرة .	٦٨ - مدرسة الفوامة ٦٩ - قصر المانسترل ٧٠ - مينا هاوس ٧١ - الخازنداره
١٣ شارع اتحاد ائمه الحامين العرب . جاردن سيتى - القاهرة .	٧٢ - مبنى اتحاد ائمه الحامين العرب ٧٣ - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
شارع رمسيس . باب الحلق - القاهرة . شارع محمد فريد - القاهرة . ميدان الحسين - القاهرة .	٧٤ - الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ٧٥ - محكمة الاستئناف ٧٦ - بنك مصر ٧٧ - بنك فيسيل الاسلامي
شارع رمسيس - القاهرة . ميدان الاولوا - القاهرة . منيل الروضة - القاهرة .	٧٨ - اكاديمية السادات للعلوم الادارية ٧٩ - المسرح القوس (حورج ايضا) ٨٠ - قصر الامير محمد على توفيق
شارع عبد الحلق نبوت مع شارع البستان . شارع بور سعيد - ميدان باب الحلق .	٨١ - نادى محمد علي (النادى الدبلوماسي) ٨٢ - محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ٨٣ - وزارة الخارجية
ناصية شارع عصر مكرم وميدان التحرير . شارع طلعت حرب امام سيسما راديو . شارع احمد عسر - الخلية الجديدة . العتبة ناحي شرطة النجدة .	٨٤ - عماره بهلسر ٨٥ - قسم ال درب الاحمر ٨٦ - عماره البواكنى ٨٧ - عماره غنيم
٢٣ شارع السرايات امام هندسة عين حسن . ٢٤ شارع المستشفى اليطالى بجوار قسم الوابلى . ٢٥ شارع العباسية - القاهرة . جامعة عين شمس - القاهرة .	٨٨ - مبنى محمد علوى الجوار ٨٩ - مدرسة الامون التجارية ٩٠ - قصر الزعفران ٩١ - مبنى سكنى
٢٦ شارع رمسيس - القاهرة . شارع عدن العزيز - ميدان العتبة . ٢٧ شارع صالح سالم - مصر الجديدة . شارع شجرة الدر - الزمالك .	٩٢ - عماره سكنية ٩٣ - عصر اندى الرئيسى ٩٤ - قصر البارون ٩٥ - كلية التربية الموسيقية

شارع الدقى - الجيزة .	٩٠ - وزارة الوراءة
الدقى - الجيزة .	٩١ - المصحف الزراعى
شصنة المحافظة - شارع الطرم .	٩٢ - محافظة الجيزة
٢١ شارع محمود بسيونى - القاهرة .	٩٣ - عماره حروفي
٢٧ شارع شريف - القاهرة .	٩٤ - قصر البارون الفرنسى ديجليون
ناصية شارع قصر النيل وشارع شريف .	٩٥ - عماره الاتموبilia
٦ شارع السيد الخواجى - السيدة زينب .	٩٦ - منزل الاديب مصطفى لطفى النفلوطى
٢ شارع النوادى ، دوران زينهم - السيدة زينب .	٩٧ - منزل جرم التونسي
بن شارع الطرم وشارع فصل .	٩٨ - منزل طه حسين
شارع قصر الشوق - الجميلية .	٩٩ - منزل طلعت حرب
شارع عباس يحيى العباسية .	١٠٠ - قصر طلعت حرب (دار المعلمات)
صحة قسم نول - سوهاج .	١ - قصر تجىب ساويرس
حيى شرق - سوهاج .	٢ - قصر عازر روهانيل
الادارة التعليمية - سوهاج .	٣ - قصر حابر عبد التور
ستور حرب للورود - سوهاج .	٤ - قصر فخرى عبد النور
الجلسى الحالى بمنجحا - سوهاج .	٥ - قصر عاطف البارودى
مدرسة الشهيد حجازى - البلينا - سوهاج .	٦ - قصر امين يطروس
خلف قصر ثقافة أسيوط - اسيوط .	٧ - قصر حبيب باشا
قصر ثقافة الصلة الكبرى - الصلة الكبرى .	٨ - قصر عبد الحى عليل
١٩ شارع مؤمن بمحروم بدك - الاسكندرية .	٩ - قصر امسرون
شارع النيل بالجيزة بجوار متحف احمد شوقي .	١٠ - قيلا محمد باشا صبحى

أقدم مراكز ترميم الأثار في العالم وعناوينها

العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
مواندا	النمسا	المملكة المتحدة	فرنسا	اسبانيا
-	-	- مركز : Building Conservation Trust	- مركز : Centro Regionale Catalogazione E Restauro - Villa Menni - 33100 Passariano	- متحف صيدلة وورميم المراد (Haus der Apotheken- und Medizinhistorie) : Greco, 4 28040 Madrid.
ـ	ـ	Apartment 39 - Hampton Court Place	ـ متحف لونسا : Stockholm Box 3405	ـ متحف لونسا : Stockholm Box 5405
ـ	ـ	- متحف لونسا : Palazzo dei Conservatori Unit - Museums and Galleries Commission - Queen Anne's Gate - London.	- متحف لونسا : Palazzo dei Conservatori Rome - 00184 Roma	- متحف لونسا : Palazzo dei Conservatori Via del Teatro Romano - 14 Istituto Statale d'Arte - Par II Mosocco
ـ	ـ	- متحف لونسا : National Preservation Office - The British Library Great Russell Street - London.	- متحف لونسا : Casa de la Moneda 4000 Ravenna	- متحف لونسا : Ippendorfer Alle 14b 53127 Bonn
ـ	ـ	- متحف لونسا : Institute of Archaeology University College London - Gower Street London	- متحف لونسا : Fondazione Legioni E Restauro Archivi Storici 00153 Roma	- متحف لونسا : Podbiestskiloo 69-71 - 14195 Berlin
ـ	ـ	- متحف لونسا : Institute of Archaeology University College London - Gower Street London	- متحف لونسا : 15703 Santiago de Compostela Spain	- متحف لونسا : Zamalka - Cairo. 5 - خدرا (الصالحة) 46240 Bottrop Middelweg 36 - Germany
ـ	ـ	-	- متحف لونسا : 41017 Seville	- متحف لونسا : Liegenschaft 1 - 01069 Dresden.

ـ هذه المعلومات تحصل عليها الباحث من المراكز العالمية الإيطالية والأوروبية في العالم .

ـ جدول رقم (١٤) أقدم مراكز ترميم الأثار في العالم .

اسم الأثر و رقمه : الجامع الازرق (ابراهيم اغامستحظلن) ٤٢٣ .

التكلفة لاعمال الدراسات	دراسات الرفع و تحديد الوضع للراهن
	<p>يتم رفع مساحي لمبني الأثر تحديد علاقته بالمباني المجاورة و بيان حالتها و استعمالاتها و الترارع للمحيطة بالآثار و مناسب الموضع و شبكات المرافق و نوعية الآثار و مداخل الآثار و طرق التوصول اليه .</p>
	<p>تسييل و تحديد حالة عناصر المبني المختلفة و دراسة حالة جميع الزخارف و التفاصيل المعمارية به و حصر التسلقيات و الأضرار و خصائصها و مواصفاتها .</p>
	<p>يتم عمل تسجيل تصويري كامل لجميع مكونات المبني و عناصره من الخارج و الداخل و صور تفصيلية توضح التسلقيات و الأضرار .</p>
	<p>يتم عمل مجموعة من الجمل للتربة بعدد ١٠ جمل يبعض من ١٥ إلى ٢٠ متر لتحديد نوع التربة و خصائصها و مكوناتها و درجة التالك و المقاومة للإحمال و مناسب العيادة الجوفية و البصخية و يتم قياس درجة الرطوبة في التريلنط . كما يتم عمل جمل للاماسفات و تحليلاً معملياً . وكذلك عمل اختبارات معملية لتحديد الخصائص الكيميائية و الطبيعية و تجاهلات التسخين و التجميل لجودة البناء و ذلك لدراسة امكانية استبدال التالك بمواد مماثلة بنفس التكلفة .</p>
	<p>تم اعدال ازحد لتحديد سدى ثبات و اتزان عناصر المبني و مكوناته و خاصة عنصر الاشتابكة كالم gio و الدعامات و الاساسات و الامثل و المقابض و المدعنة و تشمل اعمال فحص الآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - زهد: حالة زهد: لعنصر الاشتتابكة للمبني و مكوناته . - زهد: حالة زهد: لعنصر الاشتتابكة للمبني و مكوناته و مدى تحمل العناصر الاشتتابكة و مواد بناء للسنتا لامتحن الواقعه عليه .

جدول رقم (١٥) دراسات الرفع و تحديد الوضع الراهن (مشروع الترميم الجامع الازرق) .

تابع الجامع الازرق (ابراهيم اغامستحفظان) ١٢٣ .

تكلفة إعداد مشروع الترميم المهاري و الترميم الدقني	مشروع للترميم والحلول والإجراءات المقرحة ميدانياً	الوضع الراهن	مشروع الترميم
<p>تشتمل على :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ترميم و تدعيم الاساسات حيث لم تتمكن من الكشف عليها ولكن من ملاحظة حركة الحوائط والازدياد ينبع ان هناك هبوط غير متقدم و ان الاساسات تحتاج لترميم و معالجة اسباب الهبوط الغير منتظم بها . - ترميم و تدعيم للمحوائط المحرارية بعد تحليل الاوجهات و مراجعة قسمة التحمل و مراجعة الاحمال و النظام الاستناديكي لاجراء المنشآت المختلفة - ترميم المكملات المعمارية (الشرفات و المتنفس و السالم و الدرج و الكوابيل) - الآثار ومحاذيف زرامة تاريجية لمعرفة التطورات التي طرأت على الجامع في العصور المختلفة حتى يكون فرار الترميم المناسب مع الازمة للتاريخية 	<p>بالعملية الظاهرة للعاصر الاثيوبية للآثار توضح مللي :</p> <p>الحوائط لحملة المتنفس و المجاورة للقاعدة على شارع بيلوزير بيس تشققات رأسية و ميل ناحية الشارع وهي مصلوبة حالياً و كذلك هناك تناقل تحدث بالاحجار يقطع الرطوبة في حدود ٢ متر من مستوى الشارع وقد سقطت احجار من هذا الحائط يوجد تربيع و سقوط بعض الاحجار و تفكك بعض الاحجار الأخرى و شقوق واضحة في بعض الاحجار الخامنة بعد المدخل .</p> <p>قبة تطريج المطلة على شارع باب الوزير (ضربي علاء الدين كشك) تم ترميمها من قبل بالتوساع و شبابيك سلك الفتحات . و توجد به تداعيات بالمفرصات و كذلك تشققات بالقبر المجاور للقبة .</p> <p>و الاكتاف الحملة للقبة و كذلك الجدران بها تشققات معنقرة حتى تفتحت السقفية و تهدد بالانهيار .</p> <p>لحائط الشرقي للآثار تم ترميمه بدعامات من الطوب لمقاومة ميل الجدران للخرج . و ملائق له ماسورة و به رصوية شديدة .</p> <p>و حائط لقبة به تشققات خطيرة جداً تهدد بالانهيار و معظمها من الطوب . و قبة ايوان القبة بها شروخ خطيرة و بعض الشبابيك بها مسدودة . والمشمن الحامل للقبة تم ترميمه من قليل و هو في حالة سيئة . و السقف اعلى ايوان القبة بحتاج لاصلاح الكرونة و دراسة مبول تمطر و العزل بالكلن .</p>		<p>١- أعمال الترميم المهاري المدنية</p>

	<p>للجامع و اصنوب تصميمه الاصلي و ما طرأ عليه من تعديلات لتشابهه و معاشرة في عصور مختلفة .</p> <p>و يتبع من هذه الدراسة خطة لتعامل مع الآثار في وضعه الحالى .</p>	<p>و من الواضح ان رواق القبة من بمراحل اعمال ترميم في هنراث سبقة . و هناك ميول واضحة في جميع العناصر الانتقائية للرواق من لكتاف و خطود و حولانط . و كذلك للشقوف الموجدة بحانط القبة لها ذرية من الخارج .</p> <p>و السقف تخسيس واضح له تأثيث به اعمال ترميم ملقة و الاقبية المتلاطعة برواق القبة بها شروخ خطيرة جدا و نوجد صابات في بعض اجزائها . الاحدمة للمحنة على قصرين ضعيفة جدا والاعنة في حالة غير سترة .</p> <p>للرواق البحرى و به المهمة حيث أنها مصدر الرطوبة لواضحة في الحولانط و جدران هذا السروراق ضعيفة و يتم بياضها حاليا بالاسمنت و قد اغلقت شبابيكها في بعض مراحل الترميم و تم تنفيذ سقف خشبى يديل المفتاح الاملى و المترافق له كان اقبية مقاطعة . يوجد ميول غير منتظم فى الدعامات الحاملة للعقود برواق المدخل ادت الى تشقق المعرفة المحنة على المصان .</p> <p>احدمة دكة المبلغ فيها شروخ و ميول تهدى بالانهيار .</p> <p>الحولانط الحاملة يصفه عالمها بها تلكل شديدة نتيجة الرطوبة والاقبية فيها تشققات خطيرة تهدى بالانهيار و لا يمكنها حل السقف الحالى .</p> <p>يوجد شروخ واضحة في جدران ضريح ابراهيم اغمستحفظان ، و كذلك يوجد ترميم بضريرج المرحوم سقر النصرى وهو في حالة سيئة .</p> <p>المئذنة يلزم رصدها ولا يتضح منها تتصدع بالعملية ظاهرية و لكن يلزم لفحصها و رصدها .</p>	
	<p>تتمثل على :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ترميم الكهول و المجليد (الرخامية و 	<p>نكبات الرخامية بالاضرحة في حالة تلكل شديد و مفرط اجزاء منها . وكذلك تخسيس المغير عليه</p>	<p>٤- اعمال الترميم الدقائق</p>

<p>الحجرية و الخشبية)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ترميم اصول تناقل ، حيث ان هناك سقوط في بعض اجزاء النياشن بامكان مختلفة . - ترميم الارضيات ، حيث ان هناك تشققات و هبوط غير منظم في الارضيات اوى لى تناقل البلاطات الحجرية . - ترميم العناصر تحرفة (الابواب و الشبابيك و المشربيات و القصريات الخشبية والمعدنية) حيث يوجد تناقل و بهاكل في الابواب و الشبابيك الخشبية و تناقل الشبابيك الجصية بقية للضرير و احتساب الشبابيك . - ترميم و اصلاح المشغولات المعدنية (التحاسية) . - ترميم و اصلاح الفناديل و الثريات و المرانيس . - ترميم و اصلاح الزخارف والحلبات (الجصية و الخشبية) . - ترميم الكثبات و الآلات الفراغية الخشبية و الرخامانية و الحجرية . 	<p>يوجد بها شروخ و سقوط اجزاء منها .</p> <p>لكسوات الحجرية للارضيات بصفة علية في حالة تناقل تحدث الانواع و الشبابيك منهاكلة بفعل الطرطوية و سوء الاستخدام و مطلوب تقوية اعتبر الشبابيك والابواب بجدار ان الاخر حيث ان معظمها قديم و سقطت بعض الاجهار منها الشرفات في حالة سينة في واجهة الاخر ، الشبابيك التي تطل على حارة درب شغلان لا يوجد بها العناصر الجصية . و بعض التالبيس الحجري قد سقطت وبها ترميم سابق . و يلزم تدعيم الباب الجلبي على حارة شغلان و تناقل تدعيم حتب الباب .</p> <p>يوجد تناقل في هالن قبة لقبة التحلع .</p> <p>كذلك يوجد ميل في هالن للضرير للمعلم على شارع باب الوزير .</p>	
<p>درامة عزل لحوائط والاسنات والارضيات و الاسقف تحتاج الى شرامة موول و نظام صرف المطر .</p> <p>درامة و ملائنة عزل الطرطوية من الحوائط</p>	<p>يوجد تناقل في الجزء السفلي بالحوائط للحجرية بفعل الطرطوية و ايضا فسق الاحدمة للحجرية .</p> <p>يوجد تناقل في الارضيات الحجرية بفعل الطرطوية و كذلك سقوط بعض الكسوات من السيراميك بالضرير .</p>	<p>٣- اصول عزل و ازالة طرطوية</p>

	والعناصر الانشائية .		
	وتنتمي موارد المياه والصرف والاجهزة المتحركة و مراجعة نظام الصرف وخاصة صرف مياه المطر بالصحن .	جميع الدورات والاعمال الصحية في حالة تدهور تحدث مما يؤدي إلى تسرب المياه تحت جدران الأثاث .	٤- اعمل ترميم وتجهيز التركيبات الصحية
	وتشمل نظام الاضاءة الداخلية والاضاءة الخارجية واجهزة الاضاءة والتكييف .		٥- اعمل ترميم و تجهيز نظم الاضاءة الصناعية
	ويلزم الكشف على مقدار المياه الأرضية ووضع الأسلوب المناسب لخفضها بما يتطلب مع ظروف موقع الأثر .		٦- مشروع خطضر مشروع المياه

لبعضى

YAZRK

الاسم الآخر	دراست الرفع و تحديد الوضع الراهن
الفترة الزمنية اللازمة لاعداد المشروع بالشهر	
	الرفع المساحي
	الرفع المعاصرى
	الرفع التصويرى
	تجسس و اختبارات للتربية
	اعمال الرصد و حساب لبيان المعايس
	دراست مشروع لترجمة
	الترجميم المعاصرى
	الترجميم الدقيق
	عزل وزالة الرطوبة و خفض منسوب المياه
	ترجميم وتحديث التركيبات الصحية
	تحديث نظم الاضاءة الصناعية
	خفض منسوب المياه
	تحسين التربية
	زالة الرطوبة والأملأج
	مشروعات الأعمال التكميلية
	نظم الخاصة و مقاومة الحريق
	اجتئى الفترة الزمنية لاعداد مشروع لترجمة

الشوارع التي تقع في نطاق منطقة شارع باب الوزير
كما وردت بالخطط التوفيقية لعلى ياشا مبارك

شارع باب الوزير :

اوله من نهاية شارع النبادة من عند جامع ابراهيم اغا ، وأخره قبلي جامع ايتمنش من نحاء حارة درب كجعيل . وبه من جهة اليسين ثلاثة عطلف وحارة وهي :
العلقة الضيقه يتوصل منها حارة الكومي .
- عطلف العباتي .

- عطفة الزيلعي عرفت بضربي الشيخ الزيلعي المدفون بها.

حرارة درب كتحيل بأعمرها ضريح يعرف بضريح الشیخ حسن .

وأما جهة اليسار فيها حارة باب الوزير مدحّلها خطقة من يسار المار بها تعرف بخطقة الشريبة ، وهذه لا ضرر بخان بهذه لسيدي محمد زين العاقلين ، والآخر لسيدي خضر .

(جامع باب المؤذن)

وبهذه الأخارة ابعتنا حاتم باب الوزير المغير عنه الفريزى بمتحف تونسون ، انشئه الامير سيف الدين قوصون ، ونشر بمتحف حماما ، وهو مقام الشعاعر الى الان ، وعرف بمتحف باب الوزير بمقرته لباب الوزير الذى هو احد ابواب الفراقة تحت القلعة .

(زاوية انجاهد)

وفي مقابلة هذا الجامع زاوية المأهـد ، عرفت بالشيخ العـقـد سـيـدـي مـحـمـدـ الـمـاهـدـ المـنـفـونـ بـهـاـ ، عـلـى ضـرـبـةـ مـفـصـورـةـ منـ الخـشـبـ ، وـلـهـ حـضـرـهـ كـلـ يـوـمـ جـمـعـةـ ، وـمـوـلـدـ كـلـ عـامـ ، أـنـشـلـهـاـ الـحـاجـ عـلـى الـمـاهـدـ سـنـةـ ثـمـانـ وـسـيـنـ وـمـاتـيـنـ وـالـفـ ، وـشـعـائـرـهـ مـقـاماـ إـلـيـ الـيـوـمـ ، وـهـذـهـ الـفـزـوـيـةـ هـيـ الـمـعـرـوـفـ قـدـيـماـ يـخـانـثـهـ قـوـصـونـ (ـكـمـاـ هـيـ الـمـقـرـيـزـيـ)ـ .

(جمع ایندیش)

وبهذا الشارع ابعتها حاصم ايستن على رئيس باب الوزير بمحوار الفراغول المعروف بفراغول بباب الوزير ، به قبة مرتفعة ، يظهر انه ليس بها قبر احد ، وله مارة ، وشعاعون مقامة من اوقياقه الى اليوم ، وكان اول أمره مدرسة انشأها الامير سيف الدين ايشن النجاشي ، ثم الظاهري سنه جس وثمانين وسبعينة ، وبنى بجانبها فندقا يعلوه ربع وحوض ماء لمسييل (كما في المقربيز) وانشأ ايضا الحمام المعروف هناك بحمام بباب الوزير وقت إنشاء هذا الجامع ، وهو عامر الى اليوم ويدخله الرجال والنساء .

(جامع ابراهيم آغا)

وباتوئ هذا الشارع جامع ابراهيم آغا عن يسار الماربه ، كان يعرف اولاً باسم منشئه آق سنقر الناصرى ، وهو من جموم العظيمة ، له ثلاثة ابواب ، اثنان على الشارع ، والثالث بدرب شغلان مكتوب عليه تاريخ البدء في سنة سبع وعشرين وسبعين والفراغ منه في سنة ثمان وعشرين . أنشأه الامير آق سنقر الناصرى (احد ملوك الملك السلطان قلاوون) وأنشأ بجانبه مكتباً لاقراء الابناء ، وبنى بجواره مكاناً ليدفن فيه ، ولما دفن به ونقل إليه ذرنه هناك ، وبه قبر يعرف بقبر علاء الدين ، وبه حقيقة وضييه ، وعرف بجامع ابراهيم آغا ، لأن ابراهيم آغا مستحفظان كان ياخذ راحله عليه ، وشعائره مقامة من اوغافه ينتظرون الديوان ، ويتبعه سهل في مقابلته .

شارع المحرر

اوله من قبل جامع ايتمنى تجاه درب كحيل وآخره زاوية الشيخ حسن الرومي . وبه من جهة اليمين عطفة صغيرة ليست خاذلة ، ثم حارة الكومى عرفت بالشيخ العنقى سيدى محمد الكومى المدفون بها ، وهي بحري جامع ابي غالبة السكري الذي يأكل عطفة السكري ، وهو جامع جدد مقام الشعائر من اوقاته يتظاهر اصحاب اقصى ماءيش ، وداخله ضريح سيدى مبارك ، وهذه الحارة يسلك منها لعطفة العطفة ، وبداخلها حسن عطف .

ثم حارة المارستان . بها ضريح يعرف بسیدی محمد .

وأما جهة اليسار فيها عطفة اخوات يسلك منها لعطفة المراقيش وعطفة وكالة الشمع .

وبهذا الشارع أيضاً زاوية الشيخ حسن الرومي المعروفة بتکية حسن من الياس الرومي ، وهي عاصمة بالذراويش وايرادها هي كل سه اربعة آلاف قرش واثنان .

(تکية الهندو)

وهذاك ايضاً تکية اخرى تعرف بتکية الهندو تجاه ضريح الشيخ سليمان عن يمين سلك من النشيبة الى القلعة ، شعائرها مقامة ، وبها جملة دراويش من اهالى بخارى ، ويعلوها مساكن تابعة لها ، وفي حدتها البحرى مدفن نابع خا به عدة قبور ، وايرادها كل سنة ثلاثة الآف وفانصاعة وخمسة وسبعون فرشا وتلاتة وثلاثين فضة .

(المدرسة الاشرافية)

وقلت : وكان يرأس المرمية (المعروفه اليوم بالنشيبة) المدرسة الاشرافية تجاه القلعة ، انشأها الملك الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون في سنة سبعين وسبعين تقريباً ، وجعلها من مدارس الدين ثم اهى بها مدرسة عبد السلطان حسن ، ثم هدم اكترها بعده فرج بن درهوى . ثم انى مکاذبها الملك المؤيد شيخ

مارستانًا . وكانت تولية الأشرف دعماً للملك سنة أربع وسبعين وسبعين ، قتله أمراؤه ، ولم يدفوؤه بل وضعوه في قفة مخيخة ، ورمواه في بئر حتى ظهرت راحته ، فتم اخرجه بعض الطواشة ، وأوصى به إلى مدرسة والده التي في البناة ، فغسله هناك وكفنه ، ومسوا عليه ، ثم دفنه في القبة التي تحاء المدرسة (كذا في ابن أبيه) .

وخلال تلك المدرسة اليوم عن يسره من سلك من المشيّة من جهة المعمودية إلى المحجر ، ومن حقوتها الحارة التي هناك المعروفة الان بحارة المارستان وما حاورها .

وهناك أيضاً زاوية البهلوان عرفت بالشيخ بهلوان المدفون بها ، يعمل له حضرة كل ليلة أربعاء ، وموئل كل عام ، وهذه الزاوية صغيرة ، ودعائهما معطلة .
وآخر يمان : أحدهما يعرف بالشيخ سليمان ، والأخر بالشيخ محمد الحكم .

شارع الدرج الامجور

ابتدأه من بوابة المشرقي عند تقاطع الشوارع ، وانتهاؤه المفارق التي يأول شارع البناة بجوار جامع عذاف بالها ، وبه جهة اليسين أربع عطف غير ناقلة ، و درب الياسية ، وشارع المارداني ، وهي على الترتيب :
- العطفة الصغيرة .
- العطفة الضيّقة .
- عطفة حبيب افتدى بها ضريح الشيخ النقاشي .

(درب الياسية)

درب الياسية يتجاه جامع أقمار ، ويتصل بزقاق المسك ، وعن بين المار به عطفه تعرف بعطفة الزاوية ، لأن بها زاوية المهمدار بين جامع المارداني وأوصى جريمة .

(زاوية المهمدار)

هي بابان أحدهما على الشارع والآخر داخل حارة الياسية ، وهي عاصمة بالجصعة والجصعات ، واصلها مدرسة تعرف بالمدرسة المهمدارية ، بناتها الأمير شهاب الدين أحمد بن اقوش المهمدار سنة محسن وعشرين وسبعين ، وجعلها مدرسة وخانقاً ، وفي سنة محسن وثلاثين ومائة واثنتين حدد بها سليمان لغا القارديلى منارة ومنيراً .

وهذا الدرب من الدروب الشديدة ذكره المقريزى ، وسأله بحارة الياسية حيث قال : عرفت بظاهره من طوانق العسکر يقال لها الياسية مسوية لخادم عصبي من عدام العزيز يا الله يقال له أبو الحسن يافع المصنفى خلفه على القاهرة ، فلما مات العزيز أفرأ ابنه الحاكم بأمر الله على حلقة الفصصور ، وخلع عليه

وحمله على غرسين ، فلما كان في الحرم سه قنان وثمانين ونسمة مدار لولاية برقه بعد ما جلس عليه راعطي
خمسة آلاف دينار وعدة من الخيل والثياب .

وقال ابن عبد الظاهر : اليانسيه خارج باب زويله افنيها منسوبة لیانس وزير الحافظ لدین الله المألف بأمير
الم gioش سيف الاسلام ، ويعرف بیانس الفاحد ، وكان ارماني الحسن وسی الفاحد لانه فضد الامیر حسن
بن الحافظ وتركه محلولا فقصاده حتى مات . وله خبر غريب في وفاته ذكره المقریزی في خططه ، ثم انه لم
يوافق على ما ذكره ابن عبد الظاهر من ان اليانسيه منسوبة لیانس وزير الحافظ ان آخر منقادم ، وقال :
هذا الخبر فيه اوهام ، منها انه جعل اليانسيه منسوبة لیانس الوزير ، وقد كانت اليانسيه قبل يانس هذا مدة
طويلة .

وذکر المقریزی ايضا عند الكلام على المدرسة المہستداریة : ان خطبها تعرف بخط جامع الماردانی ، وان ها
باما من حارة اليانسيه غير بابها الذی في الشارع الاعظم ، وكان مصنی الاوصات فنلة هذه المدرسة .
ويظهر مما قاله المقریزی في ترجمة الشارع الذی خارج باب زويلة ان هذه الحارة اختلطت بحارة الحلالیة ،
وصار ساحل برکة القبل قبلاها ، ثم لما كثرت المباني والعمائر تغير كل ذلك .

وفي زمان دخول الفرسانیة ارض مصر كان باب هذا الدرب حيث المدرسة المہستداریة في مقاطعة الحارة
المعروفه بحارة زرع النوى الى الان ، كما وجد ذلك في الخرطه العموله ومن الفرسانیة ، ثم لما بیت
الاماكن الخالدة له دخل فيها الحرة الجماور للمدرسة ، وصار اول درب اليانسيه في مقاطعة سکة بیور المش من
جهه جامع اقصى المعروف باب حربة الان ، واما بابه من جهة قصبة رضوان فهو باق على اصله لم يتغير
الى وقتنا هذا .

(شارع الماردانی)

هو باخر شارع الدرب الامیر من الجهة القبلية ، ويتصل بشارع سوققة العزی وبحارة رقاد المسك ، وطوله
مائتان وثلاثون مترا ، عرف بذلك لأن بجواره جامع الماردانی .

(جامع الماردانی)

وهو جامع كبير متسع جداً منفع البناء ، انشأه الامیر الكبير الطبعا السائی الملكي الشاهري سنة اربعين
وسعاسة ، كما هو منقوش على اللوح الفرخام الذی عن يمين الشیخ ، وله ثلاثة ابواب :
الاحدھما بشارع التبابة والثانی بحارة الماردانی ، والثالث بعطفة العطرنوى ، ومعلمته مع الساقیة مفصلة عنه
وهو اليوم بطلل لشعار ، وحتاج الى العمارة ، وله وقف تحت نظر النبیوان ، وبجاهه ضريح للشيخ على
ابی النور . وهذا ضريح يعرف بالاربعين ، وضريح الشيخ ادريس ، وضريح الشيخ عبد الله .

ومذکور في كتاب وقیۃ الحاج حسن أوده باشا ابن عبد الله الشهیر ببابضة تابع المرحوم حسن كحمدان
مسقطه الجدل الكبير ان بیت سکنه كان يلاحظ سوققة العزی بظاهر جامع الماردانی بجوار زاوية المسید
عبد بن ادريس ، وبجواره من شرفة بیت الامیر احمد كخدانی الحاج انصری سابقا .

ويغلب على المظن ان شريح الشيخ ادريس المرحوم الان بشارع المارداني هو الذي غير عنه في كتاب الوقفيه بالسيد عبد الله بن ادريس ، وقال انه يجسوار بيته ومن انشاء الحاج حسن بوده باشا المذكور .
الصهريج مع السبيل المعاور لباب بيت حبيب افندي من شارع الكومي المؤصل الى السيدة زينب رضى الله عنها كما هو مذكور في كتاب الوقفيه ايضا .

(جامع عارف باشا)

عطنة الميضر هي بجوار جامع عارف باشا من الجهة البحرية . وهذا الجامع يعرف بزاوية عارف باشا ايضا ، وهو بخلاف قرافقول الباشة القديم . كان متخرجا فجدهما الامير عارف باشا سنة اربع وثمانين وسبعين وalf : وجعل له مطهرة ومواحيض ومتارة فصيرة ، واقام شعائره الى اليوم .

(حمام الدرب الاحمر)

ويوجد الى اليوم بوسط هذا الشارع حمام الدرب الاحمر بجوار العطنة المؤصلة الى حارة الروم عن بحيرة من سلات باب زويلة الى باب الوزير ، وهو من الحمامات القديمة ذكره المقريري وسنه بحمام ايدغمتش ، عامر الى اليوم بدخله الرجال والنساء .

وبآخره زاوية قديمة تعرف بزاوية ابي اليوسفين ، شعائرها مقامة من ربع او قافها يقلو الدبيوان . وذكر ابن اياس في تاريخه ان هذه القبة بنيت لخوند زهرة بنت الملك الناصر محمد ابن فلادون .

شارع العيانة

ابنداوه من عند المفارق التي بجوار جامع عارف باشا ، وانتهاه او باب الوزير بجوار جامع ابراهيم باشا ، وبه وجهه اليمين حبس عطف واربعة دروب وهي :
- العطنة اسد .

- عطنة جامع ام السلطان ، عرفت بذلك لأن بها الجامع المذكور ، كان يعرف اولاً بمدرسة ام السلطان ، اشتتها المسن بركة ام السلطان الاشرف شعبان بن حسين سنة احدى وسبعين وسبعين . وهذا دليل : احدهما بالشارع ، والآخر من هذه العطنة التي عرفت اخيراً بمحارة مظہر باشا من عهد ما نفع المرحوم مظہر باشا بابا نداره بها ، وسد باب الاشرف بعد قتله ، وشعائرها مقامة الى الان بمنظر الاوصاف .
- عطنة المخواص ،
- عطنة الخطاب .

- درب النازرين يصل بمحارة ابراهيم باشا بين ، وبه زاوية تعرف بزاوية سنغا ، شعائرها معلقة لمحربها ، ويداخلها ضريح لم يعرف صاحبه ، والان قد جعلت مكتباً لتعليم الاطفال ، ونذرها للإمام سلطان احمد

المصير في شيخ طائفة المسروجية . وبهذا الدرب ايضاً دار ورقة محمد يلث رستم ، وبفروعها دار ابراهيم باشا بمن داخل حارة ابراهيم باشا بمن .

- عطفة الخير بكتبة عرفت بذلك لأن بها جامع خير يلث ، أنشأه الامير خير يلث ملك الامراء في سنة سبع وعشرين وسبعين ، وهو من المساجد المشيدة ، ارضه مرتقبة ، ولله مظهره والحلبة وبه صريح منشدة وبعض قبور ، وضواطه مقامة من اوقفه بتصرير الديوان .

- درب البربر بجوار ضريح الشیخ العجمی .

- درب المركز .

- درب الواجهة باخره ضريح سيدى محمد (١) .

١- ا劫نط اكتوفيقية الجديدة لمصر القاهره ومدنها وبالادعه القديمه والشهيره - تأليف على دالما مبارك - الجزء الثاني (مخطط القاهرة وشوارعها ودورها وشاراتها مرتقبة حتى حروف المصحف منذ حصر "المقريزي") - طبعة مصورة عن الصناعة ثلاثية بالقاهرة سنة ١٩٦٩م - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢م .

استئجار استبيان لأبداء رأي الاهالي للمشاركة في تحسين بيئتهم

ذات القيمة بمطقة شارع باب الوزير

معلومات عن البيت:

- تاريخ بناء البيت :
- عنوان البيت :
- مالك البيت الحالى :
- مالك البيت الأصلى :
- عدد الادوار التي تم ازالتها :
- عدد الادوار :
- عدد الشقق بالدور :
- عدد الملاجات :
- الاستعمالات المزدوجة حالياً بالبيت :
- مادة بناء البيت (الحوائط ، الاسقف) :
- رغبة المالك في التحسين :

معلومات عن الساكن:

- الدور رقم :
- شقة رقم :
- مساحة الشقة :
- عدد المدرجات بالشقة :
- مالك او مستأجر :
- اسم الساكن :
- عدد افراد الاصرة :
- الوظيفة :
- دخل الاصرة :

- هل البيت صدر له قرار تحكيم من قبل او (له رخصة تحكيم حالياً) :
- هل البيت (العنوان) يحتاج الى اعمال اصلاح وترميم وما هي :
- هل الشقة تحتاج الى اعمال اصلاح وترميم وما هي :
- ماهي الاصلاحات التي تمت من قبل بالبيت :
- هل ترى ان هناك عبوب خطيرة في البيت وما هي :
- ماهي اهم الاعمال التي يجب البدء بها بالنسبة لاعمال الاصلاح والترميم :
- هل ذلك (الساكن) رغبة في تحسين البيت :
- هل تستطيع ان تحصل على مبالغ من النفقات وهي حدود ايه :
- هل ترى ان هناك مشاكل تعيق اعمال الاصلاح سواء من السكان او صاحب البيت :

ملاحظات:

المراجع العربية

- ١ - تحديات التوسيع العماراتي - حالة القاهرة - جائزة الابحاثان للعمارة - نوفمبر ١٩٨٤ .
- ٢ - القاهرة تاريخ حاضرة - تأليف اندريل ريكون - ترجمة نظيف فرج - الطبعة الاولى ١٩٩٤ م .
- ٣ - فنون الشرق الاوسط في العصور الإسلامية - تأليف نعمت اسماعيل علام - الطبعة الثانية ١٩٧٧ م .
- ٤ - القاهرة مشاكلها الحمالية و العمارة - المؤتمر العلمي الاول - كلية الفنون الجميلة بالقاهرة - ١٤ مايو ١٩٩١ م .
- ٥ - إحياء التراث المعماري و التخطيطي لقاهرة الفاطميين - رسالة دكتوراه د/ رافت الزغبي - عمارة عين شمس ١٩٧٣ م .
- ٦ - إحياء قاهرة العصور الوسطى - تقرير المكتب العربي - اشرف أ.د/ يحيى الزيني - ١٩٨٠ م .
- ٧ - العوامل البيئية و السكانية المؤثرة على التصميم الحضري للمناطق الازترية - رسالة ماجستير - د/ عادل كمال عمارنة الازهر - ديسمبر ١٩٨٤ م .
- ٨ - وصف مصر - الجزء العاشر - تأليف علماء الحلة الفرسية - ترجمة و تحقيق زهير الشايب و مني زهير الشايب - الطبعة الاولى ١٩٩٢ م .
- ٩ - أسباب انهيارات المباني - طرق الردم و الصيانة - م/ حليل ابراهيم واكد - ١٩٩٢ م .
- ١٠ - الاسكان في المدينة الإسلامية - منظمة العواصم والمدن الإسلامية - ندوة انفرة ٢٥ يوليو ١٩٨٤ م - الطبعة الاولى ١٩٨٦ م .
- ١١ - العمارة الإسلامية بين القديم و الحديث - ندوة قسم العمارة كلية الهندسة جامعة الازهر - ٦ فبراير ١٩٨٦ م .
- ١٢ - الحفاظ على التراث المعماري في القاهرة القديمة - بحث د/ محمد جابر زكي - ١٩٧٨ م .
- ١٣ - دليل اعداد مشروعات صيانة و ترميم الآثار - اعداد د/ على غالب احمد غالب ، د/ معاذ احمد عبد الله - ١٩٩١ م .
- ١٤ - الارقاء بالبيئة العمرانية للمدن - ندوة بأمانة مدينة حلة و مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية - الاصفهان الاولى ١٩٨٦ م .
- ١٥ - مشروع ترميم و تجديد الجامع الازهر و تطوير المنطقة الحضرية المحيطة به - المكتب العربي للتصميمات و الاستشارات الهندسية - التقرير الاول (تخطيط عمراني) - يناير ١٩٩٣ م .
- ١٦ - التجديد و التأمين في عمارة المجتمعات الإسلامية - جائزة الابحاثان للعمارة - ١٩٨٩ .
- ١٧ - اسس التصميم المعماري و التخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة - منظمة العواصم والمدن الإسلامية - ١٩٩٠ م .
- ١٨ - دراسات تاربة إسلامية - المجلد الثالث - مطبعة هيئة الآثار - القاهرة ١٩٨٨ .
- ١٩ - الآثار الإسلامية تحت الترميم - المنهج المعماري، الآثرى عملة نادرة يقتنيها قطاع الآثار - جريدة الاهرام - السنة ١١٩ العدد ٤٣٥٠٤ بتاريخ ٢/٢/١٩٩٥ .

- ٢٠ - بيروت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر - دراسة اجتماعية معمارية - دكتوراه / نلسون حنا - ترجمة حليم طومسون - ١٩٩١ م.
- ٢١ - آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأتراك - دكتور / محمد محمد الكيلاني - استاذ الآثار الإسلامية المشارك في جامعى القاهرة وملك سعود - الطبعة الأولى ١٩٩٤ م.
- ٢٢ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة الشهيرة - على باشا مبارك - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١ م.
- ٢٣ - الارتفاع بالاطلاق المتلهمة (التفاعل التاريخي) - تطوير عمليات وبرامج المفاضل والارتفاع بالمنطقة التاريخية منطقة الحكم بأمير الله بالقاهرة - رسالة للحصول على درجة الدكتوراه للمஹنس / يحيى عبد الفتاح محمد ١٩٩٥ م.
- ٢٤ - المدن العربية الكبيرة في العصر العثماني - انتشارها وتطورها - تأليف نعيف فرج - الطبعة الأولى ١٩٩١ م.
- ٢٥ - وصف مصر بالصورة - صور فوتوغرافية نادرة ١٨٥١ - ١٨٩٠ - ١٩٩٣ م - الطبعة الأولى ١٩٩٣ م.
- ٢٦ - حضريات القسطاط - مجموعة المساحات الفوتوغرافية - دار الآثار العربية - مطبعة دار الكتب المصرية عام ١٩٢٨ م.
- ٢٧ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة - تأليف على باشا مبارك - الجزء الأول - تاريخ القاهرة ومصر منذ العصر الفاطمي حتى عصر توقيع - الطبعة الثانية عام ١٩٩٤ م.
- ٢٨ - تاريخ المساجد الازدية في القاهرة - مفتاح الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - الجزء الأول - الطبعة الثانية عام ١٩٩٣ م.
- ٢٩ - تاريخ المساجد الازدية في القاهرة - مفتاح الآثار العربية / حسن عبد الوهاب - الجزء الثاني (الصور) - الطبعة الثانية عام ١٩٩٣ م.
- ٣٠ - مجلد المؤثر العلمي الدولي الخامس لكلية الهندسة جامعة الازهر - الخلد (١) هندسة الازهر - ١٩٢٢ إلى ١٩٩٦ ديمبر ١٩٩٦ م.
- ٣١ - التطور العماني لمدينة القاهرة منذ ثمانينها وحتى الان - د/ يمن فؤاد سيد - الطبعة الأولى - ١٩٩٧ م.
- ٣٢ - شوارع لها تاريخ - عباس الطراطيلي - الطبعة الأولى - ١٩٩٧ م.
- ٣٣ - فقه العمارة الإسلامية - حمال عزوب - الطبعة الأولى - ١٩٩٧ م.
- ٣٤ - مركز تسجيل الآثار - رسومات بيت الرزاز (نر رقم ٢٣٥) طبعة الآثار المصرية نقلاً عن رسومات البعثة الفرنسية عام ١٩٧٤ م.
- ٣٥ - مجلد مؤثر المؤثرات والسباحة المعتقد بالاقصر واسوان - الاتحاد الدولي للمعماريين - ٦ آذی ١٠ نوفمبر ١٩٩٥ م.
- ٣٦ - التراث والتعليم المعماري - المؤثر الدولي للاتحاد الدولي للمعماريين بالاشراك مع جامعة مصر الدولية - من ٢٧ آذی ٢٩ ديسمبر.
- ٣٧ - جريدة الاهرام - العدد رقم ٤٠٨٧٢ - السنة ١٢٣ - بتاريخ ١١/١ ١٩٩٨ م.
- ٣٩ - مشاركة الأهالي في الارتفاع بالاحياء التاريخية - كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالاشراك مع معهد جوته بالقاهرة - ندوة بحثية مباركة العامة بالجيزه - ٩ أكتوبر ١٩٩٧ م.

المراجع الاجنبية

- 1 - Toward an Architecture in the Spirit of Islam - The Aga Khan Award for Architecture - April 1978 .
- 2 - Manual of Photogrammetry - Fourth Edition - American Society of Photogrammetry - 1980 .
- 3 - Building Conversion and Rehabilitation - Design for change in building use - Thomas A. Markus - First published 1979 .
- 4 - An Introduction To Islamic Cairo - UIA International Architect Magazine - Issue 7 - 1985 .
- 5 - Appartement Houses of 19th & 20th Centuries in Old Cairo - Dr . Salah Zaki Said - UIA, Architectural Heritage Workgroup of Africa - 1991 .
- 6 - Restoration & Preservation - An Exhibition of Modern Techniques of Restoration for the Preservation of Cultural Property - Goethe Institute - Munich 1989.
- 7 - Tourism Heritage Environment - UIA, International Conference Cairo 17 - 19 Feb. 1992 .
- 8 - Architectural Heritage in Africa - Symposium of The International Union of Architects - 1988 .
- 9 - The Great Ages of World Architecture - Western Islamic Architecture - By John D Hoag - First published in 1968 in Great Britain .
- 10 - The Character of Towns - An Approach to Conservation - Roy Worskett - 1968 .
- 11 - Palazzo Al_Nak Al _Nassiri - Studio E Progetto Di Restauro-Utilizzazione - Architetto Mohamed Samir Zaki Said - 1969 .
- 12 - The Expanding Metropolis Coping with the Urban Growth of Cairo - The Aga Khan Award for Architecture - November 1984 .
- 13 - Architecture and the Human Dimension - Peter F. Smith - First published 1979 - British Library Cataloguing in Publication Data .
- 14 - LE CAIRE MAYDAN SALAH AL DIN - Jean Luc Arnaud - Travail de fin d'etudes d'architecture - Versailles 1985 .
- 15 - WAKALA ET RAB POUR UNE REHABILITATION URBAINE DANS LA VILLE VILLE ISLAMIQUE DU CAIRE - Diplome d'architecture P.Arotcharen & Ch Jouenne - Directeur d'etude Ch Rohin & Ph.Panerai - 1984 .
- 16 - Time runs out for Islamic Cairo - Al Ahram Weekly No.57 - 26 March 1992 ,
- 17 - Islamic Cairo : after the dust has settled - Al Ahram Weekly No.88 - 29 October 1992 ,
- 18 - D'EDIFICES PUBLICS - PROJETES ET CONSTRUITS EN FRANCE - PREMIER VOLUME - PARIS 1825 .
- 19 - Re-allocation of Buildings - A sustainable future for educational and cultural spaces - 12 th UIA - UNESCO seminar - JUNE 1994 .
- 20 - PALAIS ET MAISONS DU CAIRE - DU XIV AU XVIII SIECLE - I PAR - JACQUES REVault ET BERNARD MAURY - 1975 .
- 21 - Al Ahram Weekly - No. 314 - 27 February - 5 March 1997 .
- 22 - Al Ahram Weekly - No. 358 - 1_7 January 1998 .
- 23 - REHABILITATION OF HISTORIC CAIRO - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM - SUPREME COUNCIL FOR ANTIQUITIES - TECHNICAL COOPERATION OFFICE - FINAL REPORT - DECEMBER 1997 .

SUMMERY

Egypt has an important standing between the world countries, because it has a famous heritage and many civilizations . It has a huge quantity of monumental and heritage buildings but all of them are in bad condition, due to the lack of resources to restore them . Consequently, many monumental buildings are in a very deteriorated physical condition .

When the last dangerous earthquake of October 1992 happened, many contracting companies have tried to get permissions to remove the heritage buildings . In response, the government issued a declaration for stopping any trials to remove the buildings which have an architectural or heritage values .

There are many countries of the world facing the same problem . World war II many of the monumental and heritage buildings were destroyed and thus, needed an urgent action for saving them .

Now, the problem of saving architectural and urban heritage appears clearly with the increasing of population and the low standard of living .

The problem of saving heritage of Medieval Cairo is facing many kinds of problems as, on one hand, the administrative problems exemplified by the interference of authorities, the shortcomings of laws and regulations .

And, on the other hands, there are social problems such as the increase of population, downturn the level of society and in appropriate human activities that affect historical buildings .

There are also natural problems facing heritage like dust resulting from El Mokatam mountain, rainwater that is full of acids, the fume and the exhaust of vehicles, the earthquakes, the winds, the dusty storms, moisture and the change of temperature degrees, and many others .

The Medieval Cairo contains many of registered monumental buildings from Fatimed ages (969 A. AD.), Aioby ages (1171 A. AD.) and Mumloky ages (1259 A. AD.) and there are unregistered heritage buildings from one to two hundred years ago .

The owners of these buildings are the Antiquities Authority, Awqaf Authority and another private owners . So, the government take care of the registered monumental buildings, while the unregistered ones are suffering a lot of destruction, with no attention from government bodies .

Then we must give attention for all those built environments in order to conserve and restore them .

This dissertation is divided into two parts the first is analytical/theoretical, and the second is the application .

Part One : The Analytical study ..

Chapter (1) : Theoretical analysis of attempts for heritage conservation .

The research studied the latest attempts for saving the architectural and urban heritage in the Medieval Cairo to find out the reasons for saving them . The research studied a local and international examples to find out the manner in which historical buildings and areas are dealt with .

Chapter (2) :

The local examples were :

- The project of Arab Bureau to restore Al-Azhar mosque and upgrade the surroundings .
- Upgrading of the historical Al-Batlia district project .
- Rehabilitation of historical Cairo project, UNDP .
- A study of reuse Alien Ak El Hosamy palace .
- Restoration and renewal of heritage buildings with the residents' participation .

The International examples :

- Upgrading of historical area of Sutate Villa the old town of Barcelona .
- Improving the Urban environment of Luo Marie district in Paris .
- Conservation of historical town of Bavaria with participation of people .
- Restoration works of old Sanaa El Yamcn .

Chapter (3) :

The research studied the procedures and processes of saving heritage by documenting and restoring unregistered heritage buildings .

A - Registration and documentation :

The research suggested stipulations for choosing the heritage buildings to be registered . The research studied the methodology of documenting the historical buildings and sites . The research studied an example of

documenting the historical buildings in France . This example illustrates the international experience to deal with documenting historical buildings .

The research suggested some historical buildings with one handed years old that should be registered, clarifying the reasons for registering them .

B - Restoration :

- The research studied some trends for restoring buildings in world wide . The research gave some ideas of restoration projects and the studies required .
- The study provided showed the methods for restoring the materials of buildings as wood and stones . We gave an example for restoring a building in the Medieval Cairo .
- The research gave an idea about the preparation of restoration projects and we showed an example from Medieval Cairo .
- The research studied the laws of restoration and evaluation for some projects of restoration .

Part Two : The Application :

We studied a portion of Medieval Cairo, this portion was Bab El Wazeer district . The studies contained the development of urban fabrique, the registered monumental buildings, the unregistered heritage buildings and the problems that face the area of Bab EL Wazeer .

The research made a study to show if the residence can take part of participation for restoring and conservating their heritage buildings .

Finally, The study provided the results and recommendations for saving the heritage of Medieval Cairo .

Al Azhar University
Faculty of Engineering
Architectural Eng. Dept.

**Towards a Conservation of Architectural and
Urban Heritage, Case Study : Cairo of Middle Ages .**

A Ph.D. Dissertation
Presented in Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Doctor of Philosophy in Architecture ,

Submitted by
Yousef Omar El Rafie
Assistant Lecture of Architecture,
Al Azhar University

Under Supervision of :

Prof. Dr. Yehia Mohamed El Zeiny
Professor of Architecture
Faculty of Fine Arts
Helwan University

Prof. Dr. Salah El Din Zaky Said
Dean of The Faculty of Engineering
Misr International University

Prof. Dr. Mostafa Adly Bagdady
Professor of Architecture
Faculty of Engineering
Al Azhar University