



Safe pedestrian crossings as a tool to raise the quality of life for urban areas (A case study on Al-Haram st.)

Ahmed Mahmoud Nagi* and Dalia Shalaby Eldamaty

KEYWORDS:

Pedestrian behavior, pedestrian crossings, bridges, tunnels, vertical crossings, traffic culture

Abstract—Pedestrians are the basic nucleus that uses the road, but interest in them did not emerge as a major indicator in the planning and design processes, and the study gave high focus on pedestrian behavior and how they deal with their crossings as the most important equipment that provides a safe and comfortable environment for pedestrian traffic, and the efficiency of the crossings And its importance in preventing pedestrian traffic from interfering with vehicle traffic and the extent of its respect for the behavioral aspect of the planning process. Al-Haram Street suffers from traffic problems with regard to pedestrian crossings, so cases have been studied inside Al-Haram Street that express the different types of crossings, and observation and monitoring has been relied on through field visits, photography and aerial maps. The results indicated that one of the most important reasons for non-compliance with some Pedestrians in the roads of their own lanes is the lack of infrastructure necessary to provide safe points for dispersed crossing, lack of traffic culture, failure of the designer to take into account the behavioral aspect of pedestrians, in addition to the absence of deterrent laws for violators.

الخاصة بعبور المشاة لا تعنى شيئاً بالنسبة لقائدي السيارات ولا للمشاة أنفسهم. حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور 25% منهم من المشاة (عبروا الطريق) ويتعرض ما بين 50-20 مليون شخص لإصابات غير مميتة يصاب العديد منهم بالعجز، وتتكافف حوادث المرور في معظم البلدان حوالي 3% من الناتج القومي. وتشهد البلدان النامية 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم على الرغم من أنها لا تملك سوى 45% من المركبات على مستوى العالم[1]. ويوضح مما سبق أن "السلوك الاجتماعي" له دلالته وأهميته في تدهور إطار الحياة الإنسانية في المدينة وأن معابر المشاة تؤثر على جودة الحياة للمناطق الحضرية، وأيضاً لها اثر على تنظيم المرور داخل المدن. يعتبر المشاة أحد مستخدمي الطريق وتتمثل "ثلث" الرحلات اليومية في المناطق الحضرية رحلات تتم سيراً على الأقدام، ويشكل كبار السن والأطفال النسبة الأكبر من المشاة والأكثر عرضة للحوادث، لذلك يجب أن يشمل التخطيط والتصميماعتبارات الخاصة بهم؛ وهذا ماسوف نتناوله بالإيضاح خلال هذا البحث.

2. الاشكالية

أظهرت المشاريع الخاصة بتخطيط المدن تركيزاً عالياً على تخطيط الطرق باعتبارها أبرز مكونات البنية الحضرية الأساسية للمدينة التي تشبع احتياجات متعددة وتقوم بأداء وظائف متنوعة، فهي تربط قطاعات المدينة ببعضها البعض،

1. المقدمة

لاهتمام بتخطيط شبكة حركة المشاة يعتبر الأساس في تخطيط شبكة المرور داخل المدن. وعلى الرغم من ذلك، نلاحظ غياب مفهوم تخطيط حركة المشاة في - غالباً - البلدان النامية على الرغم من أن علوم تخطيط المدن تستند على الدراسات التقليدية لحركة المشاة وحركة الآليات كأساس لتخطيط استعمالات الأراضي. وتحتوي المخططات الحديثة للدول المتقدمة على مناطق عبور آمنة ونقط تلاقي للمشاة. على عكس ما نلاحظ في كثير من الدول النامية حيث تحولت شوارعها إلى مناطق خطر مروري وتلوث بيئي له تأثير على المجتمع. فعبور الشارع الآن أصبح مخاطرة والخطوط البيضاء


Received: (05 May, 2021) - Revised: (31 July, 2021) - Accepted: (01 August, 2021)

*Corresponding Author: Ahmed Mahmoud Nagi, Assistant Professor, Head Of Architectural Department, Elgazeera Higher Institute of Engineering and Technology in Mokattam. (e-mail: nagitos@hotmail.com).


Dalia Shalaby Eldamaty, Assistant Professor, Elgazeera Higher Institute of Engineering and Technology in Mokattam. (e-mail: nature_design2015@yahoo.com).

المعايير التصميمية لمعابر المشاة السطحية

- تفصل المعاير السطحية بين المشاة ومرور المركبات، لفترة وجيزة أثناء عبورهم الشارع. ويوجد نوعين من المعاير السطحية على النحو التالي:
 - معاير سطحية بمستوى الطريق، شكل (2).
 - معاير سطحية بمستوى الرصيف (تكون في صورة مطب)، شكل (3).



شكل (2) يوضح معيار مشاة سطحي بمستوى الطريق.[6]



شكل (3) يوضح معيار مشاة سطحي بمستوى الرصيف.[5]

يراعي فيها المعاير التصميمية التالية:

- أن توضع معاير المشاة حيثما كانت هناك حاجة شديدة لعبور الطريق عند محطات الأتوبيس – مداخل المراكز التجارية – المدارس – تقاطع ممرات المشاة.
- المعاير في مستوى الرصيف يراعي أن تكون في صورة مطب و تكون منفذة بمادة مختلفة عن الأسفلات حتى يميزها قائد السيارة مع وضع منحدرات للسيارات بنسبة 1:12، شكل (4).



شكل (4) يوضح معيار مشاة سطحي بمستوى الرصيف في صورة مطب.[2]

ويرغم هذا التركيز العالي على توزيع أماكن ومساحات الطرق بأنماطها المتنوعة، إلا أن هذا التركيز اقتصر في كثير من جوانبه على أبعد مقاييس المركبات المختلفة وتحقيق سهولة وانسيابية حركتها، وأهمل حركة عبور المشاة التي هي أحد أهم مكونات الطرق حيث يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تصميم وتشغيل الطرق، خاصة الحضرية منها حتى يضمن تنقّلهم بيسر وأمان.

ويلاحظ أن الاهتمام بحركة عبور المشاة ليس بالقدر الكافي فتعاني المدن المصرية من مشاكل مرورية تخنق عبور المشاة مثل عزوف معظم المشاة عن استخدام المرافق الخاصة بهم وإنعدام الثقافة المرورية لدى الكثير منهم، مما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث على الطرق. ومن خلال ما سبق تم طرح عدة تساؤلات تتمحور حول الأسباب التي تؤدي إلى العبور العشوائي للمشاة:

- ماهي الأسباب المؤدية لعدم استخدام معاير المشاة؟
- ماهي الآليات التي تدعم الجانب النقافي والتوعوي في العملية التخطيطية؟

3. أهداف البحث

- توفير معاير مشاة تتسم بالراحة والأمان لمستخدميها.
- توفير مخططات لحركة عبور المشاة تتماشي وفق ثقافة مستعملتها.
- معرفة أسباب عزوف المشاة عن استخدام المعاير الخاصة بهم وبشكل خاص الكباري والأنفاق وحثهم على استخدامها والعمل على إزالة معوقات استخدام تلك المعاير.
- رفع جودة الحياة بالمناطق الحضرية عن طريق معاير المشاة الآمنة كأحد الأدوات لذلك.


4. المنهجية البحثية

- اعتمد الجزء النظري من البحث على المنهج الاستقرائي من خلال التعرف على المعاير التصميمية لمعابر المشاة وأنواعها والعوامل المؤثرة على تحضيرها وتصميمها.
- كما اعتمد الجزء التطبيقي من البحث على المنهج التحليلي في تحليل المعطيات والإحصائيات من البحث الميداني حيث تم الاستعانة بالإستبيانات ولقاءات المباشرة مع عينة من سكان المنطقة ومستخدمي المعاير وصف الوضع الراهن والوصول إلى الاستنتاجات والتوصيات.

5. المعاير التصميمية لمعابر المشاة

مفهوم معاير المشاة

معابر المشاة هي الأماكن المخصصة للمشاة لعبور الطريق. ومصممة لحفظ عليهم حتى يمكن إدراكهم من قبل سائقي السيارات بحيث يمكنهم إجتناب عبور آمن على نفس مستوى الطريق مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وتوجد ثلاثة أنواع لمعايير المشاة: معاير سطحية – كباري مشاة – أنفاق مشاة، شكل (1). وتقع معاير المشاة عند نقاط إنقاء الشوارع وأحياناً في وسط الشوارع حيث يتوقع حركة كبيرة للمشاة.



شكل (1) أنواع معاير المشاة. المصدر الباحث

- التالية:
- يجب أن تكون مضاءة بشكل كافي وواضحة للمشاة.[5]
- يجب أن يكون مخرج النفق واضحاً للماشي منذ دخوله وحتى يخرج منه.
- يجب ألا يقل الإرتفاع الصافي الداخلي للنفق عن 2.5 متر.
- ضرورة مراعاة تصريف مياه الأمطار وتاثير المياه الجوفية.
- يراعى تأمين تهوية كافية لنفق المشاة.
- يراعى تلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتاح لهم استخدام نفق المشاة.
- يفضل استعمال أنفاق عبور المشاة في الاماكن التي تكثر فيها حركة السيارات والتي تتجاوز السرعة فيها 80 كم / الساعة لتفادي وقوع الحوادث.

العوامل المؤثرة على تخطيط وتصميم معايير المشاة

هناك بعض العوامل المؤثرة على تخطيط اماكن عبور المشاة مثل الخصائص العمرانية والبصرية والسلوك الاجتماعي بالإضافة الى عوامل فسيولوجية، شكل (6)، كما يلي:



شكل (6) يوضح العوامل المؤثرة على تخطيط وتصميم معايير المشاة – المصدر الباحث.

الخصائص العمرانية والبصرية:

تشمل حالات البناء وارتقاعاتها والكلافة البنائية وتوزيع استعمالات الأرض في المدينة والعناصر الوظيفية.

السلوك الاجتماعي:

هو محصلة البنية الحضارية للمدينة التي يحيا فيها الإنسان، بشقيها الطبيعي والثقافي. والشق الأخير يضم عوامل لها تأثير حيوي في عمليات تخطيط وتصميم شبكة عبور المشاة وتنظيم متطلباتها. ذلك الشق الثقافي يضم عوامل، مثل: الخلفية التاريخية والدين والعادات والتقاليد والنظام الحاكم للعمارة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي.

عوامل فسيولوجية:

تتضمن سرعة الإنسان ومسافة السير والقدرة على تحملها في البيئات العمرانية المختلفة.

كفاءة معايير المشاة

تعتمد كفاءة معايير المشاة على كثافة المسار وظروف السير، كما يلي:

كثافة المسار:

تعرف كثافة المسار بحساب أعداد الأشخاص المترجلين والمتوارجين في لحظة واحدة على مساحة متر مربع واحد.

ظروف السير:

تنوع ظروف السير ويختلف مكان السير من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. بل تختلف ظروف السير من جزء إلى آخر خلال نفس المسار ووقت السير من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.

الثقافة المرورية

الثقافة المرورية عبارة عن محصلة سلوك الإنسان. فالسلوك الذي يحافظ على

- منحدر البردورة في الأرصفة عند التقاطعات يكون بعرض لا يقل عن 1.25 متر ويميل نحو الطريق ونقطة الالقاء مع الطريق تكون بشكل مربع مستوى يرتفع عن الطريق بما لا يزيد عن 2.5 سم، شكل (5).



شكل (5) يوضح منحدر البردورة لعبور مشاة سطحي بمستوى الطريق.[2]

- يجب أن يعطي خط التوقف للسيارات الإحساس بالأمان للمشاة وعدم الخوف من احتمال تجاوزه بحيث يبعد مسافة لا تقل عن 2 متر عن عبور المشاة.
- بالنسبة للمعايير ذات الإشارات الضوئية تكون مسافة الرؤية هي مسافة التوقف الآمنة حسب السرعة التصميمية للطريق.
- بالنسبة للمعايير التي لا يوجد بها إشارات ضوئية يجب تأمين مسافة رؤية كافية لكي يرى المشاة السيارات القادمة.
- العرض المناسب لعبور المشاة من 1.8 متر إلى 3 متر حسب كثافة المشاة.
- لابد من وجود مسافة خالية من العوائق التي تمنع رؤية المشاة مثل (الأشجار والشجيرات ومواقف السيارات) لا تقل عن 10 أمتار من بداية العابر[4].
- مطبات التهدئة تساعده في تخفيض سرعة السيارات.
- مرافق العبور السطحي القياسي يجب أن تتضمن التالي :

 - إشارات ضوئية.
 - بردورة مقطوعة عند الأرصفة بضفتى الشارع والجزيرة الوسطى.
 - ملاذ عرض أدنى 2 متر بالجزيرة الوسطى.
 - امكانية ضغط الزر لطلب الإشارة الخضراء لعبور المشاة.
 - وضع لوحة تحذيرية ذاتية العاكس على مسافة من 100:50 متر قبل العابر.[5]
 - يمكن طلاء العابر بلون عاكس أو استخدام شريط عاكس خاص بالأسفالت لتحسين رؤية العابر ليلا.

المعايير التصميمية لcars المشاة

كبارى المشاة هي إحدى الوسائل التصميمية لمعايير المشاة التي تساعده على فصل حركة المشاة عن حركة السيارات ويجب أن يراعى فيها المعايير التصميمية التالية:

- يجب أن لا يقل العرض الصافي لكوبرى المشاة عن 2.5 متر.
- من المفضل عمل منحدرات للصعود والهبوط بحيث لا يزيد طول المنحدر عن 9 متر يليه مسافة إستراحة أفقية بطول 1.5 متر على الأقل.
- استخدام حواجز للمشاة للتوجيههم إلى أماكن الصعود والهبوط وللفصل بينهم وبين مركبة السيارات.
- يجب ألا يقل الخلوص الرأسى الصافي عن 5.5 متر من سطح الأسفالت إلى أسفل الكوبرى.
- يراعى تلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتحل لهم استخدام كوبرى المشاة.
- يفضل استعمال كبارى عبور المشاة في الاماكن التي تكثر فيها حركة السيارات والتي تتجاوز السرعة فيها 80 كم/الساعة لتفادي وقوع الحوادث.

المعايير التصميمية لأنفاق المشاة

أنفاق المشاة هي إحدى الوسائل التصميمية لمعايير المشاة التي تساعده على فصل حركة المشاة عن حركة السيارات ويجب أن يراعى فيها المعايير التصميمية

تجربة مدينة نيودلهي بالهند:

- المشكلة: تتمثل في الاختلاط المروري وهو أحد ملامح البيئة المتعلقة بتنقل المشاة في نيودلهي، حيث يشارك ويختلط المشاة مع المركبات والدراجات الهوائية في نفس مساحة الطريق، مع غياب المرافق المخصصة للمشاة، شكل (8).

الإجراءات: قامت حكومة مدينة نيودلهي بوضع خطة لتحسين تصميم الطرق بصورة تضمن سلامة المشاة، [11] على النحو التالي:

- وضع تصميمات تفصيلية لمعابر مشاة سطحية بمستوى الرصيف يسهل على المشاة استخدامها مع علامات على الطريق، وذلك بهدف تحقيق عبور آمن.
- استخدام إشارات مرور ضوئية أوتوماتيكية للتحكم في حركة المرور.
- توفير ممرات للمشاة قريبة من المعابر الموضحة بالعلامات، والمحافظة على استمرار الممرات الخاصة بالمشاة.
- توفير أماكن للوقوف على جانبي الطريق تسمح بانتظار المشاة فيها قبل عبورهم الطريق وتستوعب الباعة الجائزين.
- توفير مساحة عرضها خمسة أمتار مخططة بخطوط عريضة عند جميع التقاطعات لتكون معابر للمشاة ويسقّفها خط لوقف السيارات بعد ثلاثة أمتار.
- عمل شرائح ارتجاجية (خطوط التنبية الأرضية) لتنقیل سرعة الحالات.
- النتيجة:**
- انخفاض العبور العشوائي للطرق وانخفاض الحوادث.
- انخفاض سرعة المركبات بعد عمل الشرائح الارتجاجية، كما انخفضت الحوادث التي سببها المركبات السريعة.
- تحسين البيئة الخاصة بالسير.



شكل (8) بوضع الاختلاط المروري في مدينة نيودلهي. [3]

تجربة مدينة أبو ظبي بالإمارات:

- المشكلة: وجود عائق في مسار المشاة مثل غرف الفتيش والأعمدة الهوائية وأعمدة اللافتات، امتناع السائقين عن السماح للمشاة بالعبور عند النقاط الحمراء للإنعطاف إلى اليمين، إصطدام المركبات على المعابر (المطبات) السطحية المرتفعة.

الإجراءات: قام مجلس التخطيط الحضري بأبو ظبي بإعداد دليل تصميم الشوارع الحضري في أبو ظبي وتم إعادة تصميم قطاع من الشارع الرئيسي بالمدينة والمعروف باسم شارع السلام، وتم اتخاذ عدد من التدابير، شكل (9)، كما يلي:

إنفاذ قوانين المرور لضمان احترام سائقى المركبات لحقوق المشاة في عبور الطريق.


تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية بالقوانين المرورية المتعلقة بحماية المشاة.

تقييم التدابير المتبعة بغرض التحسين والتطوير وتلافي الأخطاء.

النتيجة: تحسنت مرافق المشاة في الشارع بعد إعادة تصميمه، كما يلي:

- وجود حزر في وسط الطريق وحواجز فاصلة.
- معابر سطحية مرتفعة لعبور المشاة.
- تفعيل الضوابط المرورية.

نظام المرور ويتقىده به ويسير وفق تعليماته يعني أن لديه ثقافة مرورية تضبط سلوكه وحركته في السير بالمركبة وتقيده بالتعليمات الخاصة بالسير في الاتجاهات المختلفة وتحديد السرعة داخل المدينة وخارجها، تشكل الثقافة المرورية والتي يمكن ادراكها من خلال (سلوكيات المشاة - التوعية المرورية المستمرة - المشاركة المجتمعية في تصميم و اختيار المعابر) ، شكل (7) كما يلي:



شكل (7) عناصر الثقافة المرورية - المصدر الباحث

❖ سلوكيات المشاة:

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لحماية المشاة على الطرق سنتهم بفعالية وعلى نحو مستدام في جعل العبور آمناً، كما يلي:

- سن التشريعات الخاصة بتعاطي العاقير المخدرة واستخدام اجهزة المحمول عند عبور الطريق.
- نشر الوعي بين المشاة حول أهمية ارتداء الملابس التي تحمل علامات عاكسة للضوء.
- حث المشاة على الالتزام بالإشارات المرورية وقوانين المرور بصورة عامة وذلك لتركيبة ثقافة السلامة.

❖ التوعية المرورية:

ترتبط التوعية المرورية بدرجة وعي المواطن في الجانب التالي:

- المعرفة بقوانين المرور وأسباب وجودها.
- الاتجاهات الإيجابية نحو القوانين المرورية ورجال المرور.
- السلوكات الإيجابية في القيادة.

وعليه فإن التوعية المرورية تعني بصورة عامة بتلقى الفرد مجموعة من المعلومات وتدريبه على تطبيقها ميدانياً، واكتسابه قيم وعادات تحكم سلوكه عند التعامل مع الطريق سائقاً أو عابراً.

❖ المشاركة المجتمعية:

هي تنظيم جهود أفراد المجتمع للعمل مع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية عن طريق:

- استشارة الأهالي والمجموعات المستهدفة وعمل مقابلات ومؤتمرات عامة.
- برامج تنمية المجتمع المحلي.
- الاستبيانات والدراسات المختلفة التي تستهدف معرفة رأي المجتمع المدني.

6. التجارب العالمية لمعابر المشاة

في هذا الجزء من البحث تتناول بالدراسة بعض التجارب العالمية لمعابر المشاة، من حيث المشكلة والإجراءات والنتيجة، لدول تنشابة مع مصر من حيث طبيعة المشكلات والظروف الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، كما يلي:

■ النتيجة: لم يستخدم الكوبري سوى ثلث المشاة العابرون للطريق ومعظمهم من النساء والأطفال وكانت ملاحظتهم أن الكوبري غير نظيف وإضاءته ضعيفة ويتكلأ عليه الأطفال وأنه غير مناسب ويصعب الوصول إليه، كما تلاحظ ارتفاع عدد الإصابات نتيجة العبور العشوائي [9]، شكل (11).



شكل (11) يوضح استمرار عبور المشاة العشوائي أسفل كوبري المشاة بمدينة كمبالا [3].

الجدول التالي يوضح المقارنة بين التجارب العالمية لمعابر المشاة بغرض الاستفادة من النتائج عند التطبيق على حالة الدراسة (معابر المشاة بشارع الهرم).

كمبالا (أوغندا)	زياتنج (الصين)	أبو ظبي (الإمارات)	نيودلهي (الهند)	المشكلة
- العبور العشوائي - غياب مراافق العبور	- تعارض بين حركة المشاة والمركبات - انتهاء قوانين المرور - كثرة الحوادث - تنمية العبور العشوائي	- عوائق في مسار المشاة - انتهاك السائقين عن عبور المشاة - اصطدام المركبات على العابر السطحية	- الاختلاط المروري - غياب مراافق العبور	
بناء كوبري للمشاة	- تنفيذ تدابير بفرض ضيق سرعة المركبات	- إلغاء القوانين - تنفيذ برامج تنقية التدابير	- معابر مشاة سطحية - إشارات مرور ضئولية	الإجراءات
لم يستخدم الكوبري سوى ثلث المشاة - استمرار العبور العشوائي أسفل الكوبري	- انخفاض عدد الوفيات لقلة حوادث العبور العشوائي - انخفاض سرعة السيارات - ازداد استخدام معاير المشاة	- تحسن مراافق العبور - معابر سطحية للعبور - تحسين أوضاع السير - تحضير سرعة المركبات	- انخفاض العبور العشوائي - انخفاض حوادث تصادم بينة السير	النتيجة

7. دراسة حالة معاير المشاة بشارع الهرم

الموقع: يمتد شارع الهرم - غرب القاهرة الكبرى. من ميدان الجيزة شرقاً حتى الأهرامات غرباً بطول حوالي 8 كيلومتر.

الأهمية: يعتبر شارع الهرم واحد من أهم الشوارع السياحية بمدينة الجيزة حيث يحظى باشتراطات عمرانية خاصة تنظم عمرانه وتتناسب مع الحضاري.

الملامح العامة للأنشطة المطلة عليه: يضم العديد من الاستعمالات والأنشطة الإدارية (مقر محافظة الجيزة، أقسام شرطة، بنوك، شركات،....) وأنشطة تعليمية (مدارس، معاهد،....) وأنشطة صحية (تأمين صحي، مستشفيات، عيادات،....) وأنشطة تجارية (مولات، أسواق، مطاعم،....) وأنشطة سياحية (فنادق، بازارات،....) وأنشطة ترفيهية (مسارح، سينمات،....) وأنشطة دينية، بالإضافة إلى السكن وكلها أنشطة تتطلب عبور المشاة بكثافة بين ضيق الطريق بشكل أمن.

المشكلات: تتركز المشكلات الخاصة بمعايير المشاة في شارع الهرم فيما يلي:

- غياب مراافق العبور السطحية.
- أحجام المشاة عن استخدام كباري وأنفاق المشاة.
- العبور العشوائي.
- انتهاء قوانين المرور.
- كثرة الحوادث نتيجة العبور العشوائي.

ملامح معاير المشاة بشارع الهرم: يضم شارع الهرم المعاير السطحية وكباري المشاة (كوبري المطبعة) وأنفاق المشاة (نفق الطالية ونفق الليبني)، شكل (12)،

- تحسين أوضاع السير بشكل عام.
- خفض سرعة المركبات بمقدار من 4-10 كم/ساعة نتيجة تضيق الحارات المرورية [6].



شكل (9) يوضح أحد معاير المشاة السطحية والمزود بشارات ضوئية بمدينة أبو ظبي [3].

تجربة مدينة زايتانج بالصين:

المشكلة: نتيجة للنمو الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الحركة المرورية للمركبات بشكل نتج عنه تعارض بين حركة المشاة والمركبات بالإضافة إلى انتهاء قوانين المرور والقصور في إنفاذها، كل ذلك أدى إلى كثرة الوفيات والحوادث نتيجة العبور العشوائي للمشاة.

الإجراءات: فامت السلطات في مدينة زايتانج في إقليم بكين بتنفيذ عدد من التدابير بغرض خفض سرعة المركبات وتحسين ظروف المشي [7]، شكل (10)، تتمثل فيما يلي:

❖ عمل مطبات إنسانية.

❖ أرفقة المشاة البارزة والمرتفعة وكذلك التقاطعات البارزة.

❖ عمل مطبات الواسدة الصنوعية من المطاط.

❖ تنفيذ عدد من التقاطعات الدائرية (دورانات) والمنحدرات الأفقية المعاكسة (الطرق المتوجة).

❖ تضييق الحارات المرورية عند التقاطعات عن طريق امتدادات الأرصفة.

النتيجة: انخفض عدد الوفيات والإصابات نتيجة حوادث العبور العشوائي للطرق لما يلي :

• انخفض متوسط سرعة المركبات بنسبة 9%.

• إزداد استخدام معاير المشاة [12].



شكل (10) يوضح أحد معاير المشاة السطحية والمزود بشارات ضوئية بمدينة زايتانج [3].

تجربة مدينة كمبالا بأوغندا:

المشكلة: كثرة الوفيات والإصابات نتيجة العبور العشوائي للطرق، كما ان مراافق البنية التحتية الخاصة بعبور المشاة غير كافية بصورة عامة وغير متطرفة [10].

الإجراءات: تم بناء كوبرى للمشاة في المركز التجاري الذي يكتظ بالعديد من محلات الصغيرة للبيع بالتجزئة والحرف اليدوية و يوجد به ملعب رياضي ومدارس وشقق رخيصة للإيجار. ونظراً لتنامي الإحساس بأهمية سلامة المشاة لحدوث عدة تصادمات في ذلك الموقع تسببت في إثارة الرأي العام.

الوصف: الكوبري متعدد بسلام للصعود والهبوط ومصدع مخصص لكتار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يوجد سور من الحديد المشغول أسفل الكوبري بالجزرة الوسطى لمنع عبور المشاة سطحياً واجبارهم على استخدام الكوبري.



شكل (14) يوضح موقع كوبري مشاة المطبعة بشارع الهرم.[8]




شكل (15) صورة توضح كوبري مشاة المطبعة بشارع الهرم - المصدر الباحث

التقييم: بناءً على ما نقوم ومن خلال ملاحظات الباحث التي رصدها من واقع الزيارات الميدانية والاستبيانات والمقابلات الشخصية مع مستخدمي كوبري مشاة المطبعة، الجدول التالي يوضح تقييم كوبري مشاة المطبعة بشارع الهرم:

المعايير	التقييم	ملاحظات
البنية التحتية	متوفرة	- ولكن بحالة سيئة وتحتاج إلى صيانة. - تحتل اعمدة الكوبري والمصدع والسلام مساحة كبيرة من الرصيف بالشكل الذي يمثل عائقاً للمشاة في استخدام الرصيف.
كوبري مشاة المطبعة	متوفرة	- يوجد مصدع مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولكنه معطل، شكل (17)
سلكيات المشاة	غير متوفرة	- يزوج إبحار المشاة عن استخدام الكوبري للأسباب التالية: • صعوبة صعود السلالم بارتفاع 6 متر تقريباً، شكل (16). • المصعد دافناً معطل، شكل (17). • عدم توفر الإضاءة بالكوربي ليلاً، شكل (18). • عدم الإحساس بالأمان وخاصة السيدات. - العبور العشوائي هو النط السائد بشارع الهرم بكل ما يحمله من مخاطر.
الشارع الشان	غير موجودة	- القيام الأهالي بعمل فتحات في سور الحديد بالجزرة الوسطى لتسهيل عملية العبور السطحي العشوائي، شكل (19).
الضرورة الفنية	غير متوفرة	- نظراً لأن السرعة القصوى للمركبات بشارع الهرم هي 40 كم/س وحيث أنه من المفضل استعمال كباري عبور المشاة في الأماكن التي تكثر فيها حركة السيارات والتي تتجاوز السرعة فيها 80 كم /الساعة لتقديم وقوع الحوادث.

مع العلم أن السرعة القصوى للمركبات بشارع الهرم هي 40 كم/ساعة، وسوف يتضاعفها الباحث بالوصف والتحليل والتقييم، على النحو التالي:



شكل (12) يوضح منطقة الدراسة (شارع الهرم) وما يضمها من معابر سطحية وكباري وأنفاق مشاة.[8]

معايير المشاة السطحية بشارع الهرم:

الموقع: لا يوجد أماكن مخططة لعبور المشاة بطول شارع الهرم والسمة العامة هي العبور العشوائي للمشاة من أي مكان، شكل (13).

الوصف: الأرصفة الجانبية بارتفاع 15 سم وهي غير متوفرة بمنحدرات لإتاحة استخدام ذوى الاحتياجات الخاصة أما الجزرة الوسطى بالطريق فأرجنتها متوفرة بمنحدرات يستخدمها قادوا الموسيكلات للدوران للخلف.

التقييم: بناءً على ما نقدم ومن خلال ملاحظات الباحث التي رصدها من واقع الزيارات الميدانية والاستبيانات والمقابلات الشخصية مع مستخدمي المعابر السطحية، الجدول التالي يوضح تقييم معابر المشاة السطحية بشارع الهرم:

المعابر	النوعية	التقييم	ملاحظات
البنية التحتية	غير متوفرة	غير متوفرة	- يفتقر شارع الهرم للبنية الأساسية لعبور المشاة سطحياً مثل (معايير سطحية مخططة أو مرتفعة على هيئة مطب، إشارات ضوئية، لوحة ارشادية، عناصر لتهدئة سرعة السيارات).
احتياجات الخاصة	غير متوفرة	غير متوفرة	- فيما عدا أرصفة الجزرة الوسطى لشارع الهرم فهي متوفرة بمنحدرات لاستخدام الكراسي المتحركة وتسهيل حركة كبار السن.
سلكيات المشاة وقادى المركبات	غير متوفرة	غير متوفرة	- العبور العشوائي هو النط السائد بشارع الهرم بكل ما يحمله من مخاطر.
اصحاب الشان	غير موجودة	غير موجودة	- الجزء الخاص بعبور ذوى الاحتياجات الخاصة بالجزرة الوسطى لشارع الهرم يستخدمه قادوا الموسيكلات في الدوران للخلف.
الفنية	متوفرة	متوفرة	- الادارة المحلية لا تشارك أصحاب الشأن من المجتمع المحلي ومستخدمي المعاير عند التخطيط أو التطوير لها.



شكل (13) صورة توضح العبور العشوائي للمشاة بشارع الهرم.[2]


كوبري مشاة المطبعة بشارع الهرم:

الموقع: يقع كوبرى مشاة المطبعة أمام أحد المولات الكبيرة (مول زيزنيا) وقريب من شارع ضياء (شارع تجاري يضم العديد من الأسواق)، شكل (14 و 15).

ملاحظات	التقييم	المعايير
-نظراً لعدم استخدام النفق من قبل المشاة فقد اتخذت السلطات المحلية قراراً بغلق النفق بعد تحوله لبورة للأعمال المخالفة للقانون، شكل (21). ولم يتم توفير معبر سطحي كبديل للنفق.	متوفرة إلى حد ما	البنية التحتية لائق مشاة الطالبة
-يحتل مدخل النفق مساحة كبيرة من الرصيف بالشكل الذي يمثل عائقاً للمشاة في استخدام الرصيف، شكل (22).	غير موجودة	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
-النفق غير مجهز لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة.	غاب تماماً	سلوكيات المشاة
-قيام الأهالي بعمل فتحات في السور الشجري باجزيره الوسطى حتى تستمر عملية العبور السطحي العشوائي، شكل (23).	غير موجودة	مشاركة أصحاب الشأن
-الادارة المحلية لا شارك أصحاب الشأن من المجتمع المحلي ومستخدمي المعابر عند التخطيط أو التطوير لها.	غير موجودة	الضرورة الفنية
-يرى كثير من أهالي المنطقة أن مكان النفق الحالي غير مناسب لأن كثافة العبور أيام شارع عثمان محرم أعلى بكثير وهو على بعد حوالي 120 متراً من موفر النفق الحالى.	غير متوفرة	
-نظراً لان السرعة القصوى للمركبات بشارع الهرم هي 40كم/س وحيث انه من المفضل استعمال أنفاق عبور المشاة في الاماكن التي تكثر فيها حركة السيارات والتي تتجاوز السرعة فيها 80كم /الساعة لتفادي وقوع الحوادث.		



شكل (22) صورة توضح مدخل نفق المشاه بالطالبة – المصدر الباحث



شكل (21) صورة توضح أن النفق مغلق كنتيجة لعدم استخدامه فاصبح بورة للأعمال المخالفة للقانون – المصدر الباحث



شكل (23) صورة توضح السور الشجري لمنع عبور المشاه السطحي والذي تم عمل فتحات به لعبور المشاه – المصدر الباحث




شكل (17) صورة توضح مصدع ذو الاحتياجات الخاصة وكبار السن (معطل) المصدر الباحث



شكل (16) صورة توضح الدرج المؤدي للكوبري بارتفاع 6 أمتار تقريباً المصدر الباحث



شكل (19) صورة توضح السور الحديدي بالجزيره الوسطى لمنع عبور المشاه السطحي والذي تم عمل فتحات به لعبور المشاه المصدر الباحث



شكل (18) صورة توضح الجسم المعدني للكوبري وأسوار تأمين المشاه وتأمين الطريق أسفل الكوبري وعدم تجهيزه بوحدات إضاءة المصدر الباحث

نفق مشاه الطالبية بشارع الهرم:

الموقع: يقع نفق مشاه الطالبية بمنطقة الطالبية بشارع الهرم، وهي من أعلى المناطق كثافة سكانية، و قريب من النفق مجمع مدارس وشركات ومحلات تجارية وكذلك شارع عثمان محرم (شارع تجاري يضم العديد من الأسواق وموافق ميكروباص)، شكل (20).

الوصف: النفق مذود بسلام للصعود والهبوط. كما يوجد سور شجري أعلى النفق بالجزيره الوسطى لمنع عبور المشاه سطحياً وإجبارهم على استخدام النفق.



شكل (20) يوضح موقع نفق مشاه الطالبية بشارع الهرم.[8]

نفق مشاه الليبي بشارع الهرم:
الموقع: يقع نفق مشاه الليبي بمنطقة المريوطية بشارع الهرم، وهي من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، و قريب من النفق عدد من المولات التجارية وموافق ميكروباص، شكل (24).

الوصف: النفق مذود بسلام للصعود والهبوط. كما يوجد سور حديد أعلى النفق بالجزيره الوسطى لمنع عبور المشاه سطحياً وإجبارهم على استخدام النفق.

التقييم: بناءً على ما تقدم ومن خلال ملاحظات الباحث التي رصدها من واقع الزيارات الميدانية والاستبيانات والمقابلات الشخصية مع عابري الطريق بمنطقة النفق، الجدول التالي يوضح تقييم نفق مشاه الطالبية بشارع الهرم:



شكل (28) صورة توضح حالة النفق من الداخل عبر المشاه السطحي والذي تم عمل فتحات به لعبور المشاة – المصدر الباحث



شكل (27) صورة توضح حالة النفق من الداخل وعدم إضاءاته وتهويته – المصدر الباحث



شكل (24) يوضح موقع نفق مشاه الليبي بشارع الهرم.[8]

8. النتائج

للتقييم: بناء على ما تقدم ومن خلال ملاحظات الباحث التي رصدها من المشاه للمعايير، فعلى سبيل المثال في طوكيو عندما استخدمت الكبارى والأنفاق كمعابر للمشاة حدث انخفاض فى معدل التصادمات بين المشاه والمركبات بنسبة 91%.

☒ أحجام المشاه عن استخدام الكبارى والأنفاق في العبور الآمن للطريق يعد أحد أهم أسباب تدهورها وعدم صيانتها وتحولها لبؤر للأعمال المخالفة للقانون.

☒ عدم وجود معايير سطحية للمشاة واضحة ومحددة بعلامات إرشادية جعل من العبور العشوائى بكل ما يحمله من مخاطر هو السمة الغالبة لشارع الهرم. إن عدم مشاركة أصحاب الشأن من سكان المنطقة والمجتمع المدنى والمستخدمين من المشاه يؤدي إلى انشاء المعايير في أماكن غير مناسبة لمستخدميها.

9. التوصيات

توصيات تتعلق بتحسين الوضع الحالى لمعابر المشاه:

- ☒ عمل الصيانة الازمة لكبارى وانفاق المشاه بشارع الهرم حتى يمكن استخدامها بشكل آمن.

- ☒ إعادة تأهيل نفق المشاه بالطالية والليبي بما يسمح باتحادة استخدامهما لذوى الاحتياجات الخاصة.

- ☒ تخطيط أماكن العبور السطحى وبشكل خاص امام المدارس والأسواق التجارية بمشاركة أصحاب الشأن.

- ☒ نشر الوعي بالثقافة المرورية وأهمية العبور الآمن للحد من حوادث عبور الطريق.

توصيات تتعلق بالاعتبارات التصميمية التي يجب على متذكى القرار دراستها عند إنشاء المعايير في المستقبل:

- إذا كانت السرعة القصوى للطريق 40كم/س فإن العبور السطحى هو الحل الاقتصادي والأفضل لسهولة توقف السيارات عند الإشارات الضوئية أما إذا كانت السرعة القصوى 80كم/س فأكثر فيكون من الأفضل إنشاء كبارى أو أنفاق لعبور المشاه.

- مع الأخذ في الاعتبار أن كبارى وأنفاق المشاه تتمتع بميزة الفصل التام بين المشاه والمركبات وبالتالي فهي أكثر أمانا، إلا أنها تعاني من العيوب التالية:

- ❖ زيادة وقت التنقل بشكل لا يشجع المشاه على استخدامها.
- ❖ عدم توفر وسائل إتاحة للجميع وبشكل خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

- ❖ عرقفة مرات المشاه حيث أنها تقطع جزء من الرصيف للسلام.
- ❖ ارتفاع تكلفة إنشاء الكبارى أو الأنفاق مقارنة بالمعابر السطحية.
- ❖ توفر الكبارى وانفاق المشاه بيئة خصبة للأنشطة الإجرامية وبشكل خاص ليلا.

- ❖ زيادة نسبة الحوادث نتيجة زيادة سرعة السيارات في الأماكن المتوفر بها كبارى أو أنفاق للمشاه.

التقييم: بناء على ما تقدم ومن خلال ملاحظات الباحث التي رصدها من واقع الزيارات الميدانية والاستبيانات والمقابلات الشخصية مع مستخدمي نفق مشاه الليبي، الجدول التالي يوضح تقييم نفق مشاه الليبي بشارع الهرم:


المعايير	التقييم	ملاحظات
البنية الختامية	متوفرة إلى حد ما	يعد هذا النفق بؤرة للأعمال المخالفة للقانون.
نفق لمشاه الطالبية	غير موجودة	-النفق غير مجهز لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة.
تجهيزات ذوى الاحتياجات الخاصة		غير موجودة إلى حد ما
سلوكيات المشاه		يرجع أحجام المشاه عن استخدام النفق في عبور الطريق للأسباب التالية: • النفق غير نظيف، وغير جيد التهوية، على الرغم من قيام السلطات المحلية بتطويره وتجميله في أبريل 2016، شكل (25). • عدم توفير الإضاءة الكافية بالنفق، شكل (27). • عدم الإحساس بالأمان وخاصة السيدات. -قيام الأهالى بعمل فتحات في سور العديد بالجزيرة الوسطى حتى تستمر عملية العبور السطحى العشوائى، شكل (28).
مشاركة أصحاب الشأن	غير موجودة	-الادارة المحلية لا شارك أصحاب الشأن من المجتمع المحلي ومستخدمي المعايير عند التخطيط أو التطوير لها. يرى كثير من أهالى المنطقة أن مكان النفق الحالى غير مناسب لأن كثافة العبور أمام شارع الميروطية أعلى بكثير وهو على بعد حوالي 150 متر من موقع النفق الحالى.
الضرورة الفنية	غير متوفرة	نظراً لأن السرعة القصوى للمركبات بشارع الهرم هي 40كم/س وحيث انه من المفضل استعمال أنفاق عبور المشاه في الأماكن التي تكثر فيها حركة السيارات والتي تتجاوز السرعة فيها 80كم /الساعة لتفادي وقوع حوادث.




شكل (26) صورة توضح مدخل نفق المشاه الجانب الآخر – المصدر الباحث



شكل (25) صورة توضح مدخل نفق المشاه بالليبي بشارع الهرم ويظهر اللوح التذكاري الذي يفيد انه تم تطويره وتجميله في ابريل 2016 – المصدر الباحث

**ملحق 2****الأنمط العالمية التي تناولت معاير المشاة ضمن مبادرتها:**

تنوع أنماط وأشكال معاير المشاة السطحية من دولة لأخرى تبعاً للثقافة المرورية لكل شعب ومدى إحترامه لقواعد المرور وبما يحقق معاير السلامة من حيث وضوح رؤيتها للمشاة وقادري المركبات، فمن حيث الشكل توجد عدة أنماط أشهرها (Continental)، (Solid)، (Standard)، (Continental)، (Dashed)، (Zebra)، (Ladder).





شكل (29) يوضح أنماط مختلفة لشكل دهان المشاة السطحية.[13]

- يجب أن تصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة لجميع مستخدميها ويعني ذلك وجود مراافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والناقلة وتوفير التدابير اللازمة من مرات المشاة وحارات الدراجات ومعابر آمنة للمشاة وسائر التجهيزات التي تؤدي إلى تهدئة حركة المركبات لتجنب الحوادث.
- مشاركة أصحاب الشأن عنصر هام لوضع سياسات وبرامج ومشروعات يدعهما عموم الناس ويثقون بها.
- الاهتمام بالاحتياجات الخاصة ل المختلفة أنماط المشاة حيث أن لهم خصائص وقدرات واحتياجات متباعدة كالأطفال والمسنين وذوي الإعاقة واعطائهم الأولوية عند تصميم تدابير سلامة المشاة لعبور الطريق. مثل توفير أماكن مفتوحة في الأرصدة أو عمل منحدرات وكذلك توفير معاير آمنة مزودة باشارات وعلامات يسهل على ضعاف البصر / أو السمع التعرف عليها وتخفيص فترات زمنية تسمح بعبور من يعانون من اعتلالات في الحركة.
- يمكن تحسين امثال قائد المركبات للمشاة عند العلامات ذات العلامات خلال إذكاء الوعي، والتقييف، وإنفاذ القوانين.

ملحق 1

تم عمل استبيان استهدف سؤال مستخدمي المعاير بشارع الهرم من أجل تحقيق أهداف البحث والاسترشاد بها في التوصل للنتائج والتوصيات، وكان حجم العينة الدراسة 120 شخص، وكانت النتائج على النحو التالي:





شكل (33) يوضح معبر المشاة المرتفع.

Midblock Crossings [x]
هي المعابر التي تكون في منتصف الطرق أو الأماكن التي يحتاج المشاة للعبور عندها مثل (المدارس، الأسواق،الخ) وليس عند تقاطعات الطرق، شكل (34).



شكل (34) يوضح معبر بنمط Midblock Crossings.

AUTHORS CONTRIBUTION

1. Conception or design of the work (50/50)
2. Data collection and tools (50/50)
3. Data analysis and interpretation (50/50)
4. Funding acquisition (50/50)
5. Investigation (50/50)
6. Methodology (50/50)
7. Project administration (50/50)
8. Resources (50/50)
9. Software (50/50)
10. Drafting the article (50/50)
11. Critical revision of the article (50/50)
12. Final approval of the version to be published (50/50)


REFERENCES

- Available: منظمة الصحة العالمية، الأصوات الناجمة عن حوادث المرور، <https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- [1] كريستوفر كوست وأخرون، الشارع للمشي وركوب الدراجات، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر، 2019.
- [2] منظمة الصحة العالمية، سلامة المشاة، القاهرة، 2016.
- [3] الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الدليل الإرشادي للتصميم العراني لمدينة الرياض، السعودية، 2017.
- [4] وزارة الشئون البلدية، دليل التصميم الهندسي للطرق، السعودية، 2019.
- [5] Abu Dhabi urban street design manual. Abu Dhabi, Abu Dhabi Urban Development Council, 2010. Available: <https://nelsonnygaard.com/wp-content/uploads/2014/04/Abu-Dhabi-StreetDesignManual.pdf>
- [6] Chen Y et al. Safety improvement practice for vulnerable road users in Beijing intersections. TRB 88th Annual Meeting Compendium of Papers DVD. Washington DC, Transportation Research Board, 2008. Available: <https://trid.trb.org/view/881412>
- [7] https://earth.google.com, access at 23/1/2021
- [8] Mutto M, Kobusingye OC, Lett RR. The effect of an overpass on pedestrian injuries on a major highway in Kampala – Uganda. African

- أما من حيث تجهيزات البنية التحتية للمعبر فتوجد عدة اتجاهات على النحو التالي:

Closed Crossings [x]

نطام من معابر المشاة تسمح بعبور المشاة في مستوى جميع أذرع التقاطع سواء كانت مزودة بإشارات ضوئية أو لا حيث تستخدم أدوات مرتفعة مثل الحاجز المروoria أو شاحنات. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن تكون قابلة للكشف من قبل المشاة المكفوفين المستخدمين للعصا، شكل (30).



شكل (30) يوضح نطام المعابر المزودة بحواجز وشاحنات.

Zebra Crossings [x]

نطام من المعابر غير منظم بإشارات ضوئية ويعطي الأولوية للمشاة لعبور الطريق عند وجود المشاة والمركبات في نفس الوقت عند المعبر حيث يجب على المركبات التوقف والسماع للمشاة بالعبور، شكل (31). وهو يفتقر إلى حماية المشاة إلى هذا ما بسبب عدم وجود إشارة واضحة تنظم المرور ويتطلب درجة كبيرة من الوعي المروري لدى المشاة وقائدي المركبات.




شكل (31) يوضح معبر بنمط Zebra Crossings.

Pelican Crossings [x]

أحد أكثر الأنماط انتشارا حيث يستند على إعطاء الأولوية للمركبات لتقليل تأخيرها بينما يقوم المشاة بطلب العبور من خلال زر طلب العبور (Button).

Puffin Crossings [x]

معبر منظم بإشارات ضوئية وزر طلب العبور للمشاة يضاف عليها أنظمة حساسات مخصصة للمشاة لتحسين فاعلية التشغيل لمعابر المشاة ويعتبر تطوير وتحسين لنطام Pelican Crossings، شكل (32).



شكل (32) يوضح الحساسات على جانبي الرصيف وعلى المعبر.

معابر المشاة المرتفعة (التقاطعات المرتفعة) [x]

هي عبارة عن رفع مستوى كامل التقاطع إلى مستوى الرصيف وتزويد بهندسات من كل جهة وهذا يتيح للمشاة عبور الطريق بنفس مستوى الرصيف، شكل (33).

Arabic Title

**مما ينفع منه كأنه لرفع جودة الحياة للمناطق الحضرية
(دراسة حالة شارع الهرم)**

Abstract Arabic

المشاة هم النواة الأساسية التي تستخدم الطريق، إلا أن الاهتمام بهم لم يبرز كمؤشر رئيسي في عمليات التخطيط والتصميم، وقد أولت الدراسة تركيزاً عالياً على سلوكيات المشاة وكيفية تعاملهم مع المعابر الخاصة بهم باعتبارها أهم تجهيز يوفر بينة آمنة ومرحية لحركة المشاة، وتبرز كفاءة المعابر وأهميتها في منع تداخل حركة المشاة مع حركة المركبات ومدى احترامها للجانب السلوكي في عملية التخطيط ويعاني شارع الهرم من مشاكل مرورية فيما يخص معابر المشاة لذا فقد تم دراسة حالات داخل شارع الهرم تغير عن الأنواع المختلفة من المعابر، وتم الاعتماد على الملاحظة والمراقبة من خلال الزيارات الميدانية والتصوير الفوتوغرافي والخرانط الجوية. وأشارت النتائج أن من أهم أسباب عدم التزام بعض المشاة بآمنة العبور في المرات الخاصة بهم هو عدم توافر البنية الأساسية اللازمة لتوفير نقاط آمنة لعبور المشاة وقلة الثقافة المرورية وعدم مراعاة المصمم للجانب السلوكي للمشاة بالإضافة لعدم وجود قوانين رادعة للمخالفين.

- Health Sciences, 2002, 2: 89–93. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12789091/>
- [10] Sietchiping R, Permezel MJ, Ngomsi C. Transport and mobility in sub-Saharan African cities: an overview of practices, lessons and options for improvement. Cities, 2012, 29:183–189. Available: <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-9f7885fd-8d4b-30a9-8f5d-7fe5b6d5e1cf>
 - [11] Tiwari G, et al. Survival analysis: pedestrian risk exposure at signalized intersections. Transportation Research ,Part F, 2007, Available: <http://www.vref.se/download/18.6a462c7912efb9dc85f80004547/2007+Tiwari.pdf>
 - [12] Zegeer CV, Bushell M. Pedestrian crash trends and potential countermeasures from around the world. Accident Analysis & Prevention, 2012, 44: 3–11, Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22062330/>
 - [13] Michael F.Trentacoste, Pedestrian Facilities Users Guide- Providing Safety and Mobility, U.S. Department of Transportation, 2002, Available:<https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/01102/01102.pdf>
 - [14] Sitti Asmah Hassan, Improving Pedestrian Facilities At Signalised Crossings, UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, 2013, Available: <https://eprints.soton.ac.uk/355891/1/Improving%2520Pedestrian%2520Facilities%2520At%2520Signalised%2520Crossings.pdf>
 - [15] Institute of Transportation Engineers, Design Walkable Urban Thoroughfares A Context Sensitive Approach, 2010